

# بررسی رفتار الکتروشیمیایی و خوردگی فولاد زنگ نزن 316L در فرآیند سولفیران

## پژوهشنفت

سال بیست و سوم

شماره ۷۶

صفحه، ۸۰-۹۱

تاریخ دریافت مقاله: ۹۱/۱۱/۳۰

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۲/۶/۲۳

جابر نشاطی<sup>\*</sup>، شمس الدین عابدی<sup>۱</sup>، مسیح حسینی جناب<sup>۲</sup> و خالد فرصت<sup>۲</sup>

۱- پژوهشکده حفاظت صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت

۲- پژوهشکده علوم و فناوری گاز، پژوهشگاه صنعت نفت

Neshatij@ripi.ir

واژه‌های کلیدی: فرآیند سولفیران، خوردگی، پلاریزاسیون، کاهش وزن، امپدانس الکتروشیمیایی

### مقدمه


فرآیندهای گوناگونی برای حذف گاز  $H_2S$  از گاز طبیعی توسط محققین ارائه شده است که برخی از این فرآیندها عبارتند از [۱]: فرآیند کلاوس (Claus)، فرآیند Selectox، فرآیند Crystasulf، فرآیندهای اکسیداسیون - احیاء ترا فرآیند اکسیداسیون - احیاء تریکی از فرآیندهای مهم برای حذف سولفید هیدروژن از گاز محسوب می‌شود. این فرآیند تحت عنوان Locat و Sulferox نیز معروف است این فرآیند در کشور ایران تحت عنوان سولفیران<sup>۲</sup> شناخته می‌شود. در فرآیند مذکور از ترکیبات کمپلکس آهن (III) و وانادیوم طی یک واکنش اکسیداسیون - احیاء در حضور اکسیژن جهت تبدیل سولفید هیدروژن به سولفور عنصری استفاده می‌شود [۲]. شماتیک فرآیند سولفیران در شکل ۱ نشان داده شده است. ستون جذب و احیاء دو بخش اصلی این فرآیند محسوب می‌شود.

### چکیده

در این مقاله رفتار خوردگی فولاد زنگ نزن 316L در محلول فرآیند سولفیران به طریق آزمایشگاهی و پایلوتی مورد ارزیابی قرار گرفت. از روش‌های الکتروشیمیایی شامل منحنی‌های تافل، منحنی‌های پلاریزاسیون چرخه‌ای و اسپکتروسکوپی امپدانس (EIS) در بررسی‌های آزمایشگاهی استفاده شد. آزمایش‌ها در محدوده دمایی  $45-55^{\circ}C$  انجام شد. بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داد نرخ خوردگی آلیاژ فولادهای زنگ نزن SS316L کمتر از 1mpy در محیط سولفیران است. همچنین علاوه بر خوردگی یکنواخت احتمال حفره‌زایی فولاد زنگ نزن SS316L در محیط سولفیران به مقدار کمی وجود دارد. برای ارزیابی پایلوتی خوردگی آلیاژ مذکور از روش کاهش وزن استفاده شد. نتایج حاصل با یافته‌های آزمایشگاهی مطابقت داشت. علاوه بر این ارزیابی‌های متالوگرافی و آنالیز سطح با استفاده از روش‌های SEM، XRD و XRF انجام شد. نتایج بررسی‌های ریزساختاری خوردگی SS316L نشان داد، علی‌رغم ساختار پر از آخال (ذرات کاربیدی کشیده شده و قرار گرفته در جهت نورد)، آلیاژ مذکور از مقاومت به خوردگی خوبی در محیط سولفیران برخوردار است و تنها مقدار بسیار جزیی خوردگی با مورفولوژی یکنواخت بر روی سطوح نمونه‌ها مشاهده شد.

1. Wet Oxidation (Redox) Process

2. Sulfiran



بنابراین واکنش کلی فرآیند سولفیران را می‌توان به صورت واکنش کلی ۶ نشان داد.



در این مقاله رفتار خوردگی فولاد زنگنزن 316L به طریق آزمایشگاهی و پایلوتی مورده بررسی قرار گرفت و از روش‌های پیشرفت‌های الکتروشیمیایی و آنالیز سطحی برای این منظور استفاده شد.

### مواد و روش تحقیق

با توجه به واکنش‌های شیمیایی کلی در گیر در فرآیند سولفیران، آزمایش‌های الکتروشیمیایی در شرایط زیر انجام گرفت. ۱) محلول کاتالیست حاوی  $Fe^{2+}/Fe^{3+}$ -EDTA بود و آزمایش‌ها همراه با هوادهی در دماهای ۴۰، ۳۵ و ۴۵ °C برای تعیین رفتار خوردگی آلیاژ فولاد زنگنزن 316L انجام شد.


۲) آزمایش‌ها در همان محلول کاتالیست همراه با دمش گاز  $CO_2/H_2S$  در دماهای مذکور تکرار گردید.

در ستون جذب، گاز سولفید هیدروژن موجود در گاز، جذب محلول آبی کمپلکس ( $EDTA/Fe^{3+}$ ) شده و یونیزه می‌شود (واکنش‌های ۱ و ۲). در مرحله بعد عمل اکسیداسیون- $HS$  در حضور  $Fe^{3+}$  اتفاق می‌افتد (واکنش ۳) [۷-۳].


مرحله جذب:



یونیزاسیون:




اکسیداسیون:




در این واکنش‌ها، aq نشان‌دهنده محیط آبی<sup>۱</sup> می‌باشد.

در ستون احیاء، هوا به داخل محلول آبی دمیده شده و جذب می‌گردد تا آهن (II) را به آهن (III) اکسید نماید (واکنش‌های ۴ و ۵).

مرحله جذب اکسیژن:




مرحله اکسیداسیون:



در اطراف پتانسیل مدار باز (OCP) و در محدوده فرکانسی  $0.01\text{-}10^4 \text{ Hz}$  رسم گردید.

در کلیه آزمایش‌های الکتروشیمیایی از دو الکترود میله‌ای (SCE) گرافیت به عنوان الکترود کمکی و الکترود کالومل (S.S316L) به عنوان الکترود مرجع استفاده شد. از آلیاژ S.S316L به عنوان الکترود کار مورد استفاده قرار گرفت. سطح آلیاژ در آزمایش‌ها متفاوت بود که به تفکیک ارائه خواهد شد. آماده‌سازی الکترودهای کار با استفاده از کاغذ سنباده تا درجه  $80^\circ$  صورت گرفت و با آب مقطر و استون چندین بار شستشو داده شد. لازم به ذکر است pH محلول‌های آزمایش ۸ بود.

محلول کاتالیست به عنوان الکتروولیت در آزمایش‌ها به کار گرفته شد. گاز  $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{S}$  به نسبت تقریبی  $\text{CO}_2/(\text{H}_2\text{S}) = 80/20$ ٪ باهم مخلوط شده و در طول آزمایش‌ها به سیستم الکتروشیمی دمیده شد. برای تنظیم دما از یک حمام آبی (LAUDA) استفاده گردید. آزمایش‌های در یک سل استاندارد (ASTM G5) و در محیط ساکن انجام شد و اثر چرخش محلول در تست‌های پایلوتی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی‌های پایلوتی از پایلوت شیشه‌ای استفاده گردید که شماتیک آن در شکل ۲ رسم شده است. شکل موجود حاوی دو ستون شیشه‌ای جذب و اکسیداسیون می‌باشد.



شکل ۲- شماتیک پایلوت شیشه‌ای

آزمایش‌های الکتروشیمیایی با استفاده از دستگاه و نرم‌افزار زیر انجام شد:

Potentiostat /Galvanostat Model 273A / SI 1255 (HF Frequency Response analyzer)

نرم‌افزارهای M388 و M352

برای شبیه‌سازی منحنی‌های امپدانس از نرم‌افزار Zview استفاده شد و برای بررسی رفتار خوردگی آلیاژ سه روش الکتروشیمی تحت شرایط ذیل مورد استفاده قرار گرفت.

#### الف- روش پلاریزاسیون (تافل)

پس از استقرار تجهیزات آزمایش و رسیدن سیستم الکتروشیمیایی به یک حالت پایای نسبی (پتانسیل مدار باز تقریباً ثابت)، منحنی‌های پلاریزاسیون در محدوده  $1\text{mVSec}^{-1} \pm 300\text{ mV}$  نسبت به پتانسیل مدار باز با سرعت  $1\text{mVSec}^{-1}$  رسم گردید.

#### ب- روش پلاریزاسیون چرخه‌ای

در این روش پس از رسیدن سیستم الکتروشیمیایی به یک حالت پایای نسبی، به منظور رسیدن شاخه آندی منحنی‌های پلاریزاسیون به منطقه آزاد شدن اکسیژن، منحنی‌ها در محدوده  $1150\text{ mV} - 1150\text{ mV} + 800\text{ mV}$  تا  $1\text{mVSec}^{-1}$  پتانسیل کالومل اشباع با سرعت  $1\text{mVSec}^{-1}$  رسم شد.

#### روش اسپکتروسکوپی امپدانس

در این روش، اندازه‌گیری‌های امپدانس با ولتاژ  $5\text{ mV AC}$

را نشان می‌دهد.

با توجه به احتمال حفره‌زایی<sup>۱</sup> آلیاژ S.S 316L در محیط کاتالیست، منحنی‌های پلاریزاسیون چرخه‌ای در دمای  $45^{\circ}\text{C}$  در شکل ۴ رسم شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود در دو منطقه، میزان شدت جریان در منحنی‌های رفت تقریباً ثابت می‌ماند که دلیل بر تشکیل فیلم بر روی سطح آلیاژ S.S 316L می‌باشد. با توجه به اینکه براساس پارامترهای جدول ۳، میزان شدت جریان این فیلم (فیلم روئین) بزرگ‌تر از شدت جریان خوردگی ( $I_{\text{corr}}$ ) می‌باشد، بنابراین فیلم تشکیل شده که عمدتاً مکیناوایت ( $\text{Fe}_3\text{S}_8$ ) است، نقش محافظتی ندارد و فیلم مذکور به صورت یکنواخت روی سطح تشکیل نمی‌شود. از طرف دیگر با توجه به رفتار هسترزیس منفی منحنی‌ها، احتمال حفره‌زایی این آلیاژ در محیط سولفیران بسیار ضعیف می‌باشد [۸ و ۹].

علاوه بر این، از روش اسپکتروسکوپی اپدنس نیز برای بررسی سرعت و مکانیسم سیستم الکتروشیمیایی استفاده شد. در شکل ۵ منحنی‌های Bode حاصل در دو محیط شد. ذکر شده در دماهای مختلف برای آلیاژ S.S.316L نشان داده شده است. براساس منحنی‌های ارائه شده، در حضور  $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{S}$  مقاومت پلاریزاسیون سیستم الکتروشیمیایی کم می‌شود که نشان‌دهنده افزایش سرعت خوردگی می‌باشد. نتایج حاصل از بررسی‌های EIS کاملاً با نتایج حاصل از رسم منحنی‌های پلاریزاسیون مطابقت دارد.

بررسی منحنی‌های اپدنس برخی محققین در محیط‌های  $\text{H}_2\text{S}$  منجر به این فرضیه شده است که عمل خوردگی فولاد در محیط‌های حاوی  $\text{H}_2\text{S}$  طی دو مرحله رخ می‌دهد. در مرحله اول که با نیمه دایره در فرکانس‌های بالای منحنی نایکوئیست مطابقت دارد، مربوط به حضور فیلم سولفیدی روی سطح فلز می‌باشد.

گاز اسیدی حاوی ۳۵٪ سولفیدهیدروژن و ۶۵٪ دی‌اسیدکربن از پایین وارد برج جذب می‌شود و با محلول کاتالیست ورودی از بالای برج جذب تماس پیدا کرده و عمل جذب سولفید هیدروژن صورت می‌گیرد. سرعت ۲/۵ lit/min گاز اسیدی ۱ lit/hr و محلول کاتالیست تنظیم گردید. با استفاده از یک المان حرارتی، دمای محلول در طول آزمایش  $42 \pm 2^{\circ}\text{C}$  تنظیم شد. جهت کنترل سرعت ورود گاز از pH متر استفاده شد به طوری که pH در محدوده  $2/۵ \pm ۰/۱$  در طول آزمایش ثبت گردید. مدت زمان آزمایش حدود ۱۹۰ ساعت بود.


### بحث و بررسی نتایج

آنالیز شیمیایی لوله‌های فولاد زنگنزن (316L) با روش کوانتمتری در جدول ۱ داده شده است. این نتایج با آلیاژ استاندارد فولاد زنگنزن 316L مطابقت دارد. بعد از آنالیز آلیاژ با بشکاری و مانت سرد، پروب‌های مناسب جهت آزمایش‌ها تهیه گردید. سطح الکترود کار  $2/1 \text{ cm}^2$  بود. براساس نتایج آنالیز شیمیایی و مطابق روش استاندارد ASTM G102، وزن اکی والان آلیاژ 316L  $25/5 \text{ gr}$  و دانسیته آلیاژ بر اساس استاندارد ASTM G1 حدود  $7/98 \text{ cm}^3/\text{gr}$  در نظر گرفته شد.

در شکل ۳ منحنی‌های پلاریزاسیون در محیط کاتالیست هوادهی شده و محیط حاوی  $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{S}$  در دماهای مختلف رسم شده است که آنالیز منحنی‌ها در جدول ۲ ارائه گردیده است. به نظر می‌رسد با افزایش دما، سیستمیک تشکیل لایه‌های سولفیدی در سطح افزایش یافته و تا حدودی از سرعت خوردگی در محیط  $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{S}$  می‌کاهد. مقایسه منحنی‌های هوادهی شده و سولفیدی نشان می‌دهد حضور  $\text{H}_2\text{S}$ ، دانسیته جریان شاخه آندی و کاتدی را افزایش می‌دهد. در شکل ۳ منحنی‌های نقطه‌چین، محیط حاوی  $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{S}$  و منحنی‌های توپر، محیط هوادهی شده

جدول ۱- آنالیز شیمیایی فلز پایه فولاد زنگنزن 316


Fe	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
۶۷/۸	۰/۰۳۲۴	۰/۴۴۶	۱/۳۹	<۰/۰۰۵	<۰/۰۰۵	۱۷/۱	۱/۹۹
Ni	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W
۱۰/۶	۰/۰۱۱۹	۰/۲۶۶	۰/۱۰۲	۰/۰۱۹	< ۰/۰۰۵	۰/۰۸۷۲	< ۰/۰۵



شکل ۳- منحنی های پلاریزاسیون آلیاژ S.S 316L در محیط کاتالیست هوادهی شده (منحنی تو پر) و محیط حاوی  $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{S}$  (منحنی نقطه چین) در دماهای (الف)  $35^{\circ}\text{C}$ ، (ب)  $40^{\circ}\text{C}$  و (ج)  $45^{\circ}\text{C}$


جدول ۲- نتایج آنالیز منحنی های پلاریزاسیون فولاد زنگ نزن L316 در محیط ساکن کاتالیست در دماهای مختلف

دما (C°)	سیستم هوادهی شده					سیستم حاوی CO <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> S				
	E <sub>corr</sub> (mV)	I <sub>corr</sub> (μA/cm <sup>2</sup> )	βa (v/decade)	βC (v/decade)	C.R (mpy)	E <sub>corr</sub> (mV)	I <sub>corr</sub> (μA/cm <sup>2</sup> )	βa (v/decade)	βC (v/decade)	C.R (mpy)
۳۵	-۳۹۵	۱/۰۲۴	۰/۳۵	۰/۱۱۷۱	۰/۴۲۱	-۲۶۱	۴۸/۹	۰/۳۰۰۲	۰/۴۰۷۷	۲۰/۱۱
۴۰	-۳۳۳	۰/۲۸۵۷	۰/۲۱۹۰	۰/۱۰۶۹	۰/۱۱۷۵	-۲۸۴	۲۳/۷۸	۰/۳۳۷۷	۰/۵۵۷۷	۹/۷۷۶
۴۵	-۳۱۹	۰/۲۳۸۲	۰/۲۲۵۶	۰/۰۹۸۷	۰/۰۹۷	-۲۴۰	۳۰/۶۴	۰/۴۵۹۲	۰/۳۰۸۰	۱۲/۶

شکل ۴- منحنی های پلاریزاسیون چرخه ای آلیاژ S.S.316L در دمای ۴۵ °C برای محیط هوادهی شده و محیط حاوی CO<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>S

جدول ۳- نتایج آنالیز منحنی های پلاریزاسیون سیکلیک در دمای ۴۰ °C آلیاژ L316


پارامتر	E <sub>corr</sub> (mV)	I <sub>corr</sub> (μA/cm <sup>2</sup> )	I <sub>passive</sub> <sup>(1)</sup> (μA/cm <sup>2</sup> )	I <sub>passive</sub> <sup>(2)</sup> (μA/cm <sup>2</sup> )	E <sub>pit</sub> (mV)	E <sub>Protection</sub> (mV)
محیط هوادهی شده	-۴۰۳/۱	۵/۳۲۲	۸/۱۸	۶/۸۴	۵۶۷/۴	<-۲۹۸/۸
محیط CO <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> S	-۲۶۰	۱۱۲/۶	۳۵۰/۷۵	۶/۵۶۳	> ۴۸۹	-۲۳۸

شکل ۵- منحنی های امپدانس آلیاژ S.S.316L در محیط هوادهی و محیط حاوی CO<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>S کاتالیست در دماهای (الف) ۳۵ °C (ب) ۴۰ °C (ج) ۴۵ °C

S, Fe, Ca, Mn, V, Cr, Cu می‌باشد. محصول خورندگی سولفید هیدروژن بر روی آلیاژ‌های آهن عمدتاً تا دمای ۹۰ °C سولفید آهن (به شکل آلوتروپی خاص  $\text{FeS}_{(1-x)}$  می‌باشد. مکیناوایت غیراستوکیومتری بوده و به شکل (اغلب موقع به صورت  $\text{Fe}_9\text{S}_8$  نشان داده می‌شود). واکنش کلی تشکیل این ماده به صورت زیر می‌باشد [۱۸]:




در دماهای بالاتر، احتمال تشکیل ترولایت (troilite) و پیروتیت (pyrhotite) وجود دارد (واکنش ۸).



از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد در محیط‌هایی که فقط  $\text{H}_2\text{S}$  حضور دارد، فیلم‌های سطحی حاصل از عمل خوردنگی ترکیبی از  $\text{FeS}$  (pyrrhotite) و (pyrite) است. این محصولات نقش محافظتی مناسبی در برابر خوردنگی آلیاژ دارند. ولی در حضور دی‌اکسید کربن و ترکیبات کلر، نقش محافظتی محصول خوردنگی  $\text{FeS}$ ، به شکل کانزیت (Kansite) کم می‌گردد. علاوه بر این وجود توربلانسی (تلاطم) در سیال، نقش حفاظتی فیلم‌های سولفیدی را کاهش می‌دهد. ضمناً ترکیبات کلر باعث ایجاد عمل حفره‌زایی در سطح آلیاژ می‌گردد.

در مرحله دوم اثر ظرفیت خازنی در فرکانس‌های پایین ظاهر می‌شود که مربوط به حضور خلل و فرج در فیلم سولفیدی می‌باشد [۱۰-۱۷]. مطالعه حاضر نیز این فرضیه را تقویت می‌نماید. البته بیشتر منحنی‌ها وجود یک ثابت زمانی در مدار معادل را نشان می‌دهند که به نظر می‌رسد با توجه به عدم تشکیل کامل فیلم مذکور، نمی‌توان با دو ثابت زمانی مدل‌سازی را انجام داد. شبیه‌سازی منحنی‌های امپدانس منجر به مدار ارائه شده در شکل ۶ گردید.

نتایج حاصل از آنالیز منحنی‌های امپدانس در جدول ۴ ارائه شده است. بر اساس این جدول، مقاومت پلاریزاسیون محیط ترش نسبت به محیط هوادهی شده کمتر است که به مفهوم افزایش نرخ خوردنگی در محیط ترش می‌باشد. با توجه به مقدار  $n$  رفتار CPE نزدیک به رفتار خازنی است که تغییرات آن در محیط‌های مورد مطالعه بسیار کم می‌باشد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، تغییرات CPE در محیط حاوی  $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{S}$  بیشتر از محیط هوادهی است. در این محیط مقدار CPE با افزایش دما کم می‌شود که می‌توان دلیل آن را به کاهش ضخامت لایه‌های سولفیدی نسبت داد. آنالیز رسوبات تشکیل شده در روی آلیاژ S.S 316L درستون هوادهی با روش XRD نشان داد این رسوبات دارای عنصر



شکل ۶- مدار معادل حاصل از شبیه‌سازی محیط کاتالیست ساکن هوادهی شده و محیط حاوی  $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{S}$  برای آلیاژ S.S 316L

جدول ۴- نتایج حاصل از شبیه‌سازی منحنی‌های EIS آلیاژ S.S 316L


محیط	$R_s (\Omega \text{cm}^2)$	$R_p (\Omega \text{cm}^2)$	$CPE (\Omega^{-1})$	$n$
محیط کاتالیست هوادهی شده (۳۵ °C)	۱۴	۲۷۵۰۰	$1/5 \times 10^{-4}$	۰/۹۵
محیط کاتالیست حاوی $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{S}$ (۳۵ °C)	۱۴	۳۰۰	$2/2 \times 10^{-4}$	۰/۸۸
محیط کاتالیست هوادهی شده (۴۰ °C)	۸	۲۹۰۰۰	$1/6 \times 10^{-4}$	۰/۹۰
محیط کاتالیست حاوی $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{S}$ (۴۰ °C)	۸	۴۳۰۰	$1/5 \times 10^{-4}$	۰/۹۲
محیط کاتالیست هوادهی شده (۴۵ °C)	۸	۳۲۰۰۰	$1/5 \times 10^{-4}$	۰/۹۲
محیط کاتالیست حاوی $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{S}$ (۴۵ °C)	۸	۱۰۰۰	$1/3 \times 10^{-4}$	۰/۹۰

خوردگی متوسط آلیاژ مذکور کمتر از ۱ mpy است. تصاویر ریزساختار نمونه‌های 316L مورد بررسی در شکل ۷ نشان داده شده است.


بررسی‌های پایلوتی به روش کاهش وزن آلیاژ مذکور با سطح تقریبی  $10 \text{ cm}^2$  در ستون هواده‌ی و جذب، منجر به نتایج ارائه شده در جدول ۵ گردید. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، نرخ

جدول ۵- سرعت خوردگی متوسط آلیاژ SS316L بعد از ۱۹۰ ساعت غوطه‌وری در سیستم پایلوت


ستون	سرعت خوردگی متوسط (mpy)
جذب	۰/۲۵
هواده‌ی	۰/۳۹




(الف)




(ج)



(ب)



(ه)




(د)

شکل ۷- تصاویر ریزساختار نمونه‌های فولاد زنگ نزن نوع 316L قبل از نصب نمونه‌ها در محیط خورنده (نمونه سالم و کارنکرده). (الف)- فلز پایه (x ۲۰۰)، (ب)- ناحیه HAZ با جوش (x ۲۰۰)، (ج)- نصل مشترک ناحیه HAZ با جوش (x ۲۰۰)، (د)- کناره گرده جوش (x ۲۰۰)، (ه)- نوک گرده جوش (x ۲۰۰)


بوده و یک نوع عیب محسوب می‌شود. اگر چنین نمونه‌ای در یک محیط خورنده تحت تنش قرار گیرد، ممکن است از همین نواحی دچار ترک خوردگی و شکست گردد.

به منظور بررسی مورفولوژی<sup>۱</sup> خوردگی روی سطوح نمونه‌های قرار داده شده در ستون جذب، یکی از آنها در محلول اسید کلریدریک<sup>۲</sup> نرمال حاوی ماده ممانعت‌کننده هگزامتیل تترامین با روش اولتراسونیک، تمیز کاری سطحی شد، تا محصولات خوردگی ترسیب شده از سطوح پاک گردد. سپس به وسیله میکروسکوپ الکترونی رویشی<sup>۳</sup> از مورفولوژی سطوح خورده شده، عکس برداری شد. تصاویر حاصل در شکل‌های ۸ و ۹ نشان داده شده است.

آثار نورد سنگین انجام شده به صورت تشکیل Stream Line و جهت‌گیری آخال‌های موجود در ساختار در راستای نورد، مشاهده می‌شود. بر این اساس، ساختار مذکور یک ریزساختار تمیز نبوده و مقدار زیادی آخال که احتملاً همان ذرات کاربیدی هستند و طی عملیات آنل انجالی حین ساخت آلیاژ نتوانسته‌اند در ریزساختار حل شوند، مشاهده می‌شود. علاوه بر این در مرزدانه‌ها نیز بعضی ذرات کاربیدی وجود دارد که نشان می‌دهد ساختار نمونه تا حدودی حساس شده<sup>۱</sup> می‌باشد. همچنین در گذر از سمت فلز پایه به سمت گرده، جوش شیارهای سطحی به شکل خوردگی مرزدانه‌ای در سطح نمونه مشاهده می‌شود (شکل ۷-ب و ۷-ج). این شیارها ناشی از شرایط بد جوشکاری



(الف)




شکل ۸-(الف)- تصویر مورفولوژی محصولات خوردگی تشکیل شده بر روی ناحیه فلز پایه نمونه‌های ۳۱۶L قرار داده شده در ستون جذب به همراه (ب)- آنالیز ترکیب شیمیابی این محصولات

1.Sensitized

2. Topography


3. Scannig Electron Micrascopy (SEM)




شکل ۹- تصاویر SEM از مورفولوژی (Topography) خوردگی حادث شده بر روی سطوح کوپن های L316 کار گذاشته شده در ستون جذب بعد از تمیز کاری محصولات خوردگی راسب شده از روی سطح. (الف)- فلز پایه، (ب)- ناحیه HAZ (ج)- ناحیه جوش (weld)

همگام تر این تراویمین به صورت اولتراسونیکی تمیز کاری شد. تا محصولات خوردگی راسب شده روی سطح پاک گردد. تصاویر مربوطه در شکل های ۱۰ و ۱۱ رسم شده است. همان طور که ملاحظه می شود، به جز مقدار بسیار جزئی خوردگی یکنواخت، پدیده خاص دیگری در سطوح مذکور مشاهده نمی شود. ضمناً بررسی های SEM نیز نشان از قوع خوردگی یکنواخت اندک در سطح کوپن های قرار داده شده در ستون جذب و ستون هواده دارد.

همان گونه که ملاحظه می شود، لایه محافظ اکسید کروم (که در بعضی نواحی مقدار بسیار جزئی خوردگی داشته است) در تصویر مشاهده می گردد. به طوری که خوردگی را می توان، در مجموع بسیار جزئی و کم در نظر گرفت. در اینجا نیز ترکیب خورنده خاصی ملاحظه نمی گردد. به منظور بررسی مورفولوژی سطوح خورده شده، یکی از کوپن های L316L قرار داده شده در ستون هواده در محلول اسید کلریدریک ۶ نرمال حاوی ماده ممانعت کننده



شکل ۱۰- (الف)- تصویر مورفولوژی محصولات خوردگی تشکیل شده در ناحیه فلز پایه کوین های ۳۱۶L قرار داده شده در ستون هوادهی به همراه، (ب)- آنالیز ترکیب شیمیایی این محصولات



شکل ۱۱- تصاویر SEM از مورفولوژی (Topography) خوردگی حادث شده بر روی سطح کوین های ۳۱۶L کار گذانشته شده در ستون هوادهی بعد از تمیز کاری محصولات خوردگی راسب شده از روی سطح (الف)- فلز پایه، (ب)- ناحیه HAZ و (ج)- ناحیه جوش (weld)

موردن تأیید قرار گرفت. با وجود اینکه نمونه‌های مورد بررسی، ریزساختار تمیز و یکنواختی نداشتند و جوشکاری خوبی هم روی نمونه‌ها صورت نگرفته بود (به طوری که ترک‌های سطحی مرزدانه‌ای در نواحی فلز پایه و HAZ به وجود آمده بود)، مقاومت خوبی در برابر محیط‌های خورنده ستون جذب (محیط ترش) و ستون هوادهی از خود نشان دادند. بنابراین آلیاژ L316 در فرآیند سولفیران نمونه مقاومی به شمار می‌رود.

### نتیجه‌گیری

نتایج بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داد آلیاژ SS316L در فرآیند سولفیران مقاومت به خوردگی خوبی دارد. تنها مقدار بسیار جزئی و اندک خوردگی یکنواخت (کمتر از ۱ mpy) بر روی سطح نمونه‌ها رخ داد که قابل صرف نظر کردن می‌باشد. علاوه براین، احتمال حفره‌زایی آلیاژ مذکور در این فرآیند بسیار کم است. ضمناً با حادتر کردن شرایط آزمایش‌ها در بررسی‌های پایلوتی، نتایج آزمایشگاهی

### مراجع

- [1].] Claus-Prozess D., "Reich an Jahren und bedeutender denn je, Bernhard Schreiner", Chemie in Unserer Zeit, Vol. 42(6), pp 378 - 392 ,2009
- [2]. Nick K., *Process screening analysis of alternative Gas treating and sulfur removal for Gasification*, revised final report, , www.sfapacific.com, Dec. 2002.
- [3]. Chute A. E., "Tailor sulfurs Plants to unusual Conditions, Hydrocarbon Processing", pp. 119-124, Apr. 1977.
- [4]. Johnson J. E., "oil & Gas Journal", pp.101-112, Nov. 22, 1993.
- [5]. Freeman D., "oil & Gas Journal", pp. 56-59 ,Oct. 2003.
- [6]. "The state of iron- redox sulphur plant technology", Hydrocarbon Asia, pp. 48-51, SEPT/OCT, 2004.
- [7]. "Process for  $H_2S$  removal from low-volume gas streams tested", oil & Gas Journal, pp. 70-72, sep.1993.
- [8]. Gomez-Duran M. and Macdonald D. D., "Corrosion science", Vol. 48, pp. 1608-1622, 2006.
- [9] Gomez-Duran M. and Macdonald D. D., "Corrosion science", Vol. 45, pp. 145-152, 2003.
- [10]. Craig B., Metcorr F. "Corrosion product analysis- a road Map to Corrosion in oil and Gas production", Material performance, pp. 56-58, Aug. 2002.
- [11]. Kane R. D. and Cayard M. S., "Remediation and Repair Techniques for Wet  $H_2S$  Cracking", Eurocorr 2001, Riva del Garda, Sept 30 – Oct. 2002.
- [12]. Jiang X., Zheng Y.G. and w.ke, "Corrosion science", Vol. 47, pp. 2636-2658, 2005.
- [13]. Lopez D. A., Simison S. N., SR.de Sanches, "Corrosion Science", Vol. 47, pp. 735-755, 2005.
- [14]. Galicia P., "Electrochimica Acta", Vol. 50, pp. 4451-4460, 2005.
- [15]. Sanches C., "Corrosion science", Vol. 47, pp. 735-755, 2005.
- [16]. Wen-fei LI, Yan-Jun Zhou and Yan Xue, "Journal of Iron and Steel", 19, pp. 59-65, 2012.
- [17]. De-jun Kong, Yong-Zhong Wu, Dan Long, "Journal of Iron and Steel" Vol. 20, pp. 40-46, 2013.
- [18]. Gomez-Duran M. and Macdonald D. D., "Corrosion science", Vol. 49, pp. 3112-3117, 2007.