

مطالعه‌ی آزمایشگاهی طرح ترمیم یک طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله

حمدودشا فروضی (کارشناس ارشد)

عبدالرضا سروقدقندم (استادیار)

پژوهشگاه سازه، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

ساختمان‌های آجری غیر مسلح از متداول‌ترین و قدیمی‌ترین نوع ساختمان در ایران هستند. در این سازه‌ها از دیوار به عنوان اعضاء باربر نقلی و جانبی زلزله استفاده می‌شود. از آنجاکه در ساخت این دیوارها از مصالح شکننده استفاده می‌شود، ماهیت این ساختمان‌ها غیر شکل‌پذیر است و هنگامی که نیروی واردہ از حد مقاومت عضو بیشتر شود آن عضو از باربری خارج می‌شود. این رفتار کلیه دیوارهای مصالح بنایی را که تحت اثر بار جانبی قرار گیرند شامل می‌شود.

با وجود یک زلزله آسیب‌های زیادی به انواع سازه‌ها وارد می‌شود. این آسیب‌ها را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: ۱. اعضاء با تغییر شکل ماندگار؛ ۲. اعضاء ترک‌خورده. برای کاربرد مجدد قسمت‌های آسیب‌دیده بازسازی اصولی ترین روش است. می‌توان اعضاء ترک‌خورده را با روش‌های مقاومتی ترمیم کرد تا مقاومت از دست رفتہ خود را به دست آورنده این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است: اولاً تعداد اعضاء ترک‌خورده بعد از زمین لرزه بسیار زیادتر، لذا تخریب و بازسازی آنها بیاز به صرف هزینه و زمان بسیار دارد؛ ثانیاً به علت از دست رفتہ مقاومت جانبی ناشی از ترک‌خوردنی المان‌های باربر، سازه در مقابل زمین لرزه‌ی آتشی بسیار آسیب‌پذیر خواهد شد. در این تحقیق طرحی برای ترمیم یک طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی آسیب دیده ارائه شده و رفتار آزمایشگاهی دیوار سالم و دیوار صدمه دیده مقاومت شده با مقیاس ۵٪ تحت بارگذاری چرخه‌ی بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که این طرح باعث بازگشت درصد اعمده‌ی از مشخصات از دست رفتہ دیوار آسیب دیده شده است.

از مقاومت خود را از دست داده‌اند. لذا نمی‌توانند در آینده در مقابل زلزله‌یی مشابه مقاومت کنند. بنابراین گزینه‌های مختلفی برای افزایش مقاومت آنها وجود دارد، از جمله می‌توان به بازسازی، ترمیم، اضافه کردن اعضاء جدید و غیره اشاره کرد. روش‌های ترمیم مختلفی ارائه شده است^[۱-۲]، که با توجه فنی و اقتصادی می‌توان از آنها استفاده کرد. ترمیم و بازسازی اعضاء صدمه دیده یکی از کاربردی‌ترین روش‌ها است که انجام آن در سطح وسیع معمولی به صرفه است ولی از آنجاکه کمتر درباره‌ی جزئیات آن تحقیق و آزمایش شده، جایگاه خود را در بازسازی ساختمان‌ها بعد از زلزله به دست نیاورده است. زلزله‌ی مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۵، به علت وسعت آسیب دیدگی ساختمان‌های آجری زمینه‌ساز انجام این تحقیق شد. در این تحقیق یک روش طرح ترمیم یک طرفه‌ی دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله به صورت آزمایشگاهی با مقیاس ۵٪ تحت اثر بارگذاری جانبی چرخه‌یی مطالعه شده است.

نحوه و فرضیات ساخت و نصب مدل
در هر کار آزمایشگاهی لازم است قبل از شروع کار و محاسبات به محدودیت‌های موجود در زمینه‌های مختلف، از جمله امکانات آزمایشگاه،

مقدمه
ساختمان‌های آجری در معماری ایرانی از اهمیت خاصی برخوردارند. این ساختمان‌ها به علت بومی بودن مصالح و روش‌های ابتدایی ساخت طی نیم قرن اخیر به سرعت گسترش یافته‌اند، به طوری که هم اکنون در صد عدمه‌یی از ساختمان‌های موجود یا در حال ساخت، از این گروه‌اند. در ساخت این ساختمان‌ها از مصالح ترد استفاده می‌شود، لذا ماهیت این ساختمان‌ها شکل‌پذیر است. بر همین اساس، در استاندارد ۱۲۸۰۵^[۳] برای این ساختمان‌ها ضریب رفتار مشخص نشده است و در صورت استفاده از دیوارهای آجری مسلح ضریب رفتار^۴ پیشنهاد شده است. در این ساختمان‌ها از دیوار به عنوان عضو باربر نقلی و جانبی زلزله استفاده می‌شود. در ساختمان‌های غیر مسلح اگر نیروی واردہ از مقاومت دیوار بیشتر باشد، آن عضو از باربری خارج می‌شود؛ لذا در صورت وقوع زلزله‌ی قوی آسیب‌پذیری این سازه‌ها بسیار زیاد است و به علت گستردگی، این نوع سازه‌ها خسارت جانی و مالی زیادی بر جا می‌گذارند. پس از وقوع زلزله، ساختمان‌های مصالح بنایی غیر مسلح آسیب‌دیده را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: ۱. ساختمان‌هایی که تغییر شکل ماندگار داده‌اند و می‌بایست بازسازی شوند؛ ۲. ساختمان‌هایی که ترک خورده‌اند و از حالت رفتار ارجاعی خارج شده‌اند و درصدی

۳. آزمایشات

۱.۲ آزمایش قاب فولادی به همراه میان قاب

در این آزمایش قاب فولادی به همراه میانقاب بورسی شد، بعد از نصب کرکنش سنج‌ها می‌بایست دیوار مصالح بنایی داخل قاب چیده شود. از آنجاکه عرض بال سوتون ۱۲ سانتی‌متر و عرض آجرها ۱۱ سانتی‌متر است، لذا برای تأمین ضخامت رویه‌ی گچ می‌بایست عرض سوتون را به اندازه‌ی ۳ سانتی‌متر افزایش می‌داد تا داخل آن گچ کاری انجام شود. در طرف دیگر دیوار یک لایه‌ی سیمان‌کاری به ضخامت ۱ سانتی‌متر انجام شد. برای اضافه کردن عرض سوتون از تسممه‌ی ۵ سانتی‌متری به ضخامت ۳ میلی‌متر استفاده شد که روی لبه‌ی تیر و سوتون در یک طرف قرار گرفت و از داخل جوش‌های منقطع به فواصل ۱۰ سانتی‌متر انجام شد.

از آجرهای فشاری و ملات ماسه و سیمان به صورت رایج برای دیوار چینی استفاده شد. ضخامت ملات‌ها حدود ۲ سانتی‌متر بود و دیوار با اصول کامل آجرچینی که شامل آبزدن آجرها قبل از صرف و رعایت موقعیت بندهای قائم در دیوار و تراز بودن روح‌ها و غیره اجرا شد. در رج آخر از آجرهای مورب که با فشار و به همراه ملات چیده شده‌اند استفاده شده است.


بعد از اتمام مراحل سفت کاری می بایست دو طرف دیوار اندازه روزیه شود، تا برایین دریک طرف همان‌طور که گفته شده به ضخامت ۱ سانتی‌متر سیمان کاری و در طرف دیگر به ضخامت حدود ۳ سانتی‌متر گچ کاری انجام گرفت. پس مدت ۱۵ روز این دیوار مرتبط شد و درنهایت طرف سیمان کاری شده آب آهک زده شد تا مسیر ترک خوردگی روی سطح سیمان کاری، دهنجان آغاز باشد، مشخص شود.

۱۳۰


پس از آماده کردن و کنترل تجهیزات ثبت مقادیر بارگذاری روی نمونه شروع شد. از آنجاکه میان دیوار و قاب خلاصی و لقی وجود نداشت میزان بار سریعاً افزایش یافت. در گام اول با تغییر مکان ۴۵ سانتی‌متر، نیروی ۱۲ تن اعمال شد که در گام‌های بعدی این نیرو به ۲۶ و ۲۲ تن رسید و ثابت ماند. بعد از شکست دیوار در تغییر مکان ۲۸ میلی‌متر دستور توقف آزمایش داده شد. اما برای بررسی بیشتر در مورد اثر تخریب، بارگذاری بعد از وقفه‌بی اندک آغاز شد و در نهایت تغییر مکان ۴۴ میلی‌متر به سازه اعمال شد. روند ایجاد ترک ابتدا در گوشها متکرر بود و سپس به وسط و قطعه‌ها گسترش یافت. نهایی از ایجاد ترک در شکل ۳ آمده است. به علت تغییر شکل زیاد در این آزمایش اتصالات مجدداً خسارت دید و برخی از جوش‌ها شکست، اما در حین آزمایش نقصی به وجود نیامد.

مصالح، زمان وغیره، توجه خاصی شود تا بارتفاعه مریزی و پیش‌بینی‌های لازم هنگام اجرا مشکلات کم‌تر و اجرایی دقیق و سریع‌تری داشته باشیم. در این مطالعه، سعی شد تا قبل از انجام آزمایشات، محدودیت‌های اجرایی آن بررسی، و مدل‌سازی براساس این محدودیت‌ها انجام شود. با توجه به بررسی محدودیت‌ها و شناخت آنها، یک قاب دو بعدی فولادی با اتصالات مفصلی با مقیاس ۵٪ مدل‌سازی شد، که در آن از مقاطع IPB ۱۲۰ برای ستون‌ها، و از مقطع IPE۲۷۰ برای تیر، و از مقاطع IPE۱۴۰ برای سازه‌ی نگهدارنده خارج از صفحه استفاده شده است. با قرارگیری آکس ستون و تیر در یک راستا میان قاب موردنظر به صورت دیوار ۱۵ سانتی‌متری در داخل قاب اجرا شد و اتصالات نیز که می‌باشد مفصلی اجرا می‌شدند با دونیشی در بالا و پایین تیر و جوشکاری جان ستون به پلیت کف اجرا شدند. مدل‌سازی دیوار یکی دیگر از مسائل مهم در این آزمایشات بود. براساس استاندارد [۱] ۲۸۵۰ دیوار سازه‌ی می‌باشد حداقل ۲۰ سانتی‌متر ضخامت داشته باشد، ولی در این قاب به عمل مقیاس ۵٪ ضخامت دیوار به ۱۵ سانتی‌متر محدود شده. سپس عمل آوری دیوار از طریق مرطوب نگهداشتن آن انجام شد. نمایی از نمونه‌ی مورد آزمایش، در قاب عکس‌العمل در شکل ۱ ملاحظه می‌شود.

محل‌های مورد نیاز اندازه‌گیری و مشخصات ابعادی که در هر دو آزمایش ثابت‌اند در شکل ۲ نشان داده شده است در مجموع از ۴ عدد تغییر مکان سنج مدل CDP استفاده شده است. تاریخچه بارگذاری با سرعت بارگذاری ۴mm/s، با گام‌های ۴mm، ۸mm، ۱۲mm، ۱۶mm، ۲۰mm، ۲۴mm، ۲۸mm، ۳۶mm... و تکرار دوبار در هر گام که توسط جک هیدرولیکی به صورت رفت و برگشتی اعمال شد.




شکل ۱. نمای کلی قاب عکس العمل و نمونه‌ی مورد آزمایش.




شکل ۲. نمایی از موقعیت اندازه‌گیرها و ابعاد نمونه.

و از طرف دیوار به تیر وارد شده است. مجموع منحنی‌های تغییر مکان روی یک نمودار نیز ارائه شده است. ترک‌خوردنگی نمونه مورد آزمایش به صورت همزمان در گوشها و اقطار دیوار رخ داد، اما در انتهای بارگذاری بیشتر ترک‌ها و شکستگی در گوشها اتفاق افتاد. همچنین تغییر شکل مانندگار در قاب و شکستگی جوش اتصالات مشاهده شد. نمایی از نمونه مورد آزمایش در شکل ۶ ملاحظه می‌شود.




شکل ۳. نمایی از روند ترک‌خوردنگی.



شکل ۵. منحنی‌های مربوط به تغییر مکان‌سنج‌ها.

۳.۱.۲. تفسیر نتایج
خروجی‌های دریافتی از تجهیزات اندازه‌گیری مورد بررسی قرار گرفت و تبدیل به منحنی شد (شکل ۴) و مقادیر جایه‌جایی و بارگذاری جک در منحنی‌های جداگانه ترسیم شد. سپس مقادیر تغییر مکان - بار با یکدیگر ترکیب و منحنی هیستوزیس ترسیم شد. سرعت بارگذاری 35° mm/s و حداکثر تغییر مکان 44 میلی‌متر در مدت زمان 44 میلی‌ثانیه به ثبت رسیده است. ملاحظه می‌شود که نیرو بعد از آغاز تا 26 تن تقریباً ثابت ماند. به علت وقفه‌یی که در انتهای بار فشاری به قاب صورت گرفته این نمودار بریدگی‌هایی در نوک دارد و حرکت دیوار و قاب در جهت افقی باعث تغییر شکل منحنی‌های بارگذاری شده است. یکی دیگر از اطلاعات ثبت شده مربوط به تغییر مکان‌سنج‌های نصب شده است که منحنی‌ها و ترکیب آنها در شکل ۵ نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود حداکثر تغییر مکان مربوط به CDP-۲ 34 میلی‌متر است؛ البته CDP-۱ نیز تغییر شکل مشابه CDP-۲ با حداکثر جایه‌جایی 20 میلی‌متر را ثبت کرده است و کمترین تغییر مکان مربوط به CDP-۴ است که مربوط به تغییر مکان خارج از صفحه و برای $-3\text{--}3$ میلی‌متر در هر طرف است و CDP-۳ که تغییر مکان تیر را نشان می‌دهد حداکثر 10 میلی‌متر تغییر مکان داشته است که نشان می‌دهد نیروی فشاری رو به بالا



شکل ۴. منحنی اطلاعات خروجی جک.


جدول ۱. نتایج به دست آمده از اطلاعات خروجی جک.

آزمایش	حلقه	شیب بارگذاری درجه	شیب باربرداری درجه	شیب کل حلقة درجه	انرژی جذب شده (N/m ²)	بارگذاری فشاری (تن)	کششی فشاری (میلی متر)	تغییر مکان کششی (میلی متر)	تغییر مکان فشاری (میلی متر)	بارگذاری بارگذاری (تن)	کششی بارگذاری (تن)
آزمایش قاب	۱	۸۸,۲۶	۸۷,۴۱	۸۸,۰۷	۳۱۰۰	۱۲,۱۴	۱۰,۵	۳,۵۱	۳,۴	۱۰,۵	۱۲,۱۴
فولادی به همراه میان قاب	۲	۸۷,۰۹	۸۷,۲۳	۸۷,۸	۲۶۳۰	۱۱,۲۵	۱۰,۲	۳,۵	۳,۴۵	۱۱,۲۵	۱۱,۲۵
صالح بنایی	۳	۸۶,۷۷	۸۵,۶۱	۸۷,۱۱	۱۰۶۲۰	۱۶,۳۵	۱۶,۵	۷,۳۵	۷,۲۶	۱۶,۵	۱۶,۳۵
	۴	۸۴,۸۲	۸۵,۰۹	۸۶,۴	۸۶۲۰	۱۵,۸۵	۱۵,۴	۷,۴	۷,۳	۱۵,۸۵	۱۵,۸۵
	۵	۸۵,۳۲	۸۵,۳۱	۸۶,۳۵	۱۷۷۰۰	۲۲,۴۵	۲۰,۴۲	۱۱,۱	۱۰,۷	۲۰,۴۲	۲۲,۴۵
	۶	۸۳,۹۵	۸۴,۶۱	۸۴,۶	۱۴۲۰۰	۲۱,۱	۱۹,۱۳	۱۱,۲۵	۱۱,۰۵	۱۹,۱۳	۲۱,۱
	۷	۸۴,۴	۸۴,۶۱	۸۵,۵۸	۲۴۰۰۰	۲۲,۷	۲۲	۱۴,۷۵	۱۴,۲	۲۲	۲۲,۷
	۸	۸۲,۶۷	۸۳,۷۲	۸۴,۶۸	۲۰۴۳۰	۲۱,۴	۲۱	۱۵	۱۴,۵۶	۲۱,۴	۲۱,۴
	۹	۸۲,۹۷	۸۳,۷۴	۸۴,۶۵	۲۹۰۰۰	۲۵,۷۵	۲۴,۱	۱۶,۴۵	۱۶,۷	۲۴,۱	۲۵,۷۵
	۱۰	۸۳,۰۳	۸۲,۷۵	۸۳,۶۵	۲۶۰۰۰	۲۵,۵	۲۲,۳	۱۹	۱۷,۶	۲۲,۳	۲۵,۵
	۱۱	۸۶,۰۷	۷۵,۲۵	۷۹,۸۷	۴۴۰۰۰	۲۴,۹	۲۴,۷	۲۵,۵	۱۹,۷	۲۴,۹	۲۵,۹
	۱۲	۷۷,۸۱	۷۶,۱۳	۷۶,۱	۳۶۵۰۰	۲۵,۸	۲۲,۵	۲۶,۸	۲۱	۲۲,۵	۲۵,۸
	۱۳	۷۷,۸	۷۶,۱۸	۸۱,۴۷	۵۴۳۰۰	۲۵,۸	۲۴,۴	۲۳,۹	۲۳,۴	۲۴,۴	۲۵,۸
	۱۴	۷۳,۱۸	۷۶,۱۳	۷۶,۶	۴۵۷۰۰	۲۱,۶	۲۱,۱۳	۲۴,۹	۲۶,۱۳	۲۱,۶	۲۵,۸
	۱۵	۷۲	-	۷۶,۵۱	۶۸۰۰۰	۲۵,۷۵	۲۲	۴۲	۲۹,۱۲	-	-
	نهايى	-	-	-	۴۰۷۰۰۰	-	-	-	-	-	-


به دیوار انجام گرفت و سپس مسیر ترک خورده‌ی با رنگ مشخص شد. نمایی از مسیر ترک‌ها در دو طرف دیوار در شکل ۷ ملاحظه می‌شود. انود گچ روی دیوار به ضخامت ۳ سانتی‌متر می‌باشد به خوبی تراشیده و تمیز شود زیرا اجرای طرح بهسازی در این سطح انجام خواهد شد. وجود هر نوع گچ یا خاک و لقی مصالح روی این سطح باعث عدم چسبندگی مصالح تقویت سیمانی روی آن می‌شود. بعد از آماده شدن



شکل ۶. نمایی از موقعیت ترک‌ها بعد از آزمایش.



(الف)



(ب)


شکل ۷. نمایی از مسیر ترک‌ها در دو طرف دیوار.

یکی از مهم‌ترین پارامترهای مورد مطالعه، منحنی‌های هیسترزیس است، لذا در جدول ۱ خصوصیات هیسترزیس و نتایج حاصل از بررسی آنها مقایسه شده است. در این جدول اطلاعاتی از قبیل شیب حلقة‌ها هنگام باربرداری و بارگذاری، مقدار بارگذاری فشاری و کششی، انرژی جذب شده توسط هر حلقة، حداکثر نیروی اعمالی و تغییر مکان در هر حلقة، و در نهایت انرژی کل جذب شده ارائه شده است.

۲.۰ آزمایش طرح بهسازی دیوار مصالح بنایی به صورت یک طرفه

۲.۰.۱ جزئیات دیوار

با استفاده از دیوار ترک خورده در آزمایش قبلی اجرای طرح بهسازی با فرض دسترسی به سطح دیوار از یک طرف، و با تراشیدن نازک‌کاری دیوار در دو طرف آغاز شد. این کار با نهایت دقت، و با کمترین آسیب



شکل ۹. نمایی از اجرای لایه‌ی اول سیمان‌کاری.




شکل ۱۰. نمایی از طرز تهیه ملات.


دیوار فوق مرطوب شد. سپس برای مشخص شدن موقعیت ترک‌ها در هنگام آزمایش، دو طرف دیوار آب آهک زده شد و پس از خشک شدن موقعیت شبکه‌های فلزی روی دیوار ترسیم شد.

۲.۱۰.۲ روش آزمایش

پس از انجام کنترل‌های مجدد و آماده‌بودن تجهیزات ثبت مقادیر، بارگذاری روی نمونه، همانند آزمایش قبل شروع شد. با افزایش بارگذاری ابتدا ترک‌هایی در گوشه‌های پایین دیوار اتصال ۳ و ۴، و پس در



(الف)




شکل ۸. نمایی از موقعیت نصب شبکه‌ی فلزی.

سطح دیوار شبکه‌ی فلزی به قطر ۴ میلی‌متر با ابعاد ۵۰×۵۰ سانتی‌متر برای وسط دیوار به تعداد یک عدد و ۴۰×۴۰ سانتی‌متر برای گوشه‌های دیوار به تعداد چهار عدد، و ۲۰×۴۰ سانتی‌متر برای مسیر ترک‌ها به تعداد شش عدد آماده شد. سپس با تقسیم فواصل مسیر ترک‌ها، قطعات شبکه در جای خود نصب شد.

این شبکه‌ها توسط میخ سرکج به طول ۱۰ الی ۱۲ سانتی‌متر و قطر ۸ الی ۱۲ میلی‌متر در فواصل حداقل ۲۵ سانتی‌متر به دیوار متصل شد موقعیت نصب شبکه‌ی فلزی در شکل ۸ ملاحظه می‌شود. شبکه‌ی فلزی با فاصله‌ی حدود ۲ سانتی‌متر از دیوار توسط میخ‌های سرکج به صورت مورب در بند عمودی بین دو آجر کوبیده شد. بعد از نصب تمام شبکه‌های فلزی در جای خود می‌باشد پوشش بتنی به ضخامت ۳ سانتی‌متر انجام می‌دادم. برای این منظور به جای شاتکریت از روش ساده‌ی سیمان‌کاری با دست استفاده شد. برای افزایش کاربری این روش می‌باشد در چند لایه سیمان‌کاری انجام گیرد که مهم‌ترین لایه پوشش اولیه است. لازم است با استفاده از ملات روان همراه با ضربات کوبنده‌ی ملات، مصالح ریز دانه‌ی ملات به داخل خلل و فرج دیوار وارد شود (شکل ۹). ضمناً از ریزش مصالح این لایه در لایه‌های بعدی استفاده شد. ملات مصرفی از ترکیب گروت ۶ - ۲۱۸ سیمان - ماسه به نسبت ۵٪ - ۱ - ۶ همراه با آب تهیه شد و از گروت ۲۱۸ برای روان سازی ملات و افزایش مقاومت استفاده شد (شکل ۱۰)، به طوریکه روان‌کننده‌ی موجود در گروت با کم‌ترین آب، ملات روانی به وجود آورد. بعد از اتمام سیمان‌کاری روی شبکه‌ها، طرف دیگر دیوار نیز به ضخامت ۱ سانتی‌متر سیمان‌کاری و حدود ۲۰ روز



(الف)



(ب)


شکل ۱۱. نمایی از اتصال ۱ حین آزمایش.

است و ترک قطعی ایجاد شده در مسیر ترک قبلی نیست (شکل ۱۵).

۳.۱.۲. تفسیر نتایج

خروجی‌های دریافتی از تجهیزات اندازه‌گیری مورد بررسی قرار گرفت (شکل ۱۶) و تبدیل به منحنی شد؛ مقادیر جایه‌جایی و بارگذاری جک در منحنی‌های جداگانه ترسیم شده است. سپس مقادیر تغییر مکان - بار با یکدیگر ترکیب و منحنی هیستوژیس ترسیم شد. سرعت بارگذاری 4mm/s و حداکثر تغییر مکان 52 میلی‌متر در مدت زمان 470 ثانیه به ثبت رسیده است. حداکثر نیروی فشاری برابر 28 تن در چرخه‌ی ۱۱ و حداکثر نیروکششی برابر $18/8\text{ تن}$ در چرخه‌ی ۵ به وجود آمده است. تأثیر شکست نبشی در اتصال ۱ و کمانش ستون در اتصال ۳ و اثر آن در جایه‌جایی دیوار را می‌توان در منحنی‌های به دست آمده مشاهده کرد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، حداکثر تغییر مکان مربوط به CDP-۲ با 23 میلی‌متر در فشار است. البته ۱ CDP نیز تغییر



(الف)




(ب)


شکل ۱۲. نمایی از اتصال ۳ حین آزمایش.



شکل ۱۴. نمایی از دیوار بهسازی شده بعد از آزمایش.



(الف)




(ب)

شکل ۱۳. نمایی از اتصال ۴ حین آزمایش.



(الف)



(ب)

شکل ۱۲. نمایی از اتصال ۳ حین آزمایش.

گوشه‌ی بالا اتصال ۱ پدیدار شد و سپس گسترش یافت تا اینکه در چرخه‌ی ششم بارگذاری، نیشی پایین اتصال ۱ دچار شکستگی شد. در شکل ۱۱ اتصال ۱ در حالت متفاوت نشان داده شده است. همچنین اتصال ۳ دچار تخریب زیادی شد و باعث کمانش ستون در آن قسمت شد. در شکل ۱۲ حالت متفاوت این اتصال ملاحظه می‌شود. اتصال ۴ نیز همچنانکه در شکل ۱۳ ملاحظه می‌شود تخریب شده است. با اعمال تغییر مکان مبنای آزمایش پایان یافت. در این زمان دیوار در طرف بهسازی شده فقط در سه گوشه ترک خوردنی داشت و ترک به صورت قطعی، یا در مسیر ترک‌های قبلی مطابق شکل ۱۴ دیده نمی‌شد. در طرف دیگر دیوار ملاحظه می‌شود که ترک در گوشه‌ها مت مرکز

شکل ۱۵. نمایی از موقعیت ترک پشت دیوار، قبل و بعد از طرح بهسازی.

شکل مشابه CDP-۲ با حداکثر جابه‌جایی ۲۵ میلی‌متر را ثبت کرده است و کمترین تغییر مکان مربوط به CDP-۴ است که مربوط به تغییر مکان خارج از صفحه برابر ۱ میلی‌متر جابه‌جایی ماندگار دارد. ملاحظه می‌شود که دیوار حدود ۱ میلی‌متر جابه‌جایی ماندگار دارد. نیروی فشاری رو به بالا از طرف دیوار به تیر وارد شده است که توسط CDP-۳ ثبت شده است، مجموع منحنی‌های تغییر مکان روزی یک نودار نیز ارائه شده است.

دیگر اطلاعات ثبت شده مربوط به تغییر مکان سنج‌ها است که منحنی‌ها و ترکیب آنها در شکل ۱۷ نشان داده شده است.


یکی از مهم‌ترین پارامترهای مورد مطالعه، منحنی‌های هیسترزیس است؛ لذا در جدول ۲ به بررسی خصوصیات هیسترزیس و مقایسه‌ی آنها می‌پردازم. در این جدول اطلاعاتی از قبیل شبیه حلقه‌ها هنگام باربرداری و بارگذاری، مقدار بارگذاری فشاری و کششی و همچنین انرژی جذب شده توسط هر حلقه، و نیز حداکثر نیروی اعمالی و تغییر مکان در هر حلقه و در نهایت انرژی کل جذب شده ارائه شده است.

۳. نتیجه‌گیری


۱.۳ مقایسه آزمایشات

پس از انجام آزمایشات و به دست آوردن خروجی هر آزمایش، نتایج حاصل از آنها مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه‌ی منحنی هیسترزیس دو آزمایش در شکل ۱۸ ملاحظه می‌شود.


همچنین برای مقایسه‌ی عددی خصوصیات این دو آزمایش، پارامترهای مشترک آنها در حلقه‌ی ۱۲ به صورت درصدی از آزمایش قاب فولادی به همراه میان قاب مصالح بنایی در جدول ۳ درج شد.



شکل ۱۸. مقایسه‌ی منحنی هیسترزیس دو آزمایش؛ (الف) قاب فولادی به همراه میان قاب مصالح بنایی؛ (ب) قاب فولادی به همراه طرح بهسازی میان قاب صدمه دیده در الف.



شکل ۱۶. منحنی اطلاعات خروجی جک.



شکل ۱۷. منحنی‌های مربوط به تغییر مکان سنج‌ها.

جدول ۲. نتایج به دست آمده از اطلاعات خروجی جک.

آزمایش	حلقه	شیب بارگذاری درجه	شیب باربرداری درجه	شیب کل حلقة درجه	ازری جذب شده ژول (N/m ²)	بارگذاری فشاری (تن)	کششی فشاری (میلی متر)	تغییر مکان کششی (میلی متر)
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۱	۸۸/۸۶	۸۸/۱۳	۸۸/۱۴	۱۸۴۷	۱۳/۷	۳/۶	۳/۷
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۲	۸۸/۹۱	۸۷/۴۷	۸۷/۸۷	۱۳۶۵	۱۰	۳/۶	۳/۷
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۳	۸۸/۴۷	۸۷/۳	۸۷/۵۸	۸۸۹۰	۲۳/۷	۷/۴	۷/۶
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۴	۸۸/۴۴	۸۶/۷	۸۷/۱	۶۲۷۰	۲۱/۷	۷/۴	۷/۶
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۵	۸۷/۴۵	۸۶/۲	۸۶/۲۷	۱۹۵۸۰	۲۳/۹	۱۱/۵	۱۱/۶
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۶	۸۶/۹۵	۸۴/۸۴	۸۴/۸۸	۱۲۲۶۰	۲۰/۴	۱۱/۵	۱۱/۶
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۷	۸۶/۵	۸۴/۴۲	۸۴/۳۲	۲۲۱۳۰	۲۴/۸	۱۵/۴	۱۵/۶
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۸	۸۵/۹۵	۸۲/۹۵	۸۳/۱۴	۱۷۷۵۰	۲۲/۷	۱۵/۴	۱۵/۶
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۹	۸۵/۶۵	۸۰/۹	۸۲/۷۲	۲۹۷۰۰	۲۷	۱۷/۷	۱۹/۴
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۱۰	۸۴/۷۹	۷۹/۳۴	۸۱/۰۴	۲۳۱۵۰	۲۳/۷	۱۵/۵	۱۹/۶
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۱۱	۸۳/۷۸	۷۴/۸۵	۷۹/۵۸	۵۳۳۰۰	۲۸	۲۷/۴	۲۷/۶
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۱۲	۸۱/۸۲	۷۶/۶	۷۵/۴۴	۳۴۷۰۰	۲۳/۳	۱۳/۹	۲۷/۴
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۱۳	۸۰/۸۴	۶۷/۸۷	۷۱/۷۶	۵۱۹۸۰	۲۵/۸	۱۵/۷	۳۵/۶
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۱۴	۷۸/۱۱	۶۷/۴۶	۶۸/۷۵	۴۳۴۰۰	۲۲/۲	۱۳	۳۵/۶
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۱۵	۷۸/۱۹	۶۰/۰۶	۶۸/۲۲	۶۶۰۰۰	۲۵/۷	۱۴/۸	۴۳/۷
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۱۶	۷۴/۶۴	۶۰/۱۷	۶۱/۳۴	۴۸۷۰۰	۲۲/۲	۱۲/۳	۴۳/۷
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۱۷	۷۶/۱۶	۵۰	۶۲/۶۷	۶۸۲۰۰	۲۷/۲	۱۴	۵۱/۷
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۱۸	۵۸/۷۴	-	۴۶/۱۴	۵۲۵۰۰	۲۴/۳	۱۰/۵	۵۱/۷
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	۱۹	-	-	-	۲۸۷۰۰	-	۱۰/۶	-
آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی	نهایی	-	-	۵۹/۷۸	۵۹/۸۲۰۰	-	-	-

۳.۰.۳. تحلیل و نتایج آزمایشات

- بارگذاری فشاری در آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی میان قاب صدمه دیده در آزمایش قاب فولادی به همراه میان قاب مصالح بنایی افزایش نشان می دهد. اما در بارگذاری کششی بعد از عمل تغییر شکل اتصال ۱ در آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی میان قاب صدمه دیده در آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی افزایش نشان نموده است. میان قاب مصالح بنایی، افت ۶ درصدی ملاحظه می شود.
- در آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی میان قاب صدمه دیده در آزمایش قبلي، شيب کل منحنی هيسپرزيس به علت تغيير شکل اتصال ۱ حدود ۸ درصد افت یا به عبارتی نسبت به آزمایش ابتدائي قاب فولادی به همراه میان قاب مصالح بنایي نرم تر عمل كرده است.
- سرعت کاهش سختی در طول آزمایش قاب فولادی به همراه طرح

جدول ۳. مقایسه‌ی عددی نتایج حاصل از دو آزمایش انجام شده نسبت به یکدیگر(نسبی).

پارامترها	قاب فولادی به همراه طرح بهسازی میان قاب مصالح بنایی صدمه دیده در آزمایش قبلي	قاب فولادی به همراه طرح بهسازی میان قاب صدمه دیده در آزمایش قاب
شيب بارگذاري	۱/۰۴۵	۱
شيب باربرداري	۰/۹۴	۱
شيب کل حلقة	۰/۹۲	۱
سرعت کاهش سختی در طول آزمایش	۱/۰۸	۱
افزی جذب شده	۰/۹۸۳	۱
بارگذاري فشاری	۰/۹۰۳	۱
بارگذاري کششی	۰/۶۲	۱

فولادی به همراه میان قاب مصالح بنایی مستهلك کرده است.

۳.۳. جمع‌بندی کلی استفاده از این روش بهسازی در پایان می‌توان گفت طرح بهسازی مورد استفاده بیش از ۹۰ درصد خصوصیات از دست رفته‌ی یک دیوار تُرک خورده را بازگردانده است در حالی که در اجرای این طرح از مصالح معمولی و امکانات ابتدایی و با کمترین ضخامت و حداقل مصالح و در نهایت به صورت یک طرفه روی دیوار صدمه دیده اجرا شده است. با استفاده از تجربیات به دست آمده از این آزمایش می‌توان طرح بهسازی فوق را در سطح کاربردی مورد استفاده قرار داد.

بهسازی میان قاب صدمه دیده در آزمایش قبلی، نسبت به آزمایش ابتدایی قاب فولادی به همراه میان قاب مصالح بنایی حدود ۸ درصد سریع‌تر بوده است به عبارتی دیگر سرعت زوال دیوار بهسازی شده افزایش نشان می‌دهد.

- میزان جذب انرژی از مهم‌ترین پارامترهای هر آزمایش است که برابر است با سطح زیر منحنی هیسترزیس. همان‌طور که ملاحظه می‌شود آزمایش قاب فولادی به همراه طرح بهسازی میان قاب صدمه دیده در آزمایش قبلی، انرژی کمتری نسبت به آزمایش ابتدایی قاب

منابع

۱. مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی. «استاندارد طرح ساختمان‌ها در برابر زلزله موسوم به استاندارد ۲۸۰۰»، نشریه شماره ۸۲، بهمن ۱۳۶۶
2. Ministry of Urban Development and Housing (MUDH), Government of Afghanistan & United Nations Center for Regional Development (UN-CRD), Disaster Management Planning Hyogo Office, “Guidelines for Earthquake Resistant Design, Construction, and Retrofitting of Building in AFGHANISTAN”, (June 2003).
3. El-Dakhakhni, Wael W; Hamid, Ahmad A; El-gaaly, Mohamed. “Seismic Retrofit Of Masonry Infill Walls Using Advanced Composites”, 13 WCEE: 13th World Conference on Earthquake Engineering Conference Proceedings (2004).
4. Moghaddam, H.A. “Lateral load behavior of masonry infilled steel frames with repair and retrofit”, *Journal of Structural Engineering* (New York, N.Y.), 130(1), pp. 56-63 (Jan 2004).
5. Mercer, J. C. Cross, W. B. “Simple, Low-Cost Retrofit Procedures for Historic Unreinforced Masonry Buildings”, Structural Engineering World Wide 1998 [computer file]; pp. Paper T126-5 (1998).
6. Yao, C. “Aseismic problem on retrofit of brick masonry building beside street”, *Earthquake Resistant Engineering*, No. 2, pp. 40-42 (1994).