



ارائه حل تحلیلی در فرایند شکل دهی چرخشی مخروطهای فلزی به روش های کار ایده‌آل و حد بالایی

ایرج جلیلی^۱, حسین یوسفیان^۲, محمد صدیقی^۳, مهدی کسائیان^۴

۱- دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

۳- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

۴- کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

* تهران، صندوق پستی: ۱۶۸۴۶-۱۳۱۱۴

sedighi@iust.ac.ir

چکیده

یکی از فرایندهای شکل دهی برای ساخت مخروط فلزی بدون درز، فرایند شکل دهی چرخشی است. این فرایند به صورت گرم یا سرد، با یا بدون مندل انجام می‌گیرد. در این مقاله سعی شده است امکان انجام فرایند گرم بدون مندل برای تبدیل لوله به مخروط برای آلومینیوم 6061 بررسی شود و با استفاده از روش های حل تحلیلی رابطه ای به مظور تخمین نیروی مماسی و توان لازم برای انجام فرایند بدست آید. از دو روش کار ایده‌آل و روش حد بالا (کران بالا) برای تخمین نیروی مماسی و توان مورد نیاز استفاده شده است و در نهایت روابطی بیکسان برای نیرو مماسی و توان فرایند شکل دهی چرخشی حاصل گردید. این روابط می‌توانند به عنوان حدسی اولیه برای طراحی ماشین مورد نیاز استفاده شود. همچنین با استفاده از روابط هندسی و قانون حجم ثابت مقدار ضخامت نهایی و طول اولیه لوله محسوبه گردید. مقادیر حاصله از حل تحلیلی ضخامت نهایی و طول اولیه لوله با مقادیر آزمایش تجربی مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است که خطای کمتر از ۰.۵ درصد برای ضخامت نهایی و ۵.۵ درصد برای پیش‌بینی طول اولیه لوله به دست آمده است. ضخامت نهایی در حالت تبدیل لوله به مخروط رابطه کسینوسی با زاویه مخروط دارد، لذا نسبت به تبدیل ورق به مخروط، ضخامت نهایی بیشتری را نتیجه می‌دهد.

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

پذیرش: ۲۲ فوریه ۱۳۹۷

ارائه در سایت: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

کلید واژگان:

شکل دهی چرخشی لوله

روش کار ایده‌آل

روش حد بالایی

مخروط فلزی

حل تحلیلی

Analytical solution for tube spinning process of metallic cone: the ideal work and upper bound method

Iraj Jalili, Hossein Yousefian, Mohammad Sedighi*, Mehdi Kasaeian

School of Mechanical Engineering, Iran University Science and Technology, Tehran, Iran.

* P.O.B. 16846-13114, Tehran, Iran, sedighi@iust.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 05 February 2018

Accepted 11 April 2018

Available Online 11 May 2018

Keywords:

Tube spinning

Ideal work method

Upper bound method

Metallic cone

Analytical solution

ABSTRACT

The tube spinning process is one of the forming processes to fabricate conical seamless tubes. This process is done warm or cold, with or without mandrel. In this article, the possibility of forming of an Al-6061 conical tube by hot die-less spinning process has been investigated. An estimation of tangential force and required power can be obtained by analytical methods. So, the ideal work and upper bound methods have been utilized to derive equations for calculation of tangential force and required power of forming. An identical result was acquired for the two methods. The proposed equations can be used in design stage of the process. Furthermore, final thickness and initial length of the tube have been calculated by using of geometrical relations and constant volume law. The proposed formulation has been compared by experimental results. The final thickness and initial length of the tube are in good agreement with experimental results. An error of 0.5% and 5.5% were observed for final thickness and initial length, respectively. The obtained equation for the final thickness is a cosine function of the conical angle. Hence, it predicts higher final thickness in comparison with the sheet spinning process.

به روش های توییدی دیگر بسیار کمتر است.

قطعات مخروطی پوسته ای توسط روش های زیادی تولید می گردند. تولید قطعات مخروطی پوسته ای با ضخامت متغیر و دقیق در صنایع مختلف یکی از نیازهای اساسی می باشد که در این نوشته سعی گردیده روشی عملی و قابل اطمینان برای تولید این گونه قطعات با استفاده از روش های حل تحلیلی انتخاب گردد.

با بررسی و مقایسه روش های مختلف شکل دهی قطعات پوسته ای از قبیل

در سال های اخیر نیاز روز افزون در صرفه جویی انرژی و منابع باعث شده است صنایع روش های مختلف را برای تولید محصول با اقتصادی ترین روش بیازمایند. شکل دهی چرخشی یا اسپینینگ یکی از قدیمی ترین روش های شکل دهی برای اجسام با تقارن محوری است که البته با دستگاه های کنترل عددی امروزه قطعات با تقارن فضحای نیز تولید می شوند. با توجه به اینکه در این روش نیروی شکل دهی در ناحیه کوچکی اثر می کند، مقدار این نیرو نسبت

- مقدمه

در سال های اخیر روز افزون در صرفه جویی انرژی و منابع باعث شده است

صنایع روش های مختلف را برای تولید محصول با اقتصادی ترین روش

بیازمایند. شکل دهی چرخشی یا اسپینینگ یکی از قدیمی ترین روش های

شکل دهی برای اجسام با تقارن محوری است که البته با دستگاه های کنترل

عددی امروزه قطعات با تقارن فضحای نیز تولید می شوند. با توجه به اینکه در

این روش نیروی شکل دهی در ناحیه کوچکی اثر می کند، مقدار این نیرو نسبت

شکل دهی چرخشی پرداختن و توانستن با روش حجم ثابت به حلی تحلیلی با خطای کم برای توزیع ضخامت برسند. کیاکوفسکی و همکارانش در سال 2013 [7] با ارائه یک مدل تحلیلی به پیش‌بینی توزیع ضخامت لوله بعد از فرایند شکل دهی چرخشی بدون قالب پرداختن و نتایج را با استفاده از آزمایش های عملی اعتبارسنجی نمودند. کونگ و همکارانش در سال 2016 [8] به صورت تئوری چروکیدگی ناحیه فلنچ در فرایند شکل دهی چرخشی را پیش‌بینی کرده نتیجه گرفته اند که با کاهش میزان پیش‌بینی غلتک و کم شدن میزان کرنش محیطی در ناحیه فلنچ می‌توان چروکیدگی را به طور چشم-گیری کاهش داد. براساس مطالعات صورت گرفته این نکته بر می‌آید که در مورد فرایند شکل دهی چرخشی تبدیل لوله به مخروط معادله ای برای پیش‌بینی توان و نیروی مماسی و همچنین معادله ای برای پیش‌بینی میانگین ضخامت نهایی حاصل نشده است.

در این پژوهش سعی بر این است که با استفاده از دو روش تحلیلی معادله های لازم برای بدست آوردن نیرو و توان در فرایند شکل دهی چرخشی لوله به منظور تولید لوله مخروطی ارائه شود تا بتوان از این معادلات برای طراحی ماشین ابزار و غلتک شکل دهی بهره برد. سپس معادله تعیین ضخامت میانگین برای بدست آوردن ضربی اطمینان مورد نیاز برای طراحی مخروط و معادلات پیش‌بینی طول اولیه لوله برای تبدیل به مخروط به منظور حصول به محصولی مطلوب بدون چین خودگی و پارگی (خصوصا در این مورد از فرایند شکل دهی که بدون مندلر بوده و چین خودگی یکی از عیوب حاد این فرایند است)، بیان شده و با آزمایش های تجربی مقایسه می‌شود.

2- حل تحلیلی

در مطالعه حاضر، برای حل تحلیلی و رسیدن به مقدار توان و نیرو مماسی لازم برای شکل دهی از دو روش ایده آل و حد بالا استفاده شده است و در ادامه به بیان این دو روش پرداخته خواهد شد.

2-1- روش کار ایده آل

روش کار ایده آل ساده‌ترین روش برای پیش‌بینی نیروهای موجود در فرایندهای مختلف شکل دهی فلزات می‌باشد. در این روش ماده همگن و ایزوتروپیک درنظر گرفته می‌شود و از اثرات اصطکاک و شکل دهی اضافی صرف نظر خواهد شد. در این حالت از فرض اولیه انرژی برای محاسبه کار استفاده شده است. از دیگر فرض های استفاده شده در رابطه مربوط به کرنش مؤثر در حین فرایند می‌باشد که از کار کالپاکسی اوکلو [1] نتیجه گرفته شده است. در شکل 1 شماتیک تبدیل لوله به مخروط در فرایند شکل دهی چرخشی نمایش داده شده است.




Fig. 1 Axisymmetric view of a tube spinning for manufacturing of the cone

شکل 1 نمای تقارن محوری از شکل دهی چرخشی لوله جهت ساخت مخروط

فلوفرمینگ، کشش عمیق، اسپینینگ، شکل دهی چرخشی پوسته ها و هیدروفرمینگ؛ مناسب ترین و اجرایی ترین روش را برای شکل دهی قطعات پوسته ای مخروطی با ضخامت متغیر انتخاب شده است. شکل دهی چرخشی پوسته ها یکی از مهمترین و کاربردی ترین روش ها برای تولید قطعات مخروطی پوسته ای در جهان است. از متغیرهای موثر بر فرایند می توان به سرعت پیش روی، سرعت چرخش، نیروی غلتک و دمای کاری اشاره کرد.

فرایند شکل دهی چرخشی بر شی زمانی می تواند بهینه گردد که هر یک از پارامترهای موثر در فرایند جداگانه تغییر داده شود و اثرات این تغییر ثبت گردد تا اینکه بهترین تنظیمات برای مواد مختلف بدست آید. قابل ذکر است این فرایند بصورت گرم و سرد قابل انجام بوده و معمولاً ماده اولیه به شکل ورق می باشد. گاهها فرایند با یا بدون مندلر انجام می شود. در این نوشته فرایند بصورت گرم و ماده اولیه بصورت لوله می باشد که در اثر تغییر شکل به مخروط تبدیل می شود.

پارامترهای مؤثر در این روش و روابط بین آنها پیچیده است و حل های تحلیلی دقیقی برای آن موجود نمی باشد. اغلب نتایج موجود درباره شکل دهی چرخشی بر اساس آزمایش های تجربی بوده و در حالت های خاص قابل استفاده است. در سال های اخیر با پیشرفت های انجام شده در زمینه کامپیوتر و ساخت کامپیوتراهای شخصی با سرعت و توانایی های بالا و قیمت های مناسب روش های عددی برای بررسی این گونه فرایندها بسیار رایج شده است. نرم افزارهایی که در این زمینه موجود است، امکان مدل سازی انواع بخاروردها، حرکت های دورانی و خطی و تغییر شکل هایی بزرگ، مواد مختلف و امکانات بسیار زیاد دیگری را در اختیار کاربر قرار داده اند.

اما برای حل تحلیلی روش های موجود روش خط لغزش، روش انرژی ایده آل، حد پایین و حد بالا می باشد که می تواند برای حدس اولیه طراحی ماشین و غلتک با روابط نیرویی و توان کارساز باشد. همچنین بعضی از روابط در مشخص نمودن هندسه نهایی محصول کار آمد است. در ادامه پیشینه ای از پژوهش های انجام گرفته در این راستا مورد بررسی قرار گرفته است.

کالپاکسی اوکلو در سال 1961 [1] به بررسی فرایند شکل دهی چرخشی بر شی پرداخت و توانست با ارایه مدلی ایده آل به حلی نزدیک با نتایج تجربی در مورد اندازه نیرو مماسی برسد. سورتیس و همکاران در سال 1963 [2] با ارایه مدلی با پایه انرژی توانستند معادله ای برای بدست آوردن نیروی مماسی لازم برای تغییر شکل چرخشی ورق به مخروط بدست آوردن که با نتایج تجربی تطبیق خوبی داشت. در این مدل او انرژی و توان لازم را به دو بخش تقسیم نمود اولیه مربوط به تغییر شکل لبه و دومی مربوط به تغییر شکلی که در منطقه تغییر زاویه رخ می دهد. کیم و همکاران در سال 2003 [3] در مقاله ای به حل تحلیلی به روش حد بالا بوسیله میدان های سرعت شکل دهی چرخشی پرداختن و توانستند به معادله ای با تطبیق خوب با نتایج تجربی برای نیروی مماسی تبدیل ورق به مخروط برسند. چن و همکاران در سال 2005 [4] تحت مقاله ای به بررسی نیروها در شکل دهی چرخشی بر شی تبدیل ورق به مخروط به شکل کامل تر و تفکیک نیروها پرداختند و با درنظر گرفتن مقداری کاهش ضخامت در ورق اولیه به دلیل فشار غلتک به رابطه ای کاملتر برای ضخامت نهایی و نیروی مماسی رسیدند. کیم و همکاران در سال 2006 [5] به بررسی مکانیک تغییر شکل چرخشی بر شی پرداختند و توانستند رابطه ای جدید برای نیروی مماسی و نیروهای دیگر برای تبدیل ورق به مخروط بدست آورند. اکاس و کاواهارا در مقاله ای در سال 2006 [6] به بررسی توزیع ضخامت در تبدیل لوله به پوسته ای گنبدی شکل با استفاده از فرایند




Fig. 2 Velocity fields in x-y plane

شکل 2 میدان های سرعت در صفحه x-y




Fig. 3 Definition of the tube spinning process parameters

شکل 3 تعریف پارامترهای فرایند شکل دهی چرخشی لوله




Fig. 4 Shape of the deformation

شکل 4 شماتیک تغییر شکل

$$\begin{aligned}
 W_i &= \int_{vol} \frac{\bar{\sigma}}{\sqrt{3}} \left(\left(\frac{\partial V_z}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial V_z}{\partial \theta} \right)^2 \right)^{0.5} dV \\
 W_i &= \frac{\bar{\sigma} t_0 2\pi n}{\sqrt{3}} \int_{S_0} \left(\left(\frac{\partial^2 X_D}{\partial \theta \partial r} \right)^2 + \left(\frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial^2 X_D}{\partial \theta^2} \right)^2 \right)^{0.5} \right)^{0.5} dS \\
 W_i &= \frac{\bar{\sigma} t_0 2\pi n}{\sqrt{3}} \left[\int_{S_1} \left(\left(\frac{\partial^2 X_D}{\partial \theta \partial r} \right)^2 + \left(\frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial^2 X_D}{\partial \theta^2} \right)^2 \right)^{0.5} \right)^{0.5} dS_1 \right. \\
 &\quad \left. + \int_{S_2} \left(\left(\frac{\partial^2 X_D}{\partial \theta \partial r} \right)^2 + \left(\frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial^2 X_D}{\partial \theta^2} \right)^2 \right)^{0.5} \right)^{0.5} dS_2 \right] \\
 W_i &= \frac{\bar{\sigma} t_0 2\pi n}{\sqrt{3}} \left[\int_{S_1} \left(\frac{\partial^2 X_D}{\partial \theta \partial r} \right)^2 + \left(\frac{r}{\bar{P}} \right)^2 dS_1 \right. \\
 &\quad \left. + \int_{S_2} \left(\left(\frac{\partial^2 X_D}{\partial \theta \partial r} \right)^2 + \left(\frac{1-m}{m} \left(\frac{r}{\bar{P}} \right)^2 \right)^{0.5} \right)^{0.5} dS_2 \right]
 \end{aligned} \tag{5}$$

همان طور که ملاحظه می شود نیروی لازم بسیار کمتر از نیروی لازم برای تبدیل ورق به مخروط می باشد. همچنین نیروی مماسی با تانژانت زاویه مخروط رابطه دارد و این خود باعث کمتر شدن نیرو در مقایسه با تبدیل ورق به مخروط می شود که در رابطه (1) تعریف شده است.

$$\begin{aligned}
 W_i &= \bar{\sigma} \int_V \bar{\epsilon} dV, \quad \bar{\epsilon} = \frac{\gamma}{\sqrt{3}} = \frac{\cot \varphi}{\sqrt{3}} \\
 \Delta V &= 2\pi n f t_f, \quad W_i = F_t 2\pi n \\
 \rightarrow F_t &= \frac{\bar{\sigma} f t_f \cot \varphi}{\sqrt{3}} \rightarrow F_t = \frac{\bar{\sigma} f t_f \tan \alpha}{\sqrt{3}}
 \end{aligned} \tag{1}$$

برای صحه گذاری اولیه رابطه بدست آمده همان طور که ملاحظه می شود با افزایش زاویه α نیروی مماسی افزایش می باید و با رسیدن به صفر به مقدار صفر نیوتن و در نزدیکی نود درجه به حداکثر مقدار می رسد. همچنین با ضخامت نهایی، سرعت پیشروی غلتک و تنش موثر ارتباط مستقیم دارد و این کاملاً منطقی است. با توجه به این که قبل از انجام فرایند شکل دهی چرخشی باید تخمینی از مقدار نیرو باشد، در ادامه رابطه ضخامت نهایی و اویله ارائه خواهد شد.

2-2 روش حد بالایی

برای حل تحلیلی شکل دهی چرخشی لوله به روش حد بالا از شیوه به کار گرفته شده برای تحلیل شکل دهی چرخشی ورق توسط کیم و همکارانش [3] استفاده گردید. برای این کار فرض می شود نمونه یک دور چرخش داشته و غلتک به صورت ثابت نیرو را اعمال می کند. با توجه به شکل 2 و رابطه (2) خطوط میدان سرعت قابل تعریف هستند.

$$\begin{aligned}
 \eta(x, y, z) &= y^2 + z^2 = c_0 \\
 \psi(x, y, z) &= x - x_D
 \end{aligned} \tag{2}$$

با توجه به شکل 3 که نمایی از فرایند و پارامترهای دخیل را نشان می دهد، مقدار X_D بیانگر مقدار μ منحنی می باشد که در آن μ_m مقدار تماس لوله با غلتک می باشد، m بیانگر ضریب تماس و $\bar{r}(r)$ بیانگین شعاع در مقدار $\rho(r, \theta)$ می باشد. همچنین براساس شکل (3) روابط (3) معرفی می گردند.

$$\begin{aligned}
 V_x &= \alpha \left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial z} - \frac{\partial \eta}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) \\
 V_y &= \alpha \left(\frac{\partial \eta}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \\
 V_z &= \alpha \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} - \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) \\
 V_\theta &= V_y \cos \theta - V_x \sin \theta = 2\pi r N \\
 V_r &= V_y \sin \theta + V_x \cos \theta \\
 \alpha &= -\pi N \\
 V_r &= 0 \\
 V_\theta &= 2\pi r N \\
 V_z &= -2\alpha \left(x \frac{\partial X_D}{\partial y} - y \frac{\partial X_D}{\partial x} \right) = -2\alpha \frac{\partial X_D}{\partial \theta} = 2\pi N \frac{\partial X_D}{\partial \theta}
 \end{aligned} \tag{3}$$

در حالی که $x = \partial y / \partial \theta$, $y = -\partial x / \partial \theta$, $z = \partial y / \partial \theta$ می توان مقادیر مربوط به کرنش را به صورت رابطه (4) تعریف نمود.

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_{rz} &= \frac{1}{2} \frac{\partial V_z}{\partial r} = \pi N \frac{\partial^2 X_D}{\partial r \partial \theta} \\
 \varepsilon_{\theta z} &= \frac{1}{2} \frac{\partial V_z}{\partial \theta} = \pi N \frac{1}{r} \frac{\partial^2 X_D}{\partial \theta^2} \\
 \varepsilon_{ij} &= 0
 \end{aligned} \tag{4}$$

با توجه به شکل 4 که شماتیک تغییر شکل را نشان می دهد، برای تعریف S_1, S_2 که به ترتیب مثلث های ABC, ABD هستند خط AC تبدیل به AD می شود و خط AB نشان دهنده لوله اولیه می باشد. حال برای تعریف انرژی و توان می توان روابط (5) را نوشت:

کرنش آن در دمای 420 درجه سیلیسیوس در جدول 1 و شکل 5 مشاهده می شود. این لوله دارای قطر داخلی 140 میلی متر و قطر خارجی 150 میلی متر می باشد.

برای انجام عملیات شکل دهی بر روی لوله نیاز به یک غلتک می باشد بدین منظور یک غلتک از جنس فولاد H13 ساخته شد و پس از انجام عملیات ماشین کاری، تحت عملیات حرارتی سخت کاری قرار گرفت و سختی آن به 50HRC رسید. برای انجام آزمایش لوله آلومینیومی بر روی دستگاه تراش بسته شده و دمای منطقه تعییر شکل به وسیله مشعل اکسی اسیتیلن تا 420 درجه سانتی گراد بالا برده شد. در شکل 6 اجرای فرایند شکل دهی لوله نمایش داده شده است.

جدول 1 ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیوم 6061

Table 1 Chemical composition of Al-6061 alloy

عناصر آلیاژی	درصد فراوانی
آلومینیوم	فلز پایه
0.59	سیلیسیم
0.96	منیزیم
0.241	مس
0.186	آهن
0.0184	منگنز
0.069	کروم
0.0092	تیتانیوم




Fig. 5 Aluminum 6061 stress strain curve at 420 °C.

شکل 5 نمودار تنش کرنش آلومینیوم 6061 در شرایط دمایی 420 درجه



Fig. 6 Experimental configuration of tube spinning.

شکل 6 فرایند شکل دهی چرخشی لوله انجام شده.

که با اعمال شرط حد بالایی باید رابطه $\partial \dot{W} / \partial m = 0$ ارضاء شود که در نهایت بدست می آید:

$$m = 1, S_1 = 0, S_2 = S$$

و در نتیجه می توان رابطه (6) را نوشت.

$$\begin{aligned} W_i &= \frac{\bar{\sigma} R t_0 2\pi n}{\sqrt{3}} \left[\int_S \frac{\partial^2 X_D}{\partial r \partial \theta} dS \right] \\ W_i &= \frac{\bar{\sigma} R t_0 2\pi n}{\sqrt{3}} \left[\frac{\partial X_D}{\partial \theta} \right]_{r=r_2}^{r=r_1} d\theta \\ \bar{R} &= \frac{r_1 + r_0}{2} \cdot \left. \frac{\partial z}{\partial \theta} \right|_{r=r_2} = 0 \\ \Delta X_D |_{r=r_1} &= f \sin \alpha \\ \rightarrow W_i &= \frac{\bar{\sigma} R t_0 2\pi n}{\sqrt{3}} f \sin \alpha \\ W_i &= F_t 2\pi n \bar{R} \rightarrow F_t = \frac{\bar{\sigma} f t_0 \sin \alpha}{\sqrt{3}} \end{aligned} \quad (6)$$

در روابط بالا که برای بدست آوردن نیرو و توان استفاده شده بود می توان تفاوت شکل دهی از لوله بجای ورق را ملاحظه نمود.

3- استخراج روابط ضخامت و طول نمونه

حل تحلیلی برای تبدیل لوله به مخروط انجام نشده است و همان طور که در ادامه دیده می شود رابطه ضخامت نهایی با زاویه مخروط به صورت کسینوسی می باشد و این خود باعث کاهش کمتر ضخامت نهایی در زوایای کم مخروط نهایی می شود و می توان این را یک حسن تبدیل لوله به مخروط دانست. با توجه به شکل 1 و روابط مثلثاتی می توان رابطه (7) را نوشت:

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \alpha, \quad t_f = t_0 \sin \varphi \rightarrow t_f = t_0 \cos \alpha \quad (7)$$

حال برای رابطه نیروی مماسی با استفاده از کار ایده آل، با جایگذاری رابطه (7) در رابطه (1)، رابطه (8) بدست که همان رابطه ای است که از روش حد بالایی بدست آمد در نتیجه با استفاده از هر دو روش حل تحلیلی یک رابطه برای نیروی مماسی بدست می آید.


$$F_t = \frac{\bar{\sigma} f t_0 \sin \alpha}{\sqrt{3}} \rightarrow F_t = \frac{\bar{\sigma} f t_f \cot \varphi}{\sqrt{3}} \quad (8)$$

از دیگر پارامترهای هندسی طول نهایی محصول است. با توجه به فرایند که بدون مندرج انجام می گیرد اهمیت چین خوردگی مخروط حاصل دو چندان می شود. بنابراین برای کاهش و از بین بردن این عیب لازم است که طول لوله مورد نیاز از قبل تعیین شود. برای این کار می توان از خاصیت تعییر شکل موسمان و عدم تعییر حجم آن استفاده نمود و طول لوله اولیه را به روش حجم ثابت نیز محاسبه نمود. در صورت تخطی از این طول عویض نظری چین خوردگی یا پارگی در محصول نهایی ایجاد می شود. روش محاسباتی برابر روابط (9) تعریف می شود.

$$\begin{aligned} V_0 &= \pi L_0 (r_1^2 - (r_1 - t_0)^2) \\ V_1 &= \left(\frac{1}{3} \right) \pi L_1 \left((r_1^2 + r_2^2 + \sqrt{r_1^2 * r_2^2}) - (r_1 - t_0)^2 + (r_2 - t_0)^2 + \sqrt{(r_1 - t_0)^2 * (r_2 - t_0)^2} \right) \end{aligned} \quad (9)$$

4- مطالعه تجربی و مقایسه نتایج

فرایند شکل دهی چرخشی گرم بصورت تجربی برای امکان سنگی بر روی لوله ای انجام گرفته است. سپس برای صحه گذاری با حل تحلیلی مقایسه ای صورت گرفته است، تا بتوان برای بدست آوردن هندسه ای مطلوب با صرف هزینه کمتر برای محصولات بعدی از روابط تحلیلی برای طراحی بهینه استفاده نمود. به منظور انجام عملیات شکل دهی چرخشی لوله، از یک لوله آلومینیومی 6061 استفاده گردید که درصد عناصر آلیاژی و نمودار تنش-



شکل 9 تغییرات طول لوله اولیه بر حسب ضخامت مخروط نهایی

اختلاف را می‌توان مربوط به کاهش ضخامت در فرایند نسبت داد. در شکل 9 نموداری برای بدست آوردن طول اولیه لوله بر حسب ضخامت اولیه لوله برای نیل به طول نهایی 45 میلی‌متر با قطر داخلی لوله برابر 140 میلی‌متر و زاویه مخروط 16 درجه مشاهده می‌شود. با تغییر ضخامت تغییر چندانی در طول اولیه دیده نمی‌شود و این یعنی هندسه مخروط وابستگی ناچیزی به ضخامت اولیه لوله دارد.

5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اگر در معادله‌های بدست آمده از نتایج تحلیلی توجه شود می‌توان رابطه‌های منطقی بین متغیرها را درک نمود. اما برای اطمینان می‌توان این معادله‌ها را با نتایج تجربی مقایسه نمود تا بتوان با صحت بدست آمده برای طراحی و ساخت دستگاه و محصول استفاده اقتصادی نمود.

در این نوشه نهاده‌های بدست آمده تطبیق خوبی با واقعیت دارد و از نتایج آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

- نیرو و توان لازم برای تغییر شکل چرخشی لوله به مخروط برخلاف تبدیل ورق به مخروط که با زاویه مخروط ارتباط کسینوسی دارد با زاویه مخروط رابطه سینوسی دارد و این خود در کاهش نیروی مماسی در زوایای کم نقش دارد.

- ضخامت نهایی تبدیل لوله به مخروط بوسیله شکل دهی چرخشی با زاویه مخروط به صورت کسینوسی ارتباط دارد.

- برای نیل به نمونه‌ای بدون چین خورده‌گی که عیوبی رایج در تبدیل لوله به مخروط در فرایند شکل دهی چرخشی می‌باشد محاسبه طول لوله اولیه بسیار حساس می‌باشد که می‌توان با روش حجم ثابت آن را بدست آورد.


6- فهرست عالیم

f	پیشروی
F_t	نیروی مماسی
L_0	طول لوله
L_1	طول مخروط
m	ضریب تماس
n	سرعت زاویه‌ای دوران
r_1	شعاع بزرگتر مخروط
r_2	شعاع کوچکتر مخروط
\bar{R}	شعاع متوسط


به منظور ایجاد شکل مورد نظر بر روی لوله، غلتک بر روی ابزار گیر ماشین- تراش بسته شد و با زاویه 16 درجه نسبت به محور لوله، از انتهای آزاد لوله به سمت سه نظام ماشین تراش حرکت کرده و عملیات شکل دهی را انجام می‌دهد. سرعت دورانی لوله 100 دور بر دقیقه و میزان پیشروی 0.4 میلی‌متر بر دور در نظر گرفته شد. این عملیات در پنج پاس انجام پذیرفت و در شکل 7 به صورت شماتیک این پنج پاس و همچنین محصول نهایی مشاهده می‌شود.

با توجه به رابطه (1)، ضخامت اولیه که 5 میلی‌متر می‌باشد و زاویه مخروط که 32 درجه است، ضخامت نهایی از راه تحلیلی 4.806 میلی‌متر حاصل می‌شود. شکل 8 مقادیر حاصل از آزمایش تجربی است. محور عمودی ضخامت مخروط و محور افقی بیانگر طول مخروط است. با توجه به شکل 8 و میانگین گیری نتیجتا عدد 4.826 میلی‌متر برای ضخامت نهایی در نتایج آزمایش تجربی حاصل می‌شود. نتایج حل تحلیلی با نتایج آزمایش تجربی در مقدار ضخامت نهایی اختلاف اندکی دارد و خطای حاصل کمتر 0.5 درصد بدست می‌آید.

اگر در رابطه (8) مقادیر مربوط به آزمون تجربی قرار داده شود عدد 51 میلی‌متر برای طول نهایی محصول بدست می‌آید. طول نهایی مخروط در آزمون تجربی 54 میلی‌متر است. بنابراین نتایج تحلیل با خطای 5.5 درصد به نتایج تجربی نزدیک می‌باشد. یا به عبارت دیگر برای نیل به طول 54 میلی‌متر و ضخامت 5 میلی‌متر با زاویه 16 درجه نیاز به لوله‌ای به طول 47.7 میلی‌متر می‌باشد که با عدد واقعی حاصل از نتایج تجربی برای امکان سنجی فرایند یعنی عدد 45 میلی‌متر اختلاف دارد و این



شکل 7 (الف) مسیر غلتکهای فرایند در پنج پاس شکل دهی مخروط (ب) لوله پس از شکل دهی



شکل 8 توزیع ضخامت حاصل از نتایج تجربی

شعاع متوسط منحنی تغییر شکل $\bar{\rho}$

7- مراجع

- [1] S. Kalpakcioglu, On the mechanics of shear spinning, *Transactions of the ASME, Journal of Engineering for Industry*, Vol. 83, pp. 125-130, 1961 .
- [2] H. C. Sortais, S. Kobayashi, E. Thomsen, Mechanics of conventional spinning, *Journal of Engineering for Industry*, Vol. 85, No. 4, pp. 346-350, 1963 .
- [3] C. Kim, S. Jung, J. Choi, A lower upper-bound solution for shear spinning of cones, *International Journal of Mechanical Sciences*, Vol. 45, No. 11, pp. 1893-1911, 2003 .
- [4] M. D. Chen, R. Q. Hsu, K. H. Fuh, An analysis of force distribution in shear spinning of cone, *International Journal of mechanical Sciences*, Vol. 47, No. 6, pp. 902-921, 2005 .
- [5] J. H. Kim, J. H. Park, C. Kim, A study on the mechanics of shear spinning of cones, *Journal of Mechanical Science and Technology*, Vol. 20, No. 6, pp. 806-818, 2006 .
- [6] N. Akkus, M. Kawahara, An experimental and analytical study on dome forming of seamless Al tube by spinning process, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 173, No. 2, pp. 145-150, 2006 .
- [7] L. Kwiatkowski, A. Tekkaya, M. Kleiner, Fundamentals for controlling thickness and surface quality during dieless necking-in of tubes by spinning, *CIRP Annals-Manufacturing Technology*, Vol. 62, No. 1, pp. 299-302, 2013.
- [8] Q. Kong, Z. Yu, Y. Zhao, H. Wang, Z. Lin, Theoretical prediction of flange wrinkling in first-pass conventional spinning of hemispherical part, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 246, pp. 56-68, 2017.

ABD	سطح s
ABC	سطح S_1
ACD	سطح S_2
ضخامت لوله	t_0
ضخامت مخروط	t_f
حجم اولیه ماده	V_0
حجم ثانویه ماده	V_1
کار لازم برای شکل دهی	W_i
علایم یونانی	
نیم زاویه مخروط	α
زاویه برش	φ
کرنش برشی	γ
خطوط میدان سرعت	$\eta \cdot \psi$
منحنی تماس	μ
طول تماس حقیقی	μ_m
شعاع منحنی تغییر شکل	ρ