

## مطالعه تجربی تولید آلومنیوم نانو ساختار با استفاده از روش اتصال فشاری جمعی

سعید شهرکی<sup>۱</sup>، محسن مطهری نژاد<sup>۲\*</sup>

\* نویسنده مسئول: mmotaharinezhad@gmail.com

## واژه‌های کلیدی


نانوساختار	
استحکام	
کرنش	
قالب کانالی	
آلومینیوم ۱۰۵۰	
تاریخ ارسال:	۹۵/۰۶/۰۶
تاریخ بازنگری:	۹۵/۱۰/۱۵
تاریخ پذیرش:	۹۵/۱۱/۱۱

## چکیده

در این مقاله روش اتصال فشاری تجمعی که روش جدید تغییر شکل پلاستیک شدید برای تولید فلزات نانوساختار حجمی بر پایه فشردن در قالب کانالی است مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این فرآیند بر روی یکی از پرکاربردترین فلزات در صنعت یعنی آلومنیوم انجام شده است. با بررسی و تحلیل نمونه‌ها مشخص شد که استحکام کششی نهایی پس از چهار مرحله فرآیند به حدود ۲ برابر نمونه آنل شده افزایش یافته و از ۶۰ به ۱۲۳ رسیده است. ساختار اولیه با دانه‌های خشن  $8-6 \mu\text{m}$  به ساختاری با اندازه سلول‌های  $1/2 \mu\text{m}$  در اولین پاس کرنش دهی،  $627 \text{ nm}$  بعد از پاس چهارم، تبدیل شده است. همچنین سختی ویکرز نمونه‌ها پس از چهار پاس فرایند از  $51/8$  می‌رسد. این بهبود خواص از جمله افزایش استحکام و سختی و دستیابی به نسبت استحکام به وزن بالا می‌تواند به گسترش کاربرد این مواد جهت سبک سازی مؤثر سازه در صنایع خودروسازی و هواپیماسازی کمک شایانی نماید.

۱- عضو هیئت علمی گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل، ایران.

۲- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.



## **Experimental Investigation of Nano-structured Aluminum Production Using Accumulative Channel-die Compression Bonding (ACCB)**

Saeed Shahraki<sup>1</sup>, Mohsen Motaharinezhad<sup>2,\*</sup>

\* Corresponding Author: mmotaharinezhad@gmail.com

---

### **Abstract:**

In this paper, the Accumulative Channel-die Compression Bounding (ACCB) method is investigated as a new method of severe plastic deformation to produce Nano-crystalline bulk metals on the basis of pressing in a channel mold. Aluminum as One of the most usable metal in industry is processed using this method. Analyzing the processed samples show that after four passes of ACCB method, the ultimate strength of samples reaches to 120 from 60 Mpa. The grain sizes of samples reaches to 627 nm from 8-6 $\mu$ m in annealed phase after four passes of ACCB method. Also, the vicker's hardness of samples reaches to 51.8 from 20 HV after four passes. These changes consist of the increasing the hardness and strength of aluminum sample and achieving to the high ratio of strength to weight of sample can help us to better use this materials to fabricate less weight structures for using in automotive and airplane industry.

---

### **Key words:**

Nanostructure.  
Strength.  
Strain.  
Channel mold.  
Aluminum 1100.

---

1- Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Zabol University, Iran.

2- South Tehran Branch, Islamic Azad University, Young Researchers and Elite Club, Tehran, Iran.

می‌شوند. مثال‌های این روش شامل: تراکم گاز خنثی<sup>۵</sup> [۲]، رسوب الکترونی<sup>۶</sup> [۳] و فرز کاری ساچمه‌ای با جامد شدن متواالی<sup>۷</sup> [۴]. این روش‌ها توانایی تولید مواد با اندازه دانه بسیار ریز را دارند، ولی آن‌ها دارای معایبی نیز هستند. از آنجائیکه همواره اندازه‌های محصول نهایی بسیار کوچک است، آلودگی‌هایی در طی پروسه ایجاد شده (برای مثال از فرآیند فرز کاری ساچمه‌ای) و مقدار کمی تخلخل باقیمانده نیز وجود خواهد داشت.

در روش "بالا به پایین" از به وجود آمدن آلودگی و تخلخل به خاطر استفاده از مواد جامد توده‌ای (حجیم)<sup>۸</sup> با اندازه دانه‌ای نسبتاً درشت و تحت فرایند قرار دادن به منظور بهبود اندازه دانه تا حداقل سطح زیرمیکروسکوپی جلوگیری می‌کند. اکنون چندین روش ممکن برای انجام این پروسه بر روی مواد جامد حجیم وجود دارد، اما همه این روش‌ها بر اعمال کرنش شدید و در نتیجه آن ایجاد دانسیته نابجایی بسیار بالا استوار است. از آنجائیکه این روش‌ها، تغییر شکل پلاستیکی شدید بر روی مواد ایجاد می‌کنند، توضیح همه این روش‌ها با استفاده از اصطلاح کلی فرآیند روش تغییر شکل پلاستیک شدید راحت‌تر است. روش تغییر شکل پلاستیک شدید به عنوان یکی از روش‌های تولید مواد با اندازه دانه نانومتری می‌باشد، اولین مشاهدات تولید ساختار بسیار ریزدانه با این روش در سال ۱۹۹۰ در ادبیات علمی جهان مطرح شد. از دیدگاه تاریخ علمی، روش‌های SPD نسبتاً جدید به حساب می‌آیند و پیشرفت‌های آنها مربوط به پنجاه سال اخیر است. البته نقطه‌ای آغازین این تکنولوژی مربوط به تحقیقات بریجمن در آمریکا می‌باشد. در مطالعات بریجمن، فلزات در معرض فشار و کرنش‌های زیاد قرار گرفتند تا خواص مکانیکی آنها ارتقاء یابد<sup>[۵]</sup>. روش‌های تغییر شکل پلاستیک شدید به دلیل بهبود خواص مکانیکی، فیزیکی، سایشی و ... فلزات و آلیاژها از طریق ریز کردن

5 inert gas condensation

6 electro deposition

7 ball milling with subsequent consolidation

8 Bulk

## ۱- مقدمه

با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در عصر حاضر و پیشرفت روز افزون صنعت، دیگر مواد و ساختارهای مرسوم کار آمد نبوده و نیاز به مواد با خواص برتر احساس می‌شود. در چند دهه اخیر تلاش‌های زیادی در جهت کاهش وزن سازه‌های فلزی، از طریق جایگزینی قطعات فولادی با ساختارهای آلومینیومی صورت گرفته است. اما آلومینیوم خالص به تنها ی تمام ویژگی‌های مورد نیاز سازه را دارا نیست بنابراین پژوهش و تحقیق در زمینه بهبود خواص آلومینیوم با استفاده از فرآیندهای ثانویه توسعه یافته است. فناوری مواد با ساختار ریزدانه از جمله زمینه‌هایی است که در این دهه بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف از این فناوری دستیابی به سازه‌هایی با وزن پایین واستحکام بالا و خواص مکانیکی بهینه است. با وجود فرآیندهای گسترده در این زمینه، اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید<sup>۱</sup> تنها روش قابل قبول برای تولید این مواد در مقیاس وسیع می‌باشد.

مواد حجیم با دانه‌های خیلی ریز، مواد حجیمی هستند که دارای میکرو ساختار همگن و متقارن با میانگین اندازه دانه کمتر از  $1\text{ }\mu\text{m}$  و اکثر دانه‌ها دارای مرزدانه با زاویه زیاد بدون جهت‌دهی منظم می‌باشند. ساختارهای UFG<sup>۲</sup> به موادی تقسیم می‌شوند که اندازه دانه‌ای در حد چند میکرومتر دارند و مواد نانو کریستال واقعی با اندازه دانه‌ای کمتر از  $500\text{ nm}$  هستند. مواد با میکروساختارهای UFG با استفاده از دو روش مختلف ساخته می‌شود که معمولاً به نام روش‌های "پایین به بالا"<sup>۳</sup> و "بالا به پایین"<sup>۴</sup> معروف هستند<sup>[۱]</sup>. در روش "پایین به بالا" جامدات حجیم از طریق به هم چسبیدن اتم‌ها یا مواد جامد نانو ذره‌ای تولید

1 Severe plastic deformation(SPD)

2 ultrafine-grained

3 bottom-up

4 top-down

اساساً از یکدیگر متفاوتند، اما هر کدام دانه‌ریزی بسیار عالی در سطح زیر میکروسکوپی ایجاد می‌کنند. بسته به نوع فرآیند، هندسه قطعات و ابعاد آنها متغیر است و از یک صفحه گسترده تا شمشهای استوانه‌ای، دیسک‌ها و رینگ‌ها را شامل می‌شود. فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید، HPT، ARB، ECAP، CGP و .... بر آلومینیوم انجام شده است و توسط محققین مختلفی گزارش شده است [۱۰]. همچنین این فرایند‌ها توسط روش‌های مختلفی بر روی فلز مس انجام شده و توسط محققین گزارش شده است [۱۱ و ۱۲-۱۴].

فرآیند پرسکاری به روش اتصال فشاری جمعی یک فرآیند جدیدی می‌باشد و هنوز تحقیقات گسترده‌ایی در زمینه آن انجام نشده است. در این مقاله روش اتصال فشاری جمعی به عنوان یک روش جدید تغییر شکل پلاستیک شدید برای تولید آلومینیوم نانوساختار حجمی بر پایه فشردن در قالب کانالی معروفی شده است. کاربرد این روش اساساً مربوط به حوزه فلزکاری، مخصوصاً تولید مواد فلزی ریز ساختار با کارآیی بالا با استفاده از تغییر شکل پلاستیک شدید می‌باشد.

## ۲- مطالعات تجربی

روش اتصال فشاری جمعی دارای مزایایی نظیر تولید مستقیم قطعات فلزی با ابعاد بزرگ (قطعات بالک) و اندازه دانه‌های نانومتری، قابلیت انجام فرآیند به وسیله دستگاه‌ها و تجهیزات مرسوم، امکان ساخت کامپوزیت‌های پایه فلزی، عدم بوجود آمدن کرنش خمی یا ناهمگنی کرنشی قابل ملاحظه و نصب ساده و راحت ملزومات و قالب فرآیند می‌باشد.

روش اتصال فشاری جمعی به عنوان یک روش جدید تغییر شکل پلاستیک شدید برای تولید فلزات نانوساختار حجمی بر پایه فشردن در قالب کانالی ابداع شده است. در این روش ابعاد کanal دستگاه و در نتیجه طراحی قالب به ابعاد فلز اولیه مورد استفاده بستگی دارد. این فرآیند می‌تواند برای فلزات حجمی با اندازه‌های متفاوت به کار رود و به دلیل ساده بودن

دانه‌ها بواسیله تولید و تکثیر نابجایی‌ها مورد توجه محققین و صنعت‌گران قرار گرفته است. ریشه این مسئله را می‌توان در کاربرد وسیع و رو به گسترش این نوع از مواد در صنایع مختلف جستجو کرد. در حال حاضر بسیاری از صنایع به دلیل خواص عالی مواد نانوساختار به صورت جدی در حال مطالعه و پژوهش و صنعتی نمودن روش‌های تولید این دسته از مواد هستند. تغییر شکل پلاستیک شدید، یک استراتژی امیدوارکننده برای تولید فلزات نانوساختار حجمی (بالک) با ابعادی در مقیاس بزرگ است.

اصول روش تغییر شکل پلاستیک شدید اعمال کرنش به ماده فلزی، بدون تغییر ابعاد ظاهری آن است. تاکنون فرآیندهای متعددی برای اعمال تغییر شکل شدید پلاستیک در مواد فلزی و رسیدن به ساختارهای نانومتری پیشنهاد شده‌اند که در بسیاری موارد با موقیت‌های نیز همراه بوده اند. ویژگی مشترک و منحصر به فرد این فرایندها، ثابت بودن ابعاد و عدم تغییر شکل ظاهری ماده حین فرآیند می‌باشد، در نتیجه محدودیت در اعمال کرنش از بین می‌رود و دستیابی به کرنش‌های بسیار بالا (در حدود هشت تا ده) در ماده به راحتی میسر است. به این ترتیب در اثر اعمال کرنش، امکان اصلاح ریز ساختار، کاهش اندازه دانه‌ها تا مقیاس نانومتری و بهبود خواص مکانیکی نمونه فلزی فراهم می‌آید. در حالی که شکل نمونه تغییری نکرده است. ویژگی دیگر این فرآیندها افزایش استحکام و اصلاح ساختار دانه‌ها بدون اضافه کردن عناصر آلیاژی یا ذرات سرامیکی است [۶].


در حال حاضر چندین روش "بالا به پایین" در دسترس هستند، ولی سه روش توجه بیشتری را به سمت خودشان معطوف می‌کنند که عبارتند از: "پرس کردن در کانال‌های هم اندازه زاویه دار (ECAP1)، اتصال نورد تجمعی (ARB2) [۷] و پیچش فشار بالا (HPT3)"؛ این سه روش

1 Equal-channel angular pressing


2 Accumulative roll-bonding

3 High-pressure torsion

ضخیم با ابعاد نسبتاً بزرگ می‌تواند به کار برده شود. علاوه بر این در فرآیند اتصال فشاری تجمعی کرنش و نرخ کرنش دقیقاً با کنترل مقدار تغییرشکل و سرعت پرس می‌تواند کنترل شود. جنس قالب کanalی استفاده شده از فولاد گرم کار ۲۳۴۴ انتخاب شده و قبل از عملیات واپرکات، برای رسیدن به سختی و استحکام مناسب آبکاری شده است. شماتیکی از فرآیند اتصال فشاری تجمعی در قالب کanalی در شکل ۱ و شماتیک یک شبکه منفرد قبل و بعد از تغییر شکل در قالب کanalی در شکل ۲ آورده شده است.



شکل (۱) شماتیک کلی فرآیند اتصال فشاری تجمعی.



شکل (۲) شماتیک یک شبکه منفرد از نمونه قبل و بعد از تغییر شکل در فرآیند اتصال فشاری تجمعی.

## ۱-۲- تئوری طراحی فرآیند

با توجه به مطالعات قبلی ذکر شده که در برگیرنده فاکتورهای اساسی در فرآیندهای با تغییر شکل پلاستیک شدید می‌باشد، سعی بر آن شده است که پارامترهای این فرآیند طوری تعیین گردد که نیازهای زیر را برآورده کنند:

- نمونه‌های اکسترود شده در این فرآیند از نظر ابعادی بزرگ باشد.

- توزیع کرنش در نمونه تا حد امکان همگن باشد.
- با انجام تعداد مراحل کمتر بتوان ساختاری همگن و با اندازه دانه‌ای در حد میکرو یا نانو بدست آورد.

روش و ملزومات کم فرآیند، صنعتی و مقرون به صرفه می‌باشد. از جمله مهم‌ترین پارامترهای مؤثر بر فرآیند اتصال فشاری تجمعی به صورت زیر قابل اشاره است: نوع فلز مورد استفاده، اصطکاکی بین نمونه و قالب، ابعاد نمونه، میزان و نرخ فشار اعمالی، آماده سازی سطح نمونه‌ها برای روی هم قرار گرفتن و سپس فشرده شدن، میزان کاهش ضخامت در هر مرحله، تعداد مراحل انجام فرآیند. کاربرد این روش اساساً مربوط به حوزه فلزکاری، مخصوصاً تولید مواد فلزی ریز ساختار با کارآیی بالا با استفاده از تغییر شکل پلاستیک شدید می‌باشد.

در فرآیند اتصال فشاری تجمعی، یک نمونه به شکل شمش در قالب کanalی برای اولین بار فشرده می‌شود. تغییر شکل در قالب کanalی، کاهش در ضخامت و افزایش طول در طول نمونه را بدون هیچ گسترش جانبی فرآهنم می‌کند. در این فرآیند نمونه ۵۰ درصد فشرده شده و سپس به نصف در طول بریده می‌شود و دو شمش به ضخامت اولیه به هم چسبیده می‌شوند. شمش‌های چسبیده شده (روی هم قرار گرفته شده) مجدد در قالب کanalی ۵۰ درصد فشرده می‌شوند. برای دستیابی به نمونه حجیم با یک اتصال خوب، سطح اتصال دو شمش قبل از فشردن روغن‌زدایی و پولیش سیمی می‌شوند. این تغییر شکل اتصال فشاری تجمعی می‌شود. این روند برش، روی هم قرار دادن و اتصال فشاری جهت ارائه تغییرشکل کرنشی بسیار بالا بدون هیچ تغییر قابل توجهی در ابعاد نمونه تکرار می‌شود. برای به حداقل رساندن اصطکاکی بین نمونه و قالب می‌تواند از گریس مکانیکی از نوع پارافین به عنوان روانکار استفاده شود. نمونه‌های فشرده شده به نصف در طول بریده شد و دو قسمت نمونه برای رسیدن به ابعاد مشابه برش داده می‌شود. دو نمونه مشابه بوسیله استون روغن‌زدایی شده و سطوح تماس برس سیمی زده می‌شود. در حالی که فرآیند اتصال فشاری تجمعی در اصول بسیار شبیه به فرآیند نورد تجمعی است، مزیت آن این است که می‌تواند در یک قالب کanalی متصل به یک دستگاه پرس معمولی، بدون نیاز به دستگاه نورد با ظرفیت بالا انجام شود. این فرآیند برای یک شمش

سنگ زنی مغناطیسی دو کفه قالب با هم جفت شده و آماده انجام فرآیند گردید.

### ۳-۲- فاکتورهای تجربی تأثیرگذار در فرآیند

هنگامی که مواد تحت فرآیند اتصال فشاری تجمیعی قرار می‌گیرند چندین فاکتور مختلف روی قابلیت و خصوصیات ریزساختاری یک بیلت پرس شده تأثیر می‌گذارد. این فاکتورها به دو دسته جدا از هم قابل تفکیک است:

- ♦ فاکتورهایی که به طور مستقیم با فرآیند وابستگی دارند، مانند میزان فشردگی در هر مرحله، تمیز نمودن سطوح اتصالی نمونه به وسیله روغن‌زدایی و پولیش سیمی و ... .
- ♦ فاکتورهای آزمایشگاهی که کنترل آن‌ها توسط تجربه به دست می‌آید که شامل سرعت پرس، دمای عملیات پرس و ... می‌باشند.

به منظور اعمال نیروی لازم برای انجام فرآیند از پرس هیدرولیکی با ظرفیت ۳۵۰ تن استفاده شده است. سرعت پرس مقدار ثابت ۵mm/s می‌باشد ولی هنگام انجام فرآیند بر اساس نوع ماده‌ای که تحت فرآیند قرار می‌گیرد، سرعت تغییر می‌کند. هنگام انجام فرآیند بر روی آلمینیوم خالص تجاری، سرعت پرس به ۲ میلی‌متر بر ثانیه می‌رسد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از سازنده دستگاه، قطر جک پرس ۳۰۰mm می‌باشد. در طی فرآیند اتصال فشاری تجمیعی آلمینیوم، فشاری که توسط دستگاه پرس نمایش داده می‌شود در حدود نزدیک به ۴۰bar می‌باشد.


آلومینیوم فلزی است نرم و سبک به رنگ سفید- نقره‌ای با نماد Al، عدد اتمی ۱۳، وزن اتمی ۲۶/۹۸۱، وزن مخصوص ۲۷۵ گرم بر سانتی متر مکعب، نقطه جوش ۲۴۶۷ درجه سانتی گراد و نقطه ذوب ۶۶۰/۲۵ درجه سانتی گراد.

امروزه آلمینیوم پس از فولاد پر مصرف ترین فلز محسوب می‌شود. آلمینیوم و آلیاژهای آن نقش تعیین کننده‌ای در صنعت معاصر دارند. مجموعه ویژگی‌های خاصی که این فلز دارد بسیار نادر و غیر قابل جایگزینی است. بدون

- کوش مؤثر اعمال شده بر نمونه در هر مرحله از فرآیند حدود نیم تا یک باشد.
  - ساخت قالب و تجهیزات وابسته به آن راحت باشد.
  - پارامترهای قالب طوری انتخاب گردند که در عین برآورده کردن موارد بالا کمترین اصطکاک را بین نمونه و قالب ایجاد کرده و بنابراین نیروی مورد نیاز کمترین باشد.
  - مقدار تنش هیدرواستاتیکی ایجاد شده در قالب ماکزیمم باشد.
  - و در کل هزینه‌های ساخت قالب و تجهیزات مربوطه حداقل باشد.
- با توجه به موارد فوق طراحی و ساخت قالب‌ها صورت گرفته است.

### ۲-۲- طراحی و ساخت قالب

در این بخش به فرآیند ساخت قالب می‌پردازیم. برای ساخت قالب نقشه‌های استاندارد به همراه اطلاعات تکمیلی توسط نرم افزار SolidWorks ترسیم شده است. نمایی از قالب طراحی شده در شکل ۳ آورده شده است. با توجه به شرایط بارگذاری و خصوصیات قالب مورد نیاز جنس سبه و قالب از فولاد گرم کار ۱/۲۳۴۴ انتخاب شده است.



شکل (۳) شماتیک قالب طراحی شده

در نهایت قالب اتصال فشاری تجمیعی ساخته شده است. بخش سبه و بخش اصلی قالب توسط فرز CNC ساخته شده است. سپس با انجام عملیات حرارتی تمامی قطعات به استحکام مورد نظر رسیده و نهایتاً بعد از موئایز قالب توسط



شکل (۴) تصویر دستگاه اتصال فشاری تجمعی

ضخامت نمونه اولیه تحت فرآیند ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. فرض کنید فشار کرنش صفحه‌ای ایده‌آل توسط قالب کانالی تحقق یافته است، کرنش معادل اعمال شده (۴) می‌تواند به صورت زیر محاسبه شود:

$$\varepsilon = \frac{2}{\sqrt{3}} \ln \frac{1}{1 - r} \quad (4)$$

که  $r$  کاهش در ضخامت است. بنابراین کرنش معادل برای ۵۰ درصد فشردن برابر با  $0.08$  است. فشردن در دمای اتاق و در یک سرعت پرس ثابت برابر  $2$  میلی‌متر بر ثانیه، متناظر با یک نرخ کرنش متوسط  $8 \times 10^{-2}$   $\text{m/s}$  انجام شده است. برای به حداقل رساندن اصطکاک بین نمونه و قالب از کریس مکانیکی از نوع پارافین یا دی‌سولفید مولیبدن به عنوان روانکار استفاده می‌شود. نمونه‌های فشرده شده به نصف در طول بریده شد و دو قسمت نمونه برای رسیدن به ابعاد مشابه برش داده می‌شود. دو نمونه مشابه بوسیله استون روغنزدایی شده و سپس سطوح تماس برس سیمی زده می‌شود. نمونه‌ها مجدد روی هم قرار داده شده و در معرض ۵۰ درصد فشرده‌سازی در کanal قالب قرار می‌گیرد. برش، روی هم قرار دادن و اتصال فشاری در قالب کانالی به عنوان یک

آلومینیوم هواییما و ماهواره وجود نمی‌داشت، وسائل نقلیه موتوری سوخت بیشتری مصرف می‌کردند و امکان حفظ مواد غذایی به مدت طولانی وجود نداشت. صرفه جویی در انرژی و روش‌های اقتصادی سازه در بسیاری از زمینه‌ها تنها به خاطر وجود آلومینیوم میسر شده است. هدایت الکتریکی و حرارتی زیاد، وزن کم و مقاومت آلومینیوم در شرایط مختلف آب و هوایی و محیطی و قابلیت ساخت عالی سبب می‌شود که این فلز به عنوان یک ماده ارزان و مفید مطرح باشد.

در این مقاله، نمونه‌هایی از جنس آلومینیوم خالص تجاری ۱۰۵۰ استفاده گردیده است. برای تعیین دقیق جنس نمونه‌ها از آزمون کوانتمتری (آنالیز شیمیایی) استفاده شده است که نتایج آن در جدول ۱ آورده شده است.

جدول (۱) نتایج آنالیز شیمیایی آلومینیوم خالص تجاری ۱۰۵۰ بر حسب درصد وزنی.

Al	Mn	Cu	Fe	Si	Ti	Mg	Zn
۹۹,۱۲	۰,۰۵	۰,۰۳	۰,۰۵	۰,۰۵	۰,۰۴	۰,۰۵	۰,۰۵

#### ۴-۴- انجام فرآیند اتصال فشاری تجمعی

برای انجام فرآیند اتصال فشاری تجمعی در قالب کانالی، ابتدا نمونه‌های اولیه آلومینیوم خالص تجاری بریده و آماده سازی شده‌اند. نمونه‌های آماده شده قبل از انجام فرآیند تحت عملیات آنیل کامل در دمای ۳۵۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱/۵ ساعت قرار گرفته‌اند. عملیات حرارتی آنیل، با هدف بدست آوردن یک ساختار تبلور مجدد یافته کامل و احتمالاً حذف ساقه قبلی تغییر شکل انجام شده است. سپس سطح اکسید شده نمونه‌ها سنباده زده شده‌اند. برای انجام هر پاس از فرآیند، نمونه توسط روانکار دی‌سولفید مولیبدن روانکاری شده و در داخل کanal قالب که پیش از مونتاژ قالب روانکاری شده، قرار داده شده و مجموعه قالب در زیر پرس هیدرولیکی قرار داده می‌شود (شکل ۴).

تغییر شکل مثلث ABC به A'B'C' را در نظر بگیرید. مولفه های کرنش اسمی در راستای LD و CD ( $\varepsilon_x$ ) و مولفه های کرنش برشی ( $\gamma_{xy}$ ) را می توان محاسبه کرد که در زیر آورده شده است.


$$\varepsilon_y = \ln \frac{|PC'|}{|BC|} = \ln \frac{|B'C'| \cos \theta}{|BC|}, \quad \gamma_{xy} = \tan \theta \quad (2)$$

$$\varepsilon_x = \ln \frac{|A'B'|}{AB} \quad (3)$$

که هر طول و زاویه را می توان با ثبت مختصات نقاط می توان بدست آورد. یک کرنش معادل در مثلث A'B'C' با فرض شرایط کرنش صفحه ای توسط رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\varepsilon_{eq} = \sqrt{\frac{2}{3}(\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2) + \frac{1}{3}\gamma_{xy}^2} \quad (4)$$

از آنجا که مثلث A'B'C' بر مثلث ABC همنهشت نیست، همین روند برای محاسبه کرنش محلی در آن انجام می گیرد.



شکل (۶) نمایش شماتیکی تغییر یک سلول از شبکه قبل و بعد از اعمال تغییر شکل حاصل از فرآیند اتصال فشاری تجمعی در قالب کانالی


## ۶-بررسی خواص مکانیکی نمونه‌ها تحت فرآیند

به منظور بررسی تأثیر فرآیند بر آلومینیوم خالص تجاری لازم است پس از انجام فرآیند، آزمون‌های مکانیکی از جمله آزمون کشش و سختی‌سنجی بر روی نمونه‌ها به عمل آید. در این بخش نحوه انجام آزمون‌ها و استاندارهای مربوط به هر یک بیان گردیده است.

## ۷-فرآیند آماده‌سازی نمونه‌های متالوگرافی

فرآیند آماده سازی نمونه های متالوگرافی شامل گام های زیر می باشد:

پاس از فرآیند در نظر گرفته می شود و این فرآیند تا ۴ پاس تکرار شده است. از آنجاییکه کرنش معادل  $0/8$  در یک پاس اعمال می شود، کرنش معادل در ۴ پاس برابر  $3/2$  است (شکل (۵)).




شکل (۵). (a) و (c) نمونه آنیل شده (b) و (d) نمونه یک پاس اتصال دهنده شده

## ۵-۲- اندازه‌گیری تنش با الگوی شبکه

به طور کلی، تغییرشکل فشاری به سبب اصطکاک و اثر هندسی بین نمونه و کanal قالب، یکنواخت نیست و غیریکنواختی کرنش اغلب در سرتاسر ضخامت نمونه مشاهده می شود. در آزمایش الگوی شبکه توزیع کرنش در نمونه تغییر شکل داده شده اندازه‌گیری می شود. مواد اولیه شمشی با  $20$  میلی متر ضخامت،  $15$  میلی متر عرض و  $50$  میلی متر طول بود که به نصف در عرض بریده شد. سطح مقطع نمونه پولیش مکانیکی شده و الگوی شبکه با مربع های  $2$  میلی متری مشخص شد.

نیمی از نمونه با نیمه دیگر نمونه ثابت و  $50$  درصد فشرده‌سازی در قالب کانالی انجام شد. اعوجاج الگوی شبکه پس از فشرده‌سازی در قالب کانالی مورد بررسی قرار گرفت و کرنش معادل موضعی طبق روش زیر محاسبه شد. شکل ۶ تصویر شماتیک تغییر یک شبکه منفرد قبل و بعد از تغییرشکل توسط فرآیند اتصال فشاری تجمعی را نشان می دهد. فرض کنید مربع ABCD بعد از تغییر شکل در قالب کانالی به شکل A'B'C'D' تبدیل شود. ضخامت مربع در جهت CD کاهش یافته و طول آن در جهت LD افزایش یافته است. علاوه بر این زوایه راس A که در اصل  $90$  درجه بود، توسط تنش برشی به اندازه  $\Theta$  کاهش یافته است. حال



شکل (۷) افزایش سطح اتصال با افزایش تعداد پاس‌ها (a) دو لایه اتصال (b) چهار لایه اتصال

فرآیندهای جوش سرد، شامل فرآیندهای شکل‌دهی فلزات مانند اکستروژن، شکل‌دهی انفجاری و کشش است. براساس نوع فرآیند مورد استفاده جهت ایجاد جوش سرد بین فلزات، چهار تئوری برای بیان مکانیزم ایجاد جوش سرد بین دو فلز توسط اعمال فشار، بیان شده است که عبارتند از: تئوری فیلم سطحی<sup>۱</sup>، تئوری تپه انرژی<sup>۲</sup>، تئوری اتصال نفوذی<sup>۳</sup> و تئوری تبلور مجدد<sup>۴</sup>. تحقیقات نشان می‌دهد در دمای پایین، فرآیند جوش سرد از تئوری فیلم سطحی پیروی می‌کند.

در حین انجام فرآیند اتصال فشاری، دما افزایش می‌یابد. این افزایش دما ناشی از کار پلاستیک، دمای قالب و اصطکاک میان نمونه و قالب است. این افزایش دما دارای اهمیت است زیرا ممکن است شرایط تغییر فاز و یا تغییر در ریز ساختار را فراهم سازد. حرارت تولیدی ناشی از کار تغییر شکل در ناحیه تغییر شکل اصلی در نمونه، مقداری به قالب انتقال می‌یابد و انرژی باقیمانده ذخیره می‌شود. حرارت داخلی ناشی از کار تغییر شکل معمولاً ۹۰٪ کار تغییر شکل در نظر گرفته می‌شود. بنا بر آنچه هیونگ<sup>۵</sup> ارائه داده است، مقدار افزایش دمای نمونه ( $\Delta T$ ) برابر است با:

<sup>1</sup> Film Theory

<sup>2</sup> Energy Barrier Theory

<sup>3</sup> Diffusion Bonding Theory

<sup>4</sup> Joint Recrystallization Theory

۱. انتخاب و برش نمونه‌ها از قطعه کار پردازش شده
۲. برداشتن پلیسه‌های برش
۳. نشانه‌گذاری نمونه
۴. مانت گرم نمونه‌ها

۵. سنباده‌زنی با کاغذ سنباده Sic به ترتیب با شماره‌های ۱۰۰، ۲۴۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۲۰۰، ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ با استفاده از آب جاری به عنوان روانکار

۶. پولیش مکانیکی با پودر ۰،۰۵ آلومینیا
۷. اچ کردن نمونه‌ها

پیدا کردن محلول اچ مناسب برای آشکارسازی ساختار دانه‌ای آلومینیوم ۱۰۵۰ مشکل است. چندین محلول پیشنهاد داده شده مورد استفاده قرار گرفت. این محلول‌ها شامل محلول توکر، بارکر، پولتن، کلر و HF بوده است. با این حال، اچ کردن نمونه‌ها با استفاده از این محلول‌ها ناموفق بود. محلول اچ پولتن در مقایسه با سایر محلول‌ها بهتر بود. اما نمونه‌ها به سرعت OVERETCH می‌شد. اما ساختار دانه‌ای واضحی با چشم بر روی نمونه مشاهده می‌شد. بنابراین، محلولی رقیق تر نسبت به پولتن (POULTON,S) HNO<sub>3</sub> ۱۲ درصد HF، ۱۲ درصد HCl، ۲۵ درصد HNO<sub>3</sub> و ۵۱ درصد آب م قطر استفاده شد. نتایج حاصل شده با این محلول مناسب به نظر می‌رسید و با دادن زمان OVERETCH نمونه‌ها حاصل می‌شود. با تکرار آزمایش در زمان‌های مختلف زمان مناسب بدست آمد. که در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد زمان مناسب دو دقیقه به دست آمد.

### ۳- نتایج آزمایشگاهی

با افزایش تعداد پاس‌ها، مقاومت برشی افزایش پیدا کرده است و پیوند بهتری در بین سطوح اتصالی فلز برقرار شده است. این به دلیل اعمال فشار بیشتر بر ماده با افزایش مقدار پاس است. همانطور که در شکل ۷ نشان داده شده است، با افزایش تعداد پاس از یک به سه، سطح مشترک بهتری به وجود آمده است و حفره‌های بیشتری در مرز پوشانده شده است.

است که سطوح در حال تماس لایه‌ها بایکدیگر می‌شکنند و مواد در زیر لایه‌های زیرین سطح به نام مواد بکر، از بین ترک‌های سطحی اکستروود می‌شوند. دو پارامتر اساسی بر مقاومت پیوند اثر گذار است: فشار واردہ بر دو سطح و انبساط سطوح. هرچه فشار بیشتر باشد، کیفیت پیوند بهتری خواهیم داشت. هنگامی که در اثر اعمال فشار، انبساط سطحی به حدی برسد که سطوح مقابل دو فلز در تماس نزدیک به هم قرار گیرند، یک پیوند میان مناطق عاری از آلدگی بوجود می‌آید. البته قفل شدگی مکانیکی اولیه ناشی از پرسی جازدن دو لوله در یکدیگر، پدیده‌ای موثر در میزان مقاومت برشی است و می‌بایست تاثیر این موضوع نیز در نظر گرفته شود. عوامل مختلفی از قبیل میزان تغییر شکل، نوع فلز، دما، میزان فشار، زمان، آماده سازی سطحی، هندسه منطقه تغییر شکل و عملیات حرارتی پس از انجام فرایند بر روی جوش سرد بین فلزات موثر است. جهت ایجاد یک پیوند متالورژیکی خوب، حذف آلدگی‌های سطحی بر روی فلزات نیز ضروری است. افزون بر این، آنل کردن نمونه‌ها در دمای  $50^{\circ}\text{C}$  ۳۵۰ موجب شده است تا مقاومت برشی افزایش یابد. با انجام آنلینگ در این دما، بدلیل حذف تاثیرات تغییر شکل شدید بر داکتیلیتی اتصال، پیوند بهتری برقرار می‌گردد. سطوح اتصالی آلیاژ آلومینیوم ۱۰۵۰ اتصال فشاری تجمعی شده در حالت آنل و یک و دو پاس در شکل ۸ نشان داده شده است.

$$\Delta T = \frac{0.9\sigma\varepsilon + 0.5m\left(\frac{\sigma}{\sqrt{3}}\right)u\frac{A}{V}\Delta t}{\rho c + \frac{A}{V}h\Delta t} \quad (5)$$

که در آن  $\sigma$ ،  $\varepsilon$ ،  $A$ ،  $m$ ،  $c$ ،  $u$ ،  $\rho$  و  $h$  به ترتیب بیانگر تنش، کرنش، فاکتور اصطکاک، مساحت سطح خارجی ناحیه تغییر شکل اصلی، حجم ناحیه تغییر شکل اصلی، ظرفیت حرارتی ماده، سرعت نسبی میان نمونه و قالب، چگالی ماده، زمان توقف دامنه (قسمتی از ماده که تغییر شکل می‌یابد) در ناحیه تغییر شکل و ضریب انتقال حرارت میان نمونه و قالب است.


از آنجا که در این فرآیند طول نمونه در مقایسه با عرض و ضخامت نمونه بلندتر است، می‌توان آن را یک فرآیند حالت پیوسته در نظر گرفت، غیر از دو انتهای نمونه که حالت پیوسته برقرار نیست. به همین دلیل، انتقال حرارت رسانش در طول ماده قابل صرف نظر کردن است. این فرض در فرآیندهای حالت پیوسته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای حل معادله بالا  $\sigma_{eq}$  برابر در لایه آلومینیومی MPa ۱۰۲ است. همچنین  $\varepsilon_{eq}$  برابر با  $0.001/8$  خواهد بود.  $\rho$ ،  $c$ ،  $h$  نیز به ترتیب برای آلومینیوم  $910 \text{ kg/m}^3$ ،  $2990 \text{ J/kg.k}$  و  $2500 \text{ W/m}^2\text{k}$  خواهد بود. با حل کردن معادله حرارت بالا، افزایش دما برای آلومینیوم به ترتیب  $36/12$  درجه کلوین خواهد بود. افزایش دما در سطح مشترک نیز برابر میانگین این دماها،  $56/2$  درجه کلوین است. این مقدار افزایش دما وعلاوه بر آن مدت زمان کوتاهی که نمونه در منطقه تغییر شکل اصلی تحت فشار و شکل دهی قرار می‌گیرد، اجازه نمی‌دهد تا نفوذ در میان لایه‌ها انجام شود. بنابراین تئوری نفوذ در این مورد صادق نیست.

mekanizm غالب برای ایجاد جوش سرد در فرآیندهای ذکر شده تئوری فیلم سطحی است. این تئوری بر این مبنای استوار


که بیشترین تأثیر فرآیند در افزایش سختی مربوط به پاس ابتدایی می‌باشد.

شکل ۹ تغییرات سختی بر حسب تعداد پاس بر روی نمونه‌های آلومینیوم خالص تجاری در فرآیند اتصال فشاری را نشان می‌دهد. همانطوری که مشخص است مقدار سختی نمونه در مراحل یک و دو با سرعت بیشتری افزایش یافته و در ادامه در مراحل سه و چهار این سرعت کاهش می‌یابد. افزایش سختی با افزایش تعداد مراحل پرسکاری را میتوان ناشی از دلایل زیر دانست. اول اینکه که در نتیجه انجام کار سرد روی نمونه‌ها، نابه جایی‌ها تولید شده و هر چه مقدار کرنش اعمالی افزایش می‌یابد، چگالی این نابه جایی‌ها افزایش یافته و برخورد نابه جایی‌ها با یکدیگر بیشتر می‌شود. بنابراین با افزایش تعداد مراحل پرس کاری، مقدار کار سرد انجام شده روی نمونه بیشتر شده و این به نوبه خود منجر به افزایش سختی نمونه‌ها می‌شود. دلیل دیگر اینست که اعمال کرنش شدید باعث ایجاد مرزهای نابه جایی و تقسیم دانه‌های اولیه به واحدهای کوچکتر به نام بلوك های سلولی می‌شود. با افزایش کرنش اعمالی، فاصله این مرزها کوچکتر و در نتیجه یک ریزساختار با دانه بندی بسیار ریز تشکیل می‌شود و بنابراین سختی افزایش می‌یابد.



شکل (۹) تغییرات سختی بر حسب تعداد پاس بر روی نمونه‌های آلومینیوم خالص تجاری در فرآیند اتصال فشاری

بعد از انجام فرآیند اتصال فشاری تا چهار پاس که بر روی



شکل (۸) سطوح اتصالی آلیاز آلومینیوم ۱۰۵۰ اتصال فشاری تجمعی شده در حالت (a) آیل (b) یک و (c) دو پاس


برای اندازه‌گیری سختی هر یک از نمونه‌های آلومینیوم خالص تجاری در حالت آنیل و اتصال تجمعی شده از روش سختی سنجی ویکرز استفاده شده است. سختی اندازه‌گیری شده به طور قابل توجهی با تعداد پاس‌ها در طول فرآیند در ارتباط است. افزایش تعداد پاس منجر به افزایش میکروسختی می‌شود. همان‌گونه که در مقدار سختی مشاهده می‌شود، بیشترین تأثیر فرآیند مربوط به پاس ابتدایی می‌باشد و پاس‌های بعدی سهم کمتری در افزایش سختی نمونه‌ها در مقایسه با پاس اول دارد. جدول ۲ مقدار متوسط سختی سنجی ویکرز نمونه آلومینیومی فرآوری شده را نشان می‌دهد.

جدول (۲) مقدار متوسط سختی سنجی ویکرز نمونه آلومینیومی فرآوری شده

تعداد پاس	سختی			
	۴	۳	۲	۱
سختی	۵۱,۸	۴۸,۹	۴۵,۴	۴۳,۲


همانطور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، اعمال فرآیند اتصال فشاری برای نمونه آلومینیوم خالص تجاری موجب افزایش سختی به مقدار ۱۱۶٪، ۱۲۷٪، ۱۴۴٪ و ۱۵۹٪ به ترتیب برای پاس‌های اول، دوم، سوم و چهارم در مقایسه با نمونه آنیل شده حاصل می‌گردد. همچنین می‌توان دریافت

نشان می دهد تصاویر بیانگر ساختاری هم محور که در اثر آنلیل بوجود آمده است می باشد، و اندازه متوسط دانه ها برای ورق آنلیل شده در حدود ۷ میکرومتر می باشد.



شکل (۱۱) ریز ساختار نمونه بعد از آنلیل

شکل ۱۲ تصاویری از ریز ساختار نمونه هایی که تحت تعداد پاس های مختلف فرآیند قرار گرفته اند را نشان می دهد. ساختار اولیه با دانه های خشن  $8\text{--}6 \mu\text{m}$  به ساختاری با اندازه سلول های  $1/2 \mu\text{m}$  در اولین پاس کرنش دهی،  $627 \text{ nm}$  بعد از پاس چهارم، تبدیل شده است. این بهبود دانه مهم ترین اثر کرنش دهی شدید است. همانطور که در شکل دیده می شود، بعد از تغییر ناگهانی در پاس اول، در پاس دوم و سوم از شدت بهبود دانه کاسته شده است. تا جایی که در پاس سوم و چهارم به مقداری ثابت می رسد.




شکل (۱۲) تصاویر میکروسکوپ الکترونی رویشی از ریز ساختار آلمینیوم (a) نمونه یک پاس (b) نمونه دو پاس (c) نمونه سه پاس (d) نمونه چهار پاس

آلیاژ آلمینیوم خالص تجاری در دمای محیط صورت گرفته است، آزمون کشش به منظور بررسی روند استحکام و داکتیلیتی مواد حاصل از این دو فرآیند و نیز تأثیر تعداد پاس ها انجام گرفته است. لازم به ذکر است که برای هر یک از پاس ها تعداد سه نمونه برای بررسی روند تکرار پذیری انتخاب شده و نهایتاً مقدار متوسط آنها بیان گردیده است. جدول ۳ خواص مکانیکی نمونه های آلمینیومی بعد از فرآیند را نشان می دهد. همین طور که در این جدول دیده می شود با افزایش تعداد پاس های فرآیند استحکام نهایی قطعه افزایش می یابد. همچنین منحنی تنش-کرنش آلمینیوم  $1050$  در فرآیند اتصال فشاری تجمیعی در شکل ۱۰ نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده می شود با افزایش تعداد پاس شب منحنی تنش کرنش افزایش می یابد.

جدول (۳) خواص مکانیکی نمونه های آلمینیوم بعد از فرآیند

تعداد پاس	استحکام نهایی ( $Mpa$ )	درصد از دید طول
۴۲	.	.
۲۳	۹۳	۱
۲۲	۹۷	۲
۱۹	۱۱۲	۳
۱۶	۱۲۳	۴



شکل (۱۰) منحنی تنش-کرنش آلمینیوم  $1050$  در فرآیند اتصال فشاری تجمیعی

شکل ۱۱ تصاویر ساختار ماده اولیه که بوسیله میکروسکوپ الکترون رویشی و میکروسکوپ نوری گرفته شده است را

- [7] Valiev R.Z., Langdon T.G., Progress in Materials Science, Vol. 51, 2006, pp. 881-981.
- [8] Saito Y, Tsuji N, Utsunomiya H, Sakai T, Hong RG. Scripta Mater, 1998, pp. 39-1221.
- [9] Smirnova N. A, Levit V. I., Pilyugin V. I., Kuznetsov R. I., Davydova L. S., Sazonova V. A., Fiz Metal Metalloved, Vol. 61, 1986, pp. 1170-1177.
- [10] Shin D.H., Park J.J., Kim Y.S., Park K.T., Constrained groove pressing and its application to grain refinement of aluminum, Materials Science and Engineering: A, Vol. 98, 2001, pp. 98-103.
- [11] Shaarbaf M., Toroghinejad M.R., Nano-grained copper strip produced by accumulative roll bonding process, Materials Science and Engineering A, Vol. 473, 2008, pp. 28-33
- [12] Yoon S.C., Krishnaiah A., Chakkingal U., Kim H.S., Severe plastic deformation and strain localization in groove pressing, Computational Materials Science, Vol. 43, 2008, pp. 641-645.
- [13] Shirdel A., Khajeh A., Moshksar M.M., Experimental and finite element investigation of semi-constrained groove resisting process, Materials & Design, 2010, pp. 946-950.
- [14] Estrin Y. and Necking H., A unified phenomenological description of work hardening and creep based on one-parameter models, Acta Mater, 1998, pp. 57-70.

#### ۴- نتیجه گیری:

خواص مکانیکی بهینه و دستیابی به سازه‌هایی با نسبت استحکام به وزن بالا از اهداف فنآوری مواد با ساختار بسیار ریز یا نانو می‌باشد. در این مقاله روش اتصال فشاری تجمعی به عنوان یک روش جدید تغییر شکل پلاستیک شدید برای تولید فلزات نانوساختار حجیم بر پایه فشردن در قالب کانالی معرفی شد. فرآیند بر روی یکی از پرکاربردترین فلزات در صنعت یعنی آلمینیوم انجام شد. با بررسی و تحلیل نمونه‌ها مشخص شد که استحکام کششی نهایی پس از چهار مرحله فرآیند به حدود ۲ برابر نمونه آنلیل شده افزایش یافته و از ۶۰ به ۱۲۳ رسیده است. این بهبود خواص از جمله افزایش استحکام و سختی و دستیابی به نسبت استحکام به وزن بالا می‌تواند به گسترش کاربرد این مواد جهت سبک سازی مؤثر سازه در صنایع خودروسازی و هواپیماسازی کمک شایانی نماید.

#### مراجع:

- [1] Shin D.H., Park J.J., Kim Y.S., Park K.T., Constrained groove pressing and its application to grain refinement of aluminum, Materials Science and Engineering A, Vol. 98, 2001, pp. 98-103.
- [2] Gleiter H., Hansen N., Horsewell A., Leffers T., Lilholt H., Deformation of polycrystals: Mechanisms and microstructures. Roskilde, Denmark: Risø National Laboratory, 2000, pp. 15.
- [3] Erb U., El-Sherik A.M., Palumbo G., Aust K.T., Synthesis, structure and properties of electroplated nanocrystalline materials, Nanostruct Mater, Vol. 2, 1993, pp. 383-390.
- [4] Koch C.C., Cho Y.S., Nanocrystals by high energy ball milling, Nanostruct Mater, Vol. 1, 1992, pp. 207-212.
- [5] Zhu Y.T., Lowe T.C., Langdon T.G., Performance and applications of nanostructured materials produced by severe plastic deformation, Scripta Materialia, Vol. 8, 2004, pp. 825-830.
- [6] Valiev R.Z., Estrin Y., Horita Z., Langdon T.G., Zehetbauer M.J., Zhu Y.T., Producing bulk ultrafine-grained materials by severe plastic deformation, Overview Nanostructured Materials, Vol. 58, 2006, pp. 33-39.

Archive of SID