

## تأثیر رفتار کارسختی ماده بر مقدار بشکه ای شدن و توزیع تنش و کرنش در آزمایش فشار با

### استفاده از روش اجزای محدود

شیوا مولایی<sup>۱</sup>، مهرداد شهریار<sup>۲</sup> و رامین ابراهیمی<sup>۳\*</sup>

#### چکیده

مقدار بشکه‌ای شدن در آزمایش فشار نسبت به شرایط اصطکاکی بسیار حساس است. بر این اساس، این آزمایش می‌تواند به عنوان یک روش ساده برای برآورد فاکتور اصطکاک بکار گرفته شود. از سوی دیگر، علم بر اثر پارامترهای دیگر از جمله خواص ماده بر مقدار بشکه ای شدن، موجب افزایش دقت اندازه گیری این آزمایش در برآورد مقدار اصطکاک می‌شود. در این پژوهش اثر خواص مکانیکی ماده از قبیل توان کارسختی،  $n$ ، ضریب استحکام،  $k$ ، و تنش تسلیم،  $\sigma_0$ ، بر پدیده بشکه ای شدن در آزمایش فشار تک محوری با استفاده از روش اجزای محدود مورد ارزیابی قرار گرفته است و بدین ترتیب، اثر پارامترهای یاد شده بر چگونگی توزیع تنش و کرنش در ماده، بررسی شده است. آزمایش‌های فشار انجام شده نتایج ناشی از شبیه سازی را تأیید می‌کنند.

**واژه‌های کلیدی:** اصطکاک، آزمایش فشار، بشکه ای شدن، روش اجزای محدود.

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز.

۲- دانشجوی دکتری، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز.

۳- دانشیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز.

\*- نویسنده مسئول مقاله: ebrahimy@shirazu.ac.ir

### پیشگفتار

آزمایش فشار بواسطه اهمیت فراوانی که در تعیین رفتار تنش - کرنش ماده و اصطکاک بین قالب و قطعه دارد، به وسیله پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. در این فرآیند، اصطکاک بین قالب و قطعه به صورت مستقیم بر تغییر فرم پلاستیک اثر می گذارد و در نتیجه، با ایجاد تغییر فرم ناهمگن، پدیده بشکه ای شدن در نمونه رخ می دهد [۱]. بررسی های اولیه در مورد این پدیده و اندازه گیری مقدار بشکه ای شدن از سال ۱۹۶۹ به وسیله کول کارنی و کالپکجیان آغاز شد [۲].

در سال های اخیر با پیشرفت روش اجزای محدود و شبیه سازی های کامپیوتری فرایندهای شکل دهنده [۳]، امکان محاسبه توزیع تنش، کرنش، دما و متغیر های دیگر در فلز فراهم شده است. کارتو و همکارانش با استفاده از این روش، اثر اصطکاک بروی رفتار فلزات تحت فشار تک محوری را ارزیابی کرده و همچنین، توزیع کرنش را مورد بحث قرار داده اند [۴]. بررسی اثر اصطکاک بر تغییر سختی و توزیع کرنش مؤثر در آزمایش فشار نشان داده است که با افزایش اصطکاک، شبکه ای کرنش مؤثر از مرکز به سطح بیشتر می شود و افزایش اصطکاک، تغییرات زیاد کرنش از مرکز به سطح و در نتیجه افزایش شبکه ای شدن را در پی خواهد داشت. به گونه ای که با فاصله از مرکز، مقدار کرنش کاهش یافته و بیشتر تغییر شکل متتمرکز در مرکز قطعه می باشد. همچنین، سختی از مرکز به سطح با بهبود شرایط اصطکاکی با تقریب خوبی یکنواخت می شود [۵].

بررسی اثر متغیر های گوناگون فرآیندی از قبیل شرایط اصطکاکی و اندازه ارتفاع به قطر نمونه بر مقدار بشکه ای شدن [۲]. همچنین، بررسی اثر کرنش، نرخ کرنش و دما [۶] بر اصطکاک و ثابت نبودن شرایط اصطکاکی در طول آزمایش فشار از جمله مسائلی است که به وسیله پژوهشگران مورد ارزیابی قرار گرفته است. در فرآیند فشار تک محوری، تنش میانگین از مرکز به سمت سطح آزاد، از فشاری به کششی تبدیل می شود، به گونه ای که تغییر شرایط اصطکاکی بروی این توزیع اثر گذار است [۷-۸].

### روش اجزای محدود

در آنالیز فرآیند فشار تک محوری با نرم افزار اجزای محدود DEFORM-2D، فک های بالا و پایین دستگاه پرس، جسم صلب فرض شدند و از آن جا که در بررسی ها، کرنش الاستیک ماده قابل صرفنظر کردن است، لذا قطعه کار به صورت صلب- پلاستیک تعریف شد. به دلیل مقایرن بودن شرایط تغییر فرم در آزمایش فشار، تمامی شبیه سازی ها بر همین اساس انجام شدند. تعداد ۳۰۰۰ المان چهارگوش روى قطعه کار ریخته شد و گزینه مش ریزی دوباره اتوماتیک برای کرنش های بزرگ، انتخاب شد. همچنین، روش حل Skyline و روش همگرایی Newton-Raphson برای شبیه سازی ها در نظر گرفته شد. پارامترهای هندسی و فرآیندی برای شبیه سازی ها در جدول ۱ آمده است. با توجه به کارپذیری کمتر برخی از مواد، بمنظور تعمیم نتایج بدست آمده برای گسترهای از مواد، تمامی بررسی ها در کرنش ۰/۵ انجام گرفت. شکل ۱ هندسه قطعه را پیش و پس از تغییر فرم نشان می دهد. که در آن  $R_0$  و  $H_0$  شعاع و ارتفاع اولیه قطعه می باشند. همچنین،  $H$  و  $R_T$  به ترتیب ارتفاع لحظه ای، شعاع بالایی و شعاع وسط قطعه پس از تغییر فرم می باشند.

اثر توان کارسختی،  $k$ ، بر روی پدیده بشکه ای شدن  
بمنظور بررسی اثر کارسختی بر پدیده بشکه‌ای شدن،  
مواد گوناگون با توان‌های کارسختی متفاوت ( $=0.1-0.6$ )  
 $n$  و تنش تسلیم یکسان با رابطه کارسختی هولمن،  
 $\sigma = k\varepsilon^n$ ، برای آنالیز المان محدود در نظر گرفته شدند.  
در این روابط، برای مواد گوناگون،  $k$  بگونه ای انتخاب شد  
که در توان‌های کارسختی متفاوت، تنش تسلیم یکسان  
باقی بماند (شکل ۴). در شرایط اصطکاکی ثابت، با افزایش  
تون کارسختی اندازه تنش سیلان در ناحیه میانی که  
بیشتر کرنش یافته است نسبت به مناطق زیر فک که  
تحت کرنش کمتری قرار گرفته اند، بسیار افزایش می‌یابد.  
بدین ترتیب با افزایش کارسختی، نواحی زیر فک که دارای  
تنش سیلان کمتری نسبت به نواحی مرکزی قطعه  
می‌باشند، تمایل بیشتری برای سیلان در جهت شعاعی از  
خود نشان می‌دهند. شکل ۵ نحوه توزیع تنش برای سه  
تون کارسختی را نشان می‌دهد. همان‌گونه که انتظار  
می‌رود به گونه نسبی تنش سیلان ماده زیر فک در  
شرایطی که توان کارسختی بزرگ است کمتر می‌باشد.  
نتایج مربوط به توزیع کرنش مؤثر در شرایط اصطکاکی  
یکسان برای توان‌های کارسختی متفاوت (شکل ۶) بیانگر  
تمایل به یکنواخت شدن توزیع کرنش و کاهش پدیده  
بشکه ای شدن با افزایش توان کارسختی است که این نیز  
بیانگر نتایج بدست آمده بالاست.

اندازه گیری‌های مربوط به اختلاف شعاع نمونه،  $\Delta R$   
در موقعیت وسط و بالای نمونه نشان می‌دهد که با  
افزایش توان کارسختی در شرایط اصطکاکی ثابت،  $\Delta R$   
کاهش می‌یابد (شکل ۷). با افزایش توان کارسختی،  
منطقه مرده زیر فک کوچک‌تر می‌شود. به بیان دیگر، با  
افزایش کارسختی، تمایل ماده زیر فک برای سیلان در  
جهت شعاعی افزایش می‌یابد زیرا این ناحیه نسبت به  
دیگر نواحی دارای تنش سیلان پایین‌تری خواهد بود.  
شکل ۸ توزیع سرعت در جهت عمودی برای دو ماده با  
 $n = 0.1$  و  $n = 0.6$  در کرنش اعمالی  $/5$  را نشان می‌دهد.  
وسعت ناحیه زیر فک (منطقه مرده) که با سرعتی نزدیک  
به سرعت فک حرکت می‌کند، با افزایش توان کارسختی  
کاهش می‌یابد. این موضوع نیز راحتی نسبی سیلان ماده

## نتایج و بحث

### نتایج ناشی از شبیه سازی‌ها

در شرایطی که اصطکاک بین قطعه و قالب در نظر  
گرفته نشود و پدیده بشکه ای شدن رخ ندهد، به ازای  
جایه‌جایی فک بالایی، در همه قطعه کرنشی یکسان ایجاد  
می‌شود، اما در عمل اصطکاک بین فک و ماده به عنوان  
مانعی برای حرکت در جهت شعاعی ماده زیر فک عمل  
کرده و سیلان شعاعی ماده در این ناحیه را دشوار  
می‌سازد. در حالی که نواحی میانی، ممانعتی برای سیلان  
در جهت شعاعی ندارند. در نتیجه، وجود اصطکاک باعث  
توزیع ناهمگن کرنش در نمونه می‌شود. شکل ۲ چگونگی  
توزیع کرنش در شرایط وجود و عدم وجود اصطکاک را  
نشان می‌دهد.

اثر ضریب استحکام،  $k$ ، بر روی پدیده بشکه‌ای شدن  
برای بررسی اثر ضریب استحکام بر روی پدیده بشکه ای  
شنون، مواد گوناگون با توان‌های کارسختی یکسان و  
ضرایب استحکامی متفاوت تعریف شدند. نتایج ناشی از  
تعریف  $k$  های متفاوت، با شرط ثابت بودن توان کارسختی،  
نشان می‌دهد که این پارامتر هیچ‌گونه اثری بر توزیع  
کرنش مؤثر در ماده و پدیده بشکه ای شدن ندارد. شکل ۳  
توزیع کرنش مؤثر در کرنش اعمالی  $/5$  برای دو ماده با  
تون کارسختی  $0.1$  و  $k$  های متفاوت  $200$  و  $400$  MPa در شرایط اصطکاکی  
 $m = 0.1$  را نشان می‌دهد. علت عدم  
تأثیر ضریب استحکام بر مقدار بشکه ای شدن را می‌توان  
این‌گونه بیان کرد که با تغییر مقدار  $k$ ، استحکام کل ماده  
به یک اندازه تغییر خواهد کرد. یعنی استحکام نقاط  
گوناگون ماده نسبت به یکدیگر ثابت می‌ماند. بدین  
ترتیب این پارامتر، اثر موضعی بر حسب موقعیت مکانی  
ماده نخواهد داشت. در نتیجه، تغییر در مقدار  $k$  بر روی  
نحوه سیلان نقاط گوناگون ماده نسبت به یکدیگر، اثر  
ندارد. از آنجا که بشکه ای شدن، پدیده ای نسبی است و  
میزان آن به سیلان نقاط گوناگون ماده نسبت به یکدیگر  
بستگی دارد، با تغییر  $k$  همچنان ثابت باقی خواهد ماند.

تنش-کرنش از خود نشان می‌دهد (شکل ۱۰) [۱۱]. نمونه دیگر، در دمای  $650^{\circ}\text{C}$  به مدت ۲ ساعت آنیل و پس از آن به مدت ۲۴ ساعت در کوره تا دمای محیط سرد شده است. با توجه به نمودار تنش-کرنش آن، توان کارسختی این نمونه مسی تقریباً  $0.5$  می‌باشد (شکل ۱۱). گفتنی است که شرایط اصطکاکی برای هر دو نمونه یکسان است و آزمایش در شرایط اصطکاکی خشک، بدون استفاده از روان‌ساز انجام شده است.

شکل ۱۲، این نمونه‌ها را پس از آزمایش فشار با کرنش  $4/4$  نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در شرایط اصطکاکی یکسان مقدار بشکه ای شدن برای دو نمونه از یک جنس با توجه به توان کارسختی ماده، متفاوت است. در نمونه تغییر فرم یافته که توان کارسختی آن بسیار ناچیز است، بشکه ای شدن کاملاً مشخص است. در حالی که در نمونه آنیل با توان کارسختی بزرگ ( $n=0.5$ )، بشکه ای شدن چندان محسوس نیست. بنابراین، با توجه به دلایل ذکر شده، کاهش میزان بشکه‌ای شدن در شرایط اصطکاکی یکسان با افزایش توان کارسختی، در عمل نیز مشاهده می‌شود.

### نتیجه‌گیری

در این پژوهش با استفاده از شبیه سازی آزمایش فشار تک محوری در نرم افزار اجزاء محدود DEFORM و بررسی توزیع تنش مؤثر و کرنش مؤثر، اثر خواص مکانیکی ماده بر پدیده بشکه‌ای شدن در شرایط اصطکاکی ثابت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که با افزایش توان کارسختی و قابلیت سخت شدن ماده میزان بشکه ای شدن کاهش می‌یابد زیرا مقدار تنش مؤثر در ناحیه میانی قطعه که تحت کرنش بیشتری قرار گرفته است، بسیار زیاد می‌شود. در نتیجه سیلان شعاعی ماده در این ناحیه که خود دلیل بشکه‌ای شدن نمونه می‌باشد، کاهش می‌یابد و بدین ترتیب ماده زیر فک که تحت کرنش مؤثر کمتر قرار گرفته به نواحی میانی قرار داشته، شروع به سیلان در جهت شعاعی خواهد کرد. آزمایش‌های فشار انجام شده نیز نتایج بدست آمده از شبیه سازی‌ها را تأیید می‌کنند. همچنین، بررسی اثر ضریب استحکام،  $k$ ، و تنش تسلیم نشان داد که

زیر فک در شرایطی که ماده خاصیت کارسختی بالاتری دارد را تأیید می‌کند.

### اثر تنش تسلیم بر روی بشکه ای شدن در شرایط پلاستیک کامل

برای بررسی اثر تنش تسلیم بر مقدار بشکه‌ای شدن نمونه در آزمایش فشار تک محوری، از داده‌های تنش-کرنش مربوط به حالت پلاستیک کامل در آنالیز المان محدود استفاده شد. این نوع رفتار ماده را می‌توان برای شرایط تغییر شکل در دمای‌های بسیار بالا و یا شرایط کرنش پلاستیک بسیار شدید نسبت داد [۱۱].

تطابق بسیار خوب داده‌های مربوط به تنش تسلیم‌های گوناگون در شکل ۹، بیانگر عدم تأثیر تنش تسلیم بر مقدار بشکه ای شدن نمونه با رفتار تنش-کرنش پلاستیک کامل است. در ماده‌ای که از خود خاصیت کارسختی نشان نمی‌دهد، توزیع تنش متناسب با توزیع کرنش تغییر نخواهد کرد بلکه مقدار تنش همواره ثابت است. در نتیجه، اثر تغییر در تنش تسلیم در سر تا سر نمونه به صورت یکنواخت و نه موضعی خواهد بود. بگونه‌ای که با تغییر در تنش تسلیم، تنش سیلان نسبی نقاط گوناگون ماده ثابت خواهد ماند.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، بدون در نظر گرفتن خطاهای اندازه‌گیری با افزایش مقادیر اصطکاکی، مقدار بشکه‌ای شدن افزایش می‌یابد. به گونه‌ای که شبیه افزایش مقدار بشکه‌ای شدن با افزایش فاکتور ثابت اصطکاک، ابتدا کاهش و پس از آن ثابت باقی می‌ماند. ثابت ماندن آن در شرایط اصطکاکی شدید نشان می‌دهد که مقدار بشکه‌ای شدن حدی بحرانی دارد، به گونه‌ای که با افزایش اصطکاک، بشکه ای شدن با سرعتی کمتر رخ می‌دهد.

### نتایج آزمایشگاهی

بمنظور بررسی اثر توان کارسختی بر مقدار بشکه‌ای شدن، دو نمونه مسی با نسبت  $H_0/D_0 = 1/5$  و توان‌های کارسختی متفاوت مورد آزمایش قرار گرفتند. یکی از نمونه‌ها، مورد تغییر شکل پلاستیک شدید قرار گرفته و کرنش معادل  $1/4$  در آن ذخیره شده است. بنابراین، این نمونه رفتار پلاستیک کامل را در نمودار

میزان بشکه ای شدن بی تأثیرند.

### References

- 1- K. Manisekar and R. Narayanasamy, "Some Aspect on Barreling in Solid of Non-Circular Aluminum during Cold Upset Forging with Different Lubricants", Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 12, pp. 24-32, 2005.
- 2- K. M. Kulkarni and S. Kalpakjian, "A Study of Barreling as an Example of Free Deformation in Plastic Working", Journal of Engineering for Industry, Vol. 91, pp. 743-754, 1969.
- 3- Sh. Koayashi, Oh. Soo-IK and T. Altan, "Metal Forming and the Finite-Element Method, Oxford Series on Advanced Manufacturing", 1989.
- 4- W. T. Carter, Jr. and D. Lee, "A Finite Element Analysis of Cylinder and Ring Compression and Its Experimental Verification", Computers & Structures, Vol. 21, pp. 1-19, 1985.
- 5- R. Ganesh Narayanan, M. Gopal and A. Rajadurai, "Influence of Friction in Simple Upsetting and Prediction of Hardness Distribution in a Cold Forged Product", Journal of Testing and Evaluation, Vol. 36, pp. 1-13 ,2008.
- 6- S. Y. Lin, "An Investigation of Die-Workpiece Interface Friction during the Upsetting Process", Journal of Materials


این دو پارامتر در نحوه توزیع تنش و کرنش اثری ندارند و فقط مقادیر تنش و کرنش را تغییر می دهند، بنابراین، بر

- Processing Technology, Vol. 54, pp. 239-248, 1995.
- 7- J. Devaux, J. C. Gelin, J. Oudin and Y. Ravalard, "Theoretical Analysis and Experimental Applications of Barreling and Folding in Cylinder Upsetting Tests", International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 26, pp. 555-572, 1984.
- 8- P. L. Menezes, K. Kumar, Kishore and S. V. Kailas, "Influence of Friction during Forming Processes—A Study Using a Numerical Simulation Technique", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 40, pp. 1067-1076, 2009.
- 9- R. Ebrahimi and A. Najafizadeh, "A New method for Evaluation of Friction in Bulk Metal Forming", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 152, pp. 136-143, 2004.
- 10- DEFORM-2D V 9.0., Sci. Form. Technol. Corporation (SFTC).
- 11- W. Wei, K. X. Wei and G. J. Fan, "A New Constitutive Equation for Strain Hardening and Softening of fcc Metals during Severe Plastic Deformation", Acta Materialia, Vol. 56, pp. 4771-4779, 2008.


### پیوست ها

جدول ۱- پارامترهای مربوط به شبیه سازی آزمایش فشار.


( $D_0$ ) قطر قطعه کار (mm)	۲۰
( $H_0$ ) ارتفاع قطعه کار (mm)	۳۰
سرعت فک (mm/s)	۱۰




شکل ۱- شماتیکی از هندسه قطعه قبل و پس از تغییر فرم.




شکل ۲- توزیع کرنش مؤثر برای دو ماده با توان کارسختی یکسان ( $n = 1/0$ ) و شرایط اصطکاکی (a) و  $m = +/\Delta$  (b) ( $\epsilon = +/\Delta$ ).




شکل ۳- توزیع کرنش مؤثر در دو ماده با توان کار سختی یکسان و ضریب استحکام (a) و  $k = 200$  MPa (b) و  $k = 400$  MPa . ( $m = +1$  و  $\epsilon = +/\Delta$  )





شکل ۴- نمودار تنش-گرنش مواد فرضی گوناگون با توان های کارسختی متفاوت و ماده بدون کارسختی.




شکل ۵- توزیع تنش مؤثر در کرنش ۵/۰ برای سه ماده با توان های کارسختی (a)  $n = 1/1$  (b)  $n = 1/3$  (c)  $n = 1/6$  (.  $m = 1/2$  )




شکل ۶ - توزیع کرنش مؤثر در کرنش ۵/۰ برای سه ماده با توان های کارسختی (a)  $n = ۰/۱$  و (b)  $n = ۰/۳$  و (c)  $n = ۰/۶$  (  $m = ۰/۲$  )


شکل ۷- نمودار تغییرات  $\Delta R$  بر حسب توان کارسختی ( $n$ ) در شرایط اصطکاکی ثابت.شکل ۸- توزیع سرعت ماده در جهت Y در کرنش  $5/50^{\circ}$  برای دو ماده با توان های کارسختی (a)  $n = 0/1$  و (b)  $(m = 0/2, n = 0/6)$ .




شکل ۹- تغییرات بشکه ای شدن بر حسب فاکتور ثابت اصطکاک برای مواد با تنفس تسليمه های گوناگون.



شکل ۱۰- نمودار تنش-کرنش حاصل از آزمایش فشار برای نمونه تغییر فرم یافته تا کرنش .۱/۴



شکل ۱۱- نمودار تنش-کرنش ناشی از آزمایش فشار نمونه آنیل شده در دمای  $65^{\circ}\text{C}$ .



شکل ۱۲- نمونه های مسی پس از اعمال کرنش  $+\frac{1}{4}$ ؛ (a) نمونه تغییر فرم یافته ( $n=+0$ ) و (b) نمونه آنیل شده ( $n=+5$ ).