

ارزیابی مواجهه کاربران تیلر با ارتعاش دست و بازو

پروین نصیری^۱ - ایرج علی محمدی^۲ - محمد حسین بهشتی^{۳*} - کمال اعظم^۴

beheshtihasan8@gmail.com

مکتده

مقدمه: تیلر یک تراکتور دستی چند منظوره است که در ابتدا برای شخم زدن زمین و بعدا برای فعالیتهای دیگر کشاورزی استفاده می شود. ارتعاش منتقله از دسته تیلر به کاربران احتمال دارد منجر به بروز خدمات زیادی از جمله ناراحتی، درد و اختلالات اسکلتی عضلانی گردد. هدف از این مطالعه ارزیابی مواجهه با ارتعاش دست و بازو در کاربران تیلر مدل HT900 به عنوان فراوانترین مدل تیلر مورد استفاده می باشد.

روش کار: در این مطالعه ۴۰ کاربر تیلر مدل 900 HT در شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه گیری ارتعاش دست و بازو بر اساس استاندارد ISO 5349-2 و ISO 5349-1 در ۳ حالت مختلف، ساکن و دنده خلاص (درجا)، انتقال به زمین و شخم زدن زمین در دنده های مختلف انجام شد. جهت اندازه گیری ارتعاش از ارتعاش سنج پاسخ انسان B\$K مدل ۲۵۱۲ استفاده شد.

یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که در تمام موقعیتهای اندازه گیری شده میزان مواجهه با ارتعاش دست و بازو بیش از میزان استاندارد بوده و خطر بروز اختلالات ناشی از ارتعاش وجود دارد. بیشترین میزان مواجهه با ارتعاش در حالت شخم زدن تیلر می باشد. میزان مواجهه در ۳ حالت شخم زدن، انتقال و درجا کار کردن تیلر به ترتیب برابر ۱۶,۹۵، ۱۴,۹۶ و ۸,۶۵ متر بر میزان می باشد. در تمام حالات اندازه گیری شده میزان مواجهه با ارتعاش در جهت X نسبت به جهت y و z بیشتر بود.

نتیجه گیری: این مطالعه بر نیاز برای مداخله و اتخاذ تدبیر کنترلی و مدیریتی جهت حذف و کاهش ارتعاش دست و بازو منتقله از تیلر به دست کاربران جهت جلوگیری از بروز مشکلات عمده از جمله وقوع اختلالات اسکلتی - عضلانی، ناراحتی و خستگی زودرس تاکید فراوان داشته و همچنین تیاز به انجام مطالعات بیشتر جهت شناسایی منابع ارتعاش بر روی انواع مختلف تیلر نیز امری ضروریست.

کلمات کلیدی: تیلر، ارتعاش دست و بازو، تراکتور دستی، منابع ارتعاش

- ۱- استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۲- استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۳- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۴- استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه

در دنیای امروز بخش عظیمی از نیروی کار در بخش کشاورزی حضور دارد و بر اساس داده های سازمان آمار ایران حدود ۲۰/۰۴ درصد نیروی کار در کشور ایران در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. (مرکز آمار کار) کشاورزان به عنوان جمعیتی که در معرض مواجهه با اختلال اسکلتی - عضلانی هستند شناخته شده اند. (Boshuizen *et al.*, 1990) تیلر و یا تراکتورهای دستی از جمله دستگاههایی می‌باشند که امروزه کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده و از طریق مواجهه کشاورز با ارتعاش دست و بازو منجر به بروز آسیب های فراوانی به این قشر از افراد می‌شوند. تراکتورهای دستی که به آنها تیلر، تراکتورهای پیاده، تراکتورهای باغبان و یا تراکتورهای تک چرخ نیز می‌گویند در مزارع کوچک و یا متوسط که استفاده از تراکتورهای چهار چرخ بزرگ مشکل است، کاربرد فراوانی دارد. از سال ۱۹۸۵ به علت افزایش آگاهی کشاورزان از عملکرد این دستگاهها، توسعه فروش و خدمات تسهیلاتی، تبلیغ گسترده و در دسترس بودن آن افزایش بسیار (Dewangan and Tewari, 2009a) زیادی یافته‌اند. استفاده از تراکتورهای دستی نسبت به استفاده از دام ها ۴۲٪ برای شخم زدن ، ۴۹٪ برای کاشت و ۵۰٪ برای حمل و نقل به صرفه تر می‌باشد. (Gupta and Kumar, 2001) اپراتور تیلر در حین کار با دستگاه در معرض مواجهه با ارتعاش بیش از حد قرار دارد. احساس لرزش زیاد در دست هنگام چنگش دستگیره یکی از شرایط مضر در هنگام کار با این دستگاه است (Tewari and Dewangan, 2009) خصوصیات ارتعاشی تیلرهای (تراکتورهای دستی دوچرخ) بسیار پیچیده بوده و در مکان‌های مختلف فرکانس های غالب مختلفی مشاهده می‌شود.

توانند باعث بروز اختلالات اسکلتی - عضلانی ، عصبی و اختلالات در گرددش خون شوند که در مجموع به آنها سندروم ارتعاش دست و بازو گفته می شود که در بین آنها رایج ترین اختلال بیماری سپید انگشتی (رینود) می باشد (Issever *et al.*, 2003). به تازگی نیز عوارض عصبی توجه بیشتری را به خود جلب کرده است که از جمله این عوارض عصبی می توان به پاراسنتزی، سوزن سوزن شدن انگشتان و دست، کاهش حس لامسه و اختلال خواب اشاره کرد. بر اساس تحقیقی که توسط Vlado Goglia و همکاران در سال ۲۰۰۶ انجام شد، تراز ارتعاش در تمام شرایط کاری در جهات x و y خیلی بیشتر از جهت z بود، همچنین مقدار کلی ارتعاش در شرایطی که دستگاه در جا کار می کرد، حمل و نقل و شخم زدن خاک به ترتیب ۹,۶۲ ، ۹,۳۷ و ۳,۳۶ متر بر مجدور ثانیه برآورد شد. نتایج نشان داد که ۱۰٪ کارگران مواجهه یافته در معرض اختلالات سپید انگشتی ناشی از ارتعاش بعد از یک دوره نسبتاً کوتاه (۳-۴ سال) قرار دارند. (Goglia *et al.*, 2006) در سال‌های اخیر در کشور ایران نیز دستگاه تیلر کاربرد بسیار وسیعی در سطح کشاورزی برای انجام عملیات خاک ورزی و ایجاد بستر مناسب برای کاشت گیاهان ، از بین بردن علف های هرز، عملیات شخم زنی ، وجین زنی و حمل و نقل پیدا کرده است. این دستگاه در استان‌های شمالی جهت آماده کردن مزارع برنج و در استان‌های شمال شرق مثل خراسان رضوی به دلیل وجود مزارع کوچک جهت انجام عملیات های مختلف باغداری و کشاورزی کاربرد بسیار زیادی پیدا کرده و طیف وسیعی از کشاورزان را در معرض ارتعاشات منتقله به بدن از جمله ارتعاش دست و بازو قرار داده است. متأسفانه

۳. حالتی که تیلر در حال شخم زدن زمین بود انجام شد ، لازم به ذکر است که در ۲ وضعیت انتقال به زمین و شخم زدن زمین، ارتعاش در حالت‌هایی که دستگاه به صورت دنده ۱ ، دنده ۲ و دنده عقب کار می کرد و در جهات y ، x و z به صورت جداگانه سنجیده شد.

در این مطالعه میزان ارتعاش دست و بازو با استفاده از ارتعاش سنج دست، بازو B&K مدل ISO 5349 ۲۵۱۲ و بر اساس روش‌های استاندارد ISO 5349 ۲۵۱۲ اندازه گیری گردید. ارتعاش سنج مدل ۲۵۱۲ یک دستگاه پرتابل و مناسب جهت ارزیابی ارتعاش منتقله به دست و بازو می باشد که بر اساس استانداردهای موجود طراحی شده است. این مدل یک دستگاه دیجیتال است و می تواند به طور خودکار محاسبات ارتعاش ، فرکانس و زمان در محاسبه تراز ارتعاش معادل مداوم به طور خودکار در نظر گرفته می شود. دستگاه فوق علاوه بر اندازه گیری شتاب معادل قادر به اندازه گیری و نمایش شتاب پیک و زمان سپری شدن نیز می باشد. برای اندازه گیری ارتعاش دست و بازو مجموعه لوازم جانبی به عنوان مجموعه ۴۳۹۲ تهیه شده است که شامل یک شتاب سنج مینیاتور نوع ۴۳۷۴ و ۲ آداپتور است.

تاكيد نيروهای بهداشت حرفهای بر روی صنایع منجر به غفلت از اين بخش مهم از نيري کاري شده است و مطالعات صورت گرفته در اين زمينه بسيار محدود می باشد. بنابراین هدف از انجام اين مطالعه ارزیابی میزان موافقه کاربران اين دستگاه با ارتعاش دست و بازو بوده و بر اساس مطالعات صورت گرفته جهت کنترل و کاهش ارتعاش پيشنهاداتی ارایه شده است.

روش کار

اين مطالعه يك مطالعه توصيفي - تحليلي مقطعي است که بر روی ۴۰ نفر از کاربران دستگاه تیلر مدل HT900 در جامعه کشاورزان شهرستان کاشمر که بيش از يك سال سابقه کار با دستگاه را داشتند انجام شد. تصویر و مشخصات تیلر مورد بررسی در شکل زير نشان داده شده است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول مربوط به اندازه گيری نمونه در جوامع نامحدود به دست آمد. پس از تعیین تعداد نمونه، از طریق نمونه برداری ساده تصادفی نمونه ها انتخاب شدند و اندازه گیری میزان ارتعاش در ۳ حالت کاری مختلف زیر صورت گرفت:

۱. حالتی که تیلر درجا کار می کرد
۲. حالتی که تیلر به زمین کشاورزی انتقال داده می شد



| | |
|-------------|-------------------|
| نام | تیلر کوتلتو آنژور |
| مدل | HT ۹۰۰ |
| موتور | HONDA ۶۶.۸ |
| ساخت | پیزون |
| تیپ | کالج ۲ حلقه |
| قدرت موتور | ۰.۶ اسب بخار |
| گروکس | چرخ دندان و زنجیر |
| ذند | چنانچه |
| تایپ | چنانچه |
| نیمه و مدور | (۳۰×۳۰)×۲۴ |
| عرض کار | ۰-۱۱ cm |
| عمق کار | ۰-۲۵ cm |
| وزن کل | ۱. Kg |
| العاد | ۱۵۰±۱۰ |

شکل ۱: مشخصات تیلر HT900

محور طولی چنگش. اندازه گیری ارتعاش در سه جهت به صورت متواالی و به گونه‌ای که شرایط کار در هر سه اندازه گیری یکنواخت بود انجام شد. اندازه گیری در سطح مرتعش و تا حد امکان نزدیک به مرکز ناحیه چنگش دسته تیلر صورت گرفت.

ارزیابی ارتعاش بر طبق استاندارد ISO 5349 باید به صورت عددی که ترکیبی از سه جهت است نشان داده شود که این عدد به عنوان مجموع میزان ارتعاش a_{hv} و یا مجموع شتاب وزنی است (WAS) که به عنوان ریشه میانگین مربع سه مقدار اندازه گیری شده بیان می‌شود.

$$a_{hw} = \sqrt{a_{hwx}^2 + a_{hwy}^2 + a_{hwz}^2}$$

که در آن a_{hwx} ، a_{hwy} ، a_{hwz} میزان شتاب موثر برای محورهای مجزا می‌باشند. میزان مواجهه به بزرگی میزان کلی ارتعاش و طول مدت مواجهه بستگی دارد. طول مدت مواجهه روزانه مجموع زمانی است که در یک روز کاری دست‌ها در معرض ارتعاش قرار می‌گیرند. مواجهه روزانه با ارتعاش در اصطلاح انرژی شتاب معادل ۸ ساعته و یا مجموع ارتعاش وزنی- فرکانسی محاسبه می‌شود:




شکل ۳: کالیبراتور شتاب سنج مدل ۴۲۹۴

کالیبراسیون:

در این مطالعه کالیبراسیون دستگاه توسط شرکت مربوطه و با استفاده از کالیبراتور نوع ۴۲۹۴ انجام شد. علاوه بر این برای اطمینان از صحت و دقیقت داده‌ها در فواصل زمانی مختلف در طول مطالعه با استفاده از سیگنال داخلی مرجع دستگاه کالیبره شد. تولید کننده ارتعاش مرجع در داخل دستگاه قرار دارد که یک سیگنال مرجع (۱۲۰ db) در فرکانس ۱۶ هرتز تولید می‌کند و به استفاده کننده این امکان را می‌دهد تا عملکرد ابزار را جهت اصلاح انحراف‌های کوچک کنترل کند.

بر اساس توصیه‌های استاندارد ISO 5349-1, 2001, ISO 5349-2, 2001 (ISO 5349-1, 2001, ISO 5349-2, 2001) مهم‌ترین کمیت جهت توصیف مقدار انرژی منتقل شده به دست و بازوی کشاورز RMS (ریشه دوم مربع میانگین شتاب) بر حسب ۲m/s می‌باشد. ارزیابی کامل مواجهه با ارتعاش مستلزم اندازه گیری شتاب در جهت‌های تعیین شده، فرکانس ها و مدت مواجهه است. بر طبق استاندارد ISO 5349 جهت متعامد سیستم مختصاتی که در آن میزان شتاب ارتعاش باید اندازه گیری شود عبارتند از: جهت z در امتداد استخوان‌های متاکارپ دست، جهت X عمود بر جهت z و جهت Y به موازات



شکل ۲: ارتعاش سنج پاسخ انسان مدل ۲۵۱۲

و همچنین پس از لگاریتم‌گیری از این متغیرها تابع توزیع نرمال نشدنده و به ناچار از آزمون‌های ناپارامتریک بر روی این متغیرها استفاده شد.

یافته‌ها

ارتعاش کل دست و بازو : جدول ۱ شتاب موثر ارتعاش کل دست و بازو در ۳ حالت اندازه‌گیری شده را نشان می‌دهد.

بر اساس نتایج جدول ۱ میانگین موافقه با ارتعاش در حالت شخم زدن ، انتقال و درجا کار کردن تیلر به ترتیب برابر $16,95$ ، $14,16$ و $8,65$ متر بر مجدور ثانیه می‌باشد. نتایج آزمون ANOVA نشان می‌دهد که بین میزان میانگین ارتعاش کل دست و بازو (total) در ۳ حالت مختلف اندازه‌گیری شده (درجا ، انتقال و شخم زدن زمین) اختلاف معناداری وجود دارد. بیشترین میزان موافقه با ارتعاش به ترتیب در مراحل شخم زدن و سپس در حالت انتقال تیلر به زمین و درجا می‌باشد. انتقال تیلر به زمین در دو وضعیت دنده ۱ و دنده ۲ و نیز شخم زدن زمین در ۳ وضعیت دنده ۱ ، دنده ۲ و دنده عقب انجام شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که بین میانگین ارتعاش کل دست و بازو در حالت‌هایی که تیلر در وضعیت دنده



شکل ۵: نصب مبدل UA 0894 جهت اندازه‌گیری ارتعاش در جهات X، Y و Z


$$A(8) = a_{hw} \sqrt{T \div T_0}$$

که در آن T کل مدت موافقه روزانه و بر حسب ثانیه و T_0 مدت مرجع ۸ ساعته (28800 ثانیه) می‌باشد. تراز ارتعاش با استفاده از شتاب سنج پیزوالکتریکی که بر روی دستگیره دستگاه تیلر نصب شده است اندازه گیری شد.

نحوه نصب مبدل ارتعاش

ارتعاش مطابق با ISO 5349-1 باید روی یا نزدیک سطح دست‌ها ، جایی که ارتعاش به بدن وارد می‌شود اندازه‌گیری گردد . در این مطالعه اندازه‌گیری با استفاده از آداپتورهای مدل UA 0894 و UA0891 شرکت B\$K انجام شد.

جهت آنالیز داده‌ها از نرم افزار SPSS و EXCEL استفاده شد. اطلاعات مربوط به اندازه‌گیری ارتعاش در جهات مختلف z ، y ، x و میزان ارتعاش کلی (total) حاصل از اندازه گیری در مراحل مختلف دنده خلاص (درجا ، انتقال و شخم زدن زمین با آزمون کلموگروف-اسمیرونوف (K-S) از نظر نرمال بودن مورد ارزیابی قرار گرفت . تنها متغیر total از توزیع نرمال پیروی نمود و دیگر متغیرها (y ، x و z) از توزیع نرمال پیروی نکردند



شکل ۴: محورهای مولفه‌های شتاب ISO 5349 - 2001

جدول ۱: میزان مواجهه کاربران تیلر با ارتعاش کل دست و بازو (total) در ۳ حالت کاری مختلف

| موقعیت | میانگین (متر بر مجدور ثانیه) | انحراف معیار | حداکثر | حداقل | P-value |
|---------|---------------------------------|--------------|--------|-------|---------|
| دراجه | ۸,۶۵ | ۰,۷۵ | ۱۰,۴۲ | ۷,۰۲ | |
| انتقال | ۱۴,۱۶ | ۱,۱۲ | ۱۶,۴۵ | ۱۱,۵۶ | |
| شخم زدن | ۱۶,۹۵ | ۴,۰۸ | ۲۳,۶۵ | ۱۰,۵۸ | |

*Significant at 5% level, (p-value ≤0.001)

جدول ۲ مقایسه میانگین ارتعاش کل دست و بازو کاربران تیلر به تفکیک وضعیت‌ها و حالت‌های مختلف اندازه‌گیری شده

| موقعیت | | میانگین | انحراف معیار | حد اقل | حداکثر | p-value |
|--------|------------|---------|--------------|--------|--------|------------------|
| دراجه | دندنه خلاص | ۸,۶ | ۰,۷۵ | ۷,۰۲ | ۱۰,۴۲ | (p-value ≤0.001) |
| | دندنه ۱ | ۱۳,۵۹ | ۰,۸۷ | ۱۱,۷۲ | ۱۵,۱۷ | |
| | دندنه ۲ | ۱۴,۷۴ | ۱,۰۶ | ۱۱,۵۶ | ۱۶,۴۵ | |
| انتقال | دندنه ۱ | ۱۸,۹۷ | ۱,۹۸ | ۱۵,۱۰ | ۲۳,۶۵ | |
| | دندنه ۲ | ۲۰,۲۹ | ۱,۳۴ | ۱۸,۹۴ | ۲۳,۰۹ | |
| | دندنه عقب | ۱۱,۶۱ | ۰,۵۲ | ۱۰,۵۸ | ۱۲,۴۶ | |

Significant at 5% level, (p-value ≤0.001)*

موثر ارتعاش دست و بازو در جهات مختلف اندازه گیری شده در حالت‌های مختلف دندنه خلاص، انتقال و شخم زدن زمین در جدول ۵ نشان داده شده است. نتایج آزمون کرووسکال والیس حاکی از این است که بین میزان مقادیر ارتعاش دست و بازو در تمام جهات y، x و z در ۳ حالت مختلف اندازه گیری شده (دراجه، انتقال و شخم زدن زمین) اختلاف معناداری وجود دارد. (P-value ≤0.001). بر اساس نتایج جدول ۳ میانگین ارتعاش دست و بازو در جهات مختلف Y، X و Z برای حالاتی که تیلر با دندنه ۱ و دندنه ۲ در مسیر حرکت در حال انتقال به زمین است برابر ۵,۲ m/s و ۵,۸ m/s، برای حالاتی که تیلر در حال انتقال به زمین است برابر ۳,۵ m/s و ۸,۱ m/s و همچنین برای حالاتی که تیلر در حال شخم زدن زمین است به ترتیب برابر ۹,۴ m/s و ۱۰,۷ m/s می‌باشد. مقایسه میزان ارتعاش بر اساس جدول ۳ بیانگر این موضوع است که در تمام مراحل اندازه گیری شده بیشترین

۱، دندنه ۲ و یا دندنه عقب کار می‌کند اختلاف معناداری وجود دارد و در تمام موارد p-value < ۰,۰۰۱ می‌باشد. نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها برای ۳ حالت مختلف کاری تیلر در حین عملیات شخم زدن زمین به صورت جدول ۲ بیان شده است. بر اساس نتایج جدول ۲ در تمام مراحل انجام شده با افزایش دندنه تیلر میزان مواجهه با ارتعاش افزایش می‌یابد. میزان شتاب کلی ارتعاش در حالتی که تیلر با دندنه ۱ و دندنه ۲ در مسیر حرکت می‌کند به ترتیب برابر ۱۳,۵۹ و ۱۴,۷۴ متر بر مجدور ثانیه می‌باشد. همچنین در موقعی که تیلر با وضعیت‌های مختلف دندنه ۱، دندنه ۲ و دندنه عقب در حال شخم زدن زمین است، میزان مواجهه با ارتعاش به ترتیب برابر ۱۸,۹، ۲۰,۲۹ و ۱۱,۶۱ متر بر مجدور ثانیه می‌باشد.

ارتعاش دست و بازو در جهات y، x و z شاخص‌های پراکندگی و مرکزی شتاب

اوزیابی موادجهه کاربران تیلر با ارتعاش دست و بازو

جدول ۳: شاخص های مرکزی و پراکندگی مربوط به اندازه گیری ارتعاش دست و بازو دستگاه تیلر در جهات مختلف X، Y و Z

| موقعیت | جهت اندازه گیری | میانگین (m/s^2) | میانه | انحراف معیار | حداقل | حداکثر | P-value |
|--------------|-----------------|---------------------|-------|--------------|-------|--------|---------|
| دراجه | X | ۵.۸۶ | ۶ | ۰.۷۱ | ۵ | ۷ | <0.001 |
| | y | ۳.۵۶ | ۳.۵ | ۰.۳۶ | ۳ | ۴ | |
| | z | ۵.۲۷ | ۵ | ۰.۵۲ | ۴ | ۷ | |
| انتقال | X | ۹.۴۵ | ۹.۴ | ۰.۱۹ | ۷.۸ | ۱۱ | <0.001 |
| | y | ۶.۸۲ | ۶.۹۵ | ۰.۸۳ | ۵ | ۹ | |
| | z | ۸.۱۰ | ۸ | ۰.۶۹ | ۷ | ۱۰ | |
| شخم زدن زمین | X | ۱۰.۷۵ | ۱۲ | ۲.۶ | ۶ | ۱۵ | <0.001 |
| | y | ۸.۵۷ | ۹ | ۲.۲۴ | ۵ | ۱۴ | |
| | z | ۹.۴۹ | ۱۱ | ۲.۵ | ۵.۶ | ۱۵ | |

جدول ۴: آمار توصیفی میزان ارتعاش دست و بازو در جهت y, X و Z در طول عملیاتها و حالت های مختلف

| موقعیت | دنده | جهت | میانگین (m/s^2) | میانه | انحراف معیار | حداقل | حداکثر |
|---------|-----------|-----|---------------------|-------|--------------|-------|--------|
| دراجه | دنده خلاص | X | ۵.۸۶ | ۶ | ۰.۷۱ | ۵ | ۷ |
| | | y | ۳.۵۶ | ۳.۵ | ۰.۳۶ | ۳ | ۴ |
| | | z | ۵.۲۷ | ۵ | ۰.۵۲ | ۴ | ۷ |
| انتقال | دنده ۱ | X | ۸.۹۳ | ۹ | ۰.۶۹ | ۷ | ۱۰ |
| | | y | ۶.۴۴ | ۶.۶ | ۰.۷۳ | ۵ | ۸ |
| | | z | ۷.۹۳ | ۸ | ۰.۶۱ | ۷ | ۹ |
| | دنده ۲ | X | ۹.۹۶ | ۹.۹ | ۰.۷۷ | ۹ | ۱۱ |
| | | y | ۷.۲۱ | ۷ | ۰.۷۵ | ۶ | ۹ |
| | | z | ۸.۲۶ | ۸ | ۰.۷۴ | ۷ | ۱۰ |
| شخم زدن | دنده ۱ | X | ۱۱.۹۸ | ۱۲ | ۱.۵ | ۹ | ۱۵ |
| | | y | ۹.۶۳ | ۹ | ۱.۱۱ | ۸ | ۱۲ |
| | | z | ۱۱.۰۳ | ۱۱ | ۱.۵۵ | ۶ | ۱۴ |
| | دنده ۲ | X | ۱۲.۸۴ | ۱۲ | ۰.۸۷ | ۱۱ | ۱۵ |
| | | y | ۱۰.۲۸ | ۱۰ | ۱.۳ | ۹ | ۱۴ |
| | | z | ۱۱.۸۰ | ۱۱ | ۱.۰۴ | ۱۱ | ۱۵ |
| | دنده عقب | X | ۷.۴۴ | ۷.۶ | ۰.۶۳ | ۶ | ۸.۷ |
| | | y | ۵.۸۰ | ۵.۹۵ | ۰.۶۴ | ۵ | ۶.۸ |
| | | z | ۶.۷۱ | ۶.۹۵ | ۰.۴۱ | ۵.۶ | ۷ |

(p-value <0.001)

مقایسه میانگین ها برای ۳ حالت مختلف کاری تیلر در حین عملیات شخم زدن زمین به صورت جدول ۴ بیان شده است.

بحث

بر اساس نتایج این مطالعه بیشترین موادجهه کاربران تیلر با ارتعاش به ترتیب در حالت های

میزان موادجهه در جهت X و سپس در جهات y و z می باشد. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که بین میانگین ارتعاش دست و بازو در جهات مختلف اندازه گیری شده در حالت هایی که تیلر در وضعیت دنده ۱ ، دنده ۲ و یا دنده عقب کار می کند اختلاف معناداری وجود دارد و در تمام موارد p-value <0.001 می باشد. نتایج آزمون

(Dewangan and Tewari, 2009b) نشان داد. به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این مطالعه نسبت به نتایج سایر مطالعات (Dewangan and Tewari, 2009a; Dewangan and Tewari, 2009b, (Goglia et al., 2006, Gupta and Kumar, 2001 مقدار نسبتاً بیشتری را نشان می‌دهد و شاید یکی از علل عدمه این اختلاف ، تفاوت در نوع تیلر بررسی شده در مطالعات مختلف باشد.

با توجه به این‌که کاربران تیلر به‌طور میانگین ۴ ساعت با این میزان ارتعاش مواجهه دارند مقایسه میزان مواجهه شغلی کاربران تیلر با میزان مجاز ارایه شده توسط کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای ایران حاکی از این است که میزان مواجهه با ارتعاش دست و بازو در تمام شرایط کاری بسیار بیشتر از حد مجاز بوده و خطر بروز اختلالات اسکلتی عضلانی وجود دارد. در مطالعه حاضر بیشترین میزان مواجهه با ارتعاش در تمام حالات اندازه گیری شده در جهت x برآورد شد، به‌طوری که میانگین ارتعاش دست و بازو در جهات مختلف Y و Z برای حالتی که تیلر درجا کار می‌کرد به ترتیب برابر 2 m/s $5,2$ و $5,5$ ، $5,8$ ، 2 m/s $5,2$ و $5,5$ ، 2 m/s $6,8$ و 1 انتقال به زمین است برابر $9,4$ ، $6,8$ و 1 2 m/s $6,26$ و $5,52$ و $4,69$ متر بر میزان زدن و همچنین برای حالتی که تیلر در حال شخم زدن 2 m/s $9,7$ ، $10,7$ و $8,5$ ، $9,8$ و $8,5$ زمین است به ترتیب برابر $10,7$ ، $10,17$ و $8,5$ در مطالعه Dewangan و Tewari در سال ۲۰۰۹ بیشترین میزان ارتعاش به ترتیب در جهت x ، y و z مشاهده شد. بر اساس نتایج این مطالعه میزان ارتعاش در جهت x برای حالات مختلف انتقال ، شخم زدن زمین خشک و شخم زدن زمین گلی برابر $7,88$ ، $6,26$ و $4,69$ متر بر میزان زدن و $Tewari et al.$, 2004) در مطالعه دیگری که توسط $Dewangan$ و $Tewari$ جذب دست شده در طول 3 عملیات مختلف انتقال

شخم زدن زمین ، انتقال و ساکن وجود دارد. یکی از عوامل موثر در افزایش ارتعاش تیلر، افزایش دور موتور و توان تیلر می‌باشد چرا که بر اساس مطالعات گذشته مهم‌ترین منبع ارتعاش تیلر، موتور تیلر بوده و اثر دور موتور بر افزایش ارتعاش توسط Taghizadeh محققین مختلف اثبات شده است (Taghizadeh et al., 1389 در سال ۲۰۰۶ نشان داد که میانگین ارتعاش در حالت‌های مختلف درجا، انتقال و شخم زدن زمین برابر $3,37$ ، $8,37$ و $9,62$ متر بر میزان زدن زمین می‌باشد. نتایج این مطالعه نیز مovid این مطلب است که بیشترین میزان مواجهه با ارتعاش در حالت شخم زدن زمین و بعد در حال انتقال و در نهایت در حالت در جا کارکردن تیلر است. (Goglia et al., 2006) در مطالعه‌ای که توسط Tewari و همکاران در سال ۲۰۰۴ در کشور هند بر روی 3 نمونه از تیلر در 3 حالت مختلف ، انتقال در جاده آسفالت و شخم زدن زمین خشک و زمین گلی انجام شد، بیشترین میزان ارتعاش در تیلر پیاده 45 متر بر میزان زدن زمین خشک ، انتقال و شخم زدن زمین گلی بود ثانیه مشاهده گردید. بر اساس نتایج این مطالعه بیشترین میزان ارتعاش در حالت شخم زدن زمین خشک ، انتقال و شخم زدن زمین گلی بود (Tewari et al., 2004). همچنین مطالعه دیگری از $Dewangan$ و $Tewari$ در سال ۲۰۰۹ نشان داد که بیشترین میزان ارتعاش در حالت انتقال و شخم زدن زمین خشک و شخم زدن زمین گلی و به ترتیب برابر $10,17$ ، $7,77$ و $6,22$ متر بر میزان زدن زمین خشک و شخم زدن زمین گلی بود. در این مطالعه شتاب پیک در فرکانس $31,5$ هرتز برای حالات مختلف انتقال ، شخم زدن در زمین گلی و شخم زدن در زمین خشک به ترتیب $5,52$ ، $5,27$ و $8,07$ متر بر میزان زدن زمین خشک و شخم زدن در زمین گلی بود.

کشاورزی می شوند. (De Temmerman *et al.*, 2004) مطالعه ای احمد علی زاده و همکاران جهت بررسی اثر سطوح مختلف دور بر شتاب rms در حالت ایستگاهی نشان داد که در تمام حالات این موضوع صادق است که فرکانس غالب با فرکانس ضربات پیستون و یا دور موتور مطابقت دارد. این نتیجه در تحقیق Salokhe ۲۴۰۰ rpm نیز به دست آمده است. مثلا در دور ۶۳ تا ۸۰ هرتز که فرکانس رزونانس دست است وجود داشت (Dewangan and Tewari, 2009b) در مطالعه Tewari یک رابطه خطی بین وزن بدن و میزان جذب انرژی در هر ۳ عملیات مشاهده شد. با وجود این حجم دست با ضریب همبستگی ۰,۸۴، ۰,۸۸ و ۰,۶۹ به ترتیب با محورهای y, x و z در ارتباط است. علاوه بر آن در مطالعه Vlado Goglia و همکاران نیز در تمام شرایط کاری میزان ارتعاش در جهت x و y نسبت به جهت z بیشتر بوده و همچنین حداکثر میزان شتاب در جهت x در حالات درجا، انتقال و شحم زدن زمین به ترتیب برابر ۴,۵، ۳۵ و ۱۴ متر بر جهت اعمال می شود.

ارتعاش دستگاه تیلر بیش از آن که از ناهمواری های زمین باشد بیشتر به خاطر ضربه های مداوم پیستون به شاسی در مرحله توان است. تحقیقات مختلف نشان می دهد که عامل اصلی افزایش ارتعاش در دستگاه

، شحم زدن زمین خشک و زمین گلی انجام شد مشخص گردید که بیشترین میزان جذب انرژی در طول عملیات شحم زدن زمین خشک ، بعد شحم زدن زمین گلی و در نهایت انتقال وجود داشت. علاوه بر آن بیشترین میزان در جهت x و کمترین آن در جهت y محاسبه شد. . بیشترین توان جذب در فرکانس ۶۳ هرتز که فرکانس رزونانس دست است وجود داشت (Dewangan and Tewari, 2009b) در مطالعه Tewari یک رابطه خطی بین وزن بدن و میزان جذب انرژی در هر ۳ عملیات مشاهده شد. با وجود این حجم دست با ضریب همبستگی ۰,۸۴، ۰,۸۸ و ۰,۶۹ به ترتیب با محورهای y, x و z در ارتباط است. علاوه بر آن در مطالعه Vlado Goglia و همکاران نیز در تمام شرایط کاری میزان ارتعاش در جهت x و y نسبت به جهت z بیشتر بوده و همچنین حداکثر میزان شتاب در جهت x در حالات درجا، انتقال و شحم زدن زمین به ترتیب برابر ۴,۵، ۳۵ و ۱۴ متر بر

مجذور ثانیه می باشد. (Goglia *et al.*, 2006)

منبع اصلی ارتعاش تیلر، موتور آن می باشد (Tewari *et al.*, 2004) از آنجا که موتور تیلر تک سیلندر می باشد از توازن خوبی برخوردار نیست. نیروهایی که در مرحله تراکم سوخت و توان توسط پیستون به وجود می آیند ضربه های زیادی را به شاسی وارد می کنند که دلیل این ضربه ها عدم استفاده از میرا کننده های ارتعاش است. این ضربه ها به شاسی و سپس به دسته تیلر منتقل شده و ارتعاش زیادی به دسته ها و بازو های راننده وارد می کند (Taghizadeh و Temmerman *et al.*, 1389) در تحقیقی که توسط همکاران در سال ۲۰۰۴ انجام شد، مشخص گردید که پروفیل زمین، زمان طولانی عملیات با ماشین و سرعت پیش روی ماشین کشاورزی جزء فاکتورهای اصلی هستند که منجر به آسیب کمر رانندگان ماشین های

دسته و موتور باعث کاهش ارتعاش به بیش از ۵۰% می‌شود. متوسط کاهش شتاب ارتعاش موثر در جهت x بیش از ۳۵/۲% در جهت z برابر ۳۰/۴% و در جهت y برابر ۱۸/۱% بوده است. در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که WRBP در اثر نصب ایزولاتور کاهش یافته است. این مقدار از کمترین آن ۳۲% (در دست) تا بیشترین آن ۶۱% (در اندام فوکانی) (Tewari and Dewangan, 2009) (متفاوت است).

نتیجه گیری

بر اساس نتایج این مطالعه میزان مواجهه با ارتعاش دست و بازو در تمام حالات کاری بیش از حد مجاز می‌باشد و بیشترین میزان مواجهه در حالت شخم زدن زمین و سپس در حالت انتقال و درنهایت در حالت دنده خلاصه می‌باشد. همچنین بیشتر میزان مواجهه با ارتعاش دست و بازو در جهت x و سپس z و y قرار دارد. مهمترین منبع ایجاد ارتعاش در تیلر موتور آن می‌باشد و با افزایش دور موتور میزان ارتعاش کلی تیلر افزایش می‌یابد.

پیشنهادات

جهت کاهش ارتعاش منتقله به دست و بازو و کل بدن کاربران تیلر پیشنهادات زیر ارایه می‌گردد.

- باید منبع اصلی ارتعاش (موتور) از بدن تیلر به وسیله سیستم تعليق جدا شود. برای این کار می‌توان از فنرها و میراکننده‌ها استفاده کرد (Marsili et al., 2002) از مشکلات این کار یکی نبودن تکیه گاه مناسب برای فنرها و میرا کننده در شاسی تیلر به خاطر محدودیت جرم ماشین و دیگری کاهش توان انتقالی به جعبه دنده تیلر است.
- نصب دستگیره‌های ضد ارتعاش بر روی دسته تیلر بخش زیادی از ارتعاش منتقله به دست و

تیلر موتور آن است. با انتقال ضربات پیستون به دیگر قسمت‌ها و تقویت آن در دسته این ارتعاش افزایش می‌یابد (Salokhe et al., 1995)

تیلر دارای یک موتور تک سیلندر دیزلی است که نسبت به موتورهای چند سیلندر از توازن کمتری برخوردار است. به نظر می‌رسد به دلیل کاهش هزینه، تسريع درساخت و کاهش جرم تیلر و همچنین برای ساده سازی ماشین و ساخت آن در یک حجم کوچک، از سیستم‌های عایق ارتعاش در مسیر موتور تا دسته و انواع سیستم‌های ایمنی صرف نظر می‌شود. تحقیق تقی زاده و همکاران نشان می‌دهد که ارتعاش در انتقال از شاسی تا دسته نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه در اثر ارتعاشات آزاد و تقویت، مقدار آن افزایش پیدا می‌کند. در حالی که تحقیقات متنوعی اثر کاهش شدید میزان ارتعاش را در اثر نصب جاذب در بخش‌های مختلف تیلر Bini Sama و Kathirve جهت طراحی و توسعه نصب ایزولاتور اثبات کرده‌اند، اما در مطالعه‌ای که توسط گردید که نصب ایزولاتور میزان ارتعاش دسته را بین ۵۰ تا ۶۰% کاهش می‌دهد. عنصر کلیدی عایق مورد استفاده ایزومر یعنی استایرن بوتاکن رابر (SBR) بود. SBR یک پلیمر مخلوط متشکل از دو واحد مونومر مختلف، استایرن و بوتاکن است که به طور تصادفی در امتداد زنجیره مولکولی مرتب شده است. مقاومت خوب در برابر سایش و ثبات پیری خوب که توسط مواد افزودنی به آن تقویت می‌شود از ویژگی‌های این پلیمر است. (Sam and Kathirvel, 2009)

Dewangan and Tewari تحقیق دیگری که توسط کاهش درمورد تأثیر ایزولاتورهای ارتعاشی بر روی فشار ناشی از کار با تراکتورهای دستی با جایگذاری ایزولاتورهای مناسب در نقاط استراتئیک انجام گرفت این نتایج را نشان داد که ایزولاتورهای نصب شده روی

منابع

- BARBER, A. (ed.) (1992) Handbook of Noise and Vibration Control: Elsevier Science Publishers LTD
- BOSHUIZEN, H. C., BONGERS, P. M. & HULSHOF, C. T. J. 1990. Self-reported back pain in tractor drivers exposed to whole-body vibration. International Archives of Occupational and Environmental Health, 62, 109-115.
- DE TEMMERMAN, J., DEPREZ, K., ANTHONIS, J. & RAMON, H. 2004. Conceptual cab suspension system for a self-propelled agricultural machine, part 1: Development of a linear mathematical model. Biosystems Engineering, 89, 409-416.
- DEWANGAN, K. N. & TEWARI, V. K. 2009a. Characteristics of hand-transmitted vibration of a hand tractor used in three operational modes. International Journal of Industrial Ergonomics, 39, 239-245.
- DEWANGAN, K. N. & TEWARI, V. K. 2009b. Vibration energy absorption in the hand-arm system of hand tractor operator. Biosystems Engineering, 103, 445-454.
- GOGLIA, V., GOSPODARIC, Z., FILIPOVIC, D. & DJUKIC, I. 2006. Influence on operator's health of hand-transmitted vibrations from handles of a single-axle tractor. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 13, 33-38.

بازوی کاربر را میرا می‌کند.

۳- نصب و جاگذاری ایزولاتورهای ارتعاش در بخش‌های مختلف از جمله موتور تیلر بخش وسیعی از میزان ارتعاش منتقله به دست و بازو را کاهش می‌دهد. (Sam and Kathirvel, 2009 (and Dewangan, 2009

۴- نتایج مطالعه Salokhe و همکاران در سال ۱۹۹۵ نشان داد که اتصال صلب دسته تراکتور دوچرخ به شاسی باعث افزایش ارتعاش انتقالی به دست‌های کاربر می‌شود. بنابراین با افزایش قابلیت ارجاعی در دسته می‌توان میزان ارتعاش را کاهش داد. (Salokhe et al., 1995

۵- استفاده از وسایل ایمنی و عالیق مانند دستکش‌های ضد ارتعاش مفید می‌باشد این دستکش‌ها هم اکنون در کشورهای مختلف برای اعمال گوناگون استفاده می‌شوند و باعث کاهش مقدار زیادی از ارتعاشات انتقالی به دست می‌گردند. (Bar-ber, 1992

۶- دستکشی که به عنوان دستکش ضد ارتعاش طبقه بندی می‌شود لازم است در آزمایشگاه تست شود. این دستکش‌ها را باید با احتیاط انتخاب کرد و اطمینان حاصل نمود که آزمون‌های اختصاصی سازمان بین‌المللی استاندارد را گذرانده‌اند. (Nasiri et al., 1388

۷- مواجهه با ارتعاش ادوات کشاورزی می‌تواند با انتخاب درست وسیله و شرایط عملیاتی مطلوب کاهش یابد (Paddan and Griffin, 2002

۸- دستگیره کمکی (میله که دو دسته را به هم متصل می‌کند) مابین دسته‌ها، آنها را مهار کرده و از ارتعاش جانبی آنها می‌کاهد. بنابراین با نصب دستگیره کمکی می‌توان شتاب در راستای افقی را کاهش داد. (Taghizadeh et al., 1389)

- IN VEHICLES. Journal of Sound and Vibration, 253, 195-213.
- POURABDIAN, S., HABIBI, E. & RISMANCHIAN, M. Effectiveness of anti-vibration handle the amount of vibration generated by the grinder. tahghight nezam salamt 1389 (in persian).
- SALOKHE, V. M., MAJUMDER, B. & ISLAM, M. S. 1995. Vibration characteristics of a power tiller. Journal of Terramechanics, 32, 181-197.
- SAM, B. & KATHIRVEL, K. 2009. Development and evaluation of vibration isolators for reducing hand transmitted vibration of walking and riding type power tillers. Biosystems Engineering, 103, 427-437.
- TAGHIZADEH, A., TAVAKOLI, T. & GHOBADIAN, B. 1389. Tiller vibration analysis at station position. Iran B I O S YSTEMS ENGINEERING, 41, 27-35 (in persian).
- TEWARI, V. K. & DEWANGAN, K. N. 2009. Effect of vibration isolators in reduction of work stress during field operation of hand tractor. Biosystems Engineering, 103, 146-158.
- TEWARI, V. K., DEWANGAN, K. N. & KARMAKAR, S. 2004. Operator's fatigue in field operation of hand tractors. Biosystems Engineering, 89, 1-11.
- GUPTA, J. P. & KUMAR, S. 2001. Status of power tiller use in Bihar - A case study in Nalanda district. AMA, Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 32, 19-22.
- ISO5349-1 2001. Mechanical Vibration Measurement and Evaluation of Human Exposure to Hand-transmitted Vibration. Part I: General Requirements. Geneva: International Standard Organization, .
- ISO5349-2 2001. Mechanical Vibration—Measurement and Evaluation of Human Exposure to Hand-Transmitted Vibration—Part 2: Practical Guidance for Measurement at the Workplace.
- ISSEVER, H., AKSOY, C., SABUNCU, H. & KARAN, A. 2003. Vibration and its effects on the body. Medical Principles and Practice, 12, 34-38.
- MARSILI, A., RAGNI, L., SANTORO, G., SERVADIO, P. & VASSALINI, G. 2002. Innovative systems to reduce vibrations on agricultural tractors: Comparative analysis of acceleration transmitted through the driving seat. Biosystems Engineering, 81, 35-47.
- NASIRI, H.MARIOYAD, M.JAHANGIRI, M.RISMANCHIAN & A.KARIMI 1388. human response to vibration (in persian).
- PADDAN, G. S. & GRIFFIN, M. J. 2002. EVALUATION OF WHOLE-BODY VIBRATION

Hand-Arm vibration assessment among tiller operator

P. Nassiri¹; I. Ali Mohammadi^{2*}; M. H. Beheshti³; K. Azam⁴

¹ Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences

²Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences

³ Msc., Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences

⁴ Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences,

Abstract

Introduction: The power tiller is a multipurpose hand tractor designed primarily for rotary tilling and other farm operations. Vibration, transmitted from the handles of the tiller to the operators' body, causes many injuries such as, pain, musculoskeletal disorders and white finger syndrome. The aim of this study was to evaluate the hand-arm vibration exposure in the operators of tiller model HT900, as the most frequently used model of tillers.

Material and Method: In this study, 40 operators tiller of model HT900 in the city of Kashmar, Khorasan Razavi were examined. Hand-arm vibration measurement was done according to ISO 5349-1 and ISO 5349-2 in three different modes including, static and neutral (mode), transition to the ground mode and plowing the land mode in different gears. In order to measure the vibrations, human response vibration meter of B and K model 2512 was utilized.

Result: Results of the present study indicated that in all measured situations, exposure to hand arm vibration was higher than the standard limit suggested by Iranian occupational health committee and there was risk of vibration-induced disorders. The maximum exposure to vibration is in plowing ground. Exposure to hand arm vibration in three modes of plowing, transmission and natural, were respectively 16.95, 14.16 and 8.65 meters per second squared. Additionally, in all situations, vibration exposure was highest in the X-axis in comparison with Z- and Y-axes.

Conclusion: This study emphasizes on the need to provide intervention and controlling and managing strategies in order to eliminate or reduce vibration transmitted from tiller to operators hand and arm and also prevent to serious problems including neurovascular disorders, discomfort and white finger syndrome. Meanwhile, more studies are necessary to identify the sources of vibration on different models of tiller.

Keywords: Tiller, hand-arm vibration, hand tractor, sources

* Corresponding Author Email: beheshtihasan8@gmail.com