



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

دوره ۴۸، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۳۷۹ تا ۴۸۸
Vol. 48, No. 4, Winter 2017, pp. 379-388



نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر مهندسی مکانیک
AmirKabir Journal of Science & Research
Mechanical Engineering
ASJR-ME

به دست آوردن منحنی حد شکل دهی با استفاده از دو مدل المان محدود بهبود یافته

مصطفی حبیبی^۱، احمد غضنفری^۲، احمد عاصم پور^۳، رضا نقد آبادی^۲، رامین هاشمی^۲

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
- ۲- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
- ۳- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

(دریافت: ۱۳۹۴/۴/۱۸ پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۱۸)

چکیده

در فرایندهای شکل دهی ورق، استفاده از نمودارهای حد شکل دهی در مطالعه شکل پذیری ورق‌های فلزی و طراحی قالب اهمیت زیادی دارد. یکی از روش‌های به دست آوردن منحنی حد شکل دهی که نتایج بسیار مناسب و نزدیک به نتایج آزمایشی دارد، مدل تئوری مارشینیاک-کوزینسکی است. این مدل روشی برای پیش‌بینی گلوبی موضعی است. در این تحقیق با روش گنجاندن مدل تئوری مارشینیاک-کوزینسکی در دو مدل المان محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس، منحنی حد شکل دهی به دست آمده است. در مدل اول تئوری مارشینیاک-کوزینسکی در مدل المان محدود آزمون ناکازیما گنجانده شده و در مدل دوم (مدل تخت) تئوری مارشینیاک-کوزینسکی شبیه‌سازی شده است. داده‌های موردنیاز برای این شبیه‌سازی‌ها از طریق انجام آزمون کشش ساده در سه جهت به دست آورده شده است. بعد از مقایسه نتایج مدل المان محدود تخت و ناکازیما با نتایج تجربی، نمودار حد شکل دهی به دست آمده از مدل المان محدود آزمون ناکازیما بسیار مناسب و کمتر از ۵ درصد در سطح پایین‌تری از نمودار حد شکل دهی تجربی قرار گرفته است. علت اختلاف، نمودار حد شکل دهی مدل تخت و نتایج تجربی خمی است.

کلمات کلیدی:

نمودار حد شکل دهی، مدل مارشینیاک-کوزینسکی، مدل سازی المان محدود، آزمون ناکازیما، ورق St14.

برای ارجاع به این مقاله از عبارت زیر استفاده کنید:

Please cite this article using:

Habibi, M., Ghazanfari, A., Assempour, A., Naghdabadi, R., and Hashemi, R., 2017. "Determination of Forming Limit Diagram Using Two Modified Finite Element Models". *Amirkabir Journal of Mechanical Engineering*, 48(4), pp. 379-388.

نویسنده مسئول و عهدهدار مکاتبات: Email: assem@sharif.edu



۱- مقدمه


شود، این تحلیل برای پیش‌بینی پایین‌ترین نقطه و سمت چپ نمودار حد شکل دهی ارائه شد.

تاكودا و همکارانش [۷] با استفاده از معیار سکیت نرم و مدل سازی المان محدود، نمودار حد شکل دهی را برای آلیاژهای آلومینیم و فولاد پیش‌بینی کردند. استورن و رایس [۸]، معیار دوشاخه‌ای شدن را برای پیش‌بینی پارگی ارائه کردند که در آن، یک اختلاف سرعت در تعییر شکل موجب وقوع گلوئی موضعی می‌شود. پیشک و همکارانش [۹-۱۰] با استفاده از معیار لویخایی زدن الگوریتمی برای تعیین زمان وقوع گلوئی موضعی در مدل سازی المان محدود ارائه نمودند. برون [۱۱] پیشنهاد کرد که ماده در زمانی که نازک شدنی شتاب می‌گیرد، شروع به گلوئی موضعی می‌کند. این پدیده توسط نویسندها متفاوتی که با استفاده از مدل المان محدود نمودارهای حد شکل دهی را تعیین کردند، دنبال شد [۱۰]. حسینی پور و همکارانش [۱۲]، با استفاده از این الگوریتم اثر ناهمسانگردی را بر روی نمودارهای حد شکل دهی بررسی کردند. آن‌ها نشان دادند که با افزایش ناهمسانگردی نمودار حد تنش شکل دهی بالاتر محدود و لامسیر تنش تغیریاً ثابت می‌ماند.

به موازات روش‌های وقت‌گیر تجربی، روش عددی بر اساس حل عددی با رایانه گسترش یافت. مارشینیاک-کوزینسکی [۱۳] یک معیار بر اساس وجود یک ناهمگنی در ورق ارائه کردند که این ناهمگنی با عامل σ (نسبت ضخامت قسمت سالم به ضخامت قسمت ناسالم) معروفی شد. مارشینیاک و کوزینسکی مدل عددی خود را برای حالت کشش دومحوره ارائه کردند و این مدل در طی زمان توسط محققان مختلف کامل شد. بر اساس معیار مارشینیاک-کوزینسکی گلوئی موضعی زمانی اتفاق می‌افتد که نسبت نرخ کرنش منطقه ناسالم به منطقه سالم به یک مقدار بحرانی برسد.

در این تحقیق نمودار حد شکل دهی از طریق دو مدل المان محدود به دست آمده است. در مدل اول از طریق گنجاندن معیار گلوئی مارشینیاک-کوزینسکی در مدل المان محدود آزمون ناکارایما نمودار حد شکل دهی به دست آورده شد. در مدل دوم، نمودار حد شکل دهی از طریق شبیه‌سازی تئوری مارشینیاک-کوزینسکی به دست آمد. در این تحقیق شیار مدل مارشینیاک-کوزینسکی را در حین شبیه‌سازی در ورق ایجاد کرده و طی ۱۰ مولده ل ۹۰ نوجه دوران نداده نموده ایست. زاویه شیاری که در زمان گلوئی موضعی، کرنش‌های حدی کوچکتری در منطقه سالم ایجاد کرده به عنوان زاویه بحرانی برگزیده و کرنش‌هایی که نقطه از نمودار حد شکل دهی را تشکیل خواهد داد. در این تحقیق زمان گلوئی از طریق نمودار نیرو-زمان سنبه به دست آورده شده است. در تحقیق حاضر از معیار تسلیم هیل ۴۸ و مدل سخت‌خوندگی هولمن و اوی مدل کردن رفتار ماده استفاده شده است. در بخشی دیگر از این پژوهش نمودار حد شکل دهی برای ورق فولادی St14 با استفاده از آزمون ناکارایما به دست آورده شده است.

نمودارهای حد شکل دهی در طراحی قطعه، بهینه‌سازی قالب، آزمایش قالب، کنترل کیفیت حین تولید، طراحی فرایند و تخمین شکل پذیری ورق کاربرد دارند. شکل پذیری ورق را می‌توان قابلیت آن برای تعییر شکل و تبدیل شدن به شکل مورد نظر بدون موقع گلوئی موضعی یا پارگی تعریف کرد. ورق‌ها را تنها تا حد معینی می‌توان تعییر شکل داد و این حد با شروع گلوئی موضعی که درنهایت منجر به پارگی می‌شود، مشخص می‌شود. رسم نمودار حد شکل دهی روشن مرسوم برای مشخص کردن این محدوده است. مطابق شکل ۱ منحنی کرنش اصلی برحسب کرنش فرعی در لحظه آغاز گلوئی این حد را تعیین می‌کند. تا هنگامی که کرنش‌های اصلی پایین منحنی حد شکل دهی قرار دارد، در ورق گلوئی و پارگی رخ نمی‌دهد، اما اگر بالای آن قرار گیرد پارگی اتفاق می‌افتد. نسبت کرنش فرعی به اصلی نشان‌دهنده مسیر پارگذاری است. نمودار حد شکل دهی در محدوده نسبت کرنش ۱-تا ۱ رسم می‌شود [۱].




شکل ۱: شماتیکی از نمودار حد شکل دهی

سه روش برای تعیین نمودار حد شکل دهی وجود دارد: روش تحلیلی، روش تجربی و روش عددی. در روش‌های تجربی تعیین نمودار حد شکل دهی، ورق‌های فلزی در مسیرهای کرنش مختلف قرار می‌گیرند. برای این کار ورق‌هایی با پهنای متفاوت و طول یکسان تحت آزمون نمودار حد شکل دهی که یک آزمون تعییر شکل خارج از صفحه است، قرار می‌گیرند [۲]. کلر و بکوفن [۳] برای اولین بار کرنش‌های حدی را برای ورق‌های فلزی بهصورت تجربی بررسی کردند. آن‌ها توانستند سمت راست نمودار حد شکل دهی را به دست آورند. گودوین [۴]، با کشش ورق‌های با عرض‌های مختلف، سمت چپ نمودار حد شکل دهی را به دست آورده و بدین ترتیب نمودار حد شکل دهی را کامل کرد. از آنجایی که تعیین نمودار حد شکل دهی با استفاده از روش تجربی مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی است، تحقیقات زیادی برای پیش‌بینی نمودار حد شکل دهی با روش‌های تئوری انجام شده است. پیش‌بینی نمودار حد شکل دهی با استفاده از روش‌های تئوری اولین بار توسط سویفت [۵] ارائه شد که سمت راست این نمودار را به دست آورد. هیل [۶] پیش‌بینی کرد گلوئی موضعی زمانی رخ می‌دهد که شرایط تعییر شکل کرنش صفحه‌ای



شکل ۳: نمونه آزمون کشش برای استخراج خواص مکانیکی

۲ ۲ آزمون کشش برای به دست آوردن کرنش‌های حدی مد کشش در این تحقیق برای یافتن ضریب نقص (ε) مدل مارشینیاک-کوزینسکی از یک آزمون کشش ساده استفاده شده است. کرنش‌های حدی مد کشش تکمحوره با استفاده از این آزمون که بر اساس استاندارد ASTM-E8 بوده انجام می‌شود. مطابق شکل ۳ نمونه آزمون آمده و سطح آن شبکه‌بندی شده و بعد از مشاهده گلولی موضعی فرایند متوقف و کرنش‌های حدی استخراج می‌شود. کرنش‌های حدی مد کشش تکمحوره در جدول ۳ لیست شده است.



شکل ۴: آزمون کشش جهت یافتن ضریب نقص مدل مارشینیاک کوزینسکی

جدول ۳: کرنش‌های حدی مد کشش تکمحوره	
کرنش فرعی ϵ_2	کرنش اصلی ϵ_1
-۰/۲۲۵	-۰/۶۱۵

۲- مواد و آزمایش


۱ مواد

در تحقیق حاضر مواد مورد استفاده ورق فولادی St14 بضمخت ۱/۴۵ میلی‌متر بوده که به علت شکل پذیری بالا این ورق در صنایع خودروسازی کاربرد زیادی دارد. ترکیب شیمیایی برای مواد مورد استفاده از طریق کواتومتری به دست آمده و در جدول ۱ لیست شده است.

جدول ۱: ترکیب شیمیایی فولاد St14

عنصر	C	Mn	P	Ni	Mo	Cu	درصد
	-۰/۰۷	-۰/۲۲	-۰/۰۱	-۰/۰۲	-۰/۰۱	-۰/۰۱	

ریزساختار این ورق با استفاده از متالوگرافی استخراج شده و در شکل ۲ لیست شده است.



شکل ۲: ریزساختار ورق St14

۲ آزمون کشش ساده

در این پژوهش آزمون کشش بر روی دو هندسه انجام شده است. یکی از هندسه‌ها برای استخراج خواص مکانیکی و هندسه دیگر برای به دست آوردن کرنش‌های حدی حالت کشش انجام شده است.

۲ ۱ آزمون کشش برای به دست آوردن خواص مکانیکی و لاساس استاندارد ASTM-E8 [14] سه نمونه آزمون، مطابق هندسه شکل ۳ لو جهت ۰ و ۴۵ و ۹۰ درجه آمده شده است تا بدین ترتیب خواص مکانیکی (توان کار سختی، ضریب استحکام، ضریب ناهمسانگردی، مدول یانگ، تنش تسلیم و استحکام نهایی) ورق استخراج شود. خواص مکانیکی این ورق در جدول ۲ ارائه شده است. قابل ذکر است برای هر یک از جهت‌ها سه آزمون انجام شده و میانگین ارائه شده است.

جدول ۲: خواص مکانیکی

مدول یانگ (GPa)	استحکام تسلیم (MPa)	استحکام	ضریب استحکام (MPa)	توان کار سختی	r ₉₀	r ₄₅	r ₀
۲۰۰	۱۸۸	۶۰۰	۰/۳۱	۲/۶۸	۱/۱۳	۲/۴۵	-



شکل ۴: شماتیک نمونه های آزمون ناکازیما و نمونه ها بعد از تغیر شکل

۳- مدل سازی رفتار ماده

در این قسمت تابع تسليم مورد استفاده در تحلیل المان محدود و نوع سختیونگی رائمه شده است.

۱- تابع تسليم

برای مدل سازی خواص ورق فلزی در شبیه سازی المان محدود مطابق ربطه (۲) از معیار تسليم هیل ۴۸ استفاده شده است [۱۶]

$$f(\sigma) = \sqrt{\frac{F(\sigma_{22} - \sigma_{33})^2 + G(\sigma_{33} - \sigma_{11})^2}{+H(\sigma_{11} - \sigma_{22})^2}} + 2L\sigma_{23}^2 + 2M\sigma_{13}^2 + 2N\sigma_{12}^2 \quad (2)$$

روابط (۲) تا (۸) به دست می آیند:

$$F = \frac{(\sigma^0)^2}{2} \left(\frac{1}{\sigma_{22}^2} + \frac{1}{\sigma_{33}^2} - \frac{1}{\sigma_{11}^2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{R_{22}^2} + \frac{1}{R_{33}^2} - \frac{1}{R_{11}^2} \right) \quad (3)$$

$$G = \frac{(\sigma^0)^2}{2} \left(\frac{1}{\sigma_{33}^2} + \frac{1}{\sigma_{11}^2} - \frac{1}{\sigma_{22}^2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{R_{33}^2} + \frac{1}{R_{11}^2} - \frac{1}{R_{22}^2} \right) \quad (4)$$

$$H = \frac{(\sigma^0)^2}{2} \left(\frac{1}{\sigma_{11}^2} + \frac{1}{\sigma_{22}^2} - \frac{1}{\sigma_{33}^2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{R_{11}^2} + \frac{1}{R_{22}^2} - \frac{1}{R_{33}^2} \right) \quad (5)$$

$$L = \frac{3}{2} \left(\frac{\tau^0}{\sigma_{23}} \right)^2 = \frac{3}{2R_{23}^2} \quad (6)$$

$$M = \frac{3}{2} \left(\frac{\tau^0}{\sigma_{13}} \right)^2 = \frac{3}{2R_{13}^2} \quad (7)$$

$$N = \frac{3}{2} \left(\frac{\tau^0}{\sigma_{12}} \right)^2 = \frac{3}{2R_{12}^2} \quad (8)$$

برای به کار گیری این معیار تسليم در نرم افزار آباکوس از روابط (۹) تا (۱۲) استفاده می شود. با استفاده از این روابط ضرایب ناهمسانگردی به صورت یک تانسور متقارن مرتبه دو در نرم افزار گنجانده می شود [۱۷]

۲- نمودار حد شکل دهی تجربی


آزمون ها طبق روش استاندارد ناکازیما [۱۵] با استفاده از یک سنبه کروی به قطر ۱۰۰ میلی متر و یک پرس هیدرولیک ۳۰ تن انجام شده است. موقعیت قرار گیری تجهیزات آزمون که شامل سنبه، قالب و ورق گیر است روی دستگاه پرس، در شکل ۵ نشان داده شده است. تمام آزمون ها با استفاده از روانکار مناسب، به گونه ای انجام شده که به شرایط بدون اصطکاک نزدیک باشد. دستگاه پرس به حسگر نیرو سنج مجهز بوده و در آزمون ها به مخصوص اینکه نیرو کاهش یابد متوقف می شود. کاهش نیرو در حین فرآیند، نشان دهنده گلونی موضعی در ورق است.




شکل ۵: قالب آزمون ناکازیما

با استفاده از دستگاه حک الکتروشیمیایی دایره هایی به قطر ۲۵ میلی متر شبكه بندی شده تا بتوان پس از تعییر شکل کرنش ها اندازه گیری شوند و ابعاد این نمونه ها بر اساس مرجع [۱۵] (نظر لبعدی آمده شده است. دایره هایی که در معرض تعییر شکل هستند پس از فرآیند به شکل بیضی در می آیند و بر حسب موقعیت دریکی از سه ناحیه ایمن، ناچیه گلونی و ناچیه شکست قرار می گیرند. کرنش های اصلی در صفحه ورق بر اساس کرنش های حقیقی بیان شده است. کرنش های حقیقی کمینه و بیشینه با اندازه گیری قطر کوچک (a) و بزرگ (b) بیضی ها و مقایسه آن با قطر اولیه (d) با استفاده از رابطه (۱) اندازه گیری می شود. شماتیک نمونه های آزمون ناکازیما و نمونه ها بعد از تعییر شکل در شکل ۶ رایه شده است. با توجه به شکل ۶ روابط نام نمونه ها تابوت و ۱۸۰ میلی متر بوده و R نمونه های ردیف اول ۵۰ میلی متر و W به ترتیب ۸۰، ۱۰۰، ۱۳۰، ۱۴۵، ۱۶۰ و ۱۸۰ میلی متر است.

$$\varepsilon_{minor} = \ln \left(\frac{a}{d_0} \right) \quad \varepsilon_{major} = \ln \left(\frac{b}{d_0} \right) \quad (1)$$



به مشیندی ریز در تمام قسمت‌ها ندارند. ورق به صورت یک جسم تغییر شکل پذیر با استفاده از المان پوسته دارای چهار نقطه انتگرال‌گیری و با ضخامتی برابر ضخامت ورق مدل شده است.



شکل ۷: مدل ناکازیما

در این مدل در مرحله اول ورق بین قالب و ورق گیر ثابت شده و در مرحله دوم ورق، ورق گیر و قالب ثابت شده و سنبه در جهت عمود بر ورق حرکت کرده تا موجب تغییر شکل در ورق شود. در مرحله دوم مقدار جابجایی سنبه ادامه دارد تا نیروی پانچ افت کند. در شرایط واقعی یک ناهمگنی در ماده بوده که موجب ایجاد گلوئی موضعی و افت نیرو پانچ شده است. در این مدل شیار مدل مارشینیاک-کوزینسکی (ناهمگنی موجود در ماده) در هر یک از نمونه‌های آزمون ناکازیما طراحی شده و طی ۱۰ موجله ۰ تا ۹۰ لوجه نوران نداده شده است. زاویه‌ای که کرنش‌های حدی در منطقه سالم کوچکتر بوده یک نقطه از نمودار حد شکل‌دهی را حاصل می‌کند. در این مدل گلوئی موضعی زمانی رخ می‌دهد که نیرو پانچ افت می‌کند.

۴ مدل تخت

در این مدل مطابق شکل ۸ ورق مربعی تغییر شکل پذیر با بعد 180×180 میلی‌متر و ضخامت $1/45$ میلی‌متر طراحی و تحت نسبت‌های مختلف بارگذاری قرار داده می‌شود. این نسبت‌های مختلف بارگذاری از طریق ایجاد قید جابجایی در وجود جانبی ورق، حاصل می‌شود.

در این مدل جهت ایجاد نسبت بارگذاری، چهار وجه ورق به ترتیب لو جهات U_A لو جهت X ، U_B لو جهت X -، U_D لو جهت Y - و U_C لو جهت Y . برای ایجاد نسبت بارگذاری کرنش صفحه‌ای، U_B لو جهت Y -، U_D لو جهت Y و $U_C = U_A = 0$ است. در این مدل جهت ایجاد نسبت بارگذاری کشنش دومحوره، U_A لو جهت X -، U_C لو جهت X ، U_B لو جهت Y - و U_D لو جهت Y است.

$$R_{11} = R_{13} = R_{23} = 1 \quad (9)$$

$$R_{22} = \sqrt{\frac{r_{90}(r_0 + 1)}{r_0(r_{90} + 1)}} \quad (10)$$

$$R_{33} = \sqrt{\frac{r_{90}(r_0 + 1)}{(r_{90} + r_0)}} \quad (11)$$

$$R_{12} = \sqrt{\frac{3(r_0 + 1)r_{90}}{(r_{90} + r_0)(2r_{45} + 1)}} \quad (12)$$

ضرایب ناهمسانگردی که با استفاده از آزمون کشش به دست آمده و نتیجه R_{ij} بصرورت رابطه (13) حصل می‌شود:

$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ \vdots & R_{22} & R_{23} \\ SYM & \cdots & R_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1.271 & 1 \\ \vdots & 0.987 & 1 \\ SYM & \cdots & 1.325 \end{bmatrix} \quad (13)$$

۳ رابطه سخت‌شوندگی

رابطه تنش-کرنش در منطقه پلاستیک با استفاده از قانون هولمن که مطابق رابطه (15) است مدل شده است:

$$\sigma_e = K(\varepsilon_e)^n \quad (15)$$

σ_e تنش سیلان، ε_e کرنش مؤثر، K ضربی کار سختی و n قوان کارسختی است. گفتنی است در شبیه‌سازی‌ها از سخت‌شوندگی همگن استفاده شده است.


۴- شبیه‌سازی المان محدود

در این پژوهش با استفاده از دو مدل المان محدود که معیار گلوئی مارشینیاک-کوزینسکی در آن‌ها گنجانده شده نمودار حد شکل‌دهی پیش‌بینی شده است. در مدل اول آزمون ناکازیما شبیه‌سازی شده و در مدل دوم تئوری مارشینیاک-کوزینسکی شبیه‌سازی می‌شود. در تحلیل المان محدود برای تشخیص زمان گلوئی موضعی از نمودار افت نیرو استفاده شده است. در تحلیل اول اندازه مش را آنقدر کوچک کرده تا نمودار افت نیرو ثابت بماند و ابعاد متش مطلوب حاصل شود که ۲ میلی‌متر است.

۴-۱ مدل ناکازیما

این مدل متشکل از یک سنبه کروی، ورق گیر، قالب و ورق مطابق شکل ۷ است. این مدل بر اساس آزمون استاندارد ناکازیما برای تعیین نمودار حد شکل‌دهی ورق ساخته شده است. از آنجایی که تغییر شکل سنبه، قالب و ورق گیر در حین فرایند ناچیز است به صورت صلب مدل شده‌اند و به دلیل آنکه به عنوان جسم صلب در نظر گرفته شده‌اند نیازی

(ϵ_1 - ϵ_2)، در شرایطی که کرنش‌های حدی در مدل المان محدود و آزمون کشش یکسان شده ارائه شده است به نحوی که کرنش اصلی کوچک (ϵ_2) و کرنش اصلی بزرگ (ϵ_1) است.



شکل ۹: کانتور کرنش در شرایط گالیبره شده مد کشش

- ضریب نقص که در مرحله قبل حاصل شد را در ورق با عرض‌های مختلف که بیان گر مدهای مختلف تغییر شکل (نسبت تنش‌های متفاوت) است ایجاد کرده و شیار را دوران داده و الباقی نقاط FLD به نسبت آورده شده است.
- بعدازین مراحل ابعاد ضریب نقص مدل مارشینیاک-کوزینسکی به نسبت آمده و در جدول ۴ لائه شده است.

جدول ۴: ابعاد شیار مدل مارشینیاک-کوزینسکی

عرض شیار	ضخامت شیار	ضریب نقص (f)
9/5 mm	1/43695 mm	0/991 mm


قابل ذکر است همین ابعاد شیار برای مدل تخت نیز استفاده شده است.

۵- نتایج

پس از به دست آوردن ابعاد شیار مدل مارشینیاک-کوزینسکی مدل ناکازیما و تخت شبیه‌سازی می‌شود. در هر دو مدل المان محدود ۸ نقطه از نمودار حد شکل دهی به دست آورده شده است. در استخراج نمودار حد شکل دهی تجربی از ۶ نمونه استفاده شده است.

۱- نتایج آزمون تجربی ناکازیما

بعد از آماده‌سازی نمونه‌ها سطح آن‌ها با دستگاه حک الکتروشیمیایی




شکل ۸: مدل تخت

شیار مدل مارشینیاک-کوزینسکی در این مدل ایجاد و در هر نسبت بارگذاری، شیار را از ۰ تا ۹۰ درجه طی ۱۰ مولله دوران داده و نلمرا اجرا کرده، زاویه‌ای که کمترین کرنش‌های حدی را دارد انتخاب شده و کرنش‌هایش یک نقطه از نمودار حد شکل دهی را حاصل می‌کند. در این مدل گلوئی موضعی هنگامی رخ می‌دهد که نسبت کرنش منطقه ناسالم به منطقه سالم ۱۰ شود.


- ۳ به دست آوردن ضریب نقص مدل مارشینیاک-کوزینسکی لو قسمت ۲-۲ کرنش‌های حدی برای حالت کشش تکمحوره که با استفاده از آزمون کشش تکمحوره به دست آمده ارائه شده است.
- در این قسمت ضریب نقص و ابعاد شیار مدل مارشینیاک-کوزینسکی حاصل می‌شود و برای این منظور مراحل زیر به ترتیب انجام شده است.
- ابتدا از طریق انجام آزمون کشش ساده کرنش‌های حدی برای نسبت بارگذاری کشش تکمحوره به دست آورده شده است (بخش ۲-۲).

- نمونه نسبت بارگذاری کشش تکمحوره را بدون شیار در نظر گرفته و در لحظه افت نیرو پانچ عرض شیار مشخص شده است (فاصله المان‌هایی که کرنش‌هایی نزدیک به کرنش‌های نسبت کشش، تا محور تقارن مدل، عرض شیار را تعیین می‌کند).
- شیاری با عرض ۹/۵ میلی‌متر در زوایای ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ در نسبت بارگذاری کشش تکمحوره در مدل المان محدود طراحی شده است.

- در این مرحله ضریب نقص مدل مارشینیاک-کوزینسکی در نسبت بارگذاری کشش تکمحوره بسیار کم در نظر گرفته شده ($=0/8$) و از این طریق زاویه بحرانی شیار برای این حالت تنش حاصل شده است. زاویه‌ای به عنوان زاویه بحرانی انتخاب شده که در زمان گلوئی شدن کمترین کرنش حدی را در منطقه سالم دارد.
- حال مرحله قبل را در نمونه نسبت بارگذاری کشش تکمحوره افزایش داده تا کرنش‌های حدی منطقه سالم در مدل المان محدود و آزمون کشش یکسان شود. در شکل ۹ کانتور کرنش‌های اصلی




شکل ۱۱: کرنش‌های حدی برای زوایای شیار در نمونه با عرض ۱۰۰



شکل ۱۲: نمودار حد شکل‌دهی مدل المان محدود ناکازیما

سالم کمتر بوده یک نقطه از نمودار حد شکل‌دهی را حاصل می‌کند. در این مدل، گلوئی موضعی زمانی رخ می‌دهد که نرخ کرنش منطقه ناسالم به سالم ۱۰ شود. در این مدل نمودار حد شکل‌دهی از طریق ۱۱ مسیر بازگذاری به دست آورده شده و در شکل ۱۴ نشان داده شده است. لو شکل ۱۵ کانتور کرنش و نحوه تعیین گلوئی موضعی برای مدل کرنش صفحه‌ای ارائه شده است. در این مدل در نسبت‌های بازگذاری کمتر از ۰/۲۵- این معیار گلوئی موضعی ارضا نمی‌شود به عبارت دیگر گلوئی موضعی در ورق دیده نمی‌شود.

شبکه‌بندی شده است. نمونه‌ها بین ورق‌گیر و قالب قرارگرفته و پانچ حرکت کرده و هنگامی که در سطح ورق گلوئی موضعی یا پارگی مشاهده گردید فرایند متوقف شده و کرنش شبکه‌های سالم که بیشترین کرنش را تحمل کرده‌اند استخراج می‌شود. در شکل ۱۰ نمودار حد شکل‌دهی تحریبی راکه شده است.



شکل ۱۰: نمودار حد شکل‌دهی تحریبی برای ورق St14


۵ نتایج مدل المان محدود ناکازیما

در این مدل شیار مارشینیاک-کوزینسکی در نمونه‌های آزمون ایجاد شده و از ۰ تا ۹۰ درجه طی ۱۰ مرحله دوران داده شده و تحلیل انجام می‌شود. در لحظه افت نیرو کرنش‌های اصلی بزرگ و کوچک در منطقه سالم برای هر تحلیل نقطه از نمودار حد شکل‌دهی که در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرد یک نقطه از نمودار حد شکل‌دهی را تشکیل می‌دهد. در شکل ۱۱ کرنش‌های حدی برای نمونه با عرض ۱۰۰ و زاویه شیار کرنش و نمودار افت نیرو برای نمونه با عرض ۱۰۰ و زاویه دارد. کانتور کرنش و نمودار افت نیرو برای نمونه با عرض ۱۰۰ و زاویه شیار صفر (زاویه بحرانی شیار) در شکل ۱۳ ارائه شده است.

در شکل ۱۰ نقطه‌ای که مشخص شده یک نقطه از نمودار حد شکل‌دهی را تشکیل می‌دهد و همین روند برای هشت نمونه دیگر نیز انجام شده و نمودار حد شکل‌دهی مدل المان محدود ناکازیما حاصل و در شکل ۱۲ ارائه شده است.

۳ نتایج المان محدود مدل تخت


در این مدل مطابق تئوری مارشینیاک-کوزینسکی یک ورق مربعی طراحی و شیاری با عرض ۹/۵ میلی‌متر و ضریب نقص ۰/۹۹۱ و ورق ایجاد کرده و نسبت‌های مختلف بازگذاری از طریق قید جابجایی به وجوده ورق اعمال شده است. شیار برای هر حالت بازگذاری از ۰ تا ۹۰ درجه طی ۱۰ مرحله دوران داده شده و زاویه‌ای که کرنش‌های حدی آن در منطقه



شکل ۱۳: کانتور کرنش و نمودار افت نیرو برای نمونه با عرض ۱۰۰ و زاویه شیار صفر

تجربی ناکازیما دارد.


علت اختلاف نتایج المان محدود تخت و نتایج تجربی را می‌توان خمین و شرایط مرزی دانست. در مدل ناکازیما ورق بین قالب و ورق گیر ثابت شده و با یک سنبه در آن تغییر شکل ایجاد شده تا در ورق پارگی دیده شود و سپس کرنش‌های حدی حاصل می‌شود ولی در مدل تخت تغییر شکل درون صفحه‌ای است. در مدل ناکازیما توسط سنبه تغییر شکل برون صفحه‌ای ایجاد می‌شود که موجب اعمال خمین در ورق شده است. با توجه به شکل ۱۶ مشخص است تغییر شکل برон صفحه‌ای موجب بهبود شکل پذیری شده است. عاصم پور و همکاران [۱۸] نشان داند تنش فومال (σ_{yy}) موجب بالا رفتن نمودار حد شکل دهی شده و با توجه به اینکه این درایه تانسور تنش موجب اعمال بارگذاری برون صفحه‌ای می‌شود درستی نتیجه حاصله را توجیه می‌کند. در مدل المان محدود نوع المان مور دلستفاده S4R بوده، درجه آزادی در این المان خمین و شرایط تنش مطلق ربطه (۱۴) (تنش صفحه‌ای) است. بنابراین علت اختلاف نتایج مدل تخت با نتایج آزمون ناکازیما عامل اصلی خمین است.



شکل ۱۴: نمودار حد شکل دهی مدل تخت

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & 0 \\ \vdots & \sigma_{22} & 0 \\ SYM & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$


۴ مقایسه نتایج المان محدود و آزمون تجربی در این بخش نمودار حد شکل دهی به دست آمده با مدل‌های المان محدود و تجربی مقایسه و در شکل ۱۵ نشان داده شده است. با توجه به شکل ۱۶، مدل المان محدود ناکازیما نتایجی نزدیک به نتایج آزمون



شکل ۱۵: کانتور گرنش و نحوه تعیین زمان گلوبی موضعی برای مدل گرنش صفحه‌ای

مدل مارشینیاک-کوزینسکی استفاده شده است. نتایج این تحقیق عبارت است از:

- نتایج مدل المان محدود ناکازیما با نتایج آزمون تجربی ناکازیما مطابقت بالایی داشته است.
- در مدل‌های المان محدود برای تشخیص زمان گلوبی موضعی به معیاری نیاز است که در این پژوهش معیار گلوبی مارشینیاک-کوزینسکی در مدل المان محدود ناکازیما گنجانده و یک روش مناسب برای تعیین زمان گلوبی موضعی است.
- نتیجه بسیار مهم دیگر این تحقیق این بوده که آزمون تجربی ناکازیما برای بررسی درستی نتایج مدل مارشینیاک-کوزینسکی در شرایط تنفس صفحه‌ای مناسب نبوده است.
- علت اختلاف در نتایج المان محدود تخت، نتایج المان محدود ناکازیما و نتایج تجربی، خمین و شرایط مرزی است.
- با استفاده از مدل المان محدود ناکازیما گستره کاملی از نمودار حد شکل‌دهی پیش‌بینی شده است. در مدل تخت در نسبت بارگذاری (۰/۲۵) کمتر از ۰/۲۵-گلوبی موضعی مشاهده نشده است.



شکل ۱۶: نمودار حد شکل‌دهی مدل تخت، ناکازیما و تجربی

۶- نتیجه گیری

در این تحقیق نمودار حد شکل‌دهی با دو مدل المان محدود پیش‌بینی و با نتایج آزمون تجربی آزمون ناکازیما مقایسه شده است. نتایج آزمون محدود وای به نسبت آردن لحظه گلوبی موضعی را

- مراجع -۷

- diagram in the digital environment", *Journal of Mechanical Engineering*, 51, pp. 330–345.
- [10] Pepelnjak, T., Petek, A., and Kuzman, K., 2005. "Analysis of the forming limit diagram in digital environment", *Advanced Material Research*, 6-8, pp. 697-704.
- [11] Brun, R., Chambard, A., Lai, M. and de Luca, P., 1999. "Actual and virtual testing techniques for a numerical definition of materials", Proc NUMISHEET'99, Besançon France, pp. 393- 398.
- [12] Hashemi R., Assempour, A., Masoumi E., 2009. "Implementation of the forming limit stress diagram to obtain suitable load path in tube hydroforming", *Materials and Design*, 30, Issue 9, pp. 3545-3553.
- [13] Marciniak, Z. and Kuczynski, K., 1967. "Limit strains in the processes of stretch-forming sheet metal", *International Journal of Mechanical Science*, 9, pp. 609–620.
- [14] "Metals Test Methods and Analytical Procedures, Annual Book of ASTM Standards", ASTM-E8,West Conshohocken, PA Volume 03.01, 2000.
- [15] "Standard Test Method for Determining Forming Limit Curves", *ASTM E22*, pp. 18 - 02, 3, no. 1, 2008.
- [16] Hill, R., 1948. "A Theory of Yielding and Plastic Flow of Anisotropic Metals", Proc. Roy. Soc. Lond., 193A, pp. 197–281.
- [17] "Abaqus User Guide, ABAQUS Analysis User's Manual". 1,pp.130-147, 2013.
- [18] A. Assempour , H. Khakpour Nejadkhaki, R. Hashemi, 2010. "Forming Limit Diagrams with the Existence of ThroughThickness Normal Stress", *Computational Materials Science*, 48,pp. 504-508.
- [1] Hashemi R., Ghazanfari A., Abrinia K., Assempour A., 2013. "The effect of the imposed boundary rate on the formability of strain rate sensitive sheets using the M-K method", *Journal of Materials Engineering and Performance*, 22, issue 9, pp. 2522-2527.
- [2] Hecker, S.S., 1972. "A simple forming limit curve technique and results on aluminum alloys, sheet metal forming and formability", Proceedings of the 7th Biennial Congress of the International Deep Drawing Research Group, Amsterdam, 5.1–5.8.
- [3] Keeler, S.P. and Backofen, W.A., 1963. "Plastic instability and fracture in sheets stretched over rigid punches", *Transactions of the ASM*, 56.
- [4] Goodwin, G.M., 1968. "Application of strain analysis to sheet metal forming in the press shop", *SAE paper*, No. 680093.
- [5] Swift, H.W., 1952. "Plastic instability under plane stress", *Journal of Mechanics and Physics Solids*, 1,pp. 1–18.
- [6] Hill, R., 1952. "On discontinuous plastic states, with special reference to localized necking in thin sheets", *Journal of Mechanics and Physics Solids*, 1, pp. 19–30.
- [7] Takuda, H., Mori, K., and Hatta, N., 1999. "The application of some criteria for ductile fracture to the prediction of the forming limit of sheet metals", *J. Mat. Proc. Tech.*, 95, pp. 116-121.
- [8] Storen, S., and Rice, J.R., 1975. "Localized Necking in Thin Sheets", *J. Mech. Phys. Solids*, 23, pp. 421–441.
- [9] Petek, A., Pepelnjak, and T., Kuzman, K., 2005. "An improved method for determining forming limit