

«یادداشت تحقیقاتی»

طراحی پارامتری، طراحی و ساخت قالب‌های فورج دقیق چرخدنده هرزگرد پژو ۴۰۵ با استفاده از CAD/CAM

محمدحسین صادقی^{*}، علی خسروی^۲

۱- دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

* صندوق پستی ۱۴۱۱۵/۱۴۳، تهران، ایران

sadeghi@modares.ac.ir

(دریافت مقاله: خرداد ۱۳۸۵، پذیرش مقاله: خرداد ۱۳۸۶)

چکیده- فناوری طراحی پارامتری، در پاسخ به نیاز مهندسان طراح و با اطلاع از فرایند تکراری حاکم بر عملیات طراحی و مهندسی محصولات و آزمایش، خطاهای احتمالی و اصلاحات مکرر محصول تا رسیدن به مرحله تولید انبوه به وجود آمده است. برای قطعات یک خانواده و قطعاتی با هندسه یکسان اما با ابعاد مختلف، مانند فنرها، پیچها، بلبرینگها، مهره‌ها و چرخدنده‌ها استفاده از طراحی پارامتری با CAD/CAM بسیار مفید است و طراح می‌تواند با طراحی پارامتری، تمامی قطعات هم خانواده را با واردکردن پارامترهای لازم ایجاد کند. بدلیل وجود کاتئورهای پیچیده و دقت بالایی که دندانه‌های چرخدنده نیاز دارند، ساخت این قطعه بسیار تخصصی بوده و با روش‌های ماشینکاری سنتی، مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار است. طراحی و تولید این چرخدنده‌ها با استفاده از فرایند فورج دقیق، در مقایسه با روش‌های سنتی، باعث صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در مواد خام اولیه، زمان تولید و نیز بهبود خواص مکانیکی می‌شود. در این تحقیق، نمونه‌ای از چرخدنده هرزگرد ساده، به صورت پارامتری طراحی و قالب‌های فورج دقیق آن با روش CAD/CAM، طراحی، تحلیل و ساخته شده است.

کلید واژگان: CAD/CAM، طراحی پارامتری، فورج دقیق، چرخدنده هرزگرد.

۱- مقدمه

CAD/CAM باعث افزایش بهره‌وری و انعطاف‌پذیری فرایند

می‌شود. در این پژوهه، پارامترها و ویژگی‌های مختلف فرایند طراحی پارامتری چرخدنده‌ای هرزگرد ساده جعبه‌دنده با استفاده از CAD/CAM، مورد بحث قرار گرفته و روشنی برای

طراحی و ساخت چرخدنده‌های هرزگرد ساده جعبه‌دنده به روش سنتی، توانم با سعی و خطای فراوان بوده و مستلزم زمان و هزینه زیادی است. به کارگیری فناوریهای جدیدی مانند

می‌شود بلکه باعث افزایش عمر قالب (بیشترین سایش در گلوگاه پلیسه اتفاق می‌افتد)، بالاتر بردن دقت ابعادی و ترانس‌های محصول، حذف عملیات پلیسه‌زدایی و به حداقل رساندن عملیات ماشینکاری می‌شود. پس از جنگ جهانی دوم، فورج دقیق چرخدنده‌ها در آلمان غربی پایه‌گذاری و به دنبال آن در این کشور از روش‌های طراحی کامپیوتری برای طراحی قالب‌های آهنگری دقیق استفاده و چرخدنده‌هایی ساخته شدند. در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، آلتان^۱ طراحی را برای روش ساخت به کمک کامپیوتر در آهنگری عرضه کرد. از نظر وی در حالت ایدئال، سیستم طراحی به کمک کامپیوتر باید بتواند با استفاده از تشریح سه‌بعدی قطعه ماشینکاری شده، قطعه آهنگری نهایی را به صورت سه‌بعدی طراحی کند. لیکن به دلیل پیچیده بودن چنین کاری، فرایند طراحی، در عمل بر روی سطح دو‌بعدی انتخاب شده انجام شده است.

وی در مقاله خود به اهمیت شبیه‌سازی کامپیوتری فرایند آهنگری در طراحی بهینه قالب اشاره می‌کند. در سال ۱۹۸۲، آلتان یک سیستم طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر را برای فرایند آهنگری دقیق چرخدنده‌ها ارائه کرد. دکتر صادقی در تحقیقات جدید خود، فرایند فورج چرخدنده را به صورت ریاضی مدل‌سازی کرد و نتایج حاصل از آن را در تأثیر پارامترهای مختلف هندسی چرخدنده، با نتایج تجربی بدست آمده در آزمایشها، مقایسه و ارزیابی کرده است [۱].

۳- کاربرد CAD/CAM در فرایند ساخت قالب‌های قطعات پیچیده

کاربرد CAD/CAM به طراح اجازه می‌دهد تا با به کارگیری توانایی کامپیوتر در محاسبات، زمان و هزینه را

طراحی پارامتری آنها ارائه شده است. با استفاده از این روش، طراحی قطعات هم‌خانواده صنعتی را در کمترین زمان می‌توان انجام داد و علاوه بر آن با وارد کردن پارامترهای قطعه جدید، به نمونه موردنظر دست پیدا کرد. بدلیل کاتورهای پیچیده و نیاز به دقت بالا در دندانه‌های چرخدنده، ساخت این قطعه بسیار تخصصی بوده و با روش‌های ماشینکاری سنتی، مستلزم صرف زمان و هزینه بسیاری است.

میزان دورریز مواد نیز یکی از دیگر مشکلات این فرایندها است. در سالهای اخیر، توجه زیادی به تولید چرخدنده‌ها با استفاده از روش فورج دقیق شده و این فرایند به تولید دندانه‌هایی با ترانس‌های نهایی منجر می‌شود که در مقایسه با روش‌های سنتی ماشینکاری، موجب صرفه‌جویی در مواد خام اولیه، زمان تولید و نیز خواص مکانیکی بهبود یافته دندانه‌ها می‌شود.

در مقابل، فورج دقیق چرخدنده‌ها با مشکلاتی در رابطه با طراحی قالب، هندسه و حجم پیش‌فرم، دقت ابعادی دندانه، ارزیابی نیرو و انرژی لازم، مشکلات بیرون‌اندازی قطعه و نیز عمر کارکرد قالب، همراه است.

۲- مرور کارهای انجام شده در زمینه فورج دقیق چرخدنده

هدف از فورج دقیق، تولید قطعاتی با کیفیت بالای سطوح کاری است. یعنی سطوح به صورت نهایی یا نزدیک به نهایی به دست می‌آیند و نیاز به عملیات ماشینکاری به حداقل می‌رسد. از طرف دیگر به فورجینگ دقیق، فورج با قالب بسته نیز می‌گویند؛ یعنی در فورج دقیق، پلیسه‌ای وجود نداشته یا حداقل است.

دین^۱ در مطالعاتی که بر روی دو قطعه مدور انجام داد، نشان داد که با حذف پلیسه، نه تنها از اتلاف مواد جلوگیری

1. Dean

2. Altan

مختلف ساخت و تولید کارخانه (به صورت ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم کامپیوتر با بخش‌های مختلف تولید) که هدف نهایی آن افزایش بهره‌وری و انعطاف‌پذیری در تولید است. امروز نرم‌افزارهای قدرتمندی مانند Mastercam و Edgecam در این زمینه به بازار عرضه شده که ساخت قطعات و قالب‌های پیچیده را امکان‌پذیر می‌سازند. یکی از قطعات پر استفاده در خودروها، چرخدنده‌های هرزگرد است. با توجه به تنوع خودروها و چرخدنده‌های آنها، چرخدنده‌های هرزگرد نیز با توجه به نوع خودرو، در ابعاد و اندازه‌های مختلفی باید تولید شوند که مستلزم طراحی جداگانه برای هر نمونه است. از آنجاکه این چرخدنده‌ها از نظر شکل و قیافه، شبیه به یکدیگرند و فقط بعضی از جزئیات آنها تفاوت دارند، لذا می‌توان آنها را در یک خانواده قرار داد. طراحی این چرخدنده‌ها به روش سنتی، بسیار وقتگیر و مشکل‌ساز بوده و همزمان با پیشرفت CAD/CAM، طراحی دستی جای خود را به طراحی کامپیوتری داده است. از آنجاکه طراحی برای هر نمونه نیز به وقت نسبتاً زیادی نیاز داشت و در حین فرایند تولید نیز امکان تغییر در طرح وجود داشت، بحث طراحی پارامتری مطرح شد تا به کمک CAD/CAM، تغییرات طرح در کوتاه‌ترین زمان صورت گیرد و به طراحی مجدد نیاز نباشد.

۴- طراحی پارامتری چرخدنده هرزگرد ساده

برای قطعات یک خانواده و قطعات با هندسه یکسان اما با ابعاد مختلف، مانند فرها، پیچ‌ها، بلبرینگها، مهره‌ها و چرخدنده‌ها، روش طراحی پارامتری، بسیار مفید است. در این روش، طراح می‌تواند با طراحی یک نمونه از قطعات هم خانواده، و با وارد کردن پارامترهای جدید، به نمونه موردنظر دست پیدا کند. برای طراحی پارامتری می‌توان از

به حداقل رسانده و بدون متحمل شدن هزینه‌های بالای ساخت قالب و احتمال بروز مشکلات بعدی، قبل از اقدام به ساخت قالب، پیش‌بینیهای لازم انجام شود. کارهایی که در زمینه طراحی قالب با روشهای CAD/CAM انجام می‌شود عبارتند از:

- طراحی مدل سه‌بعدی قطعه نهایی و پیش‌فرم‌ها، مدل دو نیمه قالب و مجموعه مونتاژی قالب.
- شبیه‌سازی سازوکار حرکت اجزای قالب.
- شبیه‌سازی و تحلیل فرایند شکل دهنی قطعه در داخل قالب با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف فرایند، مانند ضربی اصطکاک، دما، جنس قالب و سرعت حرکت ابزار.
- دستیابی به نتایج مورد نیاز و ضروری از تحلیل فرایند در راستای اجرا و عملی کردن فرایند و مقایسه آنها با نتایج تجربی موجود.

۴- طراحی پارامتری

CAD/CAM یکی از فناوریهای جدید و امروزی است که در بیشتر کارخانجات صنعتی و مؤسسات علمی و تحقیقاتی پیش‌رفته، از آن استفاده می‌شود. در حالت کلی، CAD به فرایندی گفته می‌شود که در آن از بسته‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کامپیوتر برای انجام عملیات طراحی استفاده می‌شود.

متداول‌ترین ابزار CAD، نرم افزار AUTOCAD است، اما در سالهای اخیر نرم‌افزارهای قدرتمندی مانند SOLIDWORKS، برای مدلسازی کامپیوتری به بازار عرضه شده که عملیات مدلسازی، مونتاژ‌پذیری و تولید نقشه‌های ساخت را به طور خودکار انجام داده و بهره‌وری فرایند طراحی و انعطاف‌پذیری فعالیتها را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهند. CAM عبارت است از کاربرد مؤثر نرم‌افزار و سخت‌افزار کامپیوتر در فعالیتهای

اطلاعات مورد نیاز برای طراحی و مدلسازی قطعه موردنظر را وارد کرده و در کوتاهترین زمان ممکن، قطعاتی را با ابعاد مختلف و هندسه یکسان طراحی و مدلسازی کند. روابط خاصی که در طراحی یک خانواده از قطعات، مورد نیاز است، در داخل برنامه به صورت پارامتری گنجانده شده و نرم افزار Solidworks فقط بر اساس روال برنامه طراحی شده، کار مدلسازی طرح فوق را مرحله به مرحله انجام می دهد.

در دو روش پیشین، قدرت انعطاف پذیری طراحی پارامتری بسیار کمتر بوده و فقط مدلهای ساده ای از قطعات با پروفیل های ساده را می توان طراحی و مدلسازی پارامتری کرد. در طراحی پارامتری چرخدنده هرزگرد موضوع این مقاله که ابعاد متعددی برای ارتباطدهی با یکدیگر داشته و نیز از پروفیل دندانه اینولوت برخوردار است، از روش سوم استفاده شده است. برای این کار، در ابتدا پارامترهای مختلف چرخدنده که در طراحی آن مورد نیاز است، بر اساس نقشه قطعه کار و مشخصات درج شده در نقشه، تنظیم و گردآوری شده است. برای طراحی پروفیل اینولوت دندانه، بر طبق استاندارد طراحی چرخدنده، از روابط موجود استفاده و از ۲۰ نقطه قرارگفته در روی پروفیل، برای ترسیم آن استفاده شده است. طراحی و مدلسازی پارامتری این نوع چرخدنده، بر طبق پارامترهای مربوط به استاندارد فرانسه انجام شده؛ یعنی ابعادی از چرخدنده به صورت پارامتری درآمده که در این استاندارد گنجانده شده است. از آنجاکه این نوع چرخدنده از نوع ساده^۱ است، بعد از طراحی و مدلسازی چرخدنده در نرم افزار Solidworks، می توان بخشهای اضافی این Solidworks چرخدنده هرزگرد را از نمودار درختی حذف یا بخشهای دیگری را به آن اضافه کرد و بدین طریق، طراحی و مدلسازی پارامتری را برای هر نوع

Nرم افزارهای مدلسازی مختلفی مانند Solidworks استفاده کرد که در آن امکان طراحی و مدلسازی قطعات به صورت پارامتری وجود دارد. از آنجاکه قطعه ای مانند چرخدنده هرزگرد ساده، ابعاد مختلفی دارد که در ارتباط با یکدیگر بوده و این ارتباط خاص، هندسه قطعه و در نتیجه عملکرد درست آن را ایجاد می کند، باید بتوان با استفاده از نرم افزار، این قیود را بین ابعاد آن به صورت پارامتری و بر طبق اصول طراحی، برقرار ساخت. سپس فقط با وارد کردن و تغییر در ابعاد خاصی که طراحی بر اساس آنها انجام شده، به خانواده ای از قطعات با تopolوژی یکسان و ابعاد مختلف دست پیدا کرد. در Nرم افزار Solidworks، این کار به چند روش قابل انجام است که عبارتند از:

۱- استفاده از بخش Toolbar در Table نرم افزار: در این حالت می توان با ایجاد جدولی مرتبط با هندسه قطعه کار به صورت جدول Excel، برای ابعاد مختلف نامگذاری کرده و آنها را به صورت دلخواه تغییر داد.

۲- استفاده از بخش Equations در Toolbar نرم افزار: در این حالت فقط می توان بین ابعاد مختلف قطعه کار که با نامهای مختلفی مشخص شده، رابطه ریاضی مشخصی را برقرار ساخت که این رابطه فقط می تواند رابطه ای ساده باشد. به این طریق و به صورت بسیار ساده، طراحی پارامتری برای قطعه ساده انجام می شود که با تغییر بعضی از ابعاد کلیدی پارامتری شده، بقیه ابعاد بر اساس آنها تغییر کرده و لذا مدل تغییر خواهد کرد.

۳- نوشتن برنامه ای در Nرم افزار Visual Basic و ارتباط دادن آن به Nرم افزار Solidworks: این روش که نسبت به روش های دیگر بسیار قدرتمندتر و دقیقتر است، این امکان را به کاربر می دهد که بتواند به راحتی در یک پنجره طراحی شده از طریق Nرم افزار فوق، کلیه

1. Spur

۵- فرایнд فورج دقیق چرخدنده

اصطلاح^۱ یا فورج دقیق، فرایند را به صورت دقیق مشخص نمی‌کند اما می‌توان آن را حالت پیشرفتی فورجينگ معمولی در نظر گرفت.

در این فرایند هدف تولید قطعه با شکل نهایی^۲ یا نزدیک به شکل نهایی^۳ در شرایط فورجينگ است. شکل نهایی یعنی این که بعد از فرایند فورج، عملیات ماشینکاری یا پرداخت روی سطوح لازم نیست؛ اما در نزدیک به شکل نهایی ممکن است برای ایجاد سوراخ، پرداخت سطوح یا ایجاد جزئیات دیگر، عملیات تکمیلی بعد از فرایند فورج نیاز باشد؛ یعنی تعدادی از سطوح در عملیات فورج در شکل نهایی نبوده و باید ماشینکاری شوند. فورج دقیق در بعضی موارد، فورج با تلرانس بسته نیز نامیده می‌شود.

۱-۵- مزایا و معایب فرایند فورج دقیق

الف) مزایا

- افزایش میزان تولید، کاهش هزینه تولید از طریق صرفه‌جویی در مصرف مواد و زمان ماشینکاری به میزان بیش از ۲۰٪.

- افزایش بهره‌وری به میزان ۷۰٪ در مقایسه با فرایند ماشینکاری؛


- کاهش زمان تولید از ۲۰ دقیقه در ماشینکاری به ۲۰ ثانیه در فورج؛

- افزایش استحکام خمی به میزان ۲۰ درصد و چهارمگی ضربه به میزان ۱۵ درصد؛

- کاهش لقی چرخدنده‌های تولیدی با روش فورج دقیق در یک سیکل کاری در مقایسه با چرخدنده‌های ماشینکاری شده به میزان ۵۰ درصد (شکل ۳)؛

چرخدنده ساده، مورد استفاده قرار داد. در شکل ۱، مدل طراحی شده توسط نرم‌افزار، بعد از طراحی پارامتری آورده شده است.

شکل ۲ پنجره در نظر گرفته شده از طریق برنامه‌نویسی با Visual Basic را برای وارد کردن پارامترهای چرخدنده موردنظر، مدل‌سازی آن در نرم‌افزار Solid Works نشان می‌دهد.



شکل ۱ چرخدنده ساده مدل شده از طریق طراحی پارامتری



شکل ۲ پنجره طراحی شده، برای وارد کردن پارامترهای چرخدنده هرزگرد ساده

1. Precision Forging
2. Net Shape
3. Near Net Shape

دقت سازگار است. در فرایند فورج دقیق چرخدنده، باید اختلاف کوچکی بین ابعاد دندانه حفره قالب و دندانه فورج شده وجود داشته باشد. این اختلاف، برای جبران تغییرات زیر نیاز است:


۱- تحت نیروهای فورج، حفره‌های قالب به صورت الاستیک منبسط شده و بنابراین ابعاد اولیه آن باید کوچکتر ساخته شود.

۲- چنانچه قطعه کار در دمای بسیار بالا باشد، قالبها پیش‌گرم شده و بنابراین منبسط می‌شوند و حفره قالب باید کوچکتر ساخته شود.

۳- انقباض قطعه کار پس از فرایند فورج، در دماهای بالا اتفاق می‌افتد و بنابراین حفره قالب باید بزرگ‌تر ساخته شود.
۴- در فرایند فورج دقیق چرخدنده، معمولاً قالبها از طریق فرایند ماشینکاری اسپارک ساخته می‌شوند. به دلیل گشادی حفره اسپارک شده، الکترود باید کوچکتر ساخته شود.

بنابراین برای دستیابی به چرخدنده‌های فورج شده دقیق، بزرگی هر یک از عوامل بالا باید محاسبه و در نظر گرفته شوند. با استفاده از مقادیر تغییر ابعادی که قبلًا برای استوانه‌های صلب استنتاج شده، عوامل بالا که بر ابعاد نهایی فورج تأثیرگذار هستند، می‌توانند برای تعیین ارتباط بین شعاع قالب و قطعه فورج شده به کار روند.

با فرض اینکه، هر نقطه‌ای بر روی شعاع قطعه فورج، تنها در امتداد همان شعاع حرکت می‌کند، دیده شده است که پروفیل دندانه فورج شده در حفره دندانه‌دار قالب، به صورت اینولوت باقی می‌ماند. شکل ۴، اثر تجربی به دست آمده از دندانه فورج شده در دمای 1000°C را با پروفیل‌های تئوری قالب نظیر و قطعه فورج شده نهایی مقایسه می‌کند [۱].



شکل ۳ مقایسه چرخدنده‌های فورج شده به صورت دقیق و چرخدنده‌های ماشینکاری شده

- افزایش سختی در گوشت میانی دندانه‌ها در حالت فورج سرد، $1/75$ برابر، در دمای 500 درجه سانتیگراد، $1/6$ برابر و در دمای 800 درجه سانتیگراد $1/2$ برابر ماده خام اولیه؛

- کاهش تغییر شکلهای ناشی از عملیات حرارتی به میزان بیش از 30% نسبت به چرخدنده‌های ماشینکاری شده و افزایش دقت؛

- صدای بسیار کمتر حرکت چرخدنده‌های تولید شده با فورج دقیق نسبت به چرخدنده‌های ماشینکاری شده.


ب) معایب

- سرمایه‌گذاری اولیه زیاد؛
- ساخت ابزارها و قالب‌های گران قیمت؛
- زمان طولانی برای تهیه مقدمات به علت پیچیدگی فرایند؛ وابسته به افزایش پارامترهای فرایند نسبت به فورج معمولی.

۲-۵- ملاحظات مربوط به دقت ابعادی


در فورج دقیق چرخدنده، هدف نهایی تولید چرخدنده‌هایی با دندانه‌های کامل و بدون نیاز به هیچگونه عملیات ماشینکاری پس از فرایند فورج است. این کار نیازمند طراحی و ساخت قالبهایی با

برای طراحی قالب این نوع قطعه، چندین روش وجود دارد. در دو نوع مهم از طراحی مجموعه ابزار، قالب به صورت صلب به میز ماشین پرس ثابت شده یا از طریق یک فنر نرم به میز فوق متصل است به طوری که قالب می‌تواند همراه با رم و سنبه حرکت کند. در هر دو حالت، سنبه با حرکت رم دستگاه به سمت پایین حرکت می‌کند در حالی که سنبه زیرین در طی فرایند فورج به میز ماشین پرس، ثابت می‌ماند. طرحواره از دو نوع طرح فوق در شکل ۶ نشان داده شده که در این شکل، قالب به صورت ارجاعی (الف) یا به صورت صلب (ب) متصل شده است.



شکل ۶ شماتیکی از طراحی‌های ابزار فورج چرخدنده با یک سنبه و سنبه زیرین تخت

اختلاف اصلی این دو طرح در تأثیر نیروهای اصطکاکی به وجود آمده در سطح مشترک بین قطعه کار و قطعه در هنگامی است که ماده، حفره دندانه دار شده قالب را پر می‌کند. در حالتی که قالب، ثابت است، سنبه در طی فرایند فورج به داخل حفره قالب حرکت کرده و فرم‌های دندانه باید بر روی سنبه نیز ایجاد شود؛ در حالی که در وضعیت قالب متحرک، سنبه به داخل حفره قالب وارد نمی‌شود بلکه قالب را به سمت پایین فشرده




شکل ۴ موقعیت پروفیل‌های تجربی به دست آمده از دندانه فورج شده نسبت به پروفیل‌های تئوری مربوط به قالب و قطعه فورج شده نهایی در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد

این شکل نشان می‌دهد که پروفیل پس از فرایند فورج، از دندانه فورج شده در داخل حفره دندانه دار قالب به شکل اینولوت، به صورت اینولوت باقی می‌ماند.

۳-۵- طراحی‌های قالب برای فورج چرخدنده [۳، ۲]
پیش‌فرم معمول مورد استفاده برای فورج چرخدنده، بیلت استوانه‌ای حلقوی بوده که قطر خارجی آن نزدیک به قطر ریشه چرخدنده است. نمونه بیلت و چرخدنده فورج شده در شکل ۵، نشان داده شده است.



شکل ۵ بیلت و چرخدنده فورج شده از آن



(الف)

شکل ۷ شکل‌گیری دندانه با استفاده از دو طرح قالب (الف)
قالب صلب (ب) قالب متحرک

در مراحل ابتدایی فرایнд فورج چرخدنده، شیوه جریان فلزی، تقریباً به حالت کله‌زنی با قالب باز شبیه است. بنابراین ماده موجود در مقطع میانی، سریعتر از ماده موجود در نواحی بالا و پایین جریان می‌یابد که دلیل آن نیروی اصطکاک موجود در روی سنبه و سنبه زیرین است. با ادامه یافتن فرایند فورج، دندانه نسبتاً شکل گرفته، در تماس با سطح قالب دندانه‌دار شده است که این قالب یا به صورت صلب به میز ماشین ثابت شده یا بر اثر اتصال ارجاعی به میز، همراه با سنبه حرکت می‌کند.

مقاومت اصطکاکی ناشی از سطح قالب دندانه‌دار شده، با توجه به حرکت قالب، به صورت متفاوتی رفتار می‌کند. وقتی که قالب ثابت باشد، نیروی اصطکاکی با جریان فلو به سمت پایین مخالفت کرده و ناحیه بالایی سریعتر پر می‌شود. بخشن بالاتر دندانه، قبل از نواحی میانی و پایینی دندانه شکل می‌گیرد.

کرده و بنابراین به هیچگونه شکلی از دندانه نیاز نداشته و از شکل ساده استوانه‌ای می‌توان استفاده کرد. ابعاد فرم دندانه فورج شده، تنها به انساط ناشی از دماهای بالای بیلت و ابزارها وابسته نبوده بلکه همچنین به انساط الاستیک مربوط به فشار شعاعی وابسته است که در ارتباط با نیروی فورج لازم برای کامل شدن شکل قطعه فورج شده ایجاد می‌شود. در فرایند فورج چرخدنده، مقطع میانی دندانه‌های چرخدنده، در پیشبرد سطوح بالا و پایین پر می‌شود.


در آخرین مراحل فرایند فورج که گوشه‌های بالا و پایین دندانه پر می‌شوند، به نیروی فورج بالایی نیاز است. زمانی که قطعه کار با قالب تماس پیدا می‌کند، افزایش قابل توجهی در نیرو رخ می‌دهد. بر طبق تحلیلهای انجام شده در [۴]، حرکت نهایی سنبه به اندازه 0.3mm ، تغییر شکلی به اندازه $1/2\%$ بیلت را در پی دارد که برای پر کردن گوشه‌ها بوده و با افزایش نیرویی در حدود 50% توأم است.

سهولت جریان یافتن مواد به سمت گوشه‌ها، از طریق تکنیکهای طراحی قالب یا طراحی چرخدنده‌هایی که گوشه‌های تیز نداشته باشند، به طور شگرفی می‌تواند تجهیزات نیرویی و تنشهای وارد شده به ابزار فورج را کاهش دهد.

مزیت این کار، اعوجاج کم، دقت ابعادی بهتر و عمر طولانی تر ابزار است.

۴-۵- تشكيل فرم دندانه

مراحل شکل‌گیری دندانه حاصل از شبیه‌سازی تحلیل المان محدود و برای دو طرح قالب در نظر گرفته شده، در شکل ۷ نشان داده شده است.



شکل ۹ توزیع تنش نرمال برای مرحله دوم تغییر شکل

با فرض اینکه تنششعاعی وابسته به Y نیست،
به راحتی می‌توان رابطه زیر را بیان کرد:

$$\frac{\epsilon F}{(\pi D^Y)} = P = \sigma_p \left[1 + \left(\frac{\mu}{3} \right) \left(\frac{D}{H} \right) \right] + \sigma_r \quad (1)$$

مقدار متوسط تنشهای شعاعی لازم برای جایگزینی در معادله (۱)، می‌تواند بر اساس هندسه دندانه تخمین زده شود. با استفاده از روش فاچی، تقریبی برای نهایی شدن پرشدگی دندانه برای تعداد دندانه‌های $z < 50$ به صورت زیر می‌تواند نوشته شود [۸]:

$$\frac{\sigma_r}{\sigma_p} = 1/4 + 4/3\mu \quad (2)$$

با استفاده از تحلیل زمینه خطوط لغزشی، رابطه مشابه اما پیچیده‌تری از این تقریب برای تعداد دندانه‌های کمتر از ۲۰ به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\frac{\sigma_r}{\sigma_p} = 0/8 + 2/6\mu + 2/8 \ln \left(\frac{D_p}{H} \right) \quad (2-\text{الف})$$

جدول ۱ معادلات ساده شده از فشار متوسط

Slab method

$$p = \sigma_p \left[2/4 + \mu \left(\epsilon/3 + \frac{D}{3H} \right) \right]$$

Slip – line field analysis


$$p = \sigma_p \left[1/8 + \mu \left(2/6 + \frac{D_p}{3H} \right) + 2/8 \ln \left(\frac{D_p}{H} \right) \right]$$

زمانی که قالب به صورت ارتجاعی به میز ماشین متصل باشد، در طی فرایند فورج همراه با سنبه به سمت پایین حرکت می‌کند. نیروی اصطکاک به جریان فلز به سمت پایین کمک کرده و مواد در بخش‌های پایینی نسبت به نواحی بالا و میانی قطعه کار، سریعتر جریان می‌یابند. بنابراین در طی پرشدن حفره قالب، شکل گیری دندانه از پایین به بالا خواهد بود.

۵-۵- ارزیابی نیروی مورد نیاز برای فورج دقیق

چرخدنده ساده

بعضی از مهمترین نتایج مربوط به محاسبه تنش و تخمین فشار متوسط برای فورج قالب بسته داغ مربوط به چرخدنده‌های ساده استوانه‌ای، در اینجا بیان می‌شود. شکل ۸ نمای ساده‌ای از فورج به حالت نزدیک به شکل نهایی، با وجود فلاش و بدون وجود فلاش نشان می‌دهد [۵، ۶، ۷].



شکل ۸ فورج قالب بسته چرخدنده ساده استوانه‌ای (الف)

بدون پلیسه (ب) با پلیسه

ساده‌ترین توزیع تنشهای شعاعی و محوری نشان داده شده در شکل ۹، به منظور دستیابی به یک راه حل تحلیلی برای تخمین فشار متوسط، پذیرفته شده است.

فرایند شکل دهی فلزها، بهویژه فرایندهای از نوع^۱، طوری هستند که در یک مرحله نمی‌توانند شکل دهی را ایجاد کنند و برای تعیین تعداد مراحل مورد نیاز، روابط کاملاً تعیین کننده‌ای وجود ندارد و فقط باید با توجه به خواص مکانیکی و فیزیکی ماده و نیز با توجه به نحوه جریان مواد که تنها از طریق شبیه‌سازی‌های کامپیوتری قابل تعیین است، مراحل فوق و شکل هندسی لازم را برای آنها مشخص ساخت. شکل ۱۰ پیش‌فرم‌های در نظر گرفته شده را برای فورج دقیق چرخ‌دنده هرزگرد مورد نظر نشان می‌دهد.



(الف) مدل پیش‌فرم مرحله اول فورج چرخ‌دنده



(ب) مدل پیش‌فرم مرحله دوم فورج چرخ‌دنده



(ج) مدل مرحله آخر فورج چرخ‌دنده

شکل ۱۰ پیش‌فرم‌های در نظر گرفته شده برای فورج چرخ‌دنده هرزگرد

مراحل طوری در نظر گرفته شده، که قطعه ایجاد شده از هر مرحله بتواند به راحتی در مرحله بعدی موقعیت یابد.

۶-۵- تعیین تعداد مراحل پیش‌فرم فورج چرخ‌دنده

هدف از این بخش، مشخص کردن تعداد مراحل پیش‌فرم مورد نیاز برای تولید چرخ‌دنده ساده با ابعاد نهایی است. از روی تعداد مراحل و نیز قطعه ساخته شده در هر مرحله، نقشه‌های اجرایی برای ساخت الکترودهای اسپارک ارائه می‌شود.

برای شروع طراحی لازم است ابتدا قطعه فورج نهایی با در نظر گرفتن اصول فورج در محیط نرم‌افزار CAD، به صورت دقیق ایجاد شود. با توجه به اینکه در این پروژه، هدف تولید شکل نهایی دندانه‌های چرخ‌دنده است، لذا هیچ‌گونه اضافه گوشت ماشینکاری یا هر نوع تغییر دیگری در دندانه‌ها اعمال نمی‌شود.


از آنجاکه در دو سطح پیشانی قطعه، هیچ‌گونه اهمیتی از نظر نوع فرایند انجام شده بر روی آنها وجود ندارد، تنها بر روی این دو سطح به میزان ۱mm اضافه گوشت ماشینکاری در نظر می‌گیریم. این کار باعث می‌شود که چنانچه پس از فرایند فورج، در گوشه‌های بالا و پایین دندانه، پرشدگی به صورت ناقص انجام شده باشد، با یک مرحله ماشینکاری، این عیوب را بتوان برطرف کرد.

علاوه بر این در سطوح خارجی مربوط به دو بخش فلنجی شکل قطعه کار، شب ۱۰ درجه وجود دارد که از این شب طبیعی قطعه، در قالب آن استفاده می‌شود. بخش‌های مربوط به فیلت‌های قطعه کار نیز به همان صورت استفاده می‌شود تا حداقل نیاز به عملیات ماشینکاری را جوابگو باشد. در سطح بالایی قطعه کار، بخشی جزیی با ضخامت ۱mm در نظر گرفته می‌شود که برای اطمینان از پرشدن گوشه بالایی قطعه کار است.

۶-۱- شبیه‌سازی و تحلیل فرایند فورج دقیق

چرخدنده هرزگرد

به منظور شبیه‌سازی و تحلیل فرایند فورج، از نرم‌افزار Super Forge استفاده شده است. کارهای طراحی مربوط به هندسه قالبها در مراحل مختلف، در نرم‌افزار Assembly Solid works انجام شده و سپس در محیط این نرم‌افزار، قالبها و اجزای هر مرحله از فرایند فورج، به طور مناسب موقعیت دهی شده است. بعد از آن، فایلهای مربوط با فرمت Stl که قابل خواندن توسط نرم‌افزار Super Forge است، ذخیره شده. از آنجاکه چرخدنده فوق ۳۱ دندانه نسبتاً ریز دارد، برای تحلیل فرایند با نرم‌افزار تحلیلی مربوط، فقط نیمی از دندانه برای تحلیل در نظر گرفته می‌شود، زیرا بخش‌های دیگری از چرخدنده به صورت متقاضن نسبت به این جزء قرار داشته و این سبب خواهد شد که زمان تحلیل فرایند، بسیار کمتر شده و سریعتر بتوان اشکالات طراحی را پس از تحلیل و مشاهده نتایج آن برطرف ساخت. شکل ۱۱ دندانه شکل‌گرفته در انتهای کورس از مرحله آخر را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱ دندانه شکل‌گرفته از تحلیل فرایند در مرحله آخر

۷-۵- تجهیزات و مواد مصرفی برای فورج دقیق

چرخدنده ساده پژو ۴۰۵

۷-۵-۱- جنس قطعه کار

با توجه به کارکرد قطعه و نیز مطالعه استانداردهای مربوط، قطعه کار از جنس (W_{۱۰۴۰۱}) انتخاب شد، که درصد عنصر آلیاژی آن به صورت زیر است.

شماره ماده	علامت DIN	C %	Si %	Mn %	P %	S %	% عناصر دیگر
W _{۱۰۴۰۱}	C15	0/۱۲ 0/۱۸	<=۰/۴	۰/۸	۰/۰۴۵	۰/۰۴۵	-

۷-۵-۲- جنس قالب

قالب مورد استفاده برای فورج این قطعه، فولاد گرم کار است که شامل ۵٪ کروم بوده و نیتریده شده است. در مراجع، فولادهای H_{۱۱} H_{۱۲} H_{۱۳} برای قالب‌های فورج پیشنهاد شده است. فولادی که در این پروژه استفاده و تحلیل بر اساس آن انجام شده، فولاد H_{۱۳} است.

۷-۵-۳- انتخاب دمای مناسب فورج


با توجه به تحقیقات آقای محمدحسین صادقی و نیز جداول موجود در استانداردها، دمای مناسب فورج گرم برای فولادهای آلیاژی و کربنی که در ساخت چرخدنده به کار می‌رود، در حالت فورج دقیق در حدود ۸۵۰ - ۷۱۵ درجه سانتی گراد پیشنهاد شده است. بر اساس اطلاعات گرفته شده، بعد در تحلیل از نرم‌افزار و با توجه به اینکه بر اثر تغییر شکل پلاستیکی در قطعه کار، افزایش دما رخ می‌دهد و نیز کاهش درجه حرارت ناشی از هموفت و تماس قطعه کار با قالبها و دمای شروع اکسایش فولاد، دمای مناسب برای بیلت اولیه برابر ۸۲۰ درجه سلسیوس شده است.

۶-۲- محاسبه حداکثر نیروی لازم و نحوه جریان یافتن مواد در قالب طراحی شده

محاسبه دقیق نیرو در فرایند فورج دقیق که نوعی آهنگری قالب بسته است ممکن نیست؛ زیرا کمیت‌های متعددی مانند دمای تغییر شکل، فرایندهای بین کریستالی در مواد، سرعت تغییر شکل، شکل قطعه‌کار، جنس قطعه‌کار و نوع پرس به کار رفته در فرایند، به طور همزمان بر فرایند شکل دادن تأثیر می‌گذارند.

بر طبق نتایج به دست آمده از کارهای تجربی، به‌ویژه در زمینه فورج قالب بسته چرخدنده که در بخش‌های قبلی به آنها اشاره شد، نیروی لازم برای فرایند فورج دقیق چرخدنده هرزگرد ساده موردنظر قابل محاسبه است. با مقایسه نتایج تحلیلی مربوط به تناز مورد نیاز پرس در آخر کورس در هر مرحله، با نتایج تجربی به دست آمده در بخش (۵-۵)، می‌توان درصد اختلاف یا دقت تحلیل نرم‌افزار را به دست آورد.


میزان این خطا برای مرحله دوم برابر 2.5% و برای مرحله سوم برابر 1.4% به دست آمده است. برای ارزیابی نحوه جریان مواد، از «پلاستیسین» استفاده شده است. شکل ۱۴ قطعات شکل گرفته از این ماده را نشان می‌دهد که به خوبی معرف نحوه جریان یافتن^۱ صحیح و پیش‌بینی شده مواد در قالب‌های فوق است.



شکل ۱۴ قطعات شکل گرفته از قالب‌های سه مرحله‌ای از ماده پلاستیسین


1. Grain Flow

بعد از تحلیل در هر مرحله از فرایند، می‌توان اطلاعات و عوامل مختلفی مانند توزیع دما، نرخ کرنش، تنش مؤثر و غیره را در زمانهای مختلفی از هر مرحله به دست آورد. همچنین با ترسیم منحنی مربوط به نتایج فرایند، تناز مورد نیاز برای شکل گیری هر مرحله از فرایند را می‌توان استخراج کرد. منحنی شکل ۱۲ که از نتایج تحلیل نرم‌افزار گرفته شده، بیانگر تناز مورد نیاز پرس به کار رفته در مرحله آخر فرایند است. تغییرات به وجود آمده در شکل ۱۲، ناشی از مشکلات ترسیمی نرم‌افزار بوده و همچنین ناشی از بخش‌های به شکل پلیسه ناشی از مراحل قبلی است.



شکل ۱۲ منحنی نیرو - کورس در مرحله آخر فرایند

همانطور که شکل ۱۳ نشان می‌دهد، این تغییرات در منحنی نیرو - کورس مرحله اول دیده نمی‌شود.



شکل ۱۳ منحنی نیرو - کورس در مرحله اول فرایند

- [2] cai, J; "precision forging and post processing of spur gears"; Ph. D. Thesis; The university of Birmingham, UK; 2001.
- [3] Tuncer, C.; Dean, T. A; "Design alternatives for precision forging hallow parts"; Int. J.Mach Tools; 27(1); 1987; pp. 65-76.
- [4] Hu, Z. M; Dean, T. A; "Some aspects of net-shape forging of gears"; proceedings of the second international seminar on precision forging; osako, Japan; 2000.
- [5] Bryukhanov, A; Rebelsky, A;"Closed Die forging and Die Design";GNTIML, Moscow; 1962.
- [6] Gagov, V.; "Modern Technology and Industrial Reengineering";Varna; 1992; p. 63.
- [7] Tomov, B; Gogov, V; Kolev, D; "Topical problems of Metal Forming";Varna; 1989; pp. 104-108.
- [8] Tomov, B; Wahnheim, T; "Advanced Manufacturing Technology"; vol. 2; 1993; pp. 147-156.

۷- نتیجه‌گیری

در این مقاله، پارامترها و متغیرهای مختلف فرایند طراحی پارامتری چرخدنده‌های ساده برای مدلسازی و نیز ساخت قالب‌های آنها با استفاده از CAD/CAM شرح داده شد. تغییرات در حین فرایند تولید و تنوع چرخدنده‌های ساده، دو عامل مهمی است که مهندسان طراح و سازنده با آنها روبه‌رو هستند.

در این مقاله پیش‌فرم‌های مورد نیاز برای فرایند فورج دقیق چرخدنده هرزگرد ساده پژو ۴۰۵، با توجه به رعایت اصول فرایند فوق، طراحی، تحلیل و ساخته شده است. همچنین روشنی ارائه شده که با استفاده از آن، طراحی قطعات همان‌باوده از چرخدنده‌های ساده در کمترین زمان ممکن و در هنگام طراحی یا ساخت، میسر باشد. نتایج حاصل از تحلیل فرایند، از جمله تناظر مورد نیاز پرس و نحوه جریان مواد، با نتایج تجربی موجود تطابق خوبی را نشان داده است. تدوین فرایند طراحی و ساخت این چرخدنده‌ها در داخل کشور، علاوه بر صرفه‌جوییهای ارزی، گام بزرگی در جهت دستیابی به فناوری ساخت قطعات مشابه محسوب می‌شود.

۸- منابع

- [1] Sadeghi, M. H.; Dean, T. A. "Analysis of Tooth profile Accuracy in Precision Forged Spur Gears with Involute Teeth"; Proc, Conf. of SME/NAMRC; Vol. 21; 1993.

