

بهینه سازی متغیرهای سیستم ترمز ضد قفل (ABS) جهت استفاده در کشش عمیق

علی عابدی^۱، بودرومهر قاسمی^۲، مهران مرادی^۳

چکیده

یکی از روش‌های جدید افزایش LDR استفاده از سیستم ترمز ضد قفل (ABS^۲) بر روی ورقگیر است. در این روش به جای اینکه ورقگیر به طور ثابت روی ورق نیرو اعمال کند و جریان فلزی را کنترل کند، در هر ثانیه چندین مرتبه (بین ۲۰-۵۰ مرتبه) ورق را محکم گرفته و رها می‌کند که این امر باعث افزایش LDR می‌شود.

در این تحقیق اثر پارامترهای موثر در کشش عمیق با سیستم ضد قفل ABS بر بهبود شرایط کشش و افزایش LDR بررسی شده است. نتایج آزمایش‌های روی ورق ST14 نشان داد که برای هر سرعت سنبه فرکانس بهینه‌ای برای ABS وجود دارد. همچنین از نتایج آزمایشها استنباط شد بهترین حالت وارد کردن نیروی ورقگیر ایجاد یک فاصله گپ ثابت و یک گپ متغیر توسط سیستم ABS می‌باشد.

کلمات کلیدی: کشش عمیق - نسبت حد کشش - سیستم ترمز ضد قفل

مورد نظر می‌شوند. بعضی از این عوامل عبارتند از: شکل ماتریس، خواص مواد خام، شکل و اندازه ماده خام، شرایط اولیه، اصطکاک و شرایط روغنکاری بین قالب و قطعه خام [۲]. یکی از مهمترین عوامل، اندازه ماده خام است به حد نسبت کشش (LDR) بستگی دارد. حد نسبت کشش نسبت بین قطر ماده خام اولیه به قطر قطعه کشیده شده با قطر سنبه می‌باشد. بعضی قطعات کم عمق می‌توانند فقط با یک مرحله کشش تولید شوند؛ اما به علت حد نسبت کشش، عمق کشش زیاد یا شکلهای پیچیده همه فنجانها نمی‌توانند با یک مرحله کشش بدست آیند، آنها به مراحل متعدد کشش نیاز دارند. یعنی فرآیند شکل دهنی نیاز به چند مرحله کشش دارد تا فرم نهایی ایجاد شود.

۱- مقدمه

کشش عمیق یکی از مهمترین عملیات شکل دهنی ورقهای فلزی است. در این فرآیند سنبه که به ماشین پرس بسته شده است، بر روی ماده خام که بصورت ورقی است که با اندازه‌های از قبل تعیین شده بریده شده است، نیرو وارد می‌کند و آنرا به داخل حفره ماتریس هدایت می‌کند.

با جریان پلاستیکی مواد، نهایتاً ورق به شکل خارجی سنبه درمی‌آید. در این عملیات اشکال گرد، چهار گوش، منحنی یا شکلهای ترکیبی تولید می‌شوند [۱].

برخلاف سادگی ظاهر، کشش چنین قطعات فنجانی شکل یک فرآیند پیچیده و است. عوامل متعددی وجود دارند که روی فرآیند کشش تأثیر می‌گذارند و مانع بدست آمدن ارتفاع کشش

۱- کارشناس ارشد مهندسی ساخت و تولید و دبیرفنی هرستان شهید رجایی خمینی شهر

۲- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۳- استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

در طول حرکت و تغییرات ضخامت ورق در طول فرآیند را در دو حالت با و بدون ABS بررسی و مقایسه نموده است و به این نتیجه رسیده است که سیستم ABS فقط بروی نیروی کشش تاثیر می‌گذارد که نتیجه آن افزایش LDR و افزایش ارتفاع کشش فنجان است. ولی استفاده از این سیستم در مورد تنشها و کرنشها و تغییرات ضخامت ورق در طول فرآیند تاثیر چندانی ندارد [۶].

۲- معرفی سیستم ضد قفل ABS روی قالب کشش :

کشش عمیق با ABS اصولاً شامل لوازم کشش معمولی است که با لوازم سیستم ترمز ضد قفل ABS ترکیب شده است که به صورت مکانیکی حالت ترمز- ضربه پی در پی روی قطعه کار اعمال می‌شود. یک موتور AC ۱/۱kw سه فاز روی کفشك پایینی قالب مونتاژ شده است و مجموعه قالب و الکتروموتور روی میز پرس سوار می‌شود. حرکت گردشی موتور توسط یک جفت تسمه V شکل به محور لنگ که زیر ماتریس و روی کفشك پایینی مونتاژ شده است انتقال داده می‌شود (شکل ۱الف).

سپس حرکت توسط دو میله که نزدیک به دو انتهای محور لنگ در موقعیت عمودی مونتاژ شده است انتقال داده می‌شود. سپس حرکت به صورت خطی به صفحه بولستر که روی ورقگیر است انتقال داده می‌شود. پس از تنظیمات لازم الکتروموتور روشن می‌شود. حرکت گردشی موتور به حرکت خطی روی میله‌ها تبدیل می‌شود. این حرکت خطی قطعه کار را به ترتیب به وسیله صفحه بولستر و ورقگیر فشار می‌دهد (شکل ۱ب). در این زمان قطعه در معرض ترمز- ضربه ضد قفل قرار می‌گیرد. این سیستم شبیه به ABS است که به طور هیدرولیکی و مکانیکی روی اتموبیل‌ها به کار می‌رود. بنابراین سیستم کشش عمیق با ABS خوانده می‌شود. به علت حرکت یک جهت‌ه عمودی فشاری که با جهت محور سنبه هم جهت است، موقعیت ابزار و مخصوصاً موقعیت قرار گیری قطعه کار در طی فرآیند کشش تأثیر نا مطلوبی نمی‌گیرد. کشش عمیق با ABS احتیاج به اسباب و هزینه‌های اضافی ندارد، بنابراین به راحتی می‌تواند به روی هر ماشین پرسی سوار شود.


به عبارت دیگر حد نسبت کشش مانع از این می‌شود که ارتفاع کشش مورد نظر در یک مرحله به دست آید. چنین کششهای چند مرحله‌ای هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند، زیرا برای هر مرحله کشش باید یک قالب جداگانه ساخته شود. همچنین برای تولید قطعات با کششهای چند مرحله‌ای زمان زیادی نیاز است تا شکل فنجان مورد نظر بدست آید. علاوه بر این، این فرآیندها روی خواص مکانیکی ماده خام تأثیر می‌گذارند. معمولاً LDR برای تعیین اندازه کشش پذیری ورقهای فلزی استفاده می‌شود. با افزایش اندازه ماده خام مقدار LDR افزایش می‌یابد. بنابراین LDR تقریباً مهمترین فاکتوری است که باید در نظر گرفته شود تا کاسه‌های عمیق‌تر، از یک مرحله کشش تولید شوند [۳]. تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه افزایش LDR انجام گرفته است.

- گواص، برای بهبود شکل پذیری و LDR یک روش جدید کشش عمیق با سیستم ترمز ضد قفل ABS برای ورقگیر پیشنهاد کرده است ورقگیر به صورت عمودی بالا و پایین حرکت می‌کند و ماده خام را به حالت ضد قفل با فاصله دادن در زمان کوتاه هدایت می‌کند. نتایج آزمایشها برای ورق ۹۹.۸ AL نشان داده که ارتفاع کشش و LDR بیشتر می‌تواند با به کار بردن ABS به دست آید. مشخص شد که سیستم جدید کیفیت سطح را افزایش و گوشواره‌ای شدن لبه‌ها را کاهش می‌دهد [۳].


- جیما و همکارانش لرزش آلتراسونیک (فراسوتی) را به قالب و ورقگیر در جهت شعاعی برای SPCC (فولاد نورد سرد شده برای کشش عمیق) و SUS304 (فولاد ضد زنگ ۳۰۴) به کار بردن و LDR را افزایش دادند [۴].

- قریب، یک راهبرد بهینه‌سازی برای نیروی ورقگیر (BHF^۳) پیشنهاد کرده است که نیروی سنبه را حداقل می‌کند. این راهبرد به کار بردن نیروی ورقگیر متغیر خطی و مقایسه آن با نیروی ورقگیر ثابت است. او به این نتیجه رسید که طرح خطی BHF در مقایسه با BHF ثابت نتیجه بهتری در شکل‌دهی فنجانها می‌دهد. او یک معادله کلی برای نیروی ورقگیر بهینه برای هر نسبت کشش برای هر فنجان تحت مطالعه به دست آورده است [۵].

- رضی باروش تحلیل اجزاء محدود (finite element method) توسط نرم افزار ABAQUS، تنشها، کرنشها، بار سنبه



شکل (۱): (الف) قالب کشش عمیق همراه با تجهیزات ABS



شکل (۱): (ب) قالب کشش عمیق همراه با تجهیزات ABS در حین فرایند

آزمایشها روی یک پرس هیدرولیک ۸۰ ton انجام شد. برای انجام آزمایشها ورق ST14 با ضخامت ۰/۵ mm به عنوان ماده خام استفاده شد. ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی ورق ST14 مورد استفاده به ترتیب در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده است.

۳- طریقه انجام آزمایشها
۱- مواد و تجهیزات
در طول آزمایشها اثر تغییر فرکانس ضربات ABS، مقدار نیروی ورقگیر (BHF) در حین ABS و نحوه وارد کردن نیروی ورقگیر بر افزایش LDR و بهبود شرایط کشش بررسی شد.

جدول (۱): ترکیب شیمیایی ST14

p	Mn	Si	C	N	Al	Cu	S	Ti	V	Nb	Fe
۰/۰۸	۱/۹۶	۰/۰۷	۵۰ ppm	۳۴ ppm	۰/۴۱	۰/۳۱	۰/۰۷	۰/۰۲	۰/۰۲	۰/۰۱	۹۷

جدول (۲): خواص مکانیکی ST14

سختی برینل HB	درصد تغییر طول elongation	تنش نهایی Uts	تنش تسليیم (۷) Yeald point
۵۰	۳۸	۳۹۹ N/mm ²	۲۱۰ N/mm ²


قطعات مورد آزمایش از ورق ST14 به صورت گرد بریده شده و سپس سطوح به دقت پلیسه گیری و آماده شدند. در آزمایشها به جای استفاده از نیروی ورقگیر (BHF) از فاصله ورقگیر (BHG⁴) استفاده شد که فاصله بین ورقگیر و سطح ماتریس تعريف می شود. BHG حداقل ارتفاع چروک شدگی را تعیین می کند. برای آزمایشها بدون ABS این فاصله ۰/۶ mm

قطعات مورد آزمایش از ورق ST14 به صورت گرد بریده شده و سپس سطوح به دقت پلیسه گیری و آماده شدند. در آزمایشها به جای استفاده از نیروی ورقگیر (BHF) از فاصله ورقگیر

است به mm ۰/۵۵ کاهش داده می‌شود که این پله نیروی یکنواخت ورقگیر روی ورق را در هرزمان حین کشش فراهم می‌کند.

۲-۳ تنظیم فاصله فشار
برای تنظیم فاصله فشار میل لنگ به نقطه مرگ پایین آورده می‌شود و مهره تنظیم سفت می‌شود تا به صفحه بولستر تماس پیدا کند (شکل ۲).

انتخاب می‌شود که ۱۲۰٪ ضخامت قطعه است که بوسیله ایجاد یک پله به ارتفاع mm ۰/۶ که در خارجی ترین قطر پیشانی ماتریس ایجاد می‌شود بدست می‌آید. تا زمانیکه BHG ثابت است فاصله ورقگیر نمی‌تواند از mm ۰/۶ بیشتر شود، بنابراین قطعه نمی‌تواند بصورت قابل توجهی چروک شود. برای آزمایش‌های با ABS حداقل مقدار این فاصله mm ۱/۹۱۸ (قطعه ۱/۴۱۸ mm+۰/۵ mm فاصله فشار) می‌تواند باشد. در این حالت ضخامت پلهای که در سطح پیشانی ماتریس ایجاد شده




شکل (۲): موقعیت اولیه تنظیم فاصله

می‌توان گفت این باعث ضربه زدن به ورق می‌شود. حرکت یک سیکل محور در ۰/۰۴۳ S انجام می‌شود. این فشار ورق را نگه نمی‌دارد؛ به عبارت دیگر به طور پیوسته ورق را نگه داشته و رها می‌کند. این پدیده در هر دقیقه ۱۴۱۰ مرتبه اتفاق می‌افتد. در طول این زمان بخشی از فاصله فشار توسط مکانیزم‌هایی چون تغییر شکل الاستیک و لقی‌های موجود جذب می‌شود. در حین فرآیند کشش وقتی سنبه با یک سرعت ثابت از ورق به حفره ماتریس نیرو وارد می‌کند در همان زمان تکیه گاه ورق (قسمت کشیده نشده) به طور پیوسته در معرض ترمز - ضربه بین ماتریس و ورقگیر قرار دارد. فرآیند کشش فقط روی دیواره‌های فنجان کشیده شده اتفاق می‌افتد و سطحی از ورق که زیر سنبه قرار می‌گیرد از این فرآیند تأثیر نمی‌پذیرد.


بعد از آن با نیم دور چرخشی، میل لنگ به نقطه مرگ بالا آورده می‌شود. در این حالت فاصله بین صفحه بولستر و مهره تنظیم ۲ mm است (شکل ۳). بعد از آن مهره تنظیم $\frac{1}{3}$ دور چرخانده می‌شود. در این زمان مهره تنظیم mm ۰/۵۸۲ به طور عمودی به پایین حرکت می‌کند.

(گام پیچ M۱۲ mm ۱/۷۵ است و $۰/۵۸۲ = \frac{۱/۷۵}{۳}$ سپس مهره تشییت محکم می‌شود. در این حالت وقتی جابجایی عمودی میله فشار در سیکل اولیه mm است، بعد از چرخاندن مهره تنظیم به اندازه $\frac{1}{3}$ دور، این جابجایی $۰/۴۱۸ = ۱/۴۱۸$ mm می‌شود. (شکل ۴).

برای چرخش کامل میل لنگ فاصله خارج از مرکز ۲mm است اما این فاصله به $۰/۴۱۸$ mm محدود شده است. در این حالت فاصله $۰/۵۸۲$ mm برای ترمز ورق با ضد قفل بکار می‌رود یا



شکل (۴): تنظیم فاصله مورد استفاده در آزمایش




شکل (۳): تنظیم حداقل فاصله حرکت

گرفته شد. در قسمت بعد حالتی مختلف فاصله فشار بررسی و اثر نیروی ورقگیر شد. هر آزمایش دو یا سه بار تکرار شد و حداقل اندازه ماده خام هنگامی مشخص شد که کشش بدون ایراد انجام شد.

۳-۳ شرح آزمایشها

آزمایشها کشش روی کاسه‌های استوانه‌ای برای بررسی اثر پارامترهای ABS انجام شد. ابعاد این ابزارهای کشش عمیق در شکل ۵ نشان داده شده است. در این تحقیق سرعتهای ثابت 526 mm/min و 1410 mm/min برای سرعت سنبه در نظر



شکل (۵): ابعاد سنبه و ماتریس

دست آید، به طور پیوسته آزمایشها انجام شد تا مشخص شد بیشترین قطر که در آن کشش موفقیت آمیز به دست آمد $d=100 \text{ mm}$ بود. یعنی در قطعه‌های بزرگتر از 100 mm 101 mm شکست در قسمت انتهای دیواره کاسه کشیده شده اتفاق افتاد. (شکل ۶). در قطر 102 mm 102 پس از ایجاد خمس اوایله روی ماده خام و اندکی کشش پارگی ورق اتفاق افتاد. (شکل ۷).

۳-۴ آزمایشها تغییر سرعت سنبه و تغییر فرکانس ABS

در این سری آزمایش فاصله فشار $1/418$ میلی متر (یعنی مهره تنظیم $\frac{1}{3}$ دور سفت شده) و ارتفاع پله روی پیشانی ماتریس $0/55 \text{ mm}$ درنظر گرفته شد. ابتدا سرعت سنبه به اندازه 526 mm/min تنظیم شد، در این حالت تعداد دوران میل لنگ ABS $1410 \text{ min}/\text{HZ}$ انتخاب شد (یعنی فرکانس ماده خام که در کشش عمیق می‌تواند به طور موفقیت آمیز به



شکل (۷): پارگی در قطر ۱۰۲ mm



شکل (۸): پارگی در قطر ۱۰۱ mm

در حالت اول ارتفاع پله مانند حالت بدون ABS mm ۶ در اختیاب شد و مشاهده شد در قسمت انتهایی کشش، فلاچ باقیمانده روی سطح ماتریس شدیداً چروک می‌شود. (شکل ۹).



شکل (۹): ایجاد چروک به علت زیاد بودن Gap



شکل (۱۰): مقایسه قطعه تولیدی با گپ ایجاد شده توسط ارینگ و قطعه تولیدی با گپ ۵۵ mm

در مرحله بعد با ثابت بودن سایر متغیرها پله روی سطح ماتریس کاملاً برداشته شد بطوریکه ورقگیر مستقیماً روی ماده خام نیرو وارد کند. در این حالت شرایط کشش بسیار نامطلوب شد و فقط یک نمونه با قطر ماده خام $d = 85$ mm ایجاد شد و سایر نمونه‌ها خیلی زود پاره شدند. در اقدام بعدی در قسمت انتهایی پیشانی ماتریس یک شیار نیم دایره ایجاد شد و یک ارینگ به قطر خارجی ۱۲۰ mm داخل آن قرار داده شد به

سپس تعداد دوران میل لنگ به 2820 rev/min (فرکانس $47 \text{ Hz} = \text{ABS}$) افزایش داده شد. در این حالت قطر بحرانی به ۱۰۴ mm رسید. در مرحله بعد تعداد دوران میل لنگ 3500 rev/min انتخاب شد (فرکانس $58 \text{ Hz} = \text{ABS}$). اما قطر بحرانی از ۱۰۴ mm تجاوز نکرد.

در مرحله بعد سرعت سنبه 1520 mm/min تنظیم شد. در این حالت با تعداد دوران میل لنگ 1410 rev/min (فرکانس $23/5 \text{ Hz}$) قطر بحرانی ۹۶ mm به دست آمد. با تعداد دوران میل لنگ 2820 mm/min (فرکانس 47 Hz) قطر بحرانی 101 mm کشیده شد و با تعداد دوران میل لنگ 3500 rev/min (فرکانس 58 Hz) قطر بحرانی 104 mm به دست آمد. (شکل ۸).




شکل (۱۱): فنجانهای کشیده شده با قطرهای ۹۶ و ۱۰۱ و ۱۰۴ mm

۳-۲-۲ آزمایش‌های تغییر گپ:

در این سری آزمایش سرعت سنبه 526 mm/min ، تعداد دوران میل لنگ 1410 rev/min (فرکانس $23/5 \text{ Hz}$)، فاصله فشار $1/418$ (یعنی مهره تنظیم $\frac{1}{3}$ دور سفت شد) و قطر ماده خام 96 mm انتخاب شد.

در حالت بعدی با ثابت بودن سایر متغیرها ارتفاع پله $0/55$ میلی متر انتخاب شد. با آزمایش‌های مختلف معلوم شد قطر بحرانی $d=100$ mm می‌باشد. (شکل ۱۱).

طوریکه ارتفاع $0/7$ mm آن از سطح پیشانی ماتریس بالاتر قرار گرفت. در این حالت به علت خاصیت الاستیک و جمع شدن ارینگ هنگام ضربه ورقگیرکترل صحیحی روی فاصله فشار موجود نبود و قطعات تولیدی دارای چروک زیاد بودند. (شکل ۱۰).



شکل (۱۱): حالتهای مختلف گپ

$\frac{1/75}{2} = 1/125$ mm، در این حالت چروکیدگی بسیار کمتر و ارتفاع گوشواره‌ای نیز کاهش یافت ولی حرارت الکتروموتوری خیلی زیاد شد که نشان دهنده بار واردۀ بیش از حد مجاز به الکتروموتور بود.

۳-۳-۳ آزمایش‌های تغییر نیروی ورقگیر:

این سری آزمایش در شرایط زیرانجام شد: سرعت سنبه 1410 rev/min ، تعداد دوران میل لنگ $1/526 \text{ mm/min}$ (فرکانس $23/5 \text{ HZ}$)، ارتفاع پله ماتریس $0/55$ mm، و قطر ماده 0.96 mm.

فاصله فشار تعیین کننده میزان نیروی واردۀ به ورقگیر می‌باشد که توسط سفت کردن مهره تنظیم بدمست می‌آید.

ابتدا مهره تنظیم به اندازه $\frac{1}{6}$ دور سفت شد. یعنی فاصله فشار $1/75 \text{ mm} = 1/70.9 \text{ mm}$ در این حالت قطعه کشیده شده دارای چروکهایی در لبه انتهایی دیواره کشیده شده بود. سپس مهره تنظیم به اندازه $\frac{1}{3}$ دور ($\frac{2}{6}$) سفت شد. (فاصله فشار $1/75 \text{ mm} = 1/418 \text{ mm}$)، و ملاحظه شد که چروکهای قطعه کشیده شده نسبت به حالت قبل بسیار کمتر شد. در مرحله بعد مهره تنظیم $\frac{1}{2}$ دور ($\frac{3}{6}$) سفت شد. (فاصله فشار

۴- نتیجه گیری

۴-۱) سرعت سنبه و فرکانس ABS

در این آزمایشها فرآیند کشش عمیق معمولی با ترکیب تجهیزات ABS انجام شد و مشخص شد که برای هرسرعت سنبه یک فرکانس بهینه برای ABS وجود دارد. برای سرعت سنبه 526 mm/min فرکانس 47 HZ مقدار بهینه و برای سرعت سنبه 1520 mm/min فرکانس 58 HZ مقدار بهینه مشخص شد یعنی هرچه سرعت سنبه افزایش می‌یابد باید فرکانس ABS نیز افزایش یابد. این افزایش فرکانس تاحد معینی می‌تواند مفید باشد و افزایش بیش از حد معین نمی‌تواند تأثیر مثبتی داشته

در نظر گرفته شد و مشاهده شد که شرایط کششی تا حد زیادی بهبود یافت.

باشد، بطوریکه در سرعت سنبه 526 mm/min افزایش فرکанс ABS از 58 Hz به 47 Hz نتوانست بهبودی درافزایش LDR داشته باشد و قطر بحرانی کشش همان 104 mm بود.

۴-۳ اثر نیروی ورقگیر

افزایش نیروی ورقگیر باعث کترل بیشتر جریان فلز می‌شود و از چروک شدن قطعه جلوگیری می‌کند. همچنین سفت کردن زیادتر مهره تنظیم می‌تواند باعث کاهش گوشواره‌ای شدن قطعات شود. از طرفی افزایش بیش از حد نیروی ورقگیر علاوه بر اینکه مانع جریان فلز می‌شود و باعث ایجاد پارگی در قطعه می‌شود، موجب می‌شود بار واردہ به الکتروموتور افزایش یابد که ممکن است بیش از حد مجاز باشد. در این آزمایش مقدار $\frac{1}{3}$ دور مهره تنظیم که باعث می‌شود فاصله فشار $1/418 \text{ mm}$ شود بهینه تشخیص داده شد.

افزایش سرعت سنبه و متناسب با آن افزایش فرکанс ABS می‌تواند سرعت تولید را افزایش دهد اما این افزایش تا حد معینی می‌تواند انجام گیرد، زیرا سرعتهای بالای ABS مستلزم داشتن لوازم و تجهیزات ABS قویتر است. همچنین سرعت بالای کشش باعث ایجاد حرارت در قطعه و سنبه و ماتریس می‌شود که این امر علاوه بر تغییر خواص مکانیکی قطعه کار می‌تواند باعث سایش زودرس ماتریس و بی اثر شدن ماده روانکار شود. بنابراین برای هر جنس باید سرعت و فرکанс بهینه‌ای در نظر گرفته شود.

۴-۲ اثر فاصله گپ ورقگیر

از آزمایشهای گپ چنین نتیجه گیری می‌شود که برای کترل نیروی ورقگیر (BHF) باید فاصله گپ ورقگیر (BHG) را کترل نمود. درhaltی که ورقگیر مستقیماً روی ورق وارد می‌کند به علت ایجاد نیروی ضربه‌ای زیاد، جریان فلز در حین کشش عمیق به خوبی انجام نمی‌گیرد و پارگی در قطعات تحت کشش مشاهده می‌شود. درhaltی که ارتفاع پله روی سطح ماتریس مانند حالت بدون $0/6 \text{ mm}$ ABS است و باعث ایجاد چروک در قطعه می‌شود. بنابراین داشتن حالتی بین دو حالت مذکور که هم ضربه نیروی ورقگیر را کترل کند و هم فاصله گپ مؤثر را کاهش دهد می‌تواند مطلوب باشد. به این منظور ارتفاع پله پیشانی ماتریس $0/55 \text{ mm}$ (110% ضخامت ورق)

منابع

- 1- limiting Drawing Ratio
 - 2- Anti lock Braking System
 - 3- Blank Holder Force.
 - 4- Blank Holder Gap
- پی نوشت:

- 1- مهندس سیداحسان روحانی " تکنیکهای طراحی قالبهای پرس " انتشارات مهکامه، تهران، ۱۳۸۵
- 2- Frank W.wilson ,1965, Die design hand book, New York , Mc Graw Hill
- 3- M.Gavas, M.Izciler, "Deep drawing whit anti-lock braking system" Mechanism and machine theory 41(2006) 1467-1476
- 4- T.Jimma, Y. Kasuga, N. Iwaki, O.Miyazawa E.Mori, K.Ito , H. Honato, An application of ultrasonic vibration to the deep drawing process, Journal of Materials Processing Technology 80-81 (1998) 406-412
- 5- Hgharib, A.S.Wifi " optimization of the blank holder force in cup drawing" journal of Achievments materials and manfcturing Enginerinig, Vol.18, (2006) 291-294
- 6- رضی عباس، تحلیل کشش عمیق آلومینیوم همراه با سیستم ABS به روش المان محدود، تابستان ۸۷ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد.