آلگوریتم پایداری حفره کلیدی در پردازش لیزری سطوح

رضا فایض پژوهشکده لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران عطاله کوهیان* دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکيده

این تحقیق، بر پایه تعادل فشار و موازنه انرژی روی دیواره حفره حاصل از تابش پرتو لیزر بر فصل مشترک دو سطح فلزی همانند ، الگوریتمی برای تعیین پروفایل دمائی در حوضچه جوش و در فاز پلاسمای درون حفره ارائه می شود. معادلات انتقال حرارت ، بر اساس داده های ترموفیزیکی فلز مورد نظر (فولاد)وبادر نطر گرفتن مفروضات معرفی شده، برای فازهای مایع و پلاسما، در چهار چوب روش تفاضل محدود حل شده اند.این محاسبات به تحقیق درسیمای هندسی ساختار حفره منتهی می شود که بصورت نمودارهای مربوط به جوش لیزری صفحات فولادی با استفاده از لیزری مایع و پلاسما، در چهار چوب روش تفاضل محدود حل شده اند.این محاسبات به تحقیق درسیمای هندسی ساختار حفره منتهی می شود که بصورت نمودارهای مربوط به جوش لیزری صفحات فولادی با استفاده از لیزر Co2 وبا توان های ع

واژگان کلیدی :حفره کلیدی ، لیزر ، پلاسما، الگوریتم

مقدمه

در فرآیند جوش لیزری، پرتوی تک فام و همدوس با شدت قابل ملاحظه بر نقطهای از فصل مشترک دو سطح فلزی فرود آمده و منجر به ذوب و تبخیر لحظه ای در آن نقطعه می شود.این فرایند به تشکیل حفرهای درون حوضچه مذاب، موسوم به حفره کلیدی منجرمی شود که امکان نفوذ توان خروجی لیرز به لایههای عمیق تر را

عهده دار مکاتبات

کوهیان و فایض فراهم می کند. در عین حال، فرو ریزش مذاب به درون حفره کلیدی، چنین فرایندی را نا پایدار می سازد.در واقع، جوش لیزری به دلیل متغیرهایی متعددنظیر افت و خیز در توان لیزر، آثار تداخلی پلاسمای درون حفره، و دینامیک شاره (مذاب) پیرامون آن ، فرآیندی ناپایدار است و در واقع توازن بین نیروهایی که حفره کلیدی را می گشایند (فشار ناشی از تبخیر لحظه ای و فشار حاصل از پرتو لیرز) و نیروهایی که در خلاف جهت و برای انسداد حفره به دیواره آن وارد می شوند (تنش سطحی مذاب و فشار های هیدروستاتیک و هیدرودینامیک) ماهیت فیزیکی این فرايند غير تعادلي را آشكار مي سازد.فشار تابش در مقايسه با فشار تبخير (و يا لايه فرسايي)قابل صرف نظر است،همچنین فشار های هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی(در سرعت های پایین جوش لیزری)در برابر تنش سطحي مذاب جزئي محسوب مي شوند.بنابر اين موازنه نيرو ها در شرايط شبه پايدار ،عملا به تعادل فشار لايه فرسایی و تنش سطحی در هر نقطه (z,r)از دیواره حفره کلیدی تقلیل می یابد.

مدل های محاسباتی اولیه، بدلیل پائین بودن توان خروجی لیرز،عموما مبتنی بر تحلیل حوضچه جوش بودند ^(۱٫۰۱) اما با افزایش توان لیزر های صنعتی وعمق نفوذ پرتو لیزر، مفهوم حفره کلیدی وتحقیق در سیمای هندسی آن در تجربه های جوش،برش لیزری مد نظر قرار گرفت و بنابر این مدل های محاسباتی متناظر به گونه ای طراحی شدند که به اثرات تبخیروتشکیل حفره کلیدی توجه بیشتری می نمودند. (۲-۲)

در این مقاله مدل جوش لیزری عمیق و ساختار هندسی حفره کلیدی از طریق برقراری موازنه صحیحی برای انرزی و فشار مورد بررسی قرار گرفته است . هدف در این مدل این است که تمام کمیت های دخیل در جوش لیزری فلزات را بصورت همزمان با یکدیگر مرتبط و باتقریب های مناسب مدلی را برای محاسبه پارامنرها در فرایند لیرزی ارائه دهد.

الگوی ریاضی برای انتقال حرارت در فرایند جوش لیزری

در این مدل، مبدا مختصات چیگرددکارتی در کانون حفره کلیدی، به عنوان نقطه ای از فصل مشترک دو سطح فلري همانند قرار دارد و جابجايي نسبي پرتو فرودي و قطعه کار، به معني سرعت فرايند جوش، در جهت مثبت محور x ها صورت می گیرد.بنابراین پرتو لیزر در راستای محور z و در جهت مثبت این محور است .صورت بندی معادلات انتقال حرارت بر پایه مفروضات زیر شکل گرفته است :

I _ فرآيند جوش ليزري ايستامان است؛ II ـ ویژگیهای ترموفیزیکی فازهای مایع و جامد یکسان و مستقل از دماست؛ III _ درفاز بخار (پلاسما) ویژگی های ترمو فیریکی و خواص اپتیکی وابسته به دماست ؛ IV _ گرادیان محوری حالت مذاب و پلاسما ثابت است؛ V _ سازوكارهاى جذب پرتو ليـزر به جذب فرنل در ديواره حفره كليـدى و فرآيند جذب برامشترلونگ معكوس (۱) درفاز يلاسما محدود است؛ VI _ فشار گاز درون حفره ثابت در نظر گرفته می شود واز تغییرات آن در عمق حفره صرف نظر می شود. ^(v)

 $\frac{\partial T}{\partial x}$

بر پایه این مفروضات ، معادله فوریه برای انتقال حرارت در فاز مایع به صورت زیر ساده می شود :

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \alpha \left[\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right]$$
(۱)
که در آن $u = cte$ سرعت فرآیند جوش و $\alpha = k / \rho c_p$ ضریب پخش حرارتی در فاز مایع است.

در فاز پلاسما، فرض III به یک معادلهٔ انتقال حرارت غیرخطی منجر می شود که با توجه به اینکه:

$$\frac{\partial T^*}{\partial t} = \frac{\partial T^*}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} = \frac{\partial k^*}{\partial t} \frac{\partial T^*}{\partial t}$$
(۲)
و $\frac{\partial k^*}{\partial t} = \frac{\partial k^*}{\partial t} \frac{\partial T^*}{\partial t}$
و بادر نظر گرفتن فرض IV به شکل زیر بیان می شود:

$$\frac{\partial T^*}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} = \alpha^* \left[\frac{\partial^2 T^*}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T^*}{\partial y^2}\right] + \beta^* \left[\frac{dK^*}{dT^*}\right] \left[\left[\frac{\partial T^*}{\partial x}\right]^2 + \left[\frac{\partial T^*}{\partial y}\right]^2 + \left(G^*\right)^2\right] + \beta^* q \tag{7}$$

در این معادله پارامتر های ستاره دار به فاز پلاسما تعلق دارند، α^* ضریب پخش حرارتی ، β^* نسبت ضریب پخش حرارتی به ضریب هدایت حرارتی و \mathbf{q} چگالی شارش گرمایی ناشی از مکانیسم های جذب پرتوی لیزر در این فاز است. بنا براین مساله انتقال حرارت در فرایند جوش لیزری به یک مدل بر پایه معادلات مشتقات جزئی ۱ و ۳ و شرایط مرزی حاکم بر این معادلات، منتهی می شود.این معادلات در چهار چوب روش تفاضل محدود به صورت زیر بیان می شوند:

$$T_{m,n} = \frac{1}{4} \left\{ \left[T_{m+1,n} + T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + T_{m,n-1} \right] + \frac{1}{2} \Delta x \frac{u}{\alpha} \left[T_{m-1,n} - T_{m+1,n} \right] \right\}$$
(*)

که در آن T_{m,}n دمای هر نقطه از فاز مایع (مذاب) شبکهبندی شدهای با گامهای Δ*x* = Δy را به دست میدهد.به نحو مشابهی برای فاز بخار (پلاسما) نیز خواهیم داشت:

$$T^{*}_{m,n} = \frac{1}{4} \Big[T^{*}_{m=1,n} + T^{*}_{m-1,n} + T^{*}_{m,n+1} + T^{*}_{m,n-1} \Big] - \frac{1}{8} \frac{u}{\alpha^{*}} (\Delta x) \Big[T^{*}_{m+1,n} - T^{*}_{m-1,n} \Big] + \frac{1}{16} \frac{1}{k^{*}} \Big[\frac{dk}{dT} \Big]^{*} \Big[\Big(T^{*}_{m+1,n} - T^{*}_{m-1,n} \Big) + \Big(T^{*}_{m,n=1} - T^{*}_{m,n-1} \Big) + 4 \big(\Delta x \big)^{2} G_{1}^{*2} \Big] + \frac{1}{4} \frac{1}{k^{*}} \big(\Delta x \big)^{2} q.$$

$$(\diamond)$$

معادلات فوق (۴و۵) معادلات دیفرانسیل اصلی هستند که باید در محاسبات کامپیوتری مورد استفاده قرار گیرند. صورت این معادلات نهائی، همانطوریکه انتظار میرود، نسبتاً پیچیده است هر چند که سرعت فرآیند جوش یکنواخت و گام های Δx و Δy برابر گرفته شدهاند. کوهیان و فایض

آلگوریتم پایداری حفره کلیدی...

معادله ۵ به تعیین دما در هر نقطه از فاز پلاسمای شبکه بندی شده(بافرض گام های برابر)،یعنی $T^{*}_{m,n}$ ، به عنوان تابعی از ویژگیهای متغیر ترموفیزیکی پلاسما ،چگالی شارش گرما $q[W.m^{-3}]$, گرادیان دمائی محوری مفروض در این فاز G^{*} منتهی میشود.

علاوه بر آن برانگیختگی های دمائی الکترون ها و یون ها در نزدیکی دیواره حفره کلیدی بعلت ترکیب مجدد ، به شدت کاهش می یابد و این فرایند به ظهور گرادیان شعاعی بزرگی ($\partial T / \partial r$) در این ساختار می انجامد که در معادلات (۱) و (۳) تأثیر خود را نشان می دهند. از طرف دیگر، بخشی از توان پرتو فرودی صرف فرآیند لایه فرسایی میشود که به عنوان تابعی از چگالی عددی $\binom{n_{\lambda}}{n}$ و سرعت شبه ماکسولی (u_{λ}) بخار یونیده در لایه مرزی موسوم به ناد سن Knudsen Layer، به صورت زیر : ^(۷)

$$k^* \vec{\nabla} T^* - q_{vap} \Big|_{\lambda} = k \vec{\nabla} T \Big|_{\lambda} \tag{1}$$

به شرایط مرزی حاکم بر معادله انتقال حرار ت افزوده می شود.در این روابط $\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}$ به ترتیب ضریب هدایت حرارتی فازهای مایع و پلاسما تعریف می شوند. $\mathbf{q}_{\mathrm{vap}}$ اتلاف سطحی انرزی $\left[W.m^{-3}
ight]$ به دلیل لایه فرسایی است .

این مسئله شامل حل سامان های از معادلات او ۳ بر پایه شرایط مرزی است.توایع مستقل ومجهول این مسئله توزیع دمادرفصل مشترک جامد-مایع T(x,y,z) و درفازپلاسما $(x,y,z)^*T$ وهمچنین تابع Λ D=(x,y,z) برای دیواره یا مرز حفره کلیدی است.اتلاف ناشی از لایه فرسایی در لایه نادسن در همسایگی مرز مایع پلاسما برای دیواره یا مرز حفره کلیدی است.اتلاف ناشی از لایه فرسایی در لایه نادسن در همسایگی مرز مایع پلاسما (x,y,z) P(x,y,z) ومعادله ²) و معادله انتقال حرارت (x,y,z) و معادله انتقال حرارت (x,y,z) مانع گرمایی Q(x,y,z) کهبه ترتیب ذر شرایط مرزی(معادله ²) ودر معادله انتقال حرارت (x,y,z) محاسبه P(x) و معادله انتقال حرارت دیگر حل معادلات انتقال حرارت در فاز پلاسما مبتنی بر (x,y,z) محاسبه P و چگالی شارش گرما است.بنا براین وبا توجه به اینکه پارامترهای مسئله به یکدیگر وابسته اند الگوریتم مربوط به آن باید به صورت دور تکرار های خود سازگار تنظیم شود.عبارت منبع گرمایی P عمدتابه سازکارهای مربوط به آن باید به صورت دور تکرار های خود سازگار تنظیم شود.عبارت منبع گرمایی P عمدتابه سازکارهای مربوط به آن باید به صورت دور تکرار های خود سازگار تنظیم شود.عبارت منبع گرمایی P عمدتابه سازکارهای جذب بستگی دار دوعبارت P، خری در نظر داشت که چگالی عددی قاز پلاسما و سرعت جنبش یونی در این لایه وابسته است.^(۸) ضمنا در محاسبات باید در نظر داشت که چگالی عددی گاز حاصل از تبخیر لحظه ای به نوعی تابع عدد ماخ بوده که این عدد به نوبه خود به دما در لایه مرزی ناد سن بستگی دارد. بنابراین با فرض یک ممدار معقول ($0.1 > Ma \ge 0.0$), با توجه به اینکه 1 < Ma به غرور امواج تکانشی ($0.1 < Ma \ge 0.0$), با توجه به اینکه $1 < Ma \le 0.0$ به غرور امواج تکانشی ($0.1 < ma \ge 0.0$), ما توجه به اینکه $1 < Ma \le 0.0$ به غرور امواج تکاشی ($0.1 < ma \ge 0.0$) می انجامد که معران مقدار اولیه می توان چرخه تکراری محاسبه را به مقدار معقول ($0.1 < ma \ge 0.0$), به توجه به اینکه $1 < Ma \le 0.0$ به میروان چرخه تکراری محاسبه را به مقدار اولیه می توان چرخه تکراری محاسبه را به رکرا یک (انداخت به نحوی که هر در در هری محاسبه و تصحیح گرد.

نتايج و بحث

مدل ارائه شده در این مقاله بر پایه مفروضاتI-VI وبادر نظر گرفتن شرایط مرزی (رابطه ۶)برای حل معادلات انتقال حرارت در فاز های مایع وپلاسماشکل گرفته است.در این مدل پایداری هندسه حفره ۵٧

مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، (JSIAU)، جلد ۱۸، شماره ۶۷، بهار ۱۳۸۷

کلیدی $\lambda(x,y,z) = 0$, با تقریب مناسبی به تعادل فشار روی دیواره حفره ودر لایه مرزی نادسن بستگی دارد. فرایند محاسبات بر پایه یک چرخه تکرار پذیر روی گرادیان دمایی در فاز مایع و پلاسما و طبعا با تخمین مقادیر اولیه برای آنهاتا نیل به همگرایی و توازن نیروها و تشکیل یک حفره کلیدی پایدار انجام می گیرد.

نتيجه گيرى

نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده به صورت پروفایل هایی برای توزیع دما در قطعه کار در سطوح بالا و پائین حفره کلیدی (شکل های ۱و۲) وسیمای هندسی حفره کلیدی مربوط به پرتو لیزر CO2 با توانهای ٤KW و سرعت m/min در شکل های۳ و٤ نشان داده شده است.



شکل ۱– توزیع دما در قطعه کار در سطح پائینی حفره کلیدی

کوهیان و فایض

آلگوریتم پایداری حفره کلیدی...



۵٩



در این نمودارها مشاهده می شود که عمق جوش با توان لیزر نسبت مستقیم و با سرعت جوش نسبت معکوس دارد.الگوریتم ارائه شده قادر است شرایط بهینه از جمله سرعت فریند جوش را برای لیزرهای گوناگون با توانهای خروجی متفاوت وانواع فلزات با ضخامت های مختلف را ارائه دهد. این نتایج با مدل ریاضی برای جوش عمیق لیرزی ومدل جوش عمیق بر اساس پروفیل حفره کلیدی^(۹) سازگاری مطلوبی دارند. کوهیان و فایض

آلگوريتم پايداري حفره کليدي...

Refrences:

- 1. Duley, W.W, Laser Welding, JohnWiley and Sons, NY (1999)
- 2. Andrews, J.G., and Atthey, D.R., J. Phys. D (Appl. Phys.), 9, 2181 (1976)
- 3. Kross, J., and Gratzke, U., J. Phys.D (Appl. Phys.), 26, 474 (1993)
- 4. Kaplan, A., J. phys. D (Appl. Phys.), 27, 1805 (1994)
- 5. Dowden, J.M, and Kapadia, P.D., J. Phys. D (Appl. Phys.), 28, 2252 (1995)
- 6. Vladimir, V.S., J. Phys. D (Appl. Phys.), 32, L61 (1999)
- 7. Solana, P., and Ocana, J.L., J. Phys. D (Appl. Phys.), 30, 1300 (1997)
- 8. Finke, B.R, and Kapadia, P.D., Dowden, J.M., J. Phys. D (Appl. Phys.), 23, 643 (1990)
- 9. Ocana, J.L., Molpeceres, C., and Gamaz, M.L., Procc. SPIE., 1810, 566(1992)