# مطالعهٔ تأثیر پارامترهای ورودی بر روی کیفیت سطحی فولاد ابزار AISI H13 در فرآیند ماشین کاری تخلیهٔ الکتریکی

هادی عیوضی باقری و روح الله رحمانی

باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

محمد رضا شبگرد

گروه مهندسی ساخت و تولید، دانشگاه تبریز

احمد افسرى

گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ( دریافت مقاله : ۸۹/۱۲/۲۱ – یذیر ش مقاله : ۹۰/۰۰/۳۰)

چکیدہ

در این مقاله تأثیر پارامترهای ورودی فرآیند EDM ( زمان روش پالس، سیکل وظیفه و قطبیت ابزار) بر روی فاکتورهای ارزیابی سلامتی سطح (زبری سطح، چگالی ترکهای سطحی و ضخامت لایهٔ سفید) در مانیینکاری فولاد ابزار AISI H13 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در قطبیت مثبت ضخامت لایهٔ سفید و چگالی ترکهای سطحی در زمانهای روشنی پالس کمتر، بیشتر از حالتی است که قطبیت ابزار منفی انتخاب شده است، درصورتی که در قطبیت منفی در زمان های روشنی پالس بیشتر، چگالی ترکهای سطحی و ضخامت لایهٔ سفید در روی قطعه کار بیشتراست. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که در هر دو حالت قطبیت ابزار همزمان با افزایش سیکل وظیفه، چگالی ترکهای سطحی و متوسط ضخامت لایهٔ سفید و با افزایش زمان روشنی پالس مقدار زبری سطح افزایش می یابد.

واژه های کلیدی: زمان روشنی پالس، قطبیت ابزار، سیکل وظیفه، زبری سطح.

## A study on the effects of input parameters on the surface integrity of AISI H13 tool steel in Electrical discharge machining

M. R. Shabgard

Department of Mechanical Engineering, University of Tabriz H. Eivazi-Bagheri and R. Rahmany Young Researchers Club, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz A. Afsari

Department of Engineering, Islamic Azad University branch of shiraz (Received 11 March 2011, accepted 20 November 2011)

#### Abstract

In this paper the effect of input parameters of the EDM process (pulse on-time, duty cycle and tool polarity), on the surface integrity (surface roughness, density of surface crack, and white layer thickness) in the machining AISI H13 tool steel has been studied. The result of this research shows that in the positive tool polarity the white layer thickness and density of surface cracks in the low pulse on-time are higher than that of the tool polarity chosen to be negative. However in the negative polarity in the high pulse on-time, density of surface cracks and the thickness of the white layer are higher on the machined surface. Moreover, according to the obtained results, density of surface cracks and the average of the white layer thickness is reduced when the duty cycle increases in the two conditions of tool polarity. By the increase in the pulse on time, the amount of surface roughness is increased.

Keywords: Pulse on Time, Tool Polarity, Duty Cycle, Surface Roughness

E-mail of corresponding author: mrshabgard@tabrizu.ac.ir

مقدمه

فولادهای ابزار گرمکار به سه دسته تنگستنی، مولیبدنی و کرومی تقسیم می شوند، از بین این فولادها، فولادهای گرمکار بر پایه کرم (H11-H19) بیشترین کاربرد را در ساخت قالبهای آهنگری و همچنین قالبهای ریخته گری تحت فشاردارند[۱]. فولاد ابزار H13 به علت داشتن استحکام و سختی بالا یکی از مواد پرکاربرد در ساخت قالبها و ابزارهای مهندسی است که روز به روز بر کاربرد این فولاد به علت خواص منحصر به فرد آن، افزوده می گردد.

فرآيند ماشينكاري تخلية الكتريكي يك روش ترموالكتريكي است، یعنی پدیده های حرارتی و الکتریکی بیشترین نقش را در مکانیزم باربرداری آن ایفا می کنند، لذا بر خلاف پروسه های سنتی که در آنها استحکام نهایی، حد تسلیم و همچنین خواصی نظیر مدول الاستیسینه و سختی مواد، در نرخ براده برداری و شیوه ماشین کاری قطعات تأثیر گذار هستند، این فرآیند بیشتر با خواص ترمودینامیکی و فیزیکی مواد نظیر نقطه جوش، گرمای نهان ذوب، ضریب انتقال حرارت و غیره در ارتباط است. با توجه به ماهیت پالسی جريان و ولتاژ در فرآيند ماشين كاري تخليهٔ الكتريكي ، هنگام قطع جریان در اثر افت سریع فشار در کانال پلاسما و پدیده جوشش حجمی ، درصد کمی از حجم مذاب به بیرون از چاله مذاب پرتاب شده و بقیه دوباره منجمد می گردد، مواد دوباره منجمد شده بر روى سطح قطعه كار لايه اي را تشكيل می دهند که به سختی قابل اچ<sup>۳</sup> بوده و لایهٔ سفید نامیده می شود[۲]. مشخصه بارز لایهٔ سفید در همه نمونه های ماشین کاری شده، ترکهای ریز سطحی می باشد که بیشتر به صورت عمودی تا عمق قطعه کار ادامه یافته اند. پس از اتمام زمان روشنی پالس<sup>۲</sup>، مواد مذاب به دلیل تماس با مایع دی الكتريك <sup>۵</sup> بسيار سريع كوئنچ <sup>۶</sup> شده و به صورت غير تعادلي

منجمد می گردند، در نتیجه تنشهای حرارتی بسیار بالایی در مواد دوباره منجمد شده سطحی ایجاد می شود. در صورتی که مقادیر این تنشها (که بیشتر از نوع کششی هستند) از استحکام شکست مواد منجمد شده بالاتر باشد، موجب ایجاد ترکهای ریز سطحی می گردند. مقدار این تنشها، بستگی به انرژی جرقه و حجم موادی دارد که به ازای یک جرقه تبدیل به مذاب شده و پس از اتمام زمان روشنی پالس دوباره منجمد می شود. درحقیقت چگالی ترکهای سطحی بستگی به ضخامت لایهٔ سفید ایجاد شده دارد و روند تغییرات آن

مشابه تغييرات متوسط ضخامت لايه سفيد است[٣]. ماهیت سطح ماشین کاری شده توسط تخلیهٔ الکتریکی از پارامترهای مهم خروجی است که کیفیت آن بسیار حایز اهمیت است. بطور کلی ماهیت این سطوح توسط دو مولفه مهم ارزیابی و مطالعه می گردد. یکی از این مولفه ها بافت سطح است که بیانگر پستی بلندیهای سطح ماشین کاری شده است و مولفهٔ دوم خواص متالورژیکی سطح است که تغییرات ایجاد شده در لایه ها و زیرلایه های سطحی قطعه کار را معرفی می نماید. شکل (۱–۱) لایه ها و زیر لایه های حاصل از فرآيند ماشين كاري تخليهٔ الكتريكي را نشان مي دهد. تحقیقات متعددی در ارتباط با تأثیر پارامترهای ورودی بر روى مشخصه هاى خروجي فرآيند ماشين كارى تخليه الکتریکی بعمل آمده است. آزمایشهای صورت گرفته توسط لی<sup>۷</sup>و همکاران [۳] بر روی دونوع فولاد ابزارنشان دهنده این مطلب است که با افزایش زمان روشنی پالس و شدت جریان جرقه، مقدار زبري سطح، متوسط ضخامت لايهٔ سفيد و چگالی ترکهای سطحی افزایش می یابد. ایوبانک^و همکاران [۴]، با مدل سازی کاتد و آند ' در فرآیند ماشین کاری تخلیهٔ الكتريكي به اين نتيجه رسيدند كه، هنگام تخليهٔ الكتريكي شکل گیری کانال پلاسما ابتدا بر روی آند آغاز می شود و در نتيجه ابتدا آند ذوب شده و سپس امتداد كانال پلاسما به كاتد می رسد، این پدیده باعث بزرگ تر شدن شعاع کانال پلاسما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Electrical Discharge Machining (EDM)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. Bulk Boiling

 $<sup>\</sup>frac{3}{4}$ . Etching

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>. Pulse-on time

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>. Dielectric

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>. Quenching

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>. H. T. Lee

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>. Philip. T .Eubank

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. Cathode

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>. Anode

بر روی قطب مثبت نسبت به قطب منفی می شود. کوکوبو ٔ و همکاران [۵]، تأثیر دو نوع دی الکتریک (نفت سفید و آب دی یونیزه ٔ)، قطبیت ابزار و زمان های روشنی پالس متفاوت را بر روى حجم مادة برداشته شده و ضخامت لايه سفيد ايجاد شده در فرآیند ماشین کاری تخلیهٔ الکتریکی فولاد AISI 1049بررسی کرده وگزارش نموده اند که با افزایش زمان روشنی پالس در هر دو حالت قطبیت ابزار، عمق ذوب و حجم ماده برداشته شده افزایش می یابد. همچنین ضخامت لايهٔ سفيد ايجاد شده با افزايش زمان روشني پالس افزايش یافته و ضخامت آن در قطبیت منفی بیشتر است. تنگ لی<sup>۳</sup>و همکاران [۶]، تأثیر پارامترهای ورودی بر روی نرخ براده برداری، صافی سطح، گشادی کناری و متوسط ضخامت لایه سفید را در فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آزمایشهای صورت گرفته نشان می دهد که با افزایش زمان روشنی پالس مقدار زبری سطح و نرخ براده برداری افزایش مییابد. همچنین دسکودرس [۷] ویژهگی -کانال پلاسمای تشکیل شده در فرآیند ماشین کاری تخلیه الكتريكي مورد مطالعه قرار داده است، نتايج اين تحقيق نشان دهنده وجود اختلاف دما بین سطح آند و کاتد در فرآیند ماشين كارى تخليهٔ الكتريكي مي باشد، بنحوى كه دماي سطح کاتد بسیار گرمتر از سطح آند گزارش شده است. تبنی<sup>۵</sup> وهمکاران [۸]، تغییرات نرخ براده برداری، زبری سطح و ضخامت لایهٔ سفید ایجاد شده در عملیات ماشین کاری تخلیهٔ الکتریکی قطعه کارهای فولادی با ابزارهای مسی و گرافیتی را با درنظر گرفتن تأثیر (شدت جریان ورودی، زمان روشنی پالس و زمان خاموشی پالس) مورد بررسی قرار داده اند. آنها به این نتیجه رسیدند که با افزایش انرژی تخلیه، زبری سطح افزایش یافته و کیفیت سطح پایین تر می آید، همچنین شدت جریان و زمان روشنی پالس پایین برای ماشین کاری مواد با

استحکام و سختی کمتر پیشنهاد شده است. پاندی و سینک<sup>9</sup> [۹]، زمان روشنی پالس (فاصلهٔ زمانی تنظیمی وصل شدت جریان تا قطع آن)، زمان خاموشی پالس، فاصلهٔ بین ابزار و قطعه کار، سیکل وظیفه (نسبت زمان روشنی پالس به مجموع زمانهای روشنی و خاموشی پالس) و قطبیت را به عنوان پارامترهای مهم ورودی با ماهیت الکتریکی و چرخش الکترود، نوع شستشو، شکل و جنس ابزار را به عنوان پارامترهایی با ماهیت غیر الکتریکی ورودی معرفی کرده اند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، افزایش سیکل وظیفه به شرطی که موجب کاهش پایداری فرآیند نشود میزان براده برداری را بیشتر می کند.

کیاک و چاکیر <sup>۷</sup> [۱۰] آزمایشاتی را جهت بررسی تأثیر پارامترهای ماشین کاری زمان روشنی پالس، زمان خاموشی پالس و شدت جریان بر روی زبری سطح قطعه کار و ابزار AISI و شدت جریان بر روی زبری سطح قطعه کار و ابزار و ماشین کاری بوسیله تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار P20 انجام داده اند. نتایج مطالعات آنها نشان می دهد که زبری سطح قطعه کار از فاکتور زمان روشنی پالس بسیار تأثیر پذیر است و با زیاد شدن آن زبری سطح افزایش می یابد. پزیر است و با زیاد شدن آن زبری سطح افزایش می یابد. (زبرتر شدن سطح ابزار)، زبری سطح قطعه کار به علت چگالتر شدن شدت جریان پالس افزایش می یابد. وظیفه <sup>۸</sup> و قطبیت ابزار<sup>۹</sup> بر روی بافت و کیفیت سطح قطعه کار فولاد (AISI H13) است که از نکات برجسته و جدید در این زمینه بشمار می رود.

**مواد و روش آزمایش ها** ابتدا توسط عملیات برش اولیه، ماشین کاری و سنگ زنی تعداد ۴۸ عدد نمونه فولادی آماده شد، سپس جهت دستیابی به سختی مورد نظر (HRC-۵۲) عملیات سخت گردانی

- <sup>1</sup>. H. Kokubo
- <sup>2</sup>. De-ionized Water

<sup>4</sup>. A. Descoeudres

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>. A. pandey and Sh. Singh

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>. Kiyak and Cakir

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>. Duty cycle

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. Tool Polarity

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. Hwa-Teng LEE

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>. W. Tebni



شکل ۱. ساختار متالورژیکی لایه ها و زیر لایه های حاصل ا ز ماشین کاری تخلیهٔ االکتریکی[۱۱].

**جدول ۱**. ابعاد و جنس قطعه کار و ابزار

مواد	جنس	طول(ميليمتر)	قطر (ميليمتر)
ابزار(الكترود)	مس	۲.	14
قطعه کار	AISI H13 Tool Steel	۲.	۲.

نمونه های فولادی با دقت انجام پذیرفت. همچنین برای آماده سازی ۴۸ عدد ابزار مسی نیز عملیات برش کاری، ماشین کاری و پرداخت کاری انجام گردید. جدول ۱ جنس و ابعاد ابزار و قطعه کارهای آماده شده را نشان می دهد.

در این آزمایشها زمان روشن پالس، سیکل وظیفه و قطبیت ابزار بعنوان متغییرهای ورودی مستقل در نظر گرفته شدند، زمان روشن پالس در شش سطح و سیکل وظیفه در چهار سطح تغییر کرده است. بدین ترتیب ( ۲۴= ۴×۶ ) آزمایش در حالت قطبیت مثبت و ۲۴ آزمایش نیز با حالت قطبیت منفی صورت پذیرفته است. تمامی نمونه ها توسط دستگاه اسپارک رتهران-اکرام) در حالت ایزوپالس <sup>۱</sup> به مدت ۲۰دقیقه تحت عملیات ماشین کاری قرار گرفتند. همچنین جهت ایجاد شرایط یکسان شستشو در تمام آزمایشها، از روش شستشوی فوطه وری استفاده گردید. جهت اندازه گیری زبری سطح قطعات ماشین کاری شده از پارامتر زبری میانگین سطح <sup>۲</sup> استفاده شده و مقادیرآن توسط دستگاه ( -maher) اندازه گیری شده است. پس از انجام

www.SID.ir

عملیات ماشین کاری تخلیهٔ الکتریکی جهت مطالعه وضعیت سطح مقطع قطعات از نظر سلامتی سطح، قطعات ماشین کاری شده ابتدا توسط دستگاه وایرکات<sup>۳</sup> با دقت (۰/۰) میلیمتر به ارتفاع ۸ میلیمتر از سطح ماشین کاری شده، برش داده شده و سپس سمت برش خورده قطعات با هم و بطور یکسان تحت عملیات سنگ زنی تخت قرار گرفته و از تمامی سطوح به اندازهٔ (۱/۰) میلیمتر باربرداری گردید.

به منظور بررسی سطح مقطع قطعه کارهای ماشین کاری شده، نمونه ها پس از مانت گیری، سمباده زنی شده و در نهایت هر کدام به مدت ۲۰ دقیقه پولیش زده شدند. جهت مشاهده سطح مقطع قطعات توسط میکروسکوپ نوری، نمونه های پولیش شده با محلول الکل و اسید نیتریک اچ شده و بلافاصله شسته شده و توسط جریان هوای گرم، خشک گردیدند. سپس از تمامی نمونه ها توسط دستگاه میکروسکوپ نوری (Olympus PMG3) عکسهای متالوگرافی تهیه شد. مطابق منابع [۳ و ۶]، جهت محاسبهٔ چگالی ترکهای سطحی از پارامتر بدون بُعد چگالی ترکهای سطحی (نسبت مجموع طول ترکها در یک تصویر بخش بر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Iso Pulse

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. Roughness Average

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. Wire Cutting EDM

دى الكتريك	نفت سفيد	
زمان روشنی پالس(میکرو ثانیه)	۲٬۶٬۱۰،۱۵٬۲۵٬۵۰	
ولتاژ ورودی (ولت)	۲۰۰	
شدت جريان(اَمپر)	18	
سیکل وظیفه (درصد)	۵۰ ۲۰، ۳۰، ۲۰	

جدول ۲. پارامتر های ورودی و شرایط انجام آزمایش ها



**شکل ۲**. تصویر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی۵۰۰x الف) زمان روشنی پالس : ۲۵میکروثانیه ب) زمان روشنی پالس : ۵۰میکروثانیه (قطبیت منفی و سیکل وظیفه : ۳۰٪)

> طول تصویر) استفاده شده است. همچنین در هر نمونه بصورت تصادفی در پنج نقطه ضخامت لایهٔ سفید اندازه گیری گردید و میانگین آنها به عنوان معیار متوسط ضخامت لایهٔ سفید در نظر گرفته شد. جدول ۲ پارامتر های ورودی جهت (الف) انجام آزمایش ها را نشان می دهد.

### نتايج و بحث

تأثیر زمان روشنی پالس و قطبیت ابزار بر روی ضخامت لایهٔ سفید و چگالی ترکهای سطحی شکل های۲ و ۳ تأثیر زمان روشنی پالس و قطبیت ابزار بر روی ضخامت لایهٔ دوباره منجمد شده و ترکهای به وجود آمده بعد از عملیات ماشین کاری تخلیهٔ الکتریکی را نشان می دهند. همانطوری که مشاهده می شود با افزایش زمان روشنی پالس، ضخامت لایهٔ سفید و چگالی ترکهای سطحی افزایش یافته و در حالت قطبیت منفی ضخامت لایهٔ سفید و چگالی ترکهای سطحی بیشتر از قطبیت مثبت است.



شکل ۳. تصویر میکروسکوپ نوری با بزرگنماییX۰۰۸ الف) قطبیت مثبت ب) قطبیت منفی (زمان روشنی پالس : ۵۰ میکروثانیه و سیکل وظیفه : ۲۰٪)

نتایج به دست آمده مشخص شده است که در زمان های روشنی پالس پایین حجم برداشت ماده از قطعه کار در قطبیت منفی بیشتربوده و در نتیجه متوسط ضخامت لایهٔ سفید بر روی قطعه کار در قطبیت منفی کمتراست. بخش دوم منحنی نشان می دهد که همزمان با افزایش زمان روشنی پالس و در نتیجه افزایش انرژی جرقه ها و بزرگتر شدن شعاع کانال پلاسما امکان حرکت یون های مثبت بیشتر شده و محل برخورد یون ها با سطح قطعه کار (کاتد) منطقهٔ اصلی براده برداری است، لذا با افزایش زمان روشنی پالس متوسط ضخامت لایهٔ سفید در قطبیت مثبت نیز روند صعودی و یکنواختی پیدا می کند.

همچنین شکل ۴ تأثیر قطبیت ابزار بر روی تغییرات ساختاری لایه های حاصل از عملیات تخلیهٔ الکتریکی را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در زمان های روشنی بالاتر متوسط ضخامت لایهٔ سفید در قطبیت منفی بیشتر از حالتی است که قطبیت ابزار مثبت انتخاب شده است، دلیل اصلی این موضوع را می توان بدین صورت بیان کرد که با توجه به اینکه دمای سطح کاتد گرمتر از سطح آند می باشد، در حالتی که قطبیت ابزارمنفی انتخاب شده است نقطهٔ گرمتر بر روی ابزار مسی قرار گرفته و رسانایی گرمایی بالای مس باعث اتلاف گرمای تولیدی شده و در نتیجه موجب کاهش فشار داخل کانال پلاسما که مستقیماً با دمای آن مرتبط است

همانطور که ملاحظه می شود در قطبیت منفی با افزایش زمان روشنى پالس متوسط ضخامت لايه سفيد بطور يكنواخت افزایش می یابد شکل ۴. این مسأله را اینگونه می توان توجیه کرد که همزمان با افزایش زمان روشنی پالس به دلیل افزایش انرژی جرقه ها و در نتیجه افزایش عمق ذوب بر روی قطعه كار، متوسط ضخامت لاية سفيد ايجاد شده افزايش مي يابد. در واقع هنگامی که قطبیت ابزار منفی انتخاب شده است، قطعه کار (آند) همواره در معرض برخورد الکترونها است، به همین خاطر همزمان با افزایش زمان روشنی پالس و در نتیجه افزايش عمق ذوب، متوسط ضخامت لاية سفيد بطور یکنواخت افزایش می یابد. اما همچنان که شکل ۴ نشان می دهد در قطبیت مثبت نمودار را می توان به دو بخش تقسیم کرد، در بخش اول ضخامت لایهٔ سفید در زمان روشنی پالس=۲ میکروثانیه بیشتر از حالتی است که در آن قطبیت ابزار منفى انتخاب شده است، دليل اين امر را مى توان بدين صورت بیان کرد که در زمان های روشنی پالس پایین به دلیل خاصیت تحرک پذیری زیاد الکترون ها، حرکت غالب در ستون پلاسما توسط الكترون ها صورت مي پذيرد، لذا در اين زمان ها به دلیل برخورد الکترونها، میزان ذوب در قطب مثبت (آند) بیشتر از قطب منفی (کاتد) است. بنابراین در زمانهای روشنی پالس خیلی پایین (۲–۵ میکروثانیه) محل بر خورد الكترون ها، منطقة اصلي براده برداري است كه با توجه به



شکل ۴. تغییرات متوسط ضخامت لایهٔ سفید نسبت به مقدار مدت زمان روشنی پالس



شکل ۵. تغییرات چگالی ترکهای سطحی نسبت به مقدار مدت زمان روشنی پالس

دلیل افزایش یکنواخت متوسط ضخامت لایهٔ سفید، چگالی ترکهای سطحی نیز افزایش می یابد.

همچنین شکل ۵ تأثیر قطبیت ابزار بر روی چگالی ترکهای سطحی ایجاد شده را نشان می دهد. این شکل نشان می دهد که در زمانهای روشنی پالس پایین (۲–۵ میکرو ثانیه)، چگالی ترکهای سطحی در قطبیت مثبت بیشتر است، دلیل این مسأله را اینطور می توان توجیه کرد که با توجه به وابستگی چگالی ترکهای سطحی به ضخامت لایهٔ سفید[۳]، در قطبیت مثبت به دلیل افزایش متوسط ضخامت لایهٔ سفید ایجاد شده در روی سطح در این زمان ها، چگالی ترکهای سطحی نیز بیشتر است، اما چگالی ترکهای سطحی در زمانهای روشنی پالس بالاتر به دلیل افزایش ضخامت لایهٔ سفید در قطبیت منفی بیشتر اما چگالی ترکهای سطحی در زمانهای روشنی پالس بالاتر به دلیل افزایش ضخامت لایهٔ سفید در قطبیت منفی بیشتر ازحالتی است که در آن قطبیت ابزار مثبت انتخاب شده است.

## تأثیر سیکل وظیفه بر روی ضخامت لایهٔ سفید و چگالی ترکهای سطحی

شکل ۶ تأثیر سیکل وظیفه را بر روی متوسط ضخامت لایهٔ سفید ایجاد شده نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود همزمان با افزایش سیکل وظیفه مقدار لایهٔ دوباره منجمد شده در روی سطح کاهش یافته شکل ۷ و در هر دو حالت قطبیت مثبت و منفی ابزار، متوسط ضخامت لایه سفید روند نزولی دارد، دلیل این امر را می توان اینطور توضیح داد که افزایش

می گردد، کاهش فشار داخل کانال در حالت قطبیت منفی باعث می شود که در هنگام قطع جریان، مقدار کمتری از فلز ذوب شده از چالهٔ مذاب به داخل مایع دی الکتریک پرتاب شود و در نتیجه ضخامت لایهٔ سفید افزایش می یابد[۵ و ۷]. شکل۵ تأثیر زمان روشنی پالس بر روی چگالی ترکهای سطحی ایجاد شده را نشان می دهد. همانطور که این شکل نشان می دهد در قطبیت منفی همزمان با افزایش زمان روشنی پالس چگالی ترکهای سطحی بطور یکنواخت افزایش یافته است. دلیل این مساله را چنین می توان بیان نمود که در قطبیت منفی قطعه کار همواره و در تمامی زمان ها در معرض برخورد الكترون ها است[٧]و عمق چالهٔ مذاب ایجاد شده در روی سطح همزمان با افزایش زمان روشنی پالس بطور يكنواخت افزايش پيدا مي كند، در نتيجه به دليل افزايش يكنواخت ضخامت لايهٔ سفيد نمودار چگالي تركهاي سطحي نیز همواره روند صعودی دارد. اما در قطبیت مثبت، نمودار چگالی ترکهای سطحی به دو بخش تقسیم می شود، در بخش اول، در زمان های روشنی پالس بسیار پایین (۲–۵ میکروثانیه) چگالی ترکهای سطحی بیشتر از حالتی است که در آن قطبیت ابزار منفی انتخاب شده است، دلیل این موضوع را اینطور مي توان بيان كرد كه با توجه به افزايش ضخامت لايه سفيد در قطبیت مثبت در زمان های روشنی پالس پایین (۲–۵ میکرو ثانیه)، چگالی ترکهای سطحی نیز ابتدا در این زمان بیشتراست، اما در بخش دوم با افزایش زمان روشنی پالس به www.SID.ir



شکل ۶ تغییرات متوسط ضخامت لایهٔ سفید نسبت به مقدار سیکل وظیفه



شکل ۷. تصویر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی۲۰۰۵ الف) سیکل وظیفه :۲۰٪ ب) سیکل وظیفه :۳۰٪ (زمان روشنی پالس :۲ میکروثانیه و قطبیت منفی)



شکل ۸ تغییرات چگالی ترکهای سطحی نسبت به مقدار مدت زمان روشنی پالس

سیکل وظیفه باعث افزایش زمان مفید ماشین کاری و در نتیجه افزایش حجم برداشت ماده از سطح قطعه کار می شود[۹]، لذا با افزایش سیکل وظیفه، متوسط ضخامت لایه سفید کاهش می یابد.

شکل ۸ تأثیر سیکل وظیفه بر روی چگالی ترکهای سطحی ایجاد شده را نشان می دهد. این شکل نشانگر آن است که همزمان با افزایش سیکل وظیفه در هر دو حالت قطبیت ابزار (مثبت ومنفی) چگالی ترکهای سطحی کاهش می یابد. این مسأله را اینگونه می توان توجیه کرد که با افزایش سیکل وظیفه به دلیل افزایش نرخ برداشت ماده از سطح قطعه کار و در نتیجه کاهش ضخامت لایهٔ سفید، چگالی ترکهای سطحی نیز کاهش می یابد.

تأثیر زمان روشنی پالس بر روی بافت و زبری سطح ماشین کاری شدہ

شکل ۹ تأثیر زمان روشنی پالس بر روی زبری سطح نمونه ها بعد از عملیات ماشینکاری را نشان می دهد. همانطور که ملاحضه می گردد با افزایش زمان روشنی پالس مقدار زبری سطح بطور یکنواخت افزایش می یابد. دلیل این مسأله را اینطور می توان توضیح داد که با افزایش زمان روشنی پالس طول زمان ماشین کاری و انرژی جرقه ها بیشتر شده و شعاع کانال پلاسما افزایش می یابد، در نتیجه نرخ برداشت ماده از قطعه کار افزایش می یابد و چاله های بزرگتری در روی سطح ایجاد می گردند (شکل ۱۰)؛ لذا با بزرگتر شدن اندازه



شکل ۹. تغییرات زبری سطح قطعه کار نسبت به مقدار مدت زمان روشنی پالس در قطبیت مثبت



شکل ۱۰. توپوگرافی سطح قطعه درهای فولادی با بزرگنماییX۱۰۰الف) زمان روشنی پالس ۲۰میکروثانیه ب۱ رمان روشنی پالس : ۱۵میکروثانیه (قطبیت مثبت و سیکل وظیفه : ۳۰٪)

زمان روشنی پالس در هر دو حالت قطبیت ابزار[۱۲]، در حالت قطبیت منفی بعد از زمان روشنی پالس= (۱۵–۱۸) میکروثانیه به علت گسترش زیاد شعاع کانال پلاسما در روی سطح قطعه کار، چگالی جریان و شار گرمایی ورودی به سطح کاهش می یابد، در نتیجه میزان ذوب سطحی کاهش یافته و حجم مادهٔ برداشته شده نیز کمتر می شود[ ۶ و ۱۰]، این پدیده باعث کاهش عمق چاله های به وجود آمده و مقدار زبری سطح قطعه کار بعد از زمان روشنی پالس= (۱۵–۱۸) میکروثانیه در حالت قطبیت منفی می گردد. چاله های به وجود آمده، مقدار زبری سطح افزایش می یابد. شکل ۱۱ تأثیر زمان روشنی پالس بر روی زبری سطح ماشین کاری شده را نشان می دهد. این شکل نشانگر آن است که در قطبیت منفی با افزایش زمان روشنی پالس مقدار زبری سطح ابتدا افزایش یافته و سپس کاهش می یابد. این مسأله را اینگونه می توان توجیه کرد که شعاع کانال پلاسما در روی قطعه کار در قطبیت منفی، همواره بزرگتر از حالتی است که قطبیت ابزار مثبت انتخاب شده است[۴]،

همچنین به دلیل افزایش شعاع کانال پلاسما همزمان با افزایش



شکل ۱۱. تغییرات زبری سطح قطعه کار نسبت به مقدار مدت زمان روشنی پالس در قطبیت منفی



شکل ۱۲. تغییرات زبری سطح قطعه کار همزمان با افزایش زمان سیکل وظیفه (قطبیت مثبت)

**تأثیر سیکل وظیفه بر روی زبری سطح ماشین کاری شده** مفید ماشین کاری بیشتر شده و تعداد جرقه ها افزایش میزان ذوب شکلهای ۱۲ و ۱۳ تأثیر سیکل وظیفه را بر روی زبری سطح در هر دو حالت قطبیت ابزار و زمان روشنی پالس ثابت نشان می دهند. همانطور که مشاهده می شود با افزایش سیکل وظیفه مقدار زبری سطح افزایش می یابد. دلیل این مسأله را چنین می توان بیان نمود که با افزایش سیکل وظیفه، زمان



شکل ۱۳. تغییرات زبری سطح قطعه کار همزمان با افزایش زمان سیکل وظیفه (قطبیت منفی)



شکل ۱۴. تغییرات زبری سطح قطعه کار همزمان با افزایش زمان سیکل وظیفه (قطبیت منفی)



شکل 1۵. تغییرات زبری سطح قطعه کار همزمان با افزایش زمان سیکل وظیفه (زمان روشنی پالس=۲۵میکروثانیه)

۳- مقدار زبری سطح در حالت قطبیت منفی کمتر از قطبیت مثبت می باشد، در نتیجه قطبیت منفی جهت عملیات پرداخت کاری مناسب است.

۲- در زمانهای روشنی پالس بسیار پایین متوسط ضخامت لایهٔ سفید و چگالی ترکهای سطحی در قطبیت مثبت بیشتر است. بنابراین در فرآیند های پرداختکاری بسیار ظریف، نباید از قطبیت مثبت جهت ماشین کاری قطعات استفاده نمود.
۵- در زمانهای روشنی پالس بالاتر، متوسط ضخامت لایهٔ سفید و چگالی ترکهای سطحی در قطبیت منفی بیشتر است. ۶- چگالی ترکهای سطحی از ضخامت لایهٔ سفید است، بنحوی که با افزایش ضخامت لایهٔ سفید چگالی ترکهای مود. سطحی در قطبیت منفی بیشتر است. ۶- چگالی ترکهای سطحی از ضخامت لایهٔ سفید مور کهای در هر دو حالت قطبیت مانین کاری شده به روش تخلیهٔ الکتریکی در هر دو حالت قطبیت ابزار (مثبت و منفی) بیشتر می شود. ۲- با افزایش سیکل وظیفه متوسط ضخامت لایهٔ سفید می یود. ۲- با افزایش سیکل وظیفه متوسط ضخامت در هر می می یابد. می مور در می یابد.

تأثیر قطبیت ابزار بر روی زبری سطح ماشین کاری شده شکلهای ۱۴ و ۱۵ تأثیر قطبیت ابزار را بر روی زبری سطح قطعات ماشین کاری شده نشان می دهند. همانطور که مشاهده می شود مقدار زبری سطح در حالت قطبیت مثبت بسیار بیشتر از قطبیت منفی است. دلیل این مسأله را چنین می توان بیان نمود که در حالت قطبیت منفی به دلیل گسترش شعاع کانال پلاسما بر روی قطب مثبت (قطعه کار)، چاله های مذاب با عمق کمتر و سطح بزرگتر در روی سطح قطعه کار ایجاد می شوند، در حالیکه در قطبت مثبت چاله های ایجاد شده در روی سطح دارای قطر کمتر و عمق بیشتر هستند، همچنین نرخ برداشت ماده از سطح قطعه کار در حالت قطبیت منفی کمتر از قطبیت مثبت می باشد، به همین دلیل مقدار زبری سطح در حالت قطبیت منفی کمتر است.

نتیجه گیری ۱- با افزایش زمان روشنی پالس در هر دو حالت قطبیت ابزار(مثبت ومنفی)، عمق و تعداد حفره های به وجود آمده در سطح قطعه کار افزایش می یابد. ۲- مقدار زبری سطح با افزایش زمان روشنی پالس و سیکل وظیفه افزایش می یابد. منابع

۱. فتی عبدالوحید و عرفانیان محمد، آشنایی با متالورژی

فیزیکی (ترجمه)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران(۱۳۸۱).

- 2. J. A. Mageough, *Advanced methods of machining*, Chapman and Hall, London(1987).
- 3. H. T. Lee and T. Y. Tai, *Relationship between EDM parameters and surface crack formation*, Journal of Materials Processing Technology,142(2003)676-683.
- 4. Ph. T. Eubank, M. R. Patel and M. A. Barrufet, *Theoretical models of the electrical discharge machining process*, I. A Simple Cathode Erosion Model Journal of Applied Physics,66(1989)4095-4103.
- 5. H. Kokubo, H. Takezawa, K. Horio, N. Mohri and T. Yamazaki, A Study on the material removal mechanism in EDM-single discharge experiments with low melting temperature alloy, American Society for precision Engineering publications(2004).
- H. T. Lee, F. Ch. Hsu and T. Y. Tai, Study of surface integrity using the small area EDM process with a copper-tungesten electrode, Materials Science and Engineering A364(2004)346-356.

- 7. A. Descoeudres, Ph. D. Thesis, University of Lausanne(2006).
- 8. W. Tebni, M. Boujelbene and E. Bayraktar, Parametric approach model for determining electrical discharge machining (EDM) conditions: Effect of cutting parameters on the surface integrity, The Arabian Journal for Science and Engineering,34(2009)101-114.
- A. Pandey, Sh. Singh, Current research trends in variants of electrical discharge machining: A review, International Journal of Engineering Science and Technology,2(6) (2010)2172-2191.
- M. Kiyak, O. Çakir, *Examination of machining parameters on surface roughness in EDM of tool steel*, Journal of Materials Processing Technology,191(2007)141-144.
- 11. M. Boujelbene, E. Bayraktar, W. Tebni and S. Ben Salem, *Influence of machining parameters* on the surface integrity in electrical discharge machining, Materials Science and Engineering, 37(2009)110-116.
- 12. P. C. Pandey and S. T. Jilani, *Plasma channel* growth and the resolidified layer in EDM, Butterworth & Co Publishers,8(1986)104-110.