

## سنجدش و ارزیابی توأم پرتوهای مادون قرمز (IR) و فرابنفش (UV) کارگاه‌های جوشکاری شهر سبزوار در سال

۱۳۹۳

رضا حکمت شعار، راضیه هوشمند، الهام سادات قریشی<sup>۳</sup>، فاطمه طالبی<sup>(ارائه دهنده)</sup><sup>۳</sup>، مهدی شریفی تبار<sup>۳</sup>، زهرا شریفی<sup>۴</sup>

۱. کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
۲. کارشناس ارشد آمار ریاضی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
۳. دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
۴. کارشناس ارشد ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

### زمینه و هدف:

استفاده گسترده از نیروی الکتریسیته در فرآیندهای صنعتی سبب می‌شود تا بخشی از انرژی به شکل تابش اشعه در محیط رها شود که بر سلامت نیروی کار تأثیر منفی می‌گذارد. یکی از این واحدهای صنعتی کارگاه‌های جوشکاری است و از مشکلات مهم آن، مشکلات ایمنی و بهداشتی پرتوها در فرآیندهای جوشکاری است. لذا هدف از این مطالعه سنجش و ارزیابی توأم پرتوهای مادون قرمز (IR) و فرابنفش (UV) کارگاه‌های جوشکاری شهر سبزوار در سال ۱۳۹۳ بود.

### مواد و روش‌ها:

این پژوهش، یک تحقیق توصیفی از نوع مقطعی است که در سال ۱۳۹۲ بر روی ۵۵ کارگاه جوشکاری شهرستان سبزوار انجام شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی منظم (سیستماتیک) صورت پذیرفت. در این بررسی برای اندازه گیری پرتو UV-A از دستگاه رادیومتر دیجیتالی UV-A Model Hagner و برای اندازه گیری پرتو IR-A نیز از دستگاه فوتومتر دیجیتالی ECL-IR استفاده شد که کالیبراسیون اولیه هر دو دستگاه، توسط شرکت سازنده صورت پذیرفت. اندازه گیری در سه شیفت صبح، ظهر و شب و در دو ناحیه چشم و دست انجام شد.

### یافته‌ها:

آستانه مجاز توصیه شده کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای ایران برای میزان اشعه UV و IR به ترتیب  $\frac{W}{m^2} \leq 0.1$  و  $\frac{W}{m^2} \leq 0.007$  می‌باشد که در این مطالعه میانگین این دو اشعه در ناحیه چشم به ترتیب  $0.04 \pm 0.0067$  و  $0.058 \pm 0.014$  و در ناحیه دست  $0.007 \pm 0.0007$  و  $0.0067 \pm 0.00067$  و در ناحیه دست آمد که تفاوت آن با مقدار مجاز اشعه UV در صبح ( $P = 0.111$ )، ظهر ( $P = 0.067$ ) و شب ( $P = 0.017$ ) معنادار نبود. اما میزان اندازه گیری شده اشعه IR در صبح، ظهر و شب، اختلاف معناداری با میزان استاندارد داشت ( $P < 0.01$ ) و در تمامی موارد از میزان استاندارد کمتر بود. همچنین میزان میانگین اشعه UV و IR دریافتی در دو ناحیه دست و چشم با یکدیگر اختلاف معناداری داشت ( $P < 0.01$ ) به طوری که ناحیه دست بیشتر از چشم، اشعه دریافت می‌کرد.

### نتیجه گیری:

در این مطالعه میزان پرتو UV و IR دریافتی کارگران جوشکار پایین‌تر از حد آستانه مجاز بود. اما با توجه به اهمیت این مبحث و آسیب و بیماری‌های ایجاد شده توسط این پرتوها، باید اقدامات کنترلی لازم در این خصوص و ارزیابی مستمر در این محیط‌ها توسط مهندسین بهداشت حرفه‌ای صورت پذیرد.

### واژه‌های کلیدی:

جوشکاری، اشعه فرابنفش (UV)، اشعه مادون قرمز (IR)، بیماری‌های چشمی و پوستی