



روش های پوشش دهی CVD و PVD بر روی فلزات صنعتی

هادی خدایاری^۱، محمد مجیدپور^۲

۱. شرکت پنھا (دانشجوی کارشناسی ارشد)

۲. شرکت پنھا (کارشناسی ارشد)

چکیده

تعداد زیادی از دانشمندان قصد دارند تا یک پوشش را بهبود بخشند یا بهینه کنند، تمرکز روی کارایی یک ناحیه خاص (به عنوان مثال عملکرد اصطکاک) یا برای یک کاربرد خاص (همانند ابزار فرز کاری) مدنظر است. ویژگی های پوشش تولید شده به مواد انتخاب شده، فرآیند رسوب دهی زیرلایه ای که پوشش داده می شود و عملیات قبل و بعد از پوشش دهی بستگی دارد.

بهینه کردن پوشش باید بوسیله آنالیز این پارامترها انجام شود. برای تکمیل کردن آزمایشات عملی، تکنیک های محاسباتی به طور گسترده ای برای افزایش فهم از این نوع پوشش ها استفاده شده است. هدف از این کار انجام شده، بررسی توسعه های اخیر در CVD و PVD می باشد.

واژه های کلیدی: CVD، PVD، پوشش، سایش، خوردگی.

^۱. Hadi_khodayari@yahoo.com

مقدمه

سایش، در شکل‌های مختلف خودش، می‌تواند در یک محدوده وسیعی از کاربرهایش مشاهده شود. ازدست دادن مواد اجتناب‌ناپذیر است اگر تماسی در بین حرکت دو جسم وجود داشته باشد، قسمت مهندسی باید مکانیسمی که رخ می‌دهد و سرعتی که مواد شروع به از بین رفتن می‌کنند را تعیین کنند. این را می‌توان حتی برای سختترین و زبرترین سطوح بیان کرد. تریبولوژی علمی است که اجسامی که در تماس، حرکت نسبی، اصطکاک، سایش هستند را مطالعه می‌کند.

ضربه اقتصادی سایش و خوردگی بزرگ است و می‌تواند به طور قابل توجهی هزینه‌های عملیاتی یک سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. سایش می‌تواند اجزای ماشین را معیوب کند، نیازمند به تعویض کند و در نهایت از کارافتادگی یک عمل است [۱ و ۲].

سایش مواد می‌تواند دلالت جدی داشته باشد بر ایمنی محل کار و همچنین زندگی روزمره. برای مثال سایش می‌تواند در موارد زیر اگر یک مهره چک پیچی هواپیما برنز آلومینیوم، دچار سایش شوند منجر به حادثه بسیار شدید می‌شوند [۳] و در نتیجه این عیب‌ها، خلبان کنترل هواپیما را از دست می‌دهد [۴].

تکنولوژی مدرن به طور قابل توجهی عملیات سطح منطقه‌ای و مهندسی سطح را گسترش داده است. Voievodin و همکارانش از بافت سطحی لیزر برای ایجاد یک مخزن یا فرورفتگی در یک پوشش TiCN استفاده کرده‌اند [۵]. لیزر یک مقدار کمی از مواد سطح را برمی‌دارد و این مقدار از دست رفته کم با یک روان‌سازنده جامد از طریق PVD (ترکیب فیزیکی بخار) پر می‌شود. در این روش کارایی هیبریدی ممکن پذیر است، به این طریق که TiCN مقاوم به سایش سخت را با روان‌سازنده MoS₂ ترکیب می‌کنند. دو تکنولوژی خیلی برجسته روش‌های پوشش‌دهی CVD و PVD هستند.

پوشش‌های تولید شده دارای کیفیت بالایی هستند، یکنواخت هستند، دارای نقص اندک، سطح نهایی عالی (وابسته به زیر لایه است) و تنوع مواد پوشش‌دهنده گسترده است.

تکنولوژی حاضر را می‌توان بر حسب ماهیت فرآیند، دمای عملیاتی و ویژگی‌های پوشش تولید شده دسته‌بندی کرد. در حالتی ویژگی‌های پوشش PVD و CVD به طور کامل در همه جهات شبیه هستند. همانند ضخامت، دانسیته و سطح نهایی. این قابل مقایسه است با تکنیک پاشش شعله‌ای که پوشش‌ها به طور معمول ضخیم، متخلخل و سطح نهایی زبرتری هستند.

ترسیب بخار شیمیایی (CVD) Chemical Vapour Deposition

ترسیب بخار شیمیایی فرآیندی است که در اوایل قرن گذشته وجود داشته است و یک تکنولوژی رشد یافته نامیده می‌شده است [۶]. یکی از اولین مثال‌های این تکنیک فرآیند Mond است که برای خالص‌سازی نیکل استفاده می‌شده است. فرآیند شامل تبخیر نیکل ناخالص و همزمان ترکیب آن با یک گاز حامل، انتقال، تماس

بازیرلایه، متعاقب آن واکنش شیمیایی که نیکل را به سطح پیوند می داد [۷]. سطح بالای سمی بودن محصولات که تولید می شده است مسأله ساز بود.

به تازگی واژه CVD گسترش داده شده است و شامل گستره وسیعی از تکنولوژی هایی است که مفهوم اصلی بخار یک فلز و استفاده از واکنش شیمیایی در پیوند دادن پوشش به زیر لایه را پیشرفت داده است. در شکل ۱ نمای کلی از فرآیند CVD نشان داده شده است. به طور کلی چهار مرحله در طی رسوب دهی وجود دارد: فرموله کردن بخار واکنش دهنده، انتقال این بخار، واکنش شیمیایی بین بخار و زیر لایه حرارت داده شده و در نهایت حذف محصولات اضافه. این ها باید در راکتور که بستگی به ماهیت فراریت ماده شیمیایی دارد انجام شود. فشار در راکتور باید زیر فشار اتمسفر باشد. دمای راکتور را می توان تا ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد بالا برد که بستگی به مسیر فرآیندهای خاص دارد [۸].

پوشش رسوب داده شده شامل کمی خلل و فرج و ناقصی هستند و خیلی متراکم می باشند. پوشش های CVD ضخیمتر از رسوب هایی هستند که توسط PVD پوشش داده می شوند، از ۱۰ میکرو متر تا ۱ میلی متر. خاصیت پوشش ها بستگی دارد به مواد، دمای رسوب دهی، فشار راکتور (ظرف واکنش)، نوع و سرعت جریان گاز حامل. یک بازه خیلی گسترده از مواد را می توان توسط این روش رسوب داد، از نیکل و کرم تا فلزات سرسخت. از فلزات نوع سرسخت به طور گسترده ای با این فرآیند برای بهبود خواص الکتریکی، ترمودینامیکی و مکانیکی زیر لایه استفاده می شود.

TiN و TiC به طور گسترده ای برای ساخت ابزار برشی استفاده می شوند و می تواند مقاومت به سایش ابزارهای استیل D3 را تا 24% افزایش دهد [۹ و ۱۰].

یک سطح پیشرفت در این تکنولوژی، بر روی کاهش دمای عملیاتی فرآیند تمرکز کرده است، بنابراین اجازه می دهد زیر لایه های متفاوتی استفاده شود. یک مثال موفق CVD به کمک پلاسما است. Plasma Assisted Chemical vapour Deposition (PACVD) کاهش قابل توجهی در دمای زیر لایه وجود دارد و همچنین کاهش قابل توجهی در فشار و در نهایت سرعت ترکیب کاهش می یابد [۸].

ترسیب بخار فیزیکی (Physical Vapour deposition (PVD)

این یک تکنولوژی رشد یافته است که در هوافضا، ابزارهای برشی و تولیدات انرژی صنعتی و غیره کاربرد دارد. استفاده از این تکنولوژی به طور قابل توجهی به علت کیفیت بالای پوشش تولید شده افزایش یافته است. علاوه بر این فرآیند محصولات اضافی مضر هم تولید نمی کند که برای محیط زیست مضر هستند. محصولات فرآیند CVD بخارات سمی هستند که فوق العاده می توانند مضر باشند و اضافه کنید به این مسأله هزینه ای برای رفع ایمنی این مواد شیمیایی و گازها متحمل می کند که می تواند قابل توجه باشد و خط تولید را پیچیده کند. به عنوان یک نتیجه PVD فرآیند خیلی جذاب برای پوشش هایی است که در یک محدوده گسترده ای استفاده می شوند. به عنوان مثال، مقاومت به سایش، مقاومت به خوردگی، استفاده های نوری و الکتریکی. دیگر ویژگی

های مطلوب این روش دمای پایین فرآیند و محدوده گسترده از موادی است که می‌تواند رسوب داده شوند. به هر حال یک اشکال آن این است که ترسیب در خط دید صورت می‌گیرد و شکل‌های هندسی پیچیده را نمی‌توان به طور یکنواخت پوشش داد.

یکی از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین فرآیندهایی که استفاده می‌شود روش تبخیر در خلاء است. برای این فرآیند یک جریانی از بین یک هدف عبور داده می‌شود که ما می‌خواهیم تبخیر کنیم و از طریق مقاومت حرارتی مواد تبخیر می‌شوند.

موادی که می‌توانند ترکیب داده شوند محدودیت‌هایی دارند، رسوب دادن آلیاژها و همچنین اعمال کردن پوشش می‌تواند مسأله ساز باشد. یک فرم خیلی فراگیر از PVD، فرآیند کاتد پرانی رسوب است که در شکل ۲ نشان داده شده است.

برای تولید بخار، یک هدف از مواد پوششی با یونها بمباران می‌شوند.

شرایط عمومی عملیاتی برای PVD به شرح زیر است:

(۱) دمای عملیاتی پایین و به طور معمول از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد.

(۲) بدون اینکه ماده هدف حرارت داده شود بخار تولید می‌شود.

(۳) فشار خیلی پایین راکتور، در محدوده 0.5-1 Pa.

(۴) سرعت ترکیب در حدود 0.1 $\mu\text{m}/\text{min}$.

علاوه بر این‌ها که متغیرند، روش تولید یون بر روی پوشش تولید شده اثر می‌گذارد.

سه روش اصلی برای یونیزاسیون گاز در داخل راکتور وجود دارد: دی‌اود DC، RF و ماگنترون.

یک مزیت اصلی این سیستم رنج خیلی گسترده از موادی است که می‌توانند رسوب داده شوند. محدوده‌ای از پوشش‌های کروم و نیکل استاندارد در برابر ترسیب آلیاژها، سرامیک‌ها و اکسیدها و دیگر ترکیبات (همانند TiN).

این روش همچنین قادر است پوششی از برخی پلیمرها نیز تولید کند. به علت دمای پایین رسوب‌دهی، این امکان هست که گستره متنوع و وسیعی از زیرلایه‌ها را پوشش دهیم. پوشش‌های تولید شده نازک و خیلی متراکم هستند و می‌توانند سطح نهایی خیلی خوبی داشته باشند، اگرچه این بستگی به کیفیت نهایی سطح زیرلایه دارد.

در حالتی که اجزاء پوشش داده شوند، باید در معرض شرایطی قرار بگیرند تا نشان دهد که خواص مورد نیاز پوشش، بدست آمده است. برای کاربردهای مکانیکی، هسته‌ها در شرایط بارگذاری، حرکت، محیط شیمیایی، تماس و دما هستند. خاصیت مورد بررسی پوشش‌ها سختی، چقرمگی، دانسیته، تخلخل، ضریب انبساط گرمایی، صافی سطح، مقاومت در برابر سایش و خوردگی است.

مواد پوشش، فرآیند ترسیب و فرآیندهای متغیر برای تهیه یک پوشش با خاصیت مطلوب انتخاب می‌شوند.

برخی از مثالهای پوشش مقاوم به سایش و سخت عبارتند از: TiN, WC, TiC, CrAlN, MoN, CrN, WC-Co, TiAlN, AlTiN, TiB₂, SiCN [۱۱].

خواص مواد

بررسی زیر لایه وقتی که یک پوشش را انتخاب می کنیم به خاطر تعدادی از دلایل خاصیتی ضروری است. با توجه به خاصیت مکانیکی، اگر پوشش خیلی سخت و ترد باشد منجر به لایه لایه شدن، ترک خوردن پوشش می شود. خاصیت حرارتی زیر لایه و پوشش می تواند به طور مساوی مهم باشد اگر فرآیند در دمای بالا رخ می دهد. اگر سرعت انبساط حرارتی هر دو یکسان نباشد امکان پوسته پوسته شدن پوشش و یا اینکه استرس در پوشش افزایش داده می شود. در نهایت جنبه شیمیایی زیر لایه و پوشش نیاز است تا بررسی شود؛ خوردگی به همراه سایش می تواند در مدت زمان، سرعت حذف مواد حمله ور شود و اگر محیط کار دارای رطوبت بالا است یا اگر دمای فرآیند بالا است این رژیم امکان پذیر است. برای جلوگیری از خوردگی زیر لایه و پوشش باید ماهیت شیمیایی نزدیک به هم داشته باشند و تا جایی که امکان دارد گونه های کار باید از نظر شیمیایی خنثی باشند. سختی پوشش و رفتار الاستیک و پلاستیک مواد خاصیت های مهمی هستند که باید مدنظر قرار داشته باشند [۱۲].

مثال های مطالعه شده

در این بخش دو پوشش با تکنولوژی بالا ارائه شده است. یکی از این پوششها فرم فوق شبکه (Superlattice) است و پوشش دوم یک کامپوزیت با ماتریکس فلزی است.

پوشش های فوق شبکه

پوشش های فوق شبکه ای یک فرم پالوده شده از نوع پوشش چند لایه ای که ضخامت لایه ها در رنج 1-20mm است [۱۲]. همانند صفحه ها (تیغه های) خیلی نازک یک ساختار کریستالی ستونی هستند که از طریق لایه های مجاور گسترش می یابد و در نهایت از طریق ضخامت پوشش. در شکل ۳ ساختار پوشش چند لایه ای و ابر لایه ای نشان داده شده است.

مطالعه ای که توسط K.Bozin و همکارانش انجام شده است، مقایسه پوشش چند لایه ای در برابر پوشش ابر شبکه ای ترکیب TiHfCrN است. یک سیستم arc-PVD برای تولید هر دو نوع پوشش بکار گرفته شده است. نقطه برداشت در این حالت یک هدف 70/30% از Ti-Hf و یک هدف از Cr با خلوص 99.9% است. در تولید پوشش چند لایه ای تنها یک هدف در یک زمان فعال بوده است، در حالیکه گونه کار یا همان زیر لایه با سرعت زاویه ای ثابت برای تامین کردن یک پوشش سطح چرخانده می شده است. هدف فعال سپس تعویض می شود تا لایه های مختلف مشاهده شوند. برای پوشش ابر شبکه ای هر دو هدف فعال هستند در حالیکه سرعت

چرخش زیر لایه ضخامت صفحات ابرشبه را تعیین می‌کند. با توجه به تست‌های انجام شده نتیجه این مطالعه عبارت است از اینکه هیچ ارتباطی بین خاصیت اصطکاکی پوشش و عملکرد سایش آن وجود ندارد. علاوه بر این مقاومت به سایش با کاهش ضخامت لایه ابر شبه بهبود بخشیده می‌شود.

کامپوزیت با ماتریکس شبکه ای (MMC)

کار گسترده ای بر روی کامپوزیت با ماتریکس شبکه ای به خاطر تعدادی از دلایل وجود دارد. یکی از بزرگترین مزایای این ساختار پوششی، پتانسیل ترکیب کردن خاصیت دو یا چند ماده غیر مشابه است. در این روش یک ماده ممکن است برای مقاومت ترکیبی از سایش و خوردگی در دمای بالا تشکیل شده باشد. در شکل ۴ ساختار MMC نشان داده شده است ممکن است معایبی هم در این روش وجود داشته باشد. اگر یک ماده تنزل داده شود قبل از اینکه یکی دیگر بتواند سرعت سایش را افزایش دهد. این عیب در WC-Co MMC مشاهده شده است. در جایی که جدایی انتخاب شده در فاز چسبنده کبالت در نتیجه حذف ذرات تنگستن کاربید سخت از پوشش انجام شده است.

در حالت انتخاب شده سایش ماده به فاز سخت در مواد خام کبالت حذف شده نسبت داده شده است. علاوه بر این ذرات اکسید شده سخت تشکیل شده در طی فرآیند سایش نیز فاز چسبنده را معیوب می‌کند. اگر فاز چسبنده به طور کافی قوی نباشد مقاومت کردن در برابر محیط نسبت به هر مزیت از WC سخت از دست می‌رود.

به هر حال اگر یک روان ساز جامد نسبتاً سخت به جای Co (کبالت) استفاده شود، کارایی پوشش ممکن است افزایش پیدا کند [۱۳].


نتیجه‌گیری

سایش به عنوان یک فرم از انرژی و اتلاف بهره وری ارتباط عمده برای بسیاری از صنایع است. یک طراحی مهندسی در موقعیت بحرانی در ارتباط با ترکیب کردن سایش و هزینه های آن که می‌تواند متحمل کند، است. پوشش‌ها یک راه حل مقرون به صرفه برای این مسأله به خاطر چندین دلیل هستند. آنها می‌توانند طول عمر قطعه را افزایش دهند، آنها می‌توانند برای بهبود خاصیت یک زیرلایه ارزان استفاده شوند و در نهایت آنها می‌توانند در برخی از حالات برای تعمیر یک پوشش خراب شده استفاده شود.


در مجموع پوشش‌ها یک روش خیلی مفید برای کاربردهای محافظتی هستند. با میکرو ساختارهای ابرشبه ای نویدهای خیلی بزرگی به دست آمده است.

مراجع


1. Tichy, J.A. and D.M. Meyer, Review of solid mechanics in tribology. *International Journal of Solids and Structures*, 2000. 37(1-2): p. 391-400.
2. Jost, P., *Lubrication (Tribology) Education and Research*. UK Department of Education and Science, HMSO, 1966.
3. Blanchet, T.A., et al., Grease-lubricated wear of aluminum bronze for jackscrew application. *Wear*. 255(7-12): p. 1238-1250.
4. Carmody, C., Abstract of aviation accident report Alaska airlines flight 261, md-83, n963as Pacific ocean about 2.7 miles north of Anacapa Island California January 31, 2000 Ntsb/aar-02/01, 2002. p. 292.
5. Voevodin, A.A. And J.S. Zabinski, Laser surface texturing for adaptive solid lubrication. *Wear*, 2006. 261(11-12): p. 1285-1292.
6. Pochet, L.F., P. Howard, and S. Safaie, CVD coatings: from cutting tools to aerospace applications and its future potential. *Surface and Coatings Technology*, 1997. 94-95: p. 70-75.
7. Wronski, Z.S. And G.J.C. Carpenter, Carbon Nano shells obtained from leaching carbonyl nickel metal powders. *Carbon*, 2006. 44(9): p. 1779-1789.
8. Grainger, S., *Engineering coatings: design and application*. 1989, [S.l.]: Industrial Press, Inc.
9. Zeghni, A.E. and M.S.J. Hashmi, Comparative wear characteristics of tin and tic coated and uncoated tool steel. *Journal of Materials Processing Technology*, 2004. 155-156: p. 1923-1926.
10. *ASM Handbook*. Vol. 18. 1992.
11. Montgomery, S., Kennedy, D., O'Dowd, N.: *PVD and CVD Coatings for the Metal Forming Industry*. Matrib 2010, Croatia.
12. Klocke, F. And H.W. Raedt, Formulation and testing of optimized coating properties with regard to tribological performance in cold forging and fine blanking applications. *International Journal of Refractory Metals and Hard Materials*. 19(4-6): p. 495-505.
13. Myint, M.H., et al., Evaluation of wear mechanisms of Y-TZP and tungsten carbide punches. *Journal of Materials Processing Technology*, 2003. 140(1-3): p. 460-464.




شکل ۱: نمای کلی از CVD



شکل ۲: نمای کلی از PVD



شکل ۳: نمای کلی از ساختار چند لایه‌ای و ابر لایه‌ای



شکل ۳: نمای کلی از ساختار MMC