

# ارزیابی مفهومی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای غیرسازه‌ای در ساختمان‌های میان مرتبه‌ی متعارف

## براساس تجربه زلزله‌های گذشته

آزاده نوری فرد<sup>۱</sup>، فاطمه مهدی زاده سراج<sup>۲</sup>، محسن وفامهر<sup>۳</sup>

### چکیده

در حال حاضر اغلب مهندسین سازه در فرایند طراحی، دیوارها را به عنوان عناصر غیرسازه‌ای به شمار آورده و تنها جرم آن‌ها را در محاسبات مدنظر قرار می‌دهند. از طرف دیگر معماران نیز، مشخصات دیوارها را بدون توجه به عملکرد لرزه‌ای آن‌ها تعیین می‌کنند. در حالی که تجربیات زلزله‌های گذشته نشان می‌دهد دیوارها می‌توانند آثار مثبت یا منفی بر رفتار ساختمان داشته باشند. هدف از این مقاله شناسایی نقاط ضعف دیوارها و آثار آن‌ها بر عملکرد لرزه‌ای ساختمان به شیوه‌ای مفهومی می‌باشد. در این تحقیق از مشاهده خسارت‌های زلزله‌های گذشته به عنوان یک آزمایشگاه با مقیاس یک به یک استفاده شده است.

نتیجه مطالعات نشان می‌دهد رفتار لرزه‌ای دیوارهای داریک نمودار شامل سه سطح و هریک در دو جهت مثبت و منفی قابل تحلیل است. در سطح یک از عملکرد نامطلوب، تنها دیوار دچار آسیب می‌گردد، در سطح دو، احتمال وارد شدن آسیب به دیگر عناصر ایجاد می‌گردد، در سطح سه، دیوار موجب آسیب دیدن سازه ساختمان می‌گردد. در سطح یک از عملکرد مطلوب، دیوار پایدار باقی می‌ماند، در سطح دو، دیوار آسیبی بر عناصر دیگر وارد نمی‌کند، در سطح سه، دیوار می‌تواند موجب پایداری سازه‌های غیر مقاوم در برابر زلزله گردد یا پتانسیل اضافی برای سازه‌های مقاوم در برابر زلزله به وجود آورد.

**واژه‌های کلیدی:** دیوار غیرسازه‌ای، خسارت، تجربه زلزله‌های گذشته، عملکرد لرزه‌ای.

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۲/۱۸

تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۵/۲۴

این مقاله برگرفته از مطالعات رساله دکتری با عنوان "فرایند تعیین مشخصات دیوارها در طراحی معماری به منظور ارتقای عملکرد لرزه‌ای ساختمان؛ مطالعه موردی مسکن میان مرتبه متعارف شهر تهران" است که توسط نویسنده اول در حال انجام است.

anoorifard@iust.ac.ir  
mehdizadeh@iust.ac.ir  
vafamehr@iust.ac.ir

۱. دانشجوی دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول)  
۲. دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.  
۳. استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

لازم را پیش بینی نموده و بستر لازم جهت عملکرد لرزه‌ای مطلوب تر ساختمان را فراهم آورند.

## مقدمه

برخلاف عناصر سازه‌ای، بیشتر عناصر غیرسازه‌ای از جمله عناصر معماری در زلزله‌های خفیف تا متوسط نیز دچار آسیب می‌شوند [۱-۳]. از جمله عناصر غیرسازه‌ای که بیشترین پتانسیل تخریب کلی ساختمان را دارد، دیوارهای پرکننده می‌باشد [۴]. خسارات وارد دیوارها می‌تواند خطراتی برای سازه، ساکنین و سایر عناصر غیرسازه‌ای ایجاد کرده و همچنین مشکلات اساسی برای کارایی سازه و کاربری ساختمان ایجاد نماید [۲,۳,۵,۶,۷].

مشاهده تجربیات زلزله‌های گذشته نشان می‌دهد که میانقاب می‌تواند آثار مثبت یا منفی روی رفتار کلی ساختمان داشته باشد [۶,۸,۹]. برخی از ساختمان‌های طراحی و اجرا شده توسط مهندسان به دلیل عدم توجه به آثار منفی دیوارها، آسیب دیده، در حالی که برخی از ساختمان‌های ساخته شده توسط افراد غیرمتخصص به علت آثار مثبت دیوارها کاملاً پایدار باقی مانده‌اند [۱۳-۱۰]. بررسی عملکرد میانقاب‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر اجرای نادرست، کاربرد مصالح ضعیف در ساخت [۶] و بی توجهی در طراحی سازه‌های دارای میانقاب نیز از دلایل مهم تخریب آن‌ها در برابر نیروهای جانبی بوده است [۲,۳,۶,۱۴].

## تعاریف

باتوجه به واژه‌های متعددی که در خصوص انواع دیوارها وجود دارد نخست لازم است به بررسی تعاریف ارائه شده در آیین نامه‌ها و منابع معتبر پرداخته شود تا معانی یکسانی از واژه‌های مورد استفاده در بخش‌های بعدی استنباط گردد.

معمولًا مهندسین سازه در روند تحلیل و طراحی ساختمان، دیوارهای پرکننده را به عنوان عناصر غیرسازه‌ای به شمار آورده [۸] و تنها جرم آن‌ها را در طراحی سازه در نظر می‌گیرند. درنتیجه تحلیل سازه برپایه قاب بدون دیوار می‌باشد [۱۲]. از طرف دیگر معماران نیز مشخصات دیوارهای پرکننده را بدون توجه به عملکرد لرزه‌ای آن‌ها تعیین می‌کنند، در حالی که این عناصر بسته به جزئیات ساخت، بر قفارت لرزه‌ای سازه تاثیرگذارند [۱۵].

در ارتباط با آثار میانقاب بر عملکرد سازه، تحقیقات متعددی توسط محققین علوم سازه و زلزله با دیدگاه جزء‌نگر انجام گردیده است، لکن در کمتر تحقیقی به صورت جامع و با شیوه‌ای مفهومی به بررسی کلیه عوامل موثر بر عملکرد لرزه‌ای دیوارها به نحوی که برای جامعه معماران نیز قابل درک و استفاده کاربردی باشد، پرداخته شده است. لذا در این مقاله سعی گذشته و با مطالعه خسارات وارد بر دیوارهای در زلزله‌های گذشته و آثار مثبت و منفی آن‌ها بر عملکرد لرزه‌ای ساختمان، در سه سطح اصلی به بررسی علل اصلی خسارات پرداخته شود تا طراحان و به ویژه معماران در هر مرحله از طراحی به پیامدهایی که تصمیمات آن‌ها در زلزله به همراه خواهد داشت، آگاهی داشته و براین اساس تمهیدات

در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران، واژه تیغه‌ها و جداگرها، معادل دیوارهای غیرسازه‌ای می‌باشد [۱۶]. در آیین نامه EN ۱۱۹۹۶ (Eurocode 6)، دیوار غیرباربر، دیواری است که برای مقاومت در برابر نیروها نبوده و می‌تواند برداشته شود بدون این که آسیبی به یکپارچگی سازه باقی مانده وارد گردد [۱۷]. در استاندارد Nzs ۴۲۳۰:۲۰۰۴ نیوزلند، پانل پرکننده، دیواری است که از هر چهار طرف توسط تیرها و ستون‌ها قاب شده و در مقاومت برشی درون صفحه‌ای قاب مشارکت می‌کند، ولی برای مقاومت در برابر بارهای عمودی به غیر از وزن خود طراحی نمی‌شود [۱۸]. تیغه نیز یک دیوار غیرباربر بوده و به عنوان بخشی از سازه مقاوم در برابر زلزله نمی‌باشد [۱۸]. در FEMA ۲۷۳ و FEMA ۴۵۰، دیوار غیرباربر، دیواری است که نیروهای قائم به بنایی است که در میان یک قاب فولادی یا بتنه محصور شده است. دیوار غیرسازه‌ای، شامل تمام دیوارها به غیر از دیوارهای باربریا دیوارهای برشی است [۱۹]. تیغه نیز

۳۹

شماره ۶-۳  
پلیز ۱۳۹۵  
فصلنامه  
علمی-پژوهشی

نقش  
جهان

ب. زلزله‌های گذشته

### روش تحقیق

رویکرد اصلی در این مقاله یک رویکرد تحلیلی است و روش به کاررفته روش تجربی می‌باشد، درواقع با مشاهده خسارت وارد بر دیوارها در زلزله‌های گذشته به نوعی از یک آزمایشگاه با مقیاس یک به یک استفاده شده است. این روش در مقایسه با روش‌های مدلسازی کامپیوتری یا آزمایشگاهی به لحاظ مقیاس، خواص مصالح و ... هیچ گونه محدودیتی نداشته و با توجه به رویکرد تحقیق که یک رویکرد پهنانگر به معنی شناسایی کلیه عوامل تاثیرگذار بر عملکرد لرزه‌ای دیوارها در ساختمان‌های میان مرتبه متعارف می‌باشد بسیار راهگشا خواهد بود. داده‌های اصلی مقاله از خسارات وارد بر ساختمان‌ها در زلزله‌های ۱۳۶۹ روبار منجیل، ۱۳۸۱ چنگوره (آوج)، ۱۳۸۲ بم، ۱۹۶۸ تاکاچی اوکی ژاپن، ۱۹۸۵ مکزیکوستی، ۱۹۲۵ سانتاباربارا، ۱۹۷۱ آسان فرناندو، ۱۹۹۴ نورث ریچ آمریکا، ۱۹۹۵ کوبه ژاپن، ۱۹۹۸ آدانا جیحان ترکیه، ۱۹۹۹ ایزمیت (کوکایلی) ترکیه، ۲۰۰۱ آرکیپا پرو، ۲۰۰۲ مولیس ایتالیا، ۲۰۰۷ سوماترا اندونزی، ۲۰۰۸ سیچوان چین، ۲۰۰۹ آبروزو ایتالیا، ۲۰۱۱ توهوکو ژاپن، ۲۰۱۱ وان ترکیه و ۲۰۱۱ لیتلتون نیوزلند حاصل شده است. ساختار این مقاله با

جزء عنصر داخلی غیرسازه‌ای است که فضاهای را تقسیم می‌کند [۱۹، ۲۰].

در خصوص مفهوم دیوارهای پرکننده اندر و چارلسون در کتاب طراحی لرزه‌ای برای معماران اشاره می‌کند؛ دیوارهای پرکننده، دیوارهای غیرسازه‌ای هستند که در فاصله بین ستون‌ها ساخته می‌شوند. عبارت «دیوار غیرسازه‌ای»، عبارت غلط انداری است. چراکه این دیوارها به منظور تحمل هیچ گونه بارگذاری و جانبی طراحی نشده‌اند لکن به دلیل سختی و مقاومت ذاتی درون صفحه‌ای خود، در برابر نیروهای جانبی مقابله کرده و می‌توانند زمینه ساز بروز آسیب‌های شدید سازه‌ای به ساختمان گردد [۴].


با توجه به تعاریف ارائه شده فوق لازم است اشاره شود بجزء مطالعات این مقاله دیوارهای غیرسازه‌ای به معنی هر دیواری به غیر از دیوار برشی و دیوار باربر می‌باشد. به عبارتی هم دیوارهای پرکننده و هم تیغه‌های جداگانه را شامل می‌شود.

۴۰

شماره ۶-۳  
پائیز ۱۳۹۵  
فصلنامه علمی- پژوهشی

**نقش  
جهان**

۲۶ اسلامی تجارت زلزله‌های گزنش



تصویراً: نمودار سطوح عملکرد لرزه‌ای دیوارها (نگارندگان)

شکست برشی: دیوارهای پهن که از نسبت ارتفاع به طول کمتر از واحد برخوردارند و بار قائم زیادی نیز بر آنها وارد می‌شود، تحت نیروهای جانبی دچار شکست برشی می‌شوند [۲۲، ۲۳، ۱۰]. در شکست برشی، ترکهای ۴۵ درجه در دیوار ایجاد می‌شود که از گوشه پایین دیوار شروع شده و بالا می‌رود، به دلیل عوض شدن جهت نیروهای زلزله این ترک‌ها به صورت ضربدری و دو طرفه خواهد بود [۵] (تصویر ۲ الف).

شکست برشی لغزشی: زمانی که دیوار تحت برش خالص قرار گرفته [۵] یا بار جانبی در مقایسه با بار قائم بزرگ باشد و نسبت ارتفاع به طول دیوار کمتر از ۱/۵ به ۱ و در حدود ۱ به ۱ باشد [۲۳، ۲۲] در پایه دیوار ترک افقی ایجاد خواهد شد که به ترک برشی لغزشی معروف است (تصویر ۲ ب).

شکست خمی: در صورتی که مقاومت برشی دیوار به اندازه کافی بوده و نسبت ارتفاع به طول در حدود ۲ به ۱ باشد، شکست خمی رخ می‌دهد [۲۳، ۲۲، ۱۰] (تصویر ۲ ج).

#### ۱-۱-۲. شکست درون صفحه‌ای میانقاب

لهیدگی گوشه‌ها: این حالت هنگامی رخ می‌دهد که میانقاب از بلوك‌های آجری ضعیف تشکیل شده و قاب دارای اعضای قوی و اتصالات ضعیف باشد [۲۲] (تصویر ۳ الف).

شکست برشی لغزشی: این حالت هنگامی رخ می‌دهد که ملات مورد استفاده در دیوار چینی، ضعیف بوده و قاب نسبتاً قوی باشد، در این حالت شکست برشی در محل درز افقی بین آجرها اتفاق می‌افتد [۲۲] (تصویر ۳ ب).

کمانش قطر فشاری: در صورتی که میانقاب لاغر باشد، بخش مرکزی به علت کمانش برون صفحه‌ای دچار لهیدگی می‌گردد [۲۲] (تصاویر ۳ ج).

ترک قطری: چنانچه مقاومت میانقاب در مقایسه با قاب زیاد باشد [۲۲]، دیوار در امتداد قطر فشاری ترک می‌خورد و فشار آن، وارد ناحیه غیر خطی می‌گردد. این ترک معمولاً با صدا همراه است و از امتداد درزهای افقی و قائم به طور زیگزاک می‌گذرد. ترک قطری بیانگر شکست برشی میانقاب است [۲۱] (تصویر ۳ د).

شکست کنج: در صورتی که مقاومت میانقاب در مقایسه با قاب زیاد بوده و قاب دارای اتصالات ضعیفی باشد [۲۲]، افزایش نیرو و تمرکز تنش، موجب شکست مصالح کنج میانقاب شده و در نزدیکی کنج تیریا ستون، لولای

توجه به نتایج به دست آمده از عملکرد لرزه‌ای دیوارهای یک نمودار شامل سه سطح درجهت مثبت و سه سطح درجهت منفی تنظیم گردیده است (تصویر ۱).

#### ۱. عملکرد نامطلوب دیوارهای زلزله

بر اساس تجارب زلزله‌های گذشته آسیب‌های وارد بر دیوارها و آن دسته از آسیب‌های وارد بر سازه که در اثر عملکرد دیوارها ایجاد می‌شود در سه سطح کلی قابل بررسی می‌باشد؛ در سطح یک تنها دیوار دچار آسیب می‌گردد، این آسیب‌ها تحت عنوان شکست درون صفحه‌ای دیوارهای میانقاب ها صادق است. در سطح دو، دیوار دچار آسیب شده و احتمال وارد شدن آسیب به دیگر عناصر غیرسازهای و انسان‌ها [۲۱] نیز ایجاد می‌گردد. این دسته از آسیب‌های تحت عنوان شکست برون صفحه‌ای دیوارها شامل دیوارهای مجرزا و میانقاب‌ها قابل بررسی است. در سطح سه، دیوار موجب وارد شدن آسیب به سازه ساختمان می‌گردد. در این سطح ممکن است ابتدا دیوار دچار شکست، به ویژه شکست درون صفحه‌ای گردیده و سپس سازه دچار آسیب شود و یا دیوار دچار آسیب نشده بلکه به دلیل فرم، مصالح، نحوه اتصالات و چیدمان موجب آسیب دیدن سازه گردد، بدیهی است در صورت آسیب دیدن سازه، آسیب‌های وارد بر عناصر غیرسازهای از جمله دیوارها و ایجاد خطرات جانی برای انسان‌ها نیز مورد انتظار می‌باشد. در ادامه به بررسی این سه سطح اصلی از آسیب‌های به وقوع پیوسته پرداخته می‌شود (تصویر هشت).


#### ۱-۱. سطح یک: شکست درون صفحه‌ای

شکست درون صفحه‌ای زمانی به وقوع می‌پیوندد که جهت نیروهای وارد موازی دیوار باشد. بسته به این که دیوار به صورت مجرزا بوده یا داخل قاب قرار گرفته باشد، حالت‌های مختلفی جهت شکست درون صفحه‌ای قبل بررسی می‌باشد. در ادامه ابتدا به بررسی شکست درون صفحه‌ای این دو حالت پرداخته شده و سپس دو عامل اصلی شکست درون صفحه‌ای که ناشی از ضعف پیوند اجزای دیوار و موقعیت وابعاد بازشوهاست مورد بررسی قرار می‌گیرد.

#### ۱-۱-۱. شکست درون صفحه‌ای دیوار مجرزا

شکست درون صفحه‌ای دیوار مجرزا بسته به تنشیات دیوار و ترکیب نیروهای وارد به سه صورت ذیل رخ می‌دهد.

توجه به این که نیروهای ناشی از زلزله به صورت رفت و برگشتی است، ترک‌های ایجاد شده به صورت ترک‌های ضربدری خواهد بود (تصویر شش هشت). اگر ارتفاع دیوار مابین بازشوها زیاد باشد برخلاف این که انتظار می‌رود، ترک‌های ضربدری برشی ایجاد شود، آسیب در قسمت ابتداء و انتهای دیوار ناشی از ترکیب خمش و نیروی محوری خواهد بود. برای اجتناب از آثار مخرب در اثر وجود بازشوها در دیوار اکثر آین نامه‌ها توصیه‌هایی در ارتباط با نسبت مساحت و طول بازشو به دیوار و همچنین فاصله بازشو از لبه دیوار یا فواصل بازشوها از یکدیگر را ائمه داده‌اند که با توجه به ساختار مقاله حاضر به بررسی این ضوابط پرداخته نمی‌شود.



تصویر ۲: انواع شکست درون صفحه‌ای دیوار مجزا؛ (الف) شکست برشی، (ب) شکست برشی لغزشی، (ج) شکست خمشی [۵]

خمیری ایجاد می‌شود. این حالت شکست را شکست کنج می‌نامند [۲۱] ( تصاویر ۳ ۵ ). در واقع این آسیب بر اساس تقسیم بندی مقاالت حاضر در سطح سه آسیب‌ها به شمار می‌آید، لکن جهت تکمیل مطالب شکست درون صفحه‌ای دیوار در این قسمت نیز به صورت مختصر ارائه گردیده است.

#### ۲۱. سطح دو: شکست برون صفحه‌ای


شکست برون صفحه‌ای عمدتاً زمانی به وقوع می‌پیوندد که جهت نیروهای واردۀ عمود بر دیوار باشد. در ادامه ابتدا به بررسی شکست برون صفحه‌ای دیوار مجزا و میانقاب پرداخته شده و سپس سه عامل اصلی شکست برون صفحه‌ای که ناشی از تنشات نامطلوب دیوار، ضعف پیوند اجزای دیوار و ضعف اتصال دیوار به عناصر سازه‌ای می‌باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

#### ۱۲۱. شکست برون صفحه‌ای دیوار مجزا

شکست برون صفحه‌ای دیوار مجزا بسته به تنشات دیوار به دو صورت شکست خمشی در راستای قائم و شکست خمشی در راستای افقی رخ می‌دهد.

شکست خمشی در راستای قائم: اگر تنش کششی منجر به شکست، موازی درزهای افقی آجرها باشد، ترک قائم در ارتفاع دیوار به وجود می‌آید این شکست معمولاً هنگامی به وجود می‌آید که طول دیوار زیاد باشد [۲۵] ( تصویر ۴ الف ).

شکست خمشی در راستای افق: اگر تنش کششی منجر به شکست، عمود بر درزهای افقی آجرها باشد، ترک افقی در میانه دیوار به وجود می‌آید این شکست



تصویر ۳: انواع شکست درون صفحه‌ای میانقاب (نگارندگان)

#### ۱-۱-۳. شکست درون صفحه‌ای ناشی از ضعف اجزا و پیوند اجزای دیوار

ترک خورده‌گی درون صفحه‌ای دیوارها در زلزله‌های گذشته عمدتاً ناشی از ضعف ذاتی واحدهای بنایی و ملات مورد استفاده و عدم یکپارچگی اجزای دیوار با یکدیگر بوده است. اصولاً از آنجا که سطح خسارات درون صفحه‌ای دیوار متناسب با سطح تغییر مکان درون طبقه‌ای [۳] مقاومت و ظرفیت تغییر شکل دیوار می‌باشد. بر این مبنادر دستورالعمل FEMA ۳۰۶ تغییر مکان براساس نوع دیوار به ترتیب ۱/۵٪ برای دیوار آجری، ۲٪ برای بلوك سیمانی باملات و ۲/۵٪ برای بلوك سیمانی بدون ملات متغیر می‌باشد [۲۶].


#### ۱-۱-۴. شکست درون صفحه‌ای ناشی از موقعیت و ابعاد بازشوها

مشاهده خرابی زلزله‌های گذشته نشان می‌دهد که تعداد زیاد و ابعاد بزرگ بازشوها در دیوار خارجی و در مجاورت لبه دیوار یا گوشه ساختمان باعث خرابی در زلزله می‌شود، این امر به علت تجمع در گوشه‌های بازشو و قسمت‌های ضعیف دیوار در اثر تغییر ناگهان در مقطع آن ایجاد می‌گردد. در زلزله جزه‌های میان بازشوها انعطاف پیشتری نسبت به قسمت بالا و پایین بازشوها دارند. با

در آیین نامه ۲۸۰۰ ایران طول دیوار غیرسازه‌ای بین دو پشت بند به میزان  $40$  برابر ضخامت دیوار، یا  $6$  متر و حد اکثر ارتفاع آن به میزان  $3/5m$  محدود شده است [۱۶]. در Eurocode ۸ نیز حداکثر نسبت لاغری دیوار به معنی نسبت بعد کوچکتر طول یا ارتفاع به ضخامت،  $25$  است [۲۶]. در FEMA ۳۵۶ برای جلوگیری از شکست بروون صفحه‌ای، جهت حداکثر نسبت ظاهری  $h/t$  برای مناطق با خطر لرزه خیزی مختلف و برای سطوح عملکرد متفاوت، نسبت‌هایی از  $8$  الی  $16$  ارائه شده است [۲۷].

#### ۴-۲-۱. شکست بروون صفحه‌ای ناشی از ضعف اجزا و پیوند اجزای دیوار

یکی از عوامل موثر در فروپاشی بروون صفحه‌ای دیوارها ناشی از ضعف ذاتی و عدم یکپارچگی اجزای دیوار با یکدیگر به ویژه ضعف ملات به کاررفته در پیوند بین واحدهای بنایی و ضعف اتصال در دیوارهای دوجداره بوده است. دیوارهای خارجی در سالهای اخیر به دلیل مسائل مربوط به عملکرد حرارتی و اصلاح پلهای حرارتی دچار تغییرگردیده و این امر خطرات جدیدی را در اثر کمبود اتصال جدار خارجی به داخلی، کاهش پهنای تکیه‌گاهی جدار خارجی و ... به وجود آورده است [۳]. (تصویر نه-هشت).



تصویر ۵: انواع شکست بروون صفحه‌ای میانقاب: (الف) شکست خمی افقی، (ب) شکست خمی افقی با دو شاخه  $45^\circ$  (نگارندگان)

#### ۵-۲-۱. شکست بروون صفحه‌ای ناشی از ضعف اتصال دیوار به عناصر سازه‌ای

اغلب دیوارهای اثرا کمبود اتصالات مکانیکی با استون‌ها و تیرهای پیرامونی، کمبود اتصال به دیوارهای عمودی، عدم پیش‌بینی کلاف قائم در گوش‌های درز نزله دچار شکست خارج از صفحه می‌گردد [۳]. (تصویر ده-هشت).

اصولاً مقاومت خارج از صفحه میانقاب به عملکرد قوسی آن بستگی دارد. هرچه قاب دور سخت‌تر باشد و میزان چسبندگی قاب به میانقاب بیشتر باشد عملکرد قوسی

معمولًا هنگامی به وجود می‌آید که ارتفاع دیوار زیاد باشد [۲۲, ۲۳, ۱۶, ۲۵] (تصویر ۴-ب).

#### ۲-۲-۱. شکست بروون صفحه‌ای میانقاب


شکست بروون صفحه‌ای میانقاب بسته به تناسبات دیوار و نحوه اتصال دیوار به سازه به دو صورت شکست خمی افقی و شکست خمی افقی با دو شاخه  $45^\circ$  درجه رخ می‌دهد.

شکست خمی افقی: چنانچه طول دیوار زیاد باشد، دیوار مانند دال یک طرفه رفتار کرده و خمی عمده‌ای بین سقف و زمین صورت می‌گیرد، در این حالت ترک‌های خمی در امتداد افقی ظاهر می‌شود. در صورتی که قسمت فوقانی دیوار به قاب متصل نبوده و دیوارشی به تیریک سرگیردار رفتار کند نیز این نوع از ترک خمی به وجود می‌آید [۲۳] ( تصاویر ۵ الف و هفت-هشت).

شکست خمی افقی با دو شاخه  $45^\circ$  درجه: چنانچه طول دیوار زیاد نباشد، دیوار مانند دال دو طرفه با چهار تکیه گاه رفتار می‌کند. در این حالت ترک‌هایی در نیمه ارتفاع دیوار به صورت افقی و سراسری ایجاد شده که در نزدیکی انتهای دیوار به دو شاخه تقریباً  $45^\circ$  درجه تقسیم می‌شود. در این حالت قسمت فوقانی دیوار از طریق اتصالات مناسب به قاب متصل شده است ( تصاویر ۵ ب و هشت-هشت).

#### ۳-۲-۱. شکست بروون صفحه‌ای ناشی از تناسبات نامطلوب دیوار

برخلاف شکست درون صفحه‌ای که بستگی به نسبت ارتفاع به طول دیوار دارد، در شکست بروون صفحه‌ای نسبت طول به ضخامت و ارتفاع به ضخامت دیوار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در خصوص انواع دیوارها از جمله دیوارهای باریک، برشی، غیرسازه‌ای و ... ضوابط مختلفی در استانداردها ارائه شده است که در ادامه با توجه به موضوع مقاله حاضر تنهای به بررسی موارد مربوط به دیوارهای غیرسازه‌ای پرداخته می‌شود.



تصویر ۶: انواع شکست بروون صفحه‌ای دیوار مجزا: (الف) شکست خمی در راستای قائم، (ب) شکست خمی در راستای افقی [۲۵]

ستون، در ابتدا و انتهای تیروپا ناحیه اتصال و کمبود مقاومت برشی، شکست برشی در عناصر سازه‌ای به وقوع خواهد پیوست (تصویر پیازده-هشت).

#### ۲-۳-۱. ستون کوتاه

این پدیده یکی از دلایل اصلی فروریختن ساختمان‌ها در زلزله می‌باشد. پدیده ستون کوتاه در اثر پرداختن تنها بخشی از قاب توسط دیوارهای پرکننده میان قاب رخ می‌دهد [۱۵، ۳، ۲] (تصویر دوازده-هشت). زمانی که طول ستون‌ها کوتاه می‌شود، صلبت‌تر شده و جذب بخش عمده‌ای از نیروی برشی طبقه توسط این ستون‌ها با توجه به تناسب سختی ستون با عکس مکعب طول آن اتفاق می‌افتد [۱۰، ۴]. لازم به ذکر است در ستون‌های کوتاه (نسبت کم ارتفاع به عرض)، شکست برشی رخ داده و ترک‌های به صورت قطری پدید می‌آید (تصویر شش) و در ستون‌های لاغر (نسبت زیاد ارتفاع به عرض)، شکست به صورت خمی رخ می‌دهد (تصویر هفت).



تصویر ۷: شکست خمی ستون کوتاه [۲۹]

بیشتر است. با به کارگیری مقدار اندکی آرماتور در دیوار، می‌توان از خروج دیوار از صفحه جلوگیری نمود [۱۰].

#### ۱-۳. سطح سه: شکست سازه در اثر دیوارها

در این سطح ممکن است ابتدا دیوار دچار شکست، به ویژه شکست درون صفحه‌ای گردیده و سپس سازه دچار آسیب شود و یا دیوار دچار آسیب نشده بلکه به دلیل فرم، مصالح، نحوه اتصالات و چیدمان موجب آسیب دیدن سازه گردد. براین اساس جهت پیشگیری از آسیب‌های این سطح لازم است تمهیمات ویژه‌ای هم در طراحی فاز یک و هم در طراحی فاز دو معماری و سازه در نظر گرفته شود. در جدول ۱ آثار منفی دیوارها بر عملکرد لرزه‌ای سازه ارائه شده است.

#### ۱-۳-۱. شکست برشی عناصر سازه


اصلًاً وجود دیوارهای پرکننده باعث می‌شود که رفتار سازه‌ای از کنش خمی به کنش محوری تبدیل گردد. این نحوه توزیع نیرو در اندرکش بین دیوار و قاب را با بند معادل می‌توان جایگزین کرد که بسته به خصوصیات هندسی و مقاومت دیوار به صورت میله ستون به ستون، تیر به تیروپا اتصال به اتصال در نظر گرفته می‌شود [۲۲-۲۳]. براین اساس در اثر برش‌های مت مرکز در بالا و پایین

۴۴

شماره ۶-۳  
پائیز ۱۳۹۵  
فصلنامه  
علمی-پژوهشی

نقش  
جهان

۲۶  
اصلاح تجارت رسانه‌های گذشته



تصویر ۶: شکست برشی ستون کوتاه در زلزله ۱۹۶۸ تاکاچی اوکی ژاپن [۲۸]


۴۵

شماره  
۱۳۹۵ پاییز

فصلنامه علمی-پژوهشی

**نقش جهان**

بر اساس تجارت زلزله‌های گذشته



تصویر ۸: نمودار و تصاویر مربوط به سطوح عملکرد نامطلوب دیوارها در زلزله جهت توضیحات تکمیلی تصاویر به پی نوشت ها مراجعه شود. (نگارندگان)

### ۱-۳-۳. تیرقوی ستون ضعیف

در سازه‌ای که نیروی زلزله در آن توسط قاب‌ها تحمل می‌شود، لازم است طراحی به نحوی صورت پذیرد که ابتدامفصل‌های پلاستیک در تیرها ایجاد شود و ستون‌ها در حالت الاستیک باقی بمانند.<sup>[۳,۳۱]</sup> [۳] زیرا در صورتی که تغییرشکل انعطاف پذیر در ستون‌ها قبل از تیرها ایجاد شود، فروریزش کل طبقه یا ساختمان قطعی است.<sup>[۳,۳۱,۳۲]</sup> در صورتی که بخش پیشانی یا دست انداز پنجره‌های در نمایه صورت پیوسته با تیرهای سازه اجرا شود، علی‌رغم پرهیز از اصل تیرقوی ستون ضعیف در طراحی، ساختمان در زلزله رفتاری مشابه را از خود نشان خواهد داد.<sup>[۳]</sup> [تصویر سیزده- هشت].

### ۱-۴-۳. طبقه نرم

طبقه نرم عبارت است از عدم پیوستگی سختی که در اتصالات طبقه بعدی خودنمایی می‌کند. چنانچه سختی یک طبقه (اغلب طبقه همکف) به نحو بارزی کمتر از طبقات فوقانی باشد.<sup>[۳۵-۳۲]</sup> بخش قابل توجهی از کل تغییرمکان جانبی ساختمان متوجه طبقه همکف شده.<sup>[۳۶]</sup> [۳۵, ۳۴, ۳۳, ۹, ۳۲, ۳۵] و این امر منجر به ایجاد مفصل پلاستیک در بالا و پایین ستون‌ها می‌گردد. به این ترتیب عناصر برابر قائم در طبقه همکف به شدت آسیب دیده در حالی که سایر عناصر ساختمان معمولاً سالم باقی می‌مانند.<sup>[۳۵]</sup> این مطلب اغلب به دلایل معماری برای ایجاد ورودی با دهانه‌های باز، لابی ساختمان‌ها، پارکینگ‌ها و... اتفاق می‌افتد. در بسیاری از مواقع علی‌رغم طراحی سازه منظم در ارتفاع، در اثر کاهش یا حذف میانقاب‌ها در طبقات مجاور، نامنظمی در ارتفاع رخ می‌دهد.<sup>[۳۱, ۳۵, ۳۶, ۳۷]</sup> [۶] [تصویر چهارده- هشت].

### ۱-۵-۳. پیچش

از دیدگاه تحلیل سازه نیروی زلزله به مرکز جرم طبقات وارد می‌شود و نیروی مقاوم در برابر زلزله در مرکز سختی سیستم مهاری جانبی اثر می‌کند. چنانچه این دو مرکز در ساختمان بر یکدیگر منطبق نباشند علاوه بر حرکت جانبی زلزله یک ممان پیچشی نیز حول مرکز سختی به آن افزوده خواهد شد. تجارب زلزله‌های گذشته نشان می‌دهد پیچش بحرانی ترین عاملی است که منجر به خسارات عظیم یا فروپاشی ساختمان می‌گردد.<sup>[۳, ۳۸]</sup> بخش قابل توجهی از آثار پیچشی ناشی از به هم خوردن توزیع سختی به دلیل عدم ملاحظه موقعیت دیوارهای طراحی است.<sup>[۳, ۴, ۱۰, ۱۵, ۲۳, ۳۱]</sup> [تصویر پانزده- هشت].

با توجه به موارد فوق در بسیاری از زلزله‌های گذشته دیوارهای پرکننده موجب پایداری ساختمان‌های فاقد مقاومت جانبی کافی شده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان

**۲. عملکرد مطلوب دیوارها در زلزله**  
مطابق با نمودار ارائه شده در تصویر ۱، برای عملکرد مطلوب دیوارهای نیز سه سطح می‌توان در نظر گرفت. بر این اساس در سطح یک، دیوار در برابر نیروهای درون صفحه‌ای پایدار باقی ماند، در سطح دو، دیوار در برابر نیروهای برون صفحه‌ای پایدار باقی ماند و آسیبی بر دیگر عناصر نیز وارد نمی‌کند، در سطح سه، دیواری که پایداری خود را در هر دو سطح قبلی حفظ نموده باشد و از لحاظ مشخصات مصالح، اتصالات بین اجزا، تناسبات، اتصال به سازه، سطوح و موقعیت بازشوها و نحوه چیدمان در پلان و نما از شرایطی مطلوبی که به تفصیل در بخش‌های قبل مورد بحث قرار گرفت برخوردار باشد، می‌تواند موجب پایداری سازه‌های غیر مقاوم در برابر زلزله گردیده یا پتانسیل اضافی برای سازه‌های مقاوم در برابر زلزله به وجود آورد.

دلیل اصلی سودمندی دیوارهای ازین جهت می‌باشد که میزان تاثیر آن‌ها بر افزایش نیروی اینرسی نسبتاً کم ولی بر مقاومت و سختی زیاد است.<sup>[۶, ۳۹]</sup> در شرایطی که دیوار به اندازه کافی قوی یا انعطاف پذیر است تا زمانی که به صورت سالم و یکپارچه می‌باشد.<sup>[۳۰]</sup> خواص لرزه‌ای قاب رابه میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد.<sup>[۱۰, ۳۰]</sup>.

میانقاب‌های مصالح بنایی تاثیر زیادی در افزایش سختی جانبی قاب دارند.<sup>[۶, ۳۵]</sup> با توجه به سختی بیشتر دیوارهای نسبت به قاب، در هنگام زلزله به صورت دیواربرشی عمل می‌کنند. این امر موجب افزایش سختی و مقاومت قاب از یک طرف<sup>[۱۰, ۱۲]</sup> و افزایش نرمی و شکل پذیری میانقاب از سوی دیگر می‌شود.<sup>[۱۰]</sup> در این حالت جابه‌جایی و تغییرشکل دیوارهای با قاب مساوی خواهد بود. لذا دیوارها باید به اندازه کافی قوی یا انعطاف پذیر باشند تا این تغییرشکل‌ها را جذب کنند.<sup>[۴۰]</sup> در واقع به جای این که نیروهای جانبی توسط اعضای قاب خمی تحمل شود، نوعی اعضای قطعی فشاری در دیوارشکل گرفته<sup>[۴]</sup> و به این ترتیب دیوار پرکننده باعث می‌شود که رفتار سازه‌ای از کنش خمی به کنش محوری تبدیل شود.<sup>[۹]</sup> علاوه بر این در قاب‌های مهاربندی شده نیز دیوار پرکننده آجری در تحمل نیروی محوری فشاری مشارکت نموده و ضعف مقاومت فشاری مهاربندی‌های کششی را جبران می‌کند.<sup>[۹]</sup> در جدول ۱ آثار مثبت دیوارهای بر عملکرد لرزه‌ای سازه ارائه شده است.

با توجه به موارد فوق در بسیاری از زلزله‌های گذشته دیوارهای پرکننده موجب پایداری ساختمان‌های فاقد مقاومت جانبی کافی شده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان

دیوارها، تنها دیوار دچار آسیب می‌گردد، این آسیب‌ها تحت عنوان شکست درون صفحه‌ای دیوار قابل بررسی بوده و در مورد دیوارهای مجرا و میانقاب‌ها صادق است. از عوامل موثر در این شکست به دو عامل ضعف اجزا و پیوندها و موقعیت و ابعاد بازشوها می‌توان اشاره کرد. در سطح دو، دیوار دچار آسیب شده و احتمال وارد شدن آسیب بر دیگر عناصر غیرسازه‌ای و انسان‌ها نیز وجود دارد. این دسته از آسیب‌ها تحت عنوان شکست برونو صفحه‌ای دیوارها شامل دیوارهای مجرا و میانقاب‌ها قابل بررسی است. از جمله عوامل موثر در ایجاد آسیب‌های این سطح به سه عامل ضعف اجزا و پیوندها، تنشیات نامطلوب وضعف اتصال به سازه می‌توان اشاره کرد. در سطح سه، دیوار موجب وارد شدن آسیب به سازه ساختمان می‌گردد. در این سطح ممکن است ابتدا دیوار دچار شکست، به ویژه شکست درون صفحه‌ای گردیده و سپس سازه دچار آسیب شود و یا نخست دیوار دچار آسیب نشده بلکه به دلیل فرم، مصالح، نحوه اتصالات و چیدمان موجب آسیب دیدن سازه گردد. بدیهی است در صورت آسیب دیدن سازه، آسیب‌های وارد بر عناصر غیرسازه‌ای از جمله دیوارها و ایجاد خطرات جانی برای انسان‌ها نیز مورد انتظار می‌باشد. در خصوص عملکرد مطلوب دیوارها نیز سه سطح می‌توان در نظر گرفت. بر این اساس در سطح یک، دیوار در برابر نیروهای درون صفحه‌ای پایدار باقی می‌ماند. در سطح دو، دیوار در برابر نیروهای برونو صفحه‌ای نیز پایدار باقی مانده و آسیبی بر دیگر عناصر وارد نمی‌کند، در سطح سه، دیواری که پایداری خود را در هر دو سطح قبلی حفظ نموده و از لحاظ مشخصات مصالح، اتصالات بین اجزا، تنشیات، اتصال به سازه، سطح و موقعیت بازشوها و نحوه چیدمان در پلان

به زلزله خرداد ۱۳۶۹ روبار منجیل، وجود میانقاب‌ها موجب استقامت ساختمان‌های فاقد سیستم لرزه‌بر و با اتصال خرجینی در لوشان و رشت گردید [۲۱]، در زلزله تیرماه ۱۳۸۱ چنگوره (آوج) استفاده از دیوارهای پرکننده در ساختمان‌های فلزی دو طبقه دو جهت مفصل و بدون بادبند موجب پایداری ساختمان شد [۴۱]. در مرکز مخبرات بم حضور دیوارهای پرکننده بنایی دلیل اصلی پاسخ‌های نزدیک به خطی این ساختمان بوده است [۱۲]، در زلزله ۲۰۰۷ سوماترای اندونزی، پرکننده‌های آجری غیرسازه‌ای مقاومت کلی قاب‌های بتن مسلح را به میزان قابل توجهی افزایش دادند [۱۳] و در زلزله ۲۰۱۱ منطقه وان ترکیه دیوارهای پرکننده به سیستم سازه‌ای در برابر نیروهای جانبی کمک کردند [۱۷].

### ۳. نتیجه گیری

در حال حاضر اغلب، مهندسین سازه در فرایند طراحی، دیوارها را به عنوان عناصر غیرسازه‌ای به شمار آورده و تنها جرم آن‌ها را در محاسبات مدنظر قرار می‌دهند. از طرف دیگر معماران نیز، مشخصات دیوارها را بدون توجه به عملکرد لرزه‌ای آن‌ها تعیین می‌کنند. مطالعات حاضر نشان می‌دهد برخلاف این فرایند مرسوم، دیوارها از جمله عناصر غیرسازه‌ای به شمار می‌روند که بیشترین پتانسیل تخریب کلی ساختمان را داشته و در زلزله‌های خفیف تا متوسط نیز دچار آسیب می‌شوند. بر اساس مطالعه تجارب زلزله‌های گذشته که با شیوه‌ای مفهومی و قابل استفاده برای جامعه معماری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است انواع رفتارهای لرزه‌ای دیوارهای یک نمودار شامل سه سطح و هریک در دو جهت مثبت و منفی قابل تحلیل است. در سطح یک از عملکرد نامطلوب

جدول ۱: بررسی آثار منفی و مثبت دیوارها بر عملکرد لرزه‌ای سازه

| آثار مثبت دیوارها در عملکرد لرزه‌ای سازه |  | آثار منفی دیوارها در عملکرد لرزه‌ای سازه |  |
|--|--|--|--|
| ۲-۱۲-۳۹-۹-۱۰-۴۳                          | افزایش مقاومت جانبی                    | ۲۳-۲۱-۹-۴-۸-۶                            | کاهش زمان تناوب طبیعی  |
| ۴۳-۲۳-۳۱-۴۴-۸-۲-۱۲-۳۹-۴-۶-۱۰             | افزایش سختی جانبی                      | ۴۲-۲۱-۱۰-۹                               | شکست برشی ستون، تیر، ناحیه اتصال                                   |
| ۱۵-۳۴                                    | افزایش ظرفیت جذب و استهلاک انرژی       | -۳-۳۴-۱۵-۲۲-۶-۳۰-۴-۱۰<br>۸-۲۳-۳۱         | ایجاد ستون کوتاه   |
| ۴۳-۲-۸-۱۵-۴                              | کاهش تغییر مکان                        | ۴  | ایجاد تیرقوی ستون ضعیف در صورت پکارچگی دست انداز پنجره‌ها با تیرها |
| ۳۱-۲۳                                    | ایجاد سیستم دوگانه با کنش محوری قاب    | ۶-۳۰-۱۵-۳۴                               | ایجاد طبقه نرم   |
| ۲۳                                       | جبان ضعف مقاومت فشاری بادبندی‌های کششی | ۲۲-۱۵-۳۳-۳۱-۲۳                           | به هم خوردن توزیع سختی و ایجاد آثار پیچشی بزرگ                     |

۱۳. شکست برشی ستون کوتاه در زلزله ۲۰۰۱ آرکیپا برو (Aliaari, 2005, Memari)
۱۴. ایجاد طبقه نرم در اثر حذف دیوارهای آجری طبقه همکف در زلزله ۱۹۹۹ کوکایلی ترکیه (Yatağan, 2011, 226:289)
۱۵. تخریب ساختمان در اثر پیچش ناشی از چیدمان دیوارها: زلزله ۱۹۹۵ کوبه (Tabeshpour, et.al, 2012:289)

## فهرست منابع

- 1-Lee, T., (et al), (2007), «Seismic performance evaluation of non-structural components : Drywall partitions», Earthquake Engineering and Structural Dynamics, No 382-367 ,36.
- 2-Tasligedik, A. S., (etal), (2011),«Damage Mitigation Strategies of “Non-Structural” Infill Walls: Concept and Numerical-Experimental Validation Program», Proceedings of the Ninth Pacific Conference on Earthquake Engineering Building an Earthquake-Resilient Society 16-14 April, 2011, Auckland, New Zealand.
- 3-Vicente, Romeu Silva, (et al),(2012),«Performance of masonry enclosure walls: lessons learned from recent earthquakes», Earthquake Engineering and Engineering Vibration, Vol.11, No.:1 34 -23.
- 4-Charleson, Andrew W., (2011), Seismic Design for Architects Outwitting the Quake, (in Farsi), Translated by Golabchi, M.; So-rooshnia, E., 2nd Edition, Tehran, University of Tehran Press.
- 5-Nateghi elahi, F.; Motamedi, M., (2003), Seismic Design and Construction of Masonry Building, (in Farsi), Tehran, Nou Pardazan Press.
- 6-Mahdi, T., (et al), (2010), Partition Walls Types and Structural Design Issues, (in Farsi), Research Report No. R569-, Tehran, Building and Housing Research Center.
- 7-Paulo, M. F., (etal), (2011), «Behavior of Masonry Infill Panels in RC Frames Subjected to in Plane and Out of Plane Loads», IN7th

ونما از شرایط مطلوبی برخوردار باشد، می‌تواند موجب پایداری سازه‌های غیر مقاوم در برابر زلزله گردد یا پتانسیل اضافی برای سازه‌های مقاوم در برابر زلزله به وجود آورد.

به عنوان نتیجه نهایی لازم است اشاره شود برای دستیابی به ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله در کنار طراحی سازه، طراحی دیوارهای نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. با اندکی توجه به عملکرد لرزه‌ای دیوارهای در مراحل مختلف طراحی معماری و سازه می‌توان از اثار نامطلوب دیوارهای زلزله جلوگیری و در مقابل از عملکرد مطلوب آن‌ها بهره برداری نمود. با این شیوه در هزینه‌های سازه صرفه جویی گردیده و یا در ساختمان‌های با کیفیت ساخت پایین، بدون افزایش هزینه یک پتانسیل اضافی جهت پایداری در برابر زلزله ایجاد خواهد شد.

## پی‌نوشت‌ها

توضیحات تکمیلی نمودار تصویر ۸:

۱. لهیگی گوشه‌های دیوار؛ زلزله ۲۰۰۸ سیچوان چین (Zhao,et, 1714:2009,al)
۲. شکست برشی لغزشی دیوار؛ زلزله ۲۰۱۱ لیتلتون نیوزلند (Kam, 2011, et.al 250)
۳. کمانش بخش میانی دیوار؛ زلزله ۲۰۰۸ سیچوان چین (Zhao,et, 1714:2009,al)
۴. ترک خودگی قطری دیوار؛ زلزله ۱۹۹۹ ایزمیت ترکیه (باخمن, 31:1389)
۵. شکست کنج دیوار و ستون؛ زلزله ۲۰۰۸ سیچوان چین (Zhao, 1714:2009, et.al)
۶. ایجاد ترکهای قطری در دیوار بین بازشوها؛ زلزله ۱۹۹۴ نورث ریچ آمریکا (باخمن, 71:1389)
۷. شکست برون صفحه‌ای دیوار به صورت خمشی افقی؛ زلزله ۲۰۰۲ مولیس ایتالیا (Decanini, et.al 225: ۲۰۰۴)
۸. شکست برون صفحه‌ای دیوار به صورت خمشی افقی با دوشاخه؛ زلزله ۴۵ آبروز و ایتالیا (Ceci, et.al 1920:2010)
۹. فروپاشی جدار خارجی دیوار در اثر ضعف اتصال دو جدار و کاهش پهنای تکیه گاهی جدار دوم دیوار؛ زلزله ۲۰۰۹ آبروز و ایتالیا (Vicente, et al 26:2012)
۱۰. شکست برون صفحه‌ای در اثر عدم استفاده از کلاف قائم در گوشه‌ها؛ زلزله ۲۰۰۹ آبروز و ایتالیا (Vicente, et.al 28:2012)
۱۱. شکست برشی ستون در اثر اندرکنش بین میان قاب و ستون؛ زلزله ۱۹۹۸ آذان‌جیان ترکیه (باخمن, 31:1389)
۱۲. شکست ستون و ایجاد پدیده تیرقوی ستون ضعیف در اثر یکپارچگی دست اندازها با تیر طبقات؛ زلزله ۱۹۹۴ نورث ریچ آمریکا (باخمن, 42:1389)

۴۸

شماره ۶-۳  
پاییز ۱۳۹۵  
فصلنامه  
علمی-پژوهشی

نقش  
جهان

۲۵  
تمام  
تقریب  
زنده‌های  
گزنش

- 16-Standard No. 2005), 05-2800), Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Buildings, (in Farsi), 3rd Edition, Tehran, Building and Housing Research Center.
- 17-EN 2005), 1-1-1996), Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures, European Committee for Standardization, Brussels.
- 18-NZS 2004) ,4230:2004), Design of Reinforced Concrete Masonry Structures, Published by Standards New Zealand.
- 19-FEMA 2003) ,450), NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures, Part 1: Provisions, Federal Emergency Management Agency, Washington D.C.
- 20-FEMA 1997) ,273), NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C.
- 21-Moghadam, H., (et al), (2010), Behavior of Single and Multilayer Infill Steel Frame, (in Farsi), Research Report No. R555-, Tehran, Building and Housing Research Center.
- 22-Tabeshpour, M. R., (2006), Conceptual Applied Interpretation of Iranian Code for Seismic Resistant Design of Buildings 3rd Edition, Standard No. 2800, (in Farsi), Tehran, Ganje Honar Press.
- 23-Tabeshpour, M. R., (2013), Infilled Frames, (in Farsi), Tehran, Fadak Issatis Publisher.
- 24-FEMA 1998) ,306), Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and Masonry Wall Buildings, Basic Procedures Manual, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C.
- 25-URL 1:[www.staff.city.ac.uk/earthquakes/MasonryBrick/PlainBrickMasonry.htm](http://www.staff.city.ac.uk/earthquakes/MasonryBrick/PlainBrickMasonry.htm)  
(visited:2013/23/12)
- 26-EN 2003) ,1-1998), Eurocode8: Design of structures for earthquake resistance -Part 1: General rules, seismic actions and rules International Conference amcm, Kraków, Poland.
- 8-Rodrigues, Hugo, (et al), (2010), «Simplified Macro-Model for Infill Masonry Panels», Journal of Earthquake Engineering, No :14 416-390.
- 9-Tabeshpour, Mohammad Reza, (et al), (2012), «Seismic Behavior and Retrofit of Infilled Frames», Earthquake-Resistant Structures - Design, Assessment and Rehabilitation, Prof. Abbas Moustafa (Ed.), Available from: <http://www.intechopen.com/books/earthquake-resistantstructures-design-assessment-and-rehabilitation/seismic-design-and-retrofit-of-infilled-frames>.
- 10-Moghadam, H., (2003), Earthquake Engineering Theory and Application, (in Farsi), 2nd Edition, Tehran, Farhang Press.
- 11-Alaluf, Rafael, (et al), (2012), Learning from Earthquakes The Mw 7.1 Erciş-Van, Turkey Earthquake of October 2011 ,23, EERI Special Earthquake Report.
- 12-Mostafaei, H.; Kabeyasawa, T, (2004), «Effect of Infill Masonry Walls on the Seismic Response of Reinforced Concrete Buildings Subjected to the 2003 Bam Earthquake Strong Motion: A Case Study of Bam Telephone Center», Bull. Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, Vol. ,79 156-133.
- 13-Sanada, Y, (et al), (2011), «Effects of Non-structural Brick Infills on an Indonesian Earthquake-Damaged Building», in Procedia Engineering, No 2085–2077 ,14.
- 15-Paulo, M. F., (et al), (2011), «Behavior of Masonry Infill Panels in RC Frames Subjected to in Plane and Out of Plane Loads», IN7th International Conference amcm, Kraków, Poland.
- 16-Aliaari, Mohammad; Memari, Ali M., (2005),«Analysis of masonry infilled steel frames with seismic isolator subframes», Engineering Structures, No500–487 :27.

- Earthquake in China», Engineering Structures, No 1723-1707 :31.

38-Dubey, S.K.; Sangamnerkar, P.D., (2011), «SEISMIC BEHAVIOUR OF ASSYMETRIC RC BUILDINGS», in IJAET, Vol.II, Issue IV, -296 301.

39-Güney, D.; Kuruşcu, A. O., (2011),«Optimization of the configuration of infill walls in order to increase seismic resistance of building structures», International Journal of the Physical Sciences,Vol.706–698 ,(4)6.

40-Dowrick, David, (2009), Earthquake Resistant Design and Risk Reduction, Second edition, Singapore, A John Wiley and Sons Ltd. Publication.

41-Jabarzadeh, M.J, (et al), (2002), «Assessing the damage of steel structures in 22nd of June 2002 earthquake occurred in Changureh (Avaj)», (in Farsi), Research Bulletin of Seismology and Earthquake Engineering, 5th Year ,No 40-33 ,1.

42-Koutromanos, Ioannis, (et al), (2011), «Numerical modeling of masonry-infilled RC frames subjected to seismic loads», in Computers and Structures, No -1026 ,89 1037.

43-Kam, Weng Y. , (et al), (2011), «Seismic Performance of Reinforced Concrete Buildings in The 22 February Christchurch (Lyttelton) Earthquake», Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering, Vol. 44, No. 278-239 ,4.

44-Key, David, (1988), Civil Engineering Design - Earthquake Design Practice for Buildings, London, Thomas Telford.

for buildings, European Committee for Standardization, Brussels.

27-FEMA 2000) ,356), Prestandard and commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings, Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C.

1372████████████████-28:

29-URL 2: <http://fanomran.com/feducation2.htm> (visited:2013/18/10)

30-Bachmann, H., (2010), Seismic Conceptual Design of Buildings – Basic principles for engineers, architects, building owners, and authorities, (in Farsi), Translated by Eshghi, S., Tehran, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology.

31-Özmen, Cengiz; Ünay, Ali ihsan, (2007), «Commonly encountered seismic design faults due to the architectural design of residential buildings in Turkey», Building and Environment, No 1416-1406 ,42.

32-Harmankaya, Zeynep Yesim; Soyluk, Asena, (2012), «Architectural Design of Irregular Buildings in Turkey», in International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE-IJENS, Vol. 12, No48-42 ,1.

1371████████-33

34-Arslan, M.H.; Korkmaz, H.H.,(2007),«What is to be learned from damage and failure of reinforced concrete structures during recent earthquakes in Turkey?», in Engineering Failure Analysis, No 22–1 ,14.

35-Asteris, P. G, (2003), «Lateral Stiffness of Brick Masonry Infilled Plane Frames», Journal of Structural Engineering, No-129,1071 1079.

36-Arnold, Christopher, (2006),«Seismic Issues in Architectural Design», FEMA 454: Designing for Earthquakes, A manual for Architects.

37-Zhao, Bin, (et al), (2009), «Field Investigation on the Performance of Building Structures During the 12 May 2008 Wenchuan

۵۰

نقش  
جهان

## براساس تجربه زلزله های گذشته