

طراحی و مدل سازی دسته موتور هیدرولیکی فعال برای کاربرد خودرو با بهره گیری از الگوریتم کنترل ورقی FXLMS

رضا تیکانی^{۱*}، سعید ضیائی راد^۲، نادر وحدتی^۳، سمیه حیدری^۴

- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه پترولیم، امارات متحده عربی
- دانش آموخته دکترا، مهندسی مکانیک و هوافضاء، دانشگاه صنعتی نایانگ، سنگاپور

*اصفهان، کد پستی ۸۴۱۵۶-۸۳۱۱۱، r_tikani@cc.iut.ac.ir

چکیده

دسته موتورهای هیدرولیکی به طور گسترده در صنایع هوایی و خودرویی برای جداسازی ارتعاشات و راحتی بیشتر مسافران مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این پژوهش دسته موتور هیدرولیکی فعال ارائه شده است که علاوه بر قابلیت جداسازی ارتعاشات در گستره وسیعی از فرکانس‌ها، قابلیت تبدیل شدن به یک مستهلك کننده و همچنین قابلیت تبدیل شدن به یک دسته موتور شبه فعال را دارد. طراحی جدید شامل یک دسته موتور هیدرولیکی غیرفعال، یک عملگر الکترومغناطیسی و یک مدار الکتریکی شامل خازن و کلیدهای قطع و وصل است. عملگر الکترومغناطیسی در محفظه پایینی قرار گرفته است و وظیفه تعییر در سختی حجمی آن محافظه و در نتیجه تأثیر بر سختی دینامیکی دسته موتور را بر عهده دارد. مدار الکتریکی یک خازن را به صورت موازی با سیم پیچ مغناطیسی قرار می‌دهد و در هنگام اعمال بارهای ضربه‌ای امکان تعییر در ویژگی‌های دسته موتور از جداساز ارتعاشات به مستهلك کننده را فراهم می‌آورد. مدل فیزیکی و روابط ریاضی مربوط به این دسته موتور به طور کامل ارائه شده است. در انتها با به کارگیری الگوریتم کنترل ورقی FXLMS کارایی دسته موتور در حالت فعال نشان داده شده و با حالت غیر فعال مقایسه شده است.

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل
دراфт: ۰۳ شهریور ۱۳۹۳
پذیرش: ۲۰ مهر ۱۳۹۳
ارائه در سایت: ۰۱ آذر ۱۳۹۳

کلید واژگان:

دسته موتور هیدرولیکی
کنترل ارتعاشات
دسته موتور فعال
کنترل ورقی

Design and modeling of an active hydraulic engine mount using FXLMS algorithm for automotive applications

Reza Tikani^{1*}, Saeed Ziae-Rad¹, Nader Vahdati², Somayeh Heydari³

1- Mechanical Engineering Department, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

2- Department of Mechanical Engineering, The Petroleum Institute, Abu Dhabi, United Arab Emirates

3- School of Aerospace and Mechanical Engineering, Nanyang Technological University, Singapore

*P.O.B. 84156-83111Isfahan, Iran, r_tikani@cc.iut.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper
Received 25 August 2014
Accepted 12 October 2014
Available Online 22 November 2014

Keywords:
Active engine mount
Vibration isolation
Electromagnetic actuator
Filtered-X LMS

ABSTRACT

Hydraulic engine mounts are widely used in aerospace and automotive applications for vibration isolation. Here in this paper an active engine mounting system is proposed which not only acts like an isolator at a wide range of frequencies, but also performs as a damper when shock inputs and engine resonances are present. The proposed new design consists of a conventional passive fluid mount, an electromagnetic actuator (voice coil) and a capacitive circuit. The voice coil is placed in the lower chamber of the passive fluid mount and it can actively change the volumetric stiffness of the bottom chamber such that the mount has low dynamic stiffness in a wide range of frequencies. The capacitive circuit is paralleled with the voice coil and in situations when large shock inputs are present, adds capacitance to the electromagnetic circuit and changes the characteristics of the mount from an isolator to a damper. Here in this paper the physical and mathematical models of the new mounting system are presented, the simulation results are shown and the performances of the proposed design in all active, passive and damper conditions are demonstrated.

۱- مقدمه

سیستم مونتاژ موtor در وسائل نقلیه اعم از خودروها، هواپیماها و غیره به طور معمول از موtor (منبع ارتعاشات) و تعدادی نگهدارنده (دسته موtor^(۱))

تشکیل شده است. برای جداسازی نویز و ارتعاشات تولید شده توسط موtor

اخیراً از سیستم‌های مدرن مونتاژ استفاده می‌شود. نیاز به سیستم جداسازی ارتعاشات متغیر با فرکانس، پژوهشگران را به سمت توسعه دسته موtorهای هیدرولیکی میل داده است. دسته موtorهای هیدرولیکی، دسته موtorهای

1- Engine Mounts

Please cite this article using:

R. Tikani, S. Ziae-Rad, N. Vahdati, S. Heydari, Design and modeling of an active hydraulic engine mount using FXLMS algorithm for automotive applications, *Mechanical Engineering*, Vol. 15, No. 1, pp. 59-66, 2015 (In Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

www.SID.ir

می‌کند: ۱) تحمل وزن موتور، ۲) کاهش ارتعاشات انتقال یافته از طرف موتور به بدن و ۳) کاهش ارتعاشات انتقال یافته ناشی از ناهمواری‌های جاده به موتور. علاوه‌بر سه وظیفه اصلی دسته موتورهای هیدرولیکی، دسته موتورهای هیدرولیکی فعال پاییزتی دو ویژگی دیگر را نیز داشته باشد: اول آنکه در صورت ایجاد شرایط غیرعادی در عملگر یا سیستم کنترلی، دسته موتور به صورت غیرفعال قادر به ادامه کار باشد؛ دوم آنکه عملگر از نظر مصرف انرژی، اندازه و وزن مناسب با پارامترهای طراحی باشد^[6]. برپایه نیازمندی‌های فوق، طراحی دسته موتوری جدید، مطابق شکل ۱، انجام شده است.

در این طرح لاستیک موجود در محفظه پایینی یک دسته موتور غیرفعال ([2]) با یک پیستون، فنر، دیافراگم لاستیکی و یک عملگر الکترومغناطیسی جایگزین شده است. فنر، فشار استاتیکی در محفظه پایین سیال را تحمل می‌کند و دیافراگم لاستیکی با سختی حجمی بالا دور پیستون به منظور آب‌بندی قرار داده می‌شود. عملگر الکترومغناطیسی به پیستون متصل است و با حرکت پیستون فشار دینامیکی محفظه پایین را تغییر می‌دهد. جریان ورودی به عملگر الکترومغناطیسی، توسط کنترلر کنترل می‌شود تا نیروی انتقال یافته به بدن در گستره وسیع فرکانسی خنثی شود. در این طراحی، انتخاب عملگر الکترومغناطیسی به دلیل مناسب بودن اندازه آن نسبت به عملگرهای هیدرولیکی و همچنین به دلیل داشتن نیرو و جابه‌جایی زیادتر نسبت به عملگرهای پیزوالکتریک بوده است. ضمن آنکه، برای قابلیت چندکاره بودن دسته موتور، عملگر الکترومغناطیسی بهترین انتخاب است. در صورت صفر بودن جریان ورودی به عملگرها به عبارت دیگر عدم اعمال انرژی خارجی به سیستم، دسته موتور در حالت غیرفعال است. در صورت اتصال یک خازن با قابلیت تغییر در ظرفیت، امکان تغییر در ویژگی‌های سیستم وجود خواهد داشت و در این حالت دسته موتوری شبه‌فعال خواهیم داشت. در صورت اعمال جریان کنترل شده به سیستم، دسته موتور به صورت فعال عمل می‌کند. در ادامه نشان داده می‌شود که در هنگام ایجاد ارتعاشات با دامنه زیاد (در فرکانس‌های تشیدید موتور یا در هنگام اعمال بارهای ضربه‌ای) با موازی نمودن یک خازن ظرفیت بالا با عملگر الکترومغناطیسی دسته موتور سخت شده و استهلاک بیشتری را از خود نشان می‌دهد. جزئیات مربوطه و مدارهای پیشنهادی در بخش ۷ آورده شده‌اند.

۳- مدل فیزیکی دسته موتور هیدرولیکی فعال

شکل ۲ مدل فیزیکی دسته موتور را نمایش می‌دهد. در این طرح سختی و استهلاک عمودی با K_{\perp} و B_{\perp} نشان داده است. سختی حجمی محفظه بالایی و پایینی به ترتیب با C_{v_1} و C_{v_2} مشخص شده است. K_s نشان‌دهنده سختی و استهلاک فنر تحميل کننده پیستون هستند و ظرفیت خازن با C نشان داده شده است (توضیحات جزئی هر پارامتر در جدول ۱ آمده است). برای استخراج معادلات حاکم بر مساله، مدل باندگراف شکل ۲ ترسیم شده است (شکل ۳). استفاده از روش باندگراف در مسائلی که حوزه‌های مختلف انرژی را به یکدیگر مرتبط می‌سازد مورد استفاده قرار می‌گیرد. خوانندگان برای توضیحات بیشتر در مورد این روش می‌توانند به مرجع [17] مراجعه نمایند.

با توجه به مدل باندگراف معادلات به صورت روابط (۱) تا (۸) به دست

می‌آیند:

$$\dot{q}_2 = V \quad (1)$$

استومری هستند که در آن‌ها سیال بین دو محفظه لاستیکی حرکت می‌کند [1]. دسته موتورهای هیدرولیکی به دسته موتورهای غیرفعال، شبه‌فعال و فعال تقسیم‌بندی می‌شوند. دسته موتورهای غیرفعال قادر به حل همه مشکلات ایجاد شده در هنگام عملکرد موتور نیستند. از جمله آنکه در این دسته موتورها پس از ساخت امکان تغییر در ویژگی‌های دینامیکی، به دلیل مراحل ساخت، عمر تجهیز و یا شرایط دمایی اتفاق می‌افتد [2]. دسته موتور شبه‌فعال به دسته موتوری غیرفعال شامل اجزایی با قابلیت تغییر در برخی پارامترها گفته می‌شود. در کنترل شبه‌فعال با تغییر پارامترهای سیستم، پاسخ دینامیکی سیستم قابل تغییر است. پارامترهای قابل کنترل در دسته موتور شبه‌فعال عمده استهلاک و سختی سیستم است. یک دسته موتور فعال معمولاً از یک دسته موتور غیرفعال، محرک تولید کننده نیرو، حسگر و کنترلر تشکیل شده است. در کنترل فعال ارتعاشات، نیروی دینامیکی خنثی‌کننده‌ای به کمک یک چند محرک برای حذف نیروهای اعمالی، در سیستم تولید می‌شود. به عبارت دیگر، منبع انرژی پاییزتی به صورت مداوم انرژی مورد نیاز محرک‌ها برای غلبه بر ارتعاشات وارد را تأمین نماید [3]. محرک مورد استفاده در این نوع از دسته موتورها بیشتر محرک‌های الکترومغناطیسی یا پیزوالکتریک است. به طور کلی دسته موتورهای شبه‌فعال در گستره فرکانسی محدودتری نسبت به دسته موتورهای فعال به کار گرفته می‌شوند. ضمن آنکه در آن‌ها ارتعاشات به طور کامل حذف نمی‌شود [4]. مزیت این نوع از دسته موتورها، نسبت به نوع فعال، قابلیت اطمینان بیشتر و هزینه انرژی مورد نیاز کمتر است. شایان ذکر است دسته موتورهای شبه‌فعال در اغلب موارد برای بهبود وضعیت کارایی سیستم در محدوده فرکانسی پایین استفاده می‌شوند. برای بهبود جداسازی ارتعاشات در فرکانس‌های بالا تکنیک‌های کنترل فعال پیشنهاد شده است.

با توجه به محدودیت گستره فرکانسی دسته موتورهای هیدرولیکی غیرفعال و شبه‌فعال، دسته موتورهای هیدرولیکی فعال برای حذف تقریباً کامل ارتعاشات در گستره وسیعی از فرکانس‌ها طراحی و توسعه داده شدند. به طور کلی دسته موتورهای هیدرولیکی فعال با یک عملگر و یک کنترلر تجهیز شده‌اند. کنترلر با تنظیم نیروی دینامیکی عملگر باعث نرم‌تر شدن دسته موtor و حرکت آزادانه موtor می‌شود و در نتیجه نیروی انتقال یافته به بدن کاهش می‌یابد. در مطالعات قبلی صورت پذیرفته در این حوزه، از عملگرهای نیوماتیکی [5]، عملگرهای الکترومغناطیسی [6-8]، عملگرهای هیدرولیکی [9] و عملگرهای پیزوالکتریک [10-12] استفاده شده است.

همچنین، کارایی استراتژی‌های کنترلی نظری پیش‌خورد و پس‌خورد بررسی شده است [13-16]. هدف تمام دسته موتورهای فعال طراحی شده تاکنون، طراحی دسته موتوری بسیار سخت در فرکانس‌های پایین و دسته موتوری نرم در فرکانس‌های بالاست. همچنین طراحی‌ها پایینی و دسته موتوری در صورت اشکال در سیستم فعال دسته موtor، امکان ادامه کار به صورت غیرفعال برای سیستم فراهم آید. در این مقاله، دسته موتوری هیدرولیکی ارائه شده است که علاوه‌بر کارکرد غیرفعال، با استفاده از یک عملگر الکترومغناطیسی و یک مدار الکتریکی به صورت شبه‌فعال و فعال نیز عمل می‌کند. ضمناً قابلیت تغییر در استهلاک سیستم با تغییر در ظرفیت خازن برای حالت شبه‌فعال نیز وجود دارد. این قابلیت چندکاره بودن وجه تمایز طراحی جدید با طراحی‌های قبلی است.

2- طراحی دسته موتور فعال هیدرولیکی

دسته موتورها با قرار گیری بین موتور و بدن سه نقش اساسی را ایفاء

با لایپلاس گرفتن از روابط (1) تا (9) نیروی انتقال یافته بر حسب جابه‌جایی موتور و جریان ورودی به عملگر از رابطه (10) به دست می‌آید:

$$F_{in}(s) = \gamma_1(s)X_{in}(s) + \gamma_2(s)I_a(s) \quad (10)$$

در این روابط $\gamma_1(s)$ و $\gamma_2(s)$ توابعی از پارامترهای دسته موتور هستند که به صورت روابط (11) و (12) تعریف می‌شوند:

$$\gamma_1(s) = \left(\frac{1}{C_2} + sR_3 + \frac{A_{pt}^2 s}{\lambda_4(s)} \right) \quad (11)$$

$$\dot{q}_6 = A_{pt}V_{in} - \frac{p_8}{I_8} \quad (2)$$

$$\dot{p}_8 = \frac{q_6}{C_6} - R_9 \frac{p_8}{I_8} - \frac{q_{11}}{C_{11}} \quad (3)$$

$$\dot{q}_{11} = \frac{p_8}{I_8} - A_{pb} \frac{p_{14}}{I_{14}} \quad (4)$$

$$\dot{p}_{14} = A_{pb} \frac{q_{11}}{C_{11}} - \frac{q_{15}}{C_{15}} - R_{16} \frac{p_{14}}{I_{14}} + \alpha_c \frac{p_{19}}{I_{19}} \quad (5)$$

$$\dot{q}_{15} = \frac{p_{14}}{I_{14}} \quad (6)$$

$$\dot{p}_{19} = \frac{q_{22}}{C_{22}} - \frac{p_{19}}{I_{19}} R_{20} - \alpha_c \frac{p_{14}}{I_{14}} \quad (7)$$

$$\dot{q}_{22} = Sf_{23} - \frac{p_{19}}{I_{19}} \quad (8)$$

شایان ذکر است اندیس هریک از پارامترها در معادلات فوق به شماره باند آن پارامتر در شکل 3 اشاره دارد. در معادلات فوق پارامترهای q ، متغیرهای عمومی جابه‌جایی و پارامترهای p ، متغیرهای عمومی تکانه هستند. این متغیرها به صورت زیر تعریف می‌شوند:

جابه‌جایی نسبی دسته موتور

تغییر حجم محفظه بالایی

تغییر حجم محفظه پایینی

جابه‌جایی پیستون پایینی

بار الکتریکی خازن


انتگرال زمانی افت فشار درون مسیر اینرسی (ممنتوم فشار)

تکانه پیستون پایینی


شار مغناطیسی سیم پیچ

نیروی انتقال یافته به بدنه (نیرو در باند شماره 1، شکل 3) از رابطه (9) حاصل می‌شود:


$$F_{in} = \frac{q_2}{C_2} + R_3 V_{in} + A_p \frac{q_6}{C_6} \quad (9)$$



شکل 1 طراحی انجام شده برای دسته موتور هیدرولیکی فعال



شکل 2 مدل فیزیکی دسته موتور



شکل 3 مدل باندگراف دسته موتور طراحی شده

$$\beta_3(s) = \frac{A_{pb}}{s^2 I_{14} + \frac{1}{C_{15}} + sR_{16} + \left(\frac{s\alpha_c^2}{sI_{19} + \frac{1}{sC_{22}} + R_{20}} \right)} \quad (21)$$

$$\beta_4(s) = \alpha_c / \left(sC_{22} \left(sI_{19} + \frac{1}{sC_{22}} + R_{20} \right) \right) / \left(s^2 I_{14} + \frac{1}{C_{15}} + sR_{16} + \left(\frac{s\alpha_c^2}{sI_{19} + \frac{1}{sC_{22}} + R_{20}} \right) \right) \quad (22)$$

دامنه جابه‌جایی موتور و همچنین فرکانس کاری موتور دو عامل مهم دیگر در انتخاب عملگرند. به طور خلاصه نکات زیر در انتخاب عملگر مناسب و طراحی دسته موتور مؤثرند.

(1) مشخص نمودن دامنه جابه‌جایی موتور

(2) تعیین محدوده فرکانس کاری موتور

(3) تعیین ماکزیمم فضای مورد نیاز به علاوه ماکزیمم وزن ممکن

(4) تعیین نیرو و جابه‌جایی مورد نیاز عملگر در ادامه مراحل فوق دنبال شده و کارایی دسته موتور فعال به کمک شبیه‌سازی نشان داده شده است.

4- شبیه‌سازی دسته موتور هیدرولیکی فعال برای کاربردهای خودرو

در موتورهای احتراق داخلی برای کاربردهای خودرو، دو نابالانسی عمدۀ دینامیکی وجود دارد: نابالانسی‌های اولیه (نیروها و گشتاورهای اینرسی ناشی از حرکت اجزای با حرکت دورانی و رفت و برگشتی) و نابالانسی‌های ثانویه (ناشی از ضربات احتراق سوخت درون سیلندرها). [3]

سرعت موتورهای 4 سیلندر، در هنگام حرکت در بزرگراه‌ها، بستگی به شرکت سازنده دارد. ولی معمولاً در گستره 2000 تا 2500 دور بر دقیقه قرار دارد. بدغونان مثال، برای یک موtor 4 سیلندر معمولی، که با سرعت 2400 دور بر دقیقه (معادل 40 هرتز) در حرکت است، اجزا دورانی دارای فرکانسی معادل 40 هرتز است، در حالی که فرکانس ارتعاشات ناشی از احتراق دو برابر این مقدار و برابر 80 هرتز است.

شرکت‌های سازنده عموماً تلاش فراوانی برای بالاتس نمودن اجزای دور درون موتور انجام می‌دهند تا میزان ارتعاشات ناشی از نابالانسی اولیه را به حداقل برسانند [18]. در حالی که ارتعاشات ناشی از نابالانسی‌های ثانویه بر روی اجزای خودرو تأثیر می‌گذارند و این امر تمایل برای رسیدن به دسته موتوری با قابلیت حذف این فرکانس‌ها را افزایش می‌دهد.

در این تحقیق حذف نابالانسی‌های با فرکانس‌های ثانویه موتور درنظر گرفته شده است. به منظور نشان دادن کارایی دسته موتور، شبیه‌سازی‌ها برای موتوری 4 سیلندر، که در شرایط حرکت در بزرگراه‌ها دارای سرعت 2400 دور بر دقیقه (فرکانس ثانویه 80 هرتز) است، در ادامه آورده شده است. پارامترهای دسته موتور به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که فرکانس فاق¹ بر روی فرکانس 80 هرتز منطبق شود و دسته موتور قابلیت حذف ارتعاشات موتور به بدنه در گستره فرکانسی 15 تا 125 هرتز را داشته باشد. جدول 1 مقادیر هریک از پارامترها را نشان می‌دهد. شایان ذکر است مقادیر انتخاب

$$\gamma_2(s) = \left(A_{pt} \frac{\lambda_2(s)}{\lambda_1(s)\lambda_3(s)\lambda_4(s)} \right) \quad (12)$$

مقادیر $\lambda_1(s)$ تا $\lambda_4(s)$ به صورت روابط (13) تا (16) معرفی می‌شوند:

$$\lambda_1(s) = sC_{11} + \frac{A_{pb}^2}{\left(sI_{14} + \frac{1}{sC_{15}} + R_{16} + \frac{\alpha_c^2}{sI_{19} + \frac{1}{sC_{22}} + R_{20}} \right)} \quad (13)$$

$$\lambda_2(s) = A_{pb}\alpha_c / \left(sC_{22} \left(sI_{19} + \frac{1}{sC_{22}} + R_{20} \right) \right) / \left(sI_{14} + \frac{1}{sC_{15}} + R_{16} + \frac{\alpha_c^2}{sI_{19} + \frac{1}{sC_{22}} + R_{20}} \right) \quad (14)$$

$$\lambda_3(s) = \left(sI_8 + R_9 + \frac{1}{\lambda_1(s)} \right) \quad (15)$$

$$\lambda_4(s) = \left(sC_6 + \frac{1}{\lambda_3(s)} \right) \quad (16)$$

جریان لازم برای آنکه عملگر بتواند باعث حذف نیروی انتقال یافته به بدنه شود، از رابطه (10) قابل دست‌یابی است. با صفر قرار دادن نیرو در این رابطه $I_a(s)$ به صورت رابطه (17) حاصل می‌شود:

$$I_a(s) = \frac{-\gamma_1(s)}{\gamma_2(s)} X_{in}(s) \quad (17)$$

$\gamma_1(s)$ و $\gamma_2(s)$ توابعی از پارامترهای دسته موتور هستند و برای تعیین نیروی مورد نیاز عملگر و همچنین انتخاب عملگر الکترو-مغناطیسی مناسب، دانستن این پارامترها ضروری است. به علاوه آنکه دانستن جابه‌جایی پیستون در محفظه پایینی که بیانگر محدوده جابه‌جایی عملگر است نیز از عوامل تأثیرگذار در انتخاب عملگر است.

با توجه به روابط (1) تا (8)، جابه‌جایی پیستون پایینی (کمیت q_{15}) در شکل (3) بر حسب جابه‌جایی ورودی به دسته موتور به صورت رابطه (18) قابل محاسبه است.

$$q_{15}(s) = \frac{\rho_{14}(s)}{sI_{14}} = \left(\beta_3(s)\beta_1(s) + \frac{-\gamma_1(s)(\beta_3(s)\beta_2(s) + \beta_4(s))}{\gamma_2(s)} \right) X_{in}(s) \quad (18)$$

که در آن $\gamma_1(s)$ و $\gamma_2(s)$ از روابط (11) و (12) به دست می‌آیند و $\beta_1(s)$ تا $\beta_4(s)$ از روابط (19) تا (22) حاصل می‌شوند:

$$\beta_1(s) = \left(\frac{A_{pt}s}{\lambda_1(s)\lambda_4(s)\lambda_3(s)} \right) \quad (19)$$

$$\beta_2(s) = \left(\frac{\lambda_2(s)}{\lambda_1^2(s)\lambda_3(s)} - \frac{\lambda_2(s)sf_{23}}{\lambda_1^2(s)\lambda_3^2(s)\lambda_4(s)} - \frac{\lambda_2(s)}{\lambda_1(s)} \right) \quad (20)$$

1- Notch frequency

نیرو را نشان می‌دهد. برای انتخاب یک عملگر مناسب، بایستی شرایط جابه‌جایی موتور مشخص باشد. در این مقاله، دامنه جابه‌جایی موتور برابر $0/2$ میلیمتر در نظر گرفته شده است. جریان مورد نیاز برای اعمال به عملگر در گستره فرکانسی 15 تا 125 هرتز با در نظر گرفتن این میزان جابه‌جایی کمتر از 2 آمپر است که از جریان اشباع پیچه مغناطیسی انتخاب شده ($2/9$ آمپر) کمتر است. بنابراین، عملگر در گستره فرکانسی مورد نظر بدون رسیدن به حالت اشباع، نیاز دسته موتور را برای حذف ارتعاشات انتقال یافته برآورده می‌سازد. تنها نکته باقی‌مانده میزان جابه‌جایی عملگر است که بایستی برای حالت غیرفعال، مستهلك‌کننده و فعال سیستم را با مشکل رو به رو نسازد. جابه‌جایی پیستون در محفظه پایینی در گستره فرکانسی مورد نظر مطابق شکل 6 ، کمتر از 5 میلیمتر است که از حد مجاز تعیین شده برای جابه‌جایی عملگر انتخاب شده کمتر بوده و بنابراین در صورت ایجاد مشکل در سیستم کنترلی دسته موتور فعال، عملکرد دسته موتور در حالت غیرفعال باعث خرابی عملگر نمی‌شود.

شایان ذکر است حساسیت نیروی عملگر (α) نشان‌دهنده میزان توانایی عملگر است. هرچه این کمیت بیشتر باشد، میزان نیرو و جابه‌جایی ایجاد شده توسط عملگر بیشتر خواهد بود. البته در این صورت نیاز به سیم‌پیچ و آهنربایی ثابت بزرگ‌تری خواهد بود که باعث افزایش وزن تجهیز می‌شود. در نتیجه برای انتخاب پیچه مغناطیسی بایستی بین پارامترهای مذکور تعادلی برقرار نمود.

7- دسته موتور در حالت مستهلك‌کننده

همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، دسته موتور طراحی شده قابلیت تبدیل شدن به مستهلك‌کننده را دارد. به این منظور دو کلید مطابق شکل 7 در مدار عملگر قرار داده شده است. ضمن آنکه خازنی با ظرفیت بالا در مدار مورد استفاده قرار گرفته است. در حالتی که کلید S_2 بسته و کلید S_1 باز باشد، دسته موتور در حالت فعال قرار دارد. در این حالت جریان کنترل شده به عملگر اعمال می‌شود. در حالتی که S_1 بسته و S_2 باز باشد، خازن با سیم‌پیچ عملگر موازی شده و دسته موتور به شکل مستهلك‌کننده عمل می‌کند. در این حالت با به کارگیری خازنی با ظرفیت متغیر، دسته موتور به

شده برای لاستیک و همچنین عملگر برمبنای مقادیر نمونه تجاری این محصولات است.

5- سختی دینامیکی دسته موتور هیدرولیکی فعال

سختی دینامیکی از رابطه (23) بدست می‌آید:

$$K_d = \frac{F_{in}}{X_{in}} = K_s + j K_l \quad (23)$$

$$(K_d) \text{ اندازه سختی دینامیکی} \quad (\varphi) \text{ زاویه استهلاک} \quad \text{Tossef Rabe} \quad (24)$$

تعریف می‌شوند [19].

$$|K_d| = \sqrt{K_s^2 + K_l^2}, \quad \varphi = \arctan(K_l/K_s) \quad (24)$$

با قرار دادن مقادیر عددی در روابط (1) تا (8)، رفتار دینامیکی دسته موتور قابل توصیف است. ضمن آنکه جریان لازم برای اعمال به عملگر و همچنین ماکریم جابه‌جایی عملگر به دست می‌آید.

شکل 4 مقایسه اندازه سختی دینامیکی دسته موتور را در حالتی که جریانی معادل رابطه (17) به عملگر الکترومغناطیسی داده می‌شود (حال فعال) را با حالتی که جریانی به عملگر داده نشود یا عملگر از مدار حذف شود (حال غیرفعال) و حالتی که یک خازن با سیم پیچ عملگر موازی شود (حال مستهلك‌کننده) نشان می‌دهد. کاهش قابل ملاحظه اندازه سختی دینامیکی در حالت فعال بهوضوح در این شکل مشخص شده است. همان‌گونه که نشان داده است، در حالتی که عملگر (کوبیل مغناطیسی) از مدار خارج شود، پارامترهای دسته موتور به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که دسته موتور ارتعاشات ورودی با فرکانس ثانویه موتور را به خوبی کاهش دهد. در این حالت اگر دو سر پیچه مغناطیسی به خازن متصل شود، دسته موتور استهلاک بیشتری پیدا می‌کند که در صورت وقوع پدیده تشیدید در موتور مفید است. ضمن آنکه اندازه سختی دینامیکی در فرکانس‌های بالاتر از 100 هرتز در این حالت نسبت به حالت دسته موتور غیرفعال پایین‌تر است که مطلوب طراح است.

6- محاسبه جریان لازم و جابه‌جایی عملگر بر حسب فرکانس

با استفاده از رابطه (17)، جریان لازم برای عملکرد مناسب عملگر بر حسب فرکانس به دست می‌آید. شکل 5، اندازه جریان مورد نیاز برای به صفر رساندن

جدول 1 مشخصات دسته موتور فعال طراحی شده برای خودرو

واحد	مقدار	توضیح	پارامتر
N/m	$10^5 \times 1/96$	سختی لاستیک فوقانی	$K_r = 1/C_2$
N.s/m	41/6	استهلاک لاستیک فوقانی	$B_r = R_3$
m ²	$10^{-3} \times 3/8$	سطح مؤثر لاستیک فوقانی	$A_{pt} = TF_{4-5}$
N/m ⁵	$10^{10} \times 2/177$	سختی حجمی لاستیک فوقانی	$K_{vt} = 1/C_6$
N.s ² /m ⁵	$10^4 \times 1/56$	اینرسی سیال درون مسیر اینرسی	$I_t = I_8$
N.s/m ⁵	$10^5 \times 1/011$	مقاومت سیال درون مسیر اینرسی	$R_0 = R_9$
N/m ⁵	$10^{14} \times 2/1$	تراکم پذیری سیال	$K_{vb} = 1/C_{11}$
m ²	$10^{-3} \times 3/8$	سطح مقاطع پیستون پایینی	$A_{pb} = 1/TF_{12-13}$
Kg	0/282	وزن پیستون و پیچه مغناطیسی	$M = I_{14}$
N/m	5256	سختی فتر نگهدارنده پیستون	$K_s = 1/C_{15}$
N.s/m	5	استهلاک فتر نگهدارنده پیستون	$R_s = R_{16}$
N/amp	30/25	حساسیت نیروی پیچه مغناطیسی	$A_c = GY_{17-18}$
mH	3/4	ضریب القاء پیچه مغناطیسی	$I_c = I_{19}$
ohms	4/8	مقاومت الکتریکی سیم‌پیچ	$R_c = R_{20}$
μf	2000	ظرفیت خازن در حالت تبدیل شدن به دسته موتور	$C_s = C_{22}$
غیرفعال (خازن در حالت فعال و شبیه‌فعال از مدار حذف می‌گردد.)			

شده نشان داده شد. البته برای کنترل جریان ورودی به عملگر و همچنین باز و بسته شدن کلیدهای S_1 و S_2 نیاز به سیستم کنترلی است که در ادامه اشاره می‌شود.

برای کنترل باز و بسته شدن کلیدها می‌توان از رله‌های حالت جامد (SSR) استفاده نمود. کنترل کلیدها براساس سیگنال ولتاژ ورودی از شتاب‌سنج فرآور گرفته بر روی دسته موتور صورت می‌پذیرد. در صورت دریافت ولتاژ بالا که نشان دهنده ایجاد تشدید در سیستم است، کلید S_1 بسته و کلید S_2 باز می‌شود و دسته موتور به حالت مستهلک کننده می‌رود. در وضعیت عادی، کلید S_1 باز و کلید S_2 بسته است و دسته موتور در حالت فعال قرار دارد. ضمن آنکه با توجه به شکل ۴ برای عملکرد بهینه دسته موتور، در فرکانس‌های بالاتر از ۱۲۵ هرتز، حالت مستهلک کننده بهترین پاسخ را ارائه می‌دهد.

8- طراحی کنترل وفقی

مروری بر مقالات نشان می‌دهد که استراتژی کنترلی پیشخور برای کاربردهای حذف ارتعاشات و نویز مناسب‌تر از کنترل پسخور است [11]، ولی بایستی مدل دقیقی از ویژگی‌های سیستم تحت کنترل در اختیار باشد. در دسته موتور ارائه شده، حتی اگر مدل‌سازی به صورت کاملاً دقیق صورت پذیرفته باشد، امکان تغییر در ویژگی‌ها و پارامترهای دسته موتور در اثر گذشت زمان، تغییرات دمایی و همچنین سایر اثرات محیطی وجود دارد. بنابراین، کنترل پیشخور نیاز به بهبود با یک استراتژی کنترلی وفقی را دارد تا مشکل تغییر در پارامترها را تا حد امکان حل کند [11]. ترکیب استراتژی کنترلی پیشخور و وفقی، کنترلی را پیدا می‌آورد که قابلیت تنظیم با تغییر در پارامترهای ورودی را دارد. در میان استراتژی‌های حذف ارتعاشات و الگوریتم FXLMS به صورت گسترده در کاربردهای حذف ارتعاشات و اغتشاشات به کار گرفته می‌شود [21,20]. بنابراین در این طراحی از این الگوریتم در سیستم کنترلی استفاده شده است.

ویدرو و هوف برای اولین بار الگوریتم LMS را ارائه دادند [22]. سیستم کنترل استفاده شده در این بخش الگوریتم پنهانی باند باریک فیلترشده XLMS است [21,20]. شکل ۸ آرایش این الگوریتم در کاربرد دسته موتور فعال مورد بحث را نشان می‌دهد.

مطابق شکل ۸، جایه‌جایی ورودی موتور، $X_{in}(t)$ ، از طریق مسیر اولیه، $\gamma_1(s)$ ، که نشان‌دهنده خواص دسته موتور غیرفعال است به سازه منتقل می‌شود و باعث ارتعاشات اولیه‌ای در سازه می‌شود، (s) ، که بایستی حذف شود. سیگنالی که برای حذف ارتعاشات اولیه به کار می‌رود (s) است که از مسیر ثانویه $\gamma_2(s)$ به سازه وارد می‌شود که در کاربرد مورد بحث، نتیجه عمل دینامیکی عملگر است. سیگنال خطای نشان‌دهنده نیروی انتقال یافته به بدنه است که هدف، کاهش و به صفر رساندن آن است.

وظیفه الگوریتم FXLMS به روز کردن جریان ورودی به عملگر، $J_{in}(t)$ برای کاهش خطای است که از طریق مسیر ثانویه بر عملکرد دسته موtor تأثیر می‌گذارد. معادله بهنگام‌سازی کنترل به صورت رابطه (26) است:

$$W_{k+1} = W_k + 2\mu F_T(n)Z \quad (26)$$


که در آن W_{k+1} تابع وزن کنترل وفقی، μ اندازه گام، $F_T(n)$ نیروی انتقال یافته نمونه‌برداری شده به کمک نیروسانج، Z سیگنال نمونه‌برداری شده از سیگنال $R(n)$ است که از تابع تبدیل (Z) گذشته باشد. فرکانس سیگنال مرجع $(R(t))$ (یکساخت با $X_{in}\sin(\omega t)$) با استفاده از

حالات شبکه‌فعال می‌رود و اگر هر دو کلید باز باشد، دسته موتور در حالت غیرفعال عمل می‌کند.


با توجه به رابطه (10)، در حالتی که جریان ورودی به عملگر صفر باشد (کلید S_2 باز باشد)، نیروی انتقال یافته به بدنه از رابطه (25) حاصل می‌شود:

$$F_{in}(s) = \gamma_1(s)X_{in}(s) = \left(\frac{1}{C_2} + sR_3 + \frac{A_{pt}^2 s}{sC_6 + \frac{1}{sI_8 + R_9 + \frac{1}{\lambda_1(s)}}} \right) \quad (25)$$


در این رابطه، متغیری که امکان تغییر در آن وجود دارد ظرفیت خازن (C_{22}) است. این متغیر در مقدار تابع $\gamma_1(s)$ که با رابطه (13) تعریف شد، اثرگذار است. طبق رابطه (13)، با افزایش ظرفیت خازن، مقدار $\gamma_1(s)$ کاهش می‌یابد و در نتیجه آن بخش موهومی تابع $\gamma_1(s)$ افزایش می‌یابد. طبق رابطه (25)، با افزایش بخش موهومی این تابع، استهلاک در عبارت سختی دینامیکی (F_{in}/X_{in}) افزایش می‌یابد و به عبارتی دسته موتور به حالت مستهلک کننده می‌رود. در شکل ۴، اندازه سختی دینامیکی دسته موتور در سه حالت ذکر




شکل ۴ مقایسه دسته موتور در سه حالت غیرفعال، مستهلک کننده و فعال




شکل ۵ جریان مورد نیاز برای اعمال به عملگر




شکل ۶ جایه‌جایی پیستون در حالت غیرفعال




شکل 9 مدل ساده شده‌ی الگوریتم [24]FXLMS




شکل 10 مقایسه نیروی انتقال یافته به بدن در دو حالت فعال و غیرفعال در فرکانس ورودی 50 هرتز



شکل 11 جریان مورد نیاز برای اعمال به عملگر در حالت فعال در فرکانس 50 هرتز



شکل 12 مقایسه نیروی انتقال یافته به بدن در دو حالت فعال و غیرفعال در فرکانس ورودی 100 هرتز




شکل 13 جریان مورد نیاز برای اعمال به عملگر در حالت فعال در فرکانس 100 هرتز

ولتاژ تولیدی توسط تاکومتر تعیین می‌شود که دارای فرکانسی معادل فرکانس ارتعاشات ناخواسته موتور است. سیگنال خطأ، توسط یک نیروسنجه بین موتور و دسته موtor قرار گرفته است، نیروی انتقال یافته از موتور به بدن را نشان می‌دهد.


در الگوریتم نشان داده شده در شکل 8،تابع تبدیل $(\hat{y})_2$ به صورت بهنگام توسط الگوریتم LMS دیگری که در این شکل نشان داده نشده است، به روزرسانی می‌شود. در مرجع [23] توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه شده است. در اینجا با توجه به مشخص بودن تابع تبدیل می‌توان مستقیماً از مدل ساده شده الگوریتم، که در شکل 9 نشان داده شده است، استفاده نمود. توابع تبدیل مسیر اولیه و مسیر ثانویه به کمک روابط (11) و (12) تعریف شده‌اند. این توابع تبدیل با استفاده از نرم‌افزار متلب گسسته‌سازی شده و برای آنکه امکان استفاده در الگوریتم فراهم آید به کمک همین نرم‌افزار به معادلات فضای حالت گسسته تبدیل شده‌اند. معادلات حاصل از این دو تابع تبدیل به ترتیب جایگزین $P(Z)$ و $S(Z)$ در شکل 9 شده‌اند.

با استفاده از آرایش نشان داده شده در شکل‌های 8 و 9 و انجام شبیه‌سازی با درنظر گرفتن 150 ضرب وزنی، فرکانس نمونه‌برداری برابر 5 کیلوهرتز و اندازه گام برابر 0.0001، نتایج مطلوبی از کاهش ارتعاشات انتقال یافته بدست آمد. شکل 10 کارایی دسته موtor را در فرکانس 50 هرتز نشان می‌دهد. در شکل 11، جریان مورد نیاز برای اعمال به عملگر در حالت فعال نشان داده شده است. در شکل 12 و 13 نیروی انتقال یافته و جریان مورد نیاز برای اعمال به عملگر در حالت فعال برای فرکانس ارتعاشات وارد 100 هرتز نشان داده شده است.

قابل ذکر است اثبات پایداری الگوریتم با به کار گیری تابع تبدیل مناسب براساس مدل دینامیکی در مسیر ثانویه الگوریتم کنترلی FXLMS تضمین می‌شود. خوانندگان برای توضیحات بیشتر می‌توانند به مرجع [4] مراجعه نمایند.



شکل 7 مدار الکتریکی موازی شده با سیم پیچ عملگر



شکل 8 حذف فعال ارتعاشات به کمک الگوریتم [11] FXLMS

9- نتیجه‌گیری

- در این مقاله، طراحی جدیدی از یک دسته موتور هیدرولیکی فعال ارائه شد که شامل یک دسته موتور هیدرولیکی غیرفعال، یک عملگر الکترومغناطیسی و یک مدار الکتریکی شامل خازن و کلیدهای قطع و وصل است. تأثیر بر سختی دینامیکی دسته موتور به واسطه تغییر در سختی حجمی محفظه پایینی به کمک عملگر مغناطیسی صورت می‌پذیرد. از ویژگی‌های دسته موتور طراحی شده امکان استفاده از آن در حالت‌های غیرفعال، شبه فعال، مستهلک کننده و فعال است. معادلات حاکم بر مسئله به کمک روش باندگراف استخراج شد و سختی دینامیکی به عنوان مبنای مقایسه مورد ارزیابی واقع شد. با به کارگیری الگوریتم کنترل وفقی FXLMS دسته موتور در حالت فعال نشان داده شد و با حالت غیرفعال مقایسه شد. نیروی انتقال یافته به بدنه با کمک الگوریتم کنترلی نسبت به حالت فعال کاهش قابل ملاحظه‌ای را نتیجه داد. همچنین، حل در حوزه زمان برای دو فرکانس نمونه نشان داد که دسته موتور طراحی شده قادر است ارتعاشات وارد در فرکانس‌های ورودی را به میزان قابل توجهی طی زمان بسیار کوتاهی کاهش دهد.
- 10- مراجع
- [1] H. Marzbani, R. N. Jazar, M. Fard, Hydraulic engine mounts: a survey, *Journal of Vibration and Control*, Vol. 20, No. 10, pp. 1439-1463, July 1, 2014.
 - [2] N. Vahdati, M. Ahmadian, Single pumper semi-active fluid mount, in *Proceeding of International Mechanical Engineering Congress and Exposition*, American Society of Mechanical Engineers, pp. 167-175, 2003.
 - [3] Y. Yu, S. M. Peelamedu, N. G. Naganathan, R. V. Dukkipati, Automotive vehicle engine mounting systems: a survey, *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, Vol. 123, No. 2, pp. 186-194, 2001.
 - [4] Y. W. Lee, C. W. Lee, Dynamic analysis and control of an active engine mount system, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, Vol. 216, No. 11, pp. 921-931, 2002.
 - [5] J. C. Lee, J. Y. Choi, J. H. Kim, Identification of optimal control parameters for a pneumatic active engine mount system, *International Conference on Fluid Power and Mechatronics (FPM)*, 2011, pp. 217-221.