

بررسی غلظت گردوغبار هوای محیط کار در کارخانه سیمان اردبیل

دکتر صادق حضرتی^۱، دکتر منصور رضازاده آذری^۲، مهندس هادی صادقی^۳، مهندس سهیلا رحیم زاده^۴
دکتر ناصر مستعد^۵

E-mail: S.hazrati@Arums.ac.ir

^۱ نویسنده مسئول: استادیار بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

^۲ استاد بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی^۳ مریبی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
استان اردبیل^۴ پزشک دوره دیده طب کار

چکیده

زمینه و هدف: غلظتهاي بالاي گردوغبار در هوای تنفسی شاغلین از جمله مهمترین عوامل محیطي موثر بر سلامت کارگران شاغل در صنعت سیمان می باشد. با توجه به نقش محوري سلامت نيروي کار در توسعه پايدار، اين مطالعه با هدف ارزیابی میزان گردوغبار در هوای تنفسی و همچنین تعیین درصد سیلیس آزاد ذرات معلق در کارخانه سیمان اردبیل انجام گرفت.

روش کار: در اين مطالعه مقطعی غلظت گردوغبار در هوای تنفسی کارگران ارزیابی شد که با جمع آوري ۶۴ نمونه گردوغبار فردی و ۳۵ نمونه محیطي در دو اندازه قابل تنفس و قابل استنشاق بررسی شدند. مقدار غلظت سیلیس آزاد نيز در ۴ نمونه گردوغبار تعیین گردید.

یافته ها: متوسط غلظت گردوغبار قابل استنشاق و قابل تنفس برای نمونه های فردی به ترتیب معادل ۱۳ و ۵۸ میلی گرم بر متر مکعب و برای نمونه های محیطي به ترتیب معادل ۲۷ و ۱۵۴ میلی گرم بر متر مکعب برآورد گردید. بطور متوسط غلظت گردوغبار در ۹۰٪ نمونه های محیطي و بيش از ۸۰٪ نمونه های فردی، بيشتر از مقادير استاندارد ايران می باشد. متوسط درصد سیلیس آزاد در نمونه های آناليز شده معادل ۲/۸۶٪ اندازه گيري شد که دامنه آن از ۲/۳۳٪ در قسمت بارگيرخانه تا ۳/۶۷٪ در قسمت نمونه گيري (آسياب مواد) متغير می باشد.

نتیجه گيري: با توجه به میزان سیلیس آزاد موجود، غلظت ذرات گردوغبار سیمان در اين مطالعه بيش از مقادير مجاز تعیین شده توسط كميته فني بهداشت حرفه ای ايران می باشد.

كلمات کليدي: کارخانه سیمان، سیلیس آزاد، گردوغبار، آلودگی هوا، اردبیل

دريافت: ۸۷/۷/۲۰ پذيرش: ۸۸/۳/۲۴

پایه گذاري و در سال ۱۳۱۲ مورد بهره برداري قرار گرفت. تا سال ۱۳۷۹ تعداد ۶۶ کارخانه در سطح کشور فعال بوده و میزان تولید روزانه سیمان ۹۲۹۷ تن بوده است [۱]. با توجه به ماهیت صنعت و ماشین آلات مورد استفاده در آن، عوامل زیان آور متعددی در محیط کار صنایع سیمان، سلامتی شاغلین را متاثر می سازند.

مقدمه

سیمان به عنوان پایه توسعه کشور در احداث مسکن، پروژه های سد سازی، کارخانجات صنعتی، ساختمانها و توسعه راهها نقش اساسی دارد. صنعت سیمان در جهان نزدیک به ۲۰۰ سال پيش تحت نام سیمان پورتلند به ثبت رسیده است و در ايران نيز در بهمن سال ۱۳۱۰ قرارداد اولین کارخانه تولید سیمان

به علت بیماری انسدادی مزمن ریوی^۱، شیوع علائم تنفسی، کاهش درصد FEV1^۲ و ظرفیت ریوی و افزایش شیوع علائم بیماریهای تحیدی تنسفسی را نشان داده است [۱۲-۹]. از طرف دیگر، غلظت سیلیس موجود در ترکیب شیمیایی مواد اولیه مصرفی صنایع سیمان ممکن است بسته به نوع سنگ معدن، متفاوت باشد. به طوری که نتایج آنالیز مواد اولیه مصرفی در کارخانه سیمان مورد مطالعه و سایر کارخانجات مشابه، حاکی از وجود SiO2٪ ۱۰-۱۳ [۱۰] و در برخی دیگر ۱۷ تا ۲۸ درصد به صورت سیلیس آزاد و بی شکل می‌باشد [۱۳].

با توجه به اهمیت درصد سیلیس آزاد در تعیین درجه سمیت ذرات و همچنین مواجهه تعداد زیادی از کارگران در سطح کشور با گردوغبار سیمان، این مطالعه در سال ۱۳۸۱ به منظور اندازه گیری غلظت گردوغبار قابل استنشاق و قابل تنفس در قسمتهای مختلف کارخانه سیمان و همچنین تعیین غلظت سیلیس آزاد موجود در ذرات تنفسی انجام گرفت.

روش کار

در این مطالعه توصیفی مقطعی با توجه به پیش آزمون انجام گرفته و فرمول $N = Z^2 \frac{Sn^2}{d^2}$ حداقل تعداد نمونه گردوغبار مورد نیاز، ۸۷ نمونه تعیین گردید. برای بررسی دقیق تر، مجموعاً تعداد ۹۹ نمونه گردوغبار (۶۴ نمونه فردی و ۳۵ نمونه محیطی) از قسمت های مختلف کارخانه جمع آوری و تعیین مقدار گردید. علاوه بر این، ۴ نمونه نیز به ترتیب از قسمتهای نمونه گیری، گریت کولر، پکر ایستاده و روتوبکر (۲ نمونه فردی ۲ نمونه محیطی) به منظور تعیین مقدار سیلیس آزاد جمع آوری و چیت آنالیز به آزمایشگاه جابر بن حیان سازمان انرژی اتمی ارسال گردید.

ازجمله عوامل محیطی موثر بر کارایی و سلامت کارگران شاغل، می‌توان به وجود غلظت بیش از حد مجاز گردوغبار در هوای تنفسی شاغلین اشاره نمود. گردوغبار زیر مجموعه ذرات معلق در هوا بوده و قطر آئرودینامیکی آنها کمتر از ۱۰۰ میکرومتر می‌باشد. با توجه به پتانسیل ایجاد بیماری، گردوغبار به دو گروه عمده بی اثر و فیبروژنیک تقسیم بندی می‌شوند. ملاک و معیار این دسته بندی، میزان سیلیس آزاد موجود در گردوغبار می‌باشد. عناصر اصلی تشکیل دهنده سیمان شامل ترکیبات کلسیم، سیلیسیوم، آهن و آلومینیوم می‌باشند که به شکل سنگ آهک و خاک رس مورد استفاده قرار می‌گیرند. ممکن است بسته به نوع ترکیب سنگ های معدن، ترکیباتی از قبیل پتانسیم، سدیم، کروم، نیکل و در مقادیر جزئی سیلیس کربستاتی نیز در ترکیب سیمان وجود داشته باشند [۲].

با توجه به اینکه سیلیس آزاد موجود در سیمان معمولاً کمتر از یک درصد می‌باشد، ذرات سیمان در زیر مجموعه گردوغبار بی اثر تقسیم بندی می‌گردد [۳]. نتایج برخی از مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که تماس تنفسی با گردوغبار سیمان در غلظت های معمول ایجاد عوارض شدید تنفسی نمی‌نماید [۴-۵]. به عنوان پتانسیل خطر برای بروز عوارض بهداشتی گوناگون مطرح می‌باشد [۶-۸].

فرآیند تولید سیمان به گونه ای است که تقریباً در تمامی مراحل تولید، مقادیر متناسبی گردوغبار منتشر و از طریق سیستم تنفسی وارد ریه کارگران می‌گردد. میزان سمیت و آثار زیانبار ناشی از آنها بسته به نوع و ترکیب گردوغبار، اندازه ذرات و همچنین غلظت آلودگی، متفاوت می‌باشد. تحقیقات متعددی ارتباط بین میزان مواجهه با گردوغبار سیمان و افزایش میزان بستری شاغلین در بیمارستان

1 Chronic Obstructive Lung Disease

2 Forced Expiratory Volume

Infrared Absorption Spectrophotometry آنالیز

شدن [۱۴].

تجهیزات مورد نیاز به تناسب از آزمایشگاه بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان اردبیل، آزمایشگاه کارخانه سیمان و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تامین شد. اطلاعات لازم برای ارزیابی نمونه ها از قبیل مشخصات محل نمونه برداری، وزن نمونه ها، فلوئی پمپ، دما، فشار، حجم هوای نمونه برداری شده (پس از تصحیح بر اساس دما و فشار استاندارد) و همچنین اطلاعات سایر متغیرهای تحقیق در فرمهای طراحی شده ثبت و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

از کل ۳۶۵ نفر افراد شاغل در کارخانه، تعداد ۷۳ نفر بطور مستقیم در خط تولید، ۸۳ نفر در دپارتمانهای جانبی و بقیه در قسمت اداری مشغول بکار می باشند. میانگین سنی شاغلین خط تولید ۳۴/۶ سال، سابقه کار ۷/۹۰٪ از ۴ سال بوده و در هنگام تحقیق حدود ۲۴٪ از کارگران در جین کار از وسائل حفاظت فردی (ماسک حفاظتی) استفاده می کردند. اطلاعات مربوط به غلظت گردوغبار قسمت های مختلف به تفکیک نوع نمونه برداری و اندازه ذرات به شرح جدول ۱ می باشد.

نتایج آنالیز سیلیس آزاد (SiO₂) کریستوبالیت، کوارتز و تریدیمیت) موجود در نمونه های گردوغبار قابل تنفس به شرح جدول ۲ می باشد. در نمونه های فردی قسمتهای آسیاب سیمان و کوره بیشترین آلودگی را داشته و لیکن در بررسی محیطی غلظت ذرات در قسمتهای سنتگ شکن و بار گیرخانه بیشتر از سایر قسمتها می باشد. بیشترین غلظت سیلیس آزاد در قسمت آسیاب مواد (۳/۶۷٪) و کمترین مقدار آن در قسمت روتوبیکر (بار گیرخانه، ۲/۲٪) اندازه گیری شد.

جهت جمع آوری نمونه ها، پمپهای نمونه برداری فردی Gillian و SKC مورد استفاده قرار گرفتند. برای انجام نمونه برداری فردی، پمپها به کمربند کارگران نصب و فیلترهای جمع کننده ذرات در منطقه تنفسی کارگران قرار گرفت. نمونه برداری از گردوغبار محیطی نیز در ارتفاع ۱۵۰ سانتی متری ایستگاههای منتخب انجام گرفت. همه نمونه ها (فردی و محیطی) در اندازه های انتخابی گردوغبار قابل استنشاق و گردوغبار قابل تنفس جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با استفاده از پروتکل OSHA^۱ جهت نمونه برداری گردوغبار، فیلتر های ۳۷ میلیمتری غشایی و پلی وینیل کلراید با اندازه کوچک ۰/۰ و ۵ میکرومتر مورد استفاده قرار گرفت [۱۳].

با استفاده از سست حباب صابون، دبی پمپهای مورد استفاده قبل و بعد از نمونه برداری کالبیره شدند. دبی واقعی پمپها در ۱/۷ لیتر در دقیقه تنظیم و عمل نمونه برداری بطور متوسط به مدت ۰-۴۴ (۰-۲۷۰) دقیقه ادامه یافت. به منظور حذف رطوبت، فیلترها قبل و بعد از نمونه برداری حداقل به مدت ۲۴ ساعت در داخل دسیکاتور حاوی سیلیکاژل قرار گرفته و سپس توسط ترازوی حساس توزین شدند. در نمونه های فردی، سیکلون و هد فیلتر پس از آموزش و توجیه کامل به یقه کارگران نصب گردید. به منظور اطمینان از صحت نمونه برداری، فلوئی پمپ ها و شرایط نمونه برداری بطور مرتب کنترل شدند.

نمونه های انتخاب شده برای آنالیز سیلیس پس از جمع آوری در نگهدارنده فیلتر مناسب قرار گرفته و جهت آنالیز به آزمایشگاه جابرین حیان وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران منتقل شدند.

سیلیس آزاد در نمونه های انتخابی نیز مطابق روش استاندارد NIOSH- 7602 و با استفاده از تکنیک

^۱ Occupational Safety and Health Administration

جدول ۱. میانگین غلظت گردوغبار (میلی گرم بر متر مکعب) به تفکیک نوع نمونه برداری و اندازه ذرات در قسمتهای مختلف کارخانه

نمونه های محیطی	نمونه های فردی		ایستگاههای نمونه	
	گردوغبار قابل تنفس	گردوغبار قابل استنشاق		
۲۱/۵	۸۵/۲	۸/۵	-	سنگ شکن
۵/۲۲	۲۸/۷	۹/۹	-	آسیاب مواد
۲۳	۲۰.۳	۱۹/۳	۱۴۰	کوره
۹/۹	۲۴/۴	۲۴/۶	۲۴/۸	آسیاب سیمان
۶۱/۹	۳۰.۲/۷	۱۲/۵	۵۶/۲	بارگیرخانه
۲۷	۱۵۴	۱۲/۹	۵۸/۳	میانگین کل

جدول ۲. نتایج آنالیز سیلیس آزاد (SiO_2) در نمونه ها به تفکیک ایستگاههای نمونه برداری

حد اکثر غلظت مجاز با توجه به درصد SiO_2 آزاد [۲]	غلظت گردوغبار (میلی گرم بر متر مکعب)	درصد SiO_2 آزاد	ایستگاههای نمونه برداری
۵/۳	۱۵/۳	۳/۶۷	نمونه گیری
۵/۹	۳۲/۴	۳/۱۱	گربیت کولر
۶/۷	۱۸/۹	۲/۴۶	پکرایستاده
۷/۱	۱۱/۹۹	۲/۲۱	روتوپکر
۶/۲	۱۹/۶۵	۲/۸۶	میانگین

گردوغبار قابل تنفس از رابطه زیر محاسبه می گردد

[۲]

$$\text{OSHAPE (8-Hour TWA)} = \frac{30 \text{ mg of total dust/m}^3}{\% \text{ SiO}_2 + 2}$$

با لحاظ درصد سیلیس آزاد موجود در گردوغبار، غلظت ذرات در تمامی نمونه های جمع آوری شده از قسمتهای مختلف کارخانه بیش از حد مجاز تدوین شده توسط OSHA می باشد (جدول ۲). با این فرض که میزان سیلیس آزاد در نمونه های آنالیز شده در این مطالعه کمتر از ۱٪ نمونه های فردی، غلظت گردوغبار در بیش از ۸۰٪ نمونه های فردی، بیشتر از مقادیر استاندارد می باشد. این میزان کمتر از نتایج گزارش شده توسط میرزاپی است که در آن ۱۰۰٪ کارگران شاغل در یکی از کارخانجات سیمان در معرض گردوغبار بیش از حد مجاز قرار داشته اند.

[۱۰]

در این مطالعه، متوسط غلظت گردوغبار در بعضی از قسمتهای (نظیر بارگیر خانه) بسیار بیشتر از مقادیر

بحث

متowسط غلظت گردوغبار قابل استنشاق و قابل تنفس برای نمونه های فردی در این مطالعه، به ترتیب معادل ۱۲/۹ و ۵۸/۳ میلی گرم بر متر مکعب برآورد گردید. کمیته فنی بهداشت حرفة ای ایران استاندارد مواجهه شاغلین با سیمان پورتلند برای گردوغبار قابل استنشاق و قابل تنفس را به ترتیب معادل ۳ و ۱۰ میلی گرم در متر مکعب هوا تعیین نموده است [۳]. این استانداردها متowسط غلظت برای ۴ ساعت کار در هفته بوده و زمانی بکاربرده می شود که میزان سیلیس کربستالی موجود در نمونه ها کمتر از یک درصد باشد. علیرغم اینکه میانگین غلظت گردوغبار در این مطالعه بیش از حد مجاز می باشد و لیکن غلظت گردوغبار قابل استنشاق سیمان از مقادیر گزارش شده برای یکی از کارخانجات سیمان استان فارس (۱۴/۲ ± ۲۶) میلی گرم بر متر مکعب) کمتر می باشد [۱۲].

هنگامیکه سیلیس آزاد بیشتر از یک درصد وزنی ذرات را تشکیل دهد، استاندارد مواجهه ۸ ساعته با

سیلیس کریستالی توسط موسسه (NIOSH)^۱ و کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای ایران به عنوان مواد سرطان‌زا احتمالی A-2 شناخته شده است [۱۹ و ۳]. استنشاق گردوغبار حاوی سیلیس آزاد در غلظت بالا می‌تواند سلامتی شاغلین اینگونه صنایع را در دراز مدت متاثر نماید. علت دقیق بالا بودن غلظت سیلیس در گردوغبار جمع آوری شده در این مطالعه کاملاً مشخص نمی‌باشد و لیکن ممکن است آنرا به وجود غلظتهاهی بالای سیلیس در سنگ معدن مورد استفاده در این گونه صنایع نسبت داد.

غلظت سیلیس آزاد در قسمتهای مختلف متفاوت می‌باشد بطوریکه بیشترین غلظت در ابتدای خط تولید و کمترین آن در انتهای پروسه تولید اندازه‌گیری شد. این یافته با نتایج مطالعات وایزج و همکاران همخوانی دارد [۸].

با توجه به اینکه در این مطالعه غلظت سیلیس آزاد فقط در ۴ نمونه گردوغبار آنالیز گردیده است، انجام تحقیقات مشابه و بررسی های علمی و دقیق این مسئله در سایر صنایع کشور با استفاده از روش‌های آنالیز مختلف ضروری می‌باشد.

نتیجه گیری

کارگران شاغل در صنعت مورد مطالعه غالباً در معرض غلظت‌های گردوغبار بیش از حد مجاز تعیین شده توسط کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای ایران قرار دارند. همچنین غلظت سیلیس کریستالی در نمونه هایی که پس از پخت کلینکر جمع آوری شده اند کمتر از نمونه های مربوط به ابتدای خط تولید می‌باشند.

تشکر و قدردانی

نویسندها، مراتب قدردانی خود را از همکاری صمیمانه مدیر عامل محترم کارخانه سیمان، معاونت

استاندارد (جدول ۱) و همچنین نتایج مطالعات انجام گرفته در برخی از کشورها می‌باشد. به عنوان مثال در تحقیقی که در تایوان انجام گرفته است افراد در معرض گردوغبار با غلظت ۱/۲۴ میلی گرم بر متر مکعب، در گروه افراد با مواجهه بالا تقسیم بندی شده است [۱۵]. در تحقیق دیگری که در مالزی انجام گرفته است کارگران صنعت سیمان در معرض ۱۰ میلی گرم بر متر مکعب گردوغبار کلی بوده است [۱۶]. لکن غلظت گردوغبار قابل استنشاق فردی در این مطالعه از نتایج گزارش شده برای کشور تانزانیا که طی آن غلظت گردوغبار قابل استنشاق در قسمتهای مختلف کارخانه از ۱/۸ تا ۳۸/۶ میلی گرم در متر مکعب گزارش گردیده است، کمتر می‌باشد [۸]. این اختلاف فاحش در غلظت ذرات، احتمالاً به دلیل تفاوت در سیستمهای کنترلی مورد استفاده در فرایند تولید سیمان می‌باشد.

سیلیس کریستالی عمدتاً متشکل از ترکیبات کوارتز، تریدیمیت و کریستوبالیت بوده و در ایجاد بیماریهای فیبروتیک ریه نقش اساسی ایفا می‌نمایند [۱۷]. همچنین کلیه استانداردهای تدوین شده برای گردوغبارهای بی اثر منجمله سیمان، گچ و غیره در صورتی قابل استناد و استفاده می‌باشد که سیلیس کریستالی آنها کمتر از یک درصد باشد [۱۴]. میانگین غلظت سیلیس آزاد در گردوغبار آنالیز شده حدود ۰/۳٪ می‌باشد. علیرغم اینکه این میزان در محدوده مقادیر پیش بینی شده برای سیمان پورتلند (۵-۰ درصد) می‌باشد [۲] و لیکن درصد سیلیس آزاد ذرات گردوغبار در این مطالعه بیشتر از مقادیر گزارش شده توسط اغلب محققین برای سیمان پورتلند می‌باشد [۴ و ۸ و ۱۸]. با این حال، غلظت SiO₂ آزاد در این مطالعه، از نتایج منتشر شده برای سنگ معدن مصرفی در صنایع سیمان ایران که در آن میزان SiO₂ آزاد حدود ۰/۱٪ برآورد گردیده است، کمتر می‌باشد [۱۰].

^۱ National Institute for Occupational Safety and Health

اجرای این مطالعه را تقبل نمودند، اعلام می نمایند.

محترم بهداشتی و معاونت محترم آموزشی و
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که هزینه

منابع

- ۱- کریمی دردشتی اسماعیل. روند توسعه صنعت سیمان، ماهنامه علمی فنی اقتصادی سیمان. بهمن ۱۳۷۹. سال هفتم شماره ۵۵، صفحه ۱۹-۶.
- ۲- Lehigh Southwest Cement Company. Material Safety Data Sheet (MSDS) for Portland. 2002, Available online at: <http://www.lehighsw.com/products/msds1.pdf>
- ۳- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. حدود تماس شغلی عوامل بیماریزا. ۱۳۸۱.
- ۴- Fell AK, Thomassen TR, Kristensen P, Egeland T, Kongerud J. Respiratory symptoms and ventilatory function in workers exposed to Portland cement dust. *J Occup Environ Med.* 2003; 45(9): 1008-14.
- ۵- سیف آقایی فریده. ارزیابی عملکرد تنفسی در شاغلین مواجه با گردوغبار سیمان پورتلند شهرستان جاجرم. اسرار. ۱۳۷۹. سال هفتم، شماره یک صفحه ۵۴-۶۰.
- ۶- AL - Neaimi yI, Gomes J. Respiratory illnesses and ventilatory function among workers at a Cement factory in a rapidly developing country. *Occup Med. (Lond).* 2001; 51(6): 367-73.
- ۷- Meo SA, Azeem MA, Ghori MG, Subhan MM. Lung function and surface electromyography of intercostal muscles in cement mill workers. *Int J Occup Med Environ Health.* 2002; 15, 279-87
- ۸- Mwaiselage J, Bratveit M, Moen B, Mashalla Y. Dust Exposure and Respiratory Health Effects in the Cement Industry, IOHA 2005; PILANESBERG: Paper R3-2.
- ۹- Vestbo J, Knudsen KM, Raffn E. Exposure to Cement Dust at a Portland Cement factory and the Risk of Cancer. *Br J Ind. Med.* 1991; Des, 48 (12): 8037.
- ۱۰- میرزائی رمضان. کنگره ملی هند، سلامت و نقش آن در توسعه. ۱۳۷۹.
- ۱۱- Mwaiselage J, Bratveit M, Moen B, Mashalla Y, Cement dust exposure and ventilatory function impairment: an exposure-response study. *J Occup Environ Med.* 2004; 46, 658-67
- ۱۲- نقاب مسعود، چوبینه علیرضا. ارتباط بین مواجهه شغلی با گردوغبار سیمان و شیوع علیم و اختلالات تنفسی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. ۱۳۸۶، سال ۱۱، شماره ۲، صفحه ۲۲۶-۲۱۵.
- ۱۳- OSHA. OSHA sampling and analytical method, Portland Cement (total dust) in workplace atmosphere, Method Number: ID-207. accessed on 13/10/2008 at: <http://www.osha.gov/dts/sltc/methods/inorganic/id207/id207.html>
- ۱۴- NIOSH. NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition, Crystalline by IR: method 7602. 1994.
- ۱۵- Yang CY, Huang CC. Effects of Occupational Dust Exposure on the Respiratory Health of Portland Cement Workers. *J Toxicol Environ Health.* 1996; Dec. 27; 49 (6) : 581-8.
- ۱۶- Noor H, Yap CL. Effect of exposure to dust on lung function of Cement factory workers. *Med j Malaysia.* 2000 Mar; 55(1): 51-7.
- ۱۷- Pradyot Patnaik. A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 2nd ed. Wiley-Interscience, New York, 1999.
- ۱۸- Abrons HL, Petersen MR, Sanderson WJ, Respiratory symptoms, ventilatory function and environmental exposures in Portland cement workers. *Br J Ind Med.* 1988; 45: 368-375.
- ۱۹- NIOSH. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, 2005, available online at: <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0553.html>

Dust Concentrations in an Ardabil Portland Cement Industry

**Hazrati S, PhD¹; Rezazadeh Azari M, PhD²; Sadeghi H, MSc³; Rahimzadeh S, BSc⁴;
Mostaed N, MD⁵**

1- Corresponding Author: Assistant professor: School of health, Ardabil University of Medical Science, Ardabil, Iran. E-mail: S.hazrati@Arums.ac.ir

2- Professor of Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran. **3- Lecturer of Ardabil University of Medical Science, Ardabil, Iran.** **4- Industrial Hygienist in Ardabil Province Health Center**

5- General Practitioner

ABSTRACT

Background and objectives: Long term exposure to high levels of cement dust is one of the most important environmental risk factors in cement industries that adversely affect employee's respiratory system. Provided that achieving sustainable development mainly relies on healthy workers, this study aimed at assessing cement dust concentration and its free SiO₂ content in an Iranian Portland Cement Industry.

Methods: In a cross - sectional study, airborne dust levels was investigated by collecting 64 personal and 35 environmental samples at both inhalable and respirable dust sizes. Dust concentrations were determined by deploying personal samplers in the breathing zone of workers. SiO₂ fractions were also measured in 4 samples collected from different part of the factory.

Results: Arithmetic average concentrations of inhalable and respirable dust in personal sampling campaign were 58 and 13 mg m⁻³, respectively. Respective values for inhalable and respirable dust in environmental sampling campaign were 154 and 27 mg m⁻³. Dust concentrations in 90% of environmental samples and 80% of personal samples exceeded those occupational exposure limit values set for inert dusts i.e. Portland Cement. The average free SiO₂ fraction in analyzed samples was 2.86% varying from 2.33% in "packing and loading" area to 3.67 % in "raw mill" section.

Conclusion: Free SiO₂ fraction as well as the concentrations of cement dust in this study is much higher than those of occupational exposure limit proposed by Iranian Technical Committee of Occupational Health.

Key words: Portland Cement, Free Silica, Dust, Air Pollution, Ardabil