

شناسایی و ارزیابی اینی کانونهای خطر (جریانهای ناخواسته انرژی) در یکی از طرح های پتروشیمی به روش ET&BA

سید باقر مرتضوی^۱، عباس زراء نژاد^{۲*}، علی خوانین^۳، حسن اصیلیان مهابادی^۳

۱- کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس - ۲- دانشیار گروه بهداشت حرفه ای و محیط دانشگاه تربیت مدرس

۳- استادیار گروه بهداشت حرفه ای و محیط دانشگاه تربیت مدرس

سابقه و هدف: فاز ساخت و ساز یکی از مراحل بسیار پرمخاطره صنعتی است که همراه با آسیب های جزئی تا شدید می باشد و سهم قابل ملاحظه ای از زمانهای از دست رفته کار را شامل می شود. با توجه به اهمیت، گستردگی و تعدد پروژه های در حال ساخت پتروشیمی در کشور، این مطالعه با هدف تعیین پتانسیل خطرات و کاستن از حوادث کاری انجام شد.

مواد و روشها: در این تحقیق ارزیابی اینی با روش ردیابی انرژی و واکاوی حفاظ ها (ET&BA) و ارزیابی ریسک های شناسایی شده به روش کیفی انجام گردیده است. بدین منظور از ماتریکس ریسک ارایه شده در استاندارد MIL-STD-882E بهره گرفته شده است که بر اساس طبقه بندي کیفی شدت و احتمال بروز ریسک و معیارهای ریسک پذیری طراحی گردیده است.

یافته ها: در مجموع ۱۴۴ کانون خطر شناسایی شد که ۶۸٪ آنها در منطقه ریسک بالا، ۲۰٪ در منطقه ریسک مهمن و ۲٪ در منطقه ریسک متوسط قرار داشتند. در این میان کار روی داربست با ۲۲ مورد، بیشترین تعداد ریسک های بالارا در برداشته و عملیات حفاری و گودبرداری، کار در ارتفاع (تاسیسات مرتفع)، فعالیت های الکتریکی و عملیات جوشکاری و برشکاری نیز به ترتیب با ۲۱، ۱۹ و ۱۱ مورد ریسک بالا در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد که ۹۸ درصد خطرات شناسایی شده در محدوده ریسک های بالا و مهم قرار دارند که زمینه ساز بروز حوادث متعدد می باشند.

بحث و نتیجه گیری: این تحقیق اعمال اقدامات کنترلی مناسب از طریق برقراری سیستم های نظارت و بازرسی، انجام تعمیرات پیشگیرانه و استفاده از تکنیک ها و روش های اینمن و استاندارد انجام کار را جهت کاهش ریسک مخاطرات احتمالی ضروری می داند.

واژه های کلیدی: فاز ساخت و ساز، روش ردیابی انرژی و واکاوی حفاظ ها (ET&BA)، ارزیابی ریسک، حوادث، پتروشیمی.

مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره نهم، شماره ۴، مهر – آبان ۱۳۸۶، صفحه ۴۶-۴۹

OSHA تعداد حوادث منجر به فوت در این صنایع را به طور متوسط

بیشتر از ۲۰۰۰ مرگ در هرسال ذکر می کند (۲۱). طبق گزارش صنعت ساختمان در امریکا به طور متوسط از هر شش کارگر یک نفر از صدمات و بیماری های شغلی در طول سال رنج برده و از هر ۱۶ نفر، یک نفر آسیب جدی می بیند. به طور متوسط کارگران ساخت و

مقدمه

فاز ساخت و ساز در صنایع، فرایند پویایی است که به طور ذاتی با خطراتی همراه بوده و عموماً در صورت پیچیده تر شدن، با نرخ بالاتری از حوادث روبروست. به طوری که سازمان بین المللی

هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی اینمنی یکی از طرح‌های در حال ساخت و ساز صنایع پتروشیمی به منظور شناسایی و ارزیابی خطرات بکارگیری روش ET&BA بوده است.

مواد و روشها

مطالعه حاضر، به روش کیفی در طی سالهای ۱۳۸۴-۸۵ در منطقه عسلویه درون یکی از طرح‌های در حال ساخت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به انجام رسیده است. این مطالعه با استفاده از روش ET&BA و با مشارکت تیمی مرکب از هشت نفر از مدیران مهندسین و سرپرستان پروژه انجام شد. روش ریدیابی انرژی و واکاوی حفاظتها^(۱) یکی از ساده‌ترین اشکال بسط یافته مدل انرژی است، که به عنوان ابزاری جهت تجزیه و تحلیل اصولی علل حوادث مورد استفاده قرار می‌گیرد و در اصل از تکنیک «پایش مدیریتی و درخت ریسک» (MORT)^(۲) متوجه شده است (عو). قبل از شروع کار انجام اقداماتی به منظور ایجاد آمادگی برای شروع واکاوی ضروری است. مثلاً در مورد دستگاه مورد مطالعه باید چه فرض‌هایی در نظر گرفته شود. یکی از نکات اساسی در این مرحله، به دست آوردن اطلاعاتی در مورد تأسیسات شامل نقشه‌های فنی آن و برخی عکس‌ها است.

در مورد تأسیساتی که موجود هستند می‌توان اطلاعات را با حضور در محل و مشاهده کسب کرد. همچنین در این مرحله باید ساختار موضوع مورد بررسی به بخش‌هایی تقسیم‌بندی شوند. هدف از این تقسیم‌بندی، سهولت در اجرای گام‌های بعدی است. عمدتاً تقسیم‌بندی سیستم، براساس چیدمان تجهیزات تأسیسات مورد مطالعه انجام می‌گیرد، پس از تقسیم‌بندی سیستم نوبت بازبینی می‌رسد. هیچ جزیی از سیستم نباید حذف شود. به این منظور پس از ساعتها بررسی کتابخانه ای و میدانی در خصوص اهم کارها محققان با تقسیم‌بندی زیر در خصوص بخش‌های مختلف پروژه ساختمنی (از نظر تقدم و زمانبندی اجرا) موافقت کردند. این تقسیم‌بندی شامل تجهیز کارگاه، انجام فعالیتهای هر بخش، پیش راه اندازی، راه اندازی و برچیدن کارگاه بوده است. تجهیز کارگاه شامل عملیات، اقدامات و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود تا آغاز کار عملیات پروژه نظیر استقرار ماشین‌آلات و

^۱. Energy Trace & Barrier Analysis
^۲. Management Oversight & Risk Tree

ساز حدود ۱/۲ روز خود را در نتیجه صدمات کاری از دست می‌دهند. درخصوص مقایسه حوادث تلح در صنایع شاغل در مرحله ساخت و ساز سالانه نیز گزارش این مرکز نشان‌دهنده آن است که نرخ حوادث منجر به فوت در فاز ساخت و ساز بیش از شش برابر کارگران تولیدی است، لذا سنگینی هزینه‌های مادی و معنوی ناشی از حوادث شغلی، متخصصین و کارشناسان را به فکر چاره اندیشی برای جلوگیری از حوادث انداده است (۱و۳). به عنوان مثال از زمان شروع به ساخت مطالعه (کمتر از ۴ سال) حوادث زیادی رخ داده است و حدود ۵۰ مورد از آنها به فوت پروره مورد نظر در این آسیب‌های ناتوان کننده منجر شده است. اگر در بررسی تعداد حوادث منجر به فوت از هرم‌های بررسی حوادث استفاده شود، اهمیت موضوع Tye/Pearson پیش‌بینی می‌شود که به ازای هر حادثه شدید یا منجر به فوت سی حادثه جزئی، پنجاه حادثه نیازمند کمک‌های اولیه، هشتاد حادثه آسیب‌رسان به تجهیزات و اموال و چهارصد شبه حادثه روی دهد. با یک محاسبه ساده متوجه می‌شویم که احتمالاً طی این مدت به ازای وقوع حداقل ۵۰ حادثه منجر به فوت ۱۵۰۰ جزئی، ۲۵۰۰ حادثه نیازمند کمک‌های اولیه، ۴۰۰۰ حادثه آسیب‌رسان به تجهیزات و اموال و ۲۰۰۰ شبه حادثه رخ داده است. اعداد و ارقام فوق بیانگر این واقعیت است که فاز ساخت و ساز مرحله‌ای پرمخاطره و نیازمند توسعه استراتژی جهت کاهش نرخ حوادث بوده و باید از نظر ماهیت انرژی‌ها و خطرات ناشی از آنها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا بتوان راهکارهای کنترلی مناسبی را در نظر گرفت.

بر این اساس با توجه به تنوع بسیار زیاد انرژی‌های مورد استفاده و لزوم شناسایی پتانسیل های خطر و پیش گیری از بروز حوادث، در این تحقیق شد که از تکنیک ریدیابی انرژی و واکاوی حفاظتها (ET&BA) استفاده شود. این روش یکی از کاربردی‌ترین و آموزنده‌ترین ابزارهای در دسترس محققین برای بررسی اینمنی سیستم‌هاست. در این تکنیک حادثه به عنوان رها شدن جریان ناخواسته‌ای از انرژی که بر اثر نامناسب بودن حفاظها به وقوع می‌پیوندد، تعریف می‌شود (۴). هم چنین در این رابطه مطالعه‌ای توسط اداره کار یکی از کشورهای آفریقایی در خصوص ارزیابی اینمنی پروژه‌های در حال ساخت با استفاده از روش ریدیابی انرژی و واکاوی حفاظ‌ها و بررسی حوادث گذشته صورت گرفته است (۵).

غیرصنعتی، احداث و نصب تکیه‌گاههای فلزی، احداث و نصب تیرهای تقویتی، احداث و نصب تیرهای مهارکننده، اجرای دیواربندها و بادیندها و ...

نصب تجهیزات مکانیکی: نصب کلیه تجهیزات و ملحقات آن، مطابق لیست تجهیزات یک پروژه که نیاز به نصب دائم دارند. به استثنای تجهیزات بتی، نصب تجهیزات ثابت و دوار، نصب دستگاههای سبک، سنگین و نیمه‌سنگین و ...

فعالیتهای برقی: کابل کشی ها مانند کابل های قدرت، کابل های کنترل، کابل های مخابرات، کابل های روشنایی، کابل های سیستم اطفاء حریق و غیره، نصب تابلوها مانند تابلوهای کنترل، تابلوهای توزیع برق U.P.S، تابلوهای مبدل فرکانس، برقراری سیستم های روشنایی و ...

فعالیت های ابزار دقیق: ابزار دقیق محلی شامل نصب قطعاتی برای اندازه‌گیری سطح مایع، سطح فشار، دما و اندازه‌گیری دبی، نصب شیرهای کنترل، شیرهای On/Off، شیرهای اطمینان و شیرهای برقی، نصب سیستم قطع اضطراری با کلیه ملحقات و تجهیزات جانبی و ...

فعالیتهای لوله کشی: نصب و احداث لوله های زیرزمینی، روی زمینی و لوله های فرایندی مشتمل بر انواع لوله ها، اجرای فعالیتهای اطفاء حریق از قبیل نصب و احداث لوله های دائمی آب آتش نشانی و ... فعالیت های رنگ آمیزی: شامل بلاستینگ و رنگ آمیزی سطوح تجهیزات، لوله ها، سطوح اسکلت فلزی، تکیه‌گاهها و غیره به استثنای رنگ آمیزی دیوارها و ساختمان ها می باشد.

فعالیتهای عایق کاری: شامل عایق کاری تجهیزات، لوله های روزمزینی، عایق دستگاهها، تانک ها و سایر موارد مشابه می باشد. پس از این مرحله شرایط و ماهیت کار در سیستم مورد بررسی و با هدف تسهیل فرایند تحقیق از بین فعالیتهای بالا فعالیتهای داربست و کار روی داربست، کار در ارتفاع، حفاری، خاکبرداری و گودبرداری، فعالیتهای الکتریکی، عملیات جوشکاری و برشکاری، نظم و انصباط کارگاهی، حفاظ ماشین آلات، جرثقیل ها، فضای سربسته (محدود)، طناب ها، وسایل نقلیه و فرایندهای نگهداری، حمل، نقل و توزیع مواد قابل اشتغال به عنوان اهم فعالیتهای موجود در طول زمان اجرای پروژه در نظر گرفته شد و انرژی های ناشی از این فعالیتها به شرح ذیل شناسایی گردید:

تامین نیروی انسانی، احداث راههای ارتباطی، انحرافی، دسترسی و غیره میسر شود.

دیسیپلین ها شامل فعالیتهای اصلی یک پروژه می باشند که با توجه به ماهیت و شرایط کار به ترتیب انجام می گردد. فعالیتهای پیش راهاندازی شامل پیش راهاندازی دستگاهها، رفع نواقص، تکمیل مکانیکی، الکتریکی و ابزار دقیق کارها می باشد. فعالیتهای برجیدن کارگاه شامل فعالیتهایی از قبیل جمع آوری مصالح، تجهیزات، تأسیسات و ساختمان های موقت، خارج کردن مواد زائد، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و تستیج نمودن محل های تحويلی از کارفرما می باشد. فعالیت راهاندازی نیز شامل فعالیت های اساسی جهت راهاندازی قطعی کلیه واحدها بود. در این میان دیسیپلین ها به عنوان بخش اصلی و عمده یک پروژه و کانون اصلی خطرات محاسب می گردد. در این مرحله محققان ساختار دیسیپلین ها را به ترتیب به بخش های سیویل، سازه های فلزی، نصب تجهیزات مکانیکی، نصب تجهیزات برقی، ابزار دقیق، لوله کشی، رنگ آمیزی و عایق کاری تقسیم بندی کردند تا اجرای گام های بعدی با سهولت صورت پذیرد. تقسیم بندی سیستم، در این مطالعه عمدتاً براساس تقدم زمانی عملیات انجام گرفت.

روش اجرای ET&BA شامل ۵ گام اساسی است. گام اول، شناسایی انواع انرژی های موجود در سیستم است. برای اطمینان از این که تمام منابع انرژی شناسایی شده اند، باید چک لیست مناسبی از انواع انرژی های ممکن تهیه شود. جدول (۱) چک لیست به کار رفته در این تحقیق را نشان می دهد. یک انرژی نباید تنها به دلیل بعید بودن احتمال تماس آن با انسان کثار گذارده شود. در این مرحله با هدف شناسایی تمام انرژی های موجود در سیستم، فهرستی از تمام فعالیتهای انجام شده در هر دیسیپلین به شرح زیر تهیه شد.

سیویل: فعالیتهایی موقتی نظیر داربست بندی، حصارهای موقتی دور یک محوطه، نشانه گذاری ها، انبار کردن و تخلیه آبهای زیرزمینی و آبهای زائد، فعالیتهای درز بندی، فعالیتهای بتی، نازک کاری نما و نما سازی، فعالیتهای بتی و فعالیتهای مربوط به نصب و احداث در و پنجه و ...

سازه های فلزی: احداث و نصب اسکلت های فلزی ساختمنهای صنعتی، سازه های فلزی ساختمنهای صنعتی و

در این گام ارزیابی کلی از احتمال آزاد شدن ناخواسته انرژی و عدم عملکرد مناسب حفاظت و نیز شدت خسارت ناشی از تماس انرژی با اهداف در معرض به عمل آمد. این ارزیابی با استفاده از اطلاعاتی است که در گام‌های دوم و سوم جمع‌آوری شده‌اند. ارزیابی ریسک می‌تواند بصورت کمی و کیفی صورت گیرد. البته انجام برآوردهای نیاز عددي بسیار مشکل بوده و به تلاش و کار قابل ملاحظه‌ای نیاز دارد، نظر به اینکه در صنایع و کارگاه‌های معمولی روش‌های ارزیابی کیفی ریسک، رواج بیشتری دارد در تحقیق حاضر نیز از ارزیابی ریسک کیفی استفاده شده است (۶-۴). به عبارت دیگر برای تعیین مقدار ریسک از طبقه بندی‌های کیفی شدت و احتمال تبدیل شدن خطرات به حادثه و معیارهای ریسک پذیری استفاده گردید و بدین منظور از ماتریکس ریسک در استاندارد MIL-STD-882E (ویرایش پنجم) استفاده شد (۸).

این روش از جداول شدت خطر، احتمال وقوع خطر، ماتریکس ترکیب عامل‌های اخیر و شاخص‌های ارزیابی، تشکیل شده است. جدول شدت خطر توصیف طبقه‌بندی شده‌ای از سطح یا میزان خطر است که براساس پتانسیل واقعی یا ادراک شده خطر برای ایجاد صدمه، جراحت یا خسارت بیان شده است. استاندارد MIL-STD-882E طبقه‌بندی شدت خطر را در انواع فاجعه‌بار، بحرانی، مرزی و جزیی ارائه کرده است.

جدول احتمال خطر یک معیار قضاوت کیفی در مورد احتمال نسبی وقوع حادثه ناشی از خطر کنترل نشده، را در اختیار می‌گذارد و به انواع مکرر، محتمل، گاه به گاه، بعدی و غیرمحتمل دسته بندی شده است. ماتریکس ارزیابی ریسک ماتریکسی است که عناصر جدول شدت خطر و جدول احتمال وقوع خطر را با هم ترکیب کرده است و ابزاری مؤثر برای تخمين سطوح قابل قبول و غیرقابل قبول ریسک، فراهم آورده است. این ماتریکس به صورت کمی بوده و دارای طیف عددی از ۱-۲۶ می‌باشد. نکته حائز اهمیت در کاربرد ماتریکس ارزیابی ریسک آن است که قرار دادن احتمال وقوع و شدت خطر در دسته‌های مناسب از یک روش کاملاً ذهنی پیروی می‌کند. در خصوص شاخص‌های ارزیابی، استاندارد MIL-STD-882E چهار شاخص قضاوت و تصمیم‌گیری شامل بالا، مهم (شدید)، متوسط و پائین را ارائه کرده است.

در نهایت، در گام پنجم گزینه‌های کنترل ریسک مورد بررسی قرار گرفته و موارد مناسب انتخاب می‌شوند. در این گام باید به دنبال

۱- انرژی الکتریکی

۲- جرم / جاذبه / ارتفاع (m/g/h)

۳- انرژی جنبشی چرخشی

۴- انرژی جنبش خطی

۵- نم / رطوبت

۶- ارتعاش

۷- انرژی ناشی از مواد شیمیایی (حد و مزمن)

۸- فشار / حجم / حرکت جنبشی (P/V/KD)

۹- انرژی تابشی

۱۰- انرژی گرمایی

گام دوم، ردیابی انرژی‌ها در سیستم است. در این گام جریان هر یک از انرژی‌های موجود در سیستم با به کارگیری «منطق توالی» مورد واکاوی قرار گرفتند. بدین ترتیب هر نوع انرژی از زمانی که برای اولین بار وارد سیستم می‌شود یا در سیستم به وجود می‌آید، تا زمانی که از سیستم خارج شده، یا تغییر شکل می‌دهد و به انرژی دیگر تبدیل می‌شود، مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. در این گام برای ارزیابی پتانسیل آزاد شدن انرژی از منبع و تماس آن با اهداف بالقوه از آزمون‌هایی استفاده می‌شود. این آزمون‌ها شامل مجموعه‌ای از سوالات «چه می‌شود اگر...» است که در مسیر جریان انرژی مطرح می‌شوند. این سوالات در چک لیست کشف خطرات ارائه شده‌اند. چک لیست کشف خطرات ET&BA در جدول (۲) نشان داده شده است.

گام سوم مرحله ارزیابی حفاظتها و موانع موجود برای جلوگیری از رها شدن ناخواسته‌ی آن انرژی می‌باشد. نمونه‌هایی از این موانع شامل دیوارها، نرده‌ها، عایق‌ها، سپرهای حفاظتی، عالیم هشداردهنده، دستورالعمل‌های نحوه انجام اینمن کار، تجربه کاری، نظارت سرپرست می‌باشد. برای ارزیابی کارایی و عملکرد حفاظها نیز از مجموعه‌ای از سوالات «چه می‌شود اگر...» استفاده می‌شود. نیز از گام چهارم مرحله ارزیابی ریسک هر یک از انرژی‌های شناسایی شده در سیستم می‌باشد. این کار فرآیندی منظم و سیستماتیک برای توصیف و ارزیابی ریسک موجود در مواد خطرناک، فرآیندها، کارها یا اتفاقات است. هدف کلی ارزیابی ریسک ایجاد زمینه‌ای برای تصمیم‌گیری در مورد این مطلب است که آیا سیستم در وضعیت فعلی از شرایط قابل قبولی برخوردار بوده و یا نیازمند تغییراتی جهت بهبود اینمی است.

توان از کاربرگ های ثبت نتایج ET&BA استفاده کرد. نمونه مورد استفاده در این تحقیق در جدول ۳ آمده است.

راههایی برای کاهش ریسک مواردی که دارای ریسک بالا، مهمن و متوسط هستند، گشت. برای کمک به انجام هر چه بهتر واکاوی می

جدول ۱. چک لیست انواع انرژی

۱-۱۴- زمین لزه	۲-۹- جابجایی	۴-۶- حرکت هوا (تهویه)	۱- انرژی الکتریکی
۲-۱۴- سیل/ غرق شدن	۳-۹- همرفت	۴-۷- حرکت زمین/ حفاری و خاکبرداری	۱- جریان های متداول AC یا DC
۳-۱۴- بهمن/ ریزش کوه	۴-۹- سیکل گرمایی	۵- انرژی جنبش خطی	۱-۲- انرژی الکتریکی ذخیره شده/ تخلیه الکتریکی
۴-۱۴- راش زمین	۵-۹- تولید گرما	۶- صدا	۱-۳- تابش های الکترومغناطیس/ پالس های RF
۵-۱۴- فشرده‌گی	۱۰- عوامل ایتوپلوزیک (Etiological)	۷- ارتعاش	۱-۴- جریانات/ ولتاژهای القابی
۶-۱۴- آوار	۸- ویروس	۸- نم/ رطوبت	۱-۵- کنترل کننده ولتاژها/ جریانات الکتریکی
۷-۱۴- جریانات آب زیرزمینی	۹- باکتری	۹- اثر ماده شیمیایی (حاد و مزمن)	۱-۶- جرم/ جاذبه/ ارتفاع (m/g/h)
۸-۱۴- یخبندان	۱۰- قارچ	۱۰- بیوهوشی آور/ خفگی شیمیایی	۱-۷- سقوط فرد از ارتفاع/ زمین خوردن فرد
۹-۱۴- آتشنشان	۱۱- انگل	۱۱- خوردگی	۱-۸- سقوط انسان
۱۰-۱۴- شرایط جوی (اتمسفریک)	۱۲- مسمومیت های بیولوژیک	۱۲- مواد روان کننده/ حلالها/ محلولها	۱-۹- اشیاء معلق
۱۱-۱۴- جهت، تراکم، سرعت باد	۱۳- ازیزی تابشی	۱۳- مواد قابل تجزیه/ فسادپذیر	۱-۱۰- انرژی جنبشی چرخشی
۱۲-۱۵- باران (گرم/ سرد/ بیخ زدن)	۱۴- یونیزان	۱۴- مواد تهشیش شده/ پس مانده	۱-۱۱- چرخ دندها/ ماشین آلات چرخنده
۱۳-۱۵- برف/ تکرگ/ ریز تکرگ	۱۵- غیر یونیزان	۱۵- مواد قابل انفجار	۱-۱۲- فشار فن/ پرهای ملخی
۱۴-۱۵- الکترواستاتیک/ برق (صاعقه)	۱۶- میدان های مغناطیسی	۱۶- مواد اکسید کننده/ قابل احتراق/ خودسوز	۱-۱۳- فشار/ حجم/ حرکت جنبشی (P/V/KD)
۱۵-۱۵- ذرات گرد و غبار/ آبروسلها/ پودرها	۱۷- اشیاء با موجودات زنده	۱۷- مواد قابل پلیمریزاسیون	۱-۱۴- افزایش فشار و ترکیگی/ انفجار
۱۶-۱۵- درخشندگی خورشید/ نور خورشید	۱۸- اعمال و عکس العمل های افراد	۱۸- مواد سمی/ سلطانزا/ تراوون	۱-۱۵- افزایش خلا
۱۷-۱۵- پاران اسیدی/ ابرهای پخار/ گاز	۱۹- عکس العمل های حیوانات	۱۹- مواد زائد/ آلووده کننده (هوای زمین/ آب)	۱-۱۶- ریزش مایع/ حالت شناوری/ افزایش و یا کاهش سطح مایع
۱۸-۱۵- هوا (معدل/ سرد/ یخبندان/ وارونگی)	۲۰- دخالت های درختان، بوته ها و غیره	۲۰- انرژی گرمایی	۱-۱۷- انساط سیالات/ جهش سیالات
	۲۱- بلایای طبیعی	۲۱- تابشی	۱-۱۸- خارج شدن شیء از حالت حلقه

جدول ۲. چک لیست کشف خطرات ET&BA

تغییرات در حفاظه‌ها	تغییرات جریان انرژی
حفظ خیلی قوی یا خیلی ضعیف است.	جریان خیلی زیاد یا خیلی کم است و یا اصلًا وجود ندارد
حفظ غلط طراحی شده است	انرژی خیلی زود یا خیلی دیر جریان می‌یابد و یا اصلًا جریان نمی‌یابد
حفظ خیلی زود یا خیلی دیر عمل می‌کند	انرژی خیلی سریع یا خیلی کند جریان می‌یابد
حفظ از هم می‌یابد یا به طور کامل از کار می‌افتد	جریان انرژی متوقف می‌شود، افزایش می‌یابد، یا رها می‌شود
حفظ جلوی جریان را می‌گیرد یا شدت آن را زیادتر می‌کند	شکل یا نوع اشتباهی از انرژی به سیستم وارد می‌شود
نوع غلط از حفاظ انتخاب شده است	رها شدن انرژی اثرات پشت سر هم دارد

Archive of SID

یافته ها

بحث و نتیجه گیری

نتایج بیانگر آن است که اکثر خطرات ارزیابی شده (۹۸٪) در محدوده ریسک بالا و مهم واقع شده اند که این موضوع منطبق با استاندارد MIL-STD-882E، غیر قابل قبول ارزیابی می شود. لذا با توجه به اینکه کار روی داربست و به دنبال آن کار در ارتفاع دارای بالاترین میزان ریسک بوده است، شروع اقدامات پیشگیری از این عملیات در اولویت قرار دارد.

یکی از نکات مهم در این بخش آن است که تکلیف ریسک هایی که در ناحیه بالا و پائین قرار می گیرند، مشخص می باشد اما نحوه برخورد با ریسک هائی که در ناحیه مهم و متوسط قرار خواهند گرفت، چنان مشخص نیست چرا که تعریف ریسک پذیرفتی، دشوار است. ریسک هایی که در یک مجموعه، پذیرفتی هستند ممکن است در محیط های دیگر ناپذیرفتی باشند. پذیرش یا عدم پذیرش ریسک در هر محیط به عواملی چون محیطی که ریسک در آن وجود دارد، ماهیت سیستم از نظر میزان ضرورت و مزایای فعالیت، درک ماهیت ریسک از سوی افراد حاضر در آن و هزینه های کاهش ریسک بستگی دارد (۲).

بسیاری از ریسک ها در ناحیه خاکستری حدفاصل دو محدوده قرار می گیرند. نتایج این تحقیق نیز گویای آن بوده که ۳۲٪ خطرات موجود در این بررسی هم در چنین محدوده ای بوده اند. سوالی که همواره مطرح است این است که آیا ریسک خطراتی که در این ناحیه قرار می گیرند، پذیرفتی هستند؟ جواب چنین والی به ویژه در سیستم های بزرگ و پیچیده بسیار دشوار است. در این شرایط معمولاً دو اصل کلی زیر حاکم است: پائین ترین حدی که به طور معقول قابل دستیابی است. (ALARA)

پائین ترین حدی که به طور معقول عملی است. (ALARP) کاربرد اصل ALARP بدین معنی است که بهترین کاری که می توان در شرایط فعلی انجام داد، باید صورت گیرد. مسولین باید اقدام عملی برای کاهش ریسک را انجام دهند مگر آنکه ثابت شود این کار از نظر عقلانی عملی نیست. اصل ALARA نیز شبیه اصل ALARP است ولی دقت و سخت گیری کمتری نسبت به آن دارد. در این اصل ریسک تا آنجائی که معقول است کاهش داده می شود، نه تا جائی که ممکن است. اغلب حوادث در اثر عدم توجه

با استفاده از این روش در مجموع ۱۰ نوع انرژی و ۱۴۴ کانون خطر شناسایی شد که مطابق با استاندارد MIL-STD-882E ۶۸٪ در منطقه ریسک بالا، ۳۰٪ در منطقه ریسک مهم و ۲٪ در منطقه ریسک متوسط قرار داشتند. تعداد و نوع ریسک های شناسایی شده در بخش ها و عملیات مختلف پژوهه در جدول ۴ نشان داده شده است. در این میان کار روی داربست با ۳۳ مورد دارای بیشترین تعداد ریسک های بالا و عملیات حفاری و گودبرداری، کار در ارتفاع (تاسیسات مرتفع)، فعالیتهای الکترونیکی و عملیات جوشکاری و برشکاری نیز به ترتیب با ۱۳، ۲۱، ۱۹ و ۱۱ مورد ریسک بالا در درجه بعدی اهمیت قرار داشته اند.

در مورد میزان اعتبار و باورپذیر بودن نتایج به دست آمده از این روش باید گفت که ارزیابی ریسک و پیشنهادهای ارائه شده در این مطالعه بر اساس ساعت ها فعالیت کارشناسی و میدانی، بررسی اسناد و مدارک موجود، مشاوره و مصاحبه با تیمی هشت نفره از مدیران، مهندسین و سپررستان پژوهه بوده است و بنابراین، با توجه به قابلیت و مزایای این روش، از سطح قابل قبولی از اعتبار برخوردار است.

جدول ۴. تعداد و نوع ریسکهای شناسایی شده در بخش ها و عملیات مختلف پژوهه

درصد	مجموع	تعداد ریسک ها				نوع عملیات
		پائین	متوسط	مهم	بالا	
۲۳	۳۳	۰	۰	۱۰	۲۳	داربست و کار روی داربست
۱۵	۲۲	۰	۱	۲	۱۹	کار در ارتفاع
۲۱	۳۰	۰	۲	۷	۲۱	حفاری، خاکبرداری و گودبرداری
۹	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	فعالیتهای الکترونیکی
۱۰	۱۴	۰	۰	۳	۱۱	عملیات جوشکاری و برشکاری
۲۷۳	۵	۰	۰	۰	۵	نگهداری، حمل، نقل و توزیع مواد قابل اشتعال
۷	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	حفاظ مашین آلات
۲۷۳	۵	۰	۰	۵	۰	جرثقیل ها
۱/۵	۲	۰	۰	۱	۱	فضای سرپسته (محدود)
۲/۳	۵	۰	۰	۲	۳	طناب ها
۱/۵	۲	۰	۰	۱	۱	وسایل نقلیه
۲	۳	۰	۰	۲	۱	نظم و اضباط کارگاهی
۱۰۰	۱۴۴	۰	۳	۴۳	۹۸	مجموع
درصد	۱۰۰	۰	۲	۳۰	۶۸	

به عنوان عمدۀ ترین مخاطرات شناسایی شد. قابل توجه اینکه در کشورهای توسعه یافته این مخاطرات با بهره‌گیری از روش‌های استاندارد و ایمن انجام کار تا حد نسبتاً قابل توجهی کاهش یافته است برای مثال در تحقیقی که توسط اداره کار ایالات متحده در سال ۱۹۹۸ صورت گرفت، سطح ریسک موضوعات فوق الذکر در دسته قابل قبول قرار داشته اند (۵).

در پایان، نکته قابل ذکر اینکه خطاهای انسانی معمولاً در روش ET&BA لحظه نمی شود لذا توصیه بر آن است که به منظور ارزیابی هر چه دقیق‌تر این روش همراه با سایر روش‌های موجود در زمینه آنالیز خطاهای انسانی به صورت توأم انجام پذیرد تا نتایج سودمندتری حاصل گردد.

کافی به خطراتی که در ناحیه خاکستری قرار می گیرند، ایجاد می شوند. لذا اکیداً توصیه می شود ریسک هایی که در ناحیه مهمن و متوسط قرار دارند نیز همانند ریسک های بالا با حساسیت، مورد توجه قرار گیرند (۶). برای کاهش ریسک تا حد مطلوب، اقدامات متعددی قابل اجراست که از عمدۀ ترین آنها می توان به برقراری سیستم های نظارت و بازرسی منظم، برقراری سیستم های مناسب تعمیر، سرویس و نگهداری، استفاده از مواد، ابزار و تجهیزات استاندارد، بهره گیری از روش‌های ایمن و استاندارد انجام کار، تجهیزات حفاظت فردی و وسائل حفاظتی مناسب و مرغوب اشاره کرد (۲). در مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهش مشابهی در یکی از کشورهای آفریقایی، یافته های یکسانی بدست آمد. به طوری که در آن مطالعه سقوط (افراد و اشیاء)، گودبرداری و برق گرفتگی

References

- 1.Urban K, Taylor A, Francis W. Prevention of accident through experience feedback, 2nd ed, London, The UK Press 2002, pp: 125-48.
2. Kandel A, Avni E. Engineering risk and hazard assessment, Volume 1, 3rd ed, The U.S CRC Press 2000, pp: 21- 60, 117- 37.
3. Steve R. Construction safety management system, 2nd ed, New York, Spon Press 2004; pp: 25-69.
4. Larsiarms R, Taylor A, Francis W. Safety analysis: principles and practice in occupational safety, Great Britain, The U.S CRC Press 2001; pp: 25-39.
5. Marry A. Control change cause analysis manual. Applied Science 2003; 6(13): 5-8. Available from: <http://www.nri.eu.com/NR13.pdf>
6. Vincoil W, Van Nostrand R. Basic guide to system safety, 1st ed, USA, Jeffery Press 1993; pp: 98-105.
7. Harold E, Brian M. System safety engineering and management, 2nd ed, USA, William Press 2000; pp: 7-25.
8. Adam G. DOE-NE-STD, Applied Science 2001; 2(5): 1-3. Available from: <http://www.Tis.eh.doe.gov/techstds/standard/nst1004.pdf>.
9. James B, Fullman P. Construction safety security and loss prevention, New York, A Wiley Interscience Publication 1994; pp: 169-80.

جدول ۳. نمود ای از برگه کار تکمیل شده روش ET&BA

معار گ	نمره ارزیابی ریسک بعد از اقدامات کترالی	کترلها و موائع پیشنهادی	مرحله دوم «ارزیابی خطرات»							مرحله اول «شناسایی انواع انرژی و خطرات موجود»		
			معیار تصمیم گیری	نمره ارزیابی ریسک اولیه	احتمال وقوع	شدت ریسک	اهداف آسیب پذیر	کترلها و موائع موجود	توصیف ریسک	نوع انرژی	موقعیت انرژی	نوع عملیات
پا	۱۹	<ul style="list-style-type: none"> - اتمسفر فضاهای بسته مثل دریچه های منهول قبیل از اینکه کارگر وارد آن شود از نظر شرایط کمبود اکسیژن، قابلیت اشتعال و سمی بودن تست گردد. - طراحی و صدور مجوز کار برای فعالیت در فضاهای بسته - اجرای روشهای کترل مهندسی نظیر تهویه کافی و مناسب، تجهیزات حفاظت تنفسی - تدارک ابزار و تجهیزات کمکی و اضطراری - در بیرون از فضاهای بسته کشیدگی ایمنی قرار داده شود. 	بالا	۴	C	I	انسان	-	شرایط کمبود اکسیژن، قابلیت اشتعال و سمی بودن فضاهای بسته مثل دریچه های منهول، مخازن و غیره	۹-۸و۱-۸	فضای درونی	مای بسته(محدود)
متو	۱۸	<ul style="list-style-type: none"> - در زمان ورود به فضای بسته، تمام منابع انرژی مسدود و یا تخلیه گردد. - برقراری سیستم بازرسی منظم جهت اطمینان از تخلیه و مسدود شدن تمام منابع انرژی 	مهم	۸	D	I	- انسان - مواد اولیه - و ابزار - تجهیزات	-	عدم تخلیه با مسدود کردن منابع انرژی در فضای محدود	-۸و۱-۸ ۹-۸و۷	سیستم ارتباطی بیرونی	