

کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده

محمد تقی کاظمی (دانشجو)

علی‌رضا فرقانی (دانشجوی دکتری)

امیر‌رضا خویی (دانشیار)

دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

در سال‌های اخیر روش‌های عددی، از جمله روش اجزاء محدود، در تحلیل مسئله‌ی ترک کاربرد روزافزون و چشمگیری یافته است. روش‌های سنتی اجزاء محدود، که مبتنی بر به‌کارگیری توابع شکل پیوسته برای مدل‌سازی میدان جابه‌جایی آنها با دو مشکل «نبازی به تغییر هندسه‌ی شبکه‌بندهای در هنگام گسترش ترک» و «وابستگی نتایج تجزیه و تحلیل به هندسه‌ی شبکه‌بندهای» مواجه‌اند. روش‌های نوین اجزاء محدود، از جمله روش اجزاء محدود بسط یافته، امکان مدل‌سازی ترک در داخل اجزا را مهیا می‌کند و بدین ترتیب نیازی به تغییر شبکه‌بندهای در فرایند گسترش ترک نیست. در این نوشتار از ترکیب روش اجزاء محدود بسط یافته و روش کنترل طول ترک برای حل مسئله‌ی گسترش ترک چسبنده در مواد نیمه‌ترد استفاده شده است. نتایج حاصل با نتایج دیگر روش‌ها مقایسه شده و همخوانی مناسب و قابل قبولی مشاهده شد.


ترک از روش کنترل طول ترک استفاده شده است. نتایج حاصل نشان‌گر

کارایی روش اجزاء محدود بسط یافته است.


مدل‌سازی ناپیوستگی در روش اجزاء محدود

روش مدل‌سازی ناپیوستگی در داخل اجزاء، در دهه‌ی گذشته به سرعت توسعه یافته و استفاده‌ی گستردگی داشته است.^[۵-۶] استفاده از عنوان «روش اجزاء محدود بسط یافته»^۱ (X-FEM) برای رویکرد جدیدی که مبتنی بر به‌کارگیری توابع شکل خاص برای غنی‌سازی میدان جابه‌جایی است، اخیراً مورد پذیرش اغلب محققین قرار گرفته است.^[۷-۸] در این روش توابع شکل عادی برای تمام گره‌ها در نظر گرفته شده و توابع غنی‌سازی تنها بر گره‌های تحت تأثیر ناپیوستگی اعمال می‌شود.

در شکل ۱ چگونگی تأثیر غنی‌سازی به‌کمک یکی از روش‌های اولیه‌ی ارائه شده برای غنی‌سازی در مدل تک‌بعدی نمایش داده شده



الف) توابع شکل عادی و حوزه جابه‌جایی پیوسته حاصل:



ب) توابع شکل عادی، تابع پیش و حوزه جابه‌جایی ناپیوسته حاصل.
۱. مقایسه‌ی میدان جابه‌جایی ایجاد شده.

مقدمه

پدیده‌های «شکست» و «گسترش ترک» از مهم‌ترین مسائل مطرح در «mekanik جامدات» است. هم‌زمان با پیشرفت علم مکانیک شکست دریک قرن اخیر، تحقیقات آزمایشگاهی گستردگی نیز در مورد جنبه‌های مختلف شکست انجام گرفته و در حال انجام است. در دهه‌های اخیر مطالعه‌ی عددی شکست و ناپیوستگی نیز به کمک پردازنده‌های قوی و روش‌های عددی نوین، رواج گسترده‌ی پیدا کرده است.^[۹-۱۰] در مدل‌سازی «گسترش ترک» دو نوع رویکرد متناول است. در رویکرد اول، ترک به صورت کرنشی پخش شده در کل المان مدل می‌شود. روابط رفتاری غیرکشسانی برای این اجزا به ظاهر پیوسته به‌گونه‌ی تعریف می‌شود که رفتار آنها وجود ناپیوستگی را شبیه‌سازی می‌کند. این متد، روش ترک پخش شده نام‌گذاری شده است.^[۱۱] در رویکرد دوم، با به‌کارگیری توابع شکل خاص در داخل اجزا تحت تأثیر ترک، موجبات مدل‌سازی ناپیوستگی مهیا می‌شود.^[۱۲-۱۳] در این رویکرد از توابع شکل موسوم به «توابع غنی‌سازی» برای مدل‌سازی ناپیوستگی علاوه بر توابع شکل عادی استفاده می‌شود. درجات آزادی مجازی نیز که بیان‌کننده‌ی هندسه‌ی ناپیوستگی‌اند، برای گره‌های تحت تأثیر ناپیوستگی در نظر گرفته می‌شود.

روش اجزاء محدود بسط یافته، از جمله روش‌های نوین مدل‌سازی ناپیوستگی و ترک است.^[۱۴-۱۵] در این نوشتار با استفاده از این روش به مدل‌سازی و حل گسترش ترک چسبنده در مواد نیمه‌ترد پرداخته شده است. بدین‌منظور نرم‌افزار مورد نیاز برای مدل‌سازی ناپیوستگی نوشته شده و به‌کمک آن مثال‌های متنوعی حل شد. برای تعیین مسیر گسترش

غنى سازى استفاده کرد.

$$\vec{u}(\vec{x}) = \sum_{on I} N_i(x) \vec{d}_i + \sum_{on J} N_j^h(\vec{x}) \vec{b}_j \quad (3)$$

در رابطه ۳، N_j^h تابع غنى سازى مربوط به گره j و b_j معرف بردار پرس مربوط به درجه آزادى غنى سازى j است. d_i بردار جابه جایی درجه آزادى عادى گره i است. در فضای دو بعدی بردارهای \vec{d}_i و \vec{b}_j هر يك داري دو مؤلفه جابه جایي متعامدند. در اين رابطه I معرف تمام گرهها، و J معرف تعداد گرهها تحت تأثير ناپيوستگي هستند (گرهای مشخص شده با دائره در شکل ۲)، همچنین x بردار مکان است. نحوی ساخت تابع غنى سازى مطابق رابطه ۴ است:

$$N_j^h(x) = N_j(x) G_j(x) \quad (4)$$

ضرب تابع شكل استاندارد (N_j) در تابع شكل خاص مورد نظر (G_j)، موجب ايجاد قيد در حوزه عملكردي غنى سازى در محدوده مورد نظر و رعایت شرایط مرزی جابه جایي می شود.

تابع غنى سازى پيشنهادي


تابع غنى سازى مورد استفاده برای شبیه سازی رفتار ترک باید داري دو شرط ايجاد ناپيوستگي در محل ترک، و عدم اختلال شرایط پيوستگي ميدان جابه جایي بر روی مرزها باشد. با توجه به شرایط يادشده، تابع غنى سازى مورد استفاده در اين نوشتار مطابق رابطه ۵ تعریف می شود:

$$G_j(x) = H_j(x) \quad (5)$$

که در آن تابع هويسايد^۲ (H) براساس رابطه ۶ تعریف می شود:

$$H_j(x) = \begin{cases} 0 & \text{اگر } x \in \Omega_j^- \\ 1 & \text{اگر } x \notin \Omega_j^- \end{cases} \quad (6)$$

در رابطه ۵، $(x)_j$ تابع پرس مربوط به گره j است. Ω^- دامنه محدود به گره j و امتداد ناپيوستگي است. در شکل ۳، دامنه اعمال تابع پرس رابطه ۶ برای گره شماره ۲ نمايش داده شده است.



شکل ۳. هندسي مربوط به تابع غنى سازى پيشنهادي.

است. در شکل ۱ الف، تابع شكل عادي اجزاء محدود که با N_1 و N_2 نمايش داده شده برای تعریف ميدان جابه جایي پيوسته به کار می روند. در شکل ۱ ب علاوه بر تابع شكل فوق از تابع شكل پرس N^h نيز به منظور ايجاد ناپيوستگي در ميدان جابه جایي در داخل المان استفاده شده است.

در شکل ۱، مدل سازى ناپيوستگي با به كارگيری مستقيم تابع پرس در رابطه جابه جایي (۱) انجام شده است. رابطه ۱ چگونگي استفاده از تابع شكل معمولی و پرس به منظور بيان حوزه جابه جایي را نشان می دهد.

$$u = \sum_{on I} N_i d_i + N^h b \quad (1)$$


تابع پرس بدین صورت تعریف می شود:

$$N^h = \begin{cases} N_1 - 1 & \text{اگر } x \in \Omega_1 \\ N_1 & \text{اگر } x \notin \Omega_1 \end{cases} \quad (2)$$


در رابطه ۱، I برابر تعداد گرهای المان بوده (گرهای ۱ و ۲ در شکل ۱) و Ω_1 بخشی از محدوده المان است که گره ۱ در آن قرار دارد. در شکل ۱ اين محدوده سمت چپ محل ناپيوستگي را شامل می شود. در رابطه ۱، d_i جابه جایي هاي مربوط به درجات آزادى عادى المان محدود، و b جابه جایي نسبی در محل ناپيوستگي است. اشكال روش به كارگيری مستقيم تابع پرس در رابطه جابه جایي، ايجاد و استگي بين كرنش در دو طرف ناپيوستگي است. در شکل ۱ ب، شب دو طرف ناپيوستگي يكسان است.

در اجزاء محدود دو بعدی، گره تحت تأثير ناپيوستگي گرهی است که حداقل يك يال منتهی به آن توسط خط ناپيوستگي قطع شده باشد (شکل ۲).

برای تولید تابع غنى سازى در X-FEM از روش اجزاء محدود با پاره سازی وحدت^{۱۱} استفاده می شود. برلين اساس می توان از حاصل ضرب تابع شكل معمولی در تابع داري خاصیت مورد نظر (مانند خاصیت پرس در ميدان جابه جایي) به منظور ساخت تابع



شکل ۲. عبور ترک از داخل اجزء بوگره های تحت تأثير ترک (مجموعه گره های J).



شکل ۶. تغییر شکل نمونه ای اجزاء تحت تأثیر عبور ترک. فقط گره های مشخص شده با دایره غنی می شوند.

روابط حاکم

میدان جابه جایی و تنسور گرنش را برای المان تحت اثر ترک می توان چنین نوشت: [۵]

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \mathbf{N}(\mathbf{x}) \mathbf{d} + \mathbf{H}(\mathbf{x}) \mathbf{N}(\mathbf{x}) \mathbf{b} \quad (7)$$

$$\varepsilon(\mathbf{x}) = \mathbf{B}(\mathbf{x}) \mathbf{d} + \mathbf{H}(\mathbf{x}) \mathbf{B}(\mathbf{x}) \mathbf{b} + (\delta n) \mathbf{N}(\mathbf{x}) \mathbf{b} \quad (8)$$

که در آن ها \mathbf{N} ماتریس سطحی تابع شکل اجزاء محدود، و \mathbf{B} ماتریس مشتقات مکانی تابع شکل المان محدود است. \mathbf{d} بردار جابه جایی عادی گرددی، و \mathbf{b} درجهات آزادی غنی شده ای این گره ها هستند. \mathbf{H} تابع پوش است. به واسطه ای تابع شده در میدان جابه جایی روی مرز ترک، جمله نامحدود دلتای دیراک δ در راستای عمود بر مسیر ترک (n) در رابطه گرنش ظاهر شده است.

با استفاده از حساب تغییرات و با مستقل در نظر گرفتن درجهات آزادی حقیقی و درجهات آزادی غنی سازی، دو رابطه ای انتگرالی ۹ و ۱۰ حاصل می شود:

$$\int_{\text{در محدوده}} \mathbf{B}^T \sigma d\Omega = \int_{\text{روی مرز خارجی}} \mathbf{N}^T t d\Gamma \quad (9)$$


$$\int_{\text{روی مرز داخلی}} H \mathbf{B}^T \sigma d\Omega + \int_{\text{روی جزء مثبت از ترک}} \mathbf{N}^T t d\Gamma = 0 \quad (10)$$

که در آن ها t بردار نیروی سطحی در مرز و \mathbf{B} عملگر مشتقات تابع شکل است. نمو تنسور گرنش را می توان از رابطه ای ۱۱ محاسبه کرد:

$$\dot{\sigma} = \mathbf{D} \dot{\epsilon} = \mathbf{D}(\mathbf{B} \mathbf{a} + H \mathbf{B} \mathbf{b}) \quad (11)$$

که در آن، \mathbf{D} تنسور رفتار مصالح است و نقطه ای بالای بردارها نشانه مقدار نمود است. با قراردادن تنش از رابطه ای فوق در معادلات انتگرالی ۹ و ۱۰، معادله ای تعادل برداری سیستم برای تغییرات در درجهات آزادی حاصل می شود:

$$\mathbf{K} \begin{Bmatrix} da \\ db \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f}^{ext} \\ 0 \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} \mathbf{f}_a^{int} \\ \mathbf{f}_b^{int} \end{Bmatrix} \quad (12)$$



شکل ۴. رفتار تابع پوش در محیط تک بعدی برای گره های ۱ و ۲.


نحوه عملکرد تابع غنی سازی پیشنهادی در محیط یک بعدی در شکل ۴ نمایش داده شده است. مشاهده می شود که شرایط دوگانه ایجاد پوش در محل نایپوستگی و عدم تأثیر در مرزها توسط این روش احراز می شود.

هندسه می نایپوستگی


هندسه می مرزهای داخلی در محل نایپوستگی همانند مرزهای خارجی اجزاء، بستگی به درجه ای تابع پیشنهادی مورد استفاده دارد. در اینجا با توجه به ۴ گرهی بودن اجزا، وجود دو درجه آزادی غنی سازی در هر گره غنی شده، هندسه می مرزهای داخلی المان و درنتیجه مسیر ترک و نیز تغییر مقدار بازشدنگی ترک در داخل المان به صورت خطی خواهد بود (شکل ۵).

چنان که در شکل ۵ مشاهده می شود، تغییر شکل نسبی دو طرف ترک به صورت مستقل در برگیرنده تمام حالات تغییر شکل محتمل است؛ در نتیجه تابع پیشنهادی ممکن است به عنوان تابعی مناسب برای استفاده در غنی سازی اجزاء تحت عبور ترک، استفاده شود. در المان شکل ۵ هر ۴ گره تحت تأثیر ترک قرار دارد و در نتیجه هشت درجه آزادی غنی سازی ایجاد کننده تغییر مکان نسبی دو طرف ترک خواهد بود.

در المان های واقع در مسیر ترک، تمام گره های اطراف ترک تحت تأثیر غنی سازی قرار می گیرد و در المان انتهای ترک تنها ۲ گره غنی می شود، در شکل ۶ در المان A که ترک از آن عبور کرده هر ۴ گره ۱، ۲، ۳ و ۴ غنی شده اند. در المان B که در انتهای ترک قرار دارد تنها دو گره ۳ و ۴ غنی سازی شده و المان C هیچ گره غنی شده بی ندارد.



شکل ۵. نحوه تغییر شکل المان غنی سازی شده.



شکل ۷. نمودار رفتاری مدل‌های چسبنده مختلف.

تنش غیرمحالی نوک ترک با استفاده از حوزه‌ی تنش در نقاط گاوسی^۵ با بهکارگیری ضرایب وزنی براساس رابطه‌های ۱۶ و ۱۷ محاسبه می‌شود:

$$\sigma = \sum w_i \sigma_i \quad (16)$$

$$w_i = \frac{1}{(2\pi)^{2/3}} \exp(-\frac{r_i^2}{2l^2}) \quad (17)$$

در این رابطه‌ها: r : تانسور تنش در نقاط گاوسی؛ w : ضرایب وزنی؛ r : فاصله‌ی نقطه‌ی مورد نظر از نقاط گاوسی و l : پارامتر مشخصه‌ی طول برای با بعد المان است.^[۱]

با رسیدن مقدار تنش کششی اصلی به مقاومت کششی ماده، شرایط گسترش ترک مهیا می‌شود. معیار حداکثر تنش محیطی به عنوان معیار حاکم بر جهت گسترش ترک انتخاب شده است. بدین معنی که با محاسبه‌ی حوزه تانسور تنش در نوک ترک، جهت تنش کششی بیشینه محاسبه شده و راستای گسترش ترک، موازی صفحه‌ی تنش کششی بیشینه خواهد بود.^[۲]

امتیاز بارز روش اجزاء محدود بسط یافته، کارایی این روش به هنگام گسترش ترک است؛ به این ترتیب که برخلاف روش‌های سنتی اجزاء محدود، که گسترش ترک در آنها مستلزم تغییر در هندسه‌ی شبکه‌بنده است، در این روش برای اعمال گسترش ترک کافی است درجهات آزادی غنی سازی برای گره‌هایی که تحت اثر ترک قرار می‌گیرند افزوده شود. در شکل ۸ نمونه‌یی از چهار مرحله‌ی گسترش ترک و نحوه اختصاص درجه آزادی غنی سازی به گره‌های تحت تأثیر ترک نمایش داده شده است.

که در آن \mathbf{K} ماتریس سختی است و طبق رابطه‌ی ۱۳ محاسبه می‌شود:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \int \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} d\Omega & \int H \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} d\Omega \\ \int H \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} d\Omega & \int H \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} d\Omega + \int \mathbf{N}^T \mathbf{T} \mathbf{N} d\Gamma \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\mathbf{f}_a^{int} = \int \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma} d\Omega \quad (14)$$

$$\mathbf{f}_b^{int} = \int H \mathbf{B}^T \boldsymbol{\sigma} d\Omega + \int \mathbf{N}^T \mathbf{t} d\Gamma \quad (15)$$

\mathbf{T} از روی تابع رفتاری انتخاب شده برای مدل‌سازی ترک چسبنده محاسبه شده و برابر با مشتق نیروی سطحی نسبت به بازشدگی ترک خواهد بود. مقادیر \mathbf{f} در معادلات فوق بیان‌گر نیروهای معادل گره‌یی می‌باشند و متناظر درجات آزادی عادی و غنی سازی است.

مدل ترک چسبنده و نحوه گسترش ترک

ترک چسبنده روشی است برای شبیه سازی رفتار غیرخطی مصالح در محدوده فرایند شکست، و بدین منظور فرض می‌شود نیروهای سطحی چسبنده‌ی متقابل بین لبه‌های ترک اعمال می‌شود. نحوه اعمال این زوج نیروهای دوزنده به گونه‌یی است که در لحظه گسترش ترک، مساحت زیر نمودار نیروی سطحی - بازشدگی ترک آن نشانگر انرژی صرفشده برای جدا شدن دو سطح با مساحت واحد است، برابر با انرژی شکست ترک (G_f) خواهد بود. در این روش به جز ترک رفتار بقیه سیستم ارجاعی فرض می‌شود. مدل‌های مختلف رفتاری نیرو-بازشدگی ترک برای مواد مختلف پیشنهاد شده است. نمونه‌هایی از این مدل‌ها در شکل ۷ نمایش داده شده است. چسبنده‌ی بین دو لبه ترک بر ماتریس سختی و نیروهای معادل گره‌یی سیستم تأثیرگذار است. در شرایط ترک مود مرکب، پس از تکمیک مقادیر بازشدگی و لغزش نسی، مؤلفه‌های قائم و مماسی نیروهای سطحی محاسبه می‌شود. برای شبیه سازی رفتار مود مرکب ترک چسبنده، در پژوهش‌ها از مدل‌های رفتاری مختلفی استفاده شده است. در حالت کلی، نیروهای سطحی اصطکاکی و نرمال بین دو لبه ترک، تابع لغزش و همچنین بازشدگی دو لبه ترک خواهد بود.^[۳]

در مثال‌های حل شده در این نوشتار از اثر اصطکاکی دو لبه ترک، به منظور ساده‌سازی، صرف نظر شده و بهبیان دیگر، مؤلفه‌های مماسی نیروهای متبادل بین دو لبه ترک برابر صفر در نظر گرفته شده است. این فرض برای مواد نیمه‌تردد، در حالتی که مود اول حاکم است مناسب خواهد بود.

در این پژوهش از معیار رانکین برای کنترل شرایط و نیز گسترش ترک استفاده شده است. در این روش از بیشترین مقدار تنش حداکثر غیرمحالی^۴ کششی به منظور کنترل شرط گسترش ترک استفاده می‌شود.


و با مدل سازی چسبندگی، به کمک فرایهایی با رفتار غیر خطی و با استفاده از روش کنترل طول ترک حل شده است. با توجه به استفاده از مقادیر طول و نیروی بدون بعد، مقادیر و ابعاد این مثال نیز همخوان با مقادیر مثال مذبور انتخاب شده است. طول تیر برابر با ۷۵۰ میلی متر و عمق آن ۱۸۷۵ میلی متر فرض شده است. ضریب کشسانی برابر با $E = 160 \text{ GPa}$ و ضریب پواسن $\nu = 0.3$ انتخاب شده است. مقاومت کششی برابر $f_t = 87.5 \text{ MPa}$ انتخاب شده، و مدل کاهنده خطی برای شبیه سازی رفتار چسبندگی در نظر گرفته شده است. این مسئله برای مقادیر مختلف بازشدگی بحرانی حل شده است.

در شکل ۱۱، هندسه‌ی تغییر شکل یافته‌ی تیر بر اثر گسترش ترک بهمیزان ۸ المان نمایش داده شده است. بازشدگی بحرانی برابر با $w_c = 0.23 \text{ mm}$ فرض شده و نقطعه‌ی متناظر با گسترش ترک در هر المان، به ترتیب، در شکل ۱۲ مشخص شده است.


برای مقایسه‌ی نتایج حل برنامه با نتایج ثبت شده در مرجع ۱۱، مسیر تعادل برای مقادیر بازشدگی بحرانی $w_c = 0.23 \text{ mm}$ به صورت مقایسه‌ی در شکل ۱۲ ترسیم شده است. این نمودار براساس مقادیر بدون بعد نیرو و تغییر مکان براساس روابط ۱۸ و ۱۹ رسم شده است:

$$P = \frac{F}{f_t b^2} \quad (18)$$


$$\delta = \frac{w}{b} \cdot 10^{-3} \quad (19)$$




شکل ۱۱. هندسه‌ی تغییر شکل یافته‌ی تیر (تغییر شکل به صورت اغراق آمیز) رسم شده است.



شکل ۱۲. نمودار نتایج تحلیل حاضر (خط ضخیم‌تر) در مقایسه با نتیجه موجود (خط نازک‌تر).



شکل ۸. مراحل گسترش ترک و گره‌های غنی شده در هر مرحله.



جایه جایی

شکل ۹. عدم توانایی روش‌های کنترل بار و کنترل جایه جایی در پی گیری مسیر تعادل در حالت پوش به عقب.


پوش به عقب^۶

حالت «پوش به عقب» از شرایطی است که در تجزیه و تحلیل شکسته، به ویژه برای مواد ترد، ممکن است اتفاق افتد (شکل ۹). روش‌های کنترل نیرو و کنترل جایه جایی قابلیت مدل‌سازی حالت پوش به عقب را ندارند. از جمله راهکارهای ارائه شده برای حل این مسئله روش کنترل طول ترک است.^[۱۱] در این روش، از طول ترک که در فرایند تحلیل همواره قرینه است، به عنوان پارامتر کنترل محاسبات استفاده می‌شود.


مثال گسترش ترک در مود اول

در این مثال تیر همراه با ترک در میانه، به وسیله‌ی برنامه‌ی نوشته شده مدل‌سازی شده است. هندسه و مقادیر این مثال از منابع موجود استخراج شده است.^[۱۲] شکل ۱۰ نشان‌دهنده‌ی هندسه‌ی شبکه‌بندی این تیر است.


در مرجع [۱۱] این مسئله به کمک روش‌های عادی المان محدود



شکل ۱۰. شبکه‌بندی تیر با شکاف اولیه تحت بارگذاری مود اول.



شکل ۱۴. هندسه‌ی مثال دوم.




شکل ۱۵. مسیر گسترش ترک در مود هرکب و هندسه‌ی تغییر شکل یافته اغراق آمیز.

با بازشدنگی بحرانی برایر $w_c = 5\text{cm}^0$ استفاده شده است. در این مسئله از اصطکاک دو لبه‌ی ترک صرف نظر شده است. در مسائل مود مرکب، جهت گسترش ترک از پیش معین نیست و مسیر ترک در طی گام‌های حل، قوسط برنامه مشخص می‌شود. در شکل ۱۵، مسیر گسترش ترک و هندسه‌ی تغییر شکل حاصل از برنامه‌ی حاضر نمایش داده شده است. نتیجه‌ی حاصله مشابه نتیجه‌ی موجود قبلی است و در هردوی تحلیل‌ها مسیر ترک به سمت محل بار وارد گرایش میدا کرده است.

نتیجہ گروپ

روش‌های مبتنی بر مدل‌سازی نایپوستگی در داخل اجزا، قدرت و انعطاف‌پذیری زیادی برای مدل‌سازی مساثای همراه با نایپوستگی، مانند ترک، دارند. به‌کمک روش اجزاء محدود بسط‌یافته، بدون تعییر در هندسه‌ی شبکه‌بنده سیستم می‌توان به تحلیل گسترش ترک چسبنده پرداخت. مقایسه‌ی نتایج این روش با جمله‌ای معمولی اجزاء محدود و همچنین با شهود آزمایشگاهی، نشان‌گر دقت و توانایی این روش در مدل‌سازی گسترش ترک چسبنده است. نرم‌افزار تهیه شده با بهکارگیری روش اجزاء محدود بسط یافته و نیز با استفاده از روش کنترل طول ترک، از قابلیت مدل‌سازی گسترش ترک چسبنده با مدل‌های رفتاری مختلف و پوش به عقب برخوردار است. تابع غنی‌سازی پیشنهادی، برخلاف دیگر توابع مورد استفاده، فقط در المان‌های واقع در مسیر عبور ترک اعمال شده و درنتیجه بهکارگیری این روش در برنامه‌های تجاری محدود ساده‌تر به تواند باشد.



شکل ۱۳. نمودارهای تیرو- جایه‌جایی برای مقادیر مختلف پارشندگی بحرانی.

که در آنها F بار وارد b عمق تیر و u جایه‌جایی در محل بارهای وارد است.

چنان که ملاحظه می‌شود، نتایج تحلیل برنامه‌ی حاضر به نتایج قبلی تزدیک است و این مسئله شناسگر دقت مناسب این برنامه است. در شکل ۱۳ مسیر تعادل سیستم بازاری مقادیر مختلف بازشگی بحرانی ترسیم شده است. با توجه به شکل ۱۳ موارد زیر قابل استنتاج است:

- حالت پرس به عقب در مواردی که انرژی شکست و درنتیجه بازشدنگی بحرانی کوچکتر است، شدیدتر است. کم بودن مقدار انرژی شکست با فرض یکسان بودن مقاومت کششی، نمایانگر کم بودن تأثیر رفتار چسبنده در کل سازه خواهد بود و رفتاری مشابه گسترش ارزش براساس نظریه‌ی مکانیک شکست کشسان خطی^۷ (LEFM)، حاصل خواهد شد.

- در مواردی که مقدار انرژی شکست بزرگتر باشد، با فرض یکسان بودن مقاومت کششی، رفتار خمیری-کشسانی مشاهده می‌شود. در این حالات ناماداری و حالت پوش به عقب اتفاق نمی‌افتد.

- در حالت‌های بین دو مورد یادشده که در واقعگذار از LEFM به رفتار خمیری-کشسانی است، همراه با افزایش انرژی شکست، رفتار مامداواره‌ی حاصل، خواهد شد.

مثال گسترش قرک دهود ممکن

به منظور محک صحت تعیین جهت گسترش ترک به مولیه ای این برنامه، مثالی از گسترش ترک مود مرکب که در آن ترکیبی از کشش و برش در ناحیه ترک وجود دارد، انتخاب و مطرح می کنیم:^[5] هندسه و ابعاد مسئله در شکل ۱۴ نمایش داده شده است (ابعاد بر حسب سانتی متر است). فاصله شکاف اولیه از تکیه گاه سمت راست برابر 250 cm است. ضریب کشسانی برابر با $E=35\text{ GPa}$ و ضریب پواسن برابر $\nu=0.2$ انتخاب شد. مقاومت کششی معادل $f_t=3\text{ MPa}$ است و از مدل نرم شونده خطی، «ای شیوه سازی رفتار ترک حسنه» شده و از مدل نرم شونده خطی، «ای شیوه سازی رفتار ترک حسنه»

پابنوه

1. The Extended Finite Element Method (X-FEM)
2. partition of unity finite element method
3. heaviside
4. non-local stress
5. Gaussian points
6. snap-back
7. Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM)

منابع

1. Bazant, Z.P. and Planas, J. "Fracture and size effect in concrete and other quasibrittle materials", *CRC Press*, (1997).
2. Oliver, J. "Continuum modeling of strong discontinuities in solid mechanics using damage models", *Computational Mechanics*; **17**, pp. 49-61 (1995).
3. Armero, F. and Garikipati, K. "Analysis of strong-discontinuities in inelastic solids with applications to the finite element simulation of strain localization problems." *Proceedings of Engineering Mechanics*; **1**, pp. 56-59 (1996).
4. Belytschko, T. and Black, T. "Elastic crack growth in finite elements with minimal remeshing.", *International Journal for Numerical Methods in Engineering*; **45**(5), pp. 601- 620 (1999).
5. Wells, G.N. and Shuys, L.J. "A new method for modeling cohesive cracks using finite elements", *Int. J. Numer. Meth. Engng*; **50**, pp. 2667-2682 (2001).
6. Sukumar, N. Moes, N. Moran, B. and Belytschko, T. "Extended finite element method for three-dimensional crack modeling", *Int. J. Numer. Meth. Engng*; **48**, pp. 1549-1570 (2000).
7. Chopp, D.L. and Sukumar, N. "Fatigue crack propagation of multiple coplanar cracks with the coupled extended finite element/fast marching method", *International Journal of Engineering Science*, **41**, pp.845-869 (2003).
8. Moes, N. and Belytschko, T. "Extended finite element method for cohesive crack growth", *Engineering Fracture Mechanics*, **69**, pp. 85-833 (2002).
9. Melenk, J. M. and Babuska, I. "The partition of unity finite element method: basic theory and applications", *Seminar fur Angewandte Mathematik Eidgenossische Technische Hochschule CH80-92 Zurich, Switzerland , Research Report No.96-0* (1996).
10. Carpinteri, A. "Post-peak and post-bifurcation analysis of cohesive crack propagation", *Engng. Frac. Mech.* **32**(2), pp. 265-278 (1989).
11. Carpinteri, A. and Colombo, G. "Numerical analysis of catastrophic softening behavior (snap-back instability)", *Computers and Structures*, **31**(4), pp. 607-636 (1989).