

تأثیر شرایط محیطی در عملکرد تقویت صفحات فولادی با الیاف بسپاری (FRP)

اصغر وطنی اسکویی * (دانشیار)

فلاورا جلالی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

الهام رفیعی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مهمشی عرضه شرف، (زمستان ۱۳۹۴)، دوری ۲، شماره ۱، ۱۰-۱۱، (پادشاهت قم)

استفاده از الیاف بسپاری (پلیمری) روش مناسبی برای تقویت قطعات و عناصر سکوهای دریایی و دیگر عناصر سازه‌های دریایی است. این مطالعه به تأثیر الیاف بسپاری در عملکرد قطعات فولادی و پیوستگی الیاف با فولاد تحت شرایط محیطی شدید نظیر: چرخه‌ی ذوب و یخ‌زدگی و تروخت شدن متولی می‌پردازد. لذا دو سری نمونه با تعداد لایه‌ی متفاوت بسپاری در معرض دو چرخه‌ی ۱۷° و ۲۱° سیکل ذوب و یخ‌زدگی و تحت دو چرخه‌ی ۶° و ۱۲° سیکل تروخت قرار گرفته‌اند. همچنین در این مطالعه به بررسی مقاومت و سختی پیوند، مددگیری و تغییرشکل پرداخته شده است. افزایش تعداد لایه‌های (CFRP) باعث افزایش ۳۰ و ۳۲ درصدی تغییرشکل نهایی به ترتیب تحت ذوب و یخ‌زدگی و تروخت شدن شده و نمونه‌های در معرض شرایط ذوب و یخ‌زدگی نسبت به نمونه‌های در معرض شرایط تروخت شدن، بارگذاری را تحمل کرده‌اند.

asvatani@gmail.com
flora.jalali@gmail.com
erafiee@mail.kntu.ac.ir

واژگان کلیدی: الیاف بسپاری، فولاد، تروخت شدن، ذوب و یخ‌زدگی، مددگیری و تغییرشکل.

۱. مقدمه

امروزه تقویت سازه‌های دریایی و سازه‌هایی که در شرایط محیطی متفاوت قرار دارند، از موارد مهم در مهندسی عمران است. در این‌گونه سازه‌ها به عناصر سازه‌یی به دلایل متفاوتی از قبیل شرایط مخرب محیطی آسیب‌هایی وارد می‌شود. روش‌های سنتی رایج برای بهسازی و تعمیر از قبیل: جوش‌دادن و پیچ و پرج کردن صفحات تقویتی فولادی، اغلب موجب حجمی و سنگین تر شدن سازه‌ها و افزایش تمرکز تنش به علت جوش‌کاری و سوراخ‌کاری می‌شوند و این موضوع برای سازه‌های در معرض بارهای تکرارشونده به علت خستگی بحرانی تر است. تأثیر خودگی، مشکلات ثابت‌کردن صفحات، گسیختگی بی‌موقع به علت جوش‌کاری، که ناشی از تغییر متالورژی در فلز است، و همچنین افزایش هزینه و زمان مردمیاز برای مقاوم‌سازی از دیگر معایب روش‌های بهسازی سنتی است. با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد الیاف بسپاری از قبیل: نسبت مقاومت به وزن پایین، مقاوم بودن در برابر شرایط محیطی فرسایشی و همچنین فرم‌بندیری آن، استفاده از این مصالح، گزینه‌ی مناسبی جهت ترمیم و مقاوم‌سازی سازه‌های آسیب دیده است.^[۱-۲]

نزدیکی مدلول کشسان الیاف بسپاری کربن به مدلول کشسان فولاد، باعث تجزیه و تحلیل اجزاء محدود انجام شده است. نتیجه‌ی حاصل، پیشنهادی شامل راه حل‌های مرسوم تحلیلی بوده است، که تجزیه و تحلیل توزیع تنش صفحات فولادی با چند لایه‌ی الیاف بسپاری کربن را ممکن می‌سازد.^[۳]

همچنین در پژوهش دیگری (۲۰۱۲)، تأثیر بار دینامیکی با نزدیکی با مختلف در

* نویسنده مسئول

تاریخ: دریافت ۵/۸/۱۳۹۲، اصلاحیه ۱۶/۱/۱۳۹۳، پذیرش ۳۰/۱/۱۳۹۳.

الیاف بسپاری کربن کاوش قابل ملاحظه‌ی داشته‌اند، درحالی که در سختی تغییر قابل ملاحظه‌ی مشاهده شده است.^[۱۲]

در برخی از کشورها نیز تغییرات فصلی و روزانه در آب و هوا منجر به ایجاد چرخه‌های متعدد ذوب و یخ‌زدگی می‌شود.^[۱۳] تکرار چرخه‌ی ذوب و یخ باعث آسیب بیشتر مصالح می‌شود و به تدریج سختی و مقاومت مصالح کاوش می‌باشد.

بنابراین آسیب ناشی از یخ‌زدگی یک فرایند بسیار پیچیده از خستگی است.^[۱۴]

بسیاری از سازه‌های مهندسی مانند پل‌ها و سکوهای دریایی در معرض ذوب و یخ‌زدگی و تروخت شدن قرار می‌گیرند و این موضوع باعث از دست دادن عکرد آنها نسبت به زمان طراحی می‌شود. قرارگرفتن در معرض شرایط محیطی شدید، کاوش مقاومت اتصال و همچنین دوام اتصال بین الیاف بسپاری کربن و سطح فولاد را به همراه خواهد داشت.^[۱۵]

عامل مهم دیگر در تقویت فولاد با الیاف بسپاری، اتصال این دو مصالح به یکدیگر است، که در شرایط محیطی ذوب و یخ‌زدگی و تروخت شدن به علت حضور رطوبت، مددگیری در فصل مشترک اتفاق می‌افتد. چسبندگی معمولاً منسوب به نیروی تأثیری و انرژی‌الس^۱ است، که نیروهای بین مولکولی نسبتاً ضعیفی هستند. ضعف این نیروهای بین مولکولی باعث جابجاگی آسان مولکول‌های چسب در حضور آب می‌شود، که این جابجاگی منجر به پیوند زدایی خودبه‌خودی بین دو مصالح می‌شود.

علاوه بر این، حضور رطوبت در خواص چسب به در روش برگشت پذیر (نرم شدنگی) و برگشت پذیر (شکست فیزیکی یا شیمیایی چسب) تأثیر می‌گذارد. یکی دیگر از عوامل پیوند زدایی بی ثباتی لایه‌های اکسید روی سطح فلز است.^[۱۶]

مدگسیختگی عنصر پیونددهنده (چسب) همان‌طور که در پژوهشی در سال ۲۰۱۲ ذکر شده است،^[۱۷] به ضخامت چسب نیز بستگی دارد. در صورتی که ضخامت چسب کمتر از ۲ میلی‌متر باشد، مدگسیختگی چسبانده اتفاق خواهد افتاد؛ در غیر این صورت مقاومت پیوند کاوش می‌باشد و مدگسیختگی به مدل لایه‌لایه شدکی الیاف بسپاری کربن برای لایه‌ی چسب ضخیم تر تبدیل می‌شود.

قرارگیری در معرض شرایط دمای زیر صفر منجر به سخت شدنگی و ایجاد میکروترک‌ها در چسب و تخریب پیوند بین چسب با الیاف می‌شود. در حالی که در چرخه‌های یخ و ذوب، که در حضور نمک است، تسریع تنزل به علت تغییرشکل و انبساط لایه‌های نمک اتفاق می‌افتد و در مجموع اثر رطوبت موجب تور و خشک شدن چسب می‌شود. به علاوه چرخه‌ی ذوب و یخ باعث کاوش مقاومت و سختی الیاف بسپاری می‌شود. گرچه کاوش مقاومت نسبت به کاوش سختی بیشتر است.^[۱۸] بنابراین قرارگیری در شرایط ذوب - یخ و تر - خشک باعث تخریب الیاف نمی‌شود، بلکه لایه‌ی چسبانده میان الیاف‌های بسپاری و فولاد در معرض خطر است.^[۱۹]

عملکرد اعضای سازه‌ی تقویت شده با الیاف که در معرض چرخه‌ی ذوب و یخ‌زدگی و یا چرخه‌ی تروخت شدن قرار می‌گیرند، اساساً به این دو جنبه مربوط می‌شود:^[۲۰]

۱. چسب بین الیاف بسپاری و عضو تقویت شده؛

۲. خواص مکانیکی ورقه‌ها.

در این مطالعه تعدادی تسمه‌ی فولادی با الیاف بسپاری تقویت شده، تحت شرایط محیطی: ۱. چرخه‌ی ذوب و یخ‌زدگی؛ ۲. تروخت شدن متواالی قرار گرفته‌اند و در نهایت، نمونه‌ها تحت بارگذاری کششی گسیخته شده‌اند. هدف از انجام این آزمایش بررسی مقاومت نهایی و سختی پیوند، مدگسیختگی و تغییرشکل این

اتصال دو قطعه‌ی فولادی متصل شده به یکدیگر با الیاف بسپاری کربن بررسی شده است. با افزایش نیز بارگذاری، ظرفیت نهایی افزایش یافته است، که دلیل آن بهبود مقاومت برشی ابکسی چسب بین فولاد و الیاف بسپاری کربن بیان شده است.^[۲۱]

پژوهشگرانی نیز با مطالعه‌ی خود (۲۰۱۲) نشان داده‌اند که با استفاده از رزین‌های مقاومت برای چسباندن الیاف بسپاری کربن می‌توان به برخی محدودیت‌های این الیاف، در زمانی که تحت شرایط دمایی و رطوبت مقاومت و یا چرخه‌ی ذوب و یخ قرار می‌گیرند، غلبه کرد.^[۲۲]

همچنین پژوهشگران دیگری در همان سال، رفتار دو صفحه‌ی فولادی، که با الیاف بسپاری کربن به یکدیگر متصل شده بودند، در سطوح مقاومت بار و دماهای ثابت را مورد مطالعه قرار داده و دریافتند که نه فقط دما، بلکه زمان هم در کاوش سختی و مقاومت نمونه‌ها مؤثر بوده است. نمونه‌ها در دمای ثابت بالاتر تحت بار کششی ثابت کمتر از بار نهایی، کاوش سختی و ظرفیت حمل بار را نشان داده‌اند. از طرفی نمونه‌های در دمای بالاتر تحت بار کمتر از بار نهایی گسیخته شده‌اند.^[۲۳]

در مطالعه‌ی دیگری در سال ۲۰۱۱، عملکرد پیوستگی فولاد با الیاف بسپاری الیاف بسپاری کربن متصل شده با چسب در دمای بالا بررسی شده است. بار نهایی و سختی اتصال در دماهای نزدیک یا بزرگ‌تر از Tg به میزان قابل توجهی کاوش یافته است، درحالی که طول پیوند مؤثر با دما افزایش یافته است.^[۲۴]

همچنین در مطالعه‌ی انجام شده دیگری (۲۰۱۲)، به بررسی اتصال فولاد با الیاف بسپاری الیاف بسپاری کربن در معرض چرخه‌ی حرارتی آب دریای شیشه‌سازی شده و دمای ثابت پرداخته شده است. تاثیج حاکی از آن بود که تأثیر دمای ثابت در نمونه‌های تحت آزمایش، بیشتر از تأثیر چرخه‌ی حرارتی است. از طرفی قرارگرفتن نمونه‌ها به مدت ۱ سال در آب دریای شیشه‌سازی شده (نمونه‌ها در دمای کنترول شده در مخزن آب نمک طعام ۵٪ قرار گرفتند)، باعث کاوش مقاومت و سختی نمونه‌ها شده است، که نیز کاوش مقاومت و سختی به مرور زمان کاوش یافته است. همچنین نمونه‌هایی که در معرض شرایط محیطی دما قرار گرفته‌اند، در مقایسه با نمونه‌های قرارگرفته در شرایط محیطی آب دریا، کاوش کمتری در مقاومت و سختی از خود نشان داده‌اند.^[۲۵]

پژوهشگران دیگری (۲۰۱۰) نیز روش‌های مقاومت پیوند الیاف بسپاری بسپاری کربن با فولاد را تحت شرایط محیطی شدید بررسی و بیان کرده‌اند که کاوش مقاومت پیوند به علت تخریب چسب پیوستگی است.^[۲۶]

پژوهشگرانی نیز در سال ۲۰۱۲، به مطالعه‌ی پیوند ورقه‌ای الیاف بسپاری با مدول بالا و فولاد پرداخته‌اند و مدگسیختگی، مقاومت پیوند، اثر طول پیوند و توزیع کرنش را در این اتصالات بررسی کرده‌اند. همچنین به مقایسه‌ی مدل توری با مدل آزمایشگاهی به منظور پیش‌بینی مقاومت پیوند و اثر طول پیوند در این اتصالات پرداخته‌اند.^[۲۷]

پژوهشگران دیگری هم در سال ۲۰۱۳، لوله‌های فولادی را در آب دریای شیشه‌سازی شده و هوا مورد مطالعه قرار داده و مشاهده کرده‌اند که رفتار نمونه‌های دور پیچ شده با الیاف بسپاری دارای مقاومت خمسی نهایی، سختی خمشی و ظرفیت دوران بیشتری هستند. لیکن نمونه‌های دور پیچ شده، که در زیر آب قرار داده شده‌اند، به ظرفیت خمسی نمونه‌هایی که در هوا بودند، نرسیده‌اند.^[۲۸]

در پژوهش دیگری نیز در سال ۲۰۱۲، اثر چرخه‌ی ذوب و یخ‌بندان در خواص مکانیکی ورقه‌ای شیشه و کربن مورد مطالعه قرار گرفته و همچنین تغییر قابل ملاحظه‌ی در مقاومت، مدول قطری و کرنش نهایی برای نمونه‌های الیاف بسپاری شیشه (GFRP) مشاهده نشده است. از سوی دیگر، مقاومت کششی و کرنش نهایی ورقه‌ای بسپاری

جدول ۱. معرفی نمونه‌ها.

نام نمونه‌ها	تعداد نمونه	تعداد لایه‌یی	تعداد سیکل	نوع شرایط محیطی
	نمونه	CFRP	بارگذاری	
F-T-۱۷۰	۲	۰		ذوب و یخبندان متوالی
F-T-G ۱-C ۱-۱۷۰	۲	۱	۱۷۰	
F-T-G ۱-C ۲-۱۷۰	۲	۲		ذوب و یخبندان متوالی
F-T-۲۱۰	۲	۰		
F-T-G ۱-C ۱-۲۱۰	۲	۱	۲۱۰	ترو خشک شدن متوالی
F-T-G ۱-C ۲-۲۱۰	۲	۲		
W-D-۶۰	۲	۰		ترو خشک شدن متوالی
W-D-G ۱-C ۱-۶۰	۲	۱	۶۰	
W-D-G ۱-C ۲-۶۰	۲	۲		ترو خشک شدن متوالی
W-D-۱۲۰	۲	۰		
W-D-G ۱-C ۱-۱۲۰	۲	۱	۱۲۰	ترو خشک شدن متوالی
W-D-G ۱-C ۲-۱۲۰	۲	۲		
STEEE	۲	۰	--	دماهی محیط

گالوانیک فولاد را به میران زیاد کاهش می‌دهد.^[۱۴] بنابر مطالعات دیگر، روش دوم، تعییه‌ی ۱ لایه‌ی الیاف شیشه بین فولاد و الیاف بسپاری کرbin است؛ که با جلوگیری از تماس بین دو سطح مصالح، به خصوص در مکان‌هایی که امکان خلاء در چسب وجود دارد، از خوردگی فولاد جلوگیری می‌کند.^[۱۵] از این رو در این مطالعه از ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری شیشه روی سطح فولاد، جهت جلوگیری از خوردگی گالوانیک فولاد استفاده شده است.

۲. آزمایش نمونه‌ها در شرایط محیطی ترو خشک شدن متوالی
در این طرح نیز ۱۲ نمونه مانند طرح اول استفاده شده است و لی این بر تحت چرخه‌ی ترو خشک شدن متوالی با دو سیکل ۶۰ و ۱۲۰ قرار گرفته‌اند. جزئیات این طرح نیز در جدول ۱ ارائه شده است. انتخاب این طرح بر مبنای وجود سازه‌هایی است که در نزدیک سطح آب و تحت تأثیر امواج، جذر و مد، در معرض ترو خشک شدن متوالی هستند، صورت گرفته است.

۳. خصوصیات مصالح

مصالح مصرفی در این آزمایش شامل: الیاف کرbin، الیاف شیشه، چسب اپوکسی دو بخشی عمل آوری شده در دمای محیط و فولاد گرم نوردشده است. مشخصات تمامی این مصالح مطابق با دستورالعمل کارخانه‌ی سازنده در نظر گرفته شده است. خصوصیات الیاف بسپاری در جدول ۲ ارائه شده است.

الیاف بسپاری کرbin و الیاف بسپاری شیشه به شکل نوارهایی با عرض ۵۰ و طول ۲۰۰ میلی‌متر با توجه به آیین‌نامه‌ی ASTM ۳۰۳۹ آماده شده است.^[۱۶] چسب اپوکسی با توجه به دستورالعمل کارخانه‌ی سازنده آماده و در دمای اتاق عمل آوری شده است. ابعاد صفحات فولادی $۴۰۰ \times ۵۰ \times ۵$ میلی‌متر (طول \times عرض \times ضخامت) بوده است.

نمونه‌ها در زمانی که تحت شرایط محیطی ذوب و یخ‌زدگی، و ترو خشک شدن قرار می‌گیرند، است.

۲. برنامه‌ی آزمایش
در این مطالعه، ۲۴ قطعه‌ی صفحه‌ی فولادی توسط الیاف بسپاری تقویت شده و پس از قرارگیری در شرایط محیطی شدید و متفاوت، به این شرح تا مرحله‌ی گسیختگی تحت بارگذاری کششی قرار گرفته‌اند.


۱. آزمایش نمونه‌ها در شرایط محیطی ذوب و یخبندان
بعضی مناطق اختلاف دمایی زیاد در شب و روز دارند، لذا ممکن است اعضای سازه‌یی در معرض چرخه‌های متوالی ذوب و یخ‌زدگی قرار گیرند، طرح اول بر این اساس انتخاب شده است. در این طرح ۱۲ نمونه، که شامل نمونه‌های تقویت شده با ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری شیشه و تعدادی متغیر ۱ و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کرbin و همچنین نمونه‌های شاهد هستند، تحت چرخه‌ی ذوب و یخ با دو سیکل ۱۷۰ و ۲۱۰ قرار گرفته‌اند. جزئیات این طرح در جدول ۱ ارائه شده است.

علی‌رغم مزایای استفاده از الیاف بسپاری کرbin جهت تقویت فولاد، حضور الیاف کرbin باعث خوردگی فولاد می‌شود، زیرا کرbin یک هادی الکتریکی است. برای کمک به کمینه‌رساندن وقوع خوردگی گالوانیکی بین فولاد و مواد الیاف بسپاری کرbin، یک عایق الکتریکی می‌تواند بین دو سطح برای شکستن تماس الکتریکی و جلوگیری از شکل‌گیری یک جریان گالوانیک قرار داده شود.^[۱۷] دو روش در پژوهش‌های پیشین برای جلوگیری از خوردگی گالوانیک ذکر شده است. روش اول، استفاده از چسب اپوکسی به عنوان عایق بین فولاد و الیاف کرbin است. طبق این مطالعه پوشش الیاف کرbin با ۲۵٪ میلی‌متر ضخامت لایه‌ی چسب، نیز خوردگی


جدول ۲. مشخصات مکانیکی مصالح.

الیاف کربن	الیاف شیشه	
۷۷	۲۴۰	(GPa)
۳۴۵۰	۴۱۱۶	(MPa)
۴,۴۸	۱,۷۲	(%)

الف) تسمه‌ی تقویت شده با ۱ لایه‌ی بسپاری شیشه و ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن؛ صفحه فولادی




ب) تسمه‌ی تقویت شده با ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری شیشه و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن؛



ج) نما از بالای نمونه.

شکل ۱. تسمه‌های تقویت شده با الیاف بسپار.



شکل ۲. نمایی از نمونه‌های آماده‌سازی شده.



شکل ۳. نمونه‌های قرارگرفته در سیکل ذوب و یخ.

۴.۲. آماده‌سازی نمونه‌ها

در این مطالعه، مقاومت و تغییرشکل فولاد تقویت شده با الیاف بسپاری شیشه و کربن بعد از قرارگیری در شرایط محیطی ذکر شده، تحت بارکششی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از اتصال نشان داده شده در شکل ۱ بر مبنای تحقیقات زانگی^[۶] که برای مقاومت‌سازی مناسب است، جهت تقویت نمونه‌های فولادی استفاده شده است. در مطالعات پیشین مشاهده شده است که تجاوز تعداد لایه‌ها از یک حد معین، افزایش قابل توجهی در مقاومت سیستم ندارد.^[۸] بنابراین آزمایش‌ها برای دو سری ۱ و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن، آماده و در این مطالعه مورد آزمایش قرار گرفته‌اند.

این تذکر لازم است که جهت جلوگیری از خوردگی فولاد قبل از استفاده از لایه‌های الیاف بسپاری کربنی، ۱ لایه از الیاف بسپاری شیشه‌ی استفاده شده است. ابعاد الیاف بسپاری شیشه‌ی به کاررفته در همان ابعاد و اندازه‌ی الیاف کربنی بوده است.

با توجه به شکل ۱، هر نمونه‌ی فولادی شامل یک صفحه و تسمه‌ی فولادی به طول ۴۰۰ و عرض ۵۰ و ضخامت ۵ میلی‌متر است. تسمه‌ی فولادی از دو طرف با ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری شیشه به طول ۲۰۰ و عرض ۵۰ میلی‌متر پوشانده شده است. در مرحله‌ی بعد، سطح این نمونه‌ها یک بار با ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن و باز دیگر با ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن پوشانده شده است (شکل‌های ۱ (الف) و ۱ (ب)). جهت آماده‌سازی نمونه‌ها، سطح فولاد ماسه‌پاشی^۲ و از هرگونه آلودگی و چربی زدوده شده است. برای ساخت اتصال این نمونه‌ها از روش لایه‌ی مرطوب^۳ استفاده شده است. به این صورت که با توجه به دستورالعمل کارخانه‌ی سازنده سطح فولاد و الیاف به میزان لازم از چسب آغشته و بعد از چسباندن لایه‌ی الیاف بسپاری شیشه روی فولاد، اشباع شدن نمونه از طریق عبور یک غلتک کوچک بر روی لایه‌ی الیاف بسپاری شیشه تأمین شده است. بعد از آن از یک رول پلاستیکی جهت خارج کردن حباب‌های هوای محبوس شده در چسب استفاده شده است.

الیاف بسپاری کربن بر روی سطح الیاف بسپاری شیشه به همین ترتیب چسبانده شده‌اند (شکل ۲). بعد از آماده‌سازی، نمونه‌ها در دمای محیط عمل آوری شده‌اند تا چسب به خوبی با سطح فولاد و الیاف بسپاری پیوند داشته باشد. سپس نمونه‌ها در معرض شرایط محیطی (طرح‌های یک و دو)، مطابق جدول ۱ قرار گرفته‌اند.

در قسمت اول آزمایش‌ها، چرخه‌ی ذوب و یخ‌زدگی عبارت است از قرارگیری نمونه‌ها در دمای ۲۱-۲۵-۲۵-۲۱-۲۵ درجه‌ی سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۶۵٪ به مدت ۴ ساعت، سپس نمونه‌ها در دمای اتاق (۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد) به مدت ۲ ساعت با رطوبت نسبی ۲۰٪ قرار گرفته‌اند. این دو مرحله یک سیکل ذوب و یخ‌زدگی را تشکیل می‌دهد. این عملیات تحت دو چرخه‌ی بازگذاری متفاوت، یک بار به تعداد ۱۷۰ سیکل و بار دیگر به تعداد ۲۱۰ سیکل برای نمونه‌های تقویت شده با ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری شیشه و ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن و همچنین نمونه‌های تقویت شده با ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری شیشه و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن و نمونه‌های بدون تقویت تکرار شده است (شکل ۳).

به طوری که الیاف بسپاری عملأ در ناحیه‌ی خمیری فولاد کاربردی نداشتند. برای رفع این مشکل از دو صفحه‌ی فولادی به هم پیچ شده با ضخامت ۱۰ mm در هر دو انتهای الیاف بسپاری را در برگیرد، استفاده شده است. هدف از استفاده از این ورق‌های فولادی، جلوگیری از جداشدنی و سرخوردگی الیاف بسپاری از سطح بوده است و هیچ تأثیر مقاومتی در سمت‌های تقویتی ندارد.

۴. نتایج تجربی و بحث

در این بخش نتایج میانگین نمونه‌های مورد آزمایش برای دو طرح ترو خشک شدن متواالی و قرارگیری در چرخه‌ی ذوب و یخ در به تفصیل گزارش شده است.

۱. نتایج نمونه‌ها در معرض شرایط ترو خشک شدن در ۶۰ سیکل
 با مشاهده نمودار بار - تغییرشکل به دست آمده از میانگین نتایج نمونه‌هایی که در معرض شرایط محیطی ۶۰ سیکل ترو خشک شدن متواالی قرار گرفته‌اند (شکل ۵)، مشاهده می‌شود که مقاومت نهایی نمونه‌های فولادی که با ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری شیشه و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کریں تقویت شده‌اند، نسبت به نمونه‌هایی که با ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری شیشه و ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری کریں تقویت شده‌اند، افزایش ناچیزی در حدود ۱٪ داشته است. شب نمودار در ناحیه‌ی خطی برای نمونه‌های تقویت شده و نمونه‌ی تقویت نشده قرار گرفته در معرض ترو خشک شدن متواالی تقریباً یکسان است، که نشان دهنده آن است که تقویت صفحه‌ی فولادی و افزایش تعداد لایه‌های الیاف بسپاری کریں تأثیری در میزان سختی نمونه‌هایی که در معرض ترو خشک شدن متواالی با چرخه‌ی ۶۰ سیکل قرار گرفته‌اند، ندارد. این مسئله را می‌توان به این صورت توضیح داد که تا قبل از تسلیم فولاد، وجود لایه‌های الیاف بسپاری نقشی در تحمل بار یا تأمین سختی ندارند. اما به محض تسلیم فولاد لایه‌های بسپاری وارد عمل شده و بخشی از بیرونی کششی که توسط دستگاه اعمال می‌شود، را تحمل می‌کند. تفاوتی که بین دو نمونه‌ی یک لایه و دو لایه مشاهده می‌شود، را می‌توان به مقاومت پیوند ارتباط داد.

با مقایسه‌ی نمونه‌های فولادی تقویت نشده، که در معرض ترو خشک شدن متواالی قرار داشته‌اند و نمونه‌های فولادی که در شرایط عادی بوده‌اند، می‌توان به کاهش سختی، مقاومت تسلیم و مقاومت نهایی اشاره کرد. با توجه به کمبود تعداد سیکل‌های بارگذاری، این تفاوت قابل ملاحظه نیست.

با توجه به منحنی‌های شکل ۵ ج می‌توان مشاهده کرد که برای نمونه‌های فولادی تقویت نشده (نمونه‌ی شاهد)، افزایش سیکل بارگذاری باعث کاهش تغییرشکل شده است. ارسوی دیگر، منحنی‌های شکل‌های ۵ و ۵-ه نشان می‌دهند که در نمونه‌های فولادی تقویت شده با ۱ لایه و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری، افزایش تعداد سیکل ترو خشک شدن نه فقط باعث کاهش تغییرشکل نمی‌شود، که به عکس، افزایش تغییرشکل را به همراه دارد. با افزایش تعداد لایه‌ها، تغییرشکل پیوند به میزان ۳٪ افزایش یافته است.

جدب رطوبت، نیز تأثیری سودمند در کامپوزیت دارد. جدب رطوبت باعث تورم رزین می‌شود، که این مسئله به نوبه‌ی خود تنش‌های پس‌ماند بین ماتریس و الیاف را که در اثر انقباض ضمن عمل آوری کامپوزیت ایجاد شده است، کاهش می‌دهد. این مسئله باعث آزادشدن تنش‌های بین ماتریس و الیاف می‌شود و ظرفیت باربری را افزایش می‌دهد. در کامپوزیت‌هایی که به صورت نامناسب ساخته شده‌اند، در اثر وجود حفره‌ها در سطح بین الیاف و ماتریس و یا در لایه‌های کامپوزیت، تفویز آب در داخل حفره‌ها و یا در سطح مشترک الیاف و ماتریس ممکن است به سیلان رزین منجر شود.^[۱۸]

سری دوم آزمایش‌ها شامل قرارگیری نمونه‌ها در معرض ترو خشک شدن متواالی است، که در این سری، نمونه‌ها با دو سیکل ۶۰ و ۱۲۰ به طور متواالی ترو خشک شده‌اند. چرخه‌ها به این صورت بوده‌اند که نمونه‌ها بعد از هر بار خشک شدن، در دمای محیط مجدد خیس شده‌اند و هر چرخه‌ی ترو خشک شدن، تشکیل یک سیکل را داده است. نامگذاری نمونه‌ها به این صورت تفسیر شده است:

۱. حرف اول F-T و یا W-D برای بیان نوع شرایط محیطی؛ ذوب (T) و یخ‌زدگی (F) و یا تر (W) و خشک شدن (D) است.

۲. Gیانگر نمونه‌ی الیاف شیشه و عدد بعد از آن، بیان کننده‌ی تعداد لایه‌های آن است.

۳. C بیانگر الیاف کربن و عدد بعد از آن بیان کننده‌ی تعداد لایه‌ی الیاف بسپاری کربن است.

۴. آخرین عدد، بیان کننده‌ی تعداد سیکل بارگذاری چرخه‌یی است. برای مثال F-T-G ۱-C ۱-۱۷۰ بیانگر نمونه‌ی قرار گرفته شده در شرایط محیطی ذوب و یخ‌زدگی با ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری شیشه و ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن تحت چرخه‌ی ۱۷۰ سیکل است. دو نمونه‌ی شاهد بدون الیاف و بدون قرارگیری در شرایط محیطی شدید با عنوان STEEL نیز مورد آزمایش قرار گرفته‌اند.


۳. نحوه‌ی انجام آزمایش‌ها

بعد از تکمیل زمان قرارگیری نمونه‌ها در شرایط محیطی بیان شده، نمونه‌ها در معرض شرایط ذوب و یخ‌زدگی به مدت ۵ ساعت و نمونه‌های ترو خشک ۴۸ ساعت قبل از شروع آزمایش در محیط آزمایش قرار گرفته و سطح تمامی نمونه‌ها خشک بوده و دمای همه‌ی نمونه‌ها به دمای محیط رسیده است. سپس جهت تخمین ظرفیت پیوند فولاد با الیاف بسپاری، نمونه‌ها تحت آزمایش گسیختگی کششی با سرعت یکموجه/min ۵ بارگذاری شده‌اند. اعمال بارگذاری با استفاده از دستگاه Zwick/Roll توسط گیره‌های هیدرولیکی با ظرفیت بارگذاری ۱۵ kN انجام شده است. این آزمایش در حالت کترنل شونده توسط تغییرمکان انجام شده است (شکل ۴).

در زمان انجام آزمایش، چسب و رزینی که در فصل مشترک فولاد با الیاف بسپاری قرار داده شده بود، در انتهای محدوده‌ی رفتارکشسان فولاد جدا شده است:



شکل ۴. آزمایش کشش نمونه‌های آزمایش.



شکل ۵. نمودار بار - تغییرمکان نمونه‌ها تحت تر و خشک شدن متوالی.


شیشه مشاهده شده است.^[۱۹] ولی رطوبت هیچ‌گونه تأثیر منفی شناخته شده‌یی در الیاف کربن نداشته است.^[۲۰] افزایش فشار هیدرواستاتیک (مثل‌آ در مواردی که کامپوزیت‌ها در مصارف زیرآب و یا در کرفت دریا به کار می‌روند)، لزوماً با جذب آب بیشتر توسط کامپوزیت و افت خواص مکانیکی آن منجر نمی‌شوند. بدین ترتیب انتظار می‌رود که بیشتر سازه‌های بسپاری زیرآب، دوام بالای داشته باشند. در حقیقت، تحت فشار هیدرواستاتیک، جذب آب به دلیل بسته شدن ریزترک‌ها و ضایعات بین سطحی، کمی کاهش می‌یابد.^[۲۱]

۲.۴. نتایج نمونه‌ها در معرض شرایط تر و خشک شدن در ۱۲۰ سیکل
نتایج حاصل از نمودار بار - تغییرشکل (شکل ۵ ب) نشان می‌دهد که افزایش تعداد لایه‌های الیاف بسپاری کربن تأثیری در میزان مقاومت و سختی نمونه‌هایی که در معرض ۱۲۰ سیکل تر و خشک شدن متوالی قرار گرفته‌اند، نداشته و تغییرشکل این نمونه‌ها تقریباً بدون تغییر است. نمونه‌های تقویت شده با ۱ و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن (شکل‌های ۵ ج و ۵ ه) که در معرض شرایط تر و خشک شدن قرار گرفته بودند، هیچ افزایش مقاومتی نسبت به نمونه‌های تقویت نشده (شکل ۵ ج)، که تحت همان شرایط قرار داشتند، نداشته‌اند و حتی در حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش مقاومت نیز مشاهده شده است.

در منحنی‌های شکل ۵ ه- می‌توان مشاهده کرد که نمونه‌ی فولادی تقویت شده با ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری شیشه و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن که تحت ۱۲۰ سیکل چرخه‌ی تر و خشک شدن متوالی قرار گرفته‌اند، تغییرشکل ۱۷٪ را تجربه کرده‌اند و این در حالی است که اعمال ۶۰ سیکل چرخه‌ی تر و خشک شدن متوالی، ۹٪ تغییرشکل را به همراه داشته است. بنابراین نمونه‌های در معرض ۱۲۰ سیکل تر و خشک در حدود ۲۸٪ تغییرشکل بزرگ‌تر از نمونه‌های در معرض ۶۰ سیکل را تحمل می‌کنند و در نهایت جذب انرژی سیستم بیشتر شده است، و سیستم قبل از گسیختگی، تغییرشکل بیشتری را تحمل کرده است.

نمونه‌ی تقویت شده با ۱ و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن رفتار غیرخطی مناسبی (بدون هیچ شکست در نمودار) را از خود نشان داده است. الیاف بسپاری که با آب اشباع می‌شوند، معمولاً کمی افزایش شکل‌بذری^۴ در اثر نرم شدن^۵ ماتریس از خود نشان می‌دهند. این مستله را می‌توان یک جنبه‌ی سودمند از جذب آب در الیاف بسپاری بر شمرد. این موضوع به این علت است که الیاف بسپاری کربن به سطح فولاد چسبیده و بعد از گسیختگی فولاد، از سطح پیوند شده نشده و به صورت یک پارچه عمل کرده و باعث انعطاف‌پذیرشدن این پیوند شده است.

گرچه رفتار الیاف بسپاری شیشه به علت داشتن سیلیکا در ساختار خود نیاز به بررسی بیشتری تحت رطوبت است و در آزمایش‌ها کاهش بار بیشتری در الیاف



شکل ۶. نمودار بار - تغییر مکان نمونه ها تحت ذوب و یخ زدگی متواالی.

۱.۲.۴. نمونه ها در معرض ۱۷۰ چرخه ذوب و یخ


نمودار بار - تغییر شکل (شکل ۱۶الف)، برای نمونه های قرار گرفته در معرض ۱۷۰ سیکل چرخه ذوب و یخ، نشان می دهد که تقویت نمونه ها و همچنین افزایش تعداد لایه های کربن تأثیری در میزان سختی نمونه ها نداشته است. با مقایسه نمونه های تقویت نشده با نمونه های تقویت شده با ۱ و ۲ لایه ای الیاف بسپاری کربن مشاهده می شود که با تقویت صفحات فولادی، حدود ۱٪ مقاومت نهایی افزایش یافته است. همچنین مشاهده می شود تغییر شکل نهایی نمونه ها با افزایش تعداد لایه ای از ۱ به ۲ لایه ای از ۱۰۴٪ به ۱۴۹٪، به طور قابل ملاحظه بی در حدود ۳۱٪ افزایش یافته است. چرا که الیاف بسپاری کربن باعث تغییر شکل بیشتری شده است، به طوری که نمونه های تقویت شده به صورت انعطاف پذیر گشیخته شده اند. مقاومت نهایی نمونه های ۲ لایه ای الیاف بسپاری کربن با مقدار $12,20 \text{ kN}$ ، حدود ۶۶٪ از نمونه های ۱ لایه ای الیاف بسپاری کربن با مقدار $12,12 \text{ kN}$ بیشتر است، که این افزایش، مقداری ناچیز است و نمی توان انتظار داشت که با افزایش ۱ لایه به ۲ لایه ای الیاف بسپاری کربن، مقاومت نیز ۲ برابر شود.

۱.۲.۵. نمونه ها در معرض ۲۱۰ چرخه ذوب و یخ

درجه حرارت های حدود ۲۰ درجه ای سانتی گراد، تأثیر چندانی در مقاومت سلسیم فولاد ندارند، لیکن درجه حرارت های پایین تر از حد معمول می تواند اثرات قبل ملاحظه بی در شکل پذیری فولاد داشته باشند. به عبارت دیگر، رفتار فولاد در آستانه دارج

تغییر شکل حد سلسیم با افزایش سیکل بارگذاری از ۶۰ سیکل ذوب و یخ به ۱۲۰ سیکل ذوب یخ از $0,012$ به $0,011$ و $0,017$ به $0,016$ به ترتیب برای نمونه های تقویت شده با ۱ و ۲ لایه ای الیاف بسپاری کربن کاهش یافته است، در صورتی که تغییر شکل نهایی این نمونه ها با افزایش سیکل بارگذاری از $0,007$ به $0,008$ و $0,012$ به $0,013$ به ترتیب برای نمونه های تقویت شده با ۱ و ۲ لایه ای الیاف بسپاری افزایش یافته است. در صورتی که این روند در نمونه های شاهد، که در معرض همان شرایط محیطی هستند، بر عکس است. به این صورت که با افزایش سیکل، تغییر شکل تسلیم از $0,015$ به $0,017$ افزایش و تغییر شکل نهایی از $0,011$ به $0,016$ کاهش یافته است. استفاده از الیاف بسپاری در مقام سازی قطعه های فولادی باعث افزایش شکل پذیری نمونه ها در شرایط محیطی ذوب و یخ بینان شده است.

مطالعات انجام شده در پژوهشی در سال 2009 ^[۲۲] بر روی تیرهای I شکل، که در معرض چرخه های متفاوت تروخت شدن در آب نمک انجام شده است، حاکی از کاهش قابل توجه ظرفیت بار نهایی نمونه ها بوده است. به علاوه آنها نشان داده اند که با افزایش تعداد سیکل، مقدار کاهش مقاومت بیشتر خواهد بود. گرچه برخی پژوهشگران در مطالعه ای خود در سال 2012 ^[۲۳] کاهش مقاومت و سختی در اثر تروخت شدن تحت آب دریا را خیلی ناچیز بیان کردند. در نمونه های آزمایش شده در این پژوهش، کاهش مقاومت چشم گیری تحت تأثیر چرخه های تروخت شدن مشاهده نشده است.



(ج) (ب) (الف)

شکل ۷. (الف) مددگاری سطح مشترک و تسلیم فولاد، (ب) مددگاری سطح مشترک و (ج) مددگاری نرم شدگی.

آزمایش مددگاری سطح مشترک پیوند در بیشتر نمونه‌ها ترکیب مدهای گسیختگی (الف) و (و) بوده است. البته در برخی از نمونه‌ها از جمله ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن تر و خشک و همچنین ۱ لایه و ۲ لایه‌ی ذوب و یخ‌زدگی، مددگاری سطح مشترک فقط از نوع (و) در محدوده خارج از محل تقویت در نزدیکی صفحه‌های فولادی، که برای نگهداشتن الیاف به کاربرده شده است، اتفاق افتاده است.

برای رسیدن به ظرفیت پیوند قوی میان فولاد و الیاف بسپاری می‌قان از نمونه‌های فولادی با سطح زیر استفاده کرد. از طرفی با افزایش ضخامت صفحه‌ی فولادی می‌توان تا حدی از بروز گسیختگی نوع (و) جلوگیری کرد.^[۲۴]
همان‌طور که در (شکل ۷الف) مشاهده می‌شود، در نمونه‌های تقویت‌شده، محل گسیختگی (ورق‌های تقویت‌شده) تقریباً در وسط نمونه بوده است؛ ولی در نمونه‌های تقویت‌شده، محل گسیختگی به محلی که توسط الیاف تقویت‌شده و یا محلی که الیاف از آنجا به بعد ادامه ندارد (نزدیکی گیره‌های دستگاه کشش)، منتقل شده است (شکل‌های ۷ و ۷ج). این تذکر لازم است که برای آن قسمتی که بین فک‌های دستگاه کشش قرار می‌گیرد، الیاف به کار نرفته است؛ چرا که در صورت به کار بردن الیاف در این ناحیه، الیاف بر اثر فشار فک‌های جک له می‌شوند و خاصیت خود را از دست می‌دهند.

شکست گسیختگی فولاد در بیشتر نمونه‌ها از نوع شکست کششی بوده است. تمام نمونه‌ها که در معرض شرایط محیطی بودند، الیاف بسپاری پیوندشده در آنها که شرایط تر و خشک شدن و یا در معرض ذوب و یخ‌زدگی قرار داشته‌اند، دچار پارگی و آسیب نشده‌اند. با توجه به مشاهده‌های صورت‌گرفته، سطح فولاد در محل هایی که با الیاف بسپاری تقویت‌شده بوده و همچنین ضخامت آن به دلیل دور پیچ نبودن، دچار زنگ‌زدگی شده است (که در نمونه‌های در معرض تر و خشک شدن نسبت به نمونه‌های در معرض ذوب و یخ‌زدگی، میزان زنگ‌زدگی بیشتر بوده است). با این حال مقدار زنگ‌زدگی در هر دو مورد ناچیز است.

۶. نتیجه‌گیری

این مطالعه به ارائه یافته‌های یک برنامه‌ی آزمایشی که به منظور بررسی خواص مکانیکی نمونه‌های فولادی تقویت‌شده با ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری شیشه‌بی و ۱ یا ۲

حرارتی معین، به طور فرایندی از حالت شکل پذیر به وضعیت ترد تغییر می‌یابد.^[۲۵] سیکل‌های ذوب و پیوستن به دلیل تفاوت‌های موجود در ضرایب انبساط حرارتی اجزاء موجود، در ریزساختار سیستم (الیاف بسپاری - رزین - فولاد) تفاوت ایجاد می‌کند. در شرایط دمایی بسیار پایین، چنین تنش‌هایی می‌توانند منجر به تشکیل ریزترک‌ها در رزین ماتریس و با در سطح مشترک رزین و الیاف بسپاری و همچنین باعث کاهش پیوند حدود ۲۸ درصدی پیوستگی الیاف با فولاد شوند.^[۲۶] گرچه بعضی از پژوهشگران در آزمایش‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که در دماهای پایین ($\pm 20^\circ$)، تغییری در پیوستگی بین الیاف و فولاد ایجاد نمی‌شود.^[۲۷]

در صورتی که افزایش تعداد لایه‌ها باعث افزایش در حدود ۳۲٪ در تغییرشکل نهایی، که برابر با مقدار $0.12 \times 18^\circ$ به ترتیب برای نمونه‌های تقویت‌شده با ۱ و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری است، شده است. در (شکل‌های ۶ و ۶ه) مشاهده می‌شود که نمونه‌های تقویت‌شده نسبت به نمونه‌های تقویت‌شده در معرض شرایط محیطی ذوب و یخ‌زدگی، افزایش ناچیز مقاومت در حدود $0.9 \times 2^\circ$ درصد و 2° درصد به ترتیب برای سیکل‌های 17° و 21° داشته‌اند، در صورتی که هیچ تغییری نکرده است؛ که این مورد بیانگر این است که الیاف نقشی در محدوده‌ی کشسان فولاد ندارند.

همان‌طور که برای نمونه‌های قرارگرفته در شرایط محیطی تر و خشک، تغییرشکل حد تسلیم و حد نهایی با تغییراتی همراه بوده است، برای نمونه‌های در معرض شرایط محیطی ذوب و یخ نیز تغییراتی مشاهده شده است. به این صورت که در نمونه‌های شاهد قرارگرفته در معرض ذوب و یخ با افزایش سیکل، تغییرشکل حد تسلیم و حد نهایی تغییری نکرده است، در صورتی که در نمونه‌های تقویت‌شده، افزایش تغییرشکل حد تسلیم و حد نهایی از 15° به 24° و 50° به 52° به ترتیب برای نمونه‌های تقویت‌شده با ۱ و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن مشاهده شده است. که البته این مورد با مشاهده‌های بلاربی و همکارانشان،^[۲۸] که اعمال شرایط محیطی ذوب و یخ در رفتار الیاف، تأثیر چمنانی در عملکرد الیاف کربنی و حتی الیاف شیشه ندارد، کمی تفاوت دارد. در مواردی که الیاف بسپاری، درصد قابل توجهی حفره‌های متصل به یکدیگر و پراز آب داشته باشند، تأثیرات یخ‌زدن و ذوب شدن در محدوده‌ی دمایی متداول (30°C تا -20°C)، در مقاومت جزئی بوده است. ولی در نمونه‌های تحت شرایط سیکل‌های حرارتی شدید بین 60°C تا $+60^\circ\text{C}$ ، ریزترک‌ها امکان رشد و به هم پیوستن پیدا کرده‌اند، که منجر به تشکیل ترک در ماتریس و انتشار آن در ماتریس و یا در اطراف سطح مشترک ماتریس و الیاف شده است.^[۲۹] چنین ترک‌هایی تحت سیکل‌های حرارتی طولانی مدت از نظر تعداد و اندازه رشد کرده‌اند، که می‌توانند منجر به زوال سختی و یا زوال سایر خواص و ایسته به ماتریس شوند.

۵. مددگاری

شش مددگاری بسپاری برای الیاف بسپاری کربن پیوند تقویت‌شده با فولاد توسط برخی پژوهشگران در سال ۲۰۱۲^[۲۱] طبقه‌بندی شده است، که شامل این موارد است: (الف) گسیختگی سطح مشترک فولاد و چسب؛ (ب) گسیختگی چسبانده (گسیختگی لایه‌ی چسب)؛ (ج) گسیختگی سطح مشترک الیاف بسپاری و چسب؛ (د) لایه‌ی شدگی الیاف بسپاری (جداشدن بعضی از الیاف از ماتریس رزین، ه) پاره شدگی الیاف بسپاری؛ (و) تسلیم فولاد.

در این مطالعه همچنین اشاره شده است که مدهای گسیختگی به مدول کشسان ورقه‌های الیاف بسپاری و نیز نوع چسب و ضخامت چسب بستگی دارد. در این

نهایی در حدود ۱/۱، ۲/۲۵ و ۲/۲۵ درصد به ترتیب برای نمونه‌های تقویت شده با ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن و نمونه‌های تقویت شده با ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن افزایش یافته است. همچنین با افزایش تعداد سیکل برگذاری، تغییرشکل نهایی در حدود ۴۹/۷۲ و ۲۶/۶۸ درصد به ترتیب برای نمونه‌های تقویت شده با ۱ و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن مشاهده شده است، در صورتی که برای نمونه‌های تقویت شده، تغییرشکل نهایی در حدود ۳۳٪ کاهش ۳/۲ درصد کاهش به ترتیب برای نمونه‌های تقویت شده با ۱ لایه و ۲ لایه می‌باشد. در حالی که در شرایط ذوب و یخزدگی، مقاومت نهایی در حدود ۴/۲ و ۳/۲ در حدود ۶/۳ به ترتیب برای نمونه‌های تقویت شده با ۱ و ۲ لایه کاهش ۴/۲ و ۳/۲ در حدود ۱۰/۱۳ و ۱۵ درصد افزایش تغییرشکل نهایی به ترتیب برای کربن و در حدود ۱۰/۱۳ و ۱۵ در حدود ۶/۱۱ درصد افزایش تغییرشکل نهایی به ترتیب برای نمونه‌های تقویت شده، نمونه‌های تقویت شده با ۱ و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن رخ داده است.

مد گسیختگی در اغلب نمونه‌ها از نوع گسیختگی سطح مشترک فولاد و الیاف بسپاری بوده است. محل مد گسیختگی علت تقویت فولاد با الیاف بسپاری کربن از وسط به بالا، به قسمت پایین گیره منتقل شده است، در صورتی که در نمونه‌های تقویت شده مد گسیختگی در وسط مشاهده شده است.

استفاده از الیاف بسپاری کربن به منظور مقاومت‌سازی قطعات فولادی، در شرایط محیطی ذوب و یخ‌بندان و همچنین ترو خشک شدن متواالی، افزایش تغییرشکل نهایی را به همراه دارد. لیکن این مصالح گزینه‌ی مناسبی جهت افزایش سختی و مقاومت قطعات فولادی، که مطابق نمونه‌های این مطالعه هستند، نخواهد بود.

لایه‌ی الیاف بسپاری کربن نسبت به نمونه‌های تقویت شده و همچنین بررسی دوام محیطی پیوند بین مصالح الیاف بسپاری و سطح فولاد در معرض شرایط محیطی شدید، ترو خشک شدن، و ذوب و یخ زدگی قرار گرفته‌اند، به این شرح پرداخته است:

- تغییرشکل نمونه‌های تقویت شده با الیاف بسپاری از یک روند یکسان برای تمامی شرایط و سیکل‌های برگذاری تبعیت نمی‌کند. در نمونه‌های قرارگرفته در شرایط محیطی ترو خشک شدن در ۶۰ سیکل، کاهش تغییرشکل در حدود ۳۰٪ و ۲٪ به ترتیب برای نمونه‌های تقویت شده با ۱ و ۲ لایه نسبت به نمونه‌ی تقویت شده قرارگرفته در همان شرایط مشاهده شده است. در صورتی که در ۱۰ سیکل افزایشی در حدود ۵٪ برای نمونه‌های تقویت شده با ۱ و ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری نسبت به نمونه‌های تقویت شده مشاهده شده است.

- نمونه‌های تقویت شده‌ی که در معرض شرایط ذوب و یخزدگی متفاوت با ۱ لایه‌ی الیاف بسپاری قرار گرفته‌اند. در این شرایط تحت ۱۷۰ و ۲۱۰ سیکل، حدود ۲۵٪ کاهش تغییرشکل نسبت به نمونه‌های تقویت شده مشاهده شده است. در صورتی که نمونه‌های تقویت شده با ۲ لایه‌ی الیاف بسپاری کربن، افزایش ۶ و ۱۱ درصد را به ترتیب برای ۱۷۰ و ۲۱۰ سیکل‌ها نشان داده‌اند.

- نمونه‌های در معرض شرایط ذوب و یخزدگی دارای بار نهایی کمتری نسبت به نمونه‌های در معرض ترو خشک شدن هستند. بنابراین شرایط محیطی ذوب و یخزدگی، شرایط محیطی شدیدتری برای این نوع تقویت است.
- در شرایط محیطی ترو خشک شدن با افزایش تعداد سیکل برگذاری مقاومت

پابلوشت‌ها

1. secondary Van Der Waals force
2. sandblasting
3. wet-layup
4. ductility
5. softening

منابع (References)

1. Al-Salloum, Y.A. and Almusallam, T.H. "Rehabilitation of the infrastructure using composite materials: Overview and applications", *J. King Saud Univ., Eng. Sci.*, **0**(2), pp. 1-22 (2002).
2. Lesani, M., Bahaari, M.R. and Shokrieh, M.M. "Numerical investigation of FRP-strengthened tubular T-joints under axial compressive loads", *Composite Structures*, **100**, pp. 71-78 (2013).
3. Seica, M.V. and Packer, J.A. "FRP materials for the rehabilitation of tubular steel structures, for underwater applications", *Composite Structures*, **80**(3), pp. 440-450 (2007).
4. Nguyen, T.-C., Bai, Y., Zhao, X.-L. and Al-Mahaidi, R. "Durability of steel/CFRP double strap joints exposed to sea water, cyclic temperature and humidity", *Composite Structures*, **94**(5), pp. 1834-1845 (2012).
5. Zhao, X.-L. "Thin-walled structure: special issue-FRP strengthened metallic structures", *Thin-Walled Structures*, **47**(10), pp. 1019 (2009).
6. Zhao, X.-L. and Zhang, L. "State-of-the-art review on FRP strengthened steel structures", *Engineering Structures*, **29**(8), pp. 1808-1823 (2007).
7. Miyashtia, T. and Nagai, M. "Stress analysis for steel plate with multilayered CFRP under uniaxial loading", *Procedia Engineering*, **14**, pp. 2411-2419 (2011).
8. Al-Zubaidy, H., Al-Mahaidi, R. and Zhao, X.-L. "Experimental investigation of bond characteristics between CFRP fabrics and steel plate joints under impact tensile loads", *Composite Structures*, **94**(2), pp. 510-518 (2012).
9. Di Ludovico, M., Piscitelli, F., Prota, A., Lavorgna, M., Mensitieri, G. and Manfredi, G. "Improved mechanical properties of CFRP laminates at elevated temperatures and freeze-thaw cycling", *Construction and Building Materials*, **31**, pp. 273-283 (2012).
10. Nguyen, T., Yu, B., Al-Mahaidi, R. and Zhao, X.-L. "Time-dependent condition of steel/CFRP double strap joints subjected to combined thermal and mechanical loading", *Composite Structures*, **94**(5), pp. 1826-1833 (2012).

11. Nguyen, T.-C., Yu, B., Zhao, X.-L. and Al-Mahaidi, R. "Mechanical characterization of steel/CFRP double strap joints at elevated temperatures", *Composite Structures*, **93**(6), pp. 1604-1612 (2011).
12. Dawood, M. and Rizkalla, S. "Environmental durability of a CFRP system for strengthening steel structures", *Construction and Building Materials*, **24**(9), pp. 1682-1689 (2010).
13. Wu, C., Zhao, X.-L., Wen, H.D., Al-Mahaidi, R. "Bond characteristics between ultra high modulus CFRP laminates and steel", *Thin-Walled Structures*, **51**, pp. 147-157 (2012).
14. Nardone, F., Di Ludovico, M., De Caso y Basalo, F.J., Prota, A. and Nanni, A. "Tensile behavior of epoxy based FRP composites under extreme service conditions", *Composites Part B: Engineering*, **43**(3), pp. 1468-1474 (2012).
15. Shang, H.-S. and Yi, T.-H. "Freeze-thaw durability of air-entrained concrete", *The Scientific World Journal*, **2013**, Article ID 650791, 6 p. (2013).
16. Tavakkolizadeh, M. and Saadatmanesh, H. "Galvanic corrosion of carbon and steel in aggressive environments", *Journal of Composites for Construction*, **5**(3), pp. 200-221 (2001).
17. ASTM D3039/D 3039M-00, Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials.
18. Hahn, H.T. and Kim, R.Y. "Swelling of composite laminates", Advanced Composite Materials-Environmental Effects, ASTM-STP 658, pp. 98-130 (1978).
19. Böer, P., Holliday, L. and Kang, T. "Independent environmental effects on durability of fiber-reinforced polymer wraps in civil applications: A review", *Construction and Building Materials*, **48**, pp. 360-370 (2013).
20. Mallick, P.K., *Fiber Reinforced Composites*, Marcel Dekker Inc., New Yoek (1988).
21. Burnsell, A.R., *Long-Term Degredation of Polimeric Matrix Composites*, Concise Encyclopedia of Composite Materials, Pergamon Press, pp. 165-173 (1989).
22. Huitao, R., Shan, L. and Danying, G. "Bond behavior of CFRP and steel under dry-wet cyclic condition and loading", *China Civil Engineering Journal*, **3**, pp. 36-41 (2009).
23. Nguyen, T.C., Bai, Y., Zhao, X.-L. and Al-Mahaidi, R. "Durability of steel/CFRP double strap joints exposed to sea water, cyclic temperature and humidity", *Composite Structures*, **94**(5), pp. 1834-1845 (2012).
24. Azhari, M. and Mirghaderi, R., *Design of steel structures*, Arkan publication, Esfahan, 4th volume, Second edition, pp.19-30 In Persian (2003).
25. Agarwal, A., Foster, S.J., Hamed, E. and Ng, T.S. "Influence of freeze-thaw cycling on the bond strength of steel-FRP lap joints", *Composites Part B: Engineering*, **60**, pp. 178-185 (2014).
26. Yoshitake, I., Tsuda, H., Itose, J. and Hisabe, N. "Effect of discrepancy in thermal expansion coefficients of CFRP and steel under cold temperature", *Construction and Building Materials*, **59**, pp. 17-24 (2014).
27. Lord, H.W. and Dutta, P.K. "On the design of polymeric composite structures for cold region applications", *Journal of Reinforced Plastics and Composites*, **7**(5), pp. 435-450 (1988).