

بهبود روش LET و به کارگیری آن در مدل سازی منحنی های تراوائی نسبی سنگ یکی از مخازن هیدروکربوری کشور

*سید مجید هاشمی^۱

^۱پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز

*smhashemi42@yahoo.com

تاریخ دریافت: دی ۹۱ تاریخ پذیرش: مهر ۹۲

چکیده

دو روش برای تخمین خواص سنگ و سیال در جریان چند فازی وجود دارد. یکی تعیین خواص سیال چند فازی توسط داده های آزمایشگاهی و دیگری ارائه توابع تحلیلی برای تعیین فشار مؤئینگی و تراوایی نسبی می باشد. ضروری است که این توابع از درجه آزادی کافی برخوردار باشند تا بتوانند داده های اندازه گیری شده را در عین راحتی و قابل فهم بودن تعیین نمایند. مدل های مختلفی از جمله مدل کوری، بروکس - کوری، لی - پورسل، لی - بوردین، و برای محاسبه تراوائی نسبی از روی داده های روتین مخزن موجود می باشد. برخی از این مدل ها در محدوده های خاص دارای حساسیت بوده و در برخی از نواحی دیگر جواب های پایداری ارائه نداده و قابل اطمینان نیستند. در تحقیقات اخیر یک رابطه تحلیلی ^۳ پارامتری انعطاف پذیر برای تخمین تراوایی نسبی پیشنهاد شده است. مدل سازی نتایج آزمایشات تراوایی نسبی در حالت ناپایدار اغلب توسط روابط مورد استفاده مانند رابطه کوری را سخت می نماید. روابط جدید قسمت های مختلف منحنی های تراوایی نسبی را تحت تاثیر قرار داده و درنتیجه رفتار مختلف در کل محدوده اشباع تعیین می گردد. روابط بهبود یافته با انجام آزمایشات حالت ناپایدار بر روی مغزه های بدست آمده از یکی از میادین جنوب کشور در شرایط مخزن آزموده شده و دقت آن اثبات شده است نتایج مطالعه نشان میدهد که رابطه منطقی بین داده های اساسی سنگ مخزن و پارامترهای تطابق وجود دارد. به منظور مدل سازی منحنی های تراوائی نسبی، منحنی تغییرات پارامترهای تطابق در مقابل داده های اساسی سنگ مخزن از جمله تراوائی و تخلخل رسم و رابطه ای منطقی بین این مقادیر بدست می آید. سپس با دانستن رابطه و مقادیر تخلخل یا تراوائی میتوان منحنی تراوائی نسبی مربوط به آن نمونه را تعیین نمود.

کلمات کلیدی: تراوائی نسبی آب/نفت، مدل LET، مدل سازی، مدل توسعه یافته LET، گروه بندی سنگی.

۱. مقدمه

تراوایی نسبی به طور معمول برای مدل سازی میدانی یک مخزن اندازه‌گیری می‌شود. آزمایشات با تزریق متداول آب یا گاز به درون نمونه‌ها ای اشباع شده از نفت به همراه آب اولیه انجام می‌پذیرند. آنالیز این آزمایشات به صورت تحلیلی و یا عددی اطلاعات تراوایی نسبی را تا اشباع باقیمانده نفت می‌دهد که معمولاً بین ۵ تا ۱۵ درصد کل دامنه اشباع را شامل می‌شود. با چنین دامنه محدود استفاده از رابطه‌ای مانند کوری [۱] نسبتاً عادی می‌باشد. این یک رابطه توانی ساده می‌باشد که فقط یک پارامتر تجربی دارد که همان مقدار توان است. مقدار اشباع باقیمانده نفت S_{or} ، اشباع آب غیر قابل کاهش Sw_i و ... هیچکدام نمیتوانند بعنوان پارامترهای تطابق محسوب شوند. اما به هر حال برای دستیابی به یک مدل قابل قبول در کاربردهای میدانی، آزمایشات باید برای کل دامنه اشباع از حد اکثر اشباع نفت Sw_i ، تا پائین ترین اشباع نفت S_{or} [۲، ۳] انجام پذیرد. رابطه کوری و روابط مشابه معمولاً انعطاف‌پذیری لازم برای محاسبه تراوایی نسبی برای کل دامنه اشباع را ندارند.

سیگموند و مک کافری [۴] یک تغییر شاده در روابط کوری را پیشنهاد نمودند. این تغییر شامل اضافه کردن یک جمله به قسمت خطی رابطه و یک ضریب تجربی به جمله توان استاندارد بود. چیه ریچی [۵] یک رابطه دو-پارامتری بر اساس توابع توانی را پیشنهاد نمود. این رابطه از رابطه قبل انعطاف‌پذیرتر است. به هر حال، از آنجایی که هر یک از پارامترها منحنی تراوایی را در کل دامنه اشباع تحت تأثیر قرار می‌دهند، شاید این تغییر به تنهایی کافی نباشد. توابع انعطاف‌پذیرتری شیوه B-Splines پیشنهاد شده‌اند و در چندین مقاله نیز تأیید شده‌اند [۶ و منابع آن]. اما B-Splines و مشتق Spline باعث بوجود آمدن یک یا چندین شکستگی در منحنی‌های تراوایی نسبی می‌گردند [۷، ۸] و به دلیل داشتن پارامترهای زیاد برای بکارگیری در ابعاد میدان مشکل می‌باشد.

روابط متعدد جایگزینی در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما رابطه جدید با بیشتر روابط استاندارد صنعتی منتشر شده مقایسه و بحث شده است. یک خاصیت معمول در روابط منتشر شده عدم توانایی آنها در پیش‌بینی تراوایی نسبی در تمامی دامنه اشباع می‌باشد. برای مدل سازی مناسب تراوایی نسبی به صورت یکنواخت و انعطاف‌پذیر در تمامی محدوده اشباع، یک رابطه تحلیلی ۳ پارامتری ارائه شده است.

در این مقاله ابتدا نمونه‌ها انتخاب و آزمایشات تعیین تخلخل و تراوائی و نیز آزمایشات تراوائی نسبی بر روی آنها انجام می‌گردد. سپس با استفاده از داده‌های تخلخل و تراوائی سنگ‌های مخزن گروه‌بندی می‌شوند. با استفاده از داده‌های تخلخل و تراوائی و نیز با بکارگیری رابطه LET منحنی‌های تراوائی نسبی بدست آمده و با نتایج آزمایشات مقایسه می‌گردد. در مرحله بعد رابطه بین ضرایب تطابق در رابطه LET با داده‌های روتین مخزن بدست آمده و نتایج مدل با ضرایب جدید با نتایج آزمایشات تراوائی نسبی مقایسه می‌گردد. در انتها پیرامون نتایج بدست آمده و دقت روش بهبود یافته بحث و نتیجه‌گیری می‌شود.

۲. رابطه LET برای تخمین منحنی‌های تراوائی نسبی

یک رابطه سه پارامتری انعطاف‌پذیر به منظور به دست آوردن منحنی مناسب تغییرات نفوذ‌پذیری در دامنه وسیعی از درصد اشباع ارائه شده است. رابطه مذکور قابلیت نمایش تغییرات نفوذ‌پذیری در درصدهای اشباع بسیار بالا و بسیار پایین نفت را دارا می‌باشد. راه حل عملی برای اینکه بتوان این قابلیت را در قالب یک رابطه ریاضی بیان نمود آن است که به طور همزمان از

در صد اشباع آب و نفت در رابطه استفاده شود. رابطه پیشنهادی از سه پارامتر L , E و T استفاده می‌نماید. در سیستمی که دارای فاز آب و نفت باشد، این پارامترها به صورت L_o^w , E_o^w و T_o^w نوشته می‌شود که زیرنویس پارامترها بیانگر وجود فاز نفت و بالانویس پارامترها بیانگر وجود فاز آب در سیستم می‌باشد [۹]. با توجه به توضیحات فوق رابطه پیشنهادی برای نفوذپذیری نسبی فاز نفت و آب در حالتی که آب به سیستم تزریق می‌گردد به صورت ذیل خواهد بود:

$$K_{rw} = K_{ro} \frac{(1 - S_{wn})^{L_o^w}}{(1 - S_{wn})^{L_o^w} + E_o^w S_{wn}^{T_o^w}} \quad (1)$$

$$K_{rw} = K_{ro} \frac{S_{wn}^{L_o^w}}{S_{wn}^{L_o^w} + E_o^w (1 - S_{wn})^{T_o^w}} \quad (2)$$

در این حالت در صد اشباع نرمال شده آب به صورت زیر بیان می‌گردد:

$$S_{wn} = \frac{S_w - S_{wi}}{1 - S_{wi} - S_{orw}} \quad (3)$$

در روابط فوق پارامترهای S_{wi} , K_{ro} , K_{orw} و K_{rw} دارای معنای فیزیکی هستند. پارامترهای L , E و T به صورت تجربی به دست می‌آیند. پارامتر L بر روی بخش پایین منحنی تغییرات نفوذپذیری نسبت به در صد اشباع آب تاثیرگذار می‌باشد و می‌توان این پارامتر را قابل مقایسه با پارامتر رابطه کوری دانست. پارامتر T بر روی بخش بالای منحنی تغییرات نفوذپذیری نسبت به در صد اشباع آب تاثیرگذار بوده و پارامتر E در واقع بیانگر شبیه منحنی می‌باشد. مقدار عددی یک برای پارامتر E باعث عدم تاثیر این پارامتر بر روی شبیه منحنی گردیده و در این حالت پارامترهای L و T وضعیت شبیه منحنی را مشخص می‌کنند. با افزایش مقدار پارامتر E , شبیه به سمت قسمت بالائی منحنی و با کاهش این مقدار به سمت قسمت پایین منحنی متمايل می‌شود. تجربه نشان داده است که مقادیر $E > 0$ و $T \geq 0/5$ بطور معمول در رابطه LET بکار می‌روند.

رابطه LET به منظور استفاده در آنالیز ویژه مغزه و شبیه‌سازی مخزن توسعه داده شده است. بعلاوه توضیحات بیشتری در رابطه با چگونگی استفاده تابع LET در مرور تغییرات نفوذپذیری نسبی فاز آب و نفت در حالتی که فاز آب به سیستم تزریق و فاز نفت تولید می‌گردد، در ضمیمه وجود دارد.

رابطه پیشنهادی جدید قادر به ارتباط سازی مقادیر پایانی^۱ منحنی‌های نفوذپذیری نسبی فاز نفت و آب با استفاده از در صد اشباع غیرنرمال شده می‌باشد. البته این قابلیت به واسطه انعطاف‌پذیری و توانایی رابطه مذکور در نشان دادن شکل S منحنی نفوذپذیرینسی نرمال شده می‌باشد. رفتار S مانند منحنی نفوذپذیری نسبی در مورد سیستم‌های دارای فاز گاز-نفت در مرجع (۱۱) و در مورد سیستم‌های دارای فاز آب - نفت در مرجع (۱۰) بحث شده است.

^۱ End Points

۳. آزمایشات

۱-۳ آماده سازی نمونه ها و انجام آزمایشات معمول مغزه

سنگ مخزن این میدان دولومیتی و کربناته و نمونه ها مربوط به دو لایه مخزنی آسماری و بنگستان میباشند. ابتدا از نمونه سنگ ها پلاگ هایی تهیه شده و سپس با تزریق حلال شستشو شده تا آب و مواد هیدروکربوری موجود در آنها تخلیه شوند. پس از خشک نمودن نمونه ها در آون تحت دمای مناسب، ابعاد نمونه اندازه گیری و ثبت گردیده و اطلاعات لازم برای محاسبه حجم نمونه و میزان تخلخل و تراوائی نمونه بدست می آید. در مرحله بعد تخلخل و تراوائین نمونه ها در شرایط محیط و فشار جانبی اندازه گیری می شوند.

۲-۳ اشباع نمونه ها و انجام آزمایشات تراوائی نسبی بروش ناپایدار


پس از اندازه گیری تخلخل و تراوائی، نمونه ها با سیال مناسب (آب سازند) در دستگاه اشباع کننده تحت فشار و دمای مناسب، اشباع و برای مدت کافی به این حالت رها می شوند. نمونه ها برای انجام آزمایشات تراوائی نسبی درون محفظه نگهدار دستگاه اندازه گیری تراوائی نسبی قرار می گیرند. ابتدا آب سازند به نمونه ها تزریق شده و تراوائی مطلق نمونه نسبت به آب اندازه گیری می شود. سپس به منظور بازسازی تاریخچه مخزن، تحت اختلاف فشار مناسب نفت به نمونه ها تزریق می شود. این فرآیند تا رسیدن به اشباع آب غیر قابل کاهش ادامه می یابد. در این مرحله بار دیگر تراوائی نمونه نسبت به نفت در حضور آب غیر قابل کاهش اندازه گیری می شود. در انتها با تزریق مجدد آب به نمونه ها حجم آب و نفت خارج شده در زمانهای مشخص و تحت اختلاف فشار ثابت تا رسیدن به اشباع نفت باقیمانده ادامه می یابد. با داشتن دبی تزریق و تولید و مقدار آب و نفت تولید شده و بکارگیری روابط متداول برای محاسبه تراوائی نسبی بروش ناپایدار، تراوائی نسبی آب/نفت برای نمونه محاسبه می گردد.

۴. نتایج حاصل از آزمایشات


۱-۴ نتایج آزمایشات معمول مغزه

نتایج حاصل از آزمایشات بصورت منحنی تراوائی بر حسب تخلخل نمونه ها در شکل (۱) نشان داده شده است. همانگونه که در شکل پیداست دامنه تغییرات تخلخل و تراوائی در نمونه ها نسبتاً گسترده است ($k_{0/29} \geq k_{0/25} \geq k_{0/21}$ و $19/30 \geq 21/25 \geq 19/29$). این دامنه تغییرات مربوط به سنگ مخازن دولومیتی و کربناته بوده و نشان دهنده ناهمگونی بافت اینگونه سنگ ها می باشد. جهت سهولت کار مدل سازی، داده های مربوط به دو گروه سنگ های دولومیت و کربناته بترتیب بطور جداگانه محاسبه و در شکلهای (۲) و (۳) نشان داده شده اند. ضمناً تعدادی از نمونه ها شکافدار بودند که حذف گردیدند.

در مطالعات زمین شناسی به منظور سهولت در مدل سازی مخزن، سنگهای مختلف بر اساس ویژگی های جنس، بافت، دانه بندی، نوع رسوب گذاری، نوع تخلخل و ... گروه بندی می شوند. یکی از روش های سریع و تخمینی در این زمینه گروه بندی بر اساس داده های تخلخل بر حسب تراوائی می باشد. همانگونه که در شکل های (۲) و (۳) مشاهده می شود، این کار برای داده های مربوط به نمونه های دولومیتی و کربناته انجام شده و برای هر یک سه گروه سنگی تعیین شده است. گروه های سنگی و دامنه تغییرات تخلخل و تراوائی آنها در جدول (۱) و (۲) آورده شده است.



شکل ۱: منحنی تغییرات تراوائی بر حسب تخلخل



شکل ۲: منحنی تراوائی بر حسب تخلخل برای نمونه های کربناته

شکل ۳: منحنی تراوائی بر حسب تخلخل برای نمونه های دولومیتی

جدول ۱: گروههای تعیین شده برای سنگهای دولومیتی


سنگهای دولومیتی				
ردیف	گروه سنگی	تخلخل (%)	تراوائی (میلی دارسی)	ملاحظات
۱	RT-I	$\phi \leq 7$	$K \leq 0.5$	
۲	RT-II	$8 \leq \phi \leq 12$	$0.1 \leq K \leq 9$	
۳	RT-III	$\phi \geq 13$	$K \geq 10$	

جدول ۲: گروههای تعیین شده برای سنگهای کربناته

سنگهای کربناته				
ردیف	گروه سنگی	تخلخل (%)	تراوائی (میلی دارسی)	ملاحظات
۱	RT-I	$\phi \leq 10$	$K \leq 5$	
۲	RT-II	$10 \leq \phi \leq 20$	$5 \leq K \leq 50$	
۳	RT-III	$\phi \geq 20$	$K \geq 50$	

۴-۲ نتایج آزمایشات تعیین تراوائی نسبی آب/نفت

آزمایش تعیین تراوائی نسبی آب/نفت در حالت ناپایدار بر روی تمامی نمونه ها انجام و نتایج بدست آمده برای نمونه سنگ های دولومیت و آهکی بطور جداگانه در شکل های (۴) و (۵) نشان داده شده اند. با توجه به ویژگی های سنگ این دو مخزن، شکل، تغیر منحنی ها، درصد اشباع آب غیرقابل کاهش و درصد اشباع نفت باقیمانده در منحنی های تراوائی آب و نفت نمونه ها یکدیگر متفاوت می باشند.




شکل ۴: منحنی های حاصل از آزمایشات تراوائی نسبی آب/نفت بر روی نمونه های دولومیتی
نمونه های کربناته

۴-۳ مدلسازی داده های حاصل از آزمایشات با استفاده از رابطه LET

داده های حاصل از آزمایشات تراوائی نسبی با استفاده از مدل پیشنهادی لوملندر و ابل تافت (LET Function) شبیه سازی شدند [۹]. به همین منظور پارامترهای تطابق برای هر منحنی جداگانه تغییر داده شد تا بتوان بهترین تطابق را بدست آورد. نتایج حاصل از برخی از آنها در شکل های (۶) و (۷) نشان داده شده است. همانگونه که در این شکلها دیده می شود، در صورت استفاده از مقادیر مناسب برای پارامترهای تطابق میتوان به نتایج قابل قبولی دست یافت. نتایج نشان میدهد که مقادیر ضریب جذب متوسط مربع^۱ برای منحنی های بدست آمده بسیار مناسب است.

جدولهای (۳) و (۴) به ترتیب مقادیر پارامترهای تطابق رابطه LET حاصل از مدلسازی برای منحنی های تراوائی نسبی حاصل از انجام آزمایشات برای نمونه های دولومیت و کربناته را نشان می دهد.

^۱ Root Mean Square (RMS)



شکل ۶: مقایسه نتایج آزمایشات با نتایج مدل در نمونه های کربناته

شکل ۶: مقایسه نتایج آزمایشات با نتایج مدل در نمونه های دولومیتی

در این مرحله ابتدا داده های پرسنلی مربوط به نمونه های دارای شکاف یا تخلخل حفره ای حذف و پس از دسته بندی بر حسب گروههای سنگی به منظور یافتن ارتباط پارامترهای تطابق با خواص سنگ، منحنی تغییرات این پارامترها نسبت به داده های مختلف از جمله تراوائی، تخلخل، درصد اشباع آب غیر قابل کاهش، نسبت تراوائی به تخلخل و... رسم شدند. نتایج نشان داد که تغییرات پارامترهای تطابق نسبت به تراوائی سنگ دارای روند منطقی و قابل قبولی می باشد. در شکل های (۸) الی (۱۱) نتایج این بررسی نشان داده شده است. لازم بذکر است که برخی از گروهها دارای تعداد محدودی نمونه می باشند، مانند گروههای (I) و (III) از سنگهای دولومیتی، لذا رابطه و مقدار تعیین شده پارامترها در این گروهها تخمینی می باشد. جدول های (۵) و (۶) روابط بدست آمده بین تراوائی و پارامترهای تطابق برای گونه های مختلف را نشان داده است.

جدول ۳: پارامترهای تطابق حاصل از مدل سازی منحنی های تراوائی نسبی آب/نفت نمونه های دولومیت

$T_0^W =$	$E_0^W =$	$L_0^W =$	$T_w^0 =$	$E_w^0 =$	$L_w^0 =$	تخلخل (%)	تراوائی (میلی دارسی)	شماره نمونه	RT#
۰/۶	۱/۲	۳/۵	۰/۶	۲/۲	۲/۰۰	۷/۲۱	۰/۱۹	۴	I
۰/۷	۲/۵	۲/۰۰	۰/۶	۲/۰۰	۱/۰۰	۵/۲۹	۰/۳۵۶	۸	
۱/۰۰	۲/۵۰	۲/۰۰	۰/۶۵	۱/۰۰	۱/۰۳	۱۳/۰۸	۱/۱۷۶	۱	
۰/۵۰	۲/۶۰	۲/۱۰	۰/۶۰	۰/۹۰	۱/۰۲۵	۱۱/۴۵	۰/۱۴۶	۲	
۰/۵۰	۲/۶۰	۲/۰۵	۰/۵۰	۰/۹۵	۱/۰۳	۹/۱۵	۰/۸۲۹	۳	
۰/۵۰	۱/۰۰	۲/۵۰	۱/۹۰	۱/۲۸	۱/۰۷	۱۰/۴۲	۳/۲۲	۵	
۰/۵۰	۲/۰۰	۱/۸۰	۰/۴۰	۱/۴۰	۱/۱۰	۱۲/۸۰	۰/۷۶۱	۶	
۱/۲۰	۲/۴۰	۲/۰۰	۰/۵۰	۱/۰۳	۱/۰۴	۸/۱۸	۱/۰۱۹	۷	
۰/۵۰	۲/۵۰	۲/۰۰	۰/۶۰	۱/۰۰	۱/۰۲۵	۱۰/۲۲	۱/۰۷	۹	
۰/۵۰	۲/۵۰	۲/۰۲	۰/۵۰	۰/۹۰	۱/۰۲	۱۰/۸۴	۰/۷۳۹	۱۰	
۱/۱۰	۲/۵۰	۱/۹۰	۰/۶۰	۱/۱۰	۱/۰۲	۱۲/۰۶	۰/۷۲	۱۱	II
۰/۵۰	۲/۴۰	۲/۰۰	۰/۵۰	۰/۹۰	۱/۰۲۵	۹/۰۹	۰/۷۷	۱۲	
۰/۵۰	۲/۲۰	۱/۹۰	۰/۵۰	۱/۴۰	۱/۱۰	۱۰/۹۷	۴/۷۵	۱۳	
۰/۵۰	۳/۱۰	۱/۵۰	۰/۷۰	۱/۶۰	۱/۰۰	۱۹/۱۶	۱۹/۳۰۳	۱۴	
III									

جدول ۴: پارامترهای تطابق حاصل از مدلسازی منحنی های فشار موئینگی نمونه های کربناته

$T_o^w =$	$E_o^w =$	$L_o^w =$	$T_w^0 =$	$E_w^0 =$	$L_w^0 =$	تخلخل (%)	تراوائی (میلی دارسی)	شماره نمونه	RT#
۱/۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۰/۶۰	۱/۰۰	۱/۱۰	۸/۵۱	۰/۴۲۴	۱۷	I
۰/۵۰	۲/۳۰	۲/۵۰	۰/۰۵	۱/۷۰	۱/۷۰	۸/۴۹	۳/۴۶۷	۱۸	
۰/۷۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۰/۰۹	۰/۸۵	۱/۱۰	۷/۱۵	۰/۶۵۵	۲۴	
۰/۵۰	۲/۰۰	۱/۷۵	۰/۶۸	۱/۵۰	۰/۸۰	۲۰/۶۹	۱/۳۱۲	۱۵	
۰/۶۰	۲/۰۰	۱/۸۰	۰/۷۶	۱/۴۵	۱/۰۰	۱۱/۸۷	۱/۶۷۴	۱۶	
۰/۵۰	۱/۹۰	۱/۹۰	۰/۶۸	۱/۰۰	۰/۸۰	۱۲/۲۲	۱/۳۸	۲۵	II
۱/۰۰	۱/۷۵	۱/۷۰	۰/۶۰	۱/۹۰	۰/۸۰	۱۵/۳۶	۲/۷۳۲	۲۸	
۰/۵۰	۲/۱۰	۱/۷۰	۰/۷۰	۱/۳۰	۰/۸۰	۱۲/۴۴	۱/۰۴۲	۳۰	
۱/۰۰	۱/۸۵	۱/۸۰	۰/۶۰	۲/۲۰	۰/۸۰	۱۵/۹۸	۳/۰۶۸	۳۲	
۰/۷۰	۲/۰۰	۱/۷۰	۰/۶۵	۱/۰۰	۰/۸۰	۱۷/۱۵	۱/۵۷۴	۳۳	
۰/۵۰	۱/۸۰	۱/۸۰	۰/۷۵	۱/۲۵	۰/۹۰	۱۶/۳۴	۷/۷۵۶	۱۹	III
۰/۴۰	۲/۲۰	۱/۹۰	۰/۶۰	۱/۳۰	۰/۹۰	۱۵/۷۸	۰/۲۸۳	۲۰	
۰/۵۰	۱/۸۰	۱/۷۰	۰/۸۰	۱/۱۰	۰/۹۵	۱۵/۸۹	۱۱/۴۲۳	۲۱	
۰/۴۰	۲/۱۰	۱/۸۹	۰/۷۰	۱/۲۰	۰/۸۷	۱۹/۰۱	۷/۱۱۶	۲۲	
۰/۵۰	۲/۰۰	۲/۰۰	۰/۶۰	۱/۲۰	۰/۹۰	۱۷/۰۱	۷/۵۱۲	۲۳	
۱/۶۰	۱/۳۰	۱/۸۰	۰/۷۰	۱/۶۰	۱/۰۰	۱۹/۱۶	۴۹/۱۰	۲۶	
۰/۶۰	۱/۳۵	۱/۵۰	۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۱۰	۲۱/۲۵	۱۶/۷۹۱	۲۷	
۰/۷۰	۱/۸۰	۱/۷۵	۰/۸۰	۱/۲۵	۰/۹۰	۱۸/۷۹	۸/۴۹۷	۲۹	
۰/۳۰	۲/۵۰	۲/۳۰	۷/۰۰	۱/۵۰	۰/۸۰	۱۱/۶۱	۰/۷۰	۳۱	


جدول ۵: روابط بدست آمده بین تراوائی و پارامترهای تطابق برای گونه های مختلف سنگ

نمونه سنگهای دولومیتی					
تراوائی نسبی آب، K_{rw}					
ملاحظات	$T_w^0 =$	$E_w^0 =$	$L_w^0 =$	گروه سنگی	ردیف
دو نمونه	$T_w^0 = -0/۰۲۴K + 0/۰۵۷۶$	$E_w^0 = -0/۰۹۷K + 0/۰۸۹۶$	$L_w^0 = 0/۰۱۶K + 0/۰۱۴$	RT-I	۱
	$T_w^0 = 0/۰۶$	$E_w^0 = -1/۰۲۴K + 2/۰۴۲۸$	$L_w^0 = -6/۰۲۴K + 3/۰۱۴۴$	RT-II	۲
یک نمونه	$T_w^0 = 0/۰۷$	$E_w^0 = 1/۰۶$	$L_w^0 = 1/۰۰$	RT-III	۳
تراوائی نسبی نفت، K_{ro}					
ملاحظات	$T_o^w =$	$E_o^w =$	$L_o^w =$	گروه سنگی	ردیف
	$T_o^w = -0/۰۳۸K + 2/۰۴۱$	$E_o^w = -0/۰۹۳K + 2/۰۵۷۶$	$L_o^w = 0/۱۵۵K + 0/۰۷۰۹$	RT-I	۱
	$T_o^w = 0/۰۶۰۲K + 0/۰۴۸۵$	$E_o^w = 7/۰۳۱K - 0/۰۲۸۸$	$L_o^w = -9/۰۳۶K + 5/۰۲۱۶$	RT-II	۲
	$T_o^w = 0/۰۵$	$E_o^w = ۳/۱۰$	$L_o^w = 1/۰۵$	RT-III	۳




جدول ۶: روابط پدست آمده بین تراوائی و پارامترهای تطابق برای گونه های مختلف سنگ

نمونه سنگهای کربناته					
تراوائی نسبی آب، K_{rw}					
ملاحظات	$T_w^o =$	$E_w^o =$	$L_w^o =$	گروه سنگی	ردیف
	$T_w^o = -0.15K + 0.903$	$E_w^o = 0.26K + 0.788$	$L_w^o = 0.204K + 0.990$	RT-I	۱
	$T_w^o = -0.50K + 0.744$	$E_w^o = 0.395K + 0.898$	$L_w^o = 0.08K + 0.844$	RT-II	۲
	$T_w^o = 0.33K + 0.447$	$E_w^o = -0.29K + 1.463$	$L_w^o = 0.17K + 0.778$	RT-III	۳
تراوائی نسبی نفت، K_{ro}					
ملاحظات	$T_o^w =$	$E_o^w =$	$L_o^w =$	گروه سنگی	ردیف
	$T_o^w = -0.120K + 0.922$	$E_o^w = 0.12K + 0.945$	$L_o^w = 0.17K + 0.909$	RT-I	۱
	$T_o^w = 0.285K + 0.163$	$E_o^w = -0.126K + 0.174$	$L_o^w = 0.01K + 0.174$	RT-II	۲
	$T_o^w = 0.18K + 0.34$	$E_o^w = -0.18K + 0.507$	$L_o^w = 0.047K + 0.238$	RT-III	۳


ضرایب تطابق منحنی های تراوائی نسبی نفت K_{ro}




ضرایب تطابق منحنی های تراوائی نسبی آب، K_{rw}




شکل ۸: منحنی تغییرات ضرایب تطابق برای نمونه های دولومیتی--T




ادامه شکل ۸




شکل ۹: منحنی تغییرات ضرایب تطابق برای نمونه‌های کربناته-RT-I




ادامه شکل ۹




شکل ۱۰: منحنی تغییرات ضرایب تطابق برای نمونه های کربناته- (RT-II)



ادامه شکل ۱۰



شکل ۱۱: منحنی تغییرات ضرایب تطابق برای نمونه های کربناته- (RT-III)



ادامه شکل ۱۱

به منظور تحقیق در خصوصی روابط بدست آمده بین تراوائی و پارامترهای تطابق و نیز دقت مدل LET برای مدل‌سازی منحنی‌های تراوائی نسبی، ابتدا با حذف برخی نمونه‌ها از میان نمونه‌های دولومیتی و کربناته، رابطه بین تراوائی و پارامترهای تطابق را بدست می‌آوریم. سپس با استفاده از داده‌های تراوائی و روابط بدست آمده، پارامترهای تطابق را برای نمونه‌هایی که از لیست داده‌ها حذف گردیدند محاسبه می‌نماییم (جدولهای ۷ و ۸). با استفاده از این پارامترها و جایگزینی در مدل LET مقادیر منحنی‌های تراوائی نسبی نمونه‌های فوق را بدست می‌آوریم. با مقایسه منحنی‌های بدست آمده و منحنی‌های حاصل از آزمایشات دقت روش توسعه یافته مشخص خواهد شد (شکل ۱۲) تا (۱۲) مقادیر تراوائی نسبی محاسبه شده با مقادیر حاصل از آزمایش مقایسه شده است.


همانگونه که مقادیر محاسبه شده در جدولهای (۷) و (۸) نشان می‌دهد نتایج حاصل از محاسبه پارامترها با مقادیر واقعی آنها بسیار نزدیک بوده و نشان دهنده دقت پارامترهای بدست آمده می‌باشند. نتایج حاصل از مدل‌سازی منحنی‌های تراوائی نسبی با پارامترهای محاسبه شده نیز نشان می‌دهد منحنی‌های حاصل با کمترین خطای بدست آمده‌اند. در جدولهای فوق همچنین میزان خطای (RMS) دو روش LET و روش توسعه یافته با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

جدول ۷: مقایسه پارامترهای تطابق، محاسبه شده از روابط با تراوائی و مقادیر واقعی برای تراوائی نسبی آب

RMS		T_w^o		E_w^o		L_w^o		تراوائی (میلی دارسی)	RT#	سازند	نمونه
مدل توسعه یافته	مدل LET	مدل توسعه یافته	واقعی	مدل توسعه یافته	واقعی	مدل توسعه یافته	واقعی				
۰/۰۷۹	۰/۱۶۵۲	۰/۴۴۰۶۲	۰/۴	۱/۴۴۳۱۸	۱/۴	۱/۱۰۴۲۵۶	۱/۱	۵/۶۴۱	III	دولومیت	۶
۰/۰۴۵۸	۰/۴۱۱۷	۰/۶۶۰۳	۰/۶۶	۱/۵۵۹۲۳	۱/۴۵	۰/۸۳۰۶۱	۱	۱/۶۴۷	I	کربناته	۱۶
۰/۰۵۰۶	۰/۰۷۰۲	۰/۶۱۱۱	۰/۶	۱/۱۰۱۱۸	۱/۲۰	۱/۳۳۳۹۳	۱/۴	۱/۵۸۵	II	کربناته	۱۷
۰/۱۵۲۹	۰/۱۵۸۸	۰/۷۰۲۹۵	۰/۷۵	۱/۲۳۸۰۸	۱/۲۵	۰/۹۰۹۵۸	۰/۹	۷/۷۵۶	III	کربناته	۱۹

جدول ۸: مقایسه پارامترهای تطابق، محاسبه شده از روابط با تراوائی و مقادیر واقعی برای تراوائی نسبی نفت

RMS	T _o ^w		E _o ^w		L _o ^w		تراوائی (میلی دارسی)	RT#	سازند	نمونه
مدل توسعه یافته	مدل LET	مدل توسعه یافته	واقعی	مدل توسعه یافته	واقعی	مدل توسعه یافته	واقعی			
۰/۳۵۸۱	۰/۳۸۷۵	۰/۰۵۲۰۳۶	۰/۰	۲/۰۵۱۳۹	۲	۱/۸۲۶۶۴	۱/۸	۵/۶۴۱	III	دولومیت
۰/۴۴	۱/۰۱۶۶	۰/۰۶۴۰۰۹	۰/۰	۱/۹۶۳۰۸	۲	۱/۷۶۵۳۳	۱/۸	۱/۶۷۴	I	کربناته
۰/۳۱۰۹	۰/۰۳۲۴۵	۱/۰۹۰۶۱۱	۲	۲/۰۸۰۳۵	۲/۰۰	۲/۱۷۷۳۸	۲/۰	۱/۵۸۵	II	کربناته
۰/۳۵۶۴	۰/۳۵۸۹	۰/۰۴۷۹۶۱	۰/۰	۱/۹۶۴۰۸	۱/۸	۱/۸۷۳۴۷	۱/۸	۷/۷۵۶	III	کربناته



شکل ۲۱: نحنی مقایسه نتایج مدل توسعه یافته با روابط پیشنهادی برای نمونه های دولومیتی و کربناته

جدول ۹: مقایسه مقادیر تراوائی نسبی حاصل از مدل توسعه یافته و بدست آمده از آزمایش برای یک نمونه دولومیتی از گروه سنگی RT-III

Sw	K _{rw}		تراوائی نسبی نفت	
	آزمایش	مدل توسعه یافته	آزمایش	مدل توسعه یافته
۱۲/۶۲	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۷۵۵۲	۰/۷۵۵۲
۱۵/۸۸	۰/۰۲۴۸	۰/۰۲۱۹	۰/۴۴۰۵	۰/۴۳۶۷
۳۸/۲۰	۰/۰۴۲۴	۰/۰۴۰۰	۰/۲۷۹۷	۰/۲۵۸۸
۲۲/۴۰	۰/۰۵۰۶	۰/۰۴۹۹	۰/۲۰۸۶	۰/۲۰۵۴
۲۴/۶۹	۰/۰۵۹۷	۰/۰۶۰۲	۰/۱۳۴۵	۰/۱۳۸۵
۲۷/۲۲	۰/۰۶۶۸	۰/۰۷۰۹	۰/۰۹۶۳	۰/۱۰۰۸
۲۹/۲۲	۰/۰۷۱۹	۰/۰۷۸۸	۰/۰۷۷۴	۰/۰۷۹۱
۳۱/۲۲	۰/۰۷۷۸	۰/۰۸۶۳	۰/۰۵۴۵	۰/۰۵۸۲
۳۳/۵۶	۰/۰۸۴۹	۰/۰۹۴۸	۰/۰۳۵۰	۰/۰۳۸۱
۳۵/۵۴	۰/۰۹۱۶	۰/۱۰۱۶	۰/۰۲۲۰	۰/۰۲۲۸
۳۷/۷۲	۰/۰۹۹۹	۰/۱۰۹۰	۰/۰۱۱۶	۰/۰۱۰۳
۳۹/۲۶	۰/۱۰۷۰	۰/۱۱۴۲	۰/۰۶۱	۰/۰۰۴۳
۴۰/۸۳	۰/۱۱۶۰	۰/۱۱۹۵	۰/۰۰۲۸	۰/۰۰۰۷
۴۱/۷۸	۰/۱۲۳۱	۰/۱۲۳۱	۰/۰۰۱۳	۰/۰۰۰۰

جدول ۱۰: مقایسه مقادیر تراوائی نسبی حاصل از مدل توسعه یافته و بدست آمده از آزمایش برای یک نمونه کربناته از گروه سنگی RT-I

Sw	K _{rw}		تراوائی نسبی نفت	
	آزمایش	مدل توسعه یافته	آزمایش	مدل توسعه یافته
۱۴/۰۹	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۸۱۱۸	۰/۸۱۱۸
۲۰/۸۱	۰/۰۲۱۷	۰/۰۱۸۸	۰/۱۶۹۲	۰/۲۶۳۰
۲۳/۰۱	۰/۰۲۴۵	۰/۰۲۳۰	۰/۱۳۲۶	۰/۲۰۱۸
۲۵/۲۱	۰/۰۲۷۶	۰/۰۲۶۵	۰/۰۹۳۹	۰/۱۴۹۹
۲۷/۰۹	۰/۰۲۹۴	۰/۰۲۸۹	۰/۰۷۰۳	۰/۱۱۱۸
۲۸/۷۴	۰/۰۳۰۶	۰/۰۳۰۵	۰/۰۵۴۵	۰/۰۸۴۷
۳۰/۶۴	۰/۰۳۲۵	۰/۰۳۲۱	۰/۰۲۹۶	۰/۰۵۵۵
۳۲/۶۲	۰/۰۳۳۴	۰/۰۳۳۲	۰/۰۱۵۸	۰/۰۳۳۱
۳۵/۶۳	۰/۰۳۴۱	۰/۰۳۴۰	۰/۰۰۳۶	۰/۰۱۰۵
۳۷/۵۸	۰/۰۳۴۰	۰/۰۳۴۱	۰/۰۰۲۳	۰/۰۰۲۹
۳۸/۰۷	۰/۰۳۴۰	۰/۰۳۴۰	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۹
۳۹/۹۴	/۰۳۳۷۰	۰/۰۳۳۷	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۰

جدول ۱۱: مقایسه مقادیر تراوائی نسبی حاصل از مدل توسعه یافته و بدست آمده از آزمایش برای یک نمونه کربناهه از گروه سنگی RT-II

Sw	K _{rw}		تراوائی نسبی نفت	
	آزمایش	مدل توسعه یافته	آزمایش	مدل توسعه یافته
۴۷۰۸	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰
۵۵/۰۷	۰/۰۶۸۰	۰/۰۶۰۹	۰/۸۱۶۷	۰/۷۳۴۹
۵۹/۱۲	۰/۰۸۷۷	۰/۰۸۹۲	۰/۶۳۸۵	۰/۵۵۲۳
۶۲/۲۵	۰/۱۱۰۰	۰/۱۰۹۸	۰/۴۱۶۰	۰/۴۱۵۶
۶۵/۱۶	۰/۱۲۴۷	۰/۱۲۷۸	۰/۲۹۲۶	۰/۳۰۱۹
۶۷/۶۰	۰/۱۳۶۷	۰/۱۴۱۷	۰/۱۹۸۴	۰/۲۲۰۲
۷۱/۱۷	۰/۱۵۰۷	۰/۱۶۰۲	۰/۱۱۹۲	۰/۱۲۴۹
۷۵/۶۲	۰/۱۶۸۵	۰/۱۷۹۴	۰/۰۴۶۰	۰/۰۴۴۸
۷۸/۸۲	۰/۱۸۲۸	۰/۱۹۰۳	۰/۰۱۱۰	۰/۰۱۱۴
۸۱/۳۰	۰/۱۹۶۱	۰/۱۹۶۱	۰/۰۰۰۶	۰/۰۰۰۰

جدول ۱۲: مقایسه مقادیر تراوائی نسبی حاصل از مدل توسعه یافته و بدست آمده از آزمایش برای یک نمونه کربناهه از گروه سنگی RT-III

Sw	K _{rw}		تراوائی نسبی نفت	
	آزمایش	مدل توسعه یافته	آزمایش	مدل توسعه یافته
۲۱/۰۴	۰/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰	۰/۷۸۱۴	۰/۷۸۱۴
۲۴/۷۲	۰/۰۲۲۸	۰/۰۱۳۶	۰/۵۰۴۹	۰/۴۳۸۲
۲۹/۰۳	۰/۰۴۰۰	۰/۰۳۳۷	۰/۳۶۳۵	۰/۳۱۶۷
۳۲/۴۱	۰/۰۵۲۶	۰/۰۵۰۲	۰/۲۷۰۹	۰/۲۴۵۴
۳۵/۱۳	۰/۰۶۲۸	۰/۰۶۳۶	۰/۲۰۲۸	۰/۱۹۶۵
۳۷/۴۴	۰/۰۷۱۶	۰/۰۷۴۹	۰/۱۴۷۹	۰/۱۵۹۸
۴۰/۰۴	۰/۰۷۹۹	۰/۰۸۷۶	۰/۱۱۲۸	۰/۱۲۳۱
۴۲/۹۱	۰/۰۸۹۵	۰/۱۰۱۵	۰/۰۷۹۲	۰/۰۸۸۳
۴۷/۱۱	۰/۱۰۰۷	۰/۱۱۶۹	۰/۰۵۴۵	۰/۰۵۶۲
۴۸/۰۴	۰/۱۱۰۵	۰/۱۲۸۵	۰/۰۳۵۳	۰/۰۳۶۷
۵۰/۸۱	۰/۱۲۰۸	۰/۱۳۹۳	۰/۰۲۰۸	۰/۰۲۲۱
۵۲/۹۴	۰/۱۳۱۷	۰/۱۴۹۵	۰/۰۱۵۰	۰/۰۱۱۸
۵۴/۸۹	۰/۱۴۴۱	۰/۱۵۹۰	۰/۰۰۸۶	۰/۰۰۵۱
۵۷/۴۸	۰/۱۵۶۴	۰/۱۶۶۹	۰/۰۰۵۷	۰/۰۰۱۷
۵۸/۴۸	۰/۱۷۷۹	۰/۱۷۷۹	۰/۰۰۱۶	۰/۰۰۰۰

۵. بحث و نتیجه گیری

- رابطه (LET) تخمین مناسبی برای منحنی های تراوائی نسبی است. استفاده از سه پارامتر برای تطابق و مدلسازی داده ها، این رابطه را بطور قابل توجهی انعطاف پذیر کرده است.

- رابطه فوق با نمونه هایی از سنگهای ماسه ای از یکی از مخازن دریای شمال آزموده شده است. نتایج بدست آمده پارامترهای تطابق ثابتی را برای نمونه های مورد استفاده نشان میدهد. با توجه به اینکه نمونه های مورد مطالعه در این مقاله دولومیت و کربناته می باشند، مقادیر متفاوتی برای هر نوع سنگ مخزن بدست آمده است. برای دقت در این نتایج و جهت بهبود روش LET، نمونه ها بر اساس جنس و خصوصیات مخزنی به گروههای مختلف تقسیم و برای هر گروه دسته پارامترهای جدگانه بدست آمده است.
 - نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه منطقی بین داده های اساسی سنگ مخزن و پارامترهای تطابق وجود دارد. به منظور مدلسازی منحنی های تراوائی نسبی، منحنی تغییرات پارامترهای تطابق در مقابل داده های اساسی سنگ مخزن از جمله تراوائی و تخلخل رسم و رابطه ای منطقی بین این مقادیر بدست می آید. سپس با دانستن رابطه و مقادیر تخلخل یا تراوائی میتوان منحنی تراوائی نسبی مربوط به آن نمونه را تعیین نمود.
- الف) برای دقت هر چه بیشتر لازم است تا داده های مربوط به نمونه های دارای شکاف و حفره حذف گردند و حتی المقدور داده های غیر معبر و پراکنده نیز در مدلسازی شرکت ننمایند.
- ب) مقادیر تراوائی نسبی برای نقاط انتهائی منحنی ها باید محدود و معین باشد، مقادیر نامحدود موجب بروز خطای مدلسازی می گردد.
- ج) هر پارامتر تطابق نقش ویژه ای در مدلسازی داشته و تأثیر خاصی در تغییر شکل منحنی ها دارد. ضمن انجام فرآیند تطابق باید دقت شود تا تغییر پارامترها در جایگاه ویژه خود بکار رود.
- برای دستیابی به دقت بالاتر در نتایج، انجام مطالعات زمین شناسی و گروه بندي بر مبنای اصول زمین شناسی میتواند نتایج دقیق و منطقی تری برای رابطه پارامترهای تطابق و داده های اساسی سنگ مخزن بدست آورد.

"هیئت تحریریه مجله از آقایان دکتریاض خراط و دکتر محمد جزایری که داوری مقاله را بر عهده داشته اند کمال تشکر و سپاس را دارد"

منابع

- [1] Corey, A. T., 1954, The Interrelation Between Gas and Oil Relative Permeabilities, Prod.Monthly, 19 (1), pp. 38-41.
- [2] Maas, J.G. and A. M. Schulte, 1997, Computer Simulation of Special Core Analysis (SCAL)Flow Experiments Shared on the Internet", Reviewed Proceedings of the 1997 International Symposium of the SCA, Calgary, Canada.
- [3] Sylte A., E. Ebeltoft and E. B. Petersen, 2004, Simultaneously Determination of Relativepermeability and Capillary Pressure from Several Types of Experiments, Reviwedpaper at the 2004 International Symposium of the SCA, Abu Dhabi, UAE.
- [4] Sigmund, P. M. and F.G. McCaffery, 1979, An improved Unsteady-state Procedure forDetermining the Relative Permeability Characteristics of Heterogeneous PorousMedia , SPEJ, pp. 15-28.
- [5] Chierici, G.L., 1984, Novel Relations for Drainage and Imbibition Relative Permeabilities, SPEJ, pp. 275-276.
- [6] Kulkarni, R., A. T. Watson, J. E. Nordtvedt and A. Sylte, , 1998, Two-Phase Flow in PorousMedia: Property Identification and Model Validation, AIChE Journal, Vol. 44, No. 11
- [7] Nordvedt, J.E., G. Mejia, P. Yang, and A. T. Watson, 1993, Estimation of Capillary Pressureand Relative Permeability Functions From Centrifuge Experiments", SPE ReservoirEngineering, Vol. 8, No. 4, pp. 292-298.

- [8] Fincham, A. E. and B. Ferreol, 1998, History Matching of Laboratory Coreflooding Experiments", SPE 50576, The Hague, Netherlands.
- [9] Lomeland, F., E. Ebeltoft, W. H. Tomas, 2005, A New Versatile Relative Permeability Correlation, Int'l. Symposium of SCA, Toronto, Canada.
- [10] Amyx, J.W., Jr. D. M. Bass and R. L. Whiting, 1960, Petroleum Reservoir Engineering", McGraw-Hill Book Company, London, pp. 133-210.
- [11] Jerauld, G. R., 1997, Prudhoe Bay Gas/Oil Relative Permeability, SPE 35718, pp. 66-73.

فهرست علائم:

E_{xyz}	پارامتر تجربی برای فاز x و فاز همراه y و دیگر اطلاعات z	K_{rw}^y	تروائی نسبی آب در اشباع باقیمانده فاز y
$K_o(S_{wi})$	تروائی نفت در حضور آب غیر قابل کاهش (میلی دارسی)	L_{xyz}	پارامتر تجربی برای فاز x و فاز همراه y و دیگر اطلاعات z
K_{rg}	تروائی نسبی گاز	S_{gn}	اشباع گاز نرمال شده
K_{rg}^x	تروائی نسبی گاز در حضور آب غیر قابل کاهش و اشباع نفت	S_{grw}	اشباع گاز باقیمانده پس از هجوم آب
K_{rg}^y	تروائی نسبی گاز در حضور اشباع باقیمانده فاز y	S_{org}	اشباع نفت باقیمانده پس از هجوم گاز
K_{ro}	تروائی نسبی نفت	S_{orw}	اشباع نفت باقیمانده پس از هجوم آب
K_{ro}^x	تروائی نسبی نفت در حضور آب غیر قابل کاهش و اشباع گاز	S_{wi}	اشباع آب غیر قابل کاهش
K_{rog}	تروائی نسبی نفت در فرآیند تزریق گاز	S_{wn}	اشباع آب نرمال شده
K_{row}	تروائی نسبی نفت در فرآیند تزریق آب	T_{xyz}	پارامتر تجربی برای فاز x و فاز همراه y و دیگر اطلاعات z
K_{rw}	تروائی نسبی آب		

ضمیمه

حالت تزریق آب و تولید نفت:

در زیر روابط تروائی نسبیتابع LET برای تزریق و تولید نفت نشان داده شده است. در ابتدا اشباع آب نرمال شده را

تعریف می کنیم:

$$S_{wn} = \frac{S_w - S_{wi}}{1 - S_{wi} - S_{orw}} \quad (1-f)$$

رابطه تروائی نسبی نفت با تزریق آب بصورت زیر خواهد بود:

$$K_{row} = K_{ro}^x \frac{(1 - S_{wn})^{L_o^w}}{(1 - S_{wn})^{L_o^w} + E_o^w S_{wn}^{T_o^w}} \quad (1-f)$$

رابطه تروائی نسبی آب با تولید نفت عبارتست از:

$$K_{rw} = K_{rw}^o \frac{S_{wn}^{L_o^w}}{S_{wn}^{L_o^w} + E_w^o (1 - S_{wn})^{T_o^w}} \quad (1-f)$$

رابطه نقطه انتهائی تروائی نسبی نفت عبارت خواهد بود از:

$$K_{ro}^x = \frac{(1 - S_{wi})^{L_o^k}}{(1 - S_{wi})^{L_o^k} + E_o^k S_{wi}^{T_o^k}} \quad (1-f)$$

رابطه نقطه انتهائی تروائی نسبی آب همراه تولید نفت بصورت زیر است:

$$K_{rw}^o = \frac{(1 - S_{orw} - S_{wi})^{L_w^{ok}}}{(1 - S_{orw} - S_{wi})^{L_w^{ok}} + E_w^{ok} S_{orw}^{T_w^{ok}}} \quad (\text{الف-۵})$$

Archive of SID

Improved LET function and use to modeling relative permeability curves for one of the Iranian carbonate reservoir rock

Hashemi, S. M.

Abstract

There are two key methods of simulating multi-phase flow experiments. One is the actual estimation of multi-phase flow properties from measured data, and the other is the representation of the analytical functions for relative permeability and capillary pressure. It is essential that these functions have sufficient degrees of freedom to model the measured data whilst remaining straightforward and easy to communicate. A new smooth and flexible three-parameter analytical correlation for relative permeability is proposed. Results from e.g. unsteady state relative permeability experiments often exhibit behavior which is difficult to model using e.g. Corey correlation. The new correlation influences different parts of the relative permeability curve and thereby captures variable behavior across the entire saturation range. The validity of new correlation is demonstrated by utilizing unsteady-state experiments performed at ambient conditions on core samples from the Southern Iranian reservoir rocks. Results show that there is a logical relation between the basic rock properties and tuning parameters of new correlation. For the modeling of the relative permeability, the relation of tuning parameters against basic parameters, i.e. permeability and porosity, should be found. Knowing the logical correlation and the basic parameters from routine analysis or logs, the tuning parameters and therefore relative permeability curves will be easily calculated.

Keywords: Water/ oil relative permeability, LET model, Modeling, Extended LET model, Rock classification