

## طراحی و ساخت سوپر هیتر تشعشعی در دیگهای بخار فایر تیوب از نوع عقب تر<sup>۱</sup>

محمد میرموسوی<sup>۱</sup>، اصغر دانشور پاشاکی<sup>۲</sup>، مهران خلیلی<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup>کارشناس ارشد مکانیک(تبديل انرژی) و کارشناس طراحی گروه دیگ بخار، ماشین سازی ارak، mir1382@gmail.com

<sup>۲</sup>کارشناس مهندسی مکانیک(ساخت و تولید) و رئیس ساخت گروه دیگ بخار ، ماشین سازی ارak، adaneshvar84@gmail.com

<sup>۳</sup>کارشناس مهندسی مکانیک (سیالات) و مدیر مهندسی گروه دیگ بخار، ماشین سازی ارak، mkboiler@msa.ir

تشعشعی کاربرد زیادی در دیگهای فایر تیوب از نوع عقب خشک<sup>۲</sup> دارد که دما را حتی تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد هم بالا میبرند و در کشورمان تاکنون اقدام به ساخت چنین دیگهایی نشده است ولیکن اخیراً شرکت ماشین سازی ارak اقدام به این امر نموده است که این دیگ هم اکنون مراحل ساخت را طی میکند و بزودی آماده ارائه به بازار میشود. اما در این نوع دیگ هیچگونه مشکلی جهت اتصال کویلهای سوپرھیت به بخش راپر نمیباشد و از انجا که راپر دیگهای مربوطه به شکل مجموعه ای از لوله هاست به راحتی میتوان کویل سوپرھیتر را از میان این لوله ها عبور داد.

### سوپرھیترهای کنوکسیونی

نمونه رایج سوپرھیتر دیگهای بخار که در ایران ساخته میشود نوع کنوکسیونی میباشد . جهت گرمایش بخار آب تا حدود ۳۰ درجه سانتیگراد از این نوع سوپرھیتر استفاده میشود که در بخش جعبه دود جلوی دیگ بخار جاسازی میشود تا حرارت مورد نیاز از طریق کنوکسیون به کویلهای منتقل شود و بر اساس نیاز مشتری آرایش، تعداد و ابعاد آن مشخص میگردد. اشکالات زیادی بر این طرح وارد است که منجر میشود نتوان دمای مورد نیاز مشتری را که علت اصلی طراحی سوپرھیتر است تحويل داد . بعضی از اشکالات طراحی حرارتی به شرح ذیل میباشد:

(الف) آرایش غیر منظم لوله های پاس دوم ( محل قرارگیری سوپرھیتر) به دلیل گرد بودن مقاطع شل ، محفظه راپر و کوره موجب میشود که نتوان لوله های سوپرھیتر را مستقیماً در جلوی خروجی لوله های پاس دوم و محل خروج محصولات احتراق با دمای بالا قرار داد فلذا عبور محصولات احتراق از روی لوله ها به خوبی صورت نمیگیرد و انتقال حرارت پایین خواهد آمد.

(ب) شکل غیر منظم جعبه دود محل قرار گیری سوپرھیتر موجب خواهد شد طراح جهت استفاده ماکریزم از فضای جعبه دود مجبور به استفاده از لوله های با طول متفاوت جهت کویلهای نماید که به دلیل تغییر در افت فشار و دبی ، انتقال حرارت هم متفاوت شده و نتوان برآورد دقیقی از سطح مورد نیاز و آرایش مربوطه به عمل آورد. (ج) وجود فضاهای خالی بین سوپرھیتر و داخل جعبه دود که منجر به فرار محصولات احتراق از کویلهای و ورود به این نواحی میشود و در نهایت منجر به کاهش انتقال حرارت کل میگردد.

### چکیده

در این مقاله جهت سوپرھیت نمودن بخار اشباع در دیگهای بخار (هر جا صحبت از دیگ بخار شد منظور نوع فایر تیوب عقب تر<sup>۱</sup> میباشد) روشی دقیق و تکنیکی جدید ارائه شده است و مقایسه ای کامل با انواع سوپرھیترهای کنوکسیونی که در جعبه دود جلوی این دیگها نصب میشوند و در ایران عموماً مورد استفاده قرار میگیرند به عمل آمده و نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته اند. دقت این روش به گونه ای است که به دلیل نصب این سوپرھیتر در محفظه برگشت احتراق<sup>۲</sup> که اصطلاحاً راپر نامیده میشود از ۳۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد سوپرھیت را میتوان با تضمین وبدون صرف هیچگونه هزینه گزاف تامین نمود. در صورتیکه در نوع کنوکسیونی عموماً رسیدن به میزان دمای فوق نیازمند صرف هزینه های زیاد و مهارت بالا در طراحی و ساخت میباشد. تکنیک ارائه شده در ساخت و عبور این کویلهای از تیوب پلیت عقب و تیوب پلیت راپر که در این مقاله تکنیک "تونل لوپیایی" نام گرفته موجب میشود با صرف کمترین هزینه در ساخت و نصب بتوان تغییرات در نقشه های اصلی دیگ بخار را اعمال نموده و مورد اجرا گذاشت.

**کلمات کلیدی:** فایر تیوب<sup>۳</sup> ، سوپرھیتر<sup>۴</sup> ، عقب تر<sup>۱</sup>، تشعشع<sup>۵</sup>

### مقدمه

سوپرھیترهای کنوکسیونی که در جعبه دود جلوی دیگهای بخار قرار میگیرند دارای معایبی در مراحل طراحی ، ساخت ، تامین مواد ، نصب و تعمیر و نگهداری میباشد که در صورت عدم مهارت در زمینه طراحی و ساخت گاهاً کاملاً بلااستفاده مینمایند . مشکلات فوق که نویسندها این مقاله سالهای است در صنعت کشور درگیر آنها هستند و از نزدیک با صاحبان شرکتها و مشتریان این سوپرھیترها در ارتباط هستند موجب شده است تا ایده جدید سوپرھیتری که وابستگی کمی به کنوکسیون داشته باشد شکل بگیرد و آن نوع تشعشعی است که در راپر این نوع دیگها قرار میگیرد . تکنیک استفاده شده جهت نصب و ساخت در نوع خود منحصر به فرد است و نویسندها تا کنون این طرح را جایی مشاهده نکرده اند. البته سوپرھیترهای

<sup>۱</sup> Wet back

<sup>۲</sup> Combustion chamber

<sup>۳</sup> Fire tube

<sup>۴</sup> Superheater

<sup>۵</sup> radiation

سوپر هیتر در محفظه برگشت را پر راه حلی است که علاوه بر رفع بسیاری از مشکلات سوپر هیترهای کنوکسیونی مزایای زیاد دیگری نیز دارد که به بیان چند مورد از آنها می‌پردازیم:

(الف) میزان سطح حرارتی مورد نیاز در بعضی از سایزها تا حدود ۷۰ درصد کاهش می‌پابد.

(ب) نیازی به ایجاد تغییرات در جعبه دود نمی‌باشد.

(ج) تعویض لوله‌ها بسیار آسان و هزینه‌های تعمیر و نگهداری کم می‌باشد.

(د) میزان دما بصورت تضمینی تا ۳۰ درجه و در بعضی سایزها حتی تا ۶۰ درجه سانتیگراد قابل افزایش می‌باشد.

(ذ) کمترین بار خارجی اضافه بر دیگ اعمال می‌شود.

(ر) بازده دیگ افزایش می‌پابد، چون سطح حرارتی مرتبط با هوای آزاد کاهش می‌پابد و از سمت جعبه دود هیچگونه نشتی حرارت به صورت آنتالپی و کنوکسیون وجود نخواهد داشت.

(ز) جلوگیری از صرف هزینه جهت خمکاری زیاد.

(س) و بالاخره اینکه به دلیل جذب درصدی از حرارت موجود در محصولات احتراق در قسمت راپر، با کاهش درجه حرارت ورودی به پاس دوم مواجه می‌شویم که خود عامل مهمی در جلوگیری از سوختن سر لوله‌های سمت راپر است. لازم به ذکر است این مورد یکی از عده ترین دلایل تعمیرات اساسی دیگهای بخار است که صرف هزینه‌های گراف تعمیرات، تعویض لوله و توقف کاری شرکتها و کارخانجات و یا توقف دیگ خانه و شوفاز خانه را در پی خواهد داشت.

### طریقه ساخت سوپر هیترهای تشعشعی

سوپر هیترهای تشعشعی در واقع بیشتر انرژی مورد نیاز سوپر هیت را (حدود ۸۰٪) از طریق تشعشع می‌گیرند و تنها حدود ۲۰٪ این انرژی از طریق کنوکسیون منتقل می‌شود و دلیل آین امر هم این است که محل قرار گیری کویلهای در محفظه برگشت راپر می‌باشد. با ایجاد دو عدد حفره که در اینجا "تونل لوپیایی" نام گرفته است و توسط بشکاری و بدون هیچگونه ماشین کاری در تیوب پلیت عقب و تیوب پلیت راپر ایجاد می‌گردد این امکان بوجود می‌پابد که کویلهای را از قسمت عقب دیگ در داخل راپر قرار داد. نام این حفره‌ها از آنجایی که بین تیوب پلیت عقب و تیوب پلیت عقب را آب موجود در دیگ بخار احاطه نموده است و لازم است کوئلهای از این فضا عبور کنند و همچنین شکل آن نیز بصورت لوپیایی است "تونل لوپیایی" لقب گرفته است. پس از ایجاد حفره‌های مربوطه کویلهای سوپر هیتر را از آنها عبور میدهیم. این کار را بدون اینکه نیاز باشد کارگر به داخل دیگ برود می‌توان انجام داد. پس از عبور کویلهای از داخل این حفره‌ها نیاز است که فاصله لوله‌ها از همدیگر حفظ شود و بین کوره و خارج از دیگ توسط حایلی عایق کردد. این کار توسط درپوشی بصورت شکل (۳) انجام می‌گیرد. سپس کویلهای را به هدر جوشکاری می‌شنوند و جهت جلوگیری از نفوذ محصولات احتراق از طریق درپوش مربوطه به خارج، می‌توان از واشر آبنده استفاده

ج) به دلیل دور زدن محصولات احتراق از پاس دوم به پاس سوم و گاه‌ها مکش دودکش در قسمت پاس سوم تمایل عبور می‌انبر از پاس دوم به پاس سوم زیاد بوده و امکان عبور گازهای احتراق بصورت مستقیم از روی لوله‌ها کاهش می‌پابد و لذا شاهد کاهش انتقال حرارت و عدم طراحی درست میزان انتقال حرارت خواهیم بود.

با توجه به نقاطی فوق طراح مجبور می‌شود ضریبی را در سطح حرارتی مورد نیاز به خاطر هر کدام از اشکالات بالا اعمال نماید که این خود منجر به بالا رفتن سطح حرارتی به میزان زیادی می‌شود و گاه‌ها مجبور می‌شویم جهت نیل به مقاصد خود حتی از لوله‌های پره دار استفاده نماییم که وزن تمام شده این تجهیز را به شدت افزایش میدهد. بر فرض مثال وزن سوپر هیتر یک دیگ بزرگ حتی ممکن است به بیش از ۵ تن جهت لوله‌های صاف و به بیش از ۸ تن در لوله‌های پره دار برسد. وزن زیاد سوپر هیتر موجب اشکالات و تغییراتی در طراحی مکانیکال دیگ به شرح ذیل می‌گردد که بطور خلاصه به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم.

(ح) ابعاد بزرگ این سوپر هیتر موجب می‌شود شکل ظاهری دیگ به همراه سوپر هیتر از حالت تناسب خارج شود و زیبایی این تجهیز، که یک پارامتر مهم در طراحی می‌باشد شدیداً زیر سوال رود.

(خ) نیاز به تغییر طراحی فونداسیون و ساپورتهای مربوطه به دلیل افزوده شدن یک وزن اضافه بر دیگ که در خصوص کوئلهای بالوله پره دار مجبور به استفاده از پایه‌های مستقل می‌شویم تا وزن زیاد حاصل از سوپر هیتر را تحمل نماید که خود نیازمند طراحی و صرف هزینه‌های خرید، ساخت، حمل و نصب می‌باشد.

(د) نیاز به ساپورت نمودن این سازه نسبتاً سنگین ما را مجبور به استفاده از تیوب پلیت و شل مینماید که بارهای موضعی<sup>۷</sup> زیادی را بر این قسمتها وارد مینماید.

(ذ) افت حرارتی زیاد ناشی از بزرگ نمود جعبه دود جلوی دیگ نیز از جمله اشکالاتی است که به کاهش بازه‌ی این دیگها منجر می‌شود نیماشد.

(ر) همانگونه که میدانیم سوپر هیترهای کنوکسیونی دارای خمهای زیاد و با زوایای ۱۸۰ درجه می‌باشند که این امر تولید را با مشکلاتی روبرو می‌کند که دو پهن شدن این لوله‌ها عمده ترین آنهاست. تولید گندگان جهت جلوگیری از دو پهن شدن شاعع لوله را افزایش میدهند که لازمه آن درگیر شدن فضای زیادتری است که در نوع تشعشعی این مشکل وجود ندارد.


با توجه به مشکلات فوق و مناسب نبودن این طرح نیاز به طرح جدیدی که مستقل از کنوکسیون عمل نماید ضروری به نظر میرسد که ذیلاً به تشریح آن می‌پردازیم.

### سوپر هیترهای تشعشعی


سوپر هیتر تشعشعی تشکیل شده است از مجموعه‌ای از تیوبها که در معرض تشعشع محصولات احتراق قرار گرفته و ماسکزیم حرارت جذب شده در سیال حامل انرژی از طریق تشعشع خواهد بود. نصب

<sup>۷</sup>Local load


## شکل‌ها



شکل ۱: شماتیک نمای جانبی سوپر هیتر مستقر در محفظه احتراق راپر



شکل ۲: شماتیک نمای رو برو سوپر هیتر مستقر در محفظه احتراق راپر



شکل ۳: درپوش و راهنمای کویلهای سوپر هیتر

نمود. کویلهای با دو عدد خم (شکل ۴) و بدون انجام خمکاریهای اضافی دیگر که منجر به صرف هزینه‌های زیاد میگردد قابل تبدیل به شکل مورد نظر میباشد فلذا از هزینه‌های هنگفت بوجود آمده جهت خمکاری و اسقاط قطعه به خاطر دو پهن شدن میتوان جلوگیری نمود.

## تعمیر و نگهداری

طراحی به گونه‌ای است که تعمیر و نگهداری سوپرھیتر تشبعشی بسیار ساده و آسان میباشد و کارگر بدون هیچگونه سختی و بروز به داخل کوره، از همان قسمت عقب و بیرون از دیگ با برداشتن در پوشها (شکل ۳) و کشیدن کویل و هدرها به سمت عقب میتوان بسادگی اقدام به برشکاری، تعویض و سپس جوشکاری کویلهای نمود و سپس کویل را جازده و درپوش را با پیچ و مهره محکم بست. لذا برخلاف تصور که این کویلهای چون در محفظه برگشت هستند پس به سختی قبل تعمیر و نگهداری میباشند مردود میباشد.

## مواد

مواد مورد استفاده در سوپرھیترهای تشبعشی، تیوبهایی است که تحمل دمایی آنها کمی بالاتر از نوع کنوکسیونی است، که دلیل اصلی آن هم مشخص است، یعنی قرار گرفتن کویلهای در محفظه احتراق که منجر به جذب حرارت به صورت تشبعشی میشود. البته استفاده از مواد کربن استیل هم از جنبه تئوری بلامانع مینماید ولیکن جهت اطمینان بیشتر میتوان از لوله‌های فولادی با آلیاژ کم<sup>۸</sup> نیز استفاده نمود. پیشنهاد این مقاله A۳۳۵-P۱۱ میباشد که جزء فولادهایی است که میزان آلیاژهای آن به شکل زیر است:

۱-۱,۵٪ Cr

۰,۳-۰,۶٪ Mn

۰,۴۴-۰,۶۵٪ Mo

همانگونه که مشاهده میشود مواد مورد استفاده در سوپرھیترهای تشبعشی از نوع خیلی خاص نمیباشد و جهت تأمین صرف هزینه زیادی را نمی طلبد.

## معادلات

معادلات اصلی حاکم بر این بخش در ذیل ارائه شده اند که شامل معادلات تشبعش (۱) و کنوکسیون (۲) میشوند. البته مشخص است که دیگر معادلات نیز در انجام محاسبات طراحی این پروژه نقش داشته اند که از آنجلمه میتوان به معادلات بقای جرم و انرژی و معادله ضریب انتقال حرارت جابجایی نیز اشاره نمود.

$$q_r = \sigma \alpha A_{cp} F (T_g^4 - T_w^4) \quad (1)$$

$$q_c = h_c A_c (T_g - T_w) \quad (2)$$

<sup>۸</sup> Low alloy

آقای مهندس معمازارزاده که موجبات تحقیق و تفحص را در این مجموعه فراهم نموده اند اعلام دارند.


### فهرست علائم

علائم بکار رفته در این مقاله به شرح ذیل میباشد:

$A_{cp}$	مساحت معادل جاذب انرژی، $m^2$
$A_c$	مساحت جاذب انرژی کنوکسیون، $m^2$
$h_c$	ضریب انتقال حرارت ، $W / m^2 \cdot ^\circ k$
F	ضریب انتقال تشعشع
$T_g$	دماهی موثر گاز در محفظه، $^\circ k$
$T_w$	دماهی متوسط دیواره، $^\circ k$
<b>علائم یونانی</b>	
$\alpha$	ضریب سطح
$\sigma$	ضریب استفان بولتزمن

### مراجع

- [۱]- BS ۲۷۹۰-۱۹۹۲
- [۲]- BS ۱۱۱۳
- [۳]-Mc.Adams ,W.H. , Heat Transmision , ۴<sup>rd</sup> ed. , McGraw Hill , New York , ۱۹۵۴.
- [۴]- “Rules For Construction Of Power Boilers“ ASME Boiler And Pressure Vessel Code Sec. ۱, ۲۰۰۴.
- [۵]- استاندارد دیگهای بخار



شکل ۴: نمای بالای کویلهای که نشانگر استفاده از تنها دو خم در کویلهای سوپرهیتر تشعشعی میباشد.

### نتایج

- (۱) تکنیک ارائه شده (تونل لوپیایی) راه حلی است بسیار عالی جهت دستیابی به توان تشعشعی موجود در محفظه احتراق را پر دیگهای بخار فایر تیوب از نوع عقب تر<sup>۱</sup> که دماهی خروجی مورد نیاز مشتری را تضمین نمینماید.
- (۲) گرفتن دماهی مورد نیاز در سوپرهیترهای کنوکسیونی نیاز به مهارت زیاد طراحی و ساخت دارد.
- (۳) سوپرهیترهای تشعشعی جایگزین بسیار خوبی برای انواع کنوکسیونی است.

### نتیجه گیری و جمع بندی

به نظر میرسد با جایگزینی سوپرهیترهای تشعشعی به جای کنوکسیونی میل مشتریان برای خردباری و استفاده از سوپرهیترها افزایش یابد چرا که سوپرهیترها فواید زیادی جهت بهبود کارکرد تجهیزات پایین دستی دارد. برای مثال میتوان به حذف تعداد زیادی از تله های بخار در مسیرهای پس از دیگ بخار ، کاهش افت فشار ناشی از تشکیل بخار و مایع بصورت دوفاز ، کاهش ضربه قوچ در سیستمهای پایپینگ ، عدم نیاز به استفاده از فشارشکن در بعضی جاها که به این روش قصد سوپرهیت کردن سیال را دارند. همچنانین میتوان به حذف هزینه های زیاد ساخت و تعمیر و نگهداری اشاره نمود که هر دوی مشتری و سازنده در مزایای آن ذینفع هستند. از آنجا که قیمت سوپرهیتر قابل توجه میباشد لذا در صورتیکه ما بتوانیم توسط سوپرهیتر تشعشعی به نیازهای مشتری پاسخ دهیم مسلماً افزایش چشمگیری با توجه به کاربردهای زیاد آن در سفارش مشتریها خواهیم داشت.

### تشکر و قدردانی

جا دارد نویسندها این مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیر عامل محترم گروه تولیدی دیگهای بخار ماشین سازی اراک جناب