

## بررسی اثر خلأ و شار گاز بر فرایند سلنیوم دار کردن ترکیب CIG

مرادی، مهرداد<sup>۱</sup>؛ قرشی، محمدباقر<sup>۲</sup>؛ زاهدیفر، مصطفی<sup>۱،۲</sup>؛ سعادت، محسن<sup>۱</sup>؛ قربانی، طیبه<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup>پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان

<sup>۲</sup>دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان

### چکیده

در این مقاله اثر خلأ و شار گاز نیتروژن بر فرایند سلنیوم دار کردن لایه CIG به منظور دستیابی به ترکیب نیم رسانای CIGS با رسانش نوع p جهت استفاده در سلول خورشیدی لایه نازک بررسی شده است. پس از ساخت ترکیب CIG، فرایند سلنیوم دار کردن در شرایط مختلف بررسی شد. استفاده از لوله استیل در کوره استوانه‌ای با وجود خلأ و عبور شار گاز نیتروژن از درون لوله، وجود ناخالصی در نمونه‌ها را نشان داد. در نتیجه جهت حذف ناخالصی در نمونه‌ها، لوله استیل با لوله کوارتز تعویض شد و از شار گاز نیتروژن برای خارج کردن اکسیژن موجود در لوله استفاده شد که با وجود این تغییرات نمونه مجدداً اکسید شد. سپس با خلأ کردن لوله کوارتز و استفاده از شار گاز نیتروژن مشکل اکسید شدن نمونه‌ها حل شد. در نهایت ترکیب ایده‌آل لایه CIGS با رسانش نوع p با سلنیوم دار کردن لایه CIG در لوله کوارتز و خلأ  $2 \times 10^{-2}$  میلی بار و به همراه عبور شار گاز نیتروژن با شار  $7 \text{ SCCM}$  بدست آمد.

## Investigation of the Effect of Vacuum and Gas Flow on Selenization of CIG Compound

Moradi, M<sup>1</sup>; Ghorashi, M, B<sup>2</sup>; Zahedifar, M<sup>1,2</sup>; Saadat, M<sup>1</sup>; Ghorbani, T<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Institute of Nanoscience and Nanotechnology, University of Kashan, Kashan

<sup>2</sup> Photonics group, Faculty of Physics, University of Kashan, Kashan

### Abstract

In this paper the effect of the vacuum conditions and nitrogen gas flow on the process of adding Selenium to CIG layer in order to achieve CIGS layer with p-type semiconductor was investigated. This work was done in order to use in thin film solar cells. First, we prepared the CIG composite, and then investigated the addition of Selenium to CIG in different conditions. Using steel tube inside the cylindrical furnace and in the presence of the vacuum conditions and the flow of nitrogen gas inside the tube demonstrated the presence of impurity in samples. In order to eliminate impurities from samples, the steel tube was replaced by a quartz tube and Nitrogen flow was used so as to remove oxygen from the tube. However, in this condition the sample was oxidized too. To solve this problem, first we vacuumed the quartz tube and then used nitrogen flow. Finally, the ideal composition for CIGS film with P-type semiconductor was achieved by adding Selenium to CIG layer inside the vacuum quartz tube ( $2 \times 10^{-2}$  mbar) and in presence of the nitrogen gas.

PACS No.

### مقدمه

درصد در مقیاس آزمایشگاهی [۱] و بیش از ۱۳ درصد در مقیاس صنعتی شده‌اند [۲]. این ترکیب در ساخت سلول خورشیدی لایه نازک استفاده می‌شود و به عنوان قطب P سلول عمل کرده و نقش اصلی را در جذب نور خورشید دارد. قطب n سلول را لایه‌ی کادمیم سولفید به همراه اکسید روی تشکیل می‌دهد.

CuInGaSe<sub>2</sub> (یا به اختصار CIGS) ترکیبی است که اخیراً بطور گسترده در سلول‌های خورشیدی با بازده بالا و قیمت پائین مورد توجه قرار گرفته است. امروزه پیشرفت‌های زیادی در نحوه ساخت و تولید سلول‌های خورشیدی صورت گرفته است و پژوهشگران موفق به ساخت سلول‌هایی با بازدهی بیش از ۲۰

سپس شار  $20 \text{ SCCM}^4$  از گاز نیتروژن داخل لوله هدایت شد که این امر موجب افزایش فشار درون لوله تا مقدار  $2 \times 10^{-2} \text{ mbar}$  گردید. فرستادن شار گاز نیتروژن موجب خروج مقدار اکسیژن باقیمانده درون محفظه لوله شده و با هدایت بخار سلنیم به سمت چند لایه CIG مانع از انتشار آن در تمام طول لوله می‌گردد.

ب) تعویض لوله استیل با لوله کوارتز و لایه نشانی سلنیوم در حضور گاز نیتروژن با شارهای  $50 \text{ SCCM}$  و  $100 \text{ SCCM}$ ، در حالیکه محفظه درون لوله خلأ نشده بود.

ج) لوله کوارتز درون کوره قرار گرفت و سپس به پمپ مکانیکی وصل شد تا لایه نشانی در شرایط خلأ انجام شود. ابتدا فشار درون لوله تا  $8 \times 10^{-3} \text{ mbar}$  کاهش یافت، سپس به منظور حذف مقدار ناچیز اکسیژن موجود در محفظه لوله، شار گاز نیتروژن از درون آن عبور داده شد. به منظور بررسی اثر میزان شار گاز نیتروژن بر فرایند سلنیوم‌دار کردن، گاز نیتروژن با شارهای  $20 \text{ SCCM}$  و  $7 \text{ SCCM}$  به داخل لوله هدایت شد. فشار درون لوله بعد از ورود گاز با شار  $20 \text{ SCCM}$  به  $8 \times 10^{-2} \text{ mbar}$  و با شار  $7 \text{ SCCM}$  به  $2 \times 10^{-2} \text{ mbar}$  رسید. در هر سه حالت، فرآیند سلنیوم‌دار کردن مطابق نمودار دما- زمان شکل (۱) انجام گرفت. آنالیز عناصر موجود در نمونه‌ها به وسیله دستگاه طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس<sup>۵</sup> EDAX انجام شد و مقدار شار ورودی به لوله‌ها با دستگاه شارسنج جرمی<sup>۶</sup> کنترل شد.

با توجه به ضرورت تعریف الکتروود جلویی و پشتی، در این نوع از سلول‌ها،  $\text{ZnO:Al}$  به عنوان الکتروود جلویی و از مولیبدن به عنوان الکتروود پشتی<sup>۱</sup> یا آند استفاده می‌شود. یکی از مواردی که به منظور بهینه‌سازی بازده سلول باید رعایت شود، نسبت عناصر موجود در ترکیب مذکور می‌باشد. از جمله، نسبت‌های  $\text{Cu}/(\text{In}+\text{Ga})$  و  $\text{Se}/(\text{Cu}+\text{In}+\text{Ga})$  که به ترتیب باید بین  $0/7$  تا نزدیکی ۱ و حدود ۱ انتخاب شوند [۳]. بنابراین کنترل مقدار عناصر موجود در ترکیب یکی از پارامترهای مهم در فرایند ساخت است.

در این مقاله اثر خلأ و شار گاز نیتروژن بر فرایند سلنیوم‌دار کردن لایه CIG به منظور دستیابی به ترکیب نیم‌رسانای CIGS با رسانش نوع p بررسی شده است. بدین منظور شرایط به گونه‌ای مهیا شد تا علاوه بر حذف ناخالصی از نمونه و جلوگیری از اکسید شدن آن، ترکیب CIGS رسانش نوع p به همراه داشته باشد.

### بخش تجربی

پس از تهیه زیرلایه‌هایی از جنس شیشه (Soda lime glass) با ضخامت یک میلی‌متر و ابعاد  $2/6 \times 1/2$  سانتیمتر، ابتدا لایه‌ای به ضخامت  $500 \text{ nm}$  از جنس مولیبدن، به روش بیم الکترونی<sup>۲</sup> در فشار  $5 \times 10^{-6}$  میلی‌بار بر روی زیرلایه نشانده شد. سپس لایه‌های ایندیم و مس-گالیم به روش کندوپاش<sup>۳</sup> در خلأ لایه‌نشانی شدند و در نهایت چندلایه CIG سلنیوم‌دار شد. در این کار، برای سلنیوم‌دار کردن چند لایه CIG از یک کوره استوانه‌ای استفاده شده است و اثر شرایط محیطی بر فرایند سلنیوم‌دار کردن مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام فرایند سلنیوم‌دار کردن شرایط زیر مهیا شد:

الف) برای نشان دادن سلنیوم، محفظه استوانه‌ای استیل با قطر چهار سانتیمتر و طول ۷۰ سانتیمتر درون کوره قرار گرفت و محفظه به پمپ مکانیکی وصل شد تا لایه نشانی در شرایط خلأ انجام شود. ابتدا فشار درون لوله استیل تا  $8 \times 10^{-3} \text{ mbar}$  پایین آورده شد،

<sup>4</sup> Standard Cubic Centimeter per Minute (SCCM)

<sup>5</sup> Energy Dispersive X-ray analysis (EDAX)

<sup>6</sup> Mass flow meter


<sup>1</sup> Back Contact

<sup>2</sup> Electron gun

<sup>3</sup> Sputtering

جدول (۱): نتیجه آنالیز EDAX نمونه سلنیوم دار شده تحت شرایط (الف)

عنصر	درصد اتمی
O	۲۰/۷۶
Al	۳۵/۵۰
Si	۳/۲۲
S	۷/۷۸
Cu	۸/۴۲
Ga	۰/۷۲
Se	۱۰/۸۰
In	۱۲/۸۲
Total	۱۰۰



شکل (۱): نمودار دما-زمان در لایه نشانی سلنیوم

## نتایج و بحث

جدول (۱) نتیجه آنالیز EDAX نمونه‌ای را نشان می‌دهد که با شرایط (الف) سلنیوم دار شده است. همان‌طور که دیده می‌شود، در این نمونه علاوه بر عناصر مس، گالیم، ایندیوم و سلنیوم عنصرهای گوگرد و آلومینیوم هم دیده می‌شود که پس از بررسی‌های مختلف مشخص شد که این ناخالصی‌ها به علت وجود آلودگی‌های به جا مانده از فرایندهای قبلی انجام شده درون لوله استیل است، زیرا لوله استیل دارای خلل و فرجی است که در نهایت نمی‌توان آن را به خوبی از آلودگی‌ها تمیز کرد.

در سلنیوم‌دار کردن با شرایط (ب) هنگام استفاده از گاز نیتروژن با شار ۵۰ SCCM شکل ظاهری نمونه‌ها به وضوح نشان می‌داد که مولیبدن اکسید شده است. با افزایش شار به مقدار ۱۰۰ SCCM مولیبدن مجدداً اکسید شد. این امر نشان می‌دهد که در صورت خلأ نکردن محیط حتی با استفاده از گاز نیتروژن با شار بالا، لوله از اکسیژن تخلیه نمی‌شود و اکسید شدن مولیبدن سبب قطع اتصال پستی می‌شود. از آنجا که فرایند لایه‌نشانی سلنیوم به روش (ب) نتایج مطلوبی در بر نداشت از گزارش اعداد EDAX و مقایسه آن با دو روش دیگر صرف نظر شد.

هنگام سلنیوم‌دار کردن با شرایط (ج) و شار ۲۰ SCCM سطح مولیبدن اکسید نشد و ناخالصی هم در نمونه‌ها دیده نشد، اما از نتایج آنالیز EDAX این نمونه در جدول (۲) مشخص می‌شود که نسبت  $Cu/(In+Ga)$  برابر ۰/۹۳ و نسبت  $Se/(Cu+In+Ga)$  برابر ۰/۵۸ است که این مقادیر با مقادیر استاندارد جهت استفاده در قطب p سلول تفاوت زیادی را نشان می‌دهد و برای لایه جاذب سلول خورشیدی مناسب نیست [۳]. در سلنیوم‌دار کردن با شرایط (ج) و شار ۷ SCCM از گاز نیتروژن علاوه بر آنکه سطح مولیبدن اکسید نشد، ناخالصی نیز در نمونه دیده نشد. جدول (۳) نتایج آنالیز EDAX این نمونه را نشان می‌دهد. در این نمونه نسبت  $Cu/(In+Ga)$  برابر ۰/۹۱ و نسبت  $Se/(Cu+In+Ga)$  برابر ۰/۹۶ است که مقادیر بسیار خوبی جهت استفاده در قطب p سلول می‌باشد [۳]. و در آزمایش p-n سنجی نیز تایید شد که این نمونه نیمرسانای نوع p شده است. بنابراین بهترین شرایط برای سلنیوم‌دار کردن استفاده از لوله کوارتز و تخلیه هوای درون آن با پمپ خلأ و سپس استفاده از گاز نیتروژن با شار ۷ SCCM است.

و خلأ کردن محیط و سپس عبور SCCM ۷ شار گاز نیتروژن است. در آزمایش p-n سنجی مشخص شد که نمونه CIGS بدست آمده به این روش نیمرسانای نوع p است.

جدول (۲): نتیجه EDAX نمونه سلنیوم دار شده تحت شرایط (ج) و شار گاز

۲۰ SCCM

عنصر	درصد اتمی
Cu	۳۰/۵۲
Ga	۰
Se	۳۶/۷۲
In	۳۲/۷۶

### مرجع ها

[1] I. Bouchama and K. Djessas and F. Djahli and A. Bouloufa; "Simulation Approach For Studying The Performances of Original Uperstrate CIGS Thin Films

Solar Cells" *Thin Solid Films*, 519, (2011) 7280-7283.

[2] K. Kushiya; "Progress In Large-Area Cu(In-Ga)Se<sub>2</sub>-Based Thin-Film Modules With The Efficiency of Over 13 %" *Proceedings of the 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Osaka, Japan, May 11-18, (2003)* 319.

[3] W. N. Shafarman and L. Stolt "Handbook of Photovoltaic Science and Engineering", 2<sup>th</sup> edition, Wiley Press. (2011) 573.

جدول (۳): نتیجه EDAX نمونه سلنیوم دار {سلنایز} شده تحت شرایط (ج) و

شار گاز SCCM ۷

عنصر	درصد اتمی
Cu	۲۴/۰۹
Ga	۰/۲۵
Se	۴۹/۰۷
In	۲۶/۲۱

### نتیجه گیری

در این مقاله اثر شرایط محیطی بر فرایند سلنیوم دار کردن لایه CIG مورد بررسی قرار گرفت. هنگام استفاده از لوله استیل در کوره استوانه‌ای برای سلنیوم‌دار کردن نمونه‌ها، در محصول نهایی ناخالصی دیده شد. استفاده نکردن از پمپ خلأ و قرار دادن لوله کوارتز در کوره استوانه‌ای، موجب از بین رفتن ناخالصی‌ها شد اما مجدداً مولیبدن اکسید شد. هنگام استفاده از لوله کوارتز و خلأ کردن درون آن و استفاده از SCCM ۲۰ شار گاز نیتروژن، آنالیز EDAX نشان داد که تمام ناخالصی‌ها از بین رفته است و همچنین اکسید مولیبدن هم دیده نشد، اما نسبت عناصر آن جهت استفاده در سلول مناسب نیست. هنگام استفاده از لوله کوارتز و خلأ کردن آن و سپس عبور SCCM ۷ شار گاز نیتروژن از درون لوله، نمونه بدون ناخالصی و بدون اکسید شدن مولیبدن و با نسبت عناصر مناسب بدست آمد. بنابراین بهترین روش برای سلنیوم‌دار کردن چند لایه CIG استفاده از لوله کوارتز درون کوره استوانه‌ای