

Microbiological Evaluation of Dental Unit Private Office and Dental School in Sanandaj City in 2014

Reza Ali Falahzadeh¹, Mohammad Rastegar Khosravi², Nammam Ali Azadi³, Esmaeil Ghahramani⁴, Yahya Zandsalimi⁵, Hamzeh Salahzadeh⁵, Shahram Sadeghi^{5*}

1. PhD Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
2. Assistant Professor, Department of Dental School, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
3. Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Kurdistan Research Center for Social Determinants of Health, Medical School, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
4. Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
5. Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.

Corresponding Author: Shahram sadeghi Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran (Email: shahram.snna@yahoo.com)

Introduction: Contamination of dental unit water lines has received a great deal of attraction in recent years mainly due to its role in bacterial infection among immunocompromised and vulnerable people. The purpose of this study was microbiological evaluation of dental units outflow operating in private clinics and the dental units active at dentistry faculty of Kurdistan university, Sanandaj, Iran.

Methods & materials: In this descriptive analytical study the total number of 250 water samples were collected; four specimen per unit. The samples were cultured on the specific media and the number of bacterial colonies were counted after keeping at 37°C for 48 hours.

Results: The result of this study showed no strong indication to claim a significant difference between private clinics and university units in terms of bacterial infections. However, in average the contamination level of the specimens obtained from the private dental clinics was lower than those found from the university's units. A notable decline of the contamination in handpieces' water was observed after flushing. Compared to the water of handpieces, the contamination of tap water was also observed to be lower.

Conclusion: The result of this study showed that microbiological level of dental unit water lines is high. The dentists must be aware of the high level of microorganisms in the dental unit's water and thus minimize the risk of infection for both staff and patients.

Keywords: Microbiology, Unit water, private office and dental school



وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب های خصوصی دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج در سال

۱۳۹۳

(رضا علی فلاح زاده^۱، محمد رستگار خسروی^۲، نمامعلی آزادی^۳، اسماعیل قهرمانی^۴، یحیی زندسلیمی^۵، حمزه صالح زاده^۵ شهرام صادقی^{۵*})

shahram.snna@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۳/۱۲/۱۸ تاریخ پذیرش نهایی: ۹۴/۰۵/۱۲

مقدمه: آلدگی میکروبی منابع آب یونیت های دندانپزشکی به خاطر نقشی که در بروز عفونت های خطناک در افراد با سیستم ایمنی تضعیف شده دارند مورد توجه سیاری قرار گرفته است. لذا هدف از این پژوهش تعیین وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب های خصوصی دندانپزشکی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت.

مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، که در سال ۱۳۹۳ در دانشکده دندانپزشکی و مطب های خصوصی شهر سنندج انجام شد. در مجموع از ۲۵۰ یونیت فعال سطح شهر در کلینیک ها و مطب های خصوصی بصورت تصادفی ۳۱ یونیت و ۱۲ یونیت فعال دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان جهت نمونه برداری انتخاب شد. نمونه ها بر روی محیط های اختصاصی کشت داده شد و بعد از ۴۸ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد تعداد کلی های میکروبی شمارش گردید. و در انتها اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین سطح باکتریایی یونیت های موجود در مطب های خصوصی سطح شهر با آنچه در دانشکده دندانپزشکی فعال هستند تفاوت چشمگیری وجود داشت. بطوری که آلدگی آب هندپیس بعد از فلاشینگ کاهش یافته است. همچنین میانگین آلدگی نمونه های مطب ها بیشتر از میانگین آلدگی نمونه های دانشکده بود.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان آلدگی آب یونیت ها بالاست و دندانپزشکان باید همواره به حضور تعداد قابل توجهی میکروارگانیسم در منابع آب یونیت ها توجه داشته باشند و برای کم کردن ریسک عفونت پرسنل مطب و بیماران تلاش کنند.

کلید واژه ها: میکروبیولوژی، آب یونیت، مطب های خصوصی، دانشکده دندانپزشکی

۱. دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi، یزد، ایران.
۲. استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
۳. استادیار، عضو گروه آمار و اپیدمیولوژی و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
۴. مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.
۵. نویسنده مسئول، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

هر میلی لیتر دارد اما آبی که از محل اتصال هندپیس ها، پوار آب و هوا و اسکیلر خارج می شود بیش از ۱۰۰۰۰ میکروارگانیسم در هر میلی لیتر دارد (۵). انجمن دندانپزشکی آمریکا (ADA) اعلام کرده آبی که در یونیت های دندانپزشکی استفاده می شود به غیر از ۲۰۰ (cfu/mm) موارد جراحی مجاز است که حداقل (۶). نتایج تست های کلونی در هر میلی لیتر داشته باشد (۶). نتایج تست های مختلف میکروبی از آب مورد استفاده در دندانپزشکی نشان داده است که متوسط میکروارگانیسم های موجود در آب یونیت های دندانپزشکی که از شبکه آبرسانی عمومی استفاده می کنند برابر (۳۷۵۰۰ cfu/mm) می باشد در حالی که این مقدار برای یونیت هایی که از منابع مستقل آب استفاده می کنند در حدود (۱۲۰۰۰۰ cfu/mm) می باشد (۴). میکروارگانیسم هایی که در پی آلودگی منابع آب سیستم های یونیت دندانپزشکی در مطالعات قبلی شناسایی شده اند باکتری های گرم منفی از جمله - Pseudomonas Legionella، E.coli و گونه های Aeruginosa بوده اند (۷-۱۴). اغلب باکتری های گرم منفی در سیستم های آبی باکتری های غالب هستند (۱۵، ۱۶).

آب از محیط هایی می باشد که به راحتی توسط میکروارگانیسم ها آلوده شده و میکروارگانیسم ها در آن به رشد و نمو و تکثیر می پردازند، لذا هر جا آب باشد احتمال حضور میکروارگانیسم ها و پاتوژن ها در آنجا زیاد است (۱). یونیت دندانپزشکی از جمله تجهیزاتی است که بواسطه اعمال دندانپزشکی آب در آن جریان پیدا می کند و با توجه به ماندگاری آب و احتمال تشکیل بیوفیلم در آن می تواند از بار میکروبی بالایی برخوردار باشد (۲). آلودگی آب یونیت از آن منظر مهم است که می تواند به بواسطه اسپری شدن به راحتی بیمار و دندانپزشک معالج را در معرض پاتوژن های موجود در آب قرار دهد و آن ها را آلوده کند (۳). آب از طریق سیستم های توزیع آب شهری به داخل مطب دندانپزشکی هدایت شده و وارد مسیرهای پلاستیکی چند کاناله ای می شود که آب را به محل تغذیه کننده اتصالات هندپیس ها، پوار آب و هوا و گهگاه دستگاه جرم گیری اولتراسونیک هدایت می کند (۴). آبی که وارد یونیت دندانپزشکی می شود معمولاً تعداد اندکی میکروارگانیسم ۱۰ تا ۱۰۰ عدد در

آلودگی ها (۶۸). هدف از این تحقیق تعیین وضعیت میکروبیولوژی آب یونیت مطب های خصوصی و دانشکده دندانپزشکی شهر سنندج بود.

مواد و روش ها:

در این مطالعه توصیفی- مقطعي، جامعه مورد مطالعه یونیت های فعال در سطح شهر سنندج و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بود. جهت تعیین آلودگی میکروبی هر یونیت، از قسمت های مختلف منبع آب شهر متصل به یونیت و همچنین مجرای سر توربین قبل و بعد از فلاشینگ نمونه تهیه گردید. بدليل محدود بودن تعداد یونیت ها در دانشکده دندانپزشکی از تمام یونیت های فعال در دانشکده نمونه گیری بعمل آمد.

محاسبه حجم نمونه نشان داد که از یونیت های فعال سطح شهر، به ۱۲۴ نمونه (یا ۳۱ یونیت) نیاز است.

بنابراین برای تهیه نمونه ها از سطح شهر، ابتدا از تمام یونیت های فعال یک لیست تهیه گردید که در آن آدرس هر مطب قید گردیده بود. این لیست ۲۵۰ یونیت فعال را نشان می داد. با توجه به پراکنش جغرافیایی کم مطب ها، از ۲۵۰ یونیت فعال بصورت کاملاً تصادفی ۳۱ یونیت انتخاب گردید. در نمونه برداری از هر یونیت،

اندازه ذرات و غلظت بیوآتروسل ها می تواند سبب

ایجاد ورم غشاء بینی، آلوولیتیس آلرژیک و دیگر بیماری های تنفسی نماید (۱۷). گونه های لژیونلا می-

تواند توسط ذرات معلق در هوای منتشر شود و سبب

بیماری در افراد در معرض تماس شود، سودوموناس نیز

می تواند سبب عفونت دستگاه تنفسی، ادراری و حتی عفونت خون شود. هر دو گونه باکتری ذکر شده از

آب موجود در یونیت های دندانپزشکی جداسازی شده اند (۱۸-۱۹). شناخت ریسک فاکتورهایی که

سبب آلودگی و گسترش آن می شوند از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا لازم است ضمن بررسی وضعیت

آلودگی آب مورد استفاده در یونیت های دندان پزشکی و ریسک فاکتورهایی که سبب گسترش این

آلودگی ها می گردد، آنها را محدود نماییم (۲۰). توصیه هایی جهت کاهش آلودگی میکروبی در یونیت-

های دندانپزشکی از سوی انجمن دندانپزشکان آمریکا (ADA) پیشنهاد شده است نظیر گذاشتن مخزن مستقل

از آب لوله کشی شهری، استفاده از مواد ضد عفونی کننده در لوله ها، تخلیه روزانه مخزن آب، استفاده از

فیلتر و پاشیدن آب (flushing) به مدت چند دقیقه قبل از شروع کار جهت کنترل و محدود نمودن این

بررسی با رقت های صفر، ۰/۱ و ۰۰۱/۰ ریخته

شد. کلنی ها رشد یافته روی محیط نوترینت آگار در

سه نقطه جمع و میانگین آن در رقت نمونه ضرب

گردید تا CFU تعیین گردد. کلنی ها برای خالص

کردن و تعیین هویت روی محیط EMB، بلادآگار و

به عنوان محیط های اختصاصی و محیط های

SIM, TSI, UREA, MRVP و سیترات و به

وسیله ای تست های اختصاصی مانند کاتالاز کواگولاز

مورد ارزیابی قرار گرفتند. در آزمایشگاه کلنی نمونه ها

به روش CFU مورد شمارش قرار گرفتند. بنابراین

پس از انجام آزمایشات افتراق، باکتری های رشد کرده

تعیین هویت شدند.

مطب های خصوصی سطح شهر انتخاب گردیدند.

نمودار ۱ سطح آلودگی باکتریابی را برای این

یونیت ها به تفکیک مکان آن ها (دانشگاه یا مطب

خصوصی) قبل و بعد از فلاشینگ نشان می دهد.

ابتدا ۵ میلی لیتر از آب هندپیس قبل از فلاشینگ و ۵

میلی لیتر دیگر ۲ دقیقه بعد از فلاشینگ در ظروف پلی

اتلين استریل درب دار تهیه شد. از منبع آب ورودی نیز

نمونه های ۵ میلی لیتری تهیه گردید. در اخذ نمونه ها

دقت لازم صورت گرفت تا آلودگی دستگاه به ظرف

نمونه گیری منتقل نگردد. تمام نمونه ها در آزمایشگاه

میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مورد

بررسی قرار گرفتند. ابتدا نمونه ها در محیط نوترینت

آگار کشت داده شدند. محیط نوترینت آگار به چهار

قسمت تقسیم شده و در هر قسمت ۱۰ میکرو لیتر از هر

نمونه در سه نقطه مجزا با رقت های مختلف ریخته شد و

در هر قسمت از محیط شکلات آگار نمونه ای مورد


یافته ها:

از مجموع ۴۳ یونیت فعال دندانپزشکی انتخاب

شده در این مطالعه ۱۲ یونیت (۲۷/۹ درصد)

مربوط به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم

پزشکی و ۳۱ یونیت (۷۲/۱ درصد) باقیمانده از



نمودار ۱: سطح باکتریایی یونیت های فعال در مطب های خصوصی و دانشگاهی قبل و بعد از فلاشینگ.

**اعداد نشان داده شده در بالای هر هیستوگرام میانگین سطح باکتریایی آن طبقه را نشان می دهد.

است، این مقدار برای یونیت های دندانپزشکی

موجود در دانشگاه تنها ۸۱۰ واحد بوده است. به

نظر می رسد در یونیت های خصوصی عمل

فلاشینگ به مدت ۱۲۰ ثانیه ۹۳ درصد کاهش

میانگین سطح باکتریایی را موجب شده است. برای

یونیت های دانشگاهی، این مقدار ۵۱ درصد

کاهش را نشان می دهد. نکته قابل ذکر دیگر،

میزان پایین میانگین شمارش باکتریایی در یونیت-

های دانشگاهی قبل و بعد از فلاشینگ است.

در این مطالعه نتایج نشان داد که بنابراین آزمون

آماری بین منبع آب و سیستم آب یونیت ها انجام

نگرفت و نتایج تنها در مورد نمونه ها از قسمت های

مختلف یونیت گزارش می شود.

یافته های این نمودار، به وضوح ۱) اختلاف

چشمگیر سطح شمارش باکتریایی بین یونیت مطب

های خصوصی با دانشگاهی و همچنین ۲) عملکرد

قبل ملاحظه فلاشینگ را نشان می دهد. در حالیکه

میانگین سطح باکتریایی قبل از فلاشینگ برای


یونیت های خصوصی تقریبا ۱۸۷۰۲ واحد بوده

این یونیت ها نمودار ۲ وضعیت تک تک آن ها را

برای بررسی وضعیت آب شهر متصل به یونیت-

بعد از عمل فلاشینگ نشان می دهد.

های دندانپزشکی و همچنین وضعیت باکتریایی



نمودار ۲: وضعیت آب شهر متصل به یونیت های دندانپزشکی (پانل سمت چپ) و باکتریایی یونیت های مورد

مطالعه بعد از فلاشینگ (پانل سمت راست).

در این نمودار یونیت های خصوصی با علامت ستاره و یونیت های دانشگاهی با نقطه توپر نشان داده شده اند.

باکتریایی این یونیت ها را بعد از فلاشینگ نمایش

در این نمودار، سطح باکتریایی آب شهری متصل

می دهد. به نظر می رسد که سطح میکروبی آب

به یونیت های مورد مطالعه به تفکیک مطب های

شهری در محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ CFU/ml متغیر

خصوصی (با علامت ستاره) و یونیت های

بوده است. در این نمودار تجمع یونیت های

دانشگاهی (با نقطه توپر) در پانل سمت چپ نشان

دانشگاهی و همچنین خصوصی قابل توجه است.

داده شده است. پانل سمت راست، وضعیت

جدول ۱ میانگین سطح باکتریایی یونیت های فعال در مطب های خصوصی و دانشکده دندانپزشکی را به همراه فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای آنها را نشان میدهد.

این تجمع برای سطح باکتریایی یونیت های خصوصی بعد از فلاشینگ نمود بیشتری دارد جایی که می توان به راحتی دو خوشه را تمیز داد. پایام اصلی این نمودار آن است که نمونه منبع آب شهری فاقد آلدگی باکتریایی بود و همچنین عمل فلاشینگ در پایین آوردن سطح باکتریایی در تمام یونیت های خصوصی مؤثر بوده است.

جدول ۱: مقایسه آلدگی باکتریایی قبل و بعد از فلاشینگ در نمونه های جمع آوری شده از یونیت های فعال در مطب های خصوصی و دانشکده دندانپزشکی

مکان	نمونه	میانگین (CFU/ml)	خطای استاندارد (SE)	فاصله اطمینان ۹۵ درصد
مطب	قبل از فلاشینگ	۱۸۷۰۱/۷۴	۱۲۸/۶۷	(۱۸۴۴۹/۵۵ ، ۱۸۹۵۳/۹۳)
	بعد از فلاشینگ	۱۳۸۳۰/۴	۱۵/۶۹	(۱۳۵۰۲/۳۱ ، ۱۴۱۳/۸۱)
دانشگاه	قبل از فلاشینگ	۸۱۰/۴۱	۲۱/۰۴	(۷۶۹/۱۸ ، ۸۵۱/۶۵)
	بعد از فلاشینگ	۳۹۴/۶۷	۷/۷۵	(۳۷۹/۴۸ ، ۴۰۹/۸۵)

لازم به ذکر است که با وجود بالا بودن سطح باکتریایی مطب های خصوصی قبل از فلاشینگ (با میانگین بیش از ۱۸۰۰۰ واحد)، این سطح در محدوده مورد پذیرش برای یک یونیت دندانپزشکی قرار دارد. با این وجود، نکته مهمتر آلدگی میکرووارگانیسم های مضر برای سلامت است. بدین منظور، جدول ۲ آلدگی میکروبی را

مقایسه فواصل اطمینان نشان می دهد که در یونیت های خصوصی تفاوت بین سطح باکتریایی قبل و بعد از فلاشینگ قویاً معنی دار است (این فواصل بدون همپوشانی از هم بسیار فاصله دارند). همچنین مقایسه فواصل اطمینان سطح باکتریایی یونیت های دانشگاهی قبل و بعد از فلاشینگ نیز تفاوت معنی دار این دو را نشان می دهد.

بر حسب نوع و تعداد یونیت های آلوده به این

باسیل های گرم منفی بعد از فلاشینگ را نشان می

دهد.

جدول ۲: آلودگی میکروبی بعد از فلاشینگ بر حسب نوع باسیل در نمونه های جمع آوری شده از یونیت های فعال در مطب های خصوصی و دانشکده دندانپزشکی

یونیت	استافیلوکوکوس اورئوس	ای. کلای	سودوموناس	منفی
خصوصی (n=31)	۴	۸	۱۴	۵
دانشگاهی (n=12)	۰	۰	۱	۱۱

وضعیت آلوده بودن این یونیت ها به

تعداد کلی های میکروبی را برای دو بخش مورد

میکروارگانیسم های مضر برای سلامت است. بدین

مطالعه نشان می دهد. این جدول، میزان آلودگی

منظور در مطالعه حاضر بیشترین نوع آلودگی

میکروبی را برای یونیت های خصوصی و

میکروبی آب یونیت مربوط به خانواده ای باسیل -

دانشگاهی را به ترتیب ۶۱ و ۸ درصد نشان می -

های گرم منفی غیر تخمیری (سودوموناس

دهد. نکته قابل توجه آن است که با وجود آنکه

آرزوژینوزا) مشاهده شد که Sacchetti

فلاشینگ سطح باکتریایی در یونیت مطب های

همکاران در مطالعه خود در سال ۲۰۰۶ به آن

خصوصی را به خوبی کنترل کرده است، اما در

اشاره نمودند (۲۱). و با مطالعه ما هم خوانی

کنترل آلودگی میکروبی موفق عمل نکرده است.

داشت. این باکتری در تشکیل بیوفیلم فعال بوده و

بحث و نتیجه گیری:

به علت دسترسی به سیستم های متفاوت مقاومت

اگرچه سطح شمارش باکتریایی تمام قسمت های

آنٹی بیوتیکی از باکتری های مهم در عفونت های

یونیت های فعال در مطب های خصوصی و

بیمارستانی و افراد با نقص سیستم ایمنی می باشد.

دانشکده دندانپزشکی نرمال بوده است، اما نکته

مطالعه نغماچی و همکاران در سال ۱۳۹۳ نشان داد

که میزان آلودگی قبل از فلاشینگ بالا بوده و

پس از اقدام به فلاشینگ در زمان های ۳۰، ۶۰ و

۱۲۰ ثانیه کاهش یافته و با تکرار آن کاهش در

آلودگی نیز بیشتر شده است (۲۴). همچنین مطالعه

حاضر با مطالعه طاهری، معماریان و صفوی نیز هم

خوانی دارد (۲۵، ۲۶ و ۲۷). Szymamska در

سال ۲۰۰۵ نشان داد که از لحاظ آلودگی تفاوت معنی-

داری بین خطوط توربین با سرعت بالا و توربین با

سرعت پایین و پوار آب و هوا وجود دارند ولی

آلودگی آنها در مقایسه با مخزن آب بسیار بالا

بود (۲۸).

در اکثر مطالعات مجرای سر توربین قبل از شروع

کار آلودگی بیشتری نسبت به بقیه قسمت های

یونیت داشت و آلودگی در قسمت های مختلف

یونیت بالاتر از مخزن آب بود. بنابراین می توان

گفت که عامل عمدۀ آلوده کننده آب در

یونیت دندانپزشکی تشکیل یوفیلم در مجاری

سیستم آب یونیت می باشد و تفاوت در میزان

آلودگی قسمت های مختلف یونیت احتمالاً به

دلیل میزان استفاده از آن و سرعت جریان آب در

در صورتیکه در مطالعه قاسم پور و همکاران

شایع ترین میکروارگانیسم کشف شده در آب

یونیت ها استافیلوکوکوس اورئوس بود (۲۲).

بنابراین تفاوت در نوع باکتری ها در هر مطالعه

احتمالاً به دلیل زمان های نمونه گیری متفاوت،

روش های مختلف ضد عفونی یونیت ها و روش

کار متفاوت می باشد. نتایج مطالعه

۲۰۰۴ Motobnsnalis و همکاران در سال

نشان داد

که یونیت هایی که به تازگی نصب شده بودند

آلودگی کمتری از یونیت های قدیمی داشتند

(۲۳).

در مطالعه حاضر قسمت آب توربین قبل از

فلاشینگ بیشترین آلودگی را نسبت به آب

توربین بعد از فلاشینگ داشت، و پس از اقدام به

فلاشینگ این مقدار کاهش یافت و این موضوع

بیان گر تأکید بر اجرای دستورالعمل انجمن

دندانپزشکان آمریکا مبنی بر رعایت انجام

فلاشینگ با زمان قید شده قبل از شروع به کار

روزانه یونیت و نیز انجام کار با یونیت بین دو

بیمار و نیز پس از اتمام کار روزانه است. نتایج

نیاز به استفاده از ضد عفونی کننده‌ی مناسب را در بین بیماران و پایان کار مطرح می‌سازد. با توجه به نتایج مطالعه حاضر و سایر مطالعات موجود به نظر می‌رسد، فلاشینگ بهترین و عملی‌ترین روش کنترل آلودگی می‌باشد. بنابراین نتایج کلی این مطالعه نشان داد که میزان آلودگی آب یونیت‌های مطب‌ها نسبت به دانشکده دندانپزشکی بالاست، دندانپزشکان باید هر چه بیشتر نسبت به انتقال آلودگی آب یونیت و خطرات احتمالی آن و ضرورت به کارگیری توصیه‌های انجمن دندانپزشکان آمریکا نظیر گذاشتن فیلتر و استفاده از مواد ضد عفونی کننده در لوله‌های آب یونیت و همواره به حضور تعداد قابل توجیه میکروارگانیسم در منابع آب یونیت‌ها آگاهی داشته باشند و برای کم کردن ریسک عفونت پرسنل مطب و بیماران تلاش کنند.

تشکر و قدردانی:

نویسنده‌گان این مقاله بدینوسیله تشکر و سپاس خود را از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان به خاطر حمایت‌های مالی

هر قسمت از یونیت است. در این مطالعه میزان آلودگی مجرای توربین قبل از فلاشینگ بیشتر بوده که بعد از اقدام به فلاشینگ در زمان ۱۲۰ ثانیه به مقدار قابل توجیه کاهش یافت ولی تیتر ارزش استاندارد انجمن دندانپزشکان آمریکا، cfu/ml، ۲۰۰۶ بوده است. Gaedie فلاشینگ به مدت ۲۰ ثانیه را با ۱۲۰ ثانیه مقایسه کرد و نتیجه گرفت که فلاشینگ ۱۲۰ ثانیه‌ای سبب کاهش بیشتری در میزان آلودگی آب می‌گردد (۲۹). همچنین نتایج مطالعه قاسم پور و همکاران نشان داد که آلودگی آب هندپیس پس از ۲-۳ دقیقه بعد از فلاشینگ کاهش یافته است (۲۲).

انجمن دندانپزشکان آمریکا بر فلاشینگ آب به مدت چند دقیقه قبل از شروع کار، ۲۰ تا ۳۰ ثانیه بین ۲ بیمار و چندین دقیقه در پایان روز تأکید کرده است اما این روش بعنوان تنها روش کنترل عفونت نمی‌توان در نظر گرفته شود زیرا فلاشینگ آب میزان باکتری‌های شناور را کاهش می‌دهد و روی میزان باکتری‌های چسپیده به بیوفیلم داخل مسیرهای سیستم آب یونیت تأثیر نمی‌گذارد، و

اینجانبان را مساعدت کرده‌اند اعلام می‌دارند.

واز کلیه عزیزانی که به هر نحوی در این پژوهش

منابع:

1. Igokwe H, Bhattacharyya S, Gradus S, Khubbar M, Griswold D, Navidad J, Iqwilo C, Masson D, and Azenabor A A. Preponderance of toxicogenic Escherichia coli in stool pathogens correlates with toxin detection in accessible drinking-water sources. *Epidemiology and Infection*, (2015), 143, 494-504.
2. Coleman DC, Donnell MJ O', Shore AC, Swan J, Russell RJ. The role of manufacturers in reducing biofilms in dental chair waterlines. *J. Dent* 2007; 35(9): 701-711.
3. Dobaradaran S, Nabipour I, Ramavandi B, Zazouli MA, Tahmasebi R, Ghaedi H, Bahreini M, Mehrandokht S. Microbial Contamination of Dental Unit Water Lines in Bushehr, Iran. *Fresenius Environmental Bulletin* 2014; 23 (4):1000-1005.
4. Siang a MM, Zalini Y, Mohammad Yunus AR, Zukri A , Haryanti T. The microbiological quality of water from dental unit waterlines in Malaysian Armed Forces dental centres, *Arch Orofac Sci* 2012; 7(1): 14-20.
5. Miller CH, Palenik CH. Infection control and management of hazardous Materials for the dental team. 2ed. philadelphia: Mos by; 1998; P.190-204.
6. American Dental Association (ADA). Dental unit waterlines: approaching the year 2000. ADA Council on Scientific Affairs. *J Am Dent Assoc*, (1999), 130(11): 1653-1664.
7. Erica L, Laura D, Francesca S, Tiziana S, Giovanni D'A and Gabriela P. Impact of a Risk Management Plan on Legionella Contamination of Dental Unit Water, *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2015; 12; 2344-2358.
8. Memarian M, Fazeli MR, Jamalifar H, Karami S. Microbial evaluation of dental units waterlines at the department of operative dentistry, Tehran university of medical sciences in the year 2006. *Journal of Dental Medicine* 2013;21(1):65-71.
9. Kadaifciler G D, Cotuk A. Microbial contamination of dental unit waterlines and effect on quality of indoor air. *Environmental Monitoring and Assessment* 2014;186:3431-3444.
10. Castiglia P, Liguori G, Montagna MT, Napoli C, Pasquarella C, Bergomi M, Fabiani L, Monarca, S, Petti S. Italian multicenter study on infection hazards during dental practice: Control of environmental microbial contamination in public dental surgeries. *BMC Public Health* 2008; 8(187): 1-7.
11. Szymanska J, Sitkowska J, Dutkiewicz J. Microbial contamination of dental unit waterlines. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine* 2008; 15: 173-179.

12. Turetgen I, Göksay D, Cotuk A. Comparison of the microbial load of incoming and distal outlet waters from dental unit water systems in Istanbul. Environmental Monitoring and Assesment 2009; 158: 9-14.
13. Pasquarella C, Veronesi L, Castiglia P, Liguori G, Montagna MT, Napoli C, Rizzetto R, Torre I, Masia MD, Di Onofrio V, Colucci M.E, Tinteri C, Tanzi M. Italian multicentre study on microbial environmental contamination in dental clinics: a pilot study. Science of the Total Environment 2010; 408(19): 4045-4051.
14. Güngör Dogruöz N, Kadaifciler Göksay D, Peker Öztan O. Investigation of the bacterial load and antibiotic susceptibility of dental units. Environmental Monitoring and Assesment 2014; 186: 1847-1853.
15. Göksay D, Cotuk A, Zeybek Z. Microbial contamination of dental unit waterlines in Istanbul, Turkey. Environmental Monitoring and Assesment 2008;147: 265-269.
16. Uzel A, Cogulu D, Oncag O. Microbiological evaluation and antibiotic susceptibility of dental unit water systems in general dental practice. International Journal of Dental Hygiene 2008; 6: 43-47.
17. Stetzenbach L D, Buttner M P., Cruz P. Detection and enumeration of airborne biocontaminants. Current Opinion in Biotechnology 2004;15: 170-174.
18. Monarca S, Grottolo M, Renzi D, Paganelli C, Sapelli P, Zerbini I, Nardi G. Evaluation of environmental bacterial contamination and procedures to control cross infection in a sample of Italian dental surgeries. Occupational Environmental Medicine 2000; 57: 721-726.
19. Pasquarella C, Veronesi L, Napoli C, Castiglia P, Liguori G, Rizzetto R, Torre I, Righi E, Farruggia P, Tesauro M, Torregrossa MV, Bergomi M, Tinteri C, Panico M, Pennino F, Cannova L, Tanzi M. Microbial environmental contamination in Italian dental clinics: A multicenter study yielding recommendations for standardized sampling methods and threshold values. Science of the Total Environment 2012; 420: 289-299.
20. Duygu Göksay K, Nihal Doğruöz Güngör, AC. opportunistic bacterial pathogens of aerosol and water samples from dental equipments, Fresenius Environmental Bulletin 2015;24(2):610-614.
21. Sacchetti R, Baldissari A, Deluca G, et al. Microbial contamination in dental unit waterlines:comparison between ER:YAG laser and turbine lines. Ann Agric Environ Med 2006;13:275-279.
22. Ghasempour M, GhubadiNejad MR, Haji Ahmadi M. Microbiological evaluation of dental unit water at dental offices and dental school of Babol Persian. J Mashhad Dent Sch 2005;29(1):97-104.
23. Montobugnolis L, chersoni S, Prati C. A between- patient disinfection method to control water line contamination and biofilm inside dental unit. J Hosp Infect 2004;56(4):297-304.
24. Hoseini mehrian Z, Naghmachi M, Zirakfard F, RaiganShirazi AR, Rezaei S, Yousefi S, Hoseini mehrian B. A study on Microbial quality of water used in the dentistry units. Armaghane-danesh 2014; 19(8): 707-716.

25. Memarian M, Fazeli MR, Jamalifar H, et al. [Microbial evaluation of dental units water lines at the department of operative dentistry, Tehran university of medical sciences in 2006] Persian. J Teh Dent Sch 2008;21(1):65-72.
26. Taheri JB, Olia P, Oloomi K. Bacterial contamination level of water supply of dental units as Shahid Beheshti Dental School. Journal of Dentistry Shahid Beheshti Dental School, 2003; 21 (1): 73-81.
27. Safsvi MR, Ghaemmaghi A, Aminzadeh M, Alavi K. Bil pron Effect on reducing the number of bacteria clonesheights Heights environmental pollution Thayionicwaterducts Dentistry. Journal of Islamic Dental Association. 2004; 17 (4): 76-84
28. Szymanska J. Electron microscopic examination of dental unit water lines biofilm. Ann Agric Environ Med 2005;12(2):295-298.
29. Gaudie WM. Contamination of dental unit water lines. JNZ Soc Periodontal 2006;89:6-12.