

## مقاله پژوهشی

## علل گازدار شدن چاههای آب کشاورزی در دشت‌های شمالی استان همدان و خوردگی تجهیزات آن‌ها

منوچهر امیری<sup>\*</sup><sup>۱</sup>، قاسم اسدیان<sup>۲</sup> و علی مردمانی<sup>۳</sup>

## چکیده

در مناطق لالجین، چهاردولی و قهاآوند- فامنین واقع در بخش شمالی استان همدان، تعدادی از چاههای آب کشاورزی گازدار بوده و تجهیزات داخل آن‌ها در طی مدت کوتاهی خورده و پوسیده می‌شود و سالیانه خسارات زیادی به کشاورزان وارد می‌شود. لذا شناسایی عوامل موثر در خوردگی و منشاء آن‌ها، جهت چاره اندیشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین منظور با عملیات صحرایی و به کمک دستگاه G.P.S، دماسنجد و پرسش از کشاورزان میزان دما، عمق، مدت لازم برای خوردگی تجهیزات و مشخصات جغرافیایی ۳۶ حلقه چاه گازدار برداشت شد. به علاوه ۱۶ نمونه از آب چاهها اخذ و در آزمایشگاه آنالیز شد. سپس به کمک نمودگراف‌های استاندارد مقدار دی‌اکسیدکربن نمونه‌ها محاسبه و برآورد شد. همچنین توسط نرم افزار آماری SPSS داده‌های دما، عمق، دی‌اکسیدکربن و مدت خوردگی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر دی‌اکسیدکربن بالاتر از ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر در نمونه‌ها و اختلاف معنی‌دار بین دمای آب چاهها نشان می‌دهد که وجود گاز در آب چاهها ناشی از ورود محلول‌های هیدروترمالی گازدار با منشاء درونی به داخل آب‌های زیرزمینی منطقه است. نتایج آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که مقدار بالای دی‌اکسیدکربن و یون‌های سولفات و کلراید، دمای بالا و شوری زیاد از جمله عوامل موثر در خوردگی تجهیزات چاههای آب منطقه است. بنابراین توصیه می‌شود که در این چاهها از لوله‌ها و تجهیزات یوپی‌وی‌سی به جای تجهیزات فلزی استفاده شود.

**واژه‌های کلیدی:** چاههای گازدار، آب زیرزمینی، خوردگی، دی‌اکسیدکربن، محلول‌های هیدروترمال، همدان.

ارجاع: امیری م، اسدیان ق، و امیری ع. ۱۳۸۸. علل گازدار شدن چاههای آب کشاورزی در دشت‌های شمالی استان همدان و خوردگی تجهیزات آن‌ها. مجله پژوهش آب ایران. ۳(۴): ۵۱-۶۲.

<sup>۱</sup>- مری پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

<sup>۲</sup>- مری پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

<sup>۳</sup>- کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان همدان

\* نویسنده مسئول: [manucher.amiri@gmail.com](mailto:manucher.amiri@gmail.com)

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۰۶/۱۵

آن‌ها نیز افزایش یافته است. سیبت و همکاران (۲۰۰۳) در مطالعات زئوترمالی در شمال آلمان اظهار کرده که آب‌های موجود در اعمق رسوبات منطقه، دارای حرارت ۵۵° تا ۹۵ درجه سانتیگراد و حدود ۳ تا ۱۰ درصد حجمی گاز است که بیش از ۵۷ تا ۹۴ درصد آن دی‌اکسیدکربن است و در این آب‌ها حدود ۱۱ تا ۶۰ میلی‌گرم بر لیتر آهن وجود دارد. اصغری مقدم (۱۳۸۱) با نمونه برداری و آنالیز آب ۳۴ حلقه از چاههای کشاورزی منطقه آذربایجان اظهار کرده که دی‌اکسیدکربن محلول در آب، استفاده از توری با منافذ نامناسب، افتسح ایستابی و نفوذ آب‌شور به سفره آب زیرزمینی از عوامل خوردگی تجهیزات چاههای منطقه است. علاوه بر دی‌اکسیدکربن، گاز هیدروژن سولفوره نیز در آب‌های زیرزمینی با اکسیژن ترکیب شده و تولید پروتون و سولفات می‌کند. وجود مقادیر زیادی از یون سولفات در آب زیرزمینی دلیلی بر دیفوزیون این گاز در محیط بوده و با افزایش اکسیژن در محیط، عنصر گوگرد می‌تواند ظاهر شود. یون‌های کلرید و سولفات با هدایت الکترون‌ها باعث تسریع در خوردگی می‌شوند و فعالیت آن‌ها تنها توسط سیستم بافری کربنات و بی‌کربنات محدود می‌شود، به طوری که اگر نسبت مجموع مولاری کلرید و سولفات به کربنات که به نام نسبت لارسون معروف است کمتر از ۵ و نسبت مولی بی‌کربنات به مجموع مولی سولفات و کلرید بیشتر از ۱۰ و اسیدیته محیط بین ۶/۵ تا ۷ باشد بهترین اثر ممانعت در خوردگی به وجود می‌آید (عسگری کیا، ۱۳۷۸). شوری زیاد محلول‌ها با تسریع انتقال الکترون و افزایش سرعت ایجاد سلهای خوردگی در سطح فلز باعث تسهیل در خوردگی فلز می‌شود (ساعت‌چی، ۱۳۶۵). افزایش دما نیز باعث افزایش سرعت حرکت الکترون‌ها و تسریع در خوردگی می‌شود و اثر آن در خوردگی از معادله آرینوس پیروی می‌کند و در مورد آهن برای هر ده درجه افزایش دما به مقدار ۷۵ درصد سرعت خوردگی افزایش می‌یابد (عسگری کیا، ۱۳۷۸).

خوردگی در تجهیزات چاههای آب کشاورزان استان همدان در سه منطقه لالجین، قهاآند و دشت چهاردولی مشاهده می‌شود و شدت خوردگی و سرعت آن در تجهیزات چاههای این مناطق به قدری زیاد است که برخی از کشاورزان مجبورند سالیانه دو و حتی چند بار تجهیزات درون چاهی را تعویض و یا جوشکاری کنند که علاوه بر هزینه‌های جرثقیل،

#### مقدمه

واژه خوردگی<sup>۱</sup> به مفهوم عام و به طور ساده برای از بین رفتن یا پوسیده شدن فلزات در اثر واکنش با محیط پیرامون در طی زمان نسبتاً طولانی به کار می‌رود. در محیط‌هایی که یون پروتون به اندازه کافی تولید می‌شود و دیفوزیون مناسبی توسط حرکت و شوری محلول مهیا می‌شود پتانسیل خوبی برای وقوع خوردگی به وجود می‌آید (ساعت‌چی، ۱۳۶۵). علاوه بر پروتون، آهن فریک موجود در محلول‌های اسیدی نیز می‌تواند به عنوان یک عامل گیرنده الکترون، سبب اکسیده شدن آهن خنثی شود. هر چه محلول اسیدی‌تر باشد غلظت آهن در محلول بیشتر می‌شود، به طوریکه غلظت آن با مکعب غلظت یون هیدروژن در محلول متناسب است (ماسون و مور، ۱۹۸۲). گاز دی‌اکسیدکربن در آب تولید یون پروتون نموده که مصرف کننده الکترون است و هنگامی که غلظت آن به بیش از ۲۰ میلی‌گرم بر لیتر برسد در خوردگی به عنوان عاملی مهم، ایفای نقش می‌کند (عسگری کیا، ۱۳۷۸).

بررسی‌ها نشان می‌دهد که غلظت دی‌اکسیدکربن محلول در آب‌های طبیعی با منشاء جوی، اندک بوده و به ندرت به بیش از ۱۰ میلی‌گرم بر لیتر می‌رسد ولی اگر آب‌های زیرزمینی تحت تأثیر فعالیت‌های گازی و آبکی با منشاء ماقمایی قرارگیرد میزان دی‌اکسیدکربن در آن‌ها حتی می‌تواند به بیش از ۱۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر بالغ شود (کمیته روش‌های استاندارد، ۱۹۹۰). نتایج تجزیه‌های وايت، هم و وارینگ نشان داد که در ایجاد چشممه‌های آب گرم در منطقه پارک یلستون در اسپیتمیوت اسپیرینگر، حرارت ناشی از مخزن ماقمایی و فعالیت‌های هیدروترمالی دخالت دارد و در مناطقی که دما بر اثر فعالیت‌های ماقمایی و هیدروترمالی افزایش می‌یابد مقدار گازها و بویشه گاز  $\text{CO}_2$  افزایش می‌یابد (مر و مدبری، ۱۳۷۷). تسونگایی و همکاران (۱۹۹۶) در مطالعات خویش در منطقه صفحه فرورو فیلیپین گزارش کردند که در برخی نقاط، آب‌های موجود در رسوبات توسط جریان‌های حرارتی و هیدروترمالی با دمای حدود ۴۰ درجه تحت تأثیر واقع شده و دمای آن‌ها حدود ۹ درجه نسبت به آب‌های پیرامون افزایش یافته و میزان گاز  $\text{CO}_2$

<sup>۱</sup> - Corrosion


تشکیلات رسوبی منطقه وارد شده و تغییرات ترکیبی زیادی را در آب، خاک و سنگ منطقه به وجود آورده است.

#### مواد و روش‌ها

##### مشخصات و موقعیت چاههای خورنده

چاههای گازدار استان همدان در سه منطقه لاجین، چهاردولی و قهاآوند- فامنین واقع شده و اغلب آن‌ها در رسوبات کواترنری حفر و تنها در منطقه قهاآوند وارد سنگ بستر آهکی تشکیلات قم شده‌اند. در منطقه قهاآوند و کبودآهنگ یک سری فروچاله نیز در مجاور این چاههای به وجود آمده است. آب این چاههای اغلب دارای مزءه ترش و سوزنده بوده که حاکی از اسیدیته بالای آن‌ها است. البته آب در برخی از آن‌ها مزءه تلخ و در برخی مزءه گس داشته که وجود منیزیم و آهن زیاد را در آن‌ها نشان می‌دهد. در برخی از این چاههای گاز با حالت جوشش خارج می‌گردد که استشمام آن بسیار تند و سوزنده است. این چاههای در گستره جغرافیایی  $3^{\circ}45' - 4^{\circ}41'$  تا  $3^{\circ}40' - 3^{\circ}00'$  عرض شمالی و  $34^{\circ}45' - 35^{\circ}00'$  طول شرقی واقع شده که در شکل ۱ موقعیت آن‌ها ارائه شده است.

جوشکاری و تعویض تجهیزات، ممکن است که خرابی تجهیزات و تعطیلی اجرای پمپ آب، مصادف با زمان آبیاری کشت مربوط بوده و آب به موقع در دسترس گیاه قرار نگیرد. به هر صورت، مشکل خوردگی در تجهیزات چاههای این مناطق بیش از ده سال است که وجود دارد ولی تاکنون تحقیقات و مطالعات جدی و مناسبی بر روی آن‌ها متوجه نگشته است. عسگری کیا (۱۳۷۸) با آنالیز شیمیایی دو نمونه آب در منطقه قهاآوند وضعیت رسوب‌گذاری روی لولهای فولادی را مشخص نکرده است. جلالی (۱۳۸۰) با آنالیز ۳۱۳ نمونه آب در سه بخش فامنین، قهاآوند و بخش مرکزی همدان و محاسبه پارامترهایی چون SAR ، ESP adj ، ... کیفیت آب‌های منطقه را در کشاورزی مورد بررسی قرار داده و اظهار کرده که میزان املاح موجود در این آب‌ها خیلی بالا است. امیری (۱۳۷۴) با مطالعه توده‌هایمعدنی آلموقلاق در مجاورت مناطق فوق‌الذکر و بررسی‌های رئوتکنیک تشکیلات مجاور، نتیجه‌گیری کرد که محلول‌های فلوریدار و حاوی مقدار عظیمی از سولفات، آهن و دی‌اکسید‌کربن به صورت فازهای گازی و آبکی داغ به



شکل ۱- موقعیت چاههای گازدار استان همدان


آهن فریک و فرو، سولفات و بی‌کربنات اخذ و به سرعت جهت آنالیز به آزمایشگاه ارسال شد. برای نمونه‌گیری، ابتدا چاههای آب به مدت ۱۵ دقیقه مورد پمپاز قرار گرفت و ظروف نمونه‌برداری با آب چاه شستشو و سپس نمونه‌ها برداشت شد. در جدول ۱ مشخصات جغرافیایی، عمق، دما و مدت زمان لازم برای خوردگی تجهیزات درون چاههای مذکور و در شکل ۲ تصویری از لوله‌های خورده شده ارائه شده است.

### نمونه‌برداری و اندازه‌گیری‌های صحرایی

ابتدا کلیه چاههای با آب گازدار و یا با مزء نامناسب، شناسایی و توسط دستگاه موقعیت‌سنج (G.P.S) مختصات جغرافیایی آن‌ها تعیین و توسط دما‌سنج با دقت یکدهم، دمای آب آن‌ها اندازه‌گیری گردید. همچنین با پرسش از صاحبان چاهها، عمق چاه‌ها و مدت زمان لازم برای خوردگی تجهیزات آن‌ها مشخص و یاداشت گردید. جهت سنجش اسیدیته، هدایت‌الکتریکی و مقدار دی‌اسید کربن محلول در آن‌ها، تعداد ۱۶ نمونه آب توسط بطری‌های نوشابه به حجم یک‌لیتر و دو نمونه نیز جهت سنجش مقادیر یون‌های

جدول ۱- مشخصات جغرافیایی، عمق، دما و مدت زمان خوردگی در چاههای گازدار مناطق لالجین (A) چهاردولی (B) و قهابوند (C)

	شماره	خط عرض	خط طول	عمر	دما	متراژ	شماره	خط عرض	خط طول	عمر	دما	متراژ	شماره	خط عرض	خط طول
A1	۳۴°-۵۸'-۵۳"	۴۸°-۲۹'-۲۶/۴"	-	۱۴/۶	-	B2	۳۴°-۵۵'-۳۰/۸"	۴۸°-۰۰'-۲۱/۷"	۸۵	۱۴/۸	۲				
A2	۳۴°-۵۹'-۱۴/۴"	۴۸°-۲۹'-۴۸/۱"	۳۵	۱۴/۸	۱	B3	۴۷°-۵۹'-۵۵/۹"	۴۷°-۵۹'-۲۸/۷"	۶۰	۱۵	۲				
A3	۳۴°-۵۹'-۱۶/۳"	۴۸°-۲۸'-۵۰/۲"	۷۰	۱۴/۸	۴	B4	۳۴°-۵۵'-۳۰/۶"	۴۸°-۰۱'-۵۶/۸"	۲۰۲	۱۴/۲	۱۵				
A4	۳۴°-۵۹'-۱۲/۵"	۴۸°-۳۰'-۲/۵"	۵۰	۱۳/۸	۱۵	B5	۳۴°-۵۵'-۵/۷"	۴۸°-۰۰'-۵۰/۸"	۷۴	۱۵/۶	۱۰				
A5	۳۴°-۵۹'-۴۵"	۴۸°-۲۹'-۵۳/۱"	۷۰	۱۵/۸۵	۰/۲۵	B6	۳۴°-۵۶'-۱۲/۶"	۴۷°-۵۹'-۹/۱"	۸۲	۱۵/۹	۲				
A6	۳۴°-۵۹'-۵۰/۴"	۴۸°-۳۰'-۱۴/۴"	۷۰	۱۵/۶	۲	B7	-	-	۳۵	-	۳				
A7	۳۵°-۰۰'-۲۰/۱"	۴۸°-۳۰'-۱۲/۶"	۲۲	۱۵/۲	۶	B8	-	-	۴۰	-	-				
A8	۳۴°-۵۹'-۱۲/۴"	۴۸°-۳۰'-۵۲/۳"	-	۱۴/۶	-	B9	۳۴°-۵۳'-۴۲/۵"	۴۸°-۰۱'-۱۴/۱"	۸۵	-	۵				
A9	۳۴°-۵۹'-۴۴"	۴۸°-۳۰'-۳۹/۶"	۴۵	۱۴/۴	-	B10	۳۴°-۵۳'-۴۲/۵"	۴۸°-۰۱'-۵/۷"	۸۶	۱۴/۸	۲				
A10	۳۴°-۵۸'-۱۱/۵"	۴۸°-۳۰'-۱۴/۶"	۱۳۰	۱۵/۶	۱/۵	B11	۳۴°-۵۵'-۳۱"	۴۸°-۰۰'-۵۷/۷"	۶۰	۱۴	۱۱				
A11	۳۴°-۵۸'-۲۳/۳"	۴۸°-۳۰'-۲۳/۸"	۵۷	۱۴/۲	۱	C1	۳۴°-۴۱'-۲۸/۴"	۴۸°-۵۹'-۲۲"	۱۵۰	۱۸	۱				
A12	۳۴°-۵۸'-۱۱/۵"	۴۸°-۳۱'-۳/۶"	۶۰	۱۴/۸	۵	C2	۳۵°-۰۰'-۲۹/۷"	۴۸°-۵۷'-۰۲"	۸۰	۱۶/۸	۰/۵				
A13	۳۴°-۵۹'-۴۲/۶"	۴۸°-۳۱'-۴۵/۳"	۵۰	۱۲/۶	۱۵	C3	۳۵°-۰۱'-۳۸/۸"	۴۸°-۵۷'-۵۷/۸"	۱۰۰	۱۷/۲	۱/۲۵				
A14	۳۵°-۰۰'-۱۷/۹"	۴۸°-۳۱'-۵۵/۸"	۵۰	۱۴/۲	۲	C4	۳۵°-۰۱'-۵۵"	۴۸°-۵۷'-۴۰/۱"	۴۵	-	۱				
A15	۳۵°-۰۰'-۰/۳"	۴۸°-۳۲'-۲/۹"	۵۰	۱۴/۸	۱	C5	۳۵°-۰۱'-۱۱"	۴۸°-۵۷'-۵۱/۷"	۷۵	۱۷/۴	۱				
A16	۳۵°-۰۰'-۲۷/۳"	۴۸°-۳۱'-۵۰/۶"	۷۰	۱۴/۲	۱	C6	۳۴°-۴۱'-۲۰/۶"	۴۸°-۵۹'-۹/۵"	۱۸۰	۲/۱۸	۱				
A17	۳۴°-۵۹'-۱۲"	۴۸°-۳۱'-۱۲/۷"	۳۰	۱۳/۲	۱۲	C7	۳۴°-۴۱'-۱۲/۵"	۴۸°-۵۸'-۵۹/۶"	۱۶۰	۱۸/۴	۱				
B1	۳۴°-۵۵'-۱۳/۳"	۴۸°-۰۰'-۲۰/۱"	۸۵	۱۳/۸	۱۵	C8	۳۴°-۴۱'-۳۹/۴"	۴۸°-۵۹'-۱۸/۹"	۱۸۰	۱۷/۸	۱				



شکل ۲- لوله‌های فلزی خورده و پوسیده شده در چاههای گازدار منطقه قهابوند

برای شناسایی منشاء گازها و تعیین عوامل موثر در خوردگی تجهیزات، داده‌های عمق، دما و دی‌اکسیدکربن توسط آنالیزهای واریانس، پست‌هاگ، همبستگی، رگرسیون دوگانه و چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

### نتایج و بحث

داده‌های حاصل از آنالیز ۱۶ نمونه از آب چاههای مناطق گازدار همراه با میانگین و برخی از پارامترهای محاسبه شده در جدول ۲ و مقادیر تقریبی دی‌اکسیدکربن محلول در نمونه‌ها که با استفاده از نموگراف استاندارد برآورد شده، در جدول ۳ ارائه گردیده است. همانطوری که ملاحظه می‌شود داده‌های جدول ۳ نشان می‌دهد که مقادیر دی‌اکسیدکربن محلول در آب نشان می‌دهد که فشار اولیه گاز دی‌اکسیدکربن در آب نشان می‌دهد که مقدار آب زیرزمینی بالا بوده که مقادیر آن برآورد و در جدول ۴ ارائه شده است. بالا بودن مقادیر دی‌اکسیدکربن و نابرابری میانگین آن در نمونه‌ها نشان می‌دهد که با استی یک منشاء درونی برای آن تصور شود زیرا اگر منشاء دی‌اکسیدکربن انحلال یافته در آب چاهها فقط ناشی از جو باشد، در آن صورت اختلاف معنی‌داری بین میانگین‌ها حاصل نمی‌شود. به هر حال گاز دی‌اکسیدکربن در آب‌های منطقه با سنگ‌های کربناته و دانه‌های کربناته موجود در رسوبات سفره آب‌زیرزمینی واکنش داده و یون‌های کلسیم و بی‌کربنات را تولید نموده است. نمودار تغییرات مقادیر دی‌اکسیدکربن محلول به ازای بی‌کربنات محلول در شکل ۳ نشان می‌دهد که همبستگی نسبتاً خوبی بین این دو پارامتر وجود دارد، یعنی سنگ‌های کربناته و دانه‌های کربناته توسط اسیدکربنیک مورد حمله قرار گرفته و انحلال در آن‌ها به وجود آمده است که وجود حفرات و مجاري انحلال در سنگ بستر منطقه قهاآند و وجود قشر نازک کربنات‌کلسیم در سطح کانال‌های آبرسانی و زمین‌های کشاورزی در منطقه این امر را تأیید می‌کند. مقایسه میانگین مقادیر کاتیون‌های مناطق گازدار با میانگین مناطق دشت مرکزی همدان و تویسرکان در شکل ۴ نشان می‌دهد که مقادیر یون‌های بی‌کربنات و کلسیم در آب مناطق گازدار خیلی بیشتر از آب سایر مناطق

### فرمول بندی و آنالیز آماری

وقتی آب در مجاور گاز دی‌اکسیدکربن قرار می‌گیرد بخشی از دی‌اکسیدکربن در آن حل شده و تولید اسیدکربنیک می‌کند. این اسید قادر است به سنگ‌های آهکی و لوله‌های فلزی حمله کرده و به مرور با انحلال کربنات کلسیم و یا اسیدکربن لوله‌ها، از شدت اسیدیته آن کاسته و سرانجام خاصیت و توانایی حمله‌وری خود را از دست می‌دهد. مقادیر دی‌اکسیدکربن محلول در آب نمونه‌های اخذ شده از منطقه با استفاده از مقادیر باقیمانده خشک (T.D.S)، قلیائیت‌کربناتی و اسیدیته محاسبه و به کمک جداول حلایلت گازها (چارکش امیری، ۱۳۷۸) و به روش درونیابی، فشار بخشی اولیه دی‌اکسیدکربن حاکم بر سیستم آب‌زیرزمینی در منطقه برآورد شد. البته مقادیر دی‌اکسیدکربن آزاد محلول در آب به تنهایی مشخص کننده توانایی فعلی آب در خوردگی تجهیزات و یا انحلال سنگ کربنات نیست و برای سنجش میزان توانایی فعلی آب برای ادامه خوردگی تجهیزات و یا حمله به سنگ‌های کربناته و انحلال آن‌ها دو اندیس بنام اندیس‌های اشباع (IS) و پایداری (SI) وجود دارد. هنگامی که مقادیر اندیس اشباع و اندیس پایداری به ترتیب به کمتر از صفر و بیشتر از ۶ برسد آب دارای توانایی خوردگی و حمله به فلز و رسوبات آهکی را دارا است (عسگری کیا، ۱۳۸۰). روش مفصل محاسبه این دو اندیس به صورت منطقی و با جملات متعدد و بدون فرمول در منبع ۴ ارائه شده است. لذا برای سهولت محاسبه ابتدا با فهم روش، برای هر یک از پارامترها یک علامت یا عبارت ریاضی انتخاب و در نهایت معادلات ۲ تا ۳ برای محاسبه این دو اندیس تنظیم و ارائه شد.

$$PH_s = [0.1 \log (T.D.S) + Ct] [\log (C_{ca} \times ALK) + (F^* \times C_0)] \quad (1)$$

$$IS = PH_n - PH_s \quad (2)$$

$$SI = 2PH_s - PH_n \quad (3)$$

که در روابط بالا،  $PH_s$ ،  $PH_n$ ،  $F^*$ ،  $ALK$ ،  $C_{ca}$ ، T.D.S به ترتیب باقیمانده خشک، غلظت کلسیم معادل کربناته، قلیائیت‌کل، درجه حرارت (فارنهایت)، اسیدیته واقعی و اسیدیته اشباع بوده و ضرایب  $C_0$  و  $C_1$  در دماهای بیشتر از ۷۷ درجه فارنهایت به ترتیب برابر با  $0.00915$  و  $0.000915$  و در دماهای کمتر معادل  $0.0142$  و  $0.01265$  می‌باشند.

برخوردار بوده است گاز دی‌اکسیدکربن به نسبت کمتری صرف احلال گشته و آب‌های این مناطق تمایل بیشتری از  $\text{CO}_2$  برای احلال دارا می‌باشند. البته اگر  $\text{PH}$  صحرایی چاههای اندازه‌گیری شود و به عنوان اسیدیته واقعی بجای  $\text{PH}_n$  آزمایشگاهی در محاسبات استفاده شود مقادیر اندیس اشباع قدری کمتر و مقادیر اندیس پایداری اندکی بیشتر خواهد شد و همگی نمونه‌ها در وضعیت و محدوده آب‌های خورنده قرار خواهند گرفت. به هر حال بررسی نمودار تغییرات دی‌اکسیدکربن در مقابل مدت خوردگی برای نمونه‌های آنالیز شده در شکل ۸ نشان می‌دهد که با افزایش دی‌اکسیدکربن، زمان خوردگی کمتر می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم ضعیف شدن نقش خوردگی دی‌اکسیدکربن در منطقه قهاآوند باز هم در این منطقه آب برای خوردگی تجهیزات از خود تمایل بیشتری نشان می‌دهد و معنی آن این است که عوامل دیگری نیز به خصوص در منطقه قهاآوند در خوردگی تجهیزات داخلت می‌کند. مقادیر نسبت لارسون و نسبت مولی بی‌کربنات به مجموع سولفات و کلرید برای نمونه‌ها محاسبه و در جدول ۵ ارائه گردیده و مقادیر برابر بی‌نهایت برای نسبت لارسون و کمتر از ۵ برای نسبت مولی بی‌کربنات به مجموع سولفات و کلرید نشان می‌دهد که یون‌های سولفات و کلرید موجود در آب‌های زیرزمینی منطقه به راحتی و بدون ممانعت در خوردگی تجهیزات نقش دارند مقادیر مجموع یون‌های کلرید و سولفات در منطقه قهاآوند- فامنین به نسبت از سایر مناطق بیشتر می‌باشد. بنابراین، در منطقه قهاآوند هر چند اثر گاز دی‌اکسیدکربن به علت احلال سنگبستر آهکی نسبت به سایر مناطق قدری ضعیفتر گشته است ولی سرعت و میزان خوردگی تجهیزات به علت افزایش سولفات، دما، شوری و آهن‌فریک افزایش می‌یابد. دمای آب چاههای میانگین دما و میانگین عمق چاههای هر منطقه به همراه پارامترهایی چون اختلاف دمای بین مناطق، اختلاف دمایی مربوط به تفاوت میانگین عمق مناطق، ... محاسبه و در جدول ۶ تنظیم و ارائه شده است. طبق داده‌های این جدول، دامنه تغییرات دمای آب چاههای حدود  $5/8$  درجه سانتی‌گراد و انحراف معیار آن‌ها حدود  $1/47$  می‌باشد. در شکل ۹ نمودار دمای آب چاههای نسبت به عمق ارائه شده است. همانطوری که مشاهده می‌شود بین حرارت و عمق درجه همبستگی

می‌باشد که خود دلیل دیگری بر تأیید عمل احلال دانه‌های کربناته توسط آب حاوی گاز دی‌اکسیدکربن می‌باشد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا این آب‌ها با گذشت زمان و احلال کربناته، توانایی خود را از دست داده و یا اینکه در حال حاضر همچنان قادر به احلال آهک‌ها و اکسید نمودن تجهیزات درون چاهی می‌باشند. به همین خاطر مقادیر اندیسه‌های اشباع و پایداری نمونه‌ها از فرمولهای مربوطه محاسبه و نتایج آن‌ها در شکل‌های ۵ و ۶ ارائه شده است. در اغلب نمونه‌ها، اندیس پایداری بیشتر از ۶ و در تعدادی اندیس اشباع منفی بوده و در نتیجه این آب‌ها دارای توانایی کافی برای خوردگی هستند و تنها در تعدادی از نمونه‌ها بخصوص در منطقه قهاآوند این توانایی کاهش می‌یابد. نتایج سه آزمون  $R$ ,  $t$  و  $F$  نشان می‌دهد که یک رابطه خطی بین متغیرهای دی‌اکسیدکربن و اندیس پایداری به عنوان متغیرهای پیش‌بین با مدت خوردگی به عنوان متغیر وابسته وجود دارد به طوریکه توسط رابطه  $4 = \text{می‌توان مدت لازم برای خوردگی را محاسبه کرد}:$

$$0.002\text{CO}_2 + 2.399\text{SI} - 10.86 = \text{مدت خوردگی (سال)} \quad (4)$$

در این پژوهش، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که ۲۹ درصد تغییرات در مدت لازم برای خوردگی تجهیزات درون چاههای به میزان دی‌اکسیدکربن موجود در این چاههای وابسته است و ۴۱/۹ درصد تغییرات به اندیس پایداری و در کل حدود ۴۹/۶ درصد تغییرات، تابع تأثیر توأم هر دو پارامتر است. حال این سؤال پیش می‌آید که چرا در منطقه قهاآوند با وجود آنکه میزان دی‌اکسیدکربن نسبت به سایر مناطق افزایش نسبتاً بالایی نشان می‌دهد ولی اندیس پایداری کاهش و اندیس اشباع افزایش نشان می‌دهد. بررسی نمودارهای مقادیر سختی کلسیم، سختی کل، سختی موقعت و قلیائیت کل به ازای مقادیر اندیس پایداری نمونه‌ها در شکل ۷ نشان می‌دهد که رابطه معکوس مناسبی میان اندیس پایداری با این پارامترها وجود دارد و بیانگر آنست که در منطقه قهاآوند به علت وجود سنگبستر آهکی با قابلیت احلال بالا، گاز دی‌اکسیدکربن به این تشکیلات حمله کرده و بخش اعظم گاز دی‌اکسیدکربن صرف احلال کربنات کلسیم شده است. ولی در سایر مناطق بعلت اینکه سنگبستر عموماً آهکی نبوده و یا از قابلیت احلال کمتری

کانی‌های اسکاپولیت از نوع مایونیت و ماریالیت در تشکیلات اطراف دشت چهاردولی که حاصل محلول‌های دارای کلر، فلئور، بر، سدیم و آهن بوده به همراه توده‌های معدنی با آمیخته‌ای از کانیهای اکسیدی و سولفوری همچون پیریت، کالکوپیریت، مانیتیت و هماتیت و سایر نشانه‌ها همانند وجود لایه‌های تراورتن در اطراف روستای دینگله کهربیز، گالن در غرب قهاؤند، چشم‌های آبگرم و گازدار باباگرگر در شمال دشت چهاردولی حاکی از حضور و ورود وسیع محلولهای سولفوری، اسیدی و کلریدی به آبهای زیرزمینی، رسوبات و تشکیلات سنگی منطقه بوده و به عنوان منشاء آلودگی و حضور دی‌اکسیدکربن در چاههای آب منطقه تلقی می‌شود.

### نتیجه‌گیری

وجود مقادیر زیاد دی‌اکسیدکربن (حدود ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلی‌گرم در لیتر) و تفاوت دما در آب چاههای منطقه نشان می‌دهد که محلول‌های گرم و آبکی از درون زمین و از مسیر شکستگی‌ها و گسل‌ها وارد آبهای زیرزمینی منطقه شده است. به طوری که وجود چشم‌های گازدار باباگرگر در شمال دشت چهاردولی، حضور کانی‌های غنی از سولفور آهن و سرب و لایه‌های تراورتن در اطراف روستای دینگله کهربیز حضور این محلول‌های داغ و غنی از آهن و هیدروژن سولفوره را تأیید می‌نماید. مقادیر منفی اندیس اشباع و مقادیر بیشتر از شش اندیس پایداری آبهای منطقه نشان می‌دهد که هر چند مقادیر عظیمی از دی‌اکسیدکربن به صورت اسیدکربنیک صرف انحلال سنگ‌های کربناتی منطقه شده ولی آب منطقه هنوز توانایی حمله به کربناتها و تجهیزات فلزی را دارد. همبستگی بین مقادیر دی‌اکسیدکربن محلول و مدت زمان خوردگی تجهیزات درون چاهی از یک سو و مقادیر بالای نسبت مولی مجموع کلراید و سولفات به کربنات، مقادیر کم نسبت مولی بی‌کربنات به مجموع کلراید و سولفات و همبستگی مجموع کلراید، سولفات و دی‌اکسیدکربن با مدت زمان خوردگی از سوی دیگر خود دلیلی بر دخالت سولفات، دی‌اکسیدکربن، آهن‌فریک و شوری بالا در خوردگی تجهیزات است. لذا پیشنهاد می‌شود که یا تجهیزات چاهها قیراندود گردد و یا به جای آن‌ها از لوله‌ها و تجهیزات یوبی‌وسی استفاده شود.

اندکی ( $t=0/4$ ) وجود دارد. به علاوه اختلاف دما حتی در چاههای با عمق همسان و مجاور نیز مشاهده می‌شود. مثلاً در منطقه لالجین چاههای A5 و A16 با عمق همسان (برابر با ۷۰ متر) دارای اختلاف دما مابین ۱/۶۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشند و اختلاف دما بین آب چاههای فامنین-قهاؤند با چهاردولی حدود ۲/۷۷ درجه سانتی‌گراد است که حدود ۱/۸۵ درجه آن مربوط به تفاوت درمیزان عمق آن‌ها است و حدود ۰/۸۵ درجه آن باید از منبع دیگری تأمین شده باشد. این اختلاف دما در بین چاهها و مناطق و همبستگی ضعیف بین دما و عمق چاهها احتمالاً ناشی از وجود یک ناهنجاری حرارتی در منطقه است. بررسی ارتباط t بین دی‌اکسیدکربن و دمای آب چاهها توسط آماره‌های  $R$ ,  $F$  وجود یک رابطه خطی بین این دو متغیر را تأیید می‌کند، به طوری که با توجه به ضرایب بدست آمده می‌توان مقدار دمای آب چاهها ( $T_w$ ) را بر اساس میزان دی‌اکسیدکربن آن‌ها طبق معادله ۵ محاسبه و برآورد کرد.

$$(5) \quad T_w = 0.001 \text{CO}_2 + 14.927$$

بنابراین با توجه به اینکه افزایش مقدار دی‌اکسیدکربن با افزایش دما همراه است. لذا چنین استنباط می‌شود که جریان‌های حرارتی با منشاء درونی به همراه گاز و مواد هیدروترمالی از طریق شکستگیها، درز و شکافها، گسلها و مجاری عمودی وارد سنگ بستر و سیستم آب‌زیرزمینی منطقه شده و سبب افزایش درجه حرارت و در نتیجه افزایش سرعت خوردگی لوله‌ها شده است.

از آنجایی که آبهای این مناطق شدیداً اسیدی هستند، یون‌های آهن فریک می‌تواند به صورت محلول با غلظت کافی در آب زیرزمینی ظاهر شود به طوری که در آنالیز شیمیایی برخی از نمونه‌ها، مقدار آن حدود ۱۲۰ میلی‌گرم بر لیتر گزارش شده است. مشاهده هیدروواکسید فریک قرمز رنگ در لایه‌های رسوبی و آب‌چاههای مناطق گازدار موضوع فوق را تأیید می‌کند. علاوه بر این، مقدار EC و TDS در آب این مناطق زیاد بوده و حتی در برخی از چاههای آب منطقه‌ی قهاؤند هدایت الکتریکی به بیش از ۳۰۰۰ میکرو موس بر سانتیمتر می‌رسد. بنابراین آب این مناطق به عنوان یک الکتروولیت نسبتاً قوی به راحتی می‌تواند حرکت الکترون‌ها را تسهیل و تسریع نموده و سرعت خوردگی را افزایش دهد. وجود کانی‌های اسکورلیت اسفلولیتی و

جدول ۲- نتایج آنالیز شیمیایی ۱۶ نمونه از آب چاههای گازدار استان همدان و برخی از پارامترهای صحرایی (بر حسب mg/L)

ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
A3	۱۶۶/۴	۴۲/۳	۵۳/۳	۰/۴	۰/۰۲۶	۰/۰۴۵	۲۶/۴	۰/۰۴۵	۳۷۳	۳۳۸	
A5	۲۲۰	۲۴/۳	۱۲۶	۳/۲	۱/۷۶	۰/۴۳۸	۸۸/۹	۰/۴۳۸	۱۵۲	۷۶۸	
A6	۱۵۷/۶	۵/۴	۶۴	۱/۴	۰/۷۵	۰/۰۵۶	۲۲/۷	۰/۰۵۶	۱۱۵	۴۸۸	
A10	۲۷۵/۲	۱۶/۱	۱۳۶/۶	۳/۷	۰/۲۳۸	۰/۶۷۸	۱۴۸	۰/۶۷۸	۱۹۵	۷۶۰	
A11	۳۳۸/۴	۱۲۶/۴	۳۳۹	۷	۰/۰۱۱	۰/۱۵	*۶۵۰	۰/۱۵	۱۲۱۹	۱۲۳۲	
A17	۱۱۰/۴	۷۳/۴	۱۰۴/۴	۳/۴	۰/۰۱۳	۰/۰۶۶	۸۲/۸	۰/۰۶۶	۲۸۸	۳۸۸	
میانگین	۲۱۱/۳	۴۷/۹۸	۱۳۷/۲	۳/۱۸	۰/۴۹	۰/۴	۷۳/۹۶	۰/۴	۲۱۲/۷	۶۶۲/۳	
B3	۱۱۴/۴	۴۶/۲	۶۵	۰/۹	۰/۰۹۴	۰/۰۷۶	۴۷/۸۵	۰/۰۷۶	۴۴/۸۵	۵۹۰	
B5	۸۹/۶	۶۵/۱	۶۷/۲	۱/۱	۰/۰۱۹	۰/۰۲۸	۴۰/۳	۰/۰۲۸	۵۱/۸	۶۲۶	
B6	۲۲۴	۴۰	۲۹۷	۱۰/۴	۰/۳۸	۱/۷۶	۱۲۵	۱/۷۶	۱۵۱	۱۲۲۰	
B10	*۴۷.	۱۷	۴۸۰	۱۰/۴	۰/۲	۱/۶۳	*۲۵۵	۱/۶۳	*۵۹۶	۱۵۱۲	
B11	۳۶	۲۹/۱	۲۳/۸	۰/۶	۰/۰۲۴	۰/۰۲۲	۱۶/۵	۰/۰۲۲	۷/۷	۲۵۶	
میانگین	۱۱۶	۳۹/۴۸	۱۸۶/۶	۴/۶۸	۰/۱۴۳	۰/۰۷۳	۵۷/۴	۰/۰۷۳	۶۳/۸۴	۸۴۰/۸	
C1	۳۴۸/۸	۴۳	۲۲۲	۳	۰/۱۴۶	۰/۰۵	۹۰/۲	۰/۰۵	۱۸۶	۱۵۸۶	
C2	۵۰۰/۸	۳۶	۲۲۰	۵/۵	۰/۱۴۴	۰/۰۵	۱۳۵	۰/۰۵	۴۰۵	۱۶۴۸	
C3	۴۷۵	۴۶	۲۹۳	۲/۵	۰/۰۲۲۵	۰/۰۴	۱۶۷	۰/۰۴	۳۹۴	۱۷۱۰	
C7	۲۲۵/۶	۷۶/۷	۲۱۷	۳	۰/۰۴۷	۰/۰۷	۶۷/۶	۰/۰۷	۱۸۳	۱۳۵۰	
C8	۲۴۸	۸۰/۱	۲۰۰	۳/۲	۰/۰۲۶۵	۰/۰۵	۷۶	۰/۰۵	۱۷۰	۱۴۰۴	
میانگین	۳۵۹/۶	۵۶/۳۶	۲۳۲/۶	۳/۴۴	۰/۰۵۶۵	۰/۰۵۲	۱۰۷/۲	۰/۰۵۲	۲۶۷/۶	۱۵۳۹/۶	

\* داده‌های پرت

ادامه جدول ۲


نمونه‌ها	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
A3	۲۳	۰/۳۷	۰/۰۳	۲۷۷	۸۲۲	۱۲۸۴	۱۸/۸	۶/۵	۵۹۰	۱۴/۸	۷۰
A5	۱۷	۰/۴۲	-	۶۳۰	۱۰۳۵	۱۶۱۸	۲۱/۹	۵/۷۸	۶۵۰	۱۵/۸۵	۷۰
A6	۲۵	۰/۳۱	-	۴۰۰	۶۷۸	۱۰۶۰	۲۲	۷/۷۱	۴۱۶	۱۵/۶	۷۰
A10	۱۵	۰/۴	۰/۰۲	۶۲۳	۱۲۱۲	۱۸۹۵	۱۹	۶/۲۶	۷۵۴	۱۵/۶	۱۳۰
A11	۲۶	۰/۴۹	-	۱۰۱۰	۲۵۹۲	۴۰۵۰	۲۲	۶/۰۵	۱۳۶۴	۱۴/۲	۵۷
A17	۷۹	۰/۵۱	۰/۰۳	۲۱۸	۹۲۰	۱۴۳۹	۱۸/۵	۷/۱۲	۵۷۸	۱۳/۳	۳۰
میانگین	۳۲/۵	۰/۴۲	-	۵۴۳	۱۲۱۰	۱۸۹۱	۲۰/۳۷	۶/۵۷	۷۲۵	۱۴/۸۹	۷۱/۱۷
B3	۹	۰/۶۹	-	۴۸۳	۷۰۲	۱۰۹۶	۱۹/۳	۶/۸۸	۴۷۶	۱۵	۶۰
B5	۱۰	۰/۵	-	۵۱۳	۷۱۶	۱۱۲۰	۱۹/۴	۶/۸۴	۴۹۲	۱۵/۶	۷۴
B6	۵	۰/۸	-	۱۰۰۰	۶۴۴	۲۵۷۰	۱۹/۷	۶/۵۴	۷۲۴	۱۵/۹	۸۲
B10	۶	۰/۶۴	-	۱۲۲۹	۲۶۳۶	۴۱۲۰	۱۹/۴	۶/۶۱	۱۲۴۶	۱۴/۸	۸۶
B11	۱۷	۰/۴	-	۲۱۰	۳۰۹	۴۸۳	۱۹/۶	۷/۴۸	۲۱۰	۱۴	۶۰
میانگین	۹/۴	۱۳/۳۶	-	۲۲۹/۶۷	۱۲۰۱	۱۸۷۷/۸	۱۹/۴۸	۶/۸۷	۶۲۹/۶	۱۵/۰۶	۷۲/۴
C1	۱۳	۰/۶۵	-	۱۳۰۰	۱۸۶۰	۲۹۰۵	۲۳/۲	۶/۲	۱۰۵۰	۱۸	۱۵۰
C2	۲۵	۰/۴۲	۰/۰۵	۱۳۵۰	۲۱۹۰	۳۴۲۰	۲۰/۷	۶/۲۵	۱۴۰۰	۱۶/۸	۸۰
C3	۲۱	۰/۰۲	۰/۰۴	۱۴۰۲	۲۳۵۰	۲۶۷۰	۲۰/۶	۶/۲۱	۱۳۸۰	۱۷/۲	۱۰۰
C7	۱۶	۰/۶۲	۰/۰۳	۱۱۰۶	۱۶۴۲	۲۵۶۵	۲۳	۶/۲۷	۸۸۰	۱۸/۴	۱۶۰
C8	۱۵	۰/۲	۰/۰۴	۱۱۵۰	۱۶۷۲	۲۶۱۳	۲۲/۷	۶/۲۷	۹۵۰	۱۷/۸	۱۸۰
میانگین	۲۰	۰/۳۸	۰/۰۴	۱۰۶۱/۶	۱۹۴۲/۸	۳۰۳۴/۸	۲۲/۰۴	۶/۲۴	۱۱۳۲	۱۷/۶۴	۱۳۴

جدول ۳- مقادیر دی اکسید کربن آزاد محاسبه شده در نمونه های اخذ شده از چاه های گازدار منطقه


منطقه	لاجین						چهاردولی						قهاوند			
شماره چاه	A3	A5	A6	A10	A11	A17	B3	B5	B6	B10	B11	C1	C2	C3	C7	C8
مقدار $\text{CO}_2$ (mg/L)	۲۰	۲۰	۱۸	۸۰	۱۹۵	۶	۴۰	۱۶۵	۵۲۵	۵۵	۱۷	۱۹۵	۱۵۵	۱۰	۱۳۰	۱۰۰

جدول ۴- مقادیر فشار دی اکسید کربن حاکم بر سیستم آب زیرزمینی مناطق گازدار


منطقه	میانگین دما صحراوی $C^{\circ}$	میانگین کربن آزاد محلول mgL	میانگین درجه حرارت آزمایشگاهی $C^{\circ}$	با استناد به جدول رابطه $\text{CO}_2$ با کربنات کلسیم حل شده			با استناد به جدول مقادیر $\text{CO}_2$ حل شدۀ
				فشار جزئی بر حسب اتمسفر	کربنات کلسیم حل شده ppm	میزان کربنات حل محلول meq/L	
لاجین	۱۴/۸۹	۸۸۸	۲۰/۳۷	۱۰/۸۶	۵۴۳	۰/۵۲	۰/۴۷
چهاردولی	۱۵/۰۶	۲۷۹/۴	۱۹/۴۸	۸/۸۷	۴۴۳/۵	۰/۴۲	۰/۱۵
قهاوند	۱۷/۷۶	۱۵۲۰	۲۲/۰۴	۲۵/۲۴	۱۲۶۲	۱/۳	۰/۸۴




شكل ۳- تغییرات بی کربنات در برابر دی اکسید کربن محلول در نمونه ها




شكل ۴- مقایسه میانگین مقادیر کاتیون ها و آنیون ها در نمونه های آب چند منطقه استان همدان




شکل ۵- تغییرات اندیس اشباع نمونه‌ها



شکل ۶- تغییرات اندیس پایداری نمونه‌ها



شکل ۷- تغییرات سختی و قلیائیت آب‌های منطقه نسبت به اندیس پایداری




شکل ۸- تغییرات مدت زمان لازم برای خوردگی در برابر تغییرات دی اکسیدکربن

جدول ۵- پارامترهای نشان دهنده نقش یون‌های کلراید و سولفات در خوردگی

منطقه	نمونه ها	اسیدیته آزمایشگاه	سولفات meq/L	کلرور meq/L	$\frac{Cl^- + SO_4^{2-}}{CO_3^{2-}}$	$\frac{HCO_3^-}{Cl^- + SO_4^{2-}}$
منطقه ۱ زنجیر	A3	۶/۵	۷/۷۷۱	۰/۷۴۴	بی نهایت	۰/۶۵
	A5	۵/۷۸	۳/۱۶۷	۲/۵۰۴	بی نهایت	۲/۲۲
	A6	۷/۷۱	۲/۳۹۶	۰/۶۶۸	بی نهایت	۲/۶۱
	A10	۶/۲۶	۴/۰۶۳	۴/۱۶۹	بی نهایت	۱/۵۱
	A11	۶/۰۵	۴/۵۶۳	۱۸/۳۱	بی نهایت	۰/۸۸
	A17	۷/۱۲	۶	۲/۳۳۲	بی نهایت	۰/۷۶
منطقه ۲ پل	B3	۶/۸۸	۰/۹۳۳	۱/۳۴۸	بی نهایت	۴/۲۴
	B5	۶/۸۴	۱/۰۷۹	۱/۱۳۵	بی نهایت	۴/۶۴
	B6	۶/۵۴	۳/۱۴۶	۳/۵۲۱	بی نهایت	۳
	B10	۶/۶۱	۱۲/۴۱۷	۷/۱۸۳	بی نهایت	۱/۲۶
	B11	۷/۴۸	۰/۱۶	۰/۴۶۵	بی نهایت	۶/۷۱
	C1	۶/۲	۳/۸۷۵	۲/۵۴۱	بی نهایت	۴/۰۵
منطقه ۳ گردش	C2	۶/۲۵	۸/۴۳۸	۳/۸۰۳	بی نهایت	۲/۲
	C3	۶/۲۱	۸/۲۰۸	۴/۷۰۴	بی نهایت	۲/۱۷
	C7	۶/۲۷	۳/۸۱۳	۱/۹۰۴	بی نهایت	۳/۸۷
	C8	۶/۲۷	۳/۵۴۲	۲/۱۴۱	بی نهایت	۴/۰۹

جدول ۶- میانگین تغییرات دمایی در چاههای گازدار براساس درجه حرارت صحرایی و درجه حرارت زمین گرمایی

منطقه	میانگین دمایی (°C)	میانگین عمق (m)	اختلاف دمایی موجود بین مناطق (°C)						اختلاف دمایی مزاد بر اثر عمق (°C)					
			۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
لاجین	۱۴/۴۹	۵۷/۱۷	۰۰	۰/۵	۲/۲	۰۰	۰/۶۲	۲/۴۸	۰۰	۰/۱۲	۰/۷۲			
چهاردولی	۱۴/۹۹	۷۶	۰/۵	۰۰	۲/۷	۰/۶۲	۰۰	۱/۸۵	۰/۱۲	۰۰	۰/۸۵			
قهاوند	۱۷/۶۹	۱۳۲	۳/۲	۲/۷	۰۰	۲/۴۸	۱/۸۵	۰۰	۰/۷۲	۰/۸۵۲	۰۰			



شکل ۹- دما در برابر عمق درسه منطقه گازدار

- 9- Seibt A. Hot P. And Naumann. D. 2003. Gas solubility in formation waters of the North German Bassin Implication for Geothermal energy recovery. Proceeding of Word Geothermal Congress 2003 Kyusha. Tohoku japan.
- 10- Standard methods committee. 1990. Standard methods for the examination of water and waster part 9000 chemical examination Volume.1.
- 11-Tsunogai U. Ishibashi J. walita H. Gamo T. Masuzama T. Nakatsuka T. Nojiri Y. and Nakamura T. 1996. Fresh water seepage and pore water recycling on the seefloor. Sagami trough sabuction zone japan, earth and planetary science letter, 138, 157-

## منابع

- ۱- اصغری مقدم م. و رجبپور ح. ۱۳۸۱. بررسی تاثیر خواص هیدروشیمیایی آب زیرزمینی بر ساختمان چاههای کشاورزی دشت آذرشهر، بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی کشور، تهران، ایران.
- ۲- امیری م. ۱۳۷۴. مطالعه پترو گرافی، پترولوزی و مواد معدنی منطقه آلموقلاق ( شمال اسد آباد همدان). پایان نامه کار شناسی ارشد پترولوزی. دانشگاه تربیت معلم تهران.
- ۳- جلالی م. ۱۳۸۰. مطالعه کیفیت آب چاههای شهرستان همدان. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان. نشریه شماره ۲۷۵
- ۴- چارکش امیری، م. ۱۳۷۸. اصول تصفیه آب، تهران، انتشارات ارکان.
- ۵- ساعتچی ا. ۱۳۶۵. مهندسی خوردگی(ترجمه). انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
- ۶- عسگری کیا ر. ۱۳۷۸. بررسی علل خورنده بودن آبهای دشت قهاآوند استان همدان. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران.
- ۷- مر ف. و مدبری س. ۱۳۷۷. مبانی زمین شیمی. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران.
- 8- Mason B. and More C. B 1982. Principles of Geochemistry. John Wiley & Sons.