



بررسی تأثیر احداث سد در جابجایی مسیر و تغییر الگوی رودخانه با استفاده از GIS و سنجش از دور (مطالعه موردنی: رودخانه اهرچای)

زنگنه را پی-----ری: کارشناس ارشاد ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران*
محمدحسین رضایی مقدم: اساتید ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
محمد عاشوری: کارشناس ارشاد ژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

وصول: ۱۳۹۱/۳/۷ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱، صص ۶۸-۵۷

چکیده

رودخانه ها بدلیل ویژگی های طبیعی خود بطور مداوم در حال تغییر و تحول می باشند. این تغییرات خواه در بعد فیزیکی و مورفولوژیکی و خواه به لحاظ کیفی، می توانند تحت تأثیر عوامل طبیعی و یا غیرطبیعی مانند دخالت های انسانی از قبیل ساخت سازه های هیدرولیکی مثل کانالیزاسیون و یا احداث سد و ... باشد. احداث سد ستارخان بر روی رودخانه اهرچای، تغییراتی را در پارامترهای موثر بر مورفولوژی رودخانه از قبیل سرعت جریان، فرسایش و نحوه ی رسوبگذاری ایجاد کرده است. بنابراین، شناسایی تغییرات اعمال شده بر مورفولوژی رودخانه بدلیل تغییر بستر سیلابی، تغییر سطح آب، تغییر رژیم رسوبگذاری و دبی جریان و ...، جهت جلوگیری از هر گونه عوایق ناگوار در آینده امری ضروری تلقی می گردد. در این تحقیق از طریق بررسی عکس های هوایی ۱۰۰۰۰۰۱ و ۱۴۰۰۰۰۱ مربوط به سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۷۴ و تصاویر ماهواره ای IRS مربوط به سال ۲۰۰۸، مسیر رودخانه در ۳ بازه ی انتخابی بررسی و تغییرات اعمال شده بر شکل و الگوی آبراهه در طول ۴۱ سال مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی رژیم رسوب و جریان در بازه ی مورد مطالعه از داده های موجود در دو ایستگاه هیدرومتری واقع شده در مسیر رودخانه در بالادست سد استفاده شده است. تحقیقات نشان داد که بعد از احداث سد دبی های پیک و سیلابی کاهش پیدا کرده و با کاهش این کاهش، رودخانه از سینوسیته خود کاسته و به سمت مستقیم تر شدن پیش می رود.

واژه های کلیدی: مورفولوژی رودخانه، اثرات سد، الگوی آبراهه، مثاندر، تصاویر ماهواره ای

مورفولوژی رودخانه در اثر تغییرات کمی و کیفی دبی جریان و سرعت، بدله یا بار رسوبات، جنس مصالح تشکیل دهنده بستر و سواحل رودخانه به طور طبیعی در طول زمان و یا براثر فعالیت های بشری از قبیل عملیات ساختمنانی یا مهندسی تغییر می کند. شکل مجرما به وسیله ی فرسایش کرانه ها (رشد مثاندرها)،

مقدمه موضوع اصلی تحت مطالعه در مورفولوژی رودخانه، بررسی ساختار و فرم آبراهه از نظر شکل هندسی در پلان، شکل هندسی در مقطع عرضی و مشخصات نیمرخ طولی است. چون رودخانه ها مسیر طبیعی حرکت آب بر سطح زمین به شمار می روند، بنابراین،

که احداث سد و مخازن، هم بالادست و هم پایین دست را متاثر می‌سازد، بیان می‌کند که در پایین دست میزان آب و رسوب تعديل شده و منجر به اصلاح ژئومتری آبراهه گشته و تغییراتی را در الگوی آبراهه و کناره‌ی رودخانه ایجاد کرده است. دیویس^۳ و همکاران (۲) در بررسی تأثیر سد Oroville بر روی فرآیندهای مورفولوژیکی در پایاب، تأثیرات مداوم هیدرولوژی تغییر یافته پایاب و نهشته گذاری رسوب را در دریاچه‌ی Oroville، بر روی مورفولوژی آبراهه Feather و حمل رسوب در پایین دست رودخانه در Aswan ارزیابی و شناسایی نموده‌اند. سعد^۴ تغییرات مورفولوژیکی رودخانه‌ی نیل^۵ بدلیل احداث سد High Aswan مطالعات نشان می‌دهد که با احداث سد و کاهش دبی جريان، شبی سطح آب و سرعت جريان کاهش یافته و نیز رژیم رسوب‌گذاری دچار تغییراتی شده در نتیجه پایاب رودخانه در محل سد، الگوی آبراهه‌ای و خصوصیات آبراهه‌ای خود را تغییر داد که منعکس کننده‌ی تأثیر تغییر در دبی و رسوب رودخانه در اثر احداث سد می‌باشد. صالح خان^۶ و همکاران (۱۰) به مطالعه‌ی تأثیر هیدرولوژیکی پرروزه‌ی سد Tipaimukh در این پرروزه بدلیل دارا بودن ۵۴ رود مرزی مشترک بین هندوستان و بنگلادش، اثرات منفی تعديل ۴۸ رودخانه توسط هندوستان بر قسمت‌های شمال غرب و جنوب غربی بنگلادش و نیز احداث سد Farakka

ته نشین شدن مواد در داخل مجراء (گیسویی شدن) تغییر می‌کند (۵). فریدمن و همکارانش در سال ۱۹۹۸ اثرات سدها بر روی تغییر شکل رودخانه‌های بزرگ را بیشتر به صورت کاهش در پهنا برای رودخانه گیسویی و کاهش در میزان جابه‌جایی و به مقداری تغییر در پهنا برای رودخانه‌های مثاندری بیان نمودند (۵). الگوی آبراهه یا شکل بازه یک رودخانه، هیدرودینامیک جریان در یک آبراهه و همچنین فرآیندهای حمل رسوب و پخش انرژی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر بسیاری از اشکال هندسی مجراء در نتیجه‌ی وقوع تغییرات در میزان دبی جریان ایجاد می‌شوند (۱). شکل آبراهه با واکنش به حالات متنوع انرژی به اشکال مختلف تک شاخه‌ای (مستقیم، موجی، پیچان رود) و یا چند شاخه‌ای (شریانی) در می‌آید (۸). تبدیلات تدریجی به انواع مختلف الگوهای مجرایی به متوسط اندازه‌ی ذرات بار رسوبی، دبی شکل دهنده‌ی مجراء (همان دبی لبریزی یا سیلانی) و شبی دره بستگی دارد. (۱). با افزایش دبی آب و رسوب الگوی مجراء از حالت مستقیم به مثاندری و گیسویی تغییر می‌یابد (۱) و از مجرای منفرد و مستقیم به مجرای منفرد و سینوسی مقدار سینوسیته افزایش یافته و سپس با تغییر و تبدیل تدریجی مجراء به سمت مجرای گیسویی مقدار آن کاهش می‌یابد (۱). ریچارد^۱ و ژولین^۲ (۷) تأثیر احداث سد Cochiti بر روی شاخه‌ی اصلی رودخانه ریوگراند و اصلاح آن را بررسی کرده و برای مقایسه دبی جریان قبل و بعد از احداث سد از روش‌های آماری استفاده نموده‌اند. نویسنده‌گان با تاکید بر این امر

3 - Davis

4 - Saad

5 - Nile River

6 - Saleh Khan

1 - Richard


2 - Julien

- موقعیت منطقه

حوضه‌ی آبریز اهرچای در شمال غرب ایران و در محدوده‌ی جغرافیایی $46^{\circ}20' \text{ E}$ تا $47^{\circ}40' \text{ E}$ طول شرقی و $38^{\circ}13' \text{ N}$ تا $38^{\circ}45' \text{ N}$ عرض شمالی قرار دارد. رودخانه اهرچای از غرب به شرق جریان داشته و مهمترین سازه‌آبی احداث شده در منطقه، سد ستارخان است که در فاصله‌ی 120 کیلومتری شمال شرق تبریز و 15 کیلومتری غرب شهرستان اهر بر روی رودخانه اهر چای ساخته شده است. شکل ۱ نقشه‌ی منطقه‌ی مورد مطالعه را نشان می‌دهد که به عنوان بخشی از حوضه‌ی آبریز اهرچای در بالادست سد ستارخان قرار گرفته است. با توجه به اینکه احداث این سد تغییراتی را در پارامترهای موثر بر مورفولوژی رودخانه از قبیل سرعت جریان، فرسایش و نحوه‌ی رسوبگذاری ایجاد کرده است، بنابراین، شناسایی تغییرات اعمال شده بر مورفولوژی رودخانه بدلیل تغییر بستر سیلابی، تغییر سطح آب، تغییر رژیم رسوبگذاری و دبی جریانو...، جهت جلوگیری از هر گونه عواقب ناگوار در آینده امری ضروری تلقی می‌گردد.

بر روی رودخانه‌ی گنگ^۱ مطالعه شده است. در این بررسی با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده، تأثیرات سد بر هیدرولوژی - الگوی سیلابی و اکوسیستم نواحی مرطوب و دشت سیلابی رودخانه - مورفولوژی و نیز تخریب سد و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار داده‌اند. یمانی، مجتبی و حسین زاده، محمد مهدی (۱۱) در بررسی تغییرات الگوی رودخانه تالار در جلگه‌ی ساحلی دریای مازندران، در بازه‌ی زمانی ۳۹ ساله و با بکارگیری روش‌های تغییرات زمانی و مکانی (معادلات ریاضی)، روش گرافیکی و روش میدانی و نیز با استفاده از عکس‌های هوایی سالهای ۱۳۳۴ و ۱۳۷۴ ، تغییرات مقطعی رودخانه و هیدرولیک جریان و پارامترهای هندسی کanal را مورد مطالعه قرار داده‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که رودخانه هنوز تعادل دینامیکی خود را بدست نیاورده است و همچنان در حال تغییر و جابجایی و ایجاد پیچ و خم‌های جدید و توسعه در قسمت علیای جلگه می‌باشد و در قسمت سفلی تغییرات خیلی کند و بظئی می‌باشد. محمدی، امین و همکاران (۴) به بررسی اثرات سیل مرداد ۱۳۸۰ شرق گلستان بر مورفولوژی رودخانه مادرسو پرداختند. در این بررسی محققین با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی و تصاویر TM و ETM ماهواره لندست به این نتیجه دست یافتند که برخی از خصوصیات مورفولوژیکی شامل: طول قوس، طول موج، شعاع قوس و ضریب مئاندری در دو دوره قبل و بعد از سیل با هم تفاوت معنی داری پیدا نمودند.

¹ - Ganges River



شکل ۱: نقشه منطقه مورد مطالعه

استفاده شده است. در این روش مقادیر رسوبروزانه (تن در روز) به عنوان متغیر وابسته و میزان دبی روزانه در هر ثانیه به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. با استفاده از مقدارهای میانگین دبی سالانه طی دوره آماری، میزان رسوبروزانه بر حسب تن برای هر سال بدست آمده است. در بررسی تغییرات مقادیر دبی‌های سیلابی و اثبات تأثیر احداث سد بر کاهش آن، به مقایسه‌ی مقادیر دبی‌های پیک ثبت شده و دبی‌های سیلابی برآورده شده از طریق ایجاد رابطه همبستگی بین دبی‌های سیلابی قبل از احداث سد و بارندگی سالانه در این دوره پرداخته شد. در اینجا بدلیل نبود آمار بارش برای سال‌های بعد از احداث سد در ایستگاه اورنگ و کاسین، با برقراری رابطه‌ی همبستگی بین ارتفاع ایستگاه‌ها در حوضه و مقدار بارش در هر سال، مجموع بارش سالانه برای این دو ایستگاه برآورده شد.

مواد و روش

- بررسی پارامترهای دبی و رسوبر

به منظور بررسی رژیم رسوبر و جریان در بازه‌ی مورد مطالعه از داده‌های موجود در دو ایستگاه هیدرومتری واقع شده در مسیر رودخانه در بالادست سد استفاده شده است. برای ایستگاه اورنگ داده‌های رسوبر روزانه بطور پراکنده از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ موجود است. تعداد روزهای ثبت شده برای رسوبر روزانه در این ایستگاه تنها ۲۴۲ روز بوده است. این مقدار برای ایستگاه کاسین ۱۹۲ روز طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ ثبت شده است. برای تعیین مقادیر رسوبر سالانه برای هر کدام از ایستگاه‌های مورد مطالعه از مقادیر رسوبر روزانه اندازه‌گیری شده با دبی مشخص طی دوره‌ی آماری ۱۶ ساله (از سال ۱۳۷۶-۱۳۸۶ و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸) استفاده شده است. به منظور تخمین مقادیر رسوبر سالانه از مدل رگرسیون تک متغیره و روش کمترین مربعات

استفاده شده و با روش pan sharpening میزان دقت زمینی تصاویر IRS به ۱۰ متر رسید. دلیل عدم استفاده مستقیم از تصاویر اسپات، پایین بودن قدرت تفکیک طیفی تصاویر فوق الذکر موجود از منطقه مورد مطالعه می باشد. بدین منظور ابتدا تصاویر اسپات با انتخاب تعدادی نقاط کنترل، با تصاویر IRS از نظر ژئورفرنس بودن یکسان گردیده و سپس با استفاده از روش عملیات Gram-Schmidt pan sharpening در نهایت تصویر بدست آمده دارای دقت بسیار بالاتری نسبت به تصویر اولیه بوده و جهت استخراج مسیر رودخانه مناسب تر شد. در انتهای با انتخاب تعدادی نقاط مورد نظر بر روی مسیر رودخانه با روش ناظارت شده (supervised) طبقه بنده صورت گرفته و سیر رودخانه به طور واضح تری بر روی تصویر نمایان گردید. پس از انجام عملیات ژئورفرنس و رقومی سازی و موزاییک و در نهایت برش مسیر رودخانه، همپوشانی لایه های بدست آمده، نقشه های جابه جایی مسیر رودخانه برای سه بازه ترسیم و مقایسه ای مسیر رودخانه در طی ۴۱ سال صورت گرفت.

- بررسی تغییر الگوی رودخانه

تغییرات الگوی رودخانه نیز در ۳ بازه ای انتخابی و از طریق دو مدل ضریب خمیدگی و زاویه ای مرکزی کورنایس مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش نیز، از مسیرهای استخراج شده از روی عکس های هوایی ۱:۲۰۰۰ و ۱:۱۳۴۶ سال ۱۳۷۴ و تصاویر ماهواره ای IRS ۱:۴۰۰۰ مربوط به سال ۲۰۰۸ و نیز تصاویر Google Earth استفاده گردید.

- بررسی جابجایی عرضی رودخانه

برای مقایسه ای مسیر رودخانه طی سال های قبل و بعد از احداث سد و به منظور بررسی میزان تغییرات و جابجایی های عرضی رودخانه ابتدا ۳ بازه ای مطالعاتی بر روی رودخانه به ترتیب از بالا دست تا پایین دست انتخاب شد. برای استخراج لایه های رودخانه و منطقه ای مربوطه از دو سری عکس هوایی ۱:۲۰۰۰۰ مربوط به سال ۱۳۴۶ و نیز ۱:۴۰۰۰۰ مربوط به سال ۱۳۷۴ منطقه و نیز تصاویر ماهواره ای IRS مربوط به سال ۲۰۰۸ با قدرت تفکیک زمینی ۲۳/۵ متر و نیز تصاویر Google Earth و نقشه های توپوگرافی رقومی ۱:۱۰۰۰۰ ۱:۱ منطقه استفاده شده است. ژئورفرنس ARC کردن عکس های هوایی در محیط نرم افزار MAP و با کمک نقشه های رقومی ۱:۲۵۰۰۰ انجام شده است. بدین صورت که ۵۰ نقطه ای کنترل مشخص در روی هر شیت عکس هوایی انتخاب و مختصات جغرافیایی دقیق هر یک از آنها، از روی نقشه های رقومی مشخص گردید. شایان ذکر است که برای کاهش اعوجاج عکس های هوایی و افزایش دقت مسیر رودخانه، سعی گردید تا اکثر نقاط کنترل در حاشیه مسیر رودخانه انتخاب گردد. جهت زمین مرجع نمودن تصاویر ماهواره ای IRS از نرم افزار ENVI استفاده گردید. بدین صورت که ابتدا نقاط خاصی از روی تصاویر انتخاب و مختصات دقیق زمینی هر یک وارد نرم افزار شده و با روش های Cubic، Bilinear، Nearest Neighborhood و Convolution به صورت زمین مرجع در آمد و مشخص شد که روش Nearest Neighborhood دارای بیشترین دقت در این تصاویر می باشد. سپس جهت بالا بردن دقت زمینی تصاویر از تصاویر اسپات

از سال ۱۳۸۸ - ۱۳۷۷ به رقم ۳۴۱ میلی متر در سال رسیده و روند افزایشی را نشان می دهد. میانگین دبی های سیلابی از سال ۱۳۷۷ - ۱۳۶۷ در این ایستگاه ۳۴/۶ متر مکعب بر ثانیه بوده است. میانگین دبی های سیلابی برآورده شده با این میزان بارش رقم ۴۰ متر مکعب در ثانیه را نشان میدهد. این رقم بعد از احداث سد به ۳۲/۷ متر مکعب در ثانیه رسیده است. در ایستگاه اورنگ نیز مجموع رسوب سالانه کاهش ۳۹/۳۹ درصدی پیدا کرده و از ۴۰۸۸۶/۰۲۱۸ تن در سال به رقم ۲۴۷۷۹/۶۸۰۶۱ تن در سال تنزل یافته است. مقادیر میانگین دبی سالانه نیز با ۴۰ درصد کاهش از ۳/۱۰۹ به ۱/۸۶۶ متر مکعب بر ثانیه رسیده است. مجموع بارش سالانه از سال ۱۳۷۷ - ۱۳۶۷ ۳۵۳ میلی متر در سال بوده است که با کاهش از سال ۱۳۸۸ - ۱۳۸۰ به رقم ۲۹۸ میلی متر در سال رسیده است. میانگین دبی سیلابی در سال های قبل از احداث سد ۳۸ متر مکعب بر ثانیه بوده است که این میزان در سال های بعد از احداث سد به عدد ۲۹ متر مکعب بر ثانیه رسیده است. همزمان با افت بارش، رقم برآورده شده برای دبی های سیلابی در این ایستگاه باید ۳۲/۵ متر مکعب در ثانیه می بود که پایین تر از آن میزان به رقم ۲۹ متر مکعب در ثانیه رسیده است.

- بررسی جایه جایی عرضی رودخانه در بازه های مورد مطالعه:

نتایج این بررسی ها بر روی رودخانه‌ی مورد مطالعه، بیشتر نشان دهنده جایه جایی های مئاندر، تغییر در پهنهای آنها و میانبری و حرکات انتقالی و انحرافی می باشد. در بازه‌ی شماره ۱ که الگوی رودخانه بصورت سینوسی است از سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۷۴ (دوره‌ی

الف- زاویه مرکزی

کورنایس در سال ۱۹۸۰ برای بیان کمی میزان توسعه و پیشرفت پیچان رودی شدن در رودخانه ها با استفاده از زاویه‌ی مرکزی، رابطه

$$\theta = \frac{180c}{\pi r}$$

را معرفی نمود که در این رابطه θ زاویه‌ی مرکزی و c انحنای مئاندر و r شعاع دایره‌ی فرضی و π عدد صحیح ۳/۱۴ می باشد. در هر سه بازه دوایر فرضی در محیط نرم افزار Arc map بر روی رودخانه برآذش داده شده و سایر پارامترها نیز در همین نرم افزار محاسبه گردید.

ب- ضریب خمیدگی

سینوسیته یا نسبت طول آبراهه به طول دره برای توصیف شکل مجرما به کار می رود. (نیری، ۱۳۸۹: ۱۴) لئوپلد و همکاران بر اساس مقادیر طول موج C و طول قوس V، رابطه‌ی

$$s = \frac{c}{v}$$


را برای ضریب خمیدگی ارائه نمودند.

تحلیل یافته‌ها

با توجه به بررسی های بعمل آمده در ایستگاه هیدرومتری کاسین، مقدار میانگین دبی سالانه از ۱/۳۰۸ ۱/۰۳۸ متر مکعب بر ثانیه در شرایط طبیعی به مقدار ۲۰/۶۴ درصد کاهش را نشان می دهد. مقادیر مجموع رسوب سالانه نیز همراه با ۲۶/۳ درصد افت از ۱۱۸۷۱/۷۳۷۵ تن در سال به ۱۶۱۰۴/۱۴۷۷۶ تن در سال کاهش یافته است. میانگین مجموع بارندگی ثبت شده در این ایستگاه بین سال های ۱۳۶۷ - ۱۳۷۷ ۲۷۲، ۱۳۶۷، ۱۳۴۶ میلی متر در سال بوده است که

یافته‌گی در پهنا و نیز طول قوس‌ها دیده می‌شود. در یک نمونه میانبری آبشاری باعث قطع مئاندر و تبدیل آن به حالت مستقیم شده است. انتقال پیچ‌های مئاندر و حرکات انحرافی نیز منجر به جابه‌جایی مسیر رودخانه شده است. مسیرهای چند شاخه‌ای وجود نداشته و تبدیل به حالت سینوسی و یا مستقیم شده اند. در خصوص جابه‌جایی و تغییر مسیر رودخانه بین سال‌های ۱۳۷۴ - ۱۳۶ می‌توان گفت که در پیچ و خم‌های رودخانه حالت توسعه یافته‌گی و گسترش پهنا و طول قوس‌ها دیده می‌شود. رودخانه در مسیر خود از حالت گیسویی به مئاندری تبدیل شده است. میانبری آبشاری باعث بریدگی مئاندر شده و در برخی قسمت‌ها، رودخانه مسیر مستقیمی را می‌پیماید. در بخشی نیز تغییر ترکیبی منجر به جابه‌جایی و انحراف قوس‌ها همراه با گسترش در پهنا شده و به دنبال آن سینوسیتی رودخانه افزایش یافته است. مسیر رودخانه بین سال‌های ۱۳۸۸ - ۱۳۷۴ تغییراتی را شاهد بوده ولی شدت آن نسبت به دوره‌ی قبل کمتر بوده است. این تغییرات بیشتر بصورت جابه‌جایی و انتقال‌های کوچک و حرکات انحرافی بوده است و در یک مسیر رودخانه از حالت سینوسی به گیسویی تبدیل شده است. بطور کلی تغییرات در این دوره کمتر بوده و رودخانه بیشتر به سمت مستقیم تر شدن و کاهش سینوسیتی پیش می‌رود که در شکل ۲ (جابه‌جایی مسیر رودخانه در طول رودخانه) نشان داده شده است.

۲۸ ساله) تغییرات شدید و چشمگیر است. بطوریکه قطع شدگی مئاندر به صورت طوقه‌ای و نیز در یک بخش از مسیر تبدیل الگوی گیسویی به سینوسی مشاهده می‌شود. حرکات انتقالی و نیز تغییرات ترکیبی بصورت جابه‌جایی‌های انتقالی - گسترشی همراه با افزایش سینوسیتی و توسعه‌ی انحنای مئاندرها وجود دارد. از سال ۱۳۸۷ - ۱۳۷۴ شدت تغییرات کاهش پیدا کرده است. حرکات انتقالی بصورت جزئی منجر به جابه‌جایی مئاندرها و حرکات گسترشی و انحرافی موجب تغییر شکل مسیر رودخانه شده است. در قسمت‌های کوچکی از مسیر نیز پیچ و خم‌های قبلی توسط میانبری‌های آبشاری به مسیر تقریباً "مستقیمی تبدیل شده اند. شاید بتوان کاهش در میزان جابه‌جایی مئاندرها را در این دوره به اثرات احداث سد نسبت داد. در بررسی جابه‌جایی مسیر رودخانه در بازه‌ی شماره‌ی ۲ بین سال‌های ۱۳۷۴ - ۱۳۴۶ تغییرات بیشتر بصورت تبدیل الگوی گیسویی به حالت سینوسی در بخشی از مسیر است. گسترش جانبی و توسعه یافته‌گی طولی قوس‌ها، همچنین انتقال و جابه‌جایی آنها نیز قابل مشاهده اند. قابل ذکر است که در یک قسمت قوس رودخانه در سال ۱۳۴۶ همراه با گسترش طولی، در عکس‌های سال ۱۳۷۴ به صورت چند شاخه دیده می‌شود. از سال ۱۳۷۴ - ۱۳۸۷ تغییرات برخلاف دوره‌ی مشابه در بازه‌ی شماره‌ی ۱، نیز چشمگیرند. در تصاویر ماهواره‌ای مربوط به سال ۱۳۸۷ گسترش و توسعه



شکل ۲: جایه جایی مسیر رودخانه در طول رودخانه

را شامل شده است. $14/3$ درصد از کل قوس ها نیز بصورت پیچانروд توسعه نیافته دیده می شوند. شبکه پیچانرودها نیز با 2 درصد کمترین میزان را نشان می دهد. در سال 1374 پیچانرودهای توسعه نیافته نسبت به سال 1346 افزایش چشم گیری یافته و با 30 درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده اند. $28/7$ درصد از قوس ها نیز در دسته Σ پیچانرودهای خیلی

- بررسی تغییرات پلان رودخانه با استفاده از شاخص کورنایس

بررسی مقادیر محاسبه شده برای این بازه نشان می دهد که در سال 1346 رودخانه بیشتر دارای فراوانی الگوی پیچانرود خیلی توسعه می باشد بطوریکه $40/8$ درصد را در بر گرفته است. الگوی پیچانرود توسعه یافته با $26/5$ درصد و حالت نعل اسپی $16/3$ درصد

به رقم ۱۳۳/۲۱ درصد شده اند. با این حال پیچانروود توسعه نیافته ۴۰/۳ درصد و حالت توسعه یافته ۱۹/۴ درصد از کل قوس ها را تشکیل داده اند. در این سال نیز الگوی نعل اسبی وجود نداشته و زاویه ای مرکزی بازه ای دوم نسبت به مقدار بازه ای اول کاهش یافته است. همچنین رودخانه دارای الگوی پیچانروود توسعه یافته است. در سال ۱۳۸۷ نیز بیشتر قوس ها با ۴۶ درصد دارای الگوی پیچانروود توسعه یافته هستند که نسبت به دو دوره ای قبل افزایش چشمگیری داشته اند. حالت نعل اسبی وجود نداشته و شبه پیچانرودها نیز تنها ۲/۷ درصد از کل قوس ها را شامل شده اند. پیچانروود خیلی توسعه یافته دارای ۲۱/۶ درصد و الگوی توسعه نیافته ۲۹/۷۳ درصد می باشند. میانگین زوایای مرکزی در این بازه ۱۱۸/۲۶ درجه بوده و نسبت به سال ۱۳۷۴ و نیز بازه ای اول در سال کاهش یافته است که بیانگر کاهش پیچ و خم ها در این بازه می باشد. شکل رودخانه در این بازه بصورت پیچانروود توسعه یافته است. مقادیر بدست آمده برای سال ۱۳۴۶، با میانگین ۶۶ درجه نشان دهنده کاهش زاویه مرکزی در این بازه می باشد. در این سال بیشترین میزان بدست آمده، برای الگوی پیچانروود توسعه نیافته با ۶۲/۵ درصد است. ۲۰/۸ درصد از کل قوس ها دارای شکل پیچانروود توسعه یافته بوده و ۱۶/۷ جزو شبه پیچانرودهای خیلی توسعه یافته و رودخانه فاقد پیچانرودهای خیلی توسعه یافته و الگوی نعل اسبی است. در سال ۱۳۷۴ همچنان الگوی پیچانروود توسعه نیافته با ۶۳/۳۶ درصد بیشترین و پیچانرودهای خیلی توسعه یافته با ۸ درصد کمترین فراوانی را دارا می باشند. پیچانرودهای توسعه یافته با افزایش نسبت به سال ۱۳۴۶، ۲۶/۱۴ درصد بوده و

توسعه یافته قرار گرفته اند که این مقدار نسبت به سال ۱۳۴۶ کاهش یافته است. الگوی پیچانروود توسعه یافته و نعل اسبی و شبه پیچانرودها به ترتیب با ۱۵، ۲۵/۳ و ۱/۱۵ درصد در رتبه های بعدی قرار می گیرند. زاویه ای مرکزی قوس ها در سال ۱۳۸۷ دهنده افزایش پیچانرودهای خیلی توسعه یافته نسبت به سال ۱۳۷۴ بوده به نحوی که با ۳۷/۷۵ درصد بیشترین فراوانی را نشان می دهند. ۲۶/۲۳ درصد از قوس ها دارای الگوی پیچانروود توسعه یافته و ۱۴/۷۵ درصد دارای الگوی پیچانروود توسعه نیافته می باشند الگوی نعل اسبی نیز ۱۴/۷۵ درصد و شبه پیچانرودها نیز با افزایش نسبت به سال های قبل مقدار ۶/۵۶ درصد را نشان می دهند. در سال ۱۳۴۶، میانگین زاویه ای مرکزی ۱۹۲ درجه می باشد . با مقایسه ای این مقدار در سال های ۱۳۷۴ و نیز ۱۳۸۷، مشاهده می کنیم که با گذشت زمان رودخانه از حالت پیچانروودی خود کاسته است بطوریکه در سال ۱۳۷۴، به ۱۷۵/۲ درجه و در سال ۱۳۸۷ به ۱۷۴ درجه کاهش یافته است. در بازه ای دوم در سال ۱۳۴۶ میانگین زاویه مرکزی با ۸۸ درجه، نسبت به بازه ای اول در این سال کاهش بسیاری یافته است و نشاندهنده ای این موضوع است که رودخانه از حالت پیچانروود خیلی توسعه به سمت الگوی پیچانروود توسعه یافته، تغییر کرده است. بطوریکه حالت نعل اسبی وجود نداشته و پیچانروود خیلی توسعه یافته تنها ۱۰ درصد از کل فراوانی را در بر گرفته است. ۲۹/۷۳ درصد از قوس ها به صورت پیچانروود توسعه یافته و ۱۶/۲ به شکل شبه پیچانرودها هستند. در سال ۱۳۷۴، شبه پیچانرودها بشدت کم شده و در مقابل پیچانرودهای خیلی توسعه یافته با ۳۷/۳ درصد منجر به افزایش میانگین زاویه ای مرکزی

مستقیم تر شدن مسیر جریان است که افزایش فراوانی الگوی مستقیم در سال ۱۳۷۴ این مطلب را تایید می‌کند. از طرف دیگر افزایش حالت مثاندری و کاهش الگوی مستقیم در سال ۱۳۸۷ منجر به افزایش میانگین ضریب خمیدگی و به تبع آن افزایش سینوسیتهٔ رودخانه شده است. در بازهٔ ی دوم نیز با مقایسهٔ مقادیر میانگین بدست آمده برای ۳ دوره قابل ذکر است که از سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۸۷ رودخانه بتدريج از حالت مستقیم خود کاسته و بر سینوسیتهٔ خود افزوده است. ولی علیرغم این افزایش دارای الگوی مستقیم در هر سه دورهٔ ی مورد بررسی می‌باشد. بررسی مقادیر بدست آمده در جدول ۱ (جدول مطالعه) برای بازهٔ شمارهٔ ۳ بیانگر این مطلب است که در هر سه دورهٔ یعنی سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۸۸ رودخانه با افزایش قوس‌هایی که دارای الگوی مستقیم می‌باشند باعث کاهش میانگین ضریب خمیدگی قوس‌ها گردیده و این امر نشان می‌دهد رودخانه با سرعت بسیار بالایی در این بازه از سینوسیته خود می‌کاهد. در هر سه دوره الگوهای مثاندری و مثاندر پایدار فاقد فراوانی هستند.

۲/۲۷ درصد نیز اختصاص به شبه پیچانرودها دارد. در این سال نیز الگوی نعل اسبی وجود ندارد. کاهش فراوانی شبه پیچانرودها و افزایش الگوی پیچانرودهای خیلی توسعه یافته و توسعه یافته منجر به افزایش میانگین درجهٔ زاویه مرکزی به $80/65$ درجه شده است. در سال ۱۳۸۸ پیچانرودهای خیلی توسعه یافته ۲ درصد، الگوی پیچانرود توسعه یافته ۱۴ درصد و شبه پیچانرودها ۲۲ درصد از فراوانی کل قوس‌ها را شامل شده‌اند. ۶۲ درصد از قوس‌ها نیز جزو پیچانرود توسعه نیافته بوده و الگوی نعل اسبی نیز وجود ندارد. میانگین ۶۴ درجه نشان دهنده کاهش زاویهٔ مرکزی قوس‌ها نسبت به سال ۱۳۷۴ می‌باشد اما کماکان رودخانه دارای شکل پیچانرود توسعه نیافته است. مقایسه مقادیر زاویهٔ مرکزی برای سه بازه نشان می‌دهد که از سرچشمه تا پایین دست، رودخانه در هر دوره از سینوسیتهٔ خود کاسته و مستقیم تر شده است.

- بررسی تغییرات پلان رودخانه با استفاده از شاخص ضریب خمیدگی در بازهٔ شمارهٔ ۱ از سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۷۴، میانگین ضریب خمیدگی کاهش یافته که نشان دهنده

جدول ۱: جدول تغییرات ضریب خمیدگی رودخانه در بازه‌های مورد مطالعه

الگوی جریان	ضریب الخمیدگی	شماره ۱			شماره ۲			شماره ۳		
		۱۳۴۶	۱۳۷۴	۱۳۸۷	۱۳۴۶	۱۳۷۴	۱۳۸۷	۱۳۴۶	۱۳۷۴	۱۳۸۸
مستقیم	$\leq 1/2$	۴۲/۸۶	۶۲	۵۵/۷۴	۹۴/۶	۷۳/۱۳	۷۰/۲۷	۹۷/۹	۹۸/۹	۹۸
سینوسیته کم	$1/2 - 1/4$	۳۰/۶	۱۳/۸	۲۴/۶	۲/۷	۲۰/۹	۱۸/۹	۲/۱	۱/۱	۲
مثاندری	$1/4 - 1/5$	۲	۸	۴۰/۹۲	۲/۷	۴/۴۸	۰	۰	۰	۰
مثاندر پایدار	$> 1/5$	۲۴/۵	۱۶	۱۴/۷۵	۰	۱/۵	۱۰/۸۲	۰	۰	۰
میانگین		۱/۳۶	۱/۲۶	۱/۳۲	۱/۰۵	۱/۱۳	۱/۱۸	۱/۰۳۸	۱/۰۵	۱/۰۴
الگوی جریان		سینوسیته کم			مستقیم			مستقیم		

دهنده‌ی تغییر الگوی رودخانه از حالت گیسویی به مئاندری و سپس مستقیم می‌باشد که بدلیل کاهش مقادیر دبی جریان و بار رسوبی رودخانه کاملاً منطقی است.

منابع

- بریج، جان. اس، (۱۳۸۷). رودخانه‌ها و دشت‌های سیلابی – جلد اول: دینامیک و فرآیندها، محمد حسین رضایی مقدم، مهدی ثقفی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، ۴۷۴ صفحه رضوی، احمد، کرمی، مریم، مجذزاده، محمد رضا، (۱۳۸۹)، پیش نویس راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه، وزارت نیرو، چاپ اول، ۱۸۸ صفحه ریچاردز، کیث، (۱۳۸۴). رودخانه‌ها – اشکال و فرآیندهای آبراهه‌های آبرفتی، کریم سلیمانی، میرخالق ضیاء تبار احمدی، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول، مازندران، ۵۷۸ صفحه محمدی، امین، مساعدی، ابوالفضل، علاقمند، سینا، (۱۳۸۶)، بررسی اثرات سیل مرداد ۱۳۸۰، شرق گلستان بر مورفولوژی رودخانه مادرسو، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره اول، ۹-۱ دانشکده کشاورزی ساری، صص ۹-۱ نیری، هادی، (۱۳۸۹)، تحلیل دینامیک و شکل مجردا در حوضه آبریز رودخانه مهاباد، دکتر محمد حسین رضایی مقدم، دکتر محمد تقی اعلمی، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی یمانی، مجتبی، حسین زاده، محمد مهدی، (۱۳۸۱)، بررسی تغییرات الگوی رودخانه تالار در جلگه

نتیجه‌گیری

شواهد بسیاری در منابع و مراجع مختلف می‌توان یافت که با تغییر متغیرهای مستقل رودخانه، الگوی آن به ترتیب از حالت مستقیم به پیچانرودی و سپس شریانی تغییر می‌یابد. الگوی رودخانه با افزایش مداوم بده رسوب بتدریج از مستقیم به پیچانرودی و سپس به شریانی تبدیل می‌شود. اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که توالی تغییر الگوی رودخانه‌ها از مستقیم به پیچانرودی و شریانی به نسبت افزایش پهنا به عمق، افزایش توان رود و افزایش مقدار بار رسوب وابسته است (بیشتر بار بستر) (رضوی و همکاران: ۸۰). با افزایش بارش در سال‌های بعد از احداث سد در ایستگاه کاسین تغییرات دبی‌های سیلابی می‌بایستی روند افزایشی را طی می‌کرد که برخلاف آن بدلیل احداث سد، رقم دبی‌های سیلابی کاهش یافته است. این رقم بعد از احداث سد به ۳۲/۷ متر مکعب در ثانیه رسیده است. کاهش مقادیر دبی‌های سیلابی یکی از اهداف عمده‌ی ساخت سدها می‌باشد. در ایستگاه اورنگ، بررسی‌ها نشان از کاهش بارش داشته و میانگین دبی سیلابی در سال‌های قبل از احداث سد ۳۸ متر مکعب بر ثانیه بوده است. همزمان با افت بارش، رقم برآورد شده برای دبی‌های سیلابی در این ایستگاه باید ۳۲/۵ متر مکعب در ثانیه می‌بود که بدلیل تأثیر احداث سد در کاهش مقادیر دبی‌های سیلابی، پایین تر از آن میزان به رقم ۲۹ متر مکعب در ثانیه رسیده است. در این بررسی مشاهده شد که احداث سد از طریق تغییر در مقادیر دبی‌رسوب و جریان منجر به تغییر در الگو و مسیر رودخانه شده است. محاسبات انجام شده از طریق شاخص کورنایس و ضریب خمیدگی نشان

Richard ,G., Julien. P (2003) .Dam Impacts On And Restoration Of An Alluvial River– Rio Grande, New Mexico. International Journal of Sediment Research 2. 89-96

Saad , M.B.A (2002). Nile River Morphology Changes Due To The Construction Of High Aswan Dam In Egypt. 1 -14

Saleh Khan, A., Sohel Masud, M.D, And Palash, W (2005). Hydrological Impact Study of Tipaimukh Dam of India on Bangladesh. Institute of Water Modelling (IWM)Dhaka, Bangladesh. pp88

ساحلی دریای مازندران، مجله پژوهش‌های

جغرافیایی، شماره ۴۳، صص ۱۰۹-۱۲۲

Davis,G., Nicholas. M.D, And Hannigan.T. M (2003). Effects Of Project Operations On Geomorphic Processes Downstream Of Oroville Dam. Oroville Facilities P-2100 Relicensing. pp60

Du. X (2006). An Abstract of Thesis Impact of Channelization and Dam Construction on Kaskaskia River Morphology. for the Master of Science degree in Forestry. Southern Illinois University Carbondale