



سال نهم، شماره‌ی ۲۶
تابستان ۱۳۸۸، صفحات ۱۳۵-۱۱۳

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
مجله علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی

^۱ داود مختاری

نقش عوامل غیر رودخانه‌ای در تغییرات مورفولوژی مسیر آبراهه‌ها

مطالعه موردی: رودخانه باغلار در دامنه شمالی میشوداغ (شمال غرب ایران)

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳

چکیده

انواع مختلف مورفولوژی مسیر آبراهه‌ها در رودخانه‌های کوهستانی نتیجه واکنش این آبراهه‌ها به عوامل رودخانه‌ای و غیر رودخانه‌ای است. حوضه آبریز باغلار یکی از سیستم‌های رودخانه‌ای دامنه شمالی میشوداغ در شمال غرب ایران است که وقوع اسارت و حرکات توده‌ای، و نقش آنها در تغییر شکل مسیر رودخانه، موضوع این مقاله است. در این مقاله با انکا به یافته‌های میدانی و بر اساس تقسیم بندی‌های موجود در مورد انواع مورفولوژی مسیر آبراهه‌ها، مورفولوژی بخش‌های مختلف آبراهه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، چهار نوع مورفولوژی آبراهه‌ای مسطح، پله- حوضچه بر روی سنگ مادر، پلکانی و پلکانی-حوضچه‌ای تشخیص داده شده است. تفاوت در ویژگی‌های بستر مسطح رودخانه در قسمت‌های مختلف مسیر، تشکیل آبراهه‌های پلکانی-

E-mail: Salam_ebr@yahoo.com

۱- دانشیار گروه پژوهشی جغرافیای دانشگاه تبریز

حوضچه‌ای و وقوع آشتفتگی‌های دوره‌ای در جریان رودخانه، تغییر بستر مسطح رودخانه به بستر پله- حوضچه در بخشی از مسیر و تشکیل آبراهه‌های با بستر پلکانی، از جمله آثار عوامل غیر رودخانه‌ای (اسارت و ناپایداری‌های دامنه‌ای) در مورفولوژی آبراهه‌های رودخانه باگلار هستند. انجام چنین مطالعاتی می‌تواند به ارزیابی بهتر واکنش رودخانه به تغییرات گوناگون در پهنه حوضه آبریز و تامین اطلاعات پایه برای طرح‌های آمايش سرزمین، حفاظت محیط زیست و کنترل سیلاب کمک کند، و شناخت و دخالت دادن عوامل غیر رودخانه‌ای راه را برای طرح معادله هایی کاملتر برای برآورد میزان حمل بار بستر در رودخانه‌های کوهستانی فراهم می‌کند.

کلید واژه‌ها: عوامل غیر رودخانه‌ای، مورفولوژی مسیر آبراهه، اسارت رودخانه، حوضه آبریز باگلار، شمال غرب ایران.

مقدمه

ایجاد ارتباط بین مورفولوژی آبراهه‌ها و فرایندهای فعال در آنها، به درک درست و پیش بینی واکنش آنها به تغییرات طبیعی و انسانی کمک می‌کند (مونتگومری و بافینگتون^۱، ۱۹۹۷؛ بنچلی^۲، ۲۰۰۱؛ لذا، شناسایی پدیده‌های ژیومورفولوژیکی که بتوان بر اساس آنها ساختار آبراهه‌ها را به منظور مشخص نمودن تغییرات مورفولوژی رودخانه در واکنش به فرایندهای رودخانه‌ای مثل سیلاب‌ها (آمسler و همکاران^۳، ۲۰۰۵؛ ۲۵۸) و غیررودخانه‌ای مثل زمین لغزش‌ها (گرن特 و همکاران^۴، ۱۹۹۰؛ ۳۴۱؛ گمی و همکاران^۵، ۲۰۰۳؛ ۲۴۰؛ وهل و همکاران^۶، ۲۰۰۴؛ ۹۷۰) طبقه بندی نمود، امری ضروری است. در

1-Montgomery and Buffington

2 -Benchley

3 -Amsler et al.

4 -Grant et al.

5 -Gomi et al.

6 - wohl et al.

نواحی کوهستانی انواع مختلفی از اشکال بستر آبراهه‌ها دیده می‌شوند که در رژیم‌های هیدرولوژیکی و شرایط زمین شناسی متفاوت شکل گرفته‌اند (تماسون و همکاران،^۱ ۲۰۰۶؛ ۴۳). با این حال وجود چنین تنوی قبلاً از هر چیز ناشی از تغییراتی است که رابطه بین ظرفیت حمل رودخانه (QC) و تدارک رسوب (QS) را تحت تأثیر قرار می‌دهند (مونتگومری و بافینگتون، ۱۹۹۷؛ ۱۳؛ ۱۹۹۸؛ ۶۰۵؛ ۲۰۰۳؛ بافینگتون و همکاران،^۲ ۲۰۰۳).^{۴۵}

سیستم رودخانه‌ای با غلار با حوضه‌ای ۱۲/۸ کیلومتر مربعی در جنوب غربی شهر کشکسرای در شهرستان مرند واقع شده است (شکل ۱). این سیستم یکی از سیستم‌های رودخانه‌ای دامنه شمالی می‌شود اگرچه در دوره‌های اخیر زمین شناسی دچار تحولات زیادی شده است. وقوع پدیده اسارت یکی از حلقه‌های این سیر تکاملی است که آثار آن به همراه حرکات توده‌ای ناشی از فعالیت‌های تکتونیکی، در تغییر شکل بستر رودخانه موضوع این مقاله است.


این مقاله سعی دارد تا به بخشی از پرسش‌های مطرح در ارتباط با اشکال بستر آبراهه‌ها و این که چگونه می‌توان این اشکال را با فرایندهای ایجاد کننده آنها، بویژه با عوامل غیر رودخانه‌ای در ارتباط گذاشت؟، پردازد. یکی از جنبه‌های مهم این تحقیق را می‌توان تازگی وقوع پدیده اسارت و دینامیسم بالای ژیومورفولوژیکی حوضه دانست. به طوری که وقوع بیشتر فرآیندها در چند صد سال گذشته بوده و سیر تکاملی آنها هنوز هم در حال شکل گیری است. از سوی دیگر نوع پدیده و عامل تأثیرگذار در شکل گیری آن دارای ویژگی‌های منحصر به فردی می‌باشد که شاید نظری آن را کمتر بتوان در سایر مناطق یافت.

1 - Thompson et al.

2 - Buffington et al.

منطقه مورد مطالعه

رودخانه باگلار رودخانه‌ای کوچک، اما پرانرژی است که با دو شاخه اصلی خود یعنی مشه لر و سیسده در جهت جنوب به شمال جاری است (شکل ۱). شواهد نشانگر این است که این دو شاخه فرعی در گذشته‌ای نه چندان دور به صورت جداگانه و با فاصله‌ای ۲۵۰ متری وارد دشت می‌شدند و هر کدام مخروط انکنه خاص خود را ایجاد می‌کردند. محل استقرار فعلی روستای کوچک باگلار در حد فاصل این دو رودخانه قرار دارد. مطالعات قبلی (معختاری، ۱۳۸۵) نشان داده است که وضعیت کنونی سیستم رودخانه‌ای نتیجه تعامل هر دو فرایند انحراف و اسارت است. بدین معنی که وقوع یک زمین لغزش در مسیر رودخانه مشه لر عامل اولیه انحراف شاخه مشه لر به سمت شاخه سیسده بوده و سپس در بالادست محل وقوع انحراف اولیه و در اثر نزدیک شدنگی مسیر رودخانه سیسده در نتیجه ناپایداری‌های دامنه‌ای دامنه مشرف به آن و زیرکنی دیواره واقع در حد فاصل دوشاخه اصلی رودخانه، رودخانه مشه لر دفتا به وسیله رودخانه سیسده به اسارت رفته است. زمانی که پدیده اسارت در منطقه اتفاق افتاد عملکرد سیستم رودخانه‌ای به کلی تغییر کرد و با اسارت شاخه مشه لر به وسیله شاخه سیسده، سیستم رودخانه‌ای باگلار دچار تغییرات اساسی شد. وضعیت فعلی سیستم نتیجه وقوع پدیده فوق در منطقه است.



شکل ۱: موقعیت و ویژگی‌های عمومی حوضه آبریز باغلاز و محدوده مورد مطالعه

دو شاخه اصلی رودخانه باگلار، به نام‌های سیسده و مشه لر پس از طی بخشی از مسیر خود که منطبق بر مسیر گسل شمالی می‌شود است، در ارتفاع ۱۴۴۰ متری به همدیگر می‌پیوندند. مهم ترین عارضه توپوگرافیکی موجود در پایین دست محل تلاقی این دو شاخه اصلی، تپه‌ای شبه مثلثی به نام دزگی^۱ است که در حدفاصل دره فعلی رودخانه باگلار و دره متروکه‌ای به نام دره عشقی (عشقی دره) قرار دارد و با ارتفاع ۱۴۸۷ متری خود مشخص می‌باشد (شکل ۱). روستای باگلار در پای این تپه و در قاعده آن، به دور از اثرات سیلان‌های رودخانه باگلار جای گزیده است. دره عشقی در زمان‌هایی نه چندان دور محل عبور رودخانه مشه لر بوده است به طوری که افراد سالخورده روستای باگلار از قول پدرانشان جریان رودخانه مشه لر از این دره را نقل می‌کنند که نقش مهمی در آبیاری مزارع‌شان داشته است. به گفته اهالی روی تپه دزگی با غات انار فراوانی وجود داشته است که با آب رودخانه مشه لر از طریق عشقی دره آبیاری می‌شدند. با این اوصاف می‌توان زمان انحراف رودخانه مشه لر را بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال برآورد نمود.


توده کوهستانی می‌شود از نظر زمین ساختی به صورت یک هورست - در حد فاصل گسل‌های شمالی و جنوبی می‌شود - بالا آمده است (اسدیان و همکاران، ۱۳۷۳). آنچه مسلم است این است که حوضه آبریز باگلار بخشی از این سیستم کوهستانی است و ویژگی‌های آن (شکل ۲)، چه از نظر ساختمنی و چه از نظر تکتونیکی تا حدود زیادی با ویژگی‌های کلی سیستم فوق (مختراری، ۱۳۸۴) متناسب است.

انواع مورفولوژی مسیر آبراهه‌ها

انواع مسیرهای آبراهه‌ای مشاهده شده در هر حوضه آبریز انعکاسی است از عوامل محلی که شیب آبراهه، دبی، تدارک رسوب، لیتولوژی سنگ مادر، و روند تکاملی منطقه را کنترل

1 - Dezghi

می کنند (مونتگومری و بافینگتون، ۱۹۹۷: ۶۰۳). به عبارت دیگر، وجود واحدهای مختلف مورفولوژیکی در قسمت‌های مختلف آبراهه، متأثر از سنگ مادر و فرایندهایی است که موجب ورود عناصر درشت دانه به آبراهه می شوند. به عنوان مثال واحدهای پلکانی- حوضچه‌ای^۱ غالباً در مناطقی دیده می شوند که نهشته‌های حاصل از جریان‌های واریزهای و زمین لغزش‌ها از طرفین آبراهه به سمت آن وارد می شوند و تخته سنگ‌های بزرگ را به آبراهه منتقل می کنند (گرنت و همکاران، ۱۹۹۰: ۳۴۰؛ مونتگومری و بافینگتون، ۱۹۹۳: ۲۴). از سوی دیگر تشكیل و دینامیک انواع مختلف اشکال مسیر آبراهه‌ها مثل شکل پله- حوضچه^۲، نشانگر مسایل و مشکلاتی است که از واکنش‌های متقابل و پیچیده موجود بین دبی، اندازه پله، شبیب دامنه و عوامل تصادفی ناشی می شوند (کوموتی و همکاران^۳، ۱۵۷۹: ۲۰۰۵).



شکل ۲: نقشه زمین‌شناسی حوضه آبریز باغلار

- 1 - Cascade-pool
- 2 - step-pool
- 3 - Comoti et al.

مونتگومری و بافینگتون(۱۹۹۷) در مقاله خود با عنوان «مورفولوژی مسیر آبراهه‌ها در حوضه‌های آبریز نواحی کوهستانی» به تفصیل در مورد انواع مورفولوژی مسیر آبراهه‌ها بحث کرده‌اند و در سال‌های بعد محققان دیگر (تامسون و همکاران، ۲۰۰۶) این موضوع را دنبال نموده‌اند. مونتگومری و بافینگتون در مقاله خود، مسیر آبراهه‌ها را به سه دسته اصلی سنگ بستری، آبرفتی و کوهرفتی تقسیم کرده‌اند. مسیرهای سنگ بستری در مناطقی دیده می‌شوند که ظرفیت حمل در آنها بیش از تدارک رسوب است. دره‌هایی با دیواره‌های تندر و شبیب بستر زیاد از مشخصه‌های این نوع از مسیر هاست. در مقابل، آبراهه‌های آبرفتی انواع گوناگونی از مورفولوژی آبراهه‌ای را با توجه به میزان شبیب و موقعیتشان در شبکه رودخانه‌ای به نمایش می‌گذارند. در مواردی این نوع از آبراهه‌ها دارای هیچ نوع دشت سیلابی نیستند و یا وسعت دشت سیلابی موجود کم است و در مواردی نیز دارای دشت سیلابی وسیعی هستند. آبراهه‌های آبرفتی خود به پنج دسته پلکانی^۱، پله-حوضچه، مسطح^۲، موج دار-حوضچه^۳ و موج دار-ماسه ای^۴ تقسیم می‌شوند. آبراهه‌های کوهرفتی شامل سرشاخه‌های کوچکی هستند که آب در داخل دره‌ای پر از عناصر کوهرفتی جریان دارد و حمل مواد در آن به ندرت اتفاق می‌افتد. جزئیات ویژگی‌های انواع مورفولوژی مسیر آبراهه‌ها در جدول ۱ آمده است.

-
- 1 - Cascade
 - 2 - Plane-bed
 - 3 - Pool-riffle
 - 4 -Dune-ripple

جدول ۱: ویژگی‌های شناخته شده هر یک از انواع آبراهه‌ها (مونتگومری و بافینگتون، ۱۹۹۷؛ تامسون و همکاران، ۲۰۰۶: ۴۵)

| کوهرفتی | سنگ بستری | آبرفتی | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | پلاکاتی | پله-حوضجه‌ای | مسطوح | Moghadar حوضجه | Moghadar ماسه‌ای | |
| متغیر | سنگ | قلوه سنگی- صخره‌ای | قلوه سنگی- قلوه سنگی | شنی | شنی | ماسه‌ای | نوع مواد بستر |
| متغیر | بین نظم | تصادفی | چابچایی عمودی | بدون هر پدیده | چابچایی جانی | چندلایه | الگوی شکل بستر |
| دانه‌ها | مرزها (بستر و کناره‌ها) | دانه‌ها، کناره‌ها | اشکال بستر (پله‌ها، حوضجه‌ها)، دانه‌ها، کناره‌ها | دانه‌ها، کناره‌ها | اشکال بستر (پشهنهای، حوضجه‌ها)، دانه‌ها، کناره‌ها | تموج، اشکال بستر (ماسه‌های موج‌ها و پشهنهای)، دانه‌ها، کناره‌ها | عناصر اصلی ناهمواری |
| مواد دامنه‌ای، جریان‌های واریزه | مواد آبرفتی، مواد آبرفتی، مواد دامنه‌ای، جریان‌های واریزه | مواد آبرفتی، مواد دامنه‌ای، جریان‌های واریزه | مواد آبرفتی، مواد دامنه‌ای، جریان‌های واریزه | مواد آبرفتی، ریزش کناره آبراهه، ای، جریان‌های واریزه | مواد آبرفتی، ریزش کناره آبراهه، کناره آبراهه، جریان‌های واریزه | مواد آبرفتی، ریزش کناره آبراهه | مخلع رسوبی خالب |
| بستر | حفره‌ها | در پنهان موانع | موسجد در سر راه | داخل بستر | کناره | کناره، داخل بستر | عناصر ذخیره رسوب |
| محصور | محصور | محصور | محصور | متغیر | نامحصور | نامحصور | محصور شدگی آبراهه |
| نامعلوم | متغیر | کمتر از ۱ برابر مساوی یا ۴ برابر عرض عرض آبراهه | - | ۵-۷ برابر عرض آبراهه | - | ۵-۷ برابر عرض آبراهه | فاصله بین حوضجه ها |
| نامعلوم | معادل | پیشتر از شبیه یک مسیر آبرفتی در یک حوضه آبریز | ۰/۰۴-۰/۳ | ۰/۰۳-۰/۱ | ۰/۰۱-۰/۰۳ | ۰/۰۱۵ | شبیه (متدر متر) |
| نامعلوم | نامعلوم | ۸۰ | ۶۵ | ۵۰ | ۱۷ | نامعلوم | اندازه دانه‌ها |
| نامعلوم | نامعلوم | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰ | ۵۷ | نامعلوم | D50(mm) D84(mm) |
| نامعلوم | متغیر | نامعلوم | ≥ 1 | نامعلوم | > ۱ | نامعلوم | طول پشهنه (نسبت به عرض آبراهه) |

روش تحقیق

قسمت مورد مطالعه از حوضه آبریز باگلار (شکل ۱) به دلیل دارا بودن شرایط خاص زیومورفولوژیکی از قبیل قرارگیری در مسیر گسل شمالی میشو (شکل ۲)، فعالیت نیروهای تکتونیکی به صورت ادامه بالآمدگی پشتنهای فشاری (مختاری، ۱۳۸۶)، وقوع انحراف و اسارت رودخانه، لیتلولوژی نامقاوم، نایپاداری دامنه‌های مشرف به آبراهه و از همه مهم‌تر جدید بودن و یا تداوم فعالیت برخی از موارد فوق، برای ارزیابی نقش عوامل غیررودخانه‌ای در مسیر آبراهه‌ها محل مناسبی تشخیص داده شد. در این تحقیق منظور از مسیر آبراهه عبارت است از بخشی از رودخانه که در حد فاصل دو بریدگی شبی در مسیر رودخانه قرارداد و دارای شبی، عرض و لیتلولوژی نسبتاً یکنواختی است. مورفولوژی بخش‌های مختلف بر اساس تقسیم بندهی مورفولوژی مسیر آبراهه‌ها در حوضه‌های آبریز نواحی کوهستانی که در سال ۱۹۹۷ از طرف مونتگومری و بافینگتون ارایه شد، مشخص شده است. از میان انواع مورفولوژی مسیر آبراهه‌ای شناخته شده، چهار نوع آنها در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد. بخش عمده‌ای از یافته‌های این تحقیق حاصل کارهای میدانی است. نکته جالب در این منطقه این بود که در حین بازدیدهای میدانی می‌شد نایپاداری‌های دامنه‌ای و حتی مراحلی از وقوع فرایند اسارت را مشاهده نمود. تحلیل ساختار و لیتلولوژی منطقه مورد مطالعه از طریق تفسیر نقشه‌های زمین شناسی به مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ صورت گرفت و عکس هوایی به مقیاس هوایی ۱:۴۰۰۰۰ و نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ از جمله مدارک مورد استفاده در تحلیل توپوگرافی و شناسایی ویژگی‌های کلی حوضه بوده اند.

انواع مورفولوژی آبراهه‌ها در حوضه آبریز باگلار

در اینجا به بیان ویژگی‌های هر یک از انواع مورفولوژی مسیر آبراهه‌های منطقه مورد مطالعه (شکل ۳) می‌پردازیم:



۱- بستر مسطح: واژه مسطح هم در مورد مسیرهای هموار ماسه‌ای و هم در مورد مسیرهای هموار قلوه سنگی به کار برده می‌شود. این بسترها معمولاً بدون عارضه (بدون پسته و حوضچه) بوده و هیچگونه جایگایی جانبی یا عمودی در آن دیده نمی‌شود، زیرا نسبت عرض آبراهه به عمق آن در این گونه آبراهه‌ها کم و مقادیر زیری نسبی زیاد است (مونتگومری و بافینگتون، ۱۹۹۷؛ ۶۰۰؛ بافینگتون و همکاران، ۱۹۸۹: ۵۴). به نظر می‌رسد سطح بستر در این گونه مسیرها دارای پوششی زره مانند است که می‌توان آنرا به محدودیت تدارک رسوب نسبت داد. عدم تشکیل این پوشش در بستر نشانگر وجود نوعی موازنۀ بین ظرفیت حمل و تدارک رسوب است (دیتریش و همکاران^۱، ۱۹۸۹: ۲۱۵). در بخش‌هایی از مسیر رودخانه باگلار و در بالادست محل وقوع اسارت در مسیر هر دو شاخه اصلی رودخانه شاهد تشکیل سنگ فرشی از عناصر آبرفتی هستیم که نشانگر حاکمیت شرایطی پایدار در عدم تدارک رسوب و حمل آن می‌باشد (شکل ۴). این در حالی است که در پایین دست محل وقوع

1 - Dietrich et al.

اسارت، شاهد بستری مسطح هستیم که بیشتر ویژگی‌های آبراهه‌های آستانه‌ای^۱ را دارد. بی تردید تفاوت در ویژگی‌های بستر مسطح رودخانه در بالادست و پایین دست محل وقوع اسارت و ناپایداری‌های دامنه‌ای نشانگر نقش این بخش از سیستم رودخانه‌ای در افزایش تدارک رسوب است.



شکل ۸: بستر مسطح رودخانه مشه لر در فاصله یکصد متری بالادست محل فعلی اسارت

۲- بستر پله- حوضچه بر روی سنگ مادر: وجود اشکال پله مانند متخلک از مواد مقاوم در طول آبراهه که اشکال حوضچه‌ای منطبق بر لایه‌های نامقاوم را از همیدیگر جدا می کنند، از

۱- این نوع از آبراهه‌ها دارای بستری پوشیده از شن و ماسه هستند که فقط به هنگام طغیان و پرآبی رودخانه تغییراتی در آنها ایجاد می شود (Howard, 1980, 1987; Montgomery and Buffington, 1993: 20)

ویژگی‌های خاص این نوع از آبراهه‌ها می‌باشد. ایجاد این نوع از بستر با ویژگی‌های هندسی آبراهه و ترکیب مواد سازنده بستر ارتباطی تنگاتنگ دارد (بافینگتون و همکاران، ۲۰۰۲: ۵۰۸) فاصله بین پله‌ها بستگی به ضخامت، وضعیت قرارگیری و میزان درز و شکاف‌های لایه‌ها دارد و ضخامت لایه مقاوم، زاویه میل طبقات رسوبی، و جهت گیری و تناوب درز و شکاف‌ها از مهم ترین عوامل مؤثر در تعیین ارتفاع پله‌ها هستند (تامسون و همکاران، ۲۰۰۶: ۵۴). در فاصله ۲۰ تا ۷۰ متری از محل وقوع اسارت به طرف بالادست رودخانه مشه لر شاهد تشکیل بستری از این نوع در مسیر رودخانه هستیم (شکل ۵ الف). در این قسمت لایه‌هایی متسلسل از شیل و ماسه سنگ به تناوب و به ترتیب به ضخامت‌های یک متر و ۲/۵ متر و با زاویه میل ۷۰° درجه قرار گرفته اند (شکل ۵ ب) لذا، متناسب با تناوب لایه‌های مقاوم و نامقاوم بستری متسلسل از پله‌ها و حوضچه‌ها شکل گرفته است.



شکل ۵: الف) بستر پله- حوضچه رودخانه مشه لر در فاصله ۴۰ متری بالادست محل فعلی اسارت و ب)
تناوب لایه‌های شیلی و ماسه سنگی و زاویه میل آنها

۲- بستر پلکانی: تشکیل این نوع از آبراهه‌ها نیازمند شیب زیاد و وجود انبوهی از مواد درشت دانه در داخل بستر می‌باشد (گرنت و همکاران، ۱۹۹۰: ۳۴۹) که موجب پخش انرژی جریان و تلاطم آن (مونتگومری و بافینگتون، ۱۹۹۳: ۲۹) می‌شود. رسویات به جا گذاشته شده در این نوع بستر یا از جریان‌های واریزه که حمل مواد در آنها نیازمند شیب بیش از ۲ درصد است، تامین می‌شود و یا این مواد در نتیجه حرکات توده‌ای از دامنه‌های مجاور با شیب بیش از ۲۵ درصد به بستر رودخانه وارد می‌شوند (تامسون و همکاران، ۲۰۰۶: ۴۵). این نوع از مسیر آبراهه در امتداد رودخانه مشه لر در دو قسمت دیده می‌شود (شکل ۳):

(الف) در حد فاصل نقطه اسارت و حدود ۲۰ متر بالاتر از آن (شکل ۶): در این قسمت رودخانه از مسیر پله-حوضچه‌ای روی سنگ مادر خارج و شیب بستر به یک باره کاهش می‌یابد. در نتیجه کاهش نیروی رودخانه عناصر درشت دانه وارد به بستر رودخانه بر جا مانده و عناصر ریزدانه از محل خارج می‌شوند.



شکل ۶: بستر پلکانی رودخانه مشه لر در بالادست محل فعلی اسارت

ب) در محل زمین لغزش جنوب مسیر آبراهه مشه لر (شکل ۷): در این قسمت رودخانه مسیر خود را از میان مواد لغزش یافته (زبانه لغزش) باز کرده و بستر خود را به عمق برده است به طوری که، عرض آبراهه در بیشتر قسمت‌ها کمتر از یک متر است. دامنه‌های تند مشرف به آبراهه نقش زیادی در تامین عناصر درشت دانه و در نهایت تشکیل آبراهه‌ای پلکانی دارند.



شکل ۷: بستر پلکانی رودخانه مشه لر در محل وقوع زمین لغزش

۴- بستر پلکانی-حوضچه‌ای: فرایندهای دامنه‌ای که عناصر درشت دانه را به داخل آبراهه هدایت می‌کنند موجب ایجاد آبراهه‌ای مرکب از بخش‌های پلکانی همراه با حوضچه‌هایی در میان آنها می‌شوند. این نوع از آبراهه در دو بخش از منطقه مورد مطالعه دیده می‌شود (شکل ۸). علت ایجاد این نوع از شکل آبراهه ورود توده‌ای مواد به داخل آبراهه در نتیجه

نپایداری‌های دامنه‌ای (گرنت و همکاران، ۱۹۹۰: ۳۵۱) تپه سیسده می‌باشد. این مواد دارای لیتوژری نامقاومی هستند ولی دینامیک بالای دامنه‌های مشرف به دره رودخانه امکان فرسایش و تخلیه مواد را از بستر رودخانه از بین می‌برد. رودخانه با عبور از لابلای قطعات فروافتاده و تشکیل حوضچه‌هایی در بین آنها، مسیر خود را به طرف پایین دست دامنه ادامه می‌دهد.



شکل ۸: بستر پلکانی -حوضچه‌ای: (الف) در مسیر رودخانه با غلار در پایین دست نقطه اسارت و (ب) در مسیر رودخانه سیسده

عوامل مؤثر در تغییر مورفولوژی آبراهه‌ها

۱- وقوع اسارت

وقوع اسارت یکی از مهمترین عواملی است که می‌تواند موجب ایجاد تغییراتی در سایر قسمت‌های سیستم رودخانه‌ای شود. اسارت رودخانه زمانی اتفاق می‌افتد که یک سیستم

رودخانه‌ای با قدرت حفر زیاد خود سیستم رودخانه‌ای با قدرت فرسایشی کم را از مسیر خود منحرف نماید (استوکس و همکاران^۱، سالا^۲، ۲۰۰۴، ۲۰۰۲). عمل فرسایشی سریع رودخانه اسیرکننده نسبت به رودخانه اسیر شده موجب قطع آبراهه رودخانه اخیر و انحراف جريان آن به سمت رودخانه اسیرکننده می‌شود (سامر فيلد^۳، ۱۹۹۱).

با توجه جدید بودن وقوع پدیده اسارت (۲۰۰۰ تا ۳۰۰ سال اخیر)، پسروی مداوم محل اسارت از محل انحراف اولیه به طرف بالادست به فاصله ۲۰۰ متر و اختلاف ارتفاع کم بستر دو رودخانه (حدود ۲۰ متر) آثار این اتفاقات در بالادست محل اسارت علاوه بر حفر بستر به عنوان واکنش عادی شبکه زهکشی (فلورشیم و همکاران^۴، ۲۰۰۱)، مورفولوژی مسیر آبراهه را نیز متأثر ساخته است. اثر مشخص وقوع اسارت افزایش شبیب بستر رودخانه مشه لر و تغییر مورفولوژی بستر رودخانه در فاصله‌ای ۷۰ متری از محل اسارت فعلی به طرف بالادست رودخانه مشه لر است که در نتیجه آن بستر مسطح رودخانه (شکل ۴) به بستر پله- حوضچه (شکل ۵) تغییر یافته است.

واکنش سیستم رودخانه‌ای به تغییرات سطح اساس بستگی به عوامل متعددی از جمله وضعیت، میزان و مسیر تغییر سطح اساس دارد (شوم^۵، ۱۹۹۳) و میزان فرسایش قهقهایی به حضور عناصر غیر آبرفتی (عناصر مقاوم) (فلورشیم و همکاران، ۲۰۰۱) از قبیل لایه‌های مقاوم ماسه سنگی وابسته است. بر این اساس با تغییر سطح اساس رودخانه مشه لر در اثر اسارت، این رودخانه نوعی فرسایش قهقهایی را به سمت بالادست مسیر رودخانه و در راستای نیل به نیمرخ تعادل آغاز نموده است. همان طوری که قبل از ذکر شد رسوبات میوسنی منطقه از تناوب لایه‌های شیلی و ماسه سنگی تشکیل یافته اند لذا، واکنش این لایه‌ها در مقابل نیروی فرسایشی رودخانه موجب ایجاد مورفولوژی پله- حوضچه در مسیر آبراهه شده است که در آن قسمت‌های پله‌ای بر لایه‌های ماسه سنگی و قسمت‌های حوضچه‌ای بر لایه‌های شیلی

1- Stokes and et al.

2 - Sala

3 - Summerfield

4 - Florschheim et al.

5 - Schumm

منطبق هستند. با توجه به انرژی بالای رودخانه و آسیب پذیری لایه‌های ماسه سنگی در مقابل هوازدگی و عملکرد فرسایشی آب رودخانه توансه است در حدفاصل نقطه اسارت تا ۲۰ متر بالاتر از آن مورفولوژی بستر را از حالت پله- حوضچه به حالت پلکانی (شکل ۶) تغییر دهد. لازم به ذکر است که حالت اخیر در مسیر رودخانه سیسده نیز در نزدیکی محل اسارت دیده می شود.

۲- موقع حرکات توده‌ای

حرکات توده‌ای از جمله عوامل غیر جریانی هستند که جابجایی مواد و ورود عناصر به داخل آبراهه موجب کندی حمل مواد در محل شده و در نتیجه وقوع رویدادهای ژیومورفولوژیکی و تغییر در آبراهه را به دنبال دارند (گرنت و همکاران، ۱۹۹۰: ۳۴۱). شبیه زیاد دامنه‌های مشرف به دره‌ها این امکان را فراهم می کند تا فرایندهای دامنه‌ای بار رسوبی خود را به صورت مستقیم به آبراهه‌ها بویژه آبراهه‌های پلکانی و پله-حوضچه‌ای وارد نمایند و بدین ترتیب تغییراتی دوره‌ای را در آبراهه ایجاد کنند (مونتگومری و بافینگتون، ۱۹۹۷: ۶۰۷). بخش‌هایی از دامنه‌های مشرف به آبراهه‌های رودخانه با غلار ناپایدار بوده و توده‌هایی از مواد دامنه‌ای در اثر زمین لغوش و ریزش‌های ناشی از بالآمدگی پشته‌های فشاری (مختاری، ۱۳۸۵) به داخل آبراهه‌ها وارد می شوند. نتیجه این ناپایداری‌ها تشکیل آبراهه‌های پلکانی- حوضچه‌ای در بخش‌هایی از آبراهه‌های منطقه می باشد (شکل ۳). با وجود ناپایداری‌های دامنه‌ای مستمر کنونی در مسیر رودخانه، این پدیده اثر چندانی در افزایش D50 - همانند آنچه در سایر نقاط دنیا دیده می شود و نشانگر گذر از یک مرحله جریان- کنترل^۱ به یک مرحله حرکات توده‌ای- کنترل^۲ در شکل دهی مسیر آبراهه می باشد (مونتگومری و بافینگتون، ۱۹۹۳: ۲۴)- نداشته است. مشاهده و مقایسه عناصر بستری بسط مسطح در بالادست و پایین دست بخش ناپایدار مسیر به خوبی نشانگر این پدیده می باشد. علت این مسیله را باید در نوع لیتوژئی

1 - Fluvial-control

2 - Mass wasting- control

موادی دانست که در اثر حرکات توده‌ای وارد بستر می‌شوند. عملده این مواد در منطقه مورد مطالعه شیل‌هایی هستند که بخش بزرگی از مواد سازنده دامنه‌های ناپایدار را تشکیل می‌دهند. لذا پس از ورود به بستر با طی مسافتی کوتاه خرد شده و به صورت بار محلول یا معلق به وسیله رودخانه از آبراهه خارج می‌شوند.

نتیجه گیری

حوضه آبریز باغلار از جمله حوضه‌هایی است که در سده‌های اخیر تغییرات زیادی از نظر ژیومورفولوژیکی در آن اتفاق افتاده است. انطباق بخشی از آبراهه‌های این رودخانه با مسیر گسل شمالی می‌شود و تداوم فعالیت‌های تکتونیکی (تشکیل پشته‌های فشاری) (مختاری، ۱۳۸۵)، حرکات توده‌ای و ورود انبوهی از مواد دامنه‌ای را به داخل آبراهه‌ها به دنبال داشته است. وقوع پدیده انحراف و سپس اسارت در مسیر رودخانه باغلار از آثار دیگر چنین تغییراتی در حوضه آبریز است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که مورفولوژی فعلی قسمت‌های مختلف مسیر آبراهه رودخانه باغلار و شاخه‌های اصلی آن بیش از هر چیز، نتیجه عوامل غیر رودخانه‌ای مثل اسارت و حرکات توده‌ای از قبیل زمین‌لغزش و ریزش‌های کناری آبراهه‌ها است.

به طور کلی، رودخانه‌های مناطق کوهستانی مثل رودخانه باغلار همواره خود را با تغییرات ایجاد شده در شیب آبراهه و فرایندهای دامنه‌ای تطبیق می‌دهند و به همین دلیل است که در بخش‌های مختلف این رودخانه‌ها با اشکال گوناگونی از آبراهه‌ها (شکل ۳) مواجه هستیم. فعالیت‌های تکتونیکی، یخچال‌ها، حرکات توده‌ای، و تغییر در لیتوژی و ساختمان که تاثیر مستقیمی بر قابلیت فرسایش سنگ بستر آبراهه دارند، از عوامل غیر رودخانه‌ای شناخته شده مؤثر در ژیومتری آبراهه هستند (وهل و همکاران، ۲۰۰۴: ۹۷۰). در کنار این عوامل و بر اساس نتایج این تحقیق، عامل اسارت رودخانه را نیز باید به موارد بالا افزود. یافته‌های این تحقیق را می‌توان در چند بند خلاصه نمود:

- ۱- مورفولوژی مسیر آبراهه‌های بخش مورد مطالعه حوضه آبریز باگلار، به چهار نوع مسطح، پله- حوضچه بر روی سنگ مادر، پلکانی و پلکانی-حوضچه‌ای دیده می شوند.
- ۲- تفاوت در ویژگی‌های بستر مسطح رودخانه در بالادست و پایین دست محل وقوع اسارت و ناپایداری‌های دامنه‌ای نشانگ نقش این بخش از سیستم رودخانه‌ای در افزایش تدارک رسوب است.
- ۳- محصور شدگی آبراهه به وسیله دامنه‌های پرشیب مشکل از مواد نامقاوم، امکان ورود عناصر حاصل از فرایندهای دامنه‌ای و تشکیل آبراهه‌های پلکانی- حوضچه‌ای را فراهم آورده است، پدیده‌ای که وقوع آشفتگی‌های دوره‌ای را در اثر ناپایداری دامنه‌ها به دنبال دارد.
- ۴- وقوع اسارت در مسیر آبراهه موجب افزایش شب و تغییر مورفولوژی آبراهه شده است به طوری که در نتیجه آن و در بالادست محل اسارت بستر مسطح رودخانه به بستر پله- حوضچه تغییر یافته است.
- ۵- تشکیل آبراهه‌ای با بستر پلکانی-حوضچه ای نتیجه ناپایداری‌های دامنه‌ای مسیر آبراهه است.
- ۶- با وجود ناپایداری‌های دامنه‌ای مستمر کنونی در مسیر رودخانه، این پدیده اثر چندانی در افزایش D50 نداشته است. علت این مسیله را باید در نوع لیتوژی موادی (عمدتاً شیل) دانست که در اثر حرکات توده‌ای وارد بستر می شوند.
به هر حال، انجام چنین مطالعاتی بر روی رودخانه‌ها می تواند به ارزیابی بهتر واکنش رودخانه به تغییرات گوناگون در پهنه حوضه آبریز و تامین اطلاعات پایه برای طرح‌های آمايش سرزمین، حفاظت محیط زیست و کنترل سیلاب کمک کند. و شناخت و دخالت دادن عوامل غیر رودخانه‌ای راه را برای طرح معادله‌هایی کامل تر برای برآورد میزان حمل بار بستر در رودخانه‌های کوهستانی فراهم خواهد کرد.

منابع

- ۱- اسدیان و همکاران. (۱۳۷۳)، «نقشه زمین شناسی به مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ مرند». سازمان زمین شناسی کشور.
- ۲- مختاری، د. (۱۳۸۴)، «نقش نو زمین ساخت در تکامل سامانه‌های رودخانه‌ای در کواترنر، مطالعه موردی: رودخانه‌های دامنه شمالی میشوداغ»، *علوم زمین*، شماره ۵۷
- ۳- مختاری، د. (۱۳۸۵)، «اسارت رودخانه و آثار آن در سیستم رودخانه‌ای، مطالعه موردی: رودخانه باگلار در دامنه شمالی میشوداغ (شمال غرب ایران)». *گزارش طرح تحقیقاتی*، دانشگاه تبریز.
4. Amsler, M. L., Carlos, T., Ramonell, G., Horacio A. Toniolo, H. A., (2005), «Morphologic changes in the Parana' river channel (Argentina) in the light of the climate variability during the 20th century», *Geomorphology*, 70: 257–278.
5. Buffington, J.M., Lisle, T.E., Woodsmith, R.D., and Hilton, S. (2002), «Controls on the size and occurrence of pools in coarse-grained forest rivers», *River Res. Appl.* 18: 507–531.
6. Buffington, J.M., Woodsmith, R.D., Booth, D.B., and Montgomery, D.R. (2003), «Fluvial processes in Puget Sound rivers and the Pacific Northwest». In: *Restoration of Puget Sound rivers*. Edited by D.R. Montgomery, S. Bolton, D.B. Booth, and L. Wall. University of Washington Press, Seattle, Wash. pp. 46–78.
7. Benchley, K. (2001), «The investigation of channel-reach morphology in two mountain drainage basins, Ogontz Lake and Sandy Pond, NH». *Geomorphology Final Project*, University of Vermont. 15 p.
8. Comotti, F., Andreoli, A., Lenzi, M. A., (2005), «Morphological effects of local scouring in step-pool streams». *Earth Surface Processes and Landforms*, 30: 1567-1581.
9. Dietrich, W. E., Kirchner, J. W., Ikeda, H., Iseya, F., (1989), «Sediment supply and the development of the coarse surface layer in gravel-bedded rivers», *Nature*, 340: 215 – 217.
10. Florsheim, J. L., Mount, J. F., Rutten, L T, (2001), «Effect of baselevel change on floodplain and fan sediment storage and ephemeral tributary channel

- morphology, Navarro River, California». *Earth Surface Processes and Landforms*, 26(2), 219 – 232.
11. Gomi, T., Sidle, R. C., Woodsmith, R. D., Bryant, M. D. (2003), «Characteristics of channel steps and reach morphology headwater streams, Southeast Alaska». *Geomorphology*, 51: 225–242
12. Grant, G. E., Swanson, F. J., Wolman, M. G. (1990), «Pattern and origin of stepped-bed morphology in high-gradient streams, Western Cascades, Oregon», *Geological Society of America Bulletin*, V. 102, p. 330-352.
13. Thompson, C. J., Croke, J., Ogden, R., Wallbrink, P. (2006), «A morpho-statistical classification of mountain stream reach types in southeastern Australia», *Geomorphology*, 81: 43–65.
14. Montgomery, D.R., Buffington, J.M. (1993), «Channel classification, prediction of channel response, and assessment of channel condition: Olympia», Washington State Department of Natural Resources Report TFW-SH10-93-002, 84 p.
15. Montgomery, D.R., Buffington, J.M., (1997), «Channel-reach morphology in mountain drainage basins», *Geological Society of America Bulletin*, 109: 596–611.
16. Montgomery, D. R., Buffington, J.M. (1998), «Channel processes, classification, and response potential», In: R. J. Naiman and R. E. Bilby, editors, *River Ecology and Management*, Springer-Verlag Inc., New York: 13–42.
17. Montgomery, D. R., Buffington, J.M. (1998), «Channel classification, prediction of channel response, and assessment of channel condition», Report TFW-SI-110-93-002 prepared for the SHAMW Committee of the Washington State Timber/Fish/Wildlife Agreement, 110 p.
18. Sala, M. (2004), «River capture», In: A. S.Goudie (ed.). *Encyclopedia of Geomorphology*. Routledge Pub. Vol.2.
19. Schumm, S. A. (1993), «River response to baselevel change: Implications for sequence stratigraphy», *Journal of Geology*, 101: 279-294.
20. Stokes, M., Mather, A. E., Harvey, A. M. (2002), «Quantification of river-captured-induces base-level changes and landscape development, Sorbas Basin, SE Spain», In: Jones, S. J. & Frostick, L. E.(eds) *Sediment flux to basins: Causes, controls and consequences*, Geological Society, London, Special Publications. 191: 23-35.

21. Summerfield, M. A. (1991), «*Global Geomorphology: An introduction to the study of landforms*», Longman Scientific and Technical, England.
22. Wohl, E.E, Kuzma J.N, and N.E. Brown, (2004), «Reach-scale channel geometry of a mountain river», *Earth Surface Processes and Landforms*, 29: 969–981.