



سال یازدهم، شماره‌ی ۳۵
پاییز ۱۳۹۰، صفحات ۲۳۴-۲۰۹

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

علی محمدخورشیددوست^۱

محمد حسین رضایی مقدم^۲

محمد احمدی^۳

سمیه خالقی^۴

نقش فرایندهای ژئومورفیک رو دخانه‌ای در ایجاد مخاطرات محیطی شهر سنقر در استان کرمانشاه

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۹/۱۲/۱۲

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۰۱/۳۰

چکیده

در اغلب موارد فرایندهای ژئومورفیکی که توسط سیستم‌های رو دخانه‌ای ایجاد می‌شوند، باعث بروز مخاطرات محیطی در محیط‌های انسانی و طبیعی می‌گردند. در این مقاله شهر سنقر از لحاظ مخاطرات ناشی از فرایندهای ژئومورفیک رو دخانه‌ای مورد بررسی قرار

Email: khorshid@tabrizu.ac.ir

۱- دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز.

۲- استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز.

۳- استادیار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی کرمانشاه.

۴- دانشجوی دکترای جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشگاه تبریز.

گرفته است. مطالعه این مخاطرات در دو قسمت مخاطرات ناشی از اعمال فرسایشی رودخانه و آبراهه‌ها (تخرب، حمل و رسوب‌گذاری) و مخاطرات ناشی از طغیان آب و سیلاب از یک طرف و تحلیل و بررسی نقش عوامل انسانی تشدید کننده مخاطرات رودخانه‌ای از طرف دیگر صورت گرفته است. بنابراین چون شهر سنقر در خروجی این دو زیر حوضه قرار گرفته، ابتدا حوضه سنقر چای به دو زیر حوضه شرقی و شمالی تقسیم و سپس دبی حداکثر سیلاب با روش دیکن برای هر دو زیر حوضه محاسبه شد و در مرحله دوم نیمرخ‌های طولی رودخانه سنقر چای و آبراهه‌های اصلی استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آنگاه در مرحله سوم بر اساس بازدیدهای میدانی و برداشت نقاط زمینی با استفاده از GPS، تفسیر عکس‌های هوایی و کاربرد GIS، نقشه ژئومورفولوژی منطقه و نقشه مناطق در معرض خطر در حاشیه رودخانه ترسیم شد و در نهایت مشخص شد که شهر سنقر به دلیل قرارگیری بر روی دشت سیلابی، از طرف آبراهه‌ها و رودخانه سنقر چای از یک طرف و به جهت قرارگیری قسمت‌هایی از شهر بر روی مخروط افکنه‌های شرقی و جنوبی و عواملی چون تعرض به حریم رودخانه و وجود مواد کوهرفتی و سست در حاشیه رودخانه سنقر چای، ابعاد و ارتفاع نامناسب پل سنقر چای از طرف دیگر، در معرض مخاطرات محیطی ناشی از فرایندهای رودخانه‌ای و عوامل انسان ساخت قرار دارد.

کلید واژه‌ها: مخاطرات محیطی، فرایندهای ژئومورفیک رودخانه‌ای، رودخانه سنقر چای، سیلاب، شهر سنقر.

مقدمه

واحدهای ژئومورفولوژی همیشه با پویایی و دینامیسم محیط طبیعی در ارتباطند و از آنجا که شهرها از ترکیب واحدهای مختلف توپوگرافی و ژئومورفولوژی تشکیل می‌شوند، هر گونه اقدام در راستای توسعه و عمران شهرها به نحوی با پویایی و دینامیسم مذکور و در

نتیجه با پدیده‌های ژئومورفولوژی تلاقي می‌کند. در این زمينه ژئومورفولوژی رودخانه‌ای به دنبال مطالعه لندرم‌ها و فرایندهای رودخانه‌ای و پيش بيني تغييرات حاصله با استفاده از مدل‌ها و مطالعات ميداني و آزمایشگاهی می‌باشد و با کمک مهندسي رودخانه‌اي، روش‌های تجزيه و تحليلي جديد و ابزارها و تكنیک‌ها، در حال رشد و گسترش است. اين امر در نهايit منجر به کسب توانايی‌های جديid در زمينه مدیريت رودخانه، اصلاح و تجدید چشم انداز، مطالعه مخاطرات و ژئومورفولوژی ديرينه رودخانه‌اي می‌شود (تورندي كرفت و همكاران، ۲۰۰۷، ۱). شايد بتوان اذعان داشت که هيچ عامل ژئومورفولوژيکی به اندازه آب‌های سطحي، سطح زمين را حتى در نواحی خشك تغيير شکل نمی‌دهد. اصولاً رودخانه‌ها ممکن است از لحاظ شرایط ديناميکي خود خطرات قابل توجهی را به بار آورند. آنها با حفر، حمل و رسوب گذاري مواد، باعث تغييرات زيادي بر اراضي شهر می‌گردند و در موقع طغياني بر کرانه‌ها هجوم می‌برند و بر اثر سرريز آب به داخل شهرها نفوذ می‌کنند که باعث مختل شدن فعالیت‌های روزمره مردم و وقوع خسارت به شهرها می‌شوند. اصولاً مخاطراتی که فرایندهای ژئومورفیک رودخانه‌اي ايجاد می‌کنند يا ناشی از عمل تخریب و فرسایش و رسوب گذاري و يا ناشی از طغيان آب رودخانه است. امروزه ژئومورفولوژی رودخانه‌اي به عرصه جديidi وارد شده و به عنوان پايه‌اي برای مطالعه تغييرات محطي درآمده که برای مدیريت مجراهای رودخانه‌اي به کار می‌رود (گرگوري و همكاران، ۲۰۰۷، ۱)، به طوري که لندرم‌ها و فرایندهای رودخانه‌اي و پيش بيني تغييرات حاصله با استفاده از مدل‌ها و مطالعات ميداني و آزمایشگاهی در اين زمينه رايچ شده است. بر اين اساس، در گذشته و اکنون مطالعات زيادي در خصوص ژئومورفولوژی رودخانه‌اي و جنبه‌های مختلف آن صورت گرفته است. از جمله می‌توان پژوهش‌هایي را ذکر کرد که توسط محققانی چون گرگوري^۵ (۲۰۰۶)، تورندي كرفت^۶ و همكاران (۲۰۰۷)، گرگوري و همكاران (۲۰۰۷) انجام گرفته که هر يك از آنان با توجه به

5- Gregory
6-Thorndycraft et al

هدفی که داشتند، جنبه‌ای از ژئومورفولوژی رودخانه‌ای را مورد بررسی قرار داده‌اند. در این مقاله شهرستان سنقر واقع در شمال شرقی استان کرمانشاه و در بالا دست حوضه آبریز جامیشان به عنوان منطقه مورد مطالعه در زمینه مخاطرات رودخانه‌ای تعیین شده است. از آنجا که عوامل مختلف طبیعی و انسانی در بروز مخاطرات رودخانه‌ای نقش دارند و با توجه به نحوه، نوع و مکان استقرار شهر سنقر نسبت به رودخانه سنقرچای و آبراهه‌ها و قرارگیری قسمت‌هایی از شهر بر روی مخروط افکنه، گسترش شهر بر روی دشت سیلابی از یک طرف و عوامل انسانی چون ساخت و سازهای بی‌رویه در حاشیه بستر رودخانه، عدم رعایت اصول صحیح طراحی سازه‌ها و سایر تأسیسات بر روی رودخانه از طرف دیگر، این شهر بالقوه در معرض تهدید عوامل مخاطره آمیز قرار دارد.


اهداف

- ۱- بررسی و تحلیل نقش فرایندهای رودخانه‌ای و سیلاب در ایجاد مخاطرات محیطی شهر سنقر.
- ۲- بررسی و تحلیل نقش عوامل انسانی تشdid کننده مخاطرات رودخانه‌ای و سیلاب در شهر.

معرفی منطقه

محدوده مورد مطالعه (شکل ۱) حوضه آبریز سنقر چای می‌باشد که در طول جغرافیایی ۴۷/۳۴ تا ۴۷/۵۲ و در عرض جغرافیایی ۳۴/۴۴ تا ۳۴/۵۲ واقع شده و رودخانه سنقر چای از جنوب آن عبور می‌کند. از نظر توپوگرافی از چندین واحد کوهستانی، کوهپایه‌ای، دشت، شبه فلات و حصارهای کوهستانی شامل ناویدیس معلق مادیان کوه در شمال، کوه قره قیه در شرق و قله‌های مرتفعی از طرف جنوب این دشت را محدود کرده‌اند. قدیمی‌ترین سنگ‌هایی که زیربنای ظاهری تمام این ناحیه را در بر گرفته، متعلق به ژوراسیک فوقانی بوده (محمودی، ۱۳۵۷، ۷۸) و بیشتر قسمت‌های منطقه از رسوبات

آبرفتی دوران چهارم تشکیل شده است. شهر سنقر بر روی دشتی قرار گرفته که یک دشت باز محسوب می‌شود و بیشتر رواناب‌های حوضه کوهستانی اطراف وارد دشت شده و از طرف جنوب غربی از طریق رودخانه سنقرچای از محدوده مورد مطالعه خارج می‌شوند. علاوه بر این دشت سنقر از نظر ساختمانی نیز ناودیس ساده‌ای است که از رسوبات آبرفتی جوان که اکثرًا در سطح دانه ریز و سیلتی می‌باشد، تشکیل شده است (خامسی، ۱۳۸۰، ۴۸). این ویژگی‌های رسوب شناسی مربوط به دشت‌های سیلابی است و از آنجا که پادگانه‌ها مهم‌ترین آثار دشت‌های سیلابی هستند که توسط رودخانه‌ها بریده می‌شوند (چورلی و همکاران، ۱۳۷۹، ۳۰۴، ۳۱۲)، پادگانه‌های آبرفتی در اطراف رودخانه سنقرچای و بر فراز تپه‌های شمالی و جنوب شهر گسترش یافته‌اند بنابراین رودخانه‌ی سنقرچای از لا به لای دشت سیلابی و سه پادگانه آبرفتی عبور می‌کنند. میانگین بارندگی سالانه در ایستگاه سنقر حدود ۶۰۰ میلی متر می‌باشد. بیشترین بارندگی ماهانه در فروردین ماه و کمترین مقدار در شهریور ماه گزارش شده است. ریزش برف و باران از مهرماه شروع شده و در خرداد به حداقل می‌رسد و در مقابل تابستان خشک‌ترین فصل سال است. از اوخر بهمن به تدریج از شدت سرمای هوا کاسته می‌شود و در اردیبهشت ماه، دما شروع به افزایش می‌کند و در مرداد ماه به حداقل خود می‌رسد (حالقی، ۱۳۸۶، ۵۷) که با توجه به عوامل پایدار و ناپایدار این منطقه هر از چند گاهی در معرض فرسایش رودخانه‌ای و سیلاب قرار می‌گیرد.



شکل ۱: نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه

مواد و روش‌ها

نقشه‌های توپوگرافی رقومی شده ۱:۵۰۰۰۰ سنقر، فارسینج، آفریانج و کنگاور برای تعیین موقعیت منطقه و استخراج واحدهای توپوگرافی آن، نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰ شهری سنقر، نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ دو سری عکس هوایی با مقیاس ۱:۵۵۰۰۰ مربوط به سال‌های

۱۳۳۴ و ۱۳۶۹، تصویر ماهواره‌ای اسپات مربوط به منطقه، داده‌ها مربوط به ارزش املاک و کاربری‌های اطراف رودخانه سنقر چای.

محاسبه سیلاب:

ابتدا برای تعیین نقش سیلاب در ایجاد مخاطرات شهر سنقر، منطقه به دو زیر حوضه تقسیم و آنگاه مطالعه در قالب این دو زیر حوضه انجام و خصوصیات فیزیکی زیر حوضه‌ها با استفاده از نقشه توپوگرافی و مدل‌های موجود در این زمینه محاسبه شده است. به منظور برآورد دبی حداکثر سیلاب در این دو زیر حوضه که قادر ایستگاه‌های هیدرومتری هستند، از روابط تجربی متعددی با توجه به سطح حوضه استفاده شد که با در نظر گرفتن عوامل اقلیمی معمولاً^۷ این روابط دارای ضرایب منطقه‌ای هستند. یکی از این ضرایب تحت عنوان ضریب حوضه در فرمول دیکن^۸ برای برآورد دبی حداکثر سیلاب است که در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است:

$$Q = 0.1402 * T^{0.377} * A^{0.87} * T^{-0.03737} \quad (57)$$

Q = دبی حداکثر سیلاب (متر مکعب بر ثانیه)

A = مساحت حوضه (کیلومترمربع)

T = دوره بازگشت (سال)

- ترسیم نیمرخ‌های طولی^۹

در این مرحله، مطالعه روی رودخانه سنقر چای و آبراهه‌های اصلی متمرکز شد. برای این منظور، از روی نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ ارقومی شده، در محیط ArcView و با اکستنشن 3D Analyse نقشه مدل ارتفاعی رقومی (DEM) ترسیم شده، سپس لایه آبراهه‌ها فراخوانی و بر روی مدل ارتفاعی رقومی قرار گرفت و در محیط ArcGIS با استفاده از اکستنشن PE+^{۱۰}

7 - Dicken

8 - longitudinal profile

9 - extension PE+

داده‌های مربوط به نیمرخ‌های طولی آبراهه‌های چهارگانه و رودخانه استخراج و در محیط excel نیمرخ‌ها ترسیم گردید. جهت ترسیم نیمرخ‌های طولی بی بعد رودخانه و آبراهه‌ها ابتدا داده‌های مورد نیاز برای هر نیمرخ طولی از نقشه‌های توپوگرافی به مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ استخراج شد، به این صورت که مسافت طولی مسیر جريان رودخانه و آبراهه‌ها در فواصل مشخص همراه با ارتفاع مربوط به هر قسمت اندازه گیری شد. این اندازه گیری‌ها از خروجی تا سرچشمme بوده است. سپس داده‌های مربوط به نسبت ارتفاع $\left(\frac{h - h_0}{h_{\max} - h_0} \right)$ و مسافت طولی $\left(\frac{l}{L} \right)$ برای هر رودخانه و آبراهه‌ها به دست آمده و سپس نیمرخ طولی بی بعد آنها ترسیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

- تهیه نقشه ژئومورفولوژی منطقه و نقشه فاصله از رودخانه^{۱۰}

نقشه ژئومورفولوژی منطقه و نقشه مسیرهای پر خطر در مسیر رودخانه از طریق عکس‌های هوایی، تصاویر ماهواره‌ای، بازدیدهای میدانی و استفاده از GPS به صورت نقشه درآمد و از آنجا که تأکید عمده بر فرایندهای رودخانه‌ای سنتقر چای بود، لذا نقشه‌ی توپوگرافی سنتقر با مقیاس ۱:۵۰۰۰ شهری در محیط Autocad رقومی شده و سپس لایه رودخانه در محیط ArcGIS فراخوانی و قسمت‌های مختلف رودخانه بر اساس خطری که برای اراضی اطراف دارند و بر اساس اشکال ناشی از ژئومورفولوژی رودخانه سنتقر چای (جزایر ماسه‌ای، مخروطهای واریزه‌ای، فرسایش کناری) و تأسیسات روی رودخانه (پل، کانالیزه کردن قسمتی از مسیر رودخانه، بند انحرافی) در قالب چهار بازه با خطر کم، متوسط و زیاد تقسیم شد. بر اساس همین نقشه شهری و در محیط ArcGIS، نقشه فاصله از رودخانه با فواصل ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ متر تهیه و با لایه ارزش ملکی زمین‌های (با کاربری‌های متفاوت) اطراف رودخانه ترکیب شد تا درصد اراضی قرار گرفته در هر فاصله و میزان خسارت واردہ به این اراضی در صورت بروز مخاطرات رودخانه‌ای مشخص گردد.

10 - Buffering

یافته‌ها و بحث

مخاطرات مربوط به ژئومورفولوژی رودخانه‌ای در دو قسمت قابل بررسی است الـف: مخاطرات ناشی از اعمال فرسایش رودخانه‌ای (تخرب، حمل و رسوب‌گذاری) ب: طغیان رودخانه‌ای و سیلاب. چون شهر سنقر در خروجی دو زیر حوضه شمالی و شرقی قرار گرفته، کلیه مطالعات در قالب این دو زیر حوضه انجام گرفته است. در وهله اول توجه به خصوصیات فیزیکی زیر حوضه‌ها (جدول ۱) این نکته را بیان می‌کند که زیر حوضه شمالی از نظر خصوصیات فیزیکی بیشتر از زیر حوضه شرقی مستعد مخاطرات رودخانه‌ای و سیلاب است. اما تنها خصوصیات فیزیکی جهت تعیین میزان مخاطرات آبی کافی نیست، زیرا درست است که زیر حوضه شمالی می‌تواند خطر بیشتری را ایجاد کند، ولی در این زیر حوضه به دلیل غلبه سنگ‌های آهکی و آبرفت‌های قدیمی بیشتر رواناب نفوذ کرده و عملاً خطر چندانی به بار نمی‌آورد. اما غلبه سنگ‌های درونی و نحوه قرارگیری شهر نسبت به رودخانه سنقر چای (زیر حوضه شرقی) و تجاوز به حریم رودخانه باعث می‌شود که زیر حوضه شرقی به طور بالقوه برای شهر مخاطره آمیز باشد و کانون توجه قرار گیرد.


جدول ۱: خصوصیات فیزیکی زیر حوضه‌ها

زیر حوضه شمالی	زیر حوضه شرقی	خصوصیات فیزیکی
۷۱/۲۵	۱۲۹/۵	مساحت (km^2)
۳/۰۱	۳/۲۵	تراکم شبکه آبراهه
۳/۷۵	۴/۷۸	نسبت انشعاب
۰/۷۱	۰/۲۴	ضریب شکل
۱/۲۹	۱/۴۶	ضریب گراولیوس
۱۴/۵۴	۲۴/۳۳	طول مستطیل معادل
۴/۸۹	۵/۹۵	عرض مستطیل معادل
۰/۶۰	۰/۴۶	نسبت دایره‌ای
۰/۴۰	۰/۹۵	نسبت کشیدگی
۱۹۲۹/۱۹	۱۸۹۸/۸۷	ارتفاع متوسط حوضه
۰/۰۸	۰/۰۴	نسبت ناهمواری
۱/۲۵۸	۱/۰۴۱	زمان تمرکز کریچ

جنبه دیگری از فرایندهای رودخانه‌ای که زمینه ساز ایجاد مخاطرات در منطقه است، طغیان رودخانه‌ای و سیلاب می‌باشد. طبق تعریف، سیلاب عبارت است از بالا آمدن نسبتاً زیاد آب در یک رودخانه یا مسیل (غیور، ۱۳۷۵، ۱۰۱). شهر سنقر بر اساس موقعیت طبیعی و مکان قرارگیری هر از چندگاهی در معرض خطر سیلاب قرار می‌گیرد. محاسبات مربوط به دبی‌های حداکثر سیلابی به روش دیکن (جدول ۲) نشانگر این است که زیرحوضه شرقی دارای دبی‌های حداکثر سیلابی بیشتری در دوره بازگشت‌های مختلف نسبت به زیر حوضه شمالی است.

جدول ۲: برآورد دبی حداکثر سیلاب به روش دیکن


دوره بازگشت (سال)									
زیر حوضه	مساحت (کیلومترمربع)	۲	۵	۱۰	۵۰	۱۰۰	۵۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰۰
زیر حوضه شرقی	۱۲۹/۵	۱۱/۸۶	۱۴/۵۲	۱۷/۹۹	۲۴/۷۷	۲۹/۱	۴۳/۱	۵۱/۲۴	۹۲/۵۱
زیر حوضه شمالی	۷۱/۲۵	۷/۱۵	۸/۹	۱۰/۵۵	۱۵/۷۷	۱۸/۸۱	۲۸/۵۹	۳۴/۳۶	۶۴/۱۴




شکل ۲: نقشه موقعیت رودخانه و آبراهه‌های اصلی

از آنجا که منطقه مورد مطالعه از طرف زیرحوضه شرقی با رودخانه سترچای و شعبات آن و از طرف زیرحوضه شمالی از طریق چهار آبراهه اصلی زهکشی می‌شود، به منظور بررسی نقش رودخانه سترچای و آبراهه‌های آن در ایجاد مخاطرات برای شهر، موقعیت هر یک بر روی نقشه مشخص شده است (شکل ۲). با توجه به اینکه بین شیب مgra، قدرت رود، شکل و دینامیک رودخانه‌ای رابطه‌ای آشکار وجود دارد (رینفیلدز و همکاران، ۲۰۰۴، ۴۰۳) و از طرفی نیمرخ طولی بستر جریان رودخانه‌ها در پاسخ به انواع آشفتگی‌هایی که به دست انسان و یا به طور طبیعی در دره‌ها صورت می‌گیرد، تغییر می‌یابد و رودخانه‌ها برای برابر سازی میزان این تغییرات در سراسر طول دره مجبور به تغییر و تنظیم نیمرخ طولی خود می‌گردند (استنایدر و همکاران، ۲۰۰۳، ۹۹)، لذا روند تحول و تغییرات ایجاد شده در نیمرخ طولی رودخانه سترچای و شاخه‌های آن به منظور

بررسی میزان پایداری و ناپایداری از نظر فرسایش رودخانه‌ای آن مهم می‌باشد. بررسی نیمرخ طولی اصلی و بی بعد آبراهه‌ها نشان می‌دهد که در آبراهه B (شکل ۲) تغییرات نیمرخ طولی (شکل ۳ و ۴) به علت وجود گسل و شکستگی (آبشار قره قیه) و وجود سنگ‌های سخت آندزیت و نفوذناپذیری و شیب زیاد، آب با سرعت بیشتری در این جا جریان یافته و بر روی مخروط افکنه پایین دست و مزارع دیم این قسمت روان می‌شود. از نشانه‌های آن وجود ماسه درشت و قلوه سنگ‌های زاویه دار است که بار جامد آب را افزایش می‌دهد. در این قسمت به علت جوان بودن آبراهه فرسایش بستر بر فرسایش کناره‌ها غلبه دارد. در آبراهه C نیمرخ طولی اصلی و بی بعد (شکل ۳ و ۴) روند منظمی را طی می‌کند و دارای قسمت‌های مقعر و محدب می‌باشد که نشان دهنده فرسایش در قسمت‌های محدب و رسوب‌گذاری در قسمت‌های مقعر می‌باشد و تعادل بین فرایندهای نهشته گذاری و کندوکاو برقرار است. در آبراهه‌های D و E نیمرخ طولی اصلی و بی بعد (شکل ۳ و ۴) نیز با توجه به دخالت عوامل مختلف شبیه به یکدیگر بوده و تقریباً حالت مقعر دارد. بنابراین آبراهه جاری در این دره در مرحله بلوغ قرار دارد و غلبه با فرایند نهشته گذاری است. از مشخصات مرحله بلوغ، کاهش سرعت آب، ته نشینی مواد و رسیدن به نیمرخ تعادل است (احمدی، ۱۳۶۷، ۴۵۴). به طور کلی آب‌های سطحی ارتفاعات شمالی شهر از طریق چهار آبراهه اصلی (B,C,D,E) به سمت شهر سرازیر شده و قبل از خروج از شهر وارد مجرایی (شکل ۵) می‌شود که هر چند در خروج و تخلیه آب مؤثر بوده، اما دارای مقطع مناسبی نیست و احتمالاً بدون انجام محاسبات دقیق احداث شده است. علاوه بر این، هم اکنون این مجرأ تخریب یافته و توسط نخاله پر شده است؛ لذا همه این عوامل باعث می‌شود که این مجرأ توانایی عبور حجم زیاد آب زیرحوضه شمالی را در موقع طغیانی و سیلاب‌های با دوره بازگشت مختلف را نداشته باشد.



شکل ۳: نیمراه طولی رودخانه سنترچای و شاخه‌های آن



شکل ۴: نیمراه طولی بی بعد رودخانه سنترچای و شاخه‌های آن




شکل ۵: کanal مصنوعی جهت انحراف آب‌های زیر حوضه شمالی

در زیر حوضه شرقی نیز که توسط رودخانه سنقرچای (A) زهکشی می‌شود (شکل ۲)، نیمرخ طولی اصلی و بی بعد (شکل ۳ و ۴) تقریباً مستقیم با قوس‌های متواالی محدب و مقعر رودخانه سنقرچای نشان می‌دهد که در قسمت‌های محدب، فرسایش و در قسمت‌های مقعر نهشته گذاری غلبه دارد. بنابراین بین عملکرد فرایند نهشته گذاری و فرسایش تا حدی تعادل برقرار شده و رودخانه در روند تحول خود به مرحله بلوغ و تعادل نزدیک‌تر شده که در نتیجه در مرحله‌ای قرار دارد که فرسایش کناره‌ها بر فرسایش بستر غلبه دارد. از طرفی رسوباتی را که رودخانه سنقرچای با خود حمل می‌کند از سه منشأ هستند. رسوبات آبرفتی، رسوبات کوهرفتی (زاویدار و مستعد فرسایش)، قسمتی از مصالح ساختمانی و همچنین تخریب فیزیکی بخشی از کanal مصنوعی رودخانه سنقرچای در قسمتی که به محدوده شهر وارد می‌شود، بار بستر را افزایش داده و بر تغییر مورفولوژی آن مؤثر واقع شده و باعث افزایش قدرت تخریبی آن در موقع سیلابی می‌شود. علاوه بر موقعیت طبیعی رودخانه، نقش مردم یا نهادها در تغییر مجرای رودخانه قابل ملاحظه است، به طوری که فعالیت‌های مهندسی مثل کanal سازی، سد سازی،

انحراف و ایجاد نهرها اثرات غیر مستقیم در تغییر مجاری رودخانه‌ای از طریق کاربری اراضی مانند تسطیح زمین، کشاورزی متمرکز و وقوع آتش‌سوزی، خانه‌سازی و شهرنشینی قابل تجزیه و تحلیل می‌باشد (گرگوری، ۲۰۰۶، ۱۷۲). جهت تجزیه و تحلیل قسمتی از مسیر رودخانه که نزدیک شهر بوده و اثر مستقیم و نقش مهم‌تری در مخاطرات شهر دارد، تصویر ماهواره‌ای موقعیت رودخانه سنقرچای نسبت به شهر و تفکیک رودخانه بر اساس میزان ایجاد مخاطره (شکل ۶) بر اساس مورفولوژی رودخانه و طبقه بندی رودخانه از نظر خطری که برای اراضی اطراف دارد، به سه قسمت با خطر زیاد (پایین دست بند و محدوده پل سنقرچای)، کم (بالا دست بند) و متوسط در چهار بازه بررسی شده است (جدول ۳)؛ لذا با توجه به نقشه ژئومورفولوژی منطقه (شکل ۱۴) و بررسی‌های میدانی و نقشه خطر رودخانه‌ای بیانگر این است که رودخانه سنقرچای واقع در زیرحوضه شرقی بر روی بستر آبرفتی یکنواختی جریان دارد و از نظر ساختمانی هیچ‌گونه شکستگی یا گسلی در مسیر رودخانه مشاهده نشده است. تنها وجود چندین بند انحرافی در مسیر رودخانه تغییراتی را در نیميخ رودخانه و مورفولوژی آن به وجود آورده است. یکی از این بندهای انحرافی، بند سه آسیاب (شکل ۷) است که ارتفاع آن ۳.۵ متر، عرض بند ۵ متر و طول آن حدود ۳۷ متر می‌باشد که در طی سال‌های متتمادی پشت بند توسط رسوبات و گیاهان پر شده است. با توجه به محاسبات ریاضی که صورت گرفت، حجم تقریبی رسوب جمع شده در پشت بند ۲۹۹۵.۲ مترمکعب تخمین زده شد که همین عامل باعث شده بالا دست بند (بازه ۱) به یک بستر ثبیت شده همراه با گیاهان یک ساله و چندساله در اطراف رودخانه تبدیل شود که از نظر فرسایش غیرفعال است و فرسایش آن از نوع A می‌باشد. این بخش از رودخانه خطر زیادی برای اراضی اطراف ندارد (شکل ۸). اما در مقابل، پایین دست بند (بازه ۲) از نظر فرسایش فعال بوده و مورفولوژی آن متفاوت از بالا دست بند است، مانند بازه ۱ در اطراف رودخانه، مزارع دیم و باغات قرار دارند، اما چون کناره‌ها به شدت فرسایش یافته‌اند، در صورت ریزش کناره‌های رودخانه خسارت زیادی به باغات وارد می‌آید که این بازه جزو بازه‌های پر خطر است و فرسایش آن از نوع C است (شکل

۹). افزون بر این، بند انحرافی دارای دو مجرای انحراف آب در طرفین است که امکان فرسایش بیشتر دیواره رودخانه را فراهم می‌آورد (شکل ۱۰). در بازه ۳ فرسایش از نوع B است. باغات و مزارع دیم در اطراف رودخانه هستند، اما چون کناره‌ها کمتر بریده شده‌اند و شب رودخانه در این قسمت کاهش یافته، بنابراین این محدوده خطر متوسطی برای اراضی اطراف دارد و دارای محل‌های نهشته‌گذاری است، به طوری که کرانه رودخانه بریده شده و تجمع رسوبات و تشکیل جلگه سیلابی را در این قسمت می‌توان دید؛ لذا در صورت وقوع فرسایش کناری، زمین‌ها و باغات اطراف رودخانه تخریب می‌شوند (شکل ۱۱). در بازه ۴ علاوه بر باغات و زمین‌های کشاورزی، مناطق مسکونی و تأسیسات شهری به حریم رودخانه تعرض کرده‌اند و در محل پل سنقرچای نیز رودخانه در قسمت محدودی کانالیزه شده و دیواره‌های ساحلی محدودی از سنگ و سیمان ساخته شده که به علت ابعاد نامناسب و ارتفاع کوتاه دهانه پل سنقرچای (۱۰.۶ سانتی متر) و مقطع مستطیلی شکل آن از کناره رودخانه و پرشدن آن توسط گیاهان و رسوبات (شکل ۱۲)، از زمان ساخت مجرای تاکنون، این مجرای رودخانه قادر به عبور حجم آب سیلاب‌های بزرگ زیر حوضه شرقی نیست به طوری که در موقع طغیانی زمین‌های حاشیه‌ای این رودخانه و جاده ساخته شده روی آن، دچار آب بردگی و خسارت فراوان می‌شود. بنابراین شهر سنقر در موقع ریزش رگبارهای تند و شدید از جانب آبراهه‌های متنه‌ی به شهر و رودخانه سنقرچای در معرض تهدید قرار می‌گیرد.



شکل ۶: تصویر ماهواره‌ای موقعیت رودخانه سنقر چای نسبت به شهر و تفکیک رودخانه بر اساس میزان ایجاد مخاطره



شکل ۷: بند سه آسیاب



شکل ۸: تثبیت قسمتی از رودخانه ستترچای در بالادست بند سه آسیاب



شکل ۹: فرسایش کناری رودخانه سترچای در پایین دست بند



شکل ۱۰: کanal مصنوعی انحراف آب در طرفین بند سه آسیاب



شکل ۱۱: برش پادگانه آبرفتی (بازه ۳)



شکل ۱۲: ابعاد و ارتفاع نا مناسب پل رودخانه سنقر چای

جدول ۳: وضعیت بازه‌ها و مقاطع قسمتی از رودخانه سنقرچای


بازه	فعال	نیمه فعال	غیر فعال	نوع فرسایش	وضعیت رسوبات در مجرأ
۱			*	A	بستر ثبیت شده و فاقد رسوب
۲	*			C	تجمع فراوان رسوب در قسمت‌های محدب، از نوع قلوه‌سنگ، ماسه درشت و ریز
۳	*			B	در بیشتر قسمت‌ها فاقد رسوب، تنها در بیشتر جاهایی رسوبات از نوع قلوه‌سنگ، ماسه درشت و ریز
۴	*			B	رسوبات این بازه بیشتر از سایر بازه‌ها و از نوع قلوه‌سنگ، ماسه درشت و ریز

فرسایش نوع A: در این قسمت از رودخانه هیچ علامتی از فرسایش یا ذیل زیاد دیده نمی‌شود. کناره‌ها دارای پوشش گیاهی درختی می‌باشند. علامتی از سرشاخه‌ها یا کنده درختان که توسط آب آورده شده باشد، مشاهده نمی‌شود. بستر رودخانه سنگفرشی، هوازده و اغلب به وسیله جلبک تغییر رنگ داده است.


فرسایش نوع C: در این بازه نهشته‌گذاری در قسمت‌های محدب ماندراها و همچنین جزایر ماسه‌ای دیده می‌شود. فرسایش تشدید شونده آشکار، جزایر ماسه‌ای فعال و آبگیرها پوشیده از رسوبات است.

فرسایش نوع B: علامت فرسایش اولیه، کناره‌ها بریده شده و رسوبات حاصله در محل باقی مانده است. رسوبات تازه به جا مانده، جزایر شنی ماسه‌ای فعال، که امکان دارد در آنها پوشش گیاهی کناره‌ای از بین رفته باشد (شنگ، ۱۳۷۶، ۱۲۵).

در نهایت نقشه فاصله از رودخانه سنقرچای (شکل ۱۳) نشان می‌دهد که هر اندازه ارزش زمین‌هایی که در محدوده حریم رودخانه قرار می‌گیرند، بیشتر باشد (مانند اراضی مسکونی که بیشترین ارزش معاملاتی را دارند)، در صورت طغیان رودخانه، بیشترین خسارت (از نظر مالی) را به بار خواهد آورد. بیشترین درصد مساحت قرار گرفته در حریم رودخانه مربوط به زمین‌هایی است که در آن کشت آبی صورت می‌گیرد (جدول ۴).



شکل ۱۳: نقشه فاصله اراضی (با کاربری‌های مختلف) از رودخانه



شکل ۱۴: نقشه ژئومورفولوژی منطقه

جدول ۴: ارزش ملکی اراضی قرار گرفته در اطراف رودخانه

فاصله از رودخانه			مساحت (متر مربع)	ارزش ملکی هر متر مربع (ریال)	قطعه زمین (کاربری) شماره گذاری بر اساس ارزش ملکی
متر	متر	متر			
% ۲۳/۹۴	% ۳۷/۳۵	% ۳۸/۶۹	۳۲۷۲/۳	۲۶۰۰۰	(۱) (مسکونی)
% ۶۰/۲۷	% ۱۹/۰۲	% ۲۰/۷۰	۵۸۴۷/۲۳	۲۵۰۰۰	(۲) (مسکونی)
% ۶۴/۲۳	% ۲۱/۲۴	% ۱۴/۵۱	۶۹۲۷/۲۸	۷۰۰۰	(۳) (مسکونی)
% ۰/۱۶	% ۴۴/۶۰	% ۵۵/۴۴	۱۴۶۵۸/۳۷	۶۰۰۰	(۴) (مسکونی)
% ۵۹/۶۴	% ۳۲/۹۲	% ۷/۴۲	۳۰۶۷۴/۹۳	۵۰۰۰	(۵) (مسکونی)
% ۳/۴۹	% ۲۲/۳۷	% ۷۴/۱۲	۱۴۵۲۵/۲	۲۰۰۰	(۶) (مسکونی)
% ۱۸/۸۹	% ۴۴/۸۴	% ۳۶/۱۷	۲۵۶۳۸/۶۴	۱۵۰۰	(۷) (مسکونی)
% ۳۳/۴۹	% ۴۰/۲۹	% ۲۶/۲۰	۳۵۲۶۴/۰۴	۱۰۰۰	(۸) (جاده)
% ۴۲/۶۹	% ۳۰/۸۹	% ۲۶/۴۱	۲۵۰۸۹۰/۷۶	۷۰۰	(۹) (باغ)
% ۳۵/۷۸	% ۲۰/۰۲	% ۴۳/۵۹	۶۰۷۷۹۰/۱۲	۲۲۵	(۱۰) (آبی)
% ۱۰/۰۹	% ۳۶	% ۵۳/۹۰	۷۲۶۷۰/۱۸	۸۵	(۱۱) (دیم)
			۱۰۶۷۶۵۸/۱۵		جمع

نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی‌های انجام شده، شهر سنقر به علت قرارگیری بر روی دشت سیلانی و مخروط افکنه‌های شرق و جنوب شهر به طور بالقوه در معرض مخاطرات محیطی و طبیعی ناشی از فرایندهای رودخانه‌ای و سیلان قرار دارد. این مخاطرات رودخانه‌ای در وهله نخست ناشی از عمل فرسایش رودخانه‌ای (تخربی، حمل، رسوب‌گذاری) است، به نحوی که فرسایش کناری رودخانه سنقرچای که باعث از بین رفتن زمین‌های کشاورزی اطراف و سقوط واریزه‌های کنار رودخانه می‌شود، از جمله این موارد است. در وهله‌ی بعد ناشی از طغیان آب رودخانه سنقرچای و آبراهه‌های متنه‌ی به شهر می‌باشد که بررسی نقش مساحت دو زیرحوضه

در ایجاد سیل با استفاده از روش دیکن نشان می‌دهد که زیر حوضه شرقی به دلیل مساحت بیشتر دارای دبی‌های حداکثر سیلابی بیشتری در دوره بازگشت‌های مختلف می‌باشد که از جمله آثار آن، آب گرفتگی جلگه سیلابی است که زمین‌های کشاورزی و مناطق مسکونی در آن قرار دارند. نکته قابل توجه این است که عوامل انسان ساخت مانند تعرض مناطق مسکونی و تأسیسات شهری به حریم اصلی رودخانه سنقرچای و آبراهه‌ها، عدم رعایت اصول بدیهی مهندسی در طراحی برخی سازه‌ها مانند ابعاد نامناسب پل سنقرچای، مجرای انحراف سیل زیر حوضه شمالي و احداث بندهای انحرافی روی رودخانه از جمله بند انحرافی سه آسیاب نیز عامل تشدید کننده مخاطرات در منطقه هستند. بدین لحاظ شهر از جانب هر دو زیر حوضه شمالی و شرقی در معرض مخاطرات رودخانه‌ای و از جمله سیلاب قرار دارد. به منظور مدیریت رودخانه‌ای و انجام اقدامات پیشگیرانه اقداماتی ضروری به نظر می‌رسد. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ساخت سیل بندهایی در زیر حوضه شمالي که آب‌های زیر حوضه شمالي را به طرف غرب منحرف کند و اصلاح بخش‌هایی از رودخانه سنقرچای و ایجاد یک کanal و کمربند سیل در جبهه شرق و جنوب شرق شهر، در حاشیه کمربندی شرقی در حال ساخت، می‌تواند آب‌های جاری این بخش‌ها را به داخل خود هدایت کند که آب زیر حوضه شرقی را به سمت جنوب محدوده شهر و از آنجا به سمت غرب منحرف کند. احداث پوشش گیاهی و اجتناب از ساختمان سازی در طول رودخانه و حفاری و لایروبی در طول مسیر منطقی به نظر می‌رسد. بهتر است از پیرامون و حاشیه مسیل‌ها برای احداث مراکز تفریحی و یا ورزشی استفاده کرد. همچنین بخشی از دشت سیلابی را که دارای سطح ارتفاعی بیشتری نسبت به محیط پیرامون که در ارتباط با افزایش سطح آب رودخانه قرار دارد، برای کاربری شهری استفاده کرد. از اقدامات مدیریتی در مورد مخاطرات رودخانه‌ای و سیلاب می‌توان موارد دیگری مانند پذیرش خسارت‌ها، پیشگیری، راه حل‌های ساختمانی، اخطارها و هشدارها، تخلیه مردم، ترک و عدم استفاده عموم از پنهانه‌های آسیب پذیر، ممنوعیت توسعه در دشت‌های سیلابی را نام برد (خالدی، ۱۳۸۰، ۲۲).

منابع

- ۱- احمدی، حسن، (۱۳۶۷)، «ژئومورفولوژی کاربردی»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
- ۲- اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه (۱۳۸۶)، «تعیین ارزش معاملاتی املاک شهرستان سنقر»، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- ۳- خالدی، شهریار، (۱۳۸۰)، «بلایای طبیعی»، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ۴- خالقی، سمیه، (۱۳۸۶)، «نقش فرایندهای ژئومورفیک رودخانه‌ای در ایجاد مخاطرات طبیعی و محیطی شهر سنقر با تأکید بر سیلاب»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز.
- ۵- خامسی، محمد، (۱۳۸۰)، «نقش عوامل ژئومورفولوژی در ایجاد مخازن آب زیرزمینی دشت سنقر»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه.
- ۶- چورلی، ریچارد جی، شوم، استانی ای، سودن، دیوید ای، (۱۳۷۹)، «ژئومورفولوژی جلد سوم (فرایندهای دامنه‌ای، آبراهه‌ای، ساحلی و بادی)»، ترجمه احمد معتمد، ابراهیم مقیمی، چاپ اول، انتشارات سمت.
- ۷- شنگ، تی. سی، (۱۳۷۶)، «راهنمای آبخیزداری، مطالعات و برنامه ریزی حوضه‌های آبخیز»، ترجمه علی نجفی نژاد چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- ۸- غیور، حسنعلی، (۱۳۷۵)، «سیل و مناطق سیل خیز در ایران»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۴۰.
- ۹- محمودی، فرج الله، (۱۳۵۷)، «ناودیس سنقر»، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۱.

۱۰- همایونی، صدیقه، (۱۳۸۶)، «بررسی تطبیقی رواناب زیرحوضه‌های دینور با توجه به ویژگی‌های ژئومورفولوژی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه.

11- Gregory, K.J. (2006), "The human role in changing river channels", *Journal of Geomorphology* 79.

12- Gregory, K.J., Benito, G., Downs, P. W. (2007), "Applying fluvial geomorphology to river channel management: Background for progress towards a palaeo-hydrology protocol", ELSEVIER, *Journal of Geomorphology* xx.

13- Reinfelds, I., Cohen, T., Batten, P. and Brierley, G. (2004), "Assessment of downstream trends in channel gradient, total and specific stream power: A GIS approach", *Geomorphology*, 60.

14- Snyder, N.P.K.X, Whipple, G.E. Tucker, D.J, Merritts (2003), "Channel response to tectonic forcing field analysis of stream morphology and hydrology in the Mendocino triple junction region, Northern California", *Geomorphology*, 53.

15- Thorndycraft, V.R., Benito, G., Gregory, K.J. (2007), "Fluvial geomorphology: A perspective on current status and methods", *Journal of Geomorphology* X.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.