

درصد تقلیل دهد. در مجموع اعمال عملیات مکانیکی آبخیزداری در کل حوضه توانست که میزان فرسایش و تولید رسوب حوضه را در طول سه سال اجرا به میزان کم تر از یک درصد کاهش دهد. عامل اصلی کم بودن کارائی عملیات آبخیزداری، بویژه عملیات مکانیکی، در حوضه یاد شده کم بودن پتانسیل تولید رسوب و فرسایش در حوضه یاد شده بود.

کلید واژه‌ها: عملیات مکانیکی آبخیزداری، عملیات زیستی آبخیزداری، مدل پسیاک اصلاح شده و حجم سنجی رسوب

مقدمه

فرسایش خاک باروری اراضی بالادست را تقلیل داده و از طریق رسوب گذاری در اراضی پایین دست و مخازن آنها را دچار آسیب می نماید. در یک نگاه جهانی نسبت به پدیده فرسایش و رسوب گذاری، بیش از ۵۰ درصد از اراضی مرتعی دنیا و در حدود ۸۰ درصد از زمین های کشاورزی به طور معنی دار و قابل توجهی از فرسایش رنج می برند [۹ و ۱۳]. در کشور ما به دلیل مدیریت ناصحیح و بهره برداری غیر اصولی از عرصه های منابع طبیعی، میزان فرسایش و رسوبدهی حوزه های آبخیز بسیار بیش تر از فرسایش مجاز می باشد [۱۵ و ۱۷]. طی دهه های اخیر، میزان فرسایش خاک در ایران افزایش چشم گیری یافته است به طوری که در سال ۱۳۳۰ حدود ۵۰۰ میلیون تن، در سال ۱۳۴۰ حدود ۷۵۰ میلیون تن، در سال ۱۳۵۰ حدود یک میلیارد تن و در سال ۱۳۷۲ بین دو تا ۲/۲ میلیارد تن خاک فرسایش یافته و از دسترس خارج شده است. این روند رشدی معادل ۴۲۰ درصد را نشان می دهد [۱۰].

تحقیقی توسط ناشترگیل و پتری [۱۰] با کمک روش GLADIS⁺ به ارزیابی خطر تخریب و فرسایش خاک در نیمه غربی ایران پرداختند. آنان با امتیاز ۷۵ تا ۱۰۰، خطر تخریب خاک، فرسایش و هدررفت عناصر غذایی خاک را برای این عرصه از کشور بسیار بالا دانستند. شعبانی [۱۶] در تحقیقی به کمک ارزیابی فرسایش با مدل MPSIAC نشان داد که با برنامه مدیریت آبخیزداری بهینه سازی کاربری اراضی می توان فرسایش خاک را به میزان ۱۳/۱۶ درصد کاهش داد. در پژوهش دیگری نورعلی و قهرمان [۱۲] نشان دادند که انجام عملیات بیولوژیکی و مکانیکی باعث کاهش مقدار دبی

مقایسه کمی اثر عملیات مکانیکی و زیستی آبخیزداری در مهار فرسایش و رسوب حوضه آبخیز حاجی آباد کرمانشاه

یحیی پرویزی^۱، رضا بیات^۲، مسیب حشمتی^۳ و محمد فیظوری^۴
تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶

چکیده

در استان کرمانشاه، میزان فرسایش و رسوبدهی حوزه های آبخیز بسیار بیش تر از فرسایش مجاز می باشد. برای تعدیل این شرایط سالانه حجم و سطح قابل توجهی از عملیات آبخیزداری در این عرصه ها اجرا می شود. به منظور ارزیابی اثر عملیات مکانیکی و زیستی آبخیزداری بر مهار فرسایش و کاهش تولید رسوب حوزه های آبخیز، این پروژه تحقیقاتی در حوزه آبخیز حاجی آباد کنگاور انجام شد. عملیات آبخیزداری انجام شده شامل بندهای گابیونی و خشکه چین، کانال های ذخیره و نیز عملیات کپه کاری و کاشت بادام و مو بود. برای ارزیابی اثر اقدامات آبخیزداری، ضمن بررسی تغییرات پوشش گیاهی در عرصه های عملیات زیستی آبخیزداری، ارزیابی وضعیت فرسایش خاک و تولید رسوب به کمک مدل پسیاک اصلاح شده و نیز حجم سنجی رسوبات در پشت سازه های مکانیکی انجام شد. نتایج ارزیابی نشان داد که عملیات کپه کاری و بذرکاری درختان مشمر بادام و مو توانسته است، ضمن افزایش ظرفیت تولید زی توده خشک مرتع به میزان ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار، میزان فرسایش و رسوب را به ترتیب به میزان ۱۵ و هشت درصد کاهش دهد. اگرچه اعمال عملیات مکانیکی احداث گابیون و خشکه چین در زیرحوضه h_2 که عامل اصلی فرسایش در آن فرسایش کناره ای است، توانسته است فرسایش خاک و تولید رسوب را به میزان ۱۳

۱- نویسنده مسئول و دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
yparvizi1360@gmail.com

۲- استادیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.

۳- استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

عملیات، شدت تخریب و فرسایش خاک موجود، نوع کاربری در مصادیق مختلف عملیات بیولوژیک، بیومکانیکی و مکانیکی متفاوت است. در استان کرمانشاه، با وجود حجم گسترده عملیات آبخیزداری به‌ویژه عملیات مکانیکی آبخیزداری اعمال شده، تاکنون مطالعه با الگوی فنی برای ارزیابی اثربخشی این عملیات در این منطقه انجام نشده است. همچنین رویکرد اصلی و نگرش دست‌اندرکاران طراحی و اجرای پروژه‌های آبخیزداری منطقه بر اجرای عملیات مکانیکی است و تمرکز کمتری روی جایگزینی این عملیات با عملیات توانبخشی زیستی آبخیزداری نظیر قرق و کاشت گونه‌های مرتعی علفی و درختی و درختچه‌ای انجام شده است. یک نمونه بارز از این عملیات که به‌صورت گسترده و با اعمال مصادیق مختلف مکانیکی و زیستی آبخیزداری در استان کرمانشاه انجام شده در حوزه حاجی‌آباد در شرق استان انجام شده که نمونه جالبی برای ارزیابی و مقایسه کارکرد این دو مصداق عملیات می‌باشد. تحقیق حاضر به سفارش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، به‌منظور تعیین کمی اثرات و مقایسه عملیات مکانیکی و زیستی آبخیزداری در میزان کاهش فرسایش و رسوب حوزه آبخیز حاجی‌آباد استان کرمانشاه انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

برای مقایسه اثر کمی عملیات مکانیکی و زیستی آبخیزداری بر کاهش فرسایش و تولید رسوب حوزه‌های آبخیز، این پروژه تحقیقاتی در حوزه آبخیز حاجی‌آباد کنگاور در غرب استان کرمانشاه انجام شد. حوزه حاجی‌آباد با مساحت ۲۸۹۷ هکتار در فاصله پنج کیلومتری شمال غرب شهر کنگاور واقع است. شکل ۱ موقعیت حوزه را در استان و کشور نشان می‌دهد. حوزه حاجی‌آباد از سرشاخه‌های حوزه آبخیز گاماسیاب است که از زیر حوزه‌های رودخانه کرخه به‌شمار می‌رود و سرانجام به سد کرخه منتهی می‌شود.


بارندگی متوسط سالانه حوزه ۵۰۶ میلی‌متر است. بر اساس روش آمبرژه حوزه مطالعاتی دارای اقلیم نیمه‌خشک و نیمه‌خشک سرد و بر اساس اقلیم‌نمای دومارتن دارای اقلیم نیمه‌مرطوب و مدیترانه‌ای می‌باشد. شیب متوسط حوزه ۲۵/۱ درصد و سازندهای تشکیل‌دهنده حوزه عمدتاً شامل سنگ آهک ضخیم و نهشته‌های آبرفتی است. اراضی مرتعی با حدود ۶۰/۷۳ درصد مساحت حوزه و زراعت دیم با ۳۴/۶۵ درصد کاربری‌های غالب در عرصه اراضی حوزه هستند [۱۸]. پس از شناسایی عرصه عملیات مختلف زیستی و مکانیکی آبخیزداری، با بررسی میدانی مشخصات فنی پروژه‌های مکانیکی و زیستی آبخیزداری شامل موقعیت، اختصاصات فنی و فیزیکی آن همراه با برخی ویژگی‌های کارکردی و مدیریتی آنها در فرم‌هایی ثبت شد. همچنین ابعاد بیشتر سازه‌های مکانیکی موجود در حوزه از نظر مخزن و سرریز، اندازه‌گیری و تعیین شده است. همچنین نصب اشل برای روندیابی زمانی تغییرات حجم رسوب جمع‌آوری شده در درون برخی مخازن سازه‌های معرف در سطح

اوج سیلاب تا ۳۶/۲۱ درصد و کاهش حجم سیلاب تا ۳۴/۷۸ درصد در دوره بازگشت‌های مختلف می‌شوند. همچنین، نصری و همکاران [۱۱] در تحقیقی با کمک بررسی آماری و تحلیل تغییرات بار رسوب معلق در حوضه مندرجان زاینده‌رود به این نتیجه رسیدند که اعمال عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک به‌ویژه احداث ۱۷۴ مورد سازه‌های مهار فرسایش، منجر به ترسیب بیش از ۲۷۵ هزار مترمکعب رسوب در پشت مخازن این سازه‌ها شده است.

عملیات حفاظت خاک و آبخیزداری گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر برای مهار فرسایش و کاهش تولید رسوب حوزه‌های آبخیز است [۱۷]. چمن‌پیرا [۳] در تحقیقی در منطقه دادآباد نشان داد که عملیات مکانیکی احداث حوضچه‌های ذخیره آب قادرند، بیش از ۸۰ درصد رواناب بارندگی‌های با دوره بازگشت ۲ و ۵ سال را ذخیره نمایند. در یک مطالعه تحقیقی ایلدرمی و دشتی مرویلی [۷] کاهش ۵۳ درصدی در رسوبدهی حوزه آبخیز اکباتان را در اثر انجام اقدامات آبخیزداری مکانیکی و بیومکانیکی گزارش نمودند. در تحقیق دیگری ایلدرمی و همکاران [۸] اثر اقدامات آبخیزداری را بر کاهش فرسایش و رسوب در دو حوضه منگاو و قلی‌کندی همدان با استفاده از روش MUSLE برآورد نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار فرسایش و رسوب به‌طور متوسط در حوضه منگاو ۳۵/۱ درصد و در حوضه قلی‌کندی ۳۵/۲ درصد کاهش یافته است. نتایج بررسی‌های تیموری و قربانی [۱۴] در حوضه بران واقع در استان اردبیل با استفاده از مدل MPSIAC نشان داد که میزان فرسایش و تولید رسوب در اثر اجرای عملیات مختلف آبخیزداری (مکانیکی، زیستی، بیومکانیکی و مدیریتی) به‌ترتیب از ۵۳/۳۲ و ۰/۵۳ تن در هکتار در سال قبل از عملیات آبخیزداری به ۳۷/۳ و ۰/۰۵ تن در هکتار در سال بعد از عملیات آبخیزداری رسیده است که یک کاهش حدوداً ده برابری را نشان می‌دهد.

دهدشتی‌زاده و شجاعی [۵] به ارزیابی نقش اقدامات مکانیکی و بیومکانیکی آبخیزداری در مهار سیل و فرسایش خاک در یکی از سرشاخه‌های سد زاینده‌رود پرداختند. بررسی آنها نشان داد با اجرای عملیات آبخیزداری پس از سه سال حدود ۱۲۵۰۰۰ متر مکعب آب استحصال و حدود ۱۳۳۰۰۰ تن معادل ۱۰۶۰۰۰ مترمکعب رسوب توسط این طرح‌ها مهار و از حمل آنها به‌طرف دریاچه سد جلوگیری شده است. بنی حبیب و عربی [۲] نیز نشان داد که اعمال عملیات آبخیزداری منجر به افزایش زمان پیش‌هشدار سیل شده است. به طوری که مقدار آن برای سیلاب ۵۰ ساله از ۱۱ دقیقه به ۱۵ دقیقه (در حدود ۲۶٪) افزایش یافته است. همچنین، روغنی و همکاران [۱۴] نشان دادند که مخزن سازه‌های احداث شده در حوزه بارده چهارمحال و بختیاری با حجمی حدود ۴۷۱ مترمکعب، ضمن ذخیره رواناب و تاثیر بر نفوذ عمقی جریان رواناب، قادر به کنترل سیلابی با دوره بازگشت حدود ۲۵ سال می‌باشد.

بررسی منابع تحقیق انجام شده نشان داد که گستره و میزان اثر عملیات حفاظتی آبخیزداری بسته به شرایط رویشگاهی منطقه



شکل ۱- موقعیت حوزه حوضه حاجی آباد در استان کرمانشاه و کشور به همراه واحدهای فیزیوگرافیک
 Figure 1. Location of Hajiabad Watershed in country and Kermanshah Province with physiographic units

پوشش، تراکم و میزان تولید گیاهان موجود با استفاده از ترانسکت خطی (به طول ۵۰ متر با سه تکرار) و سطح پلات (بر اساس فرم رویشی گیاهان غالب منطقه نمونه برداری) با شکل مربع (برای سادگی اندازه گیری) با ابعاد یک در یک متر به تعداد مناسب (روش آماری برآورد حجم نمونه) انجام شد [۴]. همچنین مقدار تولید زی توده هوایی گونه های مختلف گیاهی با روش قطع و توزین انجام شد. تیپ بندی گیاهی به روش آمیخته از نمود ظاهری^۱ و ترکیب گونه ای انجام گرفت. با استفاده از روش نوار خطی^۲ درصد تاج پوشش، خاک لخت، لاشبرگ و سنگ و سنگریزه در سایت های مرتعی به دست آمد. برای تعیین زی توده تاج پوشش از روش نمونه گیری مضاعف استفاده شد. روش شش فاکتوری در ارزیابی وضعیت مرتع مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین گرایش مرتع از

حوضه انجام شد. برای ارزیابی تاثیر عملیات مکانیکی آبخیزداری، حجم و وزن رسوبات جمع آوری شده در پشت مخازن سازه ها با عملیات میدانی و حجم سنجی تعیین شد. برای این کار محدوده رسوب با نقشه برداری مساحی شده و با حفر گودال و عمق سنجی در نقاط مختلف متوسط عمق رسوب و در نهایت حجم رسوب تعیین شد سپس با نمونه برداری دست نخورده و تعیین جرم حجمی رسوبات وزن رسوب جمع شده در مخزن محاسبه شد. برای محاسبه فرسایش و رسوبدهی حوزه و همچنین ارزیابی اثر عملیات زیستی ارزیابی پوشش گیاهی و همچنین فرسایش و تولید رسوب حوضه به روش پسپاک اصلاح شده MPSIAC برای قبل و پس از اجرای عملیات آبخیزداری انجام شد. در نهایت با جمع بندی نتایج عملیات زیستی و سازه ای، برآیند تاثیر عملیات آبخیزداری تعیین و تحلیل شد. برای ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی اندازه گیری درصد تاج

1- Physiognomy
 2- Line transect

ساکن تغییر گرایش داده است. عامل اصلی گرایش منفی در مراتع حوزه، چرای شدید و خارج از فصل چرای دام عشایر و روستاهای مجاور، آتش سوزی، برداشت گیاهان دارویی و جاده سازی و عملیات عمرانی است. تغییر ملموسی در شاخص مهم تولید علوفه خشک، به ویژه در تیپ دوم پوشش یعنی تیپ *Astragalus - Bromus - Gundelia* قابل رصد است. به نحوی که میزان ظرفیت تولید زی توده خشک در این تیپ با اعمال عملیات کپه کاری حدود ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار ارتقاء یافته است.

ارزیابی و طبقه بندی وضعیت فرسایش و تولید رسوب حوزه، با روش پسیاک اصلاح شده، قبل و پس از عملیات آبخیزداری نشان داد که میزان فرسایش در قبل و پس از عملیات آبخیزداری بسته به زیرحوضه به ترتیب بین ۲۷۵/۲-۴۶۲/۶ و ۲۷۵/۲-۴۹۲/۶ تن در کیلومتر مربع در سال و میزان رسوب به ترتیب بین ۲۳۰/۴-۱۴۷/۶ و ۲۱۶/۳-۱۴۷/۶ تن در کیلومتر مربع در سال متغیر است.

در جدول ۲ میزان کاهش فرسایش و تولید رسوب کل به تفکیک زیرحوضه و برای کل حوضه در اثر انجام عملیات آبخیزداری نشان داده شده است. همان گونه که ملاحظه می شود بیشترین کاهش فرسایش و تولید رسوب به ترتیب مربوط به زیرحوضه های h_{5-1} ، h_2 ، h_{int} و h_5 است. در زیرحوضه h_{5-1} و h_{int} عملیات مکانیکی آبخیزداری انجام پذیرفته و میزان کاهش فرسایش و رسوب مربوط به تمرکز عملیات بیولوژیک کپه کاری همراه با بذرکاری درختان مثمر بادام و مو به مساحت حدود ۴۰ هکتار می باشد. در زیرحوضه های یاد شده عملیات بیولوژیک محدود اعمال شده توانسته است میزان فرسایش و رسوب را در دو زیرحوضه h_{5-1} و h_{int} به ترتیب به میزان ۱۴/۴ و ۸ درصد کاهش دهد. دومین میزان کاهش مربوط به حوضه h_2 است که میزان اصلی کاهش فرسایش مرتبط با کاهش فرسایش کناره ای است و عملیات احداث گابیون و خشکه چین به صورت متراکم توانسته است فرسایش خاک و تولید رسوب را به میزان ۱۳ درصد تقلیل دهد. به علاوه کاهش پنج درصدی فرسایش و تولید رسوب زیرحوضه h_8 نیز مربوط به عملیات بیولوژیک محدود کپه کاری در زیرحوضه مورد نظر می تواند باشد. یافته های این پژوهش انطباق چندانی با نتایج پژوهشگرانی نظیر ایلدرمی و دشتی مرویلی [۷] که کاهش ۵۳ درصدی در تولید رسوب حوزه آبخیز اکباتان (که از نظر جغرافیائی در قیاس با دیگر منابع مطالعاتی نزدیک ترین حوضه به منطقه حاجی آباد است) را در اثر انجام اقدامات مکانیکی آبخیزداری گزارش نمودند، ندارد. دلیل این عدم انطباق را باید در ایرادات واره بر طراحی اولیه عملیات مکانیکی آبخیزداری در حوضه حاجی آباد دانست [۶]. چرا که شرایط فیزیکی و بویژه سازندهای آهکی و سخت موجود در سطح حوضه کمترین ظرفیت فرسایش پذیری و تولید را دارند. بنابراین، رسوب تولیدی حوزه بسیار کمتر از ظرفیت طراحی شده برای اجرای عملیات مکانیکی است.

روش امتیازدهی به خصوصیات پوشش گیاهی و خاک استفاده شد. برای برآورد میزان فرسایش و رسوبدهی حوزه در روش پسیاک اصلاح شده، با عملیات میدانی بر اساس روش استاندارد مدل و با استفاده از جدولها و فرمولهای مربوطه تعیین شد. اطلاعات برآورد فرسایش برای قبل از انجام عملیات آبخیزداری از گزارش مطالعات طرح تهیه شد. برای شرایط بعد از عملیات سه فاکتور پوشش سطح زمین، فرسایش سطحی اراضی بالادست و فرسایش آبراهه ای مدل با مطالعه میدانی تعیین شد و در نهایت فرسایش و تولید رسوب پس از اعمال عملیات آبخیزداری برآورد شد.

اهم اقدامات سازه ای آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز حاجی آباد شامل بندهای گابیونی، بندهای خشکه چین، پخش سیلاب کانال ذخیره آب، بانکت بندی بود. در این حوضه چهار تیپ کانال آبیگر به تعداد ۱۳ و حجم ۲۱۹۶۶/۵ متر مکعب عملیات خاکی و ۵۰۴ متر مکعب عملیات بتنی و تعداد چهار بند گابیونی با حجم ۶۴ متر مکعب عملیات بتنی و ۹۹۶ متر مکعب عملیات خاکی و ۳۸۵ بند خشکه چین انجام شده است. برای اصلاح زیستی حوضه برنامه های حفاظت و قرق، کپه کاری و بذرکاری با گونه های مرتعی نظیر فستوکا، آگروپیرون و یونجه در بخش هایی از دو زیرحوضه انتخابی انجام شده است.

نتایج

بررسی اجمالی و مقایسه عملیات اجرا شده با عملیات پیش بینی شده از نظر نوع، حجم و گستره نشان داد که تقریباً حجم و گستره عملیات مکانیکی و سازه ای اجرا شده بسیار قابل توجه و حتی کمی بیش تر از پیش بینی شده برای حوضه بوده است.

ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی و مولفه های آن در قبل و پس از عملیات زیستی آبخیزداری در جدول ۱ نشان داده شده است. در محدوده عملیات زیستی آبخیزداری دو تیپ گیاهی غالب شامل تیپ گون - جو - کنگر *Astragalus - Hordeum - Gundelia* و تیپ گیاهی گون - بروموس - کنگر *Astragalus - Bromus - Gundelia* بود. گیاهان همراه عمدتاً شامل: *Agropyron - Bromus tectorum - Dactylis glomerata - Poa bulbosa - Daphena mucronata - Salvia draconephaloides - Hordeum bulbosum - Amygdalus orientalis* گونه های درختی و درختچه ای شامل: *Daphena mucronata - Quercus brantii - Rosa canina - Acer cinerascens* که این تیپ در هر دو مرحله قبل و پس از عملیات تغییر محسوسی نداشت اما مولفه های ارزیابی این دو تیپ تغییراتی را نشان دادند که در جدول ۱ نشان داده شده است.

اگرچه بهبود ملموسی در شاخص های وضعیت مرتع در هر دو تیپ به وجود نیامده است و لیکن گرایش مرتع در تیپ *Astragalus - Bromus - Gundelia* - که عمدتاً در شمال حوزه پراکنش داشته و تحت عملیات کپه کاری قرار گرفته از وضعیت منفی به وضعیت

جدول ۱- اثر عملیات آبخیزداری در وضعیت پوشش گیاهی حوضه حاجی آباد

Table 1- Effect of watershed management practices on vegetation type properties of Hajiabad Watershed

گرایش مرتع Range trend	وضعیت اکولوژیکی Ecological condition	تولید علوفه خشک (کیلوگرم در هکتار) Dry biomass production Kg/ha	تاج پوشش مرتعی Canopy cover %	پوشش سنگ و سنگریزه Gravel cover %	پوشش لاشبرگ Litter cover %	خاک لخت Bare soil %	تیپ پوشش گیاهی Vegetation type	مرحله ارزیابی Stage
منفی Down ward trend	متوسط Medium	476	41	29	10	20	Astragalus – Hordeum – Gundelia	قبل از اجرای عملیات بیولوژیک Before biological operation
ساکن stable	متوسط Medium	563	43	25	11	22	Astragalus – Bromus – Gundelia	
منفی Down ward trend	متوسط Medium	495	45	28	12	15	Astragalus – Hordeum – Gundelia	پس از اجرای عملیات بیولوژیک After biological operation
ساکن stable	متوسط Medium	667	50	27	11	12	Astragalus – Bromus – Gundelia	
						3.37	کل حوزه Total watershedl	

جدول ۲- اثر عملیات آبخیزداری در کاهش فرسایش و رسوب حوضه حاجی آباد

Table 2- Effect of watershed management practices on erosion and sediment control of Hajiabad Watershed

کاهش فرسایش کل (تن در سال) Total erosion reduction Ton/y	کاهش رسوب کل (تن در سال) Total sediment reduction Ton/y	واحد هیدرولوژیکی Hydrological unit
0	0	h ₁
46.9	25.11	h ₂
0	0	h ₃
0	0	h ₄
30.75	15.37	h ₅₋₁
0	0	h _{5-int}
25.58	11.96	h ₅
0	0	h ₆₋₁
0	0	h _{6-int}
0	0	h ₆
0	0	h ₇
14.01	9.08	h ₈
50.21	25.88	h _{-int}
8.73	3.37	کل حوزه

بحث و نتیجه گیری

می خورد. شکل ۲ نمونه‌هایی از پدیده لغزش و ریزش دیواره کانال‌ها که منجر به پر شدن داخل کانال و در نتیجه کاهش ظرفیت ذخیره آن شده بود را نشان می‌دهد.

احداث نزدیک به ۱۵۹ مورد بند خشکه‌چین نتوانسته رسوبی را جمع‌آوری نماید. به عبارت بهتر در محدوده‌های احداث سدهای اصلاحی (چک‌دم‌ها) فرسایش فعالی رخ نداده و در طول سال‌های پس از احداث، میزان رسوب حتی به ۰/۱ تن در کل حوضه و در محدوده زیرحوضه‌های احداث این سدهای اصلاحی نرسیده است. همچنین احداث پنج مورد سازه گابیونی منجر به تجمع میزان محدودی رسوب (۰/۰۵ متر مکعب) در پشت یکی از این گابیون‌ها شده است (جدول ۳) که نسبت به حجم رسوبدهی حوضه ناچیز می‌باشد. این در حالی است که نصری و همکاران [۱۱] در بررسی اثر عملیات مکانیکی احداث بندهای رسوبگیر در مسیر آبراهه‌ها در مهار فرسایش و رسوب در حوزه مندرجان زاینده‌رود نشان دادند که احداث این سازه‌ها منجر به کاهش ۱۸/۵ درصد رسوبدهی سالانه حوضه شده است.

در مجموع می‌توان چنین قضاوت نمود که انجام عملیات زیستی مهار فرسایش شامل کپه‌کاری علف گندمیان (گراس‌ها) و کاشت بادام و انگور در زیرحوضه‌های h_{s-1} ، h_{int} و h_g به ترتیب با تقلیل ۱۵، هشت و پنج درصد از فرسایش بیشترین اثر را در کاهش فرسایش داشته است. این در حالی است که محدوده انجام این عملیات حداکثر ۵۰ تا ۶۰ هکتار بوده است و هزینه انجام آنها نیز اندک بوده است. نتایج مشابهی که نشان از کارایی بالای عملیات زیستی نسبت به عملیات مکانیکی آبخیزداری بود توسط باقریان کلات و همکاران [۱] به دست آمد. آنها در تحقیقی در حوضه کاخک، راندمان و عملکرد اجرای عملیات زیستی اجرا شده در حوضه را حدود ۷۷ درصد تعیین نموده است که نسبت به عملیات

بررسی‌های انجام گرفته از طریق حجم‌سنجی رسوب روی سازه‌هایی مکانیکی که در حوضه احداث شده‌اند نشان می‌دهد که شش مورد از سازه‌های کانال ذخیره آب در سامانه‌های جمع‌آوری سیلاب، یک مورد سازه خشکه‌چین و یک مورد سازه گابیونی رسوب قابل اندازه‌گیری در پشت آنها وجود داشت. جدول مشخصات سازه‌های یاد شده به همراه حجم رسوب جمع شده در پشت آنها در جدول ۳ ارائه شده است.

همان‌گونه که از اعداد این جدول پیداست احداث حدود ۱۰۵ کانال ذخیره آب که البته با هدف استحصال آب جاری و ذخیره در آبخوان احداث شده است نتوانسته است ۲/۳ متر مکعب رسوب را در سطح حوضه جمع‌آوری نماید که با احتساب متوسط وزن مخصوص ظاهری رسوب برابر با ۱/۲ تن در هر متر مکعب، حجم رسوب جمع‌آوری شده در کل حوضه توسط این سازه‌ها در حدود ۲/۷۶ تن می‌باشد.

نکته آسیب‌شناسی احداث این سازه‌ها ریزش‌های مکرر دیواره آنها به‌ویژه در شیب‌های نسبتاً تند بود که در مواردی حتی منجر به زمین لغزش‌های کوچکی نیز شده بود. این پدیده منجر به تخریب خاک در محدوده کانال‌ها و همچنین صدمه به اراضی حاشیه شده بود به‌علاوه باعث کاهش ظرفیت ذخیره‌سازی آب کانال شده بود. ناپایداری دیواره این سازه‌ها به دلیل نوع خاک آن بود، که عمدتاً حاوی رس‌های انبساط‌پذیر از نوع اسمکتیت نظیر مونتوریلونیت بود. این ویژگی، منجر به جذب آب پس از بارندگی شده و به دلیل شیب زیاد دیواره، خاک دیواره ناپایدار شده و شروع به ریزش و لغزش به درون کانال می‌نمود. در برخی از کانال‌هایی که در زمین‌های شیب‌دار احداث شده بود این پدیده رایج‌تر بود. شایان ذکر است پدیده لغزش در بیش از نیمی از کانال‌های احداثی به چشم



شکل ۲- تصاویر ریزش دیواره کانال‌های ذخیره آب

Figure 2- Pictures of the slide of septum of water storage ditch

جدول ۳- اثر عملیات مکانیکی در جمع‌آوری رسوب حوضه حاجی آباد

Table 3- Effect of mechanical practices on sediment control in Hajiabad Watershed

مارک	نوع سازه	طول (متر)	ارتفاع (متر)	عرض (متر)	طول متوسط رسوب (متر)	عرض متوسط رسوب (متر)	عمق متوسط رسوب (متر)	حجم رسوب (متر مکعب)
mark	Structure type	Length (m)	Depth (m)	Width (m)	Mean sediment length (m)	Mean sediment width (m)	Mean sediment depth (m)	Sediment volume (m ³)
H ₇	کانال ذخیره Water storage ditch	150	2.2		1.5	1	0.1	0.15
H ₁₂	کانال ذخیره Water storage ditch	200	2		1.5	1	0.1	0.15
H ₁₅	کانال ذخیره Water storage ditch	170	1.9		4	3	0.1	1.2
H ₂₄	کانال ذخیره Water storage ditch	340	2		1.5	1.5	0.1	0.225
H ₂₉	کانال ذخیره Water storage ditch	520	1.5-2.5		3	2	0.1	0.6
	جمع کانال Total of ditch							2.325
H ₃₁	خشکه چین Check dam	10	0.9	2	0.5	0.5	0.5	0.0125
103	گابیون Gabion	8	4.5		1	1	0.5	0.5
	جمع کل Total							2.3875

تضاد با یافته‌های دهدشتی زاده و شجاعی [۵] است. آنان نیز نشان دادند که اقدامات مکانیکی آبخیزداری در یکی از سرشاخه های سد زاینده رود پس از سه سال از حمل حدود ۱۳۳۰۰۰ تن رسوب به طرف دریاچه سد جلوگیری نموده است.

البته تخمین تولید رسوب حوضه به روش پسیاک اصلاح شده نیز منابع عدم اطمینان خاص خود را دارد. به عبارت بهتر رقم واقعی رسوب در زیرحوضه‌هایی که عملیات مکانیکی اعمال شده است معادل رسوبات جمع شده در پشت سازه‌های مکانیکی است که بسیار کم‌تر از مقادیر برآوردی مدل پسیاک می‌باشد.

سپاس‌گزاری

بدین وسیله از معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری که تامین مالی این پروژه را به عهده داشتند صمیمانه سپاس‌گزاریم.

مکانیکی رقم بسیار بالاتری را نشان می‌داد.

از سوی دیگر احداث عملیات مکانیکی گسترده شامل ۱۵۲ دستگاه سد اصلاحی، شش سد گابیون و حدود ۱۰۵ کانال ذخیره سیلاب در سطح حوزه، توانسته در مدت حداقل سه سال، فقط حدود ۲/۴ مترمکعب رسوب را مهار کند که میزان سالانه مهار رسوب ۰/۸ تن در سال خواهد بود. این رقم نسبت به رقم تولید رسوب حوضه یعنی ۱۷۲ تن در سال ناچیز است. حصادی و همکاران [۶] نیز در تحقیقی در همین حوزه نشان دادند اعمال عملیات مکانیکی آبخیزداری به دلیل پتانسیل کم سیلخیزی حوضه، تاثیر چندانی در ذخیره سیلابها و رواناب در حوضه نداشته است. این در حالی است که ایلدرمی و همکاران [۸] در دو حوضه منگاو و قلی‌کندی همدان نشان داد که با اجرای پروژه‌های مکانیکی و بیولوژیکی آبخیزداری، مقدار فرسایش و رسوب در حوضه منگاو ۳۵/۱ درصد و در حوضه قلی‌کندی ۳۵/۲ درصدی کاهش یافته است. به علاوه این نتایج در

FAO/UNEP, Rome, Italy. E-ISBN 978-92-5-107569-2 .

11. Nasri, M. Feiznia, S. Jafari, M. Ahmadi, H. and Soltani, S. 2011. Statistical assessment of sediment change and the effective factors (case study: Menderjan station). *Journal of Range and watershed management*. 64(1):95-106. (In Persian)

12. Noorali, M. and Ghahraman, B. 2016. Assessment of Watershed Management Projects on Flood Hydrograph using HEC-HMS Model (Case Study: Goosh-Bahreh Watershed). *Journal of Watershed Management Research*. 7(13):60-71. (In Persian)

13. Oldeman, L.R., R.T.A Hakkeling, and W.G. Sombroek. 1994. A global assessment of the status of human-induced soil degradation. An explanatory note. ISRIC/UNEP, Wageningen, Nairobi.

14. Roghani, M. Tabatabaei M. and Shadfar, S. 2011. *Iranian J. watershed Management Sci. @ Engin (IJWMSE)*. 4(13): 51-60. (In Persian)

15. Sadeghi, h. Forotan, A. and Sharifi, F. 2005. Evaluation of the effects of watershed management operations by qualitative method (case study, part of Kan Watershed). *Geographical research Journal*. 20(4):37-47

16. Shabani, M. 2010. Effects of land use management improvement on soil erosion and sediment yield of watersheds, case study: Zakhrood, Fars province. *Natural Geography*. 3(8):83-98. (In Persian)

17. Sokoti oskoei, R. 2007. Evaluation of the effects of watershed management operations on soil erosion and sediment yield, case study Emam kandi watershed, west Azarbajejan. 9th irrigation and evaporation seminar, Kerman, Iran. (In Persian)

18. TACM. 2007. Detailed executive watershed management study report of Hajiabad watershed. Technical study reports: Parts, 2, 3, and 5. Natural resource department of Kermanshah province. Pp. 214. (In Persian)

19. Taymoori, A. and Ghorbani, M. 2007. Application of MPSAIC model in evaluation of the effects of watershed management operation. National conference of science watershed management and engineering. Khorramabad, Iran. (In Persian)

منابع

1. Bagherian Kalat, A. Angoshtari, H. and Zare, S. 2007. Economical evaluation of Biological project of Kakhk watershed, Gonabad. 6th Iranian Agriculture Economic Conference. Mashhad, Iran. (In Persian)

2. Banihabib, M. and Arabi, A. 2010. Evaluation of Watershed Management on Flood Forecast Lead Time in Golabdare-Darband Basin. *Journal of Environmental Science and Technology* 12(1):77-88. (In Persian)

3. Chamanpira G. Evaluate the effects of watershed management operations in water harvesting and collecting runoff in Dadabad Watershed.. *Journal of Rainwater Catchment Systems*. 2016; 4 (1) :35-46. . (In Persian)

4. Chambers, J.O. & R.W. Brown, 1983. Methods for vegetation sampling and analysis on revegetated minedlands, Forest and Range Experiment Station, General Tech. Report INT-151, USA.167p.

5. Dehdashti zadeh, M. and Shojaee, M. 2006. Effects of mechanical and biomechanical watershed management operations in flood control of B2 watershed (Zayande rood dam). 1th regional conference of water resource of Karoon and Zayande rood (Opportunities and challenges) Shahre kurd, Iran. . (In Persian)

6. Hesadi, H., Omidi N. and Masoudi Tabar R. 2014. Evaluating the Effect Watershed Mechanical Operation on Reducing Flood (Case study: Hajiabad Watershed). *Geography and Sustainability of Environment*. 4(10):43-55. (In Persian)

7. Ildoremi, A. and Dashti marvili, M. 2013. Quantitative assessment of watershed management operation in Ekbatan watershed. *Iran-Watershed Management Science & Engineering journal*. 7(23):63-66. (In Persian)

8. Ildoremi, A Noori, H. and Fatahi, B. 2006. Evaluation of the effects of watershed management operation in erosion and sediment control in Mangavi and Gholikandi watershed. 1th regional conference of water resource of Karoon and Zayande rood (Opportunities and challenges) Shahre kurd, Iran. (In Persian)

9. Lal, R. 2001. Soil degradation by erosion. *Land Degradation & Development*, 12: 519–539.

10. Nachtergaele, F. and M. Petri. 2013. Land Use Systems mapping at global and regional scales in support of Land Degradation Assessment Analysis. Version 1.1, LADA.