

## بررسی علل شور شدن آب و خاک در دشت گنبد-آلاگل

غلامرضا زهتابیان<sup>۱</sup>، لیلی سرابیان<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup>- استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، <sup>۲</sup>- کارشناس ارشد بیابان زدایی دانشگاه تهران

تاریخ وصول: ۸۲/۱/۱۶

### چکیده

شوری حدود ۱۰٪ اراضی جهان را در برگرفته است و سرعت تخریب خاک در اثر فرایند شور شدن سه هکتار در دقیقه گزارش شده است. حدود ۳۴٪ از خاکهای قاره آسیا متأثر از املاح است. کشور ایران با توجه به موقعیت خاص جغرافیای و شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک از نظر توسعه شوری در رتبه پنجم آسیا قرار دارد. بدلیل خشکسالی‌ها و کمبود آب در سال‌های اخیر موضوع شور شدن در کشور به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. جهت نشان دادن علل شوری منطقه گنبد-آلاگل بعنوان مطالعه موردی انتخاب گردید. این منطقه در طول جغرافیایی ۳۷°۴۰' تا ۳۷°۵۵' و عرض جغرافیایی ۵۴°۲۰' تا ۵۴°۱۰' قرار دارد، متوسط شیب و ارتفاع منطقه به ترتیب ۱/۶٪ و ۱۸ متر بوده و متوسط بارندگی سالانه آن ۳۱۴ میلیمتر، میانگین دمای سالانه آن ۱۷/۵، میانگین تبخیر ۱۶۵۹ میلیمتر می‌باشد و مساحتی در حدود ۱۸۵/۴ کیلومتر مربع دارد. اطلاعات مربوط به آب در دو بخش آبهای سطحی و زیرزمینی جمع‌آوری گردید و از سفره سطحی نمونه‌برداری شد و همچنین جهت مطالعه خاک اقدام به حفر پروفیل در اعمق مختلف (۰-۵۰، ۵۰-۱۰۰، ۱۰۰-۱۵۰ سانتیمتر) در هر سری خاکشناسی گردید. در نهایت با استفاده از اطلاعات موجود، نقشه زمین‌شناسی، توبوگرافی، عکس‌های هوایی، اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل نمونه‌های آب و خاک علل و روند شور شدن آب و خاک منطقه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که هم عوامل طبیعی و هم عوامل انسانی در این امر مؤثر بوده است. در بحث عوامل طبیعی معیارهای نظیر رسوبگذاری دریایی خزر در گذشته، سازندگان مختلف زمین‌شناسی، توبوگرافی، شیب کم منطقه، بالابودن سطح ایستابی آب، قلت بارندگی، تبخیر بالا و وزش باد که سبب انتقال نمک می‌شود مؤثر بوده است و در بین عوامل انسانی تأثیرگذار معیارهای نظیر سیستم نامناسب آبیاری، جاده‌سازی و ورود فاضلاب را می‌توان نام برد. اما در ارتباط با بررسی روند شور شدن مطالعات خاک نشان داد که طی یک دوره ۲۸ ساله حدود ۲/۴٪ خاکهای سطح منطقه از خاک کم‌شور ( $\text{mmho/cm} ۴-۸$ : EC) به خاکهای لب شور حدود ۲۳/۵٪ خاکها از حالت کم‌شور ( $\text{mmho/cm} ۸-۱۵$ : EC) و لب‌شور ( $\text{mmho/cm} ۴-۸$ : EC) تبدیل شده‌اند. تغییرات در آب زیرزمینی سفره سطحی طی یک دوره ۹ ساله نشان داد که مقادیر EC در ۷۲/۷٪ پیزومترها افزایش یافته و در ۲۷/۳٪ دیگر کاهش داشته‌است، همچنین ۶۸/۷۵٪ پیزومترها افت سطح آب و ۳۱/۲۵٪ دیگر افزایش سطح آب را داشته‌اند.

**واژه‌های کلیدی:** علل شوری، روندشوری، آب سطحی، آب زیرزمینی، خاک، ایران

## مقدمه

پذیری سریع، به کارگیری روش‌های مناسب مدیریتی در ارتباط با بهره‌برداری آب و خاک و پوشش گیاهی امری ضروری به نظر می‌رسد و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه پتانسیل‌ها و محدودیت‌های موجود در منطقه شناسائی شود. در این تحقیق سعی شده است با بهره جستن از مطالعات انجام شده و همچنین شناخت شرایط طبیعی و انسانی منطقه مورد بررسی (دشت گند-آلگل) عوامل مؤثر بر شوری و روند تغییرات آن در آب سطحی، آب زیرزمینی و خاک ارزیابی گردد.

### شناخت منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در شمال استان گلستان در طول جغرافیایی  $54^{\circ} 20'$  تا  $55^{\circ} 10'$  و عرض جغرافیایی  $37^{\circ} 37'$  تا  $40^{\circ} 0'$  واقع شده است و مساحتی در حدود  $1856/4$  کیلومتر مربع دارد، متوسط شیب و ارتفاع منطقه به ترتیب  $1/6\%$  و  $18$  متر، متوسط بارندگی سالانه آن  $314$  میلیمتر، میانگین دمای سالانه آن  $17/5$ ، میانگین تبخیر  $1659$  میلیمتر می‌باشد و متوسط سرعت سالانه باد در ارتفاع  $2$  متری  $7/44$  کیلومتر در ساعت بوده وجهت وزش باد غالب غربی می‌باشد.

### روش کار

برای رسیدن به هدف اصلی تحقیق که ارائه تصویری مستند از وضعیت روند تغییرات شوری بود مراحل ذیل در انجام تحقیق صورت پذیرفت.

شوری آب و خاک به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بیابانی شدن مناطق مختلف جهان مطرح است که سبب تخریب خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی می‌گردد، این عامل حدود  $10\%$  اراضی جهان را در برگرفته (۱۲) و سرعت تخریب خاک در اثر فرآیند شور شدن سه هکتار در دقیقه گزارش شده است (۸). بدین ترتیب خاکهای شور و قلیاً سطح وسیعی از جهان را اشغال نموده‌اند به طوریکه مساحت خاکهای شور بین  $260$  میلیون هکتار تا  $340$  میلیون هکتار برآورد شده است (۶) و حدود  $34\%$  از خاکهای قاره آسیا متأثر از املاح است و در این میان ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک رتبه پنجم را در آسیا دارد (۱۰).

و سعیت خاکهای شور و قلیاً در ایران حدود  $25$  میلیون هکتار تخمین زده می‌شود که این سطح حدود  $15$  درصد از مساحت کل کشور و  $30$  درصد سطح دشت‌ها و فلات‌های کم شیب ایران را تشکیل می‌دهد (۹، ۶، ۴) و در استان گلستان  $60$  درصد اراضی نواحی پست یعنی حدود  $130$  هزار هکتار از اراضی مبتلا به شوری و قلیایی زیاد شده است (۷).

با توجه به آمار ارائه شده بخش وسیعی از استان گلستان بویژه در قسمت شمال تحت تاثیر پدیده شوری و قلیایی می‌باشد و این امر سبب گسترش بیابان در این ناحیه گردیده است (۵). بنابراین با توجه به اکوسیستم شکننده بیابان و عدم برگشت

است به این ترتیب ۹۶ نمونه بدست آمد. البته لازم به ذکر است که در حین انطباق محل پروفیل‌های استخراجی از نقشه به عرصه خطاهای وجود داشت که مربوط به خطای نقشه سال ۱۳۵۲ ادارت باتاباط با مشخص کردن مکان دقیق پروفیل‌ها، خطای استخراج مختصات پروفیل‌های جدید، خطای GPS و عدم دستیابی به بعضی نقاط تعیین شده در عرصه می‌باشد. در نهایت جهت بررسی کیفیت آب سفره سطحی و روندیابی، از پیزومترهای موجود در سال جاری (۱۳۸۱) نیز نمونه‌برداری شد.

۳- مطالعات آزمایشگاهی: جهت مطالعات آزمایشگاهی ابتدا نمونه‌های خاک تهیه شد و در هوای آزمایشگاه خشک گردید و پس از کوبیدن از الک دو میلی متری عبور داده شد. و مقادیر هدایت الکتریکی (EC) و pH نمونه‌ها اندازه‌گیری شد.

۴- مطالعات آماری: پس از تهیه آمار دبی و کیفیت رودخانه‌های اترک و گرگانرود در سه ایستگاه، این اطلاعات وارد نرم‌افزار صفحه‌گستر Excel گردید و پس از بازسازی و تکمیل اطلاعات ناقص روابط همبستگی بین دبی با پارامترهای EC، SAR، TDS و استخراج گردید. برای تهیه رابطه همبستگی از روش خطی، نیمه‌لگاریتمی، لگاریتمی و توانی کمک گرفته شد و در بین این روشها روش توانی بهترین رابطه همبستگی را ارائه داد سپس در روابط بدست آمده مقادیر دبی ماهانه وارد گردید و مقادیر EC، SAR و TDS ماهانه استخراج گردید، در ادامه نمودار مربوط به تمامی روابط توانی نیز ترسیم شد.

۱- مطالعات کتابخانه‌ای: جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بارش، درجه حرارت، باد، تبخیر و تعرق، استخراج سازندهای تاثیرگذار بر منطقه با توجه به نقشه زمین‌شناسی ۱:۲۵۰۰۰، جمع‌آوری اطلاعات خاکشناسی و تعیین محل حفر پروفیل جدید با توجه به نقشه سال ۱۳۵۲ با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ سری‌های خاکشناسی گردید. جهت بررسی وضعیت آب رودخانه‌های حوزه آمار دبی و کیفیت از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۹ سازمان تحقیقات منابع آب وزارت نیرو در ایستگاه‌های هیدرومتری هوتن و چات مشترک برروی رودخانه اترک و ایستگاه‌ها گندکاووس و آق‌قلاب برروی گرگانرود جمع‌آوری گردید و برای انجام مطالعات هیدرولوژی از نقشه‌های مربوط به چاهه‌ها و پیزومترهای امور آب منطقه گرگان با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰، پیزومترهای واقع در محدوده مورد مطالعه و تعدادی از چاهها استخراج شد و به منظور مطالعه سطح ایستابی سفره آب زیرزمینی از آمار پنج ساله این پیزومترهای استفاده گردید، همچنین جهت بررسی کیفیت آب سفره سطحی آمار کیفیت آب پیزومترهای موجود در سال ۱۳۷۲ نیز استخراج شد ( تنها سال دارای اطلاعات کیفیت آب).

۲- مطالعات صحرائی: بازدید جهت اندازه‌گیری EC آب در بعضی نقاط و حفر ۳۲ پروفیل براساس سری‌های خاکشناسی، بدین نحو که محل پروفیل‌ها برروی نقشه سال ۱۳۵۲ معین گردید و مختصات آنها استخراج شد و در صحراء با کمک GPS مکان‌یابی صورت گرفت، طریقه نمونه‌برداری هر پروفیل سه عمق ۰-۵۰، ۵۰-۱۰۰ و ۱۰۰-۱۵۰ سانتی‌متر بوده

تغییرات هدایت الکتریکی (EC)، نسبت جذب سدیمی (SAR) و مجموع املاح محلول آب (TDS) با تغییرات دبی رودخانه معین گردیده است (شکل ۱ تا ۳). با استفاده از روابط رگرسیونی دبی-شاخص های شوری برای هر ایستگاه میانگین ماهانه هدایت الکتریکی (EC)، مجموع املاح محلول (TDS) و نسبت جذب سدیم (SAR) محاسبه شد. با استفاده از میانگین ماهانه هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم، کیفیت آب در هر ماه از روی دیاگرام ویلکوکس تعیین شد.

همچنین مقدار املاحی که سالانه به وسیله هر رودخانه حمل شده و به دشت می‌ریزد محاسبه شد (جدول ۱).

نتایج بدست آمده نشانگر این مطلب است که کیفیت آب اترک و گرگانروود قبل از ورود به منطقه نامناسب بوده و در هر دو رودخانه در کلاس C3-S1 می‌باشد بنابراین میتوان گفت اولین عامل مؤثر در شور شدن آبهای سطحی (اترک و گرگانروود) سازندهای تشکیل دهنده ارتفاعات اطراف محدوده مطالعاتی می‌باشد به طوریکه قسمت اعظمی از این سازندها حاوی آهک می‌باشد و این عامل باعث گردیده که آبها در سرچشمه بی‌کربناته باشد، سازندهای نظیر سازند زرد، شوریجه، آبدراز، چهل‌کمان، خانگیران، قرمز قاره‌ای، آغچه‌گیل، روته و فجن به علت ضخامت کم لایه‌های درز و شکافدار و مجاورت آنها با لایه‌های نفوذ ناپذیر و مارن باعث کاهش کیفیت و کمیت آبهای می‌گردند. عامل دیگری که در شور شدن آب

۵- استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS<sup>۱</sup> یکی از روش‌های وارد کردن داده‌ها به سیستم رقومی یا دیجیت کردن آنهاست. در این مرحله بوسیله نرم‌افزار IIWIS 3.1 منحنی‌های میزان و سایر اطلاعات مورد نیاز نقشه‌های توپوگرافی با خطوط میزان ۲۰ متر رقومی می‌شوند. با اجرای دستور میان‌یابی<sup>۲</sup> بر روی نقشه رقومی شده توپوگرافی، نقشه مدل ارتفاعی زمین DEM<sup>۳</sup> در فرمت رستری ساخته شد. در ادامه با کلاسه‌بندی<sup>۴</sup> نقشه DEM با استفاده از الگوریتم بخش کردن نقشه طبقات ارتفاعی بدست آمده و سپس آن را با استفاده از الگوریتم پلی‌گنسازی<sup>۵</sup> به صورت پلی‌گن در می‌آوریم و با استفاده از نقشه DEM نقشه شب ساخته شد. در مراحل بعدی سایر نقشه‌ها (هم باران، هم دما، هم تبخیر، زمین‌شناسی، خاک، عمق سفره سطحی، کیفیت و تیپ آب زیرزمینی، نقشه شوری سال ۱۳۵۲ و ۱۳۸۱) و اطلاعات وارد سیستم گردید و در نهایت دو نقشه شوری خاک ۱۳۵۲ و ۱۳۸۱ توسط الگوریتم تقاطع<sup>۶</sup> رویهم‌گذاری<sup>۷</sup> شد و کلاسهای جدیدی ایجاد گردید.

## نتایج

### ۱- بررسی آبهای سطحی

در هر یک از ایستگاه‌های موجود روابط

۱- Geography Information System

۲- Interpolation

۳- Digital Elevation Model

۴- Slicing

۵- Polygonize

۶- Cross

۷- Overlay

## جدول ۱: مقادیر میانگین ماهانه دبی، SAR، EC، TDS و کیفیت آب در ایستگاه هوتن

| شهریور | مرداد | تیر   | خرداد | اردیبهشت | فروردین | اسفند | بهمن  | دی    | آذر   | آبان  | مهر   | منابع                      |
|--------|-------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
| ۴      | ۵     | ۳/۶   | ۱۰/۳  | ۱۷/۳     | ۲۱      | ۱۸/۴  | ۱۱/۷  | ۱۰/۱  | ۱۰/۵  | ۷/۹   | ۵/۳   | دبی میانگین ماهانه $m^3/s$ |
| ۱۹۶۲   | ۱۹۰۰  | ۱۹۹۱  | ۱۷۲۱  | ۱۶۰۱     | ۱۰۰۹    | ۱۰۸۹  | ۱۶۹۱  | ۱۷۲۶  | ۱۷۱۶  | ۱۷۸۰  | ۱۸۸۰  | EC $\mu mho/cm$            |
| ۳/۹۱   | ۳/۷۸  | ۳/۹۷  | ۳/۶   | ۳/۱۵     | ۳/۰۶    | ۳/۱۲  | ۳/۳۴  | ۳/۴۱  | ۳/۳۹  | ۳/۵۳  | ۳/۷۵  | SAR میانگین ماهانه         |
| ۱۳۲۲   | ۱۲۸۱  | ۱۳۴۱  | ۱۱۶۲  | ۱۰۸۲     | ۱۰۰۴    | ۱۰۷۳  | ۱۱۴۲  | ۱۱۶۵  | ۱۱۵۸  | ۱۲۰۴  | ۱۲۷۱  | TDS میانگین ماهانه         |
| ۱۴۱۲۶  | ۱۷۲۲۶ | ۱۲۸۶۳ | ۲۱۹۷۷ | ۵۰۲۰۷    | ۵۹۲۹۸   | ۴۹۳۷۱ | ۳۴۵۴۶ | ۳۰۴۱۵ | ۳۱۰۰۹ | ۲۴۶۶۲ | ۱۷۵۲۷ | وزن املال ماهانه Ton       |
| ۳۷۳۷۶۹ |       |       |       |          |         |       |       |       |       |       |       | وزن املال سالانه Ton       |
| C3-S1  | C3-S1 | C3-S1 | C3-S1 | C3-S1    | C3-S1   | C3-S1 | C3-S1 | C3-S1 | C3-S1 | C3-S1 | C3-S1 | میانگین کیفیت آب           |

عامل مؤثر دیگر آب برگشتی کشاورزی است قسمت اعظمی از کشت و کار منطقه بدلیل عدم وجود سفره آب زیرزمینی مناسب در حواشی گرانرود، اترک و دریاچه‌ها محدود شده است، با توجه به شیوه آبیاری غرقابی که در منطقه رایج است، آب مازاد یا تبخیر شده و یا وارد جریان رودخانه‌ها گردیده و با توجه به شور بودن خاک منطقه آب برگشتی کشاورزی نیز شور شده و روی جریان عادی رودخانه‌ها اثر می‌گذارد.

## ۲- آب زیرزمینی

## ۲-۱- بررسی سفره سطحی

آمار موجود بیانگر عمق کم سفره سطحی منطقه می‌باشد، به طوریکه در بعضی از ماههای زمستان و اوایل بهار در مناطق پست تقریبا هم سطح زمین بوده و موجب ماندابی شدن اراضی می‌گردد. با ترسیم منحنی‌های هم عمق آب زیرزمینی با استفاده از آمار پنج ساله (۷۵-۸۰) شبکه چاههای موجود متوسط عمق سفره آب سطحی برای کل منطقه مورد


رودخانه اترک مؤثر است پیوستن شاخه سومبار از کشور ترکمنستان می‌باشد اثر این شاخه را می‌توان در ایستگاه چات مشترک مشاهده کرد به طوریکه مقدار متوسط EC سالانه در ایستگاه هوتن ۱۷۶۱ میکرومتر بر سانتی متر بوده و با پیوستن این شاخه مقدار EC سالانه به ۲۴۲۷ میکرومتر بر سانتی متر می‌رسد که علت شوری آن وارد شدن پساب کارخانه‌ها است، البته این امر در گرانرود نیز صادق است به طوریکه مقدار متوسط EC سالانه در ایستگاه گندکاووس ۱۱۶۸ میکرومتر بر سانتی متر بوده در حالیکه در ایستگاه آق‌قلاب به ۳۴۷۴ میکرومتر بر سانتی متر می‌رسد و مقدار متوسط SAR هم از ۲/۷ به ۶/۵ افزایش می‌یابد که دلیل آن نیز پیوستن آب کارخانه‌ها و فاضلاب می‌باشد و این امر در فصول کم آبی مانند مرداد و شهریور ( $C_4S_2$ ) بهتر از فصول دیگر خود را نشان می‌دهد زیرا در این فصول جریان آب رودخانه کاهش یافته و پیوستن آب کارخانه‌ها و فاضلاب به شدت روی کیفیت آب اثر می‌گذارد.

در حالی است که قسمت عمده‌ای از آب چاه صرف کشاورزی می‌شود.


۳-۲- علل شور شدن آب زیرزمینی گسترش وسیع سازنده‌ای نفوذناپذیر نظیر لس و مارن در سطح منطقه باعث عدم ارتباط سفره‌های آبی مختلف شده است، بنابراین جز لایه آبدار سفره سطحی تغذیه سایر سفره‌ها در ارتفاعات صورت می‌گیرد. پس نخستین عامل تاثیرگذار در کیفیت آب زیرزمینی سازنده‌ای موجود در محل تغذیه می‌باشد و با توجه به این نکته که اکثر سازنده‌ای موجود در سرچشمه جزء سازنده‌ای آهکی (سازند زرد، سوریجه، آبدراز، چهل‌کمان، خانگیران، قرمزقاره‌ای، آغچه‌گیل، روته و فجن) بوده، سفره آب زیرزمینی حاصل بی‌کربناته می‌باشد و با حرکت به سمت دشت در اثر عبور از رسوبات آبرفتی حاوی مارن، گچ و نمک حاصل از رسوگذاری دریایی خزر تبادلات یونی انجام داده، به طوریکه مقادیری از املال محیط را در خود حل کرده و به تدریج تبدیل به آب سولفاته و کلوروه می‌شود. عامل دیگری که در شورشدن سفره آب زیرزمینی موثر است عدسی‌های آب شور یا فسیل شده‌ای است که در اثر پیشروی و پسروی‌های مکرر دریایی خزر به جا مانده است البته چون تمامی سفره‌های موجود توسط رسوبات لسی غیرقابل نفوذ از یکدیگر جدا شده‌اند، عدسی‌های آب شور نمی‌توانند با سایر سفره‌ها ترکیب شوند مگر در نواحی که در اثر حفر چاه غیر اصولی آبهای فسیل شده در سایر سفره‌ها

مطالعه ۲۲۸ سانتی‌متر برآورد گردیده است، لازم به ذکر است که در قسمت شمالی منطقه به علت فقدان پیزومتر سطح سفره آب براساس پروفیل صحرائی مشخص شد. از سوی دیگر مقایسه نوسانات بارندگی علی سالهای متوالی با نوسانات سطح سفره در پیزومترها نشان داد که ارتباط مستقیمی بین سفره سطحی و بارندگی وجود دارد به طوریکه در سالهای پرباران سفره سطحی بالا آمده و در سالهای خشک افت می‌کند. همچنین نوسانات ماهانه عمق آب زیرزمینی تابعی از بارندگی ماهانه با اندکی تاخیر نیز می‌باشد به طوریکه حداقل عمق آب زیرزمین مربوط به ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت و حداقل آن در ماههای آذر و دی بوقوع می‌پیوندد.

۲-۲- بررسی سفره عمیق آب زیرزمینی آمار و مطالعات انجام شده نشان داد که هر چه از سمت جنوب به شمال و شرق به غرب رویم کیفیت آب لایه‌های تحت فشار کاهش می‌یابد به طوریکه در نواحی شمالی دشت به علت کم شدن ضخامت لایه‌های آبرفتی سفره آبده قابل توجه‌ای وجود ندارد. نکته مهم دیگر برخورد بعضی از چاهها با عدسی‌های آب شور است که این چاهها دارای کیفیت بسیار نامناسبی هستند مانند چاه شمال آق‌قلاء (با عمق  $123/4$  متر) که مقدارهدايت الکتریکی آن ۲۶۹۸۹ میکرومیکرومتر بس سانتی‌متر است اما در فاصله شش و نیم کیلومتری همان چاه، چاهی است (با عمق ۱۸۵ متر) که مقدارهدايت الکتریکی آن ۱۰۵۹ میکرومیکرومتر بس سانتی‌متر می‌باشد و این



شکل ۱: رابطه تغییرات هدایت الکتریکی (EC) با دبی ( $\mu\text{mh}/\text{cm}$ ) روودخانه اترک در ایستگاه هون



شکل ۳: رابطه تغییرات مجموع املال محولول با  
دبی ( $\text{m}^3/\text{s}$ ) روودخانه اترک در ایستگاه هون

EC خیزش سطح سفره داشته‌اند، در  $27/3$ ٪ آنها کاهش یافته و در  $72/7$ ٪ دیگر EC افزایش داشته است (جدول ۲)، که  $58/37$ ٪ این افزایش در پیزومترها بین  $1/5$  تا  $2$  برابر بوده و  $4/2$ ٪ آن از  $3$  برابر بیشتر افزایش یافته است. سپس اطلاعات تغییرات EC و سطح سفره با یکدیگر تلفیق گردید (جدول ۳) و مشخص شد که در  $53/13$ ٪ پیزومترها افت سفره همراه با افزایش شوری بوده است.

شکل ۲: رابطه تغییرات نسبت جذب سدیمی با  
دبی ( $\text{m}^3/\text{s}$ ) روودخانه اترک در ایستگاه هون

تراوش نماید. نکته مهم دیگر اینکه چون سفره سطحی تنها سفره‌آبی است که با محیط خارج در ارتباط بوده و با توجه به بالا بودن میزان تبخیر در منطقه (متوسط تبخیر سالانه منطقه  $1658/7$  میلیمتر است)، این عامل بشدت روی آن اثر گذاشته و باعث می‌گردد تا شوری این سفره نسبت به سایر سفره‌ها که با محیط خارج ارتباطی ندارند بیشتر گردد.

جدول ۳: درصد تغییرات شوری و سطح سفره

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| ۵۳/۱۳ | افت سفره همراه با افزایش شوری        |
| ۱۰/۶۲ | افت سفره همراه با کاهش شوری          |
| ۱۸/۷۵ | افزایش سطح سفره همراه با افزایش شوری |
| ۱۲/۰  | افزایش سطح سفره همراه با کاهش شوری   |
| %۱۰۰  | مجموع                                |

۴- روند شور شدن آب زیرزمینی  
جهت بررسی روند تغییرات سطح سفره و EC سفره سطحی اطلاعات  $36$  پیزومتر در سال  $72$  و  $81$  مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که  $68/75$ ٪ این پیزومترها افت سطح و  $21/25$ ٪ دیگر

از عوامل طبیعی دیگر که در شور شدن خاکهای منطقه مؤثر است سیلابهای فصلی شوری می‌باشد که در اثر جاده‌سازی نادرست و مسدود شدن مسیر آنها در سطح منطقه پخش می‌شود. از عوامل انسانی مؤثر در شور شدن خاک به روش‌های نادرست آبیاری میتوان اشاره داشت، به طوریکه در فصول پرآبی و طغیانی رودخانه‌ها، کشاورزان برای ذخیره آب و با تفکر خطی بودن رابطه تولید و میزان آب مصرفی بدون در نظر گرفتن احتیاجات گیاهان مقادیر زیادی آب به زمین می‌دهند که این عمل سبب بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در نواحی مذکور گردیده و عاملی در جهت افزایش شوری خاک می‌گردد و در موقع کم آبی آبیاری توسط آب رودخانه‌های اترک و گرگانرود با توجه به بالابودن E<sub>c</sub> در این موقع به دلیل وارد شدن پساب کارخانجات و فاضلاب سبب شوری خاک می‌گردد. از عوامل دیگری که سبب شور شدن خاک می‌گردد جاده‌سازی‌های نادرست و کانالهای انتقال آب ناقصی است که توسط شرکت‌های مختلف احداث شده است، نقص در دیواره کanal سبب پخش آب در سطح مرتع شده و در اثر تبخیر E<sub>c</sub> آن به شدت افزایش یافته به نحوی که E<sub>c</sub> آن بسیار بیشتر از کanal اصلی خواهد شد.

### ۲-۳- روند شور شدن خاک

از تلفیق دو نقشه کلاسه بندی شده شوری سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۸۱ روند تغییرات شوری طبق جدول (۴) و شکل (۴) بدست آمد.

### ۳- بررسی‌های خاکشناسی

نقشه طبقه بندی شده E<sub>c</sub> سال ۱۳۵۲ موجود بود، براساس نتایج آزمایشگاهی نمونه‌های صحرایی نقشه طبقه بندی شده E<sub>c</sub> سال ۱۳۸۱ نیز تهیه گردید و هر دو نقشه وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی گردید.

### ۱-۳- علل شور شدن خاک

تشکیل و تکامل خاک در منطقه عمدها تحت تاثیر پیشروی و پسروی‌های دریایی خزر بوده و این عامل سبب به جا ماندن رسوباتی ماسه، سیلت و رس همراه با نمک و گچ گردیده است از طرف دیگر با توجه به شبکه منطقه (۱/۶)، سنگینی نسبی بافت خاک، ضعف زهکشی داخلی خاک، طغیانهای گاه و بی‌گاه دو رودخانه اترک و گرگانرود (سالانه به ترتیب ۷۱۱۴۴۵ و ۶۶۱۵۷۴ تن اصلاح وارد منطقه می‌کنند) و بارندگی‌های منطقه سبب تجمع آب در سطح زمین گردیده و در این میان تبخیر نیز به شدت عمل کرده و باعث شور شدن خاک می‌گردد از طرف دیگر وجود سفره سطحی با عمق کم و کیفیت نامناسب (E<sub>c</sub>) که در حوزه بسته‌ای واقع شده و راهی غیر از تبخیر ندارد مزید بر علت شده و شوری خاکهای منطقه را افزایش می‌دهد. علاوه بر این عوامل وزش بادهای غربی منطقه که بیشتر در مواقعی که زمین عاری از پوشش است در سطح وسیع و گاهی به صورت گردبادهای در مسیر مشخص و متواتی اتفاق می‌افتد باعث انتقال رسوبات و نمک موجود در غرب منطقه مانند تالاب گمیشان، کویر سنگر تپه، مرداب حسن قلی و حتی دریایی خزر می‌شود.

## جدول ۴: روند تغییرات سوری خاک

| درصد | مساحت (km <sup>2</sup> ) | Ec (mmho/cm) | تغییر مقدار | تغییر کلاس |
|------|--------------------------|--------------|-------------|------------|
| ۳/۴  | ۶۲/۸                     | ۴-۰          | ۴-۰         | ۱ به ۱     |
| ۷/۴  | ۱۳۷/۴                    | ۸-۴          | ۸-۴         | ۲ به ۲     |
| ۲/۴  | ۴۴/۷                     | ۱۰-۸         | ۸-۴         | ۳ به ۲     |
| ۱/۱  | ۲۱                       | بیشتر از ۱۵  | ۸-۴         | ۴ به ۲     |
| ۶/۲  | ۱۱۴/۴                    | ۱۰-۸         | ۱۰-۸        | ۳ به ۳     |
| ۲۲/۴ | ۴۱۶/۲                    | بیشتر از ۱۵  | ۱۰-۸        | ۴ به ۳     |
| ۵۵/۸ | ۱۰۳۵/۷                   | بیشتر از ۱۵  | بیشتر از ۱۵ | ۴ به ۴     |
| ۱۸۳  | ۲۴/۲                     | دریاچه ها    | دریاچه ها   | ۰ به ۰     |
| ۱۰۰  | ۱۸۵۶/۴                   |              | مجموع       |            |

شورشدن می باشد.

علت تغییر کلاس ۲ به ۴ و ۳ به ۴ را می توان آبیاری

توسط آب رودخانه های گرگانرود و اترک عنوان کرد

که سبب افزایش سوری در این نواحی شده است و

تغییر کلاس ۲ به ۳ به این علت است که این ناحیه

محل عبور هرزآبهای شرقی منطقه بوده که در اثر

جاده سازی نادرست و تسطیح اراضی جهت

کشاورزی در سطح منطقه پخش شده و سبب

افزایش EC در این ناحیه گردیده است و سایر مناطق

نیز بدون تغییر مانده اند که البته نتایج آزمایشگاهی

پروفیل های حفر شده و بازدید صحرایی حاکی از آن

است که طی چند سال آتی کلاس ۳ به ۳ در قسمت

شرق منطقه در معرض تبدیل به کلاس ۳ به ۴ بوده

زیرا این قسمت هم محل عبور هرزآبهای شور

می باشد که در سطح منطقه پخش می گردد و در


قسمت مرکز منطقه نیز توجه به کانال های انتقال آب

ناقص احتمالی، به شدت در معرض افزایش خطر

### بحث و نتیجه گیری

رودخانه اترک از ارتفاعات البرز و  
گرگانرود از ارتفاعات البرز و کوه داغ سرچشمه  
می گیرند.

بررسی سازندگان این ارتفاعات مشخص نمود که  
اکثر آنها آهکی بوده در نتیجه آبها در همان مبدأ در  
اثر تماس با این سازندگان و انجام تبادلات یونی  
تبديل به آبها بی کربناته شده که این تأثیر در آبها  
زیرزمینی به نسبت بیشتر از آبها جاری است زیرا  
نفوذ آنها به کندی صورت گرفته و فرصت زمانی  
بیشتری در اختیار داشته تا این تبادلات را انجام دهند  
بررسی ها نشان داد که در طول مسیر رودخانه ها،  
سرشارخه های متعددی به آنها می پیوندد اما سبب  
تغییر شدید در کیفیت آب آنها نمی شود ولی پیوستن



شکل ۴: نقشه تغییرات EC در فاصله سال های ۵۲ تا ۰۱

سمت دشت به دلیل تماس با رسوبات دریای خزر که حاوی مارن، گچ و نمک می‌باشد تبادلات یونی انجام داده و تبدیل به آب سولفاتی و در نهایت کلروره می‌شود، اما سفره سطحی چون تنها سفره آبی است که با محیط خارج در ارتباط بوده و با توجه به شبی کم منطقه، به شدت تحت تأثیر شرایط جوی (تبخیر بالا و بارش کم) قرار گرفته و شوری آن چندین برابر سایر سفره‌های آبی می‌گردد.

عوامل متعددی در شور شدن خاک منطقه دخالت داشته که مهم‌ترین آن رسویگذاری دریای خزر می‌باشد زیرا سبب تجمع املاح در لایه‌های مختلف خاک گردیده است. در قسمت‌های عمیق خاک این

پساب کارخانه‌ها و فاضلاب شهری به این رودخانه‌ها به شدت روی کیفیت آب اثر گذاشته است و تأثیر این عامل در گرگانرود بیشتر از اترک مشاهده شد به طوریکه مقایسه مقادیر SAR و EC ایستگاه گنبدکاووس و آق‌قلانشان داد که میزان EC ۹۷/۲ برابر (۲۳۰/۵ میکرومتر بر سانتی متر افزایش داشته) و مقدار SAR برابر ۲/۳۵ افزایش یافته است (۳/۷۷ افزایش داشته). با توجه به مطالعات زمین‌شناسی صورت گرفته رسویگذاری دریای خزر و رسویگذاری توسط باد به طور متناوب انجام شده است بنابراین سفره‌های آبی مختلف با یکدیگر و محیط خارج مرتبط نمی‌باشند. سفره‌های عمیق آب زیرزمینی در ادامه مسیر خود و حرکت به

اراضی دارای EC بیش از ۱۵ میلی موس بر سانتی متر هستند.

در بخش شرقی منطقه جاده سازی نادرست عامل اصلی افزایش شوری است در حالیکه در اطراف گرگان رود و اترک روش نامناسب آبیاری و در قسمت مرکز کانالهای انتقال آب ناقص این مهم را سبب گردیده‌اند و درنهایت می‌توان گفت شوری منطقه از نوع اولیه (عوامل طبیعی) بوده و انسان تنها به عنوان عاملی مطرح است که سبب افزایش سریع روند سورشدن می‌گردد.

با توجه به شوری خاک، بالا بودن سطح سفره، ورود هرزآبهای حوزه بالادست و تاثیر عوامل محیطی مانند تبخیر بالا و وزش باد و غالب بودن فعالیت‌های کشاورزی در منطقه لازم است برنامه‌های عملی جهت کنترل و مبارزه با بیابان‌زائی با تأکید بر مطالعه و طراحی سیستم‌های زهکشی، اصلاح برخی از زهکشی‌های سابق و اعمال مدیریت مناسب جهت بهره برداری بهینه از مراتع و اراضی زراعی صورت گیرد.

املاح بسته به بافت خاک و میزان آب زیرزمینی رسیده تا حد امکان شستشو یافته و سفره‌های آبی مناسب‌تری را ایجاد نموده‌اند اما در نزدیک سطح زمین، شبکه کم منطقه و سنگین بودن بافت خاک باعث تجمع هرزآبهای در نزدیکی سطح زمین شده است که این مناطق در فصول پرباران به صورت باطلاق و در فصول کم باران با توجه به تبخیر بالا به صورت شوره‌زار در می‌آید. عامل مؤثر دیگر در فصول کم باران وزش بادهای غربی است که سبب انتقال املاح از غرب منطقه به این ناحیه می‌شود.

مطالعات روند تغییرات شوری سفره سطحی نشان داد که سرعت این تغییرات بسیار بالا بوده به طوریکه در فاصله زمانی ۹ ساله در ۷۲٪ پیزومترها مقادیر EC افزایش یافته، که ۵۸٪ این افزایش بین ۱/۵ تا ۲ برابر بوده است. روند تغییرات شوری خاک نیز بسیار قابل توجه بوده به نحوی که در ۴۳۷۰ هکتار از اراضی مقادیر EC به بیش از ۱۵ میلی موس بر سانتی متر رسیده و جمعاً در حدود ۱۴۷۲۹۰ هکتار از

## منابع

- ۱- احمدی، حسن و سادات فیض‌نیا. ۱۳۷۸. سازندۀای دوره کواترنر. انتشارات دانشگاه تهران.
- ۲- ایروانی مهاجری، سیدعلی. ۱۳۵۳. گزارش مطالعات خاکشناسی اجمالي منطقه شمال گرگان رود (فرمانداری کل گرگان). مؤسسه تحقیقات آب و خاک (نشریه شماره ۴۰۰).
- ۳- پایاب-اکوتک، مهندسین مشاور. ۱۳۵۴. گزارش نهانی مرحله دوم مطالعات مربوط به بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی منطقه وشمگیر. سازمان آب و برق منطقه شمال.
- ۴- جعفری، محمد. ۱۳۷۹. خاکهای شور در منابع طبیعی. شناخت و اصلاح آنها. انتشارات دانشگاه تهران.
- ۵- عباس‌آبادی، محمدرضا. ۱۳۷۸. بررسی عوامل مؤثر بر بیابان‌زایی و ارائه یک مدل منطقه‌ای در دشت

- آق قلا-گمیشان. پایان نامه کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
- ۶- کاشکی، محمد تقی. ۱۳۷۶. بررسی روند شور شدن اراضی فاریاب حاشیه پلایا منطقه روتاب سبزوار. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران، دانشگاه تهران.
- ۷- کردوانی، پرویز. ۱۳۶۷. منابع و مسائل آب در ایران، جلد دوم، آبهای شور و راههای استفاده از آن. انتشارات دانشگاه تهران.
- 8- Abrol, I. P, J. S. Pyadav and F. I. Massoud. 1988. Salt affected soil and their management. Soil Bulletin, 39. F.A.O, Rome. 131 P
- 9- Mahjoory, R. A. 1979. The nature and genesis of some salt-affected soil in Iran. Soil Sci. Soc. Am. J. 43: 1019-1024.
- 10- Szabolcs, I. 1989. Salt-affected soil. CRC Press, Inc. Bocaraton, Florida. 274 P.
- 11- Szabolcs, I. 1992. Salinization of soil and water and its relation to desertification. Desertification control Bullelion United nations Environment Programme, N 24: 32-38.
- 12- Yadav, I. S. P. 1993. Salt affected soil and their management with special reference to Utar Pradish. J. Indian Soc. Soil. Sci. 41: 623-629.

# **INVESTIGATION OF SOILS AND WATER SALINAZATION IN GONBAD-ALAGOL PLAIN**

G.R. Zehtabian<sup>1</sup>, L. Sarabiyan<sup>2</sup>

1- Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, 2- M.Sc of Desertification, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

Received : 5/4/2003

## **ABSTRACT**

It is estimated that 15 % of the total land of word in various are saline and soudic, and about 34 % of asia continent land are influences to the salinization. Iran because of spatial geographical position and also climate condition that is arid and semi arid, from salinization development viewpoint are the fifth level in the Asia. In this study we investigated a case study in the Gonbad Alagol plain, this plain located in 54° 20' until 55° 10' longitude and in 37° until 37° 40' latitude, average slop is 1/6 % and average high is 18 m, average annual precipitation is 314 mm, average annual temperature is 17.5°C average evapotranspiration is 1659mm and the areas of this plain is about 1856.4 km<sup>2</sup>.

For investigation of water degradation we studied surface and groundwater and for investigation of soils, we took some samples from different depth (0-50, 50-100, 100-150 cm) in the land unit. At the end, with use of geology, topography maps, aerial photo and also water and soils information, we studied and investigated water and soil salinization in this plain.

The results showed that natural and anthropogenic causes are effective in the soil and water salinization. In the natural causes category, the salinization indicators were: Caspian lake sediments in the past time, different geology formations, topography, low depth watertable, evaporation highly, low rain, and also influences of wind in the move of salin.

And in the anthropogenic causes category, the salinization indicators were: Various irrigation system, undesirable drainage, built of road, and also entrance of industrial and domestic sewage in the lands.

And also the results showed that in the 28 years period, about 2.4 % of soil in the plain changed from low salin ( $E_c$ :4-8ds/m), to the medium salin ( $E_c$ :8-15 ds/m), and 23.5 % of the soil changed from low saline to the high saline ( $E_c$ >15 ds/m).

And also the results from 9 years period for groundwater studied showed that amount of  $E_c$  in the 72.7 % of pizometers wells has been increasing, and in the 27.3 % of this pizometers has been decreasing, and also in the 68.75 % of the total pizometer the water level has been decreasing and in the 31.25 % of the pizometer has been rising.

**Key word:** Salinity causes, Salinity procedure, Water surface, Groundwater, Soil, Iran

*Archive of SID*