

M. Amiri, M.S	منوچهر امیری، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
H. Nazaripoya, M.S	هدی نظری پویا، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
H. Mazaheri, M.S	حبيب الله مظاهري، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
شماره مقاله: ۶۱۳	

علل و مکانیسم وقوع فروچاله‌ها در دشت فامنین - کبودرآهنگ

چکیده

دشت فامنین کبودرآهنگ در شمال استان همدان واقع شده و ضخامت رسوبات سفره آبدار آن به ۷۰-۱۰۰ متر می‌رسد که بهره‌برداری از آن بیش از ظرفیت سفره بوده و سالیانه حدود ۲/۵-۳ متر افت در سطح آب سفره وجود دارد. در طی ده سال اخیر حداقل حدود ۱۹ فروچاله کوچک و بزرگ در سطح دشت به وجود آمده که سبب نگرانی ساکنین دشت شده است. بر اساس پیمایشها، بررسی‌ها و اندازه‌گیری‌های صحرایی مشخصات و مختصات این فروچاله‌ها شناسایی، ثبت و از نتایج حاصله مشخص گردید که وجود حفره‌های انحلالی، مجاري آب، سیستم درز و شکاف در سنگ بستر آهکی و پیپار آب موجود در آنها عامل اصلی تولید فروچاله‌های منطقه بوده است. عواملی چون ماسه‌شویی لایه‌ها، خروج گاز از چاه‌ها و افت سریع سطح آب زیرزمینی نیز در تسريع وقوع فروچاله‌ها دخیل هستند. لذا جهت جلوگیری از پدیده فوق بایستی ۱- از کف کنی و حفاری در سنگ بستر خودداری شود، ۲- جهت جلوگیری از ماسه‌شویی چاه‌های آب بایستی از گراول پک مناسب استفاده شود و ۳- تمامی چاه‌هایی که در سنگ بستر حفاری شده و آبدهی بالایی دارند تعطیل شوند.

کلید واژه‌ها: کبودرآهنگ، فامنین، فروچاله، کارست، سنگ بستر، آب زیرزمینی.

مقدمه

دشت فامنین - کبودرآهنگ بخشی از حوضه قره‌چای واقع در شمال استان همدان است که دارای تراکم جمعیتی بالایی می‌باشد و به عنوان یک سفره آب زیرزمینی، شدیداً

مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. به علت کاهش آبدهی چاههای آب، در سالهای اخیر کف کنی و حفاری در سنگ بستر برخی از چاههای آب منطقه صورت گرفته است. به دنبال این امر فروچاله‌های بزرگ و کوچکی در مجاورت این چاهها به وجود آمده است که ضمن خسارت به زمینهای کشاورزی و تهدید نیروگاه برق و سایر تأسیسات موجب نگرانی ساکنین منطقه و مسئولین استان شده است.

تا سال ۱۳۷۹ حدود ۱۱ فروچاله در سطح دشت مذکور رخ داده است که تا تابستان ۱۳۸۲ تعداد آنها حداقل به ۱۹ مورد رسیده است (علیاری و همکاران). همچنین در مجاورت فروچاله‌ها و یا در فاصله‌های نه چندان دور واقع در سه منطقه چهاردولی، لالجین و فامین - قهاروند چاههای آبی وجود دارد که آب آنها تلغیت یا گس، ترش و سوزنده و گاهی گازدار می‌باشد.

امیری (۱۳۸۱) گاز اصلی موجود در این چاهها را دی اکسید کربن گزارش نموده و اظهار داشته است که مقدار این گاز در منطقه قهاروند - فامین به بیش از ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر می‌رسد (امیری، ۱۳۸۱). دی اکسید کربن با منشأ جوی در آب باران و آبهای سطحی و با منشأ هیدروترمالی و پنوماتولیتی در آبهای زیرزمینی حل شده است و محیط زیر رسبات اثر قابل ملاحظه‌ای ندارد و سیستم درون کارست توسط دی اکسید کربن با منشأ درونی حاصل می‌گردد (ترابی، ۱۳۷۹). مقدار دی اکسید کربن آزاد محلول در آبهای جوی اندک است و مقادیر بیشتر از ۱۰ میلی گرم بر لیتر و به خصوص اگر از ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر بیشتر باشد ناشی از فعالیت فازهای پنوماتولیتی و هیدرو ترمالی می‌باشد (Moore, 1939; Standard method committee, 1990). اندیس اشباع و اندیس پایداری دو شاخص مهم در تشخیص توانایی آبها برای حمله به کربناتها و یا میزان اشباعیت آنها از یون کلسیم می‌باشد. هنگامی که مقادیر این اندیسها به ترتیب مشبت و کمتر از شش باشد مفهومش این است که آب حاوی دی اکسید کربن به سنگ کربناته حمله نموده و خوردگی و انحلال به وقوع پیوسته است و شرایط فوق اشباع برای یون کلسیم محلول در آب به وجود آمده است (شریعت، ۱۳۷۱).

امیری، آبهای مناطق فروچاله‌های همه کسی را آنالیز نموده و با محاسبه این اندیشهای اظهار داشته که سنگ آهک منطقه مورد هجوم آب دی اکسید کربن دار قرار گرفته و به شدت انحلال حاصل نموده است (امیری، ۱۳۱۱). تشکیلات کربناتهای که میکروکریستالیں و ضخیم لایه بوده است و دارای سیستم درز و شکاف به همراه ناویدیسهای طاقدیسهای ملایم و میان لایه‌های رسی- مارنی هستند برای توسعه پدیده کارستی فیکاسیون بسیار مستعد می‌باشند (ترابی، ۱۳۷۹). در ناحیه اولاندو و ایالات متحده حداقل ۱۴۰ فروچاله بین سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۶ تشکیل شده است (William, 1992).

بر اساس مطالعات انجام شده در منطقه آریزونا، فرونشستها به دو صورت سریع^۱ و آهسته^۲ اتفاق می‌افتد. حرکات آهسته در مناطق دانه ریز رسی که از حالت اشباع خارج شده و تحت نیروی وزن لایه تراکم می‌باشد به وجود آمده و حرکات سریع بیشتر در مناطقی با سنگ کف کارستی رخ داده و به عنوان فروچاله^۳ معروفند. در این سری مطالعات از تخلیه آب زیرزمینی، استخراج گاز و نفت، حرکات سنگ در عملیات معدنی و زهکشی زمینهای لجنی و ماندابی به عنوان عوامل اصلی وقوع فروچاله‌ها یاد شده است (Pewe, Troy, 1990; Waltham, 1989).

علیاری (۱۳۸۰) در مطالعه فروچاله‌های همدان با بررسی هیدرولگراف واحد، میانگین تقریبی افت سطح آب را در یک دوره ۹ ساله حدود ۳ متر در سال برآورد نموده و عامل اصلی تشکیل این فروچاله‌ها را افت شدید سطح آب دانسته است و برای تأیید آن اظهار نموده که محل تشکیل فروچاله‌ها بر محل تلاقی مخروط افت چاه‌ها واقع گردیده است (علیاری و همکاران). حیدری (۱۳۸۲) با بررسی میکروسکوپی مقاطع نازک و آزمایش انحلال‌پذیری توسط دستگاه سیرکولاسیون میزان تخلخل و میانگین ثابت سرعت انحلال سنگهای کربناته منطقه مورد مطالعه را حدود 10^{-4} m/s برآورد کرده است و اظهار نموده که این تشکیلات از استعداد بالای برای انحلال‌پذیری برخودار می‌باشند (حیدری و همکاران، ۱۳۱۲). اکبرزاده خویی (۱۳۷۴) با بررسی محدوده غار علیصدر واقع در بخش غربی دشت عنوان کرده است که هیچ پدیده کارستی سطحی و مشخصی دیده نمی‌شود ولی در درون غار نشانه‌های زیر سطحی متعددی همچون استلاکمیت، استلاکتیت

و پلاشنه مشاهده می‌گردد (کبرزاده‌خویی، ۱۳۷۴). سعادتی و محمدی (۱۳۸۲) با مطالعه تکتونیک منطقه فروچاله‌های همدان بیان داشته که پراکندگی گودالهای فرونژینی بی‌نظم بوده بلکه با محور عبور گسلهای منطقه همچوانی داشته است و از روند آنها تبعیت می‌کنند (سعادتی، محمدی، ۱۳۸۲). هاشمی (۱۳۸۱) با بررسی لوگهای حفاری در پیزومترهای اکتشافی و چاههای بهره‌برداری، ضخامت آبرفت قرار گرفته بر روی سنگ بستر را بین ۱۰ تا ۱۵۰ متر برآورد نموده است (هاشمی، ۱۳۸۱). سیبت^۱ و همکارانش (۲۰۰۰) در مقاله خویش درباره استفاده از حرارت ژئوترمالی آبهای تشکیلات تربیاس و ژوراسیک آلمان عنوان نموده‌اند که حدود ۳ تا ۱۰ درصد حجمی آبهای منطقه از گاز تشکیل شده است که بیش از ۹۴ تا ۵۷ درصد آن متعلق به گاز دی اکسید کربن است.

(Seibt. et al, 2000)

امیری (۱۳۷۴) تشکیلات زمین‌شناسی آلموقلاق در مجاور مناطق گازدار چهاردولی را مورد مطالعه قرار داده است و با استناد به وجود کانیهای اسکورلیت، پستاسیت، پرهنیت، ولاستونیت و ... و نتایج آنالیز عناصر کمیاب اظهار نموده است که فازهای پنوماتولیتی و هیدرو ترمالی متعدد و غنی از آهن و دی اکسید کربن به سیستم خاک، آب و سنگ منطقه وارد شده است. به عقیده امیری (۱۳۸۱) وجود بقایای چشمه‌های آبگرم و تراورتن‌های منطقه دینگله کهریز و تراورتن‌های قروه، کانیهای گالن در برخی نقاط پیرامون منطقه فرو چاله‌ها و وجود گاز در چاههای منطقه و مناطق پیرامون نشانه فعالیت محلولهای پنوماتولیتی و هیدرو ترمالی گازدار در زمان گذشته و حال است و بر اثر همین فعالیتها معادن آهن وسیعی در منطقه حاصل شده است (امیری، ۱۳۷۴ و ۱۳۸۱). همچنین، نگاری (۱۳۱۹) با آنالیز آب پنج چشمه آب معدنی باباگرگر واقع در شمال دشت چهاردولی و غرب منطقه لالجین و تجزیه و تحلیل آنها وجود گاز دی اکسید کربن، هیدروژن سولفوره و آمونیاک را در این چشمه‌ها شناسایی و گزارش نموده است (اصغری، ۱۳۱۱).

اصغری مقدم (۱۳۸۱) با بررسی چاههای آب دشت آذر شهر علت خوردگی تجهیزات درون چاهی منطقه را حضور دی اکسید کربن آزاد محلول در آب گزارش

نموده است (صغری، ۱۳۸۱). همچنین امیری (۱۳۸۱) در بررسی علت حوردگی تجهیزات مناطق گاز دار استان همدان با آنالیز شیمیایی آبهای منطقه وجود مقادیر بالای دی اکسید کربن آزاد محلول، سولفات و آهن فریک در آب را از عوامل خورنده تجهیزات ذکر نموده است. در این تحقیق ضمن معرفی مشخصات فروچاله‌های منطقه به شرایط ویژه زمین‌شناسی و سایر عوامل مؤثر در تشکیل فروچاله‌ها اشاره و راهکارهای مناسب جهت کاهش نرخ وقوع آنها ارائه می‌شود.

روش تحقیق

این بررسی و پژوهش بر اساس مشاهدات، اندازه‌گیری‌ها، تجزیه و تحلیل صحرایی استوار می‌باشد که ابتدا مختصات جغرافیایی فروچاله‌ها توسط دستگاه G.P.S و سپس ابعاد (محیط، قطر و عمق) و شکل آنها اندازه‌گیری و شناسایی شد و چاههایی که در زمان وقوع فروچاله‌ها دچار تحول (گل آلوودگی) شده بودند (چاههای وابسته) شناسایی و مختصات آنها تعیین گردید.

همچنین پارامترهایی همچون میزان متراز حفاری در سنگ کف برای چاههای وابسته، وجود یا عدم وجود حفرات در هنگام حفاری، زمان حفاری و زمان وقوع فروچاله‌ها، میزان آبدهی، ماسه‌دهی و گازدهی چاهها مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر آن وضعیت لایه‌های رسوبی و سنگ کف سفره آب زیرزمینی از نظر ضخامت، دانه‌بندی، آثار و نشانه‌های کارستی (کانیونها، حفرات، و ...) با توجه به اطلاعات حفاری پیزومترها، چاهها و بیرون زدگی‌های سنگی و ... مشخص و تعیین گردید و سرانجام علل و مکانیسم وقوع فروچاله‌ها بر اساس نتایج حاصل از شکل، وضعیت گل آلوودگی، عمق و زمان وقوع فروچاله‌ها شناسایی و راه حل‌های کاهش نرخ وقوع آنها در منطقه ارائه گردید.

موقعیت جغرافیایی

فروچاله‌های منطقه در اطراف شهر فامنین در فاصله حدود ۶۰-۷۰ کیلومتری شهر همدان واقع شده‌اند مختصات جغرافیایی فروچاله‌ها و چاههای کف کنی شده‌ای که آب آنها در زمان وقوع فروچاله‌ها شدیداً گل آلود شده است توسط دستگاه G.P.S برداشت و در جدول (۱) درج شده است.


جدول ۱. مختصات فروچاله‌ها و چاههای کف کنی شده (همزمان با وقوع فروچاله گل آلد شده)

مختصات چاههای کف کنی شده		مختصات فروچاله‌ها			
طول شرقی	عرض شمالی	طول شرقی	عرض شمالی	روستای نزدیک	تفصیل
۴۸-۵۷-۵۱/۶	۴۸-۵۷-۱۱	۴۸-۵۷-۵۵/۶	۳۵-۰-۱-۱۷/۳	همه کسی	S1
۴۸-۵۷-۵۱/۶	۴۸-۵۷-۱۱	۴۸-۵۷-۵۸/۷	۳۵-۰-۱-۱۴/۶	همه کسی	S2
۴۸-۵۷-۰۲	۳۵-۰-۰-۲۶/۷	۴۸-۵۶-۵۷/۳	۳۵-۰-۰-۱۷	همه کسی	S3
۴۸-۵۷-۰۲	۳۵-۰-۰-۲۶/۷	۴۸-۵۶-۵۶/۵	۳۵-۰-۰-۱۲/۴	همه کسی	S4
۴۸-۵۷-۰۲	۳۵-۰-۰-۲۶/۷	۴۸-۵۶-۵۳/۱	۳۵-۰-۰-۱۰/۶	همه کسی	S5
۴۸-۵۷-۴۵/۳	۳۵-۰-۱-۰۷/۴	۴۸-۵۷-۴۶/۵	۳۵-۰-۱-۰۷/۱	همه کسی	S6
۴۸-۵۷-۴۵/۳	۳۵-۰-۱-۰۷/۴	۴۸-۵۷-۴۵/۳	۳۵-۰-۱-۰۶/۹	همه کسی	S7
۴۸-۵۷-۵۷/۸	۳۵-۰-۱-۳۸/۸	۴۸-۵۸-۰۲/۴	۳۵-۰-۱-۴۲/۲	همه کسی	S8
۴۸-۵۷-۵۷/۸	۳۵-۰-۱-۳۸/۸	۴۸-۵۸-۰۲/۱	۳۵-۰-۱-۳۵	همه کسی	S9
۴۸-۵۷-۴۰/۱	۳۵-۰-۱-۰۵۵	۴۸-۵۷-۴۰/۶	۳۵-۰-۰-۲۰۱/۹	همه کسی	S10
۴۸-۵۷-۴۰/۱	۳۵-۰-۱-۰۵۵	۴۸-۴۷-۳۹/۲	۳۴-۰-۱-۴۳/۵	همه کسی	S11
۴۸-۵۸-۰۶/۶	۳۵-۰-۱-۰۹/۲	۴۸-۵۸-۱۶/۶	۳۵-۰-۱-۰۹/۳	همه کسی	S12
۴۸-۵۸-۳۵/۲	۳۵-۰-۴-۳۶/۶	۴۸-۵۸-۳۴/۴	۳۵-۰-۴-۴۴	جهان آباد	S13
۴۸-۵۸-۳۵/۲	۳۵-۰-۴-۳۶/۶	۴۸-۵۸-۳۵/۲	۳۵-۰-۴-۳۶/۸	جهان آباد	S14
۴۸-۴۷-۵۳/۱	۳۵-۰-۷-۲۰/۷	۴۸-۴۷-۳۲/۹	۳۵-۰-۷-۰۰۰/۶	کردآباد	S15
۴۸-۴۷-۵۳/۱	۳۵-۰-۷-۲۰/۷	۴۸-۴۸-۰۱/۴	۳۵-۰-۷-۲۱/۲	کردآباد	S16
۴۸-۴۵-۰۶/۳	۳۵-۱-۰-۱۶/۲	۴۸-۴۵-۰۹/۰	۳۵-۱-۰-۱۸/۲	خانی آباد	S17
۴۸-۴۶-۳۲/۵	۳۵-۰-۷-۰۹/۹	۴۸-۴۶-۲۹/۷	۳۵-۰-۷-۱۱/۳	نوآباد	S18
۴۸-۴۶-۳۲/۵	۳۵-۰-۷-۰۹/۹	۴۸-۴۶-۱۹/۲	۳۵-۰-۷-۴۲/۲	نوآباد	S19


نتایج و بحث

۱. مشخصات فروچاله‌ها

از آنجایی که شکل فروچاله‌ها، زمان وقوع آنها نسبت به زمان فعالیت چاههای کف کنی شده، نوع چاهه‌ها و عمق حفاری دارای اهمیت ویژه‌ای جهت شناسایی مکانیسم و عوامل ایجاد گشته آنها می‌باشد، لذا مشخصات مذکور به همراه ابعاد کلیه فروچاله‌هایی که در پیمایش‌های صحرایی شناسایی گردیده‌اند در جدول ۲ ارائه شده است و در شکل ۱ تصاویر دو نمونه از فروچاله‌های دشت نشان داده شده است.



الف: فروچاله جهانآباد (S₁₃)



ب: فروچاله همه کسی (S₉)

شکل ۱ تصاویر دو نمونه از فروچاله‌های دشت

جدول ۲ مشخصات فروچاله‌ها و چاههای وابسته (همزمان با وقوع فروچاله گل آلد شده است)

ملاحظات	مشخصات چاههای کف کنی شده					مشخصات فروچاله				
	زمان کف کنی	تعداد حفره سنگ بستر	ضمن حفاری در سنگ بستر	میزان حفاری (متر)	عمق چاه (متر)	عمق (متر)	محیط (متر)	زمان وقوع فروچاله	شماره فروچاله	
گاز دار	۱۳۷۰	۲	۶۵	۷۵	۱/۵	۱۰۴	۱۳۷۱	S1		
گاز دار	۱۳۷۰	۲	۶۵	۷۵	۲	۳۴	۱۳۷۶	S2		
گاز دار	۱۳۷۰	۳	۳۵	۸۵	۱/۵	۱۳	۱۳۷۵	S3		
گاز دار	۱۳۷۰	۳	۳۵	۸۵	۲	۴۸	۱۳۷۳	S4		
گاز دار	۱۳۷۰	۳	۳۵	۸۵	۱۵	۶۵	۱۳۷۳	S5		
گاز دار	۱۳۷۴	۲	۳۰	۷۰	۷	۱۸	۱۳۷۷	S6		
کمی گاز	۱۳۷۴	۲	۳۰	۷۰	۵	۱۴	۱۳۷۸	S7		
گاز دار	۱۳۷۴	۳	۸۰	۱۰۰	۰/۸	۶۲	۱۳۷۵	S8		
گاز دار	۱۳۷۴	۳	۸۰	۱۰۰	۲/۵	۲۳	۱۳۷۶	S9		
کمی گاز	۱۳۷۴	۱	۲۸	۴۵	۴/۵	۱۹	۱۳۷۵	S10		
کمی گاز	۱۳۷۴	۱	۲۸	۴۵	۲/۵	۵۳	۱۳۷۵	S11		
کمی گاز	۱۳۷۶	۳	۶۴	۱۰۰	۱/۵	۳۹	۱۳۷۸	S12		
بدون گاز	۱۳۷۱	۴	۵۰	۱۵۵	۲۰	۶۵	۱۳۷۳	S13		
بدون گاز	۱۳۷۱	۴	۵۰	۱۵۵	۱/۵	۵۰	۱۳۷۳	S14		
بدون گاز	۱۳۷۵	۲	۳۰	۱۳۰	۳۰	۴۸	۱۳۸۱	S15		
بدون گاز	۱۳۷۵	۲	۳۰	۱۳۰	۱۸	۷۲	۱۳۷۶	S16		
بدون گاز	۱۳۷۲	۱	۳۰	۱۲۰	۳/۵	۲۶	۱۳۷۴	S17		
بدون گاز	۱۳۷۶	۴	۴۲	۱۴۰	۰/۵	$d_1=1.0^*$ $d_2=2.0$	۱۳۷۷	S18		
بدون گاز	۱۳۷۶	۴	۴۲	۱۴۰	۱۳	۸۴	۱۳۷۸	S19		

* شکل این فروچاله بیضوی است و d_1 و d_2 قطرهای آن است.

۲. وضعیت ویژه زمین شناسی

الف- رسوبات آبرفتی

ضخامت رسوبات آبرفتی دشت بطور متوسط حدود ۷۰-۱۰۰ متر است که در حوالی روستای همه کسی به حدود ۲۰ متر و در حواشی روستای جهان آباد به بیش از ۱۲۰ متر می‌رسد. این رسوبات از لایه‌هایی با دانه‌بندی متفاوت تشکیل شده‌اند. بر اساس اطلاعات حاصل از چاههای حفاری شده، لایه سطحی از رس و سیلت و پس از آن رسوبات شنی، ماسه‌ای و سیلتی تا عمق ۶۰ متری قرار گرفته است و با افزایش عمق همین وضعیت تکرار می‌گردد. یعنی از عمق ۶۰ تا حدود ۷۵ متری رسوبات دانه ریز رسی و سیلتی و رسوبات ماسه‌ای و یا شنی و ماسه‌ای وجود دارد و سرانجام در عمق حدود ۱۰۰

متیر سنگ آهک و یا آهک ماسه‌ای - مارنی به عنوان سنگ بستر منطقه می‌باشد. در بسیاری از نقاط و به خصوص در مناطقی که فروچاله‌ها اتفاق افتاده‌اند، لایه‌های ماسه‌ای با دانه‌بندی جور شده وجود دارد.

ب- سنگ آهک کارستی

در تمامی نقاطی که فروچاله‌ها به وقوع پیوسته‌اند، سنگ کف دشت از آهک الیگومیوسن (تشکیلات قم) تشکیل شده است. در اطراف روستای همه کسی بیرون زدگی‌هایی از این تشکیلات به صورت تپه و ماهور وجود دارد که از کربنات کلسیم و میکروفیسیل تشکیل شده‌اند شکل (۲) تصویری از این سنگها را نشان می‌دهد. در این سنگها سیستمهای درز و شکاف با جهات N110 و N170 وجود دارد و در بسیاری از حفاری‌ها وجود حفره‌های انحلالی و مجاری زیرزمینی در آنها شناسایی شده است.



شکل ۲ تشکیلات آهک کارستیکی منطقه

در حوالی روستای احمدآباد که ضخامت رسوبات کم است بر اثر شستشوی رسوبات فوقانی یک مجرای تغذیه‌ای بین سنگ کف و سطح زمین به وجود آمده که روستاییان در

فصل زمستان آب رودخانه قره‌چای را به داخل آن منحرف نموده‌اند. آب به راحتی در این ماجرا نفوذ کرده و سیستم کارست و سفره آب زیرزمینی را تغذیه می‌نماید.

۳. خصوصیات ویژه چاه‌های آب

الف - ماسه دهی چاه‌ها

در اغلب چاه‌های آب منطقه همراه با آب خروجی ماسه وجود دارد به طوری که در کف کanalها و حوضچه چاه‌ها، سالیانه چندین تن ماسه نهشته می‌گردد. پدیده ماسه‌شویی ناشی از وجود لایه‌های رسوبی ماسه‌دار و مناسب برای حرکت در اثر مکش و عدم وجود گراول پک^۵ با دانه‌بندی مناسب در جدار چاه‌ها می‌باشد. این ماسه‌شویی موجب کاهش استحکام رسوبات باقیمانده می‌شود.

ب - آبدھی چاه‌ها

در اثر بھربرداری بیش از حد و افت ۴۵ متری سطح آب زیرزمینی در طی ۲۵ سال اخیر، میزان آبدھی چاه‌های منطقه شدیداً کاهش یافته است. کشاورزان با مجوز امور آب استان همدان اقدام به کف کنی و عمیق‌سازی چاه‌ها و یا حفر چاه‌های جدید با عمق زیاد در مجاور چاه‌های قدیمی نموده‌اند. به طوری که در برخی نقاط بیش از ۵۰ متر سنگ بستر را حفاری کرده‌اند. در هنگام حفاری در برخی از چاه‌ها، حفره‌های انحلالی و غار مانند و مجاری آبدار مشاهده شده است. به همین خاطر این چاه‌ها دارای آبدھی زیادی بوده و در طی چند سال اخیر از آبدھی آنها کاسته نشده است ولی برخی از چاه‌ها با وجود عمق زیاد، هرگز به مجاری و حفره‌های کارستیکی برخورد ننموده است و افزایشی در میزان آبدھی آنها به وجود نیامده است.

ج - گل آلدگی در برخی از چاه‌ها هنگام وقوع فروچاله

در هنگام وقوع تمامی فروچاله‌ها، یکی از چاه‌های آب مجاور شدیداً گل آلد شده است. این گل آلدگی در چاه‌هایی مشاهده گردیده است که در سنگ کف حفاری شده‌اند و از آبدھی بالایی برخوردار هستند. در جدول (۱) مختصات این چاه‌ها آمده است. در فرونشست جهان‌آباد (S₁) چاه مربوطه حداقل تا ۲۴ ساعت شدیداً گل آلد و حتی در فرونشست همه کسی (S₇، ابتدا چاه شدیداً گل آلد شد و سپس دیواره‌های آن

فرو ریخت و در نهایت پر گردید. همچنین پس از وقوع فروچاله‌ها، بلا فاصله اینپرور احساس شده که آب از یک سمت به سمت دیگر فروچاله در حرکت بوده و جهت حرکت بسوی چاه آب مورد بهره‌برداری بوده است.

د- گازدهی برخی از چاه‌ها

تعدادی از چاه‌های آب منطقه که در آهک کارستی واقع شده‌اند دارای جوششی از گاز می‌باشند و در برخی از آنها گاز خروجی سوزنده و تند است و حتی در حالتی که چاه خاموش است گاز از آن خارج می‌شود و مزء آب آنها نیز تند و سوزنده است. در حوضچه‌ها و مسیر کانالهای این چاه‌ها، تهنشینهای ریز و زبری از کربنات کلسیم به شکل تراورتن به وجود آمده است و نشان می‌دهد که بخشی از گاز چاه‌ها دی‌اکسید کربن CO_2 می‌باشد. مکانیسم آن به این شکل است که ابتدا آب با CO_2 حاصل از فعالیتهای درونی زمین ترکیب می‌شود و اسید ضعیفی را تشکیل می‌دهد که می‌تواند کربنات کلسیم را در آب حل نماید و یون کلسیم و بی‌کربنات را تشکیل دهد که توسط آب زیرزمینی حمل می‌گردد و هر گاه به علی‌فشار وارد بر آب کاهش یابد مثلاً آب زیرزمینی به غارها برسد و یا توسط حفر چاه، فشار کاهش یابد. گاز خارج می‌گردد و کربنات کلسیم مجدد تهنشین می‌شود یعنی واکنشهای زیر انجام می‌شود:



از جمله گازهای دیگری که احتمالاً در این چاه‌ها وجود دارد گازهای گوگرد دار همچون SO_2 و SO_3 می‌باشد. بوی تند و سوزنده گاز در برخی از چاه‌ها و وجود رنگ زرد مایل به قهوه‌ای در مسیر کanal برخی از چاه‌ها، گویای همچون وضعیتی می‌باشد.

۴. شکل فروچاله‌ها

شکل اغلب فروچاله‌های دشت در سطح افقی دایره‌ای بوده است که گویای ضخامت نسبتاً زیاد رسوبات و خالی شدن آب از زیر لایه رسوبی توسط مجاری کanal مانند در سنگ کف می‌باشد. گاهی اوقات شکل بیضوی و ... نیز مشاهده می‌گردد که حاکی از وجود شکافهایی در مرز سنگ کف و رسوبات می‌باشد. شکل اغلب فروچاله‌هایی که تازه تشکیل گردیده‌اند در حالت عمودی همانند یک مخروط ناقص می‌باشد که قاعده آن رو به داخل زمین قرار گرفته است. یعنی اگر از فروچاله‌ها مقاطع افقی در اعمق مختلف رسم

نمایم قطر دوایر در اعمق بیشتر می‌شود. این امر نشان می‌دهد که رسوبات به صورت کمانی ریزش نموده‌اند و هرچه زمان می‌گذرد و سن فروچاله‌ها بیشتر می‌شود حاشیه آنها ریزش نموده و شکل استوانه‌ای به حود می‌گیرند و عمق آنها تا حدودی کاهش می‌یابد. البته بعداً بر اثر شستشو‌های ادامه‌دار، دوباره به تدریج بر عمق فروچاله‌ها افزوده می‌شود.

۵. زمان وقوع فروچاله‌ها

تا زمانی که چاههای دشت کم عمق و تنها لایه رسوبی منطقه را قطع کرده بودند هیچ فروچاله‌ای به وجود نیامده بود بلکه فروچاله‌های منطقه پس از کف کنی چاهها و حفاری در سنگ بستر اتفاق افتاده‌اند. اغلب آنها در حدود ۶ ماه تا چند سال پس از حفر چاههای وابسته به وجود آمده‌اند و بنابراین سن فروچاله‌ها جوان‌تر از چاهها و محدود به ۱۰ سال اخیر می‌باشدند.

۶. مکانیسم تشکیل فروچاله‌ها

قبل از بیان مکانیسم وقوع فروچاله‌ها، بهتر است چندین نکته و مطلب در مورد فروچاله‌ها، چاههای آب مجاور و سنگ بستر منطقه یادآوری نمایم.

۱- همه فروچاله‌ها در مناطقی با سنگ بستر کارسنجی قرار گرفته‌اند.

۲- شکل فروچاله‌ها در مناطقی که ضحامت رسوبات زیاد است کاملاً دایره‌ای است ولی در مناطقی که سنگ کف به سطح زمین نزدیک است شکل فروچاله تا حدودی تابع شکل حفرات سنگ بستر می‌باشد.

۳- تمامی فروچاله‌ها در مجاورت چاههایی که در سنگ بستر آهکی حفر شده به وجود آمده‌اند و هیچ یک از آنها در نزدیکی چاههای کم عمق و بدون سنگ بستر مشاهده نشده است.

۴- فروچاله‌ها تنها در مجاورت چاههایی قرار گرفته‌اند که آبدی زیادی داشته و هنگام حفاری کارستی برخورد نموده‌اند. حتی در مجاور چاههای حفاری شده در سنگ بستر کم آب بوده و به محاری آبدار و کارستی برخورد نکرده، مشاهده نمی‌شوند.

۵- همه فروچاله‌ها حداقل شش ماه بعد از حفاری و فعالیت چاهها به وجود آمده‌اند.


۶- در هنگام وقوع پدیده فرونشست برخی از چاههایی که در سنگ کف حفر شده و در مجاورت فروچاله قرار داشته برای مدت چندین ساعت گل آلود گشته‌اند.

۷- بلافاصله بعد از وقوع پدیده فروچاله، احساس شده که آب از یک طرف فروچاله به پهلوی مقابل و رو به سوی چاه وابسته در حرکت بوده است. بر اساس مطالعه و گفته‌های فوق و شکل (۳) مکانیسم تشکیل فروچاله‌های منطقه به طور خلاصه و به شرح زیر بیان می‌گردد:

عمل فرونژینی در منطقه خیلی سریع است و در عرض چند دقیقه همراه با ریزش سطحی و حتی ایجاد حالتی شبیه به گردباد صورت می‌گیرد. همانطوری که قبل ذکر گردید در برخی نقاط در داخل و سطح سنگ کف حفره‌های غار مانند و مجاري آب وجود دارد. وقتی چاه آب به این حفرات و مجاري برسد (نقطه K) از آبدی بالایی برخوردار می‌شود و در اثر پمپاژ، آب با سرعت زیاد از حفره‌ها (مثلث نقطه R) تخلیه می‌گردد از آنجایی که لایه آبرفت فوقانی دارای آب می‌باشد تحت فشار هیدرواستاتیکی، آب موجود در آنها به سرعت از طریق حفره‌های موجود در سطح سنگ کف و مجاري متصل به آن، به سوی چاه آب رانده می‌شود. در اثر حرکت سریع و رو به پایین، رسوبات موجود در حفره سطحی (نقطه T) به سوی غارهای زیرزمینی (نقطه R) و چاه آب رانده می‌شوند و یک خالی شدگی کمانی شکل همانند شکل (B-۳) حاصل می‌شود. از آنجایی که به طور مداوم رسوبات شسته می‌شوند و حفره وسیع تر می‌شود و فشار هیدرواستاتیکی آب نیز وجود دارد به طور مرتب ریزشهای کمانی ادامه می‌یابد. هر چه ناپایداری لایه‌های رسوبی فوقانی بیشتر باشد عمل فرو ریزش کمانی با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد. در منطقه مورد مطالعه یکی از عواملی که به ناپایداری و در نتیجه به فرو ریزش رسوبات کمک می‌نماید عمل ماسه شویی در لایه‌های رسوبی است که به علت عدم وجود گراول پک مناسب در جدار چاه‌ها اتفاق می‌افتد. در اثر فرو ریزشهای متوالی، فاصله بین سطح زمین و سقف حفره‌های کمانی شکل کاهش می‌یابد. سرانجام عدم پایداری و مقاومت به عنوان عامل چکاندن ماشه عمل می‌کند و گسیختگی در خاک سطحی را ایجاد می‌نماید و موجب فرو ریزش لایه سطحی می‌گردد. شکل (C-۳) این وضعیت را نشان می‌دهد. عموماً فرو چاله‌های ایجاد شده در سطح دشت دایره‌ای شکل می‌باشند و هر چه عمیق‌تر می‌شوند شعاع دایره بیشتر می‌شود. این حالت نشانه فرو ریزشهای کمانی پی دریبی می‌باشد.

لازم به ذکر است که خروج گاز از چاه‌های آب در طول سطل و یا همزمان با پمپاژ به تشکیل حجمهای خالی در حفره‌های زیرزمینی کمک نموده و فشار و حرکت آب به داخل سنگ کف را تسريع می‌نماید. البته ممکن است هم اکنون بر اثر فرو ریزشهای

کمانی^۶ در برخی نقاط حفره‌های زیرزمینی در داخل رسوبات ایجاد شده باشد. ولی به علت پایداری لایه‌های سطحی^۷ برای مدت طولانی عمل فروریزش رخ ندهد.



شکل ۳ مکانیسم تشکیل فروچاله‌های منطقه در رابطه با سنگ کف دشت

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

لازم به توضیح است که فروچاله‌های منطقه در محل تلاقي مخروط افت چاه‌ها قرار نگرفته‌اند. همچنین در هنگام فرونشت برای هر فروچاله، گل آلدگی آب تنها در یک چاه مشاهده شده است. به همین علت افت در محل تلاقي مخروطهای افت تنها عامل اصلی تولید فروچاله در منطقه نمی‌باشد. بر اساس بحث‌های فوق وجود شرایط ویژه زمین‌شناسی همچون ماسه‌شویی در لایه‌های رسوبی، خروج گاز از سیستم آب زیرزمینی و به خصوص وضعیت سنگ کف با داشتن مجاري و حفرات متعدد زمینه را برای وقوع همچون پدیده‌ای مهیا نموده است. هر چاهی که در سنگ کف کارستی حفر گردد و از آبدی بالایی برخوردار شود به سرعت آب موجود در مجاري را تخلیه می‌نماید و سبب فروریزشهای کمانی در رسوبات و منتهی به ایجاد فروچاله می‌گردد. لذا توصیه می‌گردد که:

۱. از کف کنی چاه‌ها و حفاری در سنگ کف منطقه خودداری و جلوگیری شود.
۲. چاه‌هایی که کف کنی و وارد سنگ بستر شده و دارای آبدی بالایی می‌باشند بايستی هر چه زودتر تعطیل شوند.

۳. با توجه به اینکه ماسه شویی در لایه‌های رسوبی تا حدی به ناپایداری رسوبات در مقابل فروریزش کمک می‌نماید لذا بهتر است ابتدا دانه‌بندی لایه‌های رسوبی تولید کننده ماسه مشخص گردد و سپس دانه‌بندی گراول پک و اندازه سوراخ لوله‌های جدار بر اساس دانه‌بندی لایه‌ها و به روش علمی تعیین گردد.

۴. به طور کلی در حال حاضر بهره برداری از آب موجود در سنگ بستر منطقه فامین باستی متوقف شود و تنها هنگامی که آب موجود در سفره رسوبی فوکانی به اتمام برسد می‌توان از آب کارست منطقه استفاده نمود.

منابع و مأخذ

۱. اصغری، م (۱۳۸۱)؛ بررسی تأثیر خواص هیدروشیمیایی آب زیرزمینی بر ساختمان چاههای کشاورزی دشت آذرشهر، بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین.
۲. اکبرزاده خویی، ح (۱۳۷۴)؛ تهیه نقشه توپوگرافی و بررسی ویژگیهای زمین شناسی غار علیصدر همدان، نوزدهمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور.
۳. امیری، م (۱۳۷۴)؛ مطالعه پتروگرافی و پترولوژی و مواد معدنی منطقه آلسوقلاق (شمال اسدآباد همدان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
۴. امیری، م (۱۳۸۱)؛ بررسی گازدار شدن و ارائه راه حلها در رابطه با چاههای آب استان همدان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان، نشریه شماره ۳۶۱.
۵. ترابی، ت (۱۳۷۹)؛ هیدرولوژی زیرزمینی، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا همدان، شماره ۳۳۱، ۳۶۲.
۶. حیدری، م، خانلری، غ و طالب بیدختی، ع (۱۳۸۲)؛ بررسی انحلال پذیری سنگهای کربناته حاشیه نیروگاه همدان، سومین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، ص ۲۰۱-۱۸۹.
۷. سعادتی، ق و محمدی، ب (۱۳۸۲)؛ وضعیت تکوتیکی گودالهای فرونشینی دشت مرکزی همدان، سومین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، ص ۲۹۵-۲۸۶.
۸. شریعت، م (۱۳۷۸)؛ اصول کیفیت و تصفیه آب و فاصلاب، انتشارات دانشگاه تهران.
۹. علیاری، ع. فاطمی عقدا، م. نخعی، م. و بیت الهی، ع؛ بررسی مکانیزم تشکیل فروچاله‌های دشت مرکزی همدان، دومین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران. ص ۵۹۳-۷۰۳.
۱۰. نگاری، موسی (۱۳۱۹)؛ آزمایش‌های شیمیایی آبهای کانی باباگرگر، پایان‌نامه دکترای داروسازی، دانشکده داروسازی تهران، شماره ۵۶.
۱۱. هاشمی، ع (۱۳۸۱)؛ بررسی علل فرونشست عمومی زمین و تشکیل فروچاله‌ها در دشت فامین و راههای مقابله با آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صنعت آب و برق.
12. Dye,J.F (1958): "Correlation of the two principal method of calculating The three kinds of alkalinity". J.Amer water works Assoc.50:812.
13. Moore,E W (1939): "Graphic determination of carbon dioxide and the three forms of alkalinity", J.Amer water works Assoc.31:51.
14. Pewe, Troy, L (1990): "Land subsidence and earth-fissure formation caused by ground water withdrawal in Arizona", A review pages 218-233 in C.G.Higgins and D.R.
15. Seibt,A.,Haot,P and Naumann,D (2000): " Gas solubility in formation waters of the North German Bassin Implication for Geothermal energy recovery", Proceeding word Geothermal congress 2003 Kyusha Tohoku Japan, May 28- jan 10, 2000.
16. Standard method committee (1990): "Standard methods for the examination of water waster part 9000 chemical examination", Volume 1.
17. Waltham, A.C (1989): **Ground subsidence**, Blackie, 202 p.
18. William, L (1992): "Hydrogeologic factors affecting new sinkhole development in the Orlando area". Florida, Ground water, Vol.30.No.6.