

علمی - پژوهشی

ارزیابی خرابی پیشرونده سازه دکل انتقال نیرو خط ۲۳۰ کیلوولت

فریده فردوسی^۱، سید شاکر هاشمی^{۲*}، رحمن دشتی^۳

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد ۲- استادیار ۳- دانشیار دانشگاه خلیج فارس

(دریافت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۳، پذیرش: ۱۴۰۱/۰۷/۰۲)

چکیده

خرابی پیشرونده در سازه به دلیل رخ داد اقدامات اتفاقی و اثر زنجیروار خرابی، منجر به شکست دامنه وسیعی از سازه و یا حتی ریزش کلی سازه می‌شود. خطوط انتقال برق یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر در سیستم برق قدرت هستند. شکست ساختارهای خط انتقال برق یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های برق در مناطق مختلف جهان است. در این پژوهش به بررسی رفتار خرابی پیشرونده مطالعه موردی خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت در استان فارس پرداخته شده است. در مطالعه حاضر، دو روش تحلیل دینامیکی خطی و تحلیل دینامیکی غیرخطی جهت شناسایی آسیب با روش مسیر بار جایگزین مورد استفاده قرار گرفته است. مدل المان محدود دکل عبوری (DC0)، دکل انتهایی (DC90) و هادی‌های خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت در نرم‌افزار SAP2000 مدل‌سازی گردیده است. در این پژوهش رفتار خرابی پیشرونده در اثر حذف پایه دکل‌های انتقال برق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که دکل‌های عبوری و انتهایی در اثر خرابی یک‌پایه تحت بار ثقلی پایدار هستند. همچنین نتایج نشان داد که در اثر حذف یک‌پایه در تحلیل خرابی پیشرونده دکل‌های انتهایی نسبت به دکل‌های عبوری از مقاومت بالاتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها: خرابی پیشرونده، دکل انتقال برق، تحلیل دینامیکی خطی، تحلیل دینامیکی غیرخطی

Evaluation of Progressive Collapse of Structure in Line 230 kV Power Transmission Tower.

Ferdowsi, S. Sh. Hashemi*, R. Dashti

Persian Gulf University,

(Received: 14/07/2022 ; Accepted: 24/09/2022)

Abstract

Progressive failure in the structure due to the occurrence of accidental actions and the chain effect of the failure, leads to the failure of a wide range of the structure or even the total collapse of the structure. Power transmission lines are one of the integral components in the power system. Failure of power transmission line structures is one of the main problems of power companies in different regions of the world. In this research, the progressive failure behavior of a case study of 230 kV power transmission line in Fars province has been investigated. In the present study, two methods of linear dynamic analysis and nonlinear dynamic analysis have been used to identify damage with the alternative load path method. The finite element model of the passing tower (DC0), the end tower (DC90) and the conductors of the 230 kV power transmission line have been modeled in SAP2000 software. In this research, the behavior of progressive failure due to the removal of the base of power transmission towers has been investigated and evaluated. The results showed that the passing and end masts are stable under gravity load due to the failure of one leg. Also, the results showed that due to the removal of one pillar in the progressive failure analysis, the end masts have higher resistance than the passing masts.

Keywords: Progressive Collapse, Electrical Power Transmission Tower, linear dynamic analysis, nonlinear dynamic analysis

*Corresponding Author E-mail: sh.hashemi@pgu.ac.ir

۱. مقدمه

خطوط انتقال برق از اجزای مهم زیرساخت‌های قدرت هستند و رشد مداوم جوامع خواستار توسعه نیروگاه‌ها و شبکه‌های توزیع برق است. سقوط یک دکل انتقال اثرات اقتصادی و اجتماعی مهمی دارد، به همین جهت قابل اطمینان بودن و بدون وقفه کار کردن خطوط انتقال برق دارای اهمیت ویژه‌ای است. خرابی خطوط انتقال برق ناشی از خرابی پیشرونده، موجب مشکلات فراوانی در زندگی روزمره می‌گردد. خرابی پیشرونده در یک سازه زمانی رخ می‌دهد که یک یا چند عضو به صورت ناگهانی حذف شوند و اعضای ساختاری باقی‌مانده نتوانند وزن سازه را تحمل کنند که این امر منجر به خرابی سازه می‌شود؛ از این رو آسیب به خطوط انتقال برق می‌تواند باعث معضلات جبران‌ناپذیری در اقتصاد شود و زندگی انسان را مختل کند. لذا بررسی خرابی پیشرونده دکل‌های انتقال برق از مسائل مهم و اساسی در طراحی دکل‌ها به شمار می‌رود. مهم‌ترین آیین‌نامه‌های خرابی پیشرونده را می‌توان در اسناد دولتی آمریکا تحت عنوان آیین‌نامه GSA و UFC مشاهده نمود. این آیین‌نامه‌ها دارای اطلاعات کلی در رابطه با عملکرد و ارزیابی خرابی پیشرونده و حداقل ضوابط برای کاهش خرابی پیشرونده هستند.

از مهم‌ترین حوادثی که باعث گردیده پدیده خرابی پیشرونده مورد توجه قرار گیرد و دستورالعمل‌های طراحی بین‌المللی، برای ساخت سازه‌ها برای جلوگیری از فروپاشی تدریجی به وجود آید؛ به سه واقعه زیر می‌توان اشاره کرد. این دستورالعمل‌ها سه بار پس از وقوع سه حادثه خرابی پیشرونده، مورد ویرایش و بازنگری قرار گرفته‌اند. اولین حادثه در زمینه خرابی پیشرونده در سال ۱۹۶۸ در ساختمان رونان پونیت لندن اتفاق افتاده است. اندکی پس از این حادثه، برای اولین بار، مقررات مربوط به فروپاشی تدریجی، به تعدادی از استانداردهای طراحی در بریتانیا و کانادا اضافه شده است. دومین اتفاق خرابی پیشرونده مربوط به ساختمان فدرال موراه در شهر اوکلاهاما^۱ در سال ۱۹۹۵ بوده است. سومین مسئله فروپاشی در مرکز تجارت جهانی (برج دوقلو)^۲ در آمریکا در سال ۲۰۰۱ رخ داده که این مسئله به‌عنوان کاتالیزوری در طول بازبینی مقررات خرابی پیشرونده عمل کرده است [۱].

نمونه‌های متعددی از خسارات به دکل‌های انتقال و خطوط در طول وقایع گذشته وجود دارد. برای مثال، در زلزله لندرز^۳ در سال ۱۹۹۲، حدود ۱۰۰ خط انتقال و چندین دکل انتقال در شهر لس‌آنجلس تخریب شده‌اند. در زلزله کوبه^۴ سال ۱۹۹۵، حدود ۳۸ خطوط انتقال نابود شد و ۲۰ دکل به علت نشست فونداسیون کج

شدند. در سال ۱۹۹۹، زلزله چی‌چی^۵ خسارت زیادی به دستگاه‌های برق وارد کرد و در مجموع باعث از بین رفتن سیستم قدرت الکتریکی با ۶۹ خط انتقال شد، تعداد ۱۵ دکل فروریخت و ۲۶ دکل به سمت پایین متمایل شدند. در سال ۲۰۰۸، شبکه برق سیچوان از زلزله ونچوان^۶ در چین باعث فروریختن بیش از ۲۰ دکل خط انتقال ۱۱۰ کیلوولت گردید و همه دکل‌های یک خط انتقال ۲۲۰ کیلوولت در بخش مائو به شدت تخریب شدند [۲].

در چند دهه گذشته، محققان برخی از تحلیل‌های مربوط به سیستم خط انتقال را انجام داده‌اند. رامش و همکاران [۳] درباره اثرات دینامیکی در خرابی تدریجی سازه خرابی، بحث کرده‌اند. تنش در سایر اعضا و تغییرات در فرکانس‌های طبیعی سازه آسیب‌دیده را بررسی کرده‌اند. آن‌ها به این موضوع دست‌یافته‌اند که کمانش اعضا ممکن است باعث ایجاد تنش قابل توجهی در نزدیکی اعضای مجاور، خرابی آن‌ها و در نهایت باعث فروپاشی تدریجی شوند. عسگریان و همکاران [۴] به بررسی خرابی پیشرونده یک دکل انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت پرداخته‌اند. در این مطالعه آن‌ها به بررسی نمودارهای تاریخچه زمانی نیروی محوری پرداخته‌اند. همچنین حداکثر جابه‌جایی نوک دکل (بالاترین نقطه دکل) مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت در این پژوهش مشخص شده است که دکل انتقال برق مورد نظر به دلیل داشتن مسیرهای بار جایگزین در برابر خرابی پیشرونده مقاومت می‌کند و همچنین ساختار مورد مطالعه حساسیت کمتری نسبت به خرابی پیشرونده در سناریوهای حذف المان در ارتفاعات بالاتر دارد.

شان گو و همکاران [۵] به بررسی تحلیل دینامیکی غیرخطی خرابی پیشرونده، به روش مسیر بار جایگزین بر روی دکل انتقال برق مشبک سه‌قطبی^۷ و دکل زاویه‌ای (دکل نبشی)^۸ به ارتفاع ۵۰ m تحت بار باد پرداخته‌اند. در این پژوهش خرابی پیشرونده بر روی دکل‌ها در پایه‌های متفاوت و قسمت‌های مختلف دکل بر اساس نمودار تاریخچه زمانی جابه‌جایی بالای دکل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که در دکل سه‌قطبی حذف اعضا در سه بخش اول دکل از بالا باعث فروریختن دکل نخواهد شد. حذف اعضا دکل از بخش چهارم تا پایین آن ممکن است سبب خرابی دکل انتقال برق گردد. در دکل نبشی حذف عضو در هر بخش دکل باعث فروپاشی دکل نشده است.

عبدالواحد [۶] به بررسی فرآیند فروپاشی یک دکل انتقال برق تحت تحریک زلزله پرداخته است. عبدالواحد با استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود بین‌المللی ABAQUS، مدل المان محدود سه‌بعدی از دکل انتقال نیرو را ایجاد کرده است. همچنین فرآیندهای

⁵ Chi Chi Earthquake

⁶ Wenchuan Earthquake

⁷ Tripole Tower

⁸ Angel Tower


¹ Oklahoma City

² WTC Twin Tower


³ Landers Earthquake

⁴ Kobe Earthquake

۲۳۰ کیلوولتی در نرم‌افزار SAP2000 را نشان می‌دهد. در این خط انتقال برق ۵ دکل گنجانده شده است. این خط انتقال، از دکل‌های تیپ سنگین ۲۳۰ کیلوولت که شامل دکل عبوری (DC0) و دکل انتهایی (DC90) است، تشکیل شده است. سه‌بعدی دکل‌ها و ابعاد آن‌ها در شکل‌های (۲) و (۳) آورده شده است.



شکل ۱. مدل‌سازی خط انتقال برق.



شکل ۲. نمای سه‌بعدی دکل‌های مدل‌سازی شده در تحقیق حاضر. الف) دکل عبوری (DC0)، ب) دکل انتهایی DC90.


خرابی دکل انتقال برق تحت زلزله‌های مختلف با استفاده از روش تاریخیچه زمانی غیرخطی شبیه‌سازی شده است. در این تحقیق مسیرهای سقوط و موقعیت‌های شکست دکل انتقال برق تحت تحریک‌های مختلف لرزه‌ای نیز به دست آورده شده‌اند.

با مرور پژوهش‌های پیشین انجام‌شده در زمینه خرابی پیشرونده مشاهده می‌شود که خرابی پیشرونده بر روی خطوط انتقال برق به‌ندرت مورد توجه قرار گرفته است. در چند مورد محدود موجود نیز به شبیه‌سازی خطوط به صورت کامل و بزرگ مقیاس پرداخته نشده است. در مطالعات پیشین اثرات کابل به صورت نیروی معادل و بدون مدل‌سازی استفاده شده است و به بررسی اثرات مدل‌سازی کابل‌های انتقال برق و سیم محافظ هوایی پرداخته نشده است. از این رو جهت رفع کاستی‌های موجود، در این مقاله بخشی از یک خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت واقعی مدل‌سازی شده و خرابی پیشرونده بر روی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل‌سازی انجام‌شده، تمام جزئیات کابل‌ها، سیم محافظ هوایی، مقره‌ها و دکل‌ها در مقیاس کامل و واقعی در نظر گرفته شده است. جهت نزدیک‌تر شدن مدل عددی با واقعیت، اثر کمانش در رفتار مصالح اعضای دکل، پیش‌بینی شده و در رفتار مفاصل فایبر معادل سازی شده است، موردی که در تحقیقات گذشته با این دقت مورد توجه قرار نگرفته است. جمیع موارد فوق تمایز روش کار و دقت ارزیابی صورت گرفته نسبت به چند مورد تحقیقات محدود گذشته در سطح بین‌المللی را نشان می‌دهد. در داخل کشور نیز فقط یکی دو مورد محدود ارزیابی صورت گرفته است که به مدل‌سازی کل خط انتقال نپرداخته‌اند. لذا پژوهش اخیر بدلیل تاکید در مدل‌سازی کل خط انتقال به همراه ملحقات و مبانی تحلیل غیرخطی از نوآوری لازم برخوردار بوده و امید است مورد توجه محققین قرار بگیرد.

از آنجاکه در خط انتقال نقش و اهمیت دکل‌ها حائز اهمیت است در این مقاله دکل‌های عبوری (DC0) و دکل‌های انتهایی (DC90) در خط انتقال برق مدل‌سازی شده است. جهت نزدیک‌تر شدن مدل عددی با واقعیت اثر کمانش در رفتار مصالح اعضای دکل، پیش‌بینی شده است. جهت آنالیز و بررسی دقیق رفتار سازه موردنظر در این پژوهش از تحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده شده است. از آنجاکه در این تحقیق به تحلیل خرابی پیشرونده پرداخته می‌شود و این نوع خرابی خود دارای پیچیدگی‌هایی در رفتار اعضا و مصالح آن است، به‌منظور دستیابی به دقت بیشتر، برای اختصاص رفتار خمیری به اعضا از مفاصل فایبر استفاده شده است.

۲. روش تحقیق

در این پژوهش بخشی از خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت استان فارس به صورت واقعی و در مقیاس کامل مدل‌سازی عددی شده و مورد بررسی قرار گرفته است. شکل (۱) مدل‌سازی خط انتقال برق



شکل ۳. ابعاد دکل انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت استفاده شده در تحقیق حاضر (واحد اندازه‌ها به m). الف) دکل عبوری (DC0، ب) دکل انتهایی DC90

برای مدل‌سازی این خط انتقال برق، از نرم‌افزار SAP2000 استفاده شده است. اطلاعات خط انتقال برق مدل‌سازی شده در جدول‌های (۱) و (۲) آورده شده است. دکل‌های انتقال برق از نبشی‌های متفاوت ساخته می‌شوند که در این نوع دکل‌ها نبشی‌ها از نوع ST37 است. خصوصیات مصالح ST37 بکار رفته در نبشی‌های دکل انتقال برق در جدول (۳) شرح داده شده است. مقاطع استفاده شده در دکل‌های مدل‌سازی شده در شکل‌های (۴) و (۵) آورده شده است. اتصالات مطابق آیین‌نامه طراحی دکل‌های انتقال برق (ASCE 10-15)، اعضای قطری و قائم که به وسیله تک پیچ متصل شده‌اند به عنوان عضو خرپایی با اتصالات مفصلی مدل‌سازی می‌شوند. اعضای پایه‌ای که با چند پیچ به یکدیگر متصل شده‌اند به عنوان المان قابی با اتصال گیردار و پیوسته مدل‌سازی می‌شوند در واقع اتصالات اعضای اصلی به صورت پیوسته و اعضای اضافی به صورت مفصلی مدل‌سازی شده‌اند [۷].

مقره مورداستفاده از جنس چینی است. مطابق با نشریه ۲-۴۲۷ برای تمام خطوط نوع و مشخصات مکانیکی کابل‌ها آورده شده است. که با توجه به سطح ولتاژ خط انتقال مطالعه شده نوع کابل برای هادی‌ها Hawk و برای سیم محافظ هوایی Lynx و همچنین وزن آن‌ها مطابق نشریه ۲-۴۲۷ لحاظ گردیده است. هادی‌های انتقال برق و سیم محافظ هوایی دکل انتقال برق با استفاده از المان کابل با رفتار فقط کششی مدل‌سازی شده است. اطلاعات مربوط به سیم‌های مورداستفاده در این خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت، با توجه به نشریه ۲-۴۲۷ در جدول (۴) جمع‌آوری شده است [۸].

کمانش به رفتاری گفته می‌شود که معمولاً در عضو تحت اثر نیروی محوری فشاری به وجود می‌آید. اعضای تحت نیروی محوری فشاری یک سازه، پیش از رسیدن به تنش تسلیم فشاری، تحت اثر پدیده کمانش دچار شکست خواهند شد. همچنین به دلیل اینکه المان‌های دکل‌های انتقال برق تحت اثر نیروی محوری قرار دارند، بنابراین احتمال رخ دادن کمانش در اعضای که تحت اثر نیروی محوری فشاری هستند، وجود دارد؛ بنابراین، رفتار کمانشی اعضا در دکل بسیار حائز اهمیت است و مورد بررسی قرار می‌گیرد. به همین جهت در این پژوهش رفتار منحنی تنش - کرنش المان‌ها در قسمت فشاری با در نظر گرفتن رفتار کمانشی دستخوش تغییر می‌شود. بر اساس آیین‌نامه طراحی دکل‌های انتقال برق (ASCE 10-15)، تنش تسلیم در کشش (σ_y) برابر با تنش تسلیم فولاد در نظر گرفته می‌شود و برای محاسبه تنش فشاری مجاز در حالت نهایی (σ_{eff}) جهت در نظر گرفتن اثر کمانش، ظرفیت فشاری اعضا بر اساس آیین‌نامه طراحی دکل‌های انتقال برق (ASCE 10-15) با توجه به نسبت لاغری آن‌ها اصلاح شده است [۷].

جدول ۳. خصوصیات مصالح در کشش.


مقدار	واحد	نماد	خصوصیات
۲۰۰۰۰۰	مگاپاسکال	E	مدول الاستیسیته
۲۴۰	مگاپاسکال	F_y	مقاومت تسلیم
۳۷۰	مگاپاسکال	F_{te}	مقاومت نهایی
۰/۳	-	θ	نسبت پواسون

جدول ۴. اطلاعات مربوط به سیم‌ها [۸].


مدول الاستیسیته (kg/mm ²)	واحد وزن (kg/m)	قطر (mm)	اسم هادی	نوع سیم خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت
۷۵۸۰	۰/۹۷۶۵	۲۱/۷۸	Hawk	سیم هادی
۷۲۲۶	۰/۳۳۵	۸/۳۷	Lynx	سیم محافظ هوایی

یکی از راه‌های مدل‌سازی رفتار غیرخطی اعضا، اختصاص مفاصل دارای رفتار غیرخطی با طول معین در نقاطی از عضو که احتمال وقوع رفتار دینامیکی غیرخطی وجود دارد، است. مفاصل نیز دارای انواع مختلفی هستند. مفاصل در نظر گرفته شده در مدل‌سازی این پژوهش از نوع مفاصل فایبر است. تعداد مفاصل فایبر در نظر گرفته شده در هر مقطع چهار فایبر به فواصل مساوی است. تنوع مفاصل فایبر در مدل‌سازی موردنظر بر اساس تنوع مقاطع و تنوع متریاال‌های سازنده هستند. ۱۲۶ نوع مفصل در این مدل‌سازی استفاده شده است که با توجه به نوع متریاال و مقطع هر المان، به آن تخصیص داده شده است.

جهت بررسی اعتبارسنجی مدل‌سازی عددی دکل انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت با استفاده از نرم‌افزار SAP2000 از نتایج مدل آزمایشی قسمتی از دکل انتقال برق کاملاً مقیاس شده در تحقیق لی و مک کلوور استفاده شده است [۹]. دکل مورد آزمایش که در شکل (۶) نشان داده شده است؛ با توجه به مشخصات ذکر شده در تحقیق لی و مک کلوور در نرم‌افزار SAP2000 مدل‌سازی شده است. اعضای دکل به دو دسته اصلی (اولیه) و اضافی (ثانویه) تقسیم بندی می‌شوند. اعضای اصلی (اولیه) سیستم مثلثی (خرپای سه بعدی) را تشکیل می‌دهند که بارها را از نقطه اعمال به سازه به فونداسیون سازه انتقال می‌دهند. اعضای اضافی (ثانویه) برای تامین نقاط مهارتی میانی برای اعضای اولیه و بنابراین کاهش طول مهارنشده اعضای اولیه استفاده می‌شوند. اتصالات اعضای اصلی به صورت مفصلی مدل‌سازی شده‌اند. با توجه به تنوع طولی المان‌ها متریاال‌های متنوعی تعریف شده و به المان‌ها و مفاصل فایبر اختصاص داده شده است. از تحلیل پوش آور نمودار نیرو-جابه‌جایی استخراج شده و با نمودار نیرو-جابه‌جایی دکل مقیاس شده مقایسه شده است (شکل ۷). برای تحلیل پوش آور نیروی اعمالی به نوک



شکل ۴. ابعاد نبشی‌های به کاررفته در دکل DC90 مدل‌سازی شده در تحقیق حاضر.




شکل ۵. ابعاد نبشی‌های به کاررفته در دکل DC0 مدل‌سازی شده در تحقیق حاضر.

جدول ۱. اطلاعات مربوط به مدل‌سازی خط انتقال.

شماره دکل	نوع دکل	ارتفاع دکل (m) (از پایه تا نوک دکل)	مختصات ارتفاعی دکل (m) از سطح زمین مبنا
دکل-۱	DC90	۴۳	۲۰۹
دکل-۲	DC0	۵۱	۱۶۸
دکل-۳	DC0	۵۱	۱۱۲
دکل-۴	DC0	۵۱	۱۱۰
دکل-۵	DC90	۴۳	۹۶

جدول ۲. اطلاعات مربوط به مدل‌سازی خط انتقال [۸].

شماره اسپن	اسپن دکل‌ها (m)	فلش هادی (m)	فلش سیم محافظ هوایی (m)
اسپن ۱ (دکل ۱ و ۲)	۳۳۵	۱۴/۴۱	۵/۶۳
اسپن ۲ (دکل ۲ و ۳)	۳۱۳	۱۲/۵۱	۵
اسپن ۳ (دکل ۳ و ۴)	۳۲۱	۱۳/۲۱	۵/۳۴
اسپن ۴ (دکل ۴ و ۵)	۳۳۵	۱۴/۴۱	۵/۶۳




شکل ۸. نمایی از پایه‌های حذف‌شده در دکل‌های بررسی‌شده. الف) دکل DC0 شماره ۲، ب) دکل DC90 شماره ۱.

با توجه به اینکه آیین‌نامه مورد استفاده در بحث خرابی پیش‌رونده، آیین‌نامه DOD2013 است. طبق این آیین‌نامه جهت تحلیل خرابی پیش‌رونده خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت با استفاده از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی، ابتدا خط انتقال برق با استفاده از تحلیل استاتیکی آنالیز و عکس‌العمل‌های وارد بر قسمت منتخب‌شده جهت حذف به دست آورده می‌شود. سپس عکس‌العمل‌های حاصل، جایگزین منطقه حذف‌شده می‌گردد. پس از اینکه سازه تحت اثر بارگذاری ذکر شده به حالت تعادل رسید برای شبیه‌سازی حذف ناگهانی اعضا، عکس‌العمل‌های وارد شده در یک مدت زمان محدود از روی سازه حذف می‌شوند. سپس برای سازه تحت بارگذاری جدید، تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی مورد نظر انجام می‌شود. در واقع آنالیز سازه باید تا زمانی که سازه به حداکثر تغییر مکان خود می‌رسد و یا یک سیکل کامل از نوسان را در محل حذف ستون انجام می‌دهد ادامه یابد. برای اینکه عمل حذف ستون به صورت ناگهانی اتفاق افتد و اثرات دینامیکی داشته باشد، مدت زمان حذف باید کوچک‌تر از یک‌دهم دوره تناوب مود ارتعاش قائم سازه در محل حذف مورد نظر باشد. تفاوت تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی در نوع رفتار مصالح آن‌ها است. در تحلیل خطی رفتار مصالح به صورت خطی و در تحلیل غیرخطی رفتار به صورت غیرخطی در نظر گرفته می‌شود. همچنین ضمن در نظر گرفتن اثرات مرتبه دوم در روند تحلیل، اثر کمانشی در رفتار مصالح به صورت غیر خطی پیش بینی شده است.

کراس آرم وارد شده است. به مقایسه نتایج نمودارهای به دست آمده به صورت کمی و عددی پرداخته شده است و با مقایسه ظرفیت نهایی مدل مقیاس شده و مدل‌سازی عددی پرداخته و به میزان دقت تقریباً ۹۸ درصد دست‌یافتیم. در نهایت با توجه به دقت قابل قبول ارزیابی عددی صورت گرفته صحت مدل‌سازی انجام شده تأیید شده است.



شکل ۶. نمای سه‌بعدی دکل مقیاس شده در تحقیقات آزمایشگاهی لی و مک کلور [۹].





شکل ۷. مقایسه منحنی نیرو-جاب‌جایی مدل عددی و مدل مقیاس شده در قسمت نوک کراس آرم دکل [۹].

۳. تحلیل خرابی پیش‌رونده

در این پژوهش خرابی پیش‌رونده خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت تحت اثر بار ثقیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. منظور از بار ثقیل صرفاً بارهای ثقیل ناشی از حضور بار وزن اجزای سازنده دکل و همچنین بار ناشی از وزن کابل‌های انتقال برق و محافظ هوایی است. خرابی پیش‌رونده بر روی دکل DC0 شماره ۲ بر اثر حذف پایه شماره ۲ و دکل DC90 شماره ۱ بر اثر حذف پایه شماره ۱ تحت اثر بار ثقیل سازه و کابل آنالیز و مورد بررسی قرار می‌گیرد. در شکل (۸) پایه‌های حذف شده در دکل‌های مورد نظر با رنگ قرمز نمایش داده شده است.


بسیار بیشتر از نوک دکل است. پس می‌توان گفت حذف پایه بیشترین تأثیر را در محل حذف گذاشته است و میزان تأثیر آن در نوک دکل محسوس نیست. در راستای طولی و عرضی نتیجه حاصل از حذف پایه برعکس راستای قائم است؛ یعنی حذف پایه بیشترین تأثیر را بر میزان ارتعاش و جابه‌جایی در نوک دکل به نسبت محل حذف دارد. در نهایت همان‌طور که مشاهده می‌شود این مقادیر جابه‌جایی اندک هستند. نزدیک بودن پاسخ‌ها در دو تحلیل خطی و غیرخطی در نوک دکل و محل حذف نشان دهنده این است که سازه چندان وارد ناحیه غیرخطی نشده است. لذا مفروضات تحلیل خطی پاسخ مناسبی را ارائه داده است. مقدار تفاوت ناچیز در این دو تحلیل به دلیل تفاوت نحوه حل تحلیل خطی و غیرخطی در نرم افزار می‌باشد. در نهایت می‌توان به این نتیجه دست یافت که دکل مورد نظر با حذف یک پایه در این سناریو نیز همچنان پایدار باقی مانده و وارد ناحیه غیرخطی نشده است.



شکل ۱۰. تاریخچه زمانی جابه‌جایی محل حذف دکل DC0 شماره ۲ در تحلیل دینامیکی خطی خرابی پیشرونده پس از حذف پایه. الف) محل حذف، ب) نوک دکل.

از نتایجی که در تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد می‌توان به جابه‌جایی دکل در محل حذف و نوک دکل (بالاترین نقطه دکل) اشاره کرد. در نمودار جابه‌جایی برحسب زمان حداکثر میزان جابه‌جایی و میزان جابه‌جایی که در آن سازه به حالت پایدار خود می‌رسد نشان داده شده است. نمودار جابه‌جایی برحسب زمان در تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی در دو دکل DC0 شماره ۴ پس از حذف پایه شماره ۲ و DC90 شماره ۱ پس از حذف پایه شماره ۱ در شکل‌های (۱۰) الی (۱۳) آورده شده است.



نمودار تاریخچه زمانی جابه‌جایی محل حذف و نوک دکل که در واقع نمودار جابه‌جایی برحسب زمان تحلیل دینامیکی غیرخطی خرابی پیشرونده است در سه راستای طولی، عرضی و قائم مورد بررسی قرار می‌گیرد (شکل ۹). منظور از راستای طولی^۱، راستای امتداد خط انتقال برق و کابل‌ها یا راستای عمود بر کراس آرم‌ها است. راستای عمود بر خط انتقال برق و کابل‌ها یا راستای کراس آرم‌ها را راستای عرضی^۲ می‌گویند. راستای قائم^۳ نیز در راستای ارتفاع دکل‌ها است.





شکل ۹. جهت‌های محور مختصات در خط انتقال برق مدل‌سازی.

با توجه به نمودار تاریخچه زمانی جابه‌جایی‌ها می‌توان دریافت که در راستای قائم، محل حذف نسبت به نوک دکل دارای جابه‌جایی بیشتری است. در نتیجه خرابی پیشرونده تحت بار ثقلی ناشی از جرم سازه و کابل بیشترین تأثیر را در محل حذف پایه داشته است. همچنین در راستای قائم، میزان ارتعاش محل حذف



¹ Longitudinal Direction
² Transverse Direction
³ Vertical Direction



شکل ۱۱. تاریخچه زمانی جابه‌جایی محل حذف دکل DC0 شماره ۲ در تحلیل دینامیکی غیرخطی خرابی پیشرونده پس از حذف پایه. الف) محل حذف، ب) نوک دکل.



شکل ۱۲. تاریخچه زمانی جابه‌جایی محل حذف دکل DC90 شماره ۱ در تحلیل دینامیکی خطی خرابی پیشرونده پس از حذف پایه. الف) محل حذف، ب) نوک دکل.




شکل ۱۳. تاریخچه زمانی جابه‌جایی محل حذف دکل DC90 شماره ۱ در تحلیل دینامیکی غیرخطی خرابی پیشرونده پس از حذف پایه. الف) محل حذف، ب) نوک دکل.

محاسبه شده است. در این سناریو المان‌هایی از دکل که دارای نسبت تقاضا به ظرفیت بزرگ‌تر از واحد هستند در شکل (۱۴) با علامت دایره نشان داده شده است. در دکل DC0 شماره ۲ در نتیجه بررسی مقادیر DCR نشان می‌دهد که در تحلیل دینامیکی خطی خرابی پیشرونده، دو المان از دکل مورد بررسی از نظر ظرفیتی پاسخگوی بار ثقلی ناشی از جرم سازه و کابل نیستند.



با حذف پایه مورد نظر دکل DC90 شماره ۱، مقادیر نسبت تقاضا به ظرفیت در سایر المان‌ها محاسبه شده است. در این سناریو

همچنین در تحلیل دینامیکی خطی مطابق با آیین‌نامه DOD2013 به بررسی نسبت تقاضا به ظرفیت سازه به‌عنوان معیار پذیرش خرابی پرداخته می‌شود. از این نسبت جهت ارزیابی اعضای ساختاری که نیروهای وارد بر آن‌ها از ظرفیتشان فراتر رفته استفاده می‌شود. برای شناسایی خرابی در سازه تحت خرابی پیشرونده در تحلیل دینامیکی خطی، در صورتی که نسبت تقاضا به ظرفیت به وجود آمده در هر المان از مقدار یک تجاوز کند آن المان دچار خرابی می‌شود [۱۰]. با حذف پایه مورد نظر دکل DC0 شماره ۲، مقادیر نسبت تقاضا به ظرفیت در سایر المان‌ها

همانند کششی مرسوم فولاد عمل کرده و در فشار المان‌ها با توجه به تنوع طولی، دارای لاغری‌ها و ظرفیت فشاری متفاوت هستند. پس از انجام تحلیل، تنش‌های به وجود آمده در المان‌ها را با توجه به نوع کششی یا فشاری بودن المان‌ها با تنش تسلیم و ظرفیت مربوطه مقایسه می‌کنیم. چنانچه تنش المان‌ها از حد ظرفیت در کشش و فشار فراتر روند، آن المان تسلیم و دچار خرابی یا کماتش می‌شود. در غیر این صورت المان هنوز به حد تسلیم خود نرسیده و دچار خرابی یا کماتش نشده است. پس از حذف پایه در دکل DC0 شماره ۲ و دکل DC90 شماره ۱ هیچ کدام از المان‌ها از حد تسلیم مفروض عبور نکرده است و هیچ کدام از المان‌ها در فشار کماتش پیدا نکرده‌اند. در نتیجه هر دو دکل موردنظر با تحلیل دینامیکی غیرخطی خرابی پیشرونده تحت بار ثقیلی دکل و کابل در ناحیه الاستیک باقی مانده است. همچنین هیچ مفصل پلاستیکی در المان‌ها ایجاد نشده و سازه همچنان در حالت پایدار قرار دارد؛ بنابراین در این سناریوها دکل‌ها از خرابی پیشرونده مصون بوده و سازه‌های موردنظر، مقاوم در برابر گسیختگی پیشرونده ارزیابی شده است.



شکل ۱۴. المان‌های دارای نسبت تقاضا به ظرفیت بزرگ‌تر از یک دکل DC0 شماره ۲ در تحلیل دینامیکی خطی خرابی پیشرونده پس از حذف پایه



شکل ۱۵. توزیع تنش محوری (مگاپاسکال) المان‌های نزدیک به پایه حذف شده در تحلیل دینامیکی غیرخطی خرابی پیشرونده پس از حذف پایه. الف) دکل DC0 شماره ۲، ب) دکل DC90 شماره ۱.

تمامی المان‌های دکل دارای نسبت تقاضا به ظرفیت کوچک‌تر از واحد هستند. در نتیجه بررسی مقادیر DCR نشان می‌دهد که در تحلیل دینامیکی خطی خرابی پیشرونده، تمامی المان‌ها از نظر ظرفیتی پاسخگوی بار ثقیلی دکل موردنظر هستند.

همچنین در تحلیل دینامیکی غیرخطی دکل انتقال برق به ارزیابی تنش در سازه موردنظر پرداخته می‌شود. پس از حذف پایه موردنظر با بررسی وضعیت تنش و حداکثر تنش محوری به وجود آمده در المان‌ها می‌توان به رفتار باز توزیع نیروها در سازه و چگونگی تأثیرگذاری محل حذف در میزان تنش المان‌های مجاور پی برد. توزیع تنش محوری سازه در سناریو حذف پایه موردنظر دکل DC0 شماره ۲ و دکل DC90 شماره ۱ در شکل (۱۵) آورده شده است. ماکزیمم تنش محوری فشاری و کششی که دکل DC0 شماره ۲ تجربه کرده است به ترتیب مقادیر ۶۳- و ۲۸ مگاپاسکال دکل DC90 شماره ۱ به ترتیب مقادیر ۵۵- و ۷۷ مگاپاسکال می‌باشد. با توجه به مصالح تشکیل دهنده سازه دکل‌ها هیچ کدام از المان‌ها از حد تسلیم در کشش فولاد فراتر نرفته و تسلیم نشده است و در فشار نیز هیچ کدام از المان‌ها کماتش نکرده‌اند، در نتیجه هر دو دکل پایداری خود را حفظ کرده است. همان‌طور که انتظار می‌رفت با حذف پایه دکل DC0 شماره ۲، دوپایه کناری محل حذف (پایه‌های شماره ۱ و ۳) تحت اثر نیروی فشاری قرار گرفته و پایه مقابل محل حذف (پایه شماره ۴) تحت نیروی کششی است. با حذف پایه دکل DC90 شماره ۱، دوپایه کناری محل حذف (پایه‌های شماره ۲ و ۴) تحت اثر نیروی فشاری قرار گرفته و پایه مقابل محل حذف (پایه شماره ۳) تحت نیروی کششی است.

از نتایج دیگری که در تحلیل دینامیکی غیرخطی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بررسی تعداد تسلیم المان‌ها در کشش و کماتش المان‌ها در فشار است. المان‌های دکل انتقال برق در کشش

۴. نتیجه‌گیری

در این پژوهش به بررسی خرابی پیشرونده خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت پرداخته شد. تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی بر اثر حذف یک‌پایه از دکل‌های عبوری (DC0) و دکل انتهایی (DC90) انجام شد. در این پژوهش جهت ارزیابی خرابی پیشرونده به بررسی سناریوهای ناشی از بار ثقلی سازه و کابل پرداخته شد. تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی در اثر حذف یک‌پایه برای سناریو بار ثقلی ناشی از وزن سازه و کابل انجام گردید و نتایج جابه‌جایی محل حذف و نوک دکل به صورت نمودار تاریخچه زمانی گزارش گردید. همچنین توزیع تنش در المان‌های مجاور و المان‌های تسلیم‌شده استخراج گردیده است. در تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی در اثر حذف یک‌پایه برای سناریو بار ثقلی ناشی از جرم سازه و کابل، رفتار سازه نشان داد که نتایج تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی نزدیک به یکدیگر است. لذا می‌توان گفت که سازه موردنظر در این سناریو وارد ناحیه غیرخطی نشده است و پایدار باقی‌مانده است. دکل‌های DC0 و DC90 در تحلیل دینامیکی غیرخطی در اثر حذف یک‌پایه تحت بار ثقلی ناشی از جرم سازه و کابل پایدار است و هیچ‌کدام از المان‌های دکل‌های بررسی‌شده دچار کماتش فشاری نشده‌اند. با بررسی دکل‌های عبوری و انتهایی این نتیجه حاصل شد که میزان جابه‌جایی‌های نوک دکل در دکل انتهایی (DC90) نسبت به دکل عبوری (DC0) کمتر است. در نتیجه دکل‌های انتهایی نسبت به دکل‌های عبوری از مقاومت بالایی برخوردارند. حذف پایه در خرابی پیشرونده تحت بار ثقلی ناشی از جرم سازه و کابل، در راستای قائم بیشترین تأثیر را در محل حذف گذاشته است و میزان تأثیر آن در نوک دکل محسوس نیست. در راستای طولی و عرضی نتیجه حاصل از حذف پایه برعکس راستای قائم است؛ یعنی حذف پایه بیشترین تأثیر را بر میزان ارتعاش و جابه‌جایی در نوک دکل به نسبت محل حذف دارد.

۵. مراجع

- [1] Wang, H.; Zhang, A.; Li, Y.; Yan, W. "A Review on Progressive Collapse of Building Structures"; *Open Civ. Eng. J.* 2014, 8, 183–192.
- [2] Tian, L.; Li, H.; Liu, G. "Seismic Response of Power Transmission Tower-Line System Subjected to Spatially Varying Ground Motions"; *Math. Probl. Eng.* 2010, Article ID 587317.
- [3] Malla, R. B.; Nalluri, B. B. "Dynamic Effects of Member Failure on Response of Truss-Type Space Structures"; *J. Spacecr. Rockets.* 1995, 32, 545–551.
- [4] Asgarian, B.; Dadras Eslamlou, S.; E Zaghi, A.; Mehr, M. "Progressive Collapse Analysis of Power Transmission Towers"; *J. Constr. Steel Res.* 2016, 123, 31–40.
- [5] Gao, S.; Wang, S. "Progressive Collapse Analysis of Latticed Telecommunication Towers under Wind Loads"; *Adv. Civ. Eng.* 2018, Article ID 3293506.
- [6] Abdelwahed, B. "A Review on Building Progressive Collapse, Survey and Discussion"; *Case Stud. Constr. Mater.* 2019, 11, e00264.
- [7] American Society of Civil Engineers "Design of Latticed Steel Transmission Structures"; 2015, ASCE/SEI 10-15.
- [8] "General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Sub transmission Networks Transmission Lines"; Islamic Republic of Iran, Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision, No. 427-2 (In Persian).
- [9] Lee, P. S.; McClure, G. "Elastoplastic Large Deformation Analysis of a Lattice Steel Tower Structure and Comparison with Full-Scale Tests"; *J. Constr. Steel Res.* 2007, 63, 709–717.
- [10] "Unified Facilities Criteria (UFC): Design of Buildings To Resist Progressive Collapse"; UFC 4-023-03, United States, Department of Defense, 2013.