



ارزیابی ارتزهای بلند اندام تحتانی به لحاظ اصول بیومکانیکی، باليي و فني مهندسي

چكیده

هدف: هدف کلی از این پژوهش، تعیین میزان تطابق ارتباط بلند اندام تحتانی (Long Leg Brace) ساخته شده، با استانداردهای مورد قبول دانش ارتپدی فنی بوده است. این استانداردها عبارتند از: اصول بیومکانیکی مطرح، مانند محل محور حرکتی مفاصل زانو و چپ پا، اصول ارتپدی فنی (دستور العمل طراحی و ساخت) و اصول باليي (چگونگی تماس و قرار گیری ارتز روی اندام) همچنین مقایسه میزان رعایت موارد فوق بین مراکز دولتی و خصوصی شهر تهران سال ۱۳۸۲.

روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی - مقطعی انجام گردیده و در آن، بریس بلند اندام ۱۹۳ نفر که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند، توسط یک پرسشنامه تعریف شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: با بررسی هفت متغیر در گروه اصول بیومکانیک مشخص شده در ۲۸/۸۶٪ از موارد بریسهای ساخته شده، عدم تطابق با اصول تعريف شده وجود داشته است. در گروه سوالات باليي نه متغیر بررسی شدن و در ۳۰٪ از موارد عدم تطابق با اصول مشخصه باليي در بریسهای اندام تحتانی مشاهده گردید.

با بررسی اصول ارتپدی فنی توسط ۲۳ متغیر، در ۴/۲۵٪ از موارد بریسهای ساخته شده ایراد وجود داشت.

نتیجه گیری: ضمن مطالعه دریافتیم که بریسهای ساخته شده دارای عیوبی هستند و در مواردی که قابل توجه نیز هست با معیارهای مورد قبول طراحی و ساخت مطابقت ندارند و مشکلاتی را برای فرد دریافت کننده و بخصوص هنگام فعالیت پیش می آورند.
کلید واژه ها: ارزیابی بریس بلند / اندام تحتانی / ارزیابی ارتز

* رضا وهاب کاشانی
کارشناس ارشد ارتپدی فنی

دکتر سید محمد ابراهیم موسوی
متخصص ارتپدی، استادیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر مهدی رهگذر
دکترای آمار زیستی، استادیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بصیر مجذ الاسلامی
کارشناس ارشد فیزیوتراپی

*E-mail:vahabkashani@yahoo.com



فرآیند طراحی و ساخت مراحل مختلفی را طی می‌کند و بر اساس اصول (ارتودپدی، بیومکانیک، بالینی) مرحله به مرحله بررسی ساخته می‌شود. این مسئله مانند هر مسئله دیگری در پایان مورد آزمایش و امتحان قرار می‌گیرد. جهت رسیدن به این مهم داشتن یک چک لیست جامع و بررسی بررسی بر اساس آن توصیه می‌شود.

مقدمه

ارتُز وسیله ایست که همراه با اندام قرار گرفته و باعث می‌شود فرد از اندام ضایعه دیده، حداقل استفاده مطلوب را ببرد و نیازمندی او به حداقل برسد. افرادی که دچار فلنج اندام تحتانی شده و کنترل روی مفصل زانو و مچ پا ندارند از بررسی بلند استفاده می‌نمایند. بیماری پولیومیلت، فلنج مغزی و افرادی که دچار قطع نخاعی شده‌اند از جمله کسانی هستند که ارتُز بلند پا برای آنها تجویز می‌شود. این طرح ارتُزی باعث قفل شدن مفصل زانو شده و به مفصل مچ پا ثبات می‌بخشد و مانند یک چوب بست ایستایی را برای فرد فراهم می‌آورد. معمولاً^۱ بررسی بلند از زمان شروع استفاده تا پایان عمر همراه با فرد خواهد بود و در مواردی نیز به صورت تغییر یافته و به عنوان یک ارتُز موقتی و بنا بر هدف مورد نظر کاربرد دارد.

ارتُز به موازات با اندام قرار می‌گیرد. بدین معنی که روی اندام بسته می‌شود. بنابر این اندام باید تحمل این وسیله را داشته باشد. طراحی و ساخت صحیح، بازوی اهرمی مناسبی را جهت ثبات بخشیدن به اندام فراهم می‌آورد. همچنین سبک بودن و سادگی ارتُز نقش مهمی در مقبولیت ارتُز از طرف فرد استفاده کننده دارد.

طراحی و ساخت، سبک بودن، ساده بودن و انتخاب مواد اولیه مناسب بر اساس اصول ارتودپدی فنی انجام می‌پذیرد. همچنین این وسائل نیز مانند اندام دارای مفاصل هستند که باید تا حد امکان هماهنگی حرکتی بین دو مفصل مکانیکی و آناتومیکی برقرار باشد و این مهم بر اساس داشت بیومکانیک قابل اجرا می‌باشد. از طرفی باید توجه داشت که یک سیستم فلزی و پد گذاری شده روی اندام قرار می‌گیرد و همراه با هم (اندام و بررسی) حرکت خواهد داشت. بنابر این مهم است تماس مناسبی بین اندام و ارتُز برقرار باشد که با توجه به اصول بالینی، مناسب و نامناسب بودن ارتُز قابل بررسی می‌باشد.

یافته‌ها

- ۱- نتایج حاصل از بررسی اصول بیومکانیکی هفت متغیر در این گروه مورد بررسی قرار گرفتند و بررسی حاصل نشان داد در کل ۷۱/۱۴٪ اصول بیومکانیکی مورد نظر که می‌بایست در طراحی و ساخت بریسهای بلند اندام تحتانی رعایت شوند صحیح بوده‌اند، این رقم در مراکز ارتودپدی فنی دولتی ۶۸/۷۲٪ و در مراکز ارتودپدی فنی خصوصی ۷۹/۳۰٪ می‌باشد.

جدول شماره ۱ - توزیع درصد کل میزان صحیح بودن هر یک از اصول بیومکانیکی

ردیف	محور تحقیق	درصد کل انطباق با معیارها و اصول بیومکانیک
۱	تطابق مفصل مکانیکی بررسی با مفصل آناتومیکی مچ پا	۷۰/۵
۲	تطابق مفاصل مکانیکی بررسی با مفاصل آناتومیکی زانو	۷۶/۲
۳	قرار گیری مفاصل مکانیکی بررسی روی مرکز زانو از دید کناری	۶۷/۹
۴	قرار گیری بارهای جانبی بررسی روی خط میانی ران و ساق	۶۷/۹
۵	دامنه حرکتی کالی مفصل مکانیکی مچ پا در هنگام راه رفتن با بررسی	۵۸/۵
۶	فرامه آوردن حمایت کافی بند T شکل هنگام راه رفتن با بررسی	۶۳/۹
۷	تطابق داشتن Toe Out بررسی با پای فرد	۵۰/۳



بلند اندام تحتانی رعایت شده و صحیح بوده است. این رقم در مراکز

ارتودپی فنی دولتی ۶۸/۹٪ و در مراکز ارتودپی فنی خصوصی ۷۳/۵٪

است که در کل ۱٪ اصول بالینی مورد نظر در طراحی و ساخت برسیهای

می باشد.

۲- نتایج حاصل از بررسی اصول بالینی

متغیر در این گروه مورد بررسی قرار گرفتند و بررسی حاضر حاکی از آن

است که در کل ۱٪ اصول بالینی مورد نظر در طراحی و ساخت برسیهای

می باشد.

جدول شماره ۲ - توزیع در صد کل میزان صحیح بودن هر یک از اصول بالینی

ردیف	محور تحقیق	درصد کل اتفاقی با معیارها و اصول بالینی
۱	راحت و مناسب بودن کفش	۸۱/۹
۲	تناسب بارهای جانبی برسی با شکل و وضعیت پا	۹۰/۱
۳	تناسب باتنهای برسی از نظر عرض و فرم با ساق و ران	۸۱/۹
۴	تعامس مناسب باتنهای با اندام	۶۶/۸
۵	حمایت کافی بند T شکل	۶۳/۹
۶	سایپورت کافی پدکندهایی برسی	۷۵/۷۲
۷	قادر بودن فرد به اینکه زانو را تا ۹۰ درجه خم نماید	۵۶
۸	عدم وجود هر عامل تحریک شده بعد از در آوردن برسی روی اندام	۷۹/۸
۹	نصب زانو بند چرمی مناسب و راحت	۷۴/۱

اندام تحتانی می باشد در نظر گرفته شود صحیح بوده است. این رقم در

مراکز ارتودپی فنی دولتی ۷۲/۹٪ و در مراکز خصوصی ۴۵/۴٪ می باشد.

۳- نتایج حاصل از بررسی اصول ارتودپی فنی (فنی مهندسی)

متغیر در این گروه مورد بررسی قرار گرفتند، بررسی حاضر نشان داد

در کل ۷۴/۶٪ اصول ارتودپی فنی که در طراحی و ساخت برسی بلند

جدول شماره ۳ - توزیع در صد کل میزان صحیح بودن هر یک از اصول ارتودپی

ردیف	محور تحقیق	درصد کل اتفاقی با معیارها و اصول ارتودپی فنی
۱	قرار گیری مناسب کف و پاشته کفش روی زمین	۶۹/۴
۲	توازنی کامل میچ با یکدیگر	۶۶/۸
۳	داشتن مناسب مقصل مکانیکی برسی از قوزکهای با (۵ mm)	۶۳/۷
۴	فرامم آمدن نیروی کافی بدون ایجاد تاراحتی توسط بند T شکل برسی	۶۱/۰
۵	فاصله مناسب مقاصل مکانیکی از مقصل زانو (۵ mm)	۶۶/۸
۶	عملکرد مناسب قلهای مقصل زانو	۸۸/۳
۷	توازنی کامل مقاصل مکانیکی زانو با یکدیگر	۷۵/۱
۸	فاصله لبه بالایی بار داخلی برسی از پرینتوم	۷۲/۵
۹	فاصله مناسب لبه بالایی بار خارجی برسی از تروکانتر بزرگ	۹۰/۲
۱۰	تناسب باتنهای فلزی به لحاظ فرم با ساق و ران	۸۱/۹
۱۱	فاصله یکسان باند ساق و باند تحتانی ران از مقاصل زانو	۸۵/۰
۱۲	قرار گیری مناسب کفش روی زمین در قاز میان استانی	۶۸/۹
۱۳	نشستن راحت با برسی و خم نمودن زانو تا ۹۰ درجه	۸۲/۹

ادامه جدول در صفحه بعد



ادامه جدول شماره ۳

ردیف	محور تحقیق	درصد کل انطباق با معیارها و اصول ارتودوکسی فنی
۱۶	حرکت بدون اصطحکاک مفاصل مکانیکی زانو	۷۵/۶
۱۵	استحکام کافی کشش یا اینشو	۴۰/۲
۱۶	صحیح بودن اصلاحات خارجی در صورت وجود	۸۰/۸
۱۷	حرکت بدون اصطحکاک مفاصل مکانیکی مج پا	۶۳/۷
۱۸	عملکرد یکسان (Stop دوتایی) مفاصل مکانیکی زانو	۷۲/۸
۱۹	ظرم گیری پکتواخت بالدهای طبی	۸۱/۴
۲۰	نصب مناسب بند ها (پدنه) روی بریس	۸۹/۵
۲۱	عدم وجود لبه تیز در قسمتهای فلزی بریس	۷۵/۶
۲۲	کیفیت پرمکاری بریس	۷۹/۳
۲۳	داشت Toe Out در بریس	۷۲/۷

۴- نتایج حاصل از بررسی انحرافات احتمالی و نحوه راه رفتن با بریس بلند اندام تحتانی
جدول شماره ۴ - توزیع تعداد و درصد انحراف احتمالی و نحوه راه رفتن با بریس بلند اندام تحتانی

- تداخل حرکتی دو مفصل و اصطحکاک
- خوردگی زود هنگام مفاصل
- فشار به دیگر قطعات
- صرف انرژی بیشتر توسط مددجو در هنگام راه رفتن
- سرو صدای بریس
- برهم زدن توازن مفاصل (۵).

طبق بررسی انجام شده ۷۰٪ از بریسها دارای مفاصل مکانیکی مج پایی هستند که کاملاً مطابق با مفاصل آناتومیکی قرار گرفته‌اند و ۲۹٪ از بریسها دارای مفاصلی هستند که نسبت به محور حرکتی مفاصل آناتومیکی مج پا بالاتر یا پایینتر نصب شده است. این امر باعث تداخل حرکتی بین دو مفصل شده و عوارض ناشی از فشار روی اندام و بخصوص روی مفصل آناتومیکی را بدلایل خواهد داشت.

بررسی موجود نشان دهنده آن است که ۶۳٪ از بریسها در ناحیه مفصل مکانیکی مج پا برایت فاصله مناسب (۵mm) بین مفصل و قوزک پا ساخته شده است و ۳۶٪ از مفاصل یا به قوزکها چسبیده و یا از آنها فاصله زیادتری دارند.

تماس با قوزکها باعث زخم و سائیدگی ناحیه شده و فاصله زیاد نیز روی ظاهر بریس اثر منفی می‌گذارد و ممکن است هنگام راه رفتن نیز با پای سالم برخورد کند.

بررسی حاضر نشان می‌دهد که ۶٪ از بریسها ساخته شده دارای بند T شکل هستند، همچنین از کل بند T شکل بکار رفته در ارتبهای

انحرافات احتمالی حین راه رفتن با بریس	درصد	تعداد
انحراف (نم شدن) چانبی تنه	۶۲/۰	۱۱۹
يد راه رفتن لگنی «گردش زیاد لگن»	۵۸/۳	۱۱۲
گردش داخلی (خارجی) لگن	۹/۹	۱۹
راه رفتن قوسی شکل	۲۷/۱	۵۲
گشاد راه رفتن	۳۳/۳	۶۴
تعاس افراطی داخلی (خارجی) با	۴/۷	۹
نم شدن جلویی تنه	۸/۹	۱۷
نم شدن پیشی تنه	۱۳/۵	۲۶
افزایش گودی کمر (لوردور)	۱۶/۱	۳۱
عقب زدگی زانو	۱۰/۹	۲۱
بی ثباتی زانو	۲۱/۴	۴۱
کنترل ناکافی دورسی فلکشن	۳۸/۵	۷۴
حرکت (شروع حرکت) ناکافی (ناکامل)	۴۱/۱	۷۹
راه رفتن جهشی	۷/۶	۵
انحراف جانبی (اسکولیوز) آشکار ستون فقرات	۸/۹	۱۷

بحث

در بررسی حاضر ۸۱٪ از کفشها نصب شده به بریس مناسب پای مراجعه کننده هستند و وی احساس راحتی می‌کند. در حالی که ۱۸٪ از کفشها نا مناسب هستند.



- عدم اطمینان به ایستایی بربس (۵)
- زمین خوردن مددجو (بخصوص در بربس‌های دارای قفل سوئیسی) در بررسی انجام شده مشاهده می‌شود که ۷۴/۱٪ از مفاصل مکانیکی زانوی بربس‌های بلند اندام تحتانی کاملاً با یکدیگر موازی قرار گرفته‌اند ۲۵/۹٪ از بربس‌ها دارای مفاصل غیر موازی هستند و عدم توازن مفاصل مسائل زیر را به دنبال خواهد داشت:
 - اصطحکاک بین دو مفصل هنگام حرکت
 - فشار به دیگر قسمتها و شکستگی
 - سائیدگی و تخریب زودرس مفاصل (۵)
 - به هم خوردن عملکرد قفلها بخصوص نوع سوئیسی بررسی حاضر نشان می‌دهد ۷۳٪ از بربس‌ها دارای ارتفاع مناسبی هستند بدین معنی که لبه فوقانی بار داخلی ران بربس حدوداً ۳ سانتی متر با پرینثوم فاصله دارد. در حالی که ۲۷٪ از موارد این فاصله رعایت نشده است. در صورتیکه این فاصله بیشتر باشد بازوی اهرمی بربس کوتاه‌تر خواهد شد، ولی مسئله مهمی رخ نمی‌دهد و در صورتیکه فاصله کمتر باشد موارد زیر به چشم می‌خورد:
 - برخورد بار با پرینثوم و احساس ناراحتی شدید
 - راه رفتن همراه با انحراف جانبی تن (Lateral trunk bending)
 - راه رفتن عریض (Wide Walking)
 - راه رفتن پرشی (Vaulting)
 - در بررسی موجود مشاهده شد که در ۹۰/۲٪ بربس‌ها فاصله مناسب (5mm) مفصل مکانیکی و مفصل آناتومیکی رعایت شده است و در ۲۳/۲٪ رعایت فاصله مناسب نشده است. مفاصل یا بار یکدیگر برخورد دارند و یا فاصله آنها زیاد است.
 - در صورت برخورد موارد ذیل مشاهده می‌شود:
 - زخم و سائیدگی پوست ناحیه زانو
 - نارضایتی فرد استفاده کننده از بربس و در صورت فاصله زیاد بین دو مفصل:
 - حجمی شدن ناحیه و مشهود بودن از زیر لباس
 - برخورد با پای سالم در صورتیکه در مفصل داخلی زانو این موضوع رخ دهد
 - سائیدگی بیشتر شلوار (۵).
 - طی بررسی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که ۸۱/۳٪ از قفلهای بربسها عملکرد یکسان دارند (قفل سمت داخل و خارج) و به خوبی عمل می‌کنند در حالی که در ۱۸/۷٪ موارد عملکرد مناسبی ندارند که موارد ذیل مشاهده می‌شود:
 - بازماندن یک قفل
 - شکستگی زودرس بربس
 - به هم خوردن الایمنت بربس



راه رفتن با قوس زیاد
عدم بکارگیری بریس توسط مددجو
با بررسی حاضر مشاهده شد در ۷۸٪/۹ از موارد فرد استفاده کننده از
بریس به راحتی می‌تواند بنشینند و زانوها را تا ۹۰ درجه خم کند. در
حالیکه در ۱۷٪/۱ موارد این مورد عملی نبود.

عدم توانایی در نشستن راحت با زانوی خم در ۹۰ درجه مربوط به
اشکالات زیر می‌تواند باشد:
۱- نزدیک بودن باندهای ساق و تحتانی ران به مفصل زانو
۲- تداخل حرکتی بین زانوی فرد و مفصل مکانیکی به علت عدم انتطاف
مفاصل مکانیکی و آناتومیکی

۳- فشار بیش از حد زانو بند بریس
در بررسی حاضر مشاهده شد در ۵۶٪/۵۶ از موارد فرد استفاده کننده از بریس
می‌تواند زانوهای خود را بیش از ۹۰ درجه نیز خم کند و برای ۴۴٪/۴۴ افراد
این امر امکان پذیر نیست که در این صورت روی تغییر طرح زانوبند،
همچنین فاصله باندهای فلزی از زانو باید تجدید نظر کرد زیرا اکثر افراد
از دستشویی ایرانی استفاده می‌کنند.

با بررسی حاضر مشخص شد در ۳۶٪/۸ از موارد عدم تحرک کافی
مفصل مچ پا اجازه نشستن راحت به فرد استفاده کننده از بریس را
نمی‌دهد. رعایت تحرک کافی امری الزامی است بخصوص هنگام
نشستن در اتومبیل یا دستشویی ایرانی.
در بررسی حاضر مشاهده شد در ۲۹٪/۲۰ موارد بریس روی اندام فشار
نامتعارف وارد می‌آورد.

موضوع فوق در اثر عدم رعایت موارد ذیل بوجود خواهد آمد:
– عدم داشتن نقشه یا قالب مناسب
– نادرست بودن اصلاحات هنگام تصحیح و مناسب سازی نقشه
– عدم دقت در ساخت
– عدم داشتن تطابق زاویه باندها با اندام
– عدم رفع اشکال درست بعد از پرو

با بررسی انجام شده مشخص شد تنها در ۲۰٪/۲۰ از موارد کفش محکم به
بریس اتصال ندارد و این موضوع اشکالات ذیل را به دنبال خواهد داشت:

– زمین خوردن
– عدم اطمینان و تکیه به بریس هنگام راه رفتن
– راه رفتن با سرو صدا از سوی بریس
بررسی حاضر نشان داد ۴٪/۲۴ بریسها به طرز مناسب پرداخت نشده‌اند
و دارای لبه‌های تیز هستند.

در بررسی موجود مشاهده شد ۳٪/۷۹ بریسها از چرمکاری با کیفیت
مناسب برخوردار هستند. برخورداری از کیفیت مناسب در چرمکاری

– ناثباتی زانو هنگام راه رفتن
– عمیق بودن باندهای بریس
– راه رفتن ضعیف

بررسی حاضر حاکی از آن است که ۸۱٪/۹ از بریسها دارای باندهای با
عرض و فرم مناسب هستند در حالیکه ۱۸٪/۱ از بریسها باندهای فلزی
مناسب ندارند. چنانچه عرض باندهای فلزی بیش از حد لازم باشد،
افزایش سطح تماس خواهیم داشت و چنانچه باندهای فلزی عرض کمی
داشته باشند، واحد فشار بر سطح افزایش یافته و فشار موضعی بریس
به اندام افزایش می‌یابد. عرض پیشنهادی برای بریس بلند بزرگسالان به
شرح ذیل می‌باشد:

باند ساق = ۴ cm باند تحتانی ران = ۳ cm باند فوقانی ران = ۴ cm
در بررسی موجود ۶۶٪/۸ از بریسها دارای باندهای فلزی بودند که تماس
مناسب با اندام داشتند و در ۳۳٪/۲ از موارد این تماس برقرار نبود.
عدم تماس یا فاصله است یا فشار که در اثر گشادی یا تنگی باند فلزی
بوجود می‌آید. باند فلزی تنگ باعث آتروفی موضعی اندام می‌شود و در
دراز مدت اثر محل فشار روی اندام کاملاً بصورت لا غری موضعی و
تغییر رنگ پوست مشاهده می‌شود.

طی بررسی انجام شده مشخص شده در ۹۴٪/۸ موارد فاصله مناسب
(۴ cm) بین لبه بالای شل ساق و سر استخوان فیبولا رعایت شده است.
حال آنکه در ۵٪/۲ از موارد رعایت فاصله نشده است.
عدم رعایت فاصله موارد زیر را بدنبال خواهد داشت:

– فشار روی عصب پرونئال
– نزدیک بودن باند ساق به زانو و اشکال در هنگام نشستن
– برخورد با باند تحتانی ران و جلوگیری از خم شدن کافی مفصل زانو
در بررسی حاضر ملاحظه شده که در ۵۸٪/۵۸ از موارد رعایت دامنه حرکتی
کافی مفصل مکانیکی مچ پادر هر دو جهت پلانتار فلکشن شده است.
حال آنکه در ۴٪/۴۲ موارد این موضوع رعایت نشده و بریس دارای حرکت
کافی نیست.

عدم تحرک کافی موارد ذیل را بدنبال دارد:
– راه رفتن خشک

– مشکل در نشستن (بخصوص دستشویی)
– فشار بیش از حد به رکاب و احتمال بیشتر شکستن آن
– فشار بیشتر به مفصل متاتارسوفالتئیال و ناحیه انگشتان در فاز شروع حرکت
– برداشتن قدم کوتاه
تحرك زیاد بخصوص در جهت پلانتار فلکشن:
– گیر کردن پنجه با زمین در فاز نوسان
– راه رفتن با گردش لگنی زیاد



- الف - وجود عیوب عضلانی - اسکلتی
- ب - وجود عیوب در برس
- عیوب مربوط به برس با دقت نظر و رعایت مراحل ساخت و عدم حذف هر یک از این مراحل به سادگی قابل رفع است.
- در پاسخ به سوالات پژوهش دریافتیم:
- عدم تطابق برسهای ساخته شده با اصول بالینی در حدود ۳۰٪
 - عدم تطابق برسهای ساخته شده با اصول بیومکانیکی در حدود ۲۸/۸۶٪
 - عدم تطابق برسهای ساخته شده با اصول ارتوپدی فنی در حدود ۲۵/۴٪
 - عدم تطابق برسهای ساخته شده با کلیه معیارهای مورد بررسی در حدود ۲۷/۱۷٪
- همچنین عدم رعایت جزئیات ویژه عیوبی را هنگام راه رفتن به وجود خواهد آورده و یا باعث تشدید بعضی از انحرافات هنگام راه رفتن خواهد شد. با توجه به اینکه برس بلند اندام تحتانی وسیله‌ای کمکی است که در تمام عمر مورد استفاده قرار می‌گیرد، همچنین آموزش ساخت برس روی این نوع برس توضیح داده می‌شود و عملاً برس توسط دانشجو به طور کامل ساخته می‌شود، به نظر می‌رسد رعایت مسائل ذیل در بهبود کیفیت طراحی و ساخت کلیه برسها نقش مفیدی داشته باشد:
- ۱- استفاده از تخته نقشه کشی
 - ۲- تصحیح و برگردان نقشه
 - ۳- استفاده از سنتر هنگام نصب باندهای فلزی
 - ۴- دقت نظر در پرداخت قطعات فلزی
 - ۵- پرو برس همراه با چرمکاری موقت
 - ۶- تمرين راه رفتن با برس موقت
 - ۷- چک کردن ارتُر بخصوص توازنی و روانی حرکتی مفصل به دنبال پرچ کاری
 - ۸- آموزش طرز استفاده
 - ۹- پاسخ به سوالات مطرح شده در چک لیست
 - ۱۰- بایگانی پرونده همراه با نقشه و چک لیست
- رعایت مسائل فوق باعث خواهد شد برس در حد صد درصد صحیح تحویل فرد شود.

بررس باید ۱۰۰٪ باشد، زیرا این تنها قسمتی از برس است که با پوست تماس دارد و فرآهن آوردن آن نیز کار آسانی است.

همچنین ۲۵/۹٪ از زانوبندهای برس مناسب و راحت نیستند و رعایت

موارد ذیل می‌تواند در بهبود کیفیت موثر باشد:

– استفاده از چرم با کیفیت

– قرار دادن ابرین دولا یه زانوبند

– رعایت فاصله مناسب و بیشتر بین دو بند زانوبند

– باز بودن ناحیه کشک

– بکارگیری از زانوبند با طرح دیگر (طرح کاسه‌ای با بند وسط)

بررسی حاضر مشخص می‌کند ۷۱٪ برسها دارای چرخش خارجی تیبیا هستند و ۲۹٪ فاقد آن می‌باشند.

دو درصد فوق درست و غلط نیست بلکه در جای خود می‌توانند درست باشند یا غلط، بدین معنی که در افرادی که بدشکلی والگوس دارند بهتر

است روی ساخت برس بدون چرخش خارجی فکر کرد، زیرا قرارگیری پا در وضعیت طبیعی برقرار شده بدون اینکه بند T شکل استفاده شود و

برای فرد پای محکمی بدست خواهد آمد، زیرا در این صورت مفصل «تارسی ترسفرس» در وضعیت قفل شده قرار می‌گیرد. برای زمانیکه پا

مشکل والگوس یا صافی کف پاراندارد، دادن چرخش خارجی تیبیا به برس باعث برقراری نظم طبیعی در اندام می‌شود و بدنبال آن حرکت

طبیعی مفصل.

همچنین در بررسی حاضر مشخص شد که ۶۲/۷٪ برسها دارای

Toe Out است. لازم به توضیح است داشتن Toe Out برس بطور مستقیم با چرخش خارجی تیبیا مرتبط است و در صورت صحیح بودن

باید هر دو آمار (Toe Out، چرخش خارجی تیبیا) یکسان باشند.

تجزیه و تحلیل دو موضوع (Toe Out، چرخش خارجی تیبیا) تحقیق

جداگانه رامی طلبند. هنگام بررسی روی این موضوع که آیا تیبیال تورشن برس و همچنین Toe Out آن با فرم پای فرد دریافت کننده برس

مطابقت دارد یا خیر، متوجه شدیم که در ۴۹/۷٪ از این موارد تطابقی وجود ندارد و برس به این لحاظ صحیح نیست.

نتیجه‌گیری

ضمن مطالعه در می‌یابیم که برسهای ساخته شده در مراکز ارتوپدی فنی دولتی و خصوصی تهران (۱۳۸۲) دارای عیوبی هستند و مواردی که قابل توجه نیز هست با معیارهای مورد قبول طراحی و ساخت مطابقت ندارد که مشکلاتی را برای فرد دریافت کننده برس فراهم می‌آورد و بخصوص هنگام راه رفتن مسائلی پیش خواهد آمد. مشکلات فرد به دو گونه است:

- 1- S.Itein, wokaphingst: orthetik fur Auszubild der orthopadietechnik; Pipl-Ing W.laphingst, 1991.
- 2- Michelle m. Lusarde, c. caroline, nielsen: Orthotics and prosthetics in rehabilitation; 2000.
- 3- F. Clauson, E .Robert, E. Jerome, et.al: A manual of lower extremities Orthetics; Springfield Illinois U.S.A Jun 1975.
- 4- W.H>Bunch, R.Keagy, A.E.Kritter, et.al: Atlas of orthotics; C.V.Mosby Company, 1985.
- 5- Staff: lower limb orthosis; Newyork University, 1988.

منابع: