

وضعیت ارگونومیکی کارگران کارخانه‌ی پارس سوییج با روش تجزیه و تحلیل وضعیت‌های بدنی به هنگام کار، زنجان ۱۳۸۰

دکتر مهدی قاسم خانی^۱، مصطفی بویا^۲

خلاصه

سابقه و هدف: بیماری‌های اسکلتی - عضلانی یکی از مشکلات بهداشت شغلی است که ناشی از وضعیت‌های بدنی نامناسب کاری است و باعث افزایش تعداد غیبت از کار به علت بیماری و بازنیستگی زودتر از موعد می‌شود. یکی از روش‌های کاربردی برای آنالیز وضعیت‌های بدنی نامناسب کاری، روش تجزیه و تحلیل وضعیت‌های بدنی هنگام کار (OWAS) است. مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی وضعیت ارگونومیک کارگران شاغل در کارگاه‌های مونتاژ و تولید کارخانه‌ی پارس سوییج زنجان در بهار سال ۱۳۸۰ انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: به منظور انجام این مطالعه‌ی توصیفی تمام پست‌های کاری موجود در دو کارگاه تولید و مونتاژ کارخانه پارس سوییج که شامل ۱۴ پست کاری بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از روش OWAS که از اعتبار و پایایی بالای برخوردار است. مورد بررسی قرار گرفتند. مشاهدات در طول یک هفته انجام شد در مجموع ۱۱۶ پس渣ر ثبت و پس از پایان مشاهدات داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار OWAS تجزیه و تحلیل شده و نتایج آن در مورد هر شغل به دست آمد.

یافته‌ها: نتایج بررسی نشان داد که پست کاری دموتاژ مکانیزم فرمان کلیدهای قطع جریان فشار متوسط نیمه روغنی (HL) با ۶۷/۷ درصد بالاترین میزان پس渣رهای نامناسب کاری را به خود اختصاص می‌دهد. هم چنین بررسی فازهای کاری مشاغل در کارگاه مونتاژ نشان داد که ۳/۷ درصد از کل پس渣رهای نامناسب در فاز کاری باز و بسته کردن پیچ‌ها قرار دارد.

نتیجه گیری و توصیه‌ها: ایستاده بودن کارگر در پست‌های کاری مورد بررسی، مهم‌ترین مشکل ارگونومیک در این مشاغل است. انجام مطالعات بعدی در زمینه راه کارهای حذف پس渣رهای نامناسب کاری توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: ارگونومی، بیماری‌های شغلی، پس渣رهای کاری، اختلالات اسکلتی - عضلانی، OWAS

مقدمه

کار ارایه شده است. روش «نشانه گذاری وضعیت بدن» (postural targeting)، روش RULA^۱، روشی سوئدی موسوم به ARBAN، روش پرسور Keyserling (آنالیز وضعیت بدنی) و روش OWAS^۲ از جمله‌ی این روش‌ها هستند. در پیشرtero روش‌های فوق ارزیابی بدن به کمک عکس برداری یا فیلم برداری ویدیویی انجام می‌شود، به این صورت که بعد از مختلف فیلم را متوقف کرده و اندازه‌گیری‌های لازم را انجام می‌دهد. اما با استفاده از این روش‌ها فقط می‌توان اندازه‌گیری‌های دو بعدی را انجام داد. هم چنین ممکن است در هنگام فیلم برداری، موانعی در جلوی دوربین قرار گرفته یا کارگر از جای خود حرکت کرده و از کادر خارج شود، که در

اختلالات اسکلتی - عضلانی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بهداشت شغلی در کشورهای صنعتی است که ناشی از پس渣رهای نامناسب کاری بوده و موجب بروز دردهای خفیف کمر تا معلولیت‌های شدید می‌شود. بر اساس آمارهای موجود سهم بیماری‌های اسکلتی - عضلانی از کل بیماری‌های شغلی در فنلاند ۳۱ درصد (۱۹۹۴) و در ایالات متحده ۴۴ درصد (۱۹۹۶) بوده است (۱). این مشکلات باعث افزایش تعداد غیبت از کار به علت بیماری و بازنیستگی زودتر از موعد به علت بیماری‌های اسکلتی - عضلانی شده است (۱). بنابراین نیاز به روش‌هایی برای ارزیابی و کنترل وضعیت‌های بدنی نامناسب کاری وجود دارد. تاکنون روش‌های مختلفی برای آنالیز وضعیت بدن در هنگام

¹ Rapid Upper Limb Assessment

² Ovako Working Posture Analyzing System (OWAS)

این رو این روش را به عنوان یک روش ارزیابی ارگونومیکی قابل اعتماد معرفی می‌کنند (۵).

این پژوهش در کارگاه‌های تولید و مونتاژ کارخانه‌ی پارس سویچ زنجان با هدف شناسایی مشاغل و فازهای کاری که دارای بیشترین وضعیت‌های بدنی نامناسب است در بهار سال ۱۳۸۰ انجام گرفت.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه‌ی توصیفی پس از بازدید از کارگاه‌های مختلف شرکت پارس سویچ، مجموعاً ۱۴ پست کاری از مشاغل کارگاه‌های قطعه سازی و مونتاژ مورد مشاهده قرار گرفتند. این پست‌های کاری در کارگاه قطعه سازی شامل: تراش کاری C&C، دریل کاری نشسته، دریل کاری ایستاده، تراش کاری TN50A، تراش کاری TN50B و در کارگاه مونتاژ شامل: مونتاژ شاسی NSA، مونتاژ مکانیزم فرمان EDF بر روی پل، مونتاژ تیغه کنتاکت NSA، دمونتاژ فرمان BCM، مونتاژ فرمان روی شاسی، مونتاژ FP، دمونتاژ مکانیزم فرمان HL، مونتاژ HL و FP بودند.


فاصله زمانی بین ثبت کدها در تمام موارد ۳۰ ثانیه و مدت زمان انجام مشاهده برای هر پست کاری ۲۰ تا ۴۰ دقیقه بود. علت انتخاب فواصل ۳۰ ثانیه‌ای، زیاد بودن تعداد کارهایی بود که کارگران در طی یک دوره زمانی ۲۵ تا ۳۵ ثانیه‌ای انجام می‌دادند، یعنی به طور تقریبی در هر ۳۰ ثانیه نوع فعالیت خود را که مستلزم تغییر وضعیت بدنی یا پوسچرشان بود، تغییر می‌دادند.

با استفاده از روش OWAS اندام‌های بدن (پشت، بازوها و پاها) بر اساس موقعیت‌هایی که ممکن است قرار بگیرند، دسته بندی شدند و هر یک از اندام‌ها بنا به موقعیتی که به خود گرفته بود، یک کد مخصوص گرفت. مثلاً هنگامی که بازوها و دست در زیر ارتفاع شانه قرار گرفتند کد ۱، یک دست بالاتر از ارتفاع شانه قرار گرفت کد ۲ و هر دو دست بالاتر از ارتفاع شانه قرار گرفتند، کد ۳ به آن تعلق گرفت. به همین شکل در مورد پشت ۴ کد و پاها ۷ کد، وجود داشت. البته از بار کاری اعمال شده توسط کارگر نیز همراه با مشاهده


نتیجه فیلم‌برداری ناقص خواهد شد. روشنایی کم در محیط کار، وجود گرد و غبار (Mist) و یا محیط کثیف از دیگر محدودیت‌های روش‌های متکی بر فیلم‌برداری است. روش OWAS از روش‌های کاربردی برای آنالیز و کنترل پوسچرهای نامناسب کاری است. این روش اولین بار در دهه هفتاد میلادی در یک کارخانه فولاد در فنلاند (Ovako) به وجود آمد و تکوین یافت. اساس روش OWAS بر مشاهده‌ی مستقیم وضعیت‌های بدن در فعالیت‌های مختلف هنگام کار استوار است. این روش به کار خاصی اختصاص نداشته (برخلاف بسیاری از روش‌های دیگر که مختص کارهای نشسته یا ایستاده هستند) و به تجهیزات ویژه‌ای نیاز ندارد (۲). از این رو در بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی و عملی کشورهای فنلاند، سوئد، آلمان و هلند به کار رفته و اثرات بسیار مثبتی در کاهش بارهای اسکلتی - عضلاتی داشته است

برای به دست آوردن داده‌های روش OWAS باید شغل مورد نظر مورد مشاهده قرار گیرد. قاعده اصلی در تکنیک‌های مشاهده‌ای OWAS عبارت از جمع آوری داده‌ها در طول مدت مشاهدات در فواصل زمانی معین در یک دوره مشخص زمانی است. فواصل زمانی مذکور به طور معمول ۳۰ تا ۶۰ ثانیه بوده و طول مدت مشاهده نیز نباید از ۴۰ دقیقه (بدون در نظر گرفتن ۱۰ دقیقه زمان استراحت) تجاوز کند. این کار در نهایت تصویری کلی از شغل مورد مطالعه را ارایه می‌کند (۳). در اکثر مطالعات انجام شده در صنایع مختلف اعتبر این روش بالای ۹۰ درصد به دست آمده است (۱). در مورد قابلیت اعتماد مشاهده‌گر (خطای مربوط به مشاهده‌گر)، به طور متوسط از هر ۱۰۰ مشاهده در مشاهده‌گران مختلف (باتجربه و کم تجربه) مشاهده وضعیت‌های پشت در هنگام کار از لحاظ تمایز و کدگذاری سخت‌ترین قسمت روش OWAS است که بیشترین خطای را به خود اختصاص می‌دهد ولی مقدار این خطای در مطالعات مختلف در حدی نیست که اعتبر روش را مخدوش سازد (۴). در مطالعه‌ای برای بررسی قابلیت اعتماد روش OWAS ۸۵ درصد پوسچرهای نیز شده توسط مشاهده‌گران با واقعیت مطابقت داشتند و از

کاری حمل بار و جابه‌جا کردن قطعات با ۱/۶ درصد و باز و بسته کردن پیچ‌ها با ۳/۷ درصد بیشترین پوسچرهای نامناسب کاری را از کل پوسچرهای نامناسب ثبت شده، بر بدن کارگر تحملی می‌کنند که نتایج آن در جدول (۱) ارایه گردیده است. کل پوسچرهای مشاهده شده در کارگاه تولید ۴۲۷ و در کارگاه موئناز ۴۵۹ مورد بوده است.



نمودار ۱ - توزیع فراوانی پوسچرهای نامناسب کارگران در ۸ پست کاری کارگاه‌های موئناز کارخانه پارس سوییج زنجان، ۱۳۸۰



نمودار ۲ - توزیع فراوانی پوسچرهای نامناسب کارگران در ۷ پست کاری کارگاه تولید کارخانه پارس سوییج زنجان، ۱۳۸۰

پوسچر برآورده انجام شد و به آن نیز از ۱ تا ۳ کد تعلق گرفت. بنابراین به هر پوسچر کاری با این روش یک کد چهار رقمی تعلق گرفت. سپس این کد چهار رقمی بر جدول اصلی OWAS منطبق شد. بدست آمدن هر یک از اعداد ۱ تا ۴ مفهوم ویژه‌ای داشت که میزان تراز خطر آسیب رسانی با تأثیرات مضر پوسچر بدن (کد چهار رقمی) بر سیستم اسکلتی- عضلانی فرد را نشان می‌داد (۱,۴).

مشاهدات در طول یک هفته انجام شد و در کل حدود ۸۸۶ پوسچر ثبت و پس از پایان مشاهدات ، داده‌های به دست آمده با استفاده از رایانه به برنامه «جمع آوری داده‌های نرم افزار OWAS^۱» وارد و سپس این داده‌ها با استفاده از برنامه «آنالیز داده‌های نرم افزار OWAS^۲» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این برنامه دارای چند نوع جدول کاربردی است که مهم‌ترین آن‌ها جدول RA^۳ می‌باشد و توسط آن می‌توان میزان خطر تراز آسیب رسانی به هر کدام از اعضای بدن را تفسیر کرد.

یافته‌ها

در این بررسی ۸۸۶ پوسچر ثبت شد که ۴۲۷ پوسچر مربوط به کارگاه موئناز بود. بر اساس نتایج به دست آمده در کارگاه‌های موئناز به ترتیب پست‌های کاری دموئناز مکانیزم EDF با ۶/۷/۷ درصد بیشترین و مونتاژ مکانیزم TN50B با صفر درصد کمترین میزان پوسچرهای نامناسب را به خود اختصاص دادند (نمودار ۱).

نتایج حاصل از بررسی پوسچرها در کارگاه‌های تولید در نمودار (۲) ارایه شده و نشان می‌دهد که دریل کاری ایستاده با ۶/۷ درصد از کل پوسچرهای کاری مربوطه، بیشترین و دریل کاری نشسته، تراش کاری TN50A و تراش کاری TN50B با صفر درصد کمترین درصد پوسچرهای نامناسب را به خود اختصاص دادند. هم چنین از کل فازهای کاری موجود در مشاغل کارگاه‌های تولید و موئناز به ترتیب فاز

¹ OWASCO

² OWASAN

³ Recommendations for Actions

می‌توانند به سیستم اسکلتی- عضلانی بدن صدمات بیشتر و وسیع‌تری را وارد سازند.

نکته‌ی قابل توجه این که در کارگاه قطعه سازی در فازهای کاری باز و بسته کردن پیچ، بستن و جا انداختن قطعه و کار با جرثقیل سقفی، به علت نوع کار هیچ گونه پوسچر نامناسبی مشاهده نشد. در حالی که در کارگاه مونتاژ، عدم مشاهده پوسچر نامناسب در فازهای کاری بستن یا جا انداختن قطعه و کار با جرثقیل سقفی به علت کوتاه بودن زمان انجام این فازهای کاری بوده است.

ناکنون پروژه‌های عملی زیادی با استفاده از این روش به انجام رسیده است. در سال ۱۹۹۳ Mattila و همکارانش وضعیت بدنی کارگران در کارهای چکش کاری مشاغل ساختمانی را به روش OWAS مورد بررسی قرار دادند. به طور کلی ۵۹۳ مشاهده انجام شد که ۷/۸ درصد از آن‌ها در گروههای عملیاتی ۳ و ۴ روش OWAS (کارهای زیان‌آور و بسیار زیان‌آور) قرار می‌گرفتند (۱). بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق بسیاری از پست‌های کاری تصحیح شد. در سال ۱۹۹۱ Kivi و Mattila (۳)، مطالعه‌ای را برای آنالیز وضعیت‌های بدنی کارگران صنایع ساختمانی با روش OWAS انجام دادند. در این مطالعه ۱۲ شغل انتخاب شده و مورد مشاهده قرار گرفتند. بعد از مقایسه وضعیت‌های بدنی با فعالیت‌های هر شغل، روش‌های کاری و فعالیت‌های خطرونگ شناخته شده و پیشنهاداتی برای اصلاح آن‌ها ارایه شد. در پژوهش دیگری که با استفاده از این روش انجام شد، ۲۸۸۰ پوسچر در ۴ شغل کارگران داربست، آهن‌کشی، سیمان و فرم دهی در دو کارگاه ساختمانی در شمال تایوان بررسی شدند و نتایج نشان داد که ۴۳/۳ درصد پوسچرهای نامناسب و بسیار نامناسب، مربوط به کارگران داربست بود که نیاز به اصلاح هر چه زودتر یا بلافصله داشتند. این بررسی نشان داد که برخی از پوسچرهای غیر طبیعی مربوط به دست در این مشاغل به روش OWAS قابل شناسایی نیستند. بنابراین، پیشنهاد شده است که از روش ارزیابی تکمیلی استفاده شود (۶). در تحقیق دیگری ۱۶۸ پوسچر کاری در میان ۱۲ کارگر حمل بار به روش OWAS و دو روش دیگر

جدول ۱ - توزیع فراوانی پوسچرهای نامناسب کارگران در کارگاه تولید و مونتاژ بر حسب فاز کاری، در کارخانه پارس سویچ زنجان، ۱۳۹۰

فاز کاری	فرافوانی پوسچرهای نامناسب	کارگاه تولید	کارگاه مونتاژ
حمل بار و جایجا کردن قطعه	*	۷ (۱/۶)	۱۲ (۲/۶)
با ابزار			
پارس سویچ			
بازبینی و آماده کردن قطعه	۱ (۰/۲)	۱۰ (۲/۲)	۱ (۰/۲)
بستن و باز کردن پیچ	۰ (۰)	۱۸ (۳/۷)	۰ (۰)
نظارت بر انجام کار دستگاه	۲ (۰/۵)	۱۶ (۳/۵)	۲ (۰/۵)
بستن یا جا انداختن قطعه	۰ (۰)	۴ (۰/۸)	۰ (۰)
کار با جرثقیل سقفی	۰ (۰)	۱ (۰/۲)	۱ (۰/۲)

* اعداد داخل پرانتز بیانگر درصد است.

بحث

انجام روش OWAS برای هر ۱۴ پست کاری کارخانه پارس سویچ نشان داد که در مورد ۱۲ پست کاری، وضعیت قرارگیری بدن بر روی یک پا و فشار بیشتر بر روی آن باید در آینده اصلاح شود (کد ۲ در جدول اصلی OWAS). هم چنین در مورد ۴ پست کاری وضعیت کمر خمیده نیز باید در آینده تصحیح ارگونومیکی شود. بنابراین، ایستاده بودن کارگر در پست‌های کاری مورد بررسی در هر دو کارگاه مهم‌ترین مشکل ارگونومیک این مشاغل است.

نتایج نشان می‌دهد که در کارگاه تولید، کارگر دریل کار ایستاده، متتحمل بیشترین پوسچرهای نامناسب کاری می‌شود. در کارگاه مونتاژ نیز، کارگر مونتاژ مکانیزم فرمان HL و پس از آن مونتاژ تیغه کتابت NSA و مونتاژ شاسی NSA متتحمل بیشترین پوسچرهای نامناسب کاری می‌شوند. این نتایج می‌توانند اولویت شروع اقدامات اصلاحی برای مشاغل این دو کارگاه را مشخص کنند. هم چنین برای درک این موضوع که کدام یک از فازهای کاری کارگران بیشترین پوسچرهای نامناسب را به بدن تحمیل می‌کنند، نتایج حاصل از آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم افزار OWAS نشان داد که فاز کاری حمل بار و جایجا کردن قطعات و نیز باز و بسته کردن پیچ در دو کارگاه تولید و مونتاژ دارای پوسچرهای نامناسب‌تری بوده و

نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت‌های بدنی زیان‌آور و بسیار زیان‌آور در کارهای حمل واگن، تخلیه‌ی واگن و اپراتوری آسیاب نسبت به دیگر کارهای مورد بررسی به طور متوسط در صد زمانی بیشتری از شیفت کاری را به خود اختصاص می‌دهند (۴). با توجه به اشاره‌ای که به نتایج سایر پژوهش‌های به عمل آمده با این روش در ایران و سایر کشورها شد، باید متذکر شویم که مشاغل مورد مطالعه در این صنعت در هیچ کدام از پژوهش‌های فوق مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند. در پایان توصیه می‌شود جهت بهبود وضعیت‌های بدنی کارگران به هنگام انجام کار، کاهش صدمات سیستم اسکلتی - عضلانی و نیز کاهش غیبت‌های ناشی از کار، اقدامات اصلاحی ارگونومیک بر اساس اولویت‌ها و فازهای کاری شناخته شده در این تحقیق انجام شود.

مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که روش OWAS از نظر آماری معنی دار تر از سایر روش‌ها بوده است (۷).

در ایران استفاده از این روش سابقه‌ی زیادی ندارد و تعداد تحقیقات انجام شده با این روش بسیار کم است. در سال ۱۳۷۶ کچوییان با استفاده از روش OWAS وضعیت‌های انجام کار در میان کارگران یک معدن را مورد تجزیه و تحلیل ارگونومیک قرار داد. نتایج حاکی از این بود که شغل تعمیرکاری، از نظر آسیب رساندن به دستگاه حرکتی بدن در اولویت اول قرار دارد و پس از آن آشپزی، متصلی دستگاه حفاری، راننده‌ی بلدوزر، متصلی دستگاه سنگ شکن و راننده‌ی کامیون قرار دارند (۸). در سال ۱۳۷۷ نیز اسماعیلیان وضعیت بدنی کارگران یک کارخانه‌ی کاشی سازی در اصفهان را به روش OWAS مورد بررسی قرار داد (۹).

منابع

- 1 - Mattila M, Vilkki M. *The Occupational Ergonomics Handbook OWAS method*. Finland: Tamper University of Technology; 1999; 26 (1): 447- 59.
- 2 - Mattila M, Karowski W, Vilkki M. Analysis of working postures in hammering tasks on building sites using the computerised OWAS method. *Applied Ergonomics* 1993; 24(6): 405-12.
- 3 - Kivi P, Mattila M. Analysis and improvement of work postures on the building industry, application of computerised OWAS method. *Applied Ergonomics* 1991; 21(1):43-8.
- 4 - عبدالی ارمکی محمد. مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار (ارگونومی). تهران: انتشارات امید مجد، ۱۳۷۸، صفحات ۵۷-۴۴۸.
- 5 - De-Bruijin J, Engels A, Vander Golden JW. A simple method to evaluate the reliability of OWAS Observation. *Applied Ergonomics* 1998; 29: 281-3.
- 6 - Olendorf MR, Drury CG. Postural discomfort and perceived exertion in standardized box-holding postures. *Ergonomics* 2001; 44: 1341-67.
- 7 - Li KW, lee CL. Postural analysis of four jobs on two building construction sites: An experience of using the OWAS method in Taiwan. *J Occup Health* 1999; 41:183-90.
- 8 - کچوییان حمید رضا، تجزیه و تحلیل ارگونومیک وضعیت‌های انجام کار به کمک روش OWAS در معدن بالاست، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده‌ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۷۶ ، صفحات ۴۹,۹ و ۱۲۱ و ۵۷.
- 9 - اسماعیلیان دستجردی علیرضا. ارزیابی، تحلیل و بهبود پوسیجرهای کاری در شرکت کاشی اصفهان با استفاده از روش OWAS. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده‌ی علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۷، صفحات ۱۱۲-۹۷.