

جغرافیا و توسعه شماره ۲۶ بهار ۱۳۹۱

وصول مقاله: ۱۳۹۰/۱/۱۵

تأثیید نهایی: ۱۳۹۰/۱۰/۱۸

صفحات: ۴۸-۳۵

پارامترهای هندسی و نقش آنها در تغییرات زمانی- مکانی بستر رودها

مطالعه‌ی موردی: رودخانه‌ی هررود سرشاخه رود کرخه در استان لرستان

دکتر مجتبی یمانی^۱، سیامک شرفی^۲

چکیده

آبراهه‌ها سیستمی کاملاً پویا هستند و موقعیت، شکل و دیگر مشخصه‌های مورفولوژیکی آنها به طور پیوسته و در طول زمان تغییر می‌کند. در این پژوهش، مورفولوژی رودخانه‌ی هررود در استان لرستان با استفاده از روش مقایسه زمانی- مکانی مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از عکس‌های هوایی سال ۱۳۳۴ و تصاویر ماهواره‌ای سال ۱۳۸۶ بستر هررود در دو دوره‌ی زمانی و در محیط نرم‌افزار Arc GIS رقومی گردیده و سیس در محیط نرم‌افزاری Auto Cad پارامترهای هندسی رودخانه مانند طول موج، ضربی خمیدگی، شعاع نسبی و نظایر آن برای بررسی تغییرات با روش برآش دایره‌های مماس بر قوس رودخانه اندازه‌گیری شده است. با توجه به تشابه نسبی ژئومورفیکی مسیر آبراهه به ۴ بازه‌ی تقسیم شده و سپس پارامترهای مذکور و تغییرات به وجود آمده در طول مسیر رود با توجه به شکل و الگوی رودخانه مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.

پارامترهای هندسی به دست آمده در بازه‌های مورد مطالعه و مقایسه‌ی این پارامترها با یکدیگر نشان می‌دهد که بیشترین تغییرات در بازه‌ی ۱ به علت شریانی بودن رودخانه، فرسایش‌بزیر بودن سازندۀای کنار بستر، افزایش بار رسویی کف و در نهایت فرسایش کناری رودخانه روی داده است. از طرفی در بازه‌های ۲ و ۳ تغییرات کمتری دیده می‌شود اما این تغییرات نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و رودخانه حالت پیچان‌رودی پیدا کرده است. در نهایت در بازه‌ی ۴ به علت کوهستانی بودن و تأثیربزیری مسیر رودخانه از عوامل توپوگرافی، الگوی رودخانه مستقیم بوده و فقط در چند قوس، تغییر به صورت خیلی جزیی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها: ژئومورفولوژی، رودخانه، هررود، پارامترهای هندسی، تغییرات رودخانه، استان لرستان.

تکراری در وسعت گسترده، امکان پایش تغییرات زمانی رودخانه‌ها را فراهم آورده و در کنار آن سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پردازش آنها را تسريع و تسهیل ساخته است. از جمله آنها در مطالعه‌ای که بر روی رودخانه تجن با استفاده از عکس‌های هوایی، تصاویر ماهواره‌ای و مطالعات میدانی انجام گرفته است، تغییرات مورفولوژیکی این رودخانه را طی مدت ۳۵ سال (۱۳۷۹-۱۳۳۴) مورد بررسی قرار داده است. این تغییرات، مبین افزایش عرض رودخانه از $163/8$ به $540/7$ متر و مساحت پلان رودخانه از $927/43$ به $2674/9$ هکتار می‌باشد. مطالعه دیگری نیز نشان می‌دهد که متوسط میزان اتلاف اراضی در یک دوره‌ی معین بر اثر فرسایش کناری رودخانه تجن در سواحل ایران $3/1$ و در سواحل ترکمنستان $3/9$ متر مکعب در متر در سال برآورد شده است (احمدیان بزرگی، ۱۳۱۰).

در یک نگاه کلی به پیشینه‌ی تحقیق می‌توان دریافت که متغیرهای مؤثر در تغییرات مورفولوژی و فرسایش کناری رودخانه‌های مختلف در تحقیقات مشابه توسط محققان شناخته شده است. کارهای انجام شده عمدهاً توسط محققین خارجی صورت گرفته است. در ایران نیز کارهای متعددی در خصوص رودخانه‌ها و پدیده‌ی پیچان‌رودها صورت گرفته است و بیشتر این مطالعات در راستای مهندسی رودخانه به انجام رسیده است.

در این میان، تلوی (۱۳۷۱)، رنگن (۱۳۸۱)، حقی‌آبی (۱۳۸۳)، غریب‌نیا (۱۳۸۵)، یمانی (۱۳۸۵)، غفاری (۱۳۸۵)، ارشد (۱۳۸۶)، شوم^۱ (۱۹۸۰)، ریدینگ^۲ (۱۹۹۶)، تورن^۳ (۲۰۰۲)، کریس‌پارکر^۴ (۲۰۰۸)، گابریل^۵ (۲۰۰۹) بر اساس مشخصه‌های هندسی، تعداد سدهای میان کانالی، میزان دبی جریان و آورد

مقدمه


رودخانه‌ها و آبراهه‌ها سیستمی کاملاً پویا هستند و موقعیت و شکل و دیگر مشخصه‌های مورفولوژیکی آنها به طور پیوسته در طول زمان در تغییر می‌باشد. به دلیل فرسایش کناری و جابجایی مرزهای رودخانه، هر ساله سطح زیادی از اراضی کشاورزی و نواحی مسکونی و تأسیسات ساحلی در معرض و تخریب قرار می‌گیرند (رنگن و همکاران، ۱۳۱۷؛ ۱). عوامل متعددی باعث تخریب دیواره‌ها و کف رودخانه می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به آب‌شستگی کناره‌ها، کف کنی، فرسایش و تخریب ناشی از ورود زه‌آبهای کشاورزی و غیره اشاره کرد (آقارضی و همکاران، ۱۳۱۱؛ ۷۱۹). مجموعه‌ای از فاکتورها مانند شبکه‌ی آبراهه، میزان جریان، مشخصات مصالح بستر، فرکانس و شدت سیلابها... و مورفولوژی رودخانه‌ها را در بعد مکان و زمان تعیین می‌سازد. در همین راستا لئوپلد و ولمن^۶ (۱۹۵۷) از نظر ساختار مورفولوژیکی رودخانه‌ها را به ۳ دسته مستقیم، پیچان-روید^۷ و چندشاخه (شريانی)^۸ تقسیم‌بندی کردند. این الگوهای نیز متأثر از همین فاکتورها می‌باشند. در این بین، الگوی پیچان‌رود به دلیل فراوانی آن در طبیعت بیشترین توجه را به خود جلب کرده است (بیدن هارن^۹ و همکاران، ۱۹۷۷). تورن^{۱۰} (۲۰۰۲) در یک تحقیق به لزوم مطالعه رفتار مورفولوژیکی رودخانه‌های بزرگ پرداخته و یک چارچوب مطالعاتی در این زمینه ارائه نموده که تأکید آن بر پایش منظم مشخصات مورفولوژیک رودخانه با استفاده از روش‌های نوین می‌باشد. برای رودخانه‌های بزرگ پایش منظم الگوی آبراهه‌ای و تحلیل تغییرات زمانی پارامترهای هندسی دشوار است. در سال‌های اخیر تکنیک سنجش از دور (RS) با قابلیت‌های خاص خود برای تهییه تصاویر

6-Schumm
7-Reading
8-Chris Parker
9-Gabrielle

1-Leopold and Wolman
2-Meandering
3-Braided
4-Biedenharn and et al
5-Thorne

از لحاظ تقسیمات کشوری منطقه مورد مطالعه در استان لرستان و شرق شهرستان خرم‌آباد واقع شده است (مهندسين مشاور آبان فراز، ۱۳۹۰: ۱۰).

حوضه‌ی این رودخانه با شکلی تقریباً مستطیلی شکل از شرق به غرب گسترش یافته است. متوسط بارندگی سالانه آن در حدود ۵۰۰ میلی‌متر، متوسط درجه حرارت بین ۶ تا ۲۸ درجه، متوسط رطوبت نسبی ۰/۰۵۰، حداقل ارتفاع ۳۶۰۰ متر، ارتفاع نقطه خروجی آن ۱۵۳۰ متر، مساحت آن ۱۱۲۳ کیلومترمربع و طول رودخانه هررود از سرچشمه تامحل ایستگاه هیدرومتری کاکارضا ۸۳ کیلومتر بوده و آورد سالیانه آن بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب است (شکل ۱).



شکل ۱: حوضه آبریز رودخانه هررود و موقعیت آن در استان لرستان
مأخذ: آبانان فراز، مهندسین مشاور، ۱۳۹۰

مواد و روش‌ها

در این پژوهش مورفولوژی رودخانه‌ی هررود از طریق مقایسه‌ی زمانی و مکانی تغییرات صورت گرفته و با استفاده از اندازه‌گیری‌های کمی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی پلان رودخانه و مشخصات هندسی آن از عکس‌های هوایی سال ۱۳۳۴ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تصاویر ماهواره‌ای IRS

رسوب، و غیره، تغییرات مورفولوژی رودخانه‌ها را بررسی کرده‌اند.

با این وصف بررسی دقیق الگوی پیچان‌رودی و مورفولوژی رودخانه‌ها به عنوان یک پارامتر مؤثر به منظور شناخت مخاطرات و راههای حفظ منابع و سرمایه‌های موجود در مناطق مختلف بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

مسئله‌ی اصلی این پژوهش نیز تغییرات جانبی رودخانه مورد مطالعه بوده است که در سال‌های گذشته راههای ارتباطی، اراضی زراعی و خلاصه سازه‌های انسانی را در کناره‌های این رودخانه مورد تهدید قرار داده است. بنابراین با توجه به وجود فرسایش کناری و تغییرات مورفولوژی رودخانه موردبخت، هدف آن است تا ژئومورفولوژی رودخانه‌ی هررود و تغییرات آن در یک دوره‌ی زمانی ۵۲ ساله با اهداف زمینه‌های کاربردی در طرح‌های مختلف مهندسی رودخانه مورد مطالعه قرار گیرد. با این هدف، شناسایی متغیرهای مؤثر در ناپایداری‌های بستر برای شناخت الگوی رودخانه، روند تغییرات و جابجایی مسیر رودخانه در یک دوره‌ی زمانی طولانی‌مدت و بررسی عوامل و مکانیزم تغییرات بستر ضروری است و به نظر می‌رسد، بخش‌ها و مسیرهای بحرانی از نظر فرسایش کناری در رودخانه تشخیص داده شود. این کار با اقتباس از مطالعات قبلی و محاسبه‌ی پارامترهای هندسی رودخانه و پیمایش‌های میدانی پایه‌ریزی شده است.

حدوده‌ی مورد مطالعه

رودخانه‌ی هررود بین "۱۵° ۴۸' تا ۴۹° ۰' درجه طول شرقی و "۲۲° ۳۲' الی "۵۲° ۳۳' درجه عرض شمالی واقع شده است. این رودخانه قسمتی از سرشاخه‌های رودخانه کرخه را که در سلسله جبال زاگرس واقع شده تشکیل می‌دهد.


برای سال ۱۳۳۴ با استفاده از رقومی کردن دو طرف بستر رودخانه بر روی عکس‌های هوایی انجام شده است. همچنین میانگین عمق رودخانه در بازه‌های مورد مطالعه با استفاده از مشاهدات میدانی صورت گرفته است، بدین‌صورت که برای سال ۱۳۳۴ با استفاده از مشاهده پادگانه‌های قدیمی، اندازه‌گیری داغ آب سیلاب‌ها و همچنین مصاحبه از اهالی روستاهای مستقر در مسیر رودخانه، عمق رودخانه تخمین زده شده و برای سال ۱۳۸۶ اندازه‌گیری در چند نقطه از مسیر رودخانه انجام شده و سپس میانگین عمق رودخانه با استفاده از این اندازه‌گیری‌ها لحاظ شده است. پس از انجام این اندازه‌گیری‌ها مقایسه آماری بین مشخصات هندسی به دست آمده از دو دوره زمانی صورت گرفته است.

همچنین با استفاده از مسیرهای ترسیمی، تغییرات مکانی مسیر رودخانه در گذشته و حال مشخص و نسبت به هم مقایسه شده‌اند. به منظور روشن شدن بهتر وضعیت مورفولوژی رودخانه و تشریح مشخصات هندسی اندازه‌گیری شده و با توجه به شکل مقطع و تغییر خصوصیات مورفولوژیک رودخانه هررود در طول مسیر به ۴ بازه‌ی فرعی تقسیم شده است و در هر کدام از این بازه‌ها بررسی‌ها به صورت مجزا انجام شده است و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده به بررسی علل تغییرات مورفولوژی رودخانه پرداخته شده است. موقعیت این بازه‌ها در شکل ۲ نشان داده شده است.

سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) با قدرت تفکیک ۵ متر، تصاویر ماهواره‌ای Aster سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) با قدرت تفکیک ۱۵ متر و تصاویر گوگل ارث رودخانه مورد مطالعه استفاده شده است. با توجه به اینکه برای محاسبه پارامترهای هندسی نیاز به پلان مسیر رودخانه بوده است، بنابراین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و عکس‌های هوایی موجود مسیر رودخانه در سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶ از روی مدارک مذکور ترسیم گردید. جهت مختصات‌دار کردن عکس‌های هوایی از نرم‌افزار Arc GIS و سیستم مختصات WGS 84 زون ۳۹ شمالی با استفاده از عارضه‌های ثابت مانند پل‌ها، روستاهای و غیره انجام شده است. رقومی‌سازی مسیر رودخانه هررود بر روی عکس‌های هوایی و تصویر ماهواره‌ای در محیط نرم‌افزاری Arc GIS صورت گرفته و در نهایت وضعیت پلان رودخانه در دو دوره‌ی زمانی فوق‌الذکر استخراج شده است.

پارامترهای هندسی رودخانه نظیر طول موج، ضربی خمیدگی، زاویه مرکزی پیچان‌رودها، شعاع پیچان‌رود، شعاع نسبی، طول دره و غیره در دو دوره‌ی فوق‌الذکر با ترسیم دایره‌های مماس بر پیچان‌رودهای رودخانه در محیط نرم‌افزاری اتوکد^۱ اندازه‌گیری شده است. برای این منظور ابتدا مسیر رودخانه در دو دوره‌ی زمانی مورد مطالعه که در محیط نرم‌افزاری Arc GIS رقومی شده با فرمت اتوکد خروجی گرفته شده و سپس در محیط این نرم‌افزار پس از ترسیم دایره‌های مماس بر پیچان‌رودها، پارامترهای هندسی طول موج، طول دره، شعاع پیچان‌رود، شعاع نسبی و زاویه مرکزی استخراج گردیده است.

لازم به ذکر است که عرض بستر رودخانه در محیط نرم‌افزاری Arc GIS با استفاده از انطباق تصاویر ماهواره‌ای با تصاویر گوگل ارث برای سال ۱۳۸۶ و



شکل ۲: مسیر رودخانه هرروود در سال های ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶ در ۴ بازه هی مورد مطالعه

مأخذ: نگارندگان

دو دوره‌ی زمانی رودخانه هررود استخراج شده است. در طول ۵۲ سال گذشته الگوی رودخانه و برخی پارامترهای هندسی قابل اندازه‌گیری دستخوش تغییر و دگرگونی شده است. با توجه به اینکه، رودخانه به عنوان یک پدیده‌ی پویا و دارای سیر تکامل باید در نظر گرفته شود، لذا تغییرات پارامترهای هندسی ایجاد شده در رودخانه هررود، سبب بروز رفتارهای جدید هیدرولیکی در این رودخانه شده است. در جداول ۱ و ۲ میانگین پارامترهای هندسی محاسبه شده طی ۲ دوره‌ی زمانی ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶ برای بازه‌های محدوده مورد مطالعه ارایه شده است.

بحث و تجزیه و تحلیل

برای طبقه‌بندی و شناسایی خصوصیات هیدرولیکی و هیدروفیزیکی رودخانه‌ها، باید مشخصاتی از رودخانه‌ها به صورت پارامترهای هندسی کمی اندازه‌گیری و محاسبه شود. برخی از این پارامترهای کمی اهمیت بیشتری داشته و به عنوان شاخص جهت طبقه‌بندی رودخانه مورداستفاده قرار می‌گیرند (دولتی، ۱۳۸۷: ۱۲۷). پارامترهای هندسی نظری: ۱- طول موج، ۲- زاویه مرکزی پیچان رود، ۳- شعاع پیچان رود، ۴- شعاع نسبی و ۵- ضریب خمیدگی رودخانه از مهمترین پارامترهای کمی قابل اندازه‌گیری رودخانه هستند.

لئوپولد^۱ و همکارانش (۱۳۳۹) بهترین تطابق را بین طول موج پیچان رود و عرض آبراهه، طول موج و شعاع انحنای ارایه نمودند (تلوری، ۱۳۷۳: ۱۲۵).

در این مطالعه پارامترهای کمی با استفاده از روش ترسیم دایره‌های مماس بر پیچان رودهای رودخانه برای

جدول ۱: تغییرات پارامترهای هندسی رودخانه هررود (سال ۱۳۳۴)

چهاررازبashi تا ایوان در	چغلوندی تا چهاررازبashi	دهنو تا چغلوندی	کله جوب تا دهنو	موقعیت محدوده پارامترهای هندسی
۳۴	۶۳	۵۹	۷۴	تعداد پیچان رود
۲۸	۳۵	۲۸/۵	۴۴	میانگین عرض رودخانه (متر)
۱۰	۸	۷	۴	میانگین عمق رودخانه (متر)
۸۹	۱۲۱	۱۲۰	۸۹	زاویه مرکزی (درجه)
۲۰۷	۱۵۰	۱۵۴	۱۵۴	میانگین شعاع دایره (متر)
۷۹۳	۵۲۱	۵۱۹	۲۱۱	میانگین طول موج (متر)
۸۹۶	۷۵۶	۷۹۷	۲۷۰	میانگین طول دره (متر)
۱/۱۲	۱/۴۴	۱/۵۳	۱/۲۳	شاخص پیچان رودی / خمیدگی
۸/۹۳	۴/۸۶	۶/۲۷	۲/۲۸	شعاع نسبی
۳۶/۷۹	۲۵/۱	۳۲/۳۷	۱۱/۶۷	نسبت طول دره به عرض
۳۱/۹۷	۱۷/۱۶	۲۱/۱۱	۸/۸۷	نسبت طول موج به عرض


مأخذ: نگارندهان

جدول ۲: تغییرات پارامترهای هندسی رودخانه هررود (سال ۱۳۸۶)

چهاررازبashi تا ایوان در	چغلوندی تا چهاررازبashi	دهنو تا چغلوندی	کله جوب تا دهنو	موقعیت محدوده پارامترهای هندسی
۴۱	۵۹	۶۳	۲۹	تعداد پیچان رود
۲۹	۵۴	۵۰	۸۱	میانگین عرض رودخانه (متر)
۱۱	۸	۷	۴	میانگین عمق رودخانه (متر)
۸۱	۱۲۵	۱۳۲	۱۰۷	زاویه مرکزی (درجه)
۱۸۵	۱۴۱	۱۳۸	۱۶۸	میانگین شعاع دایره (متر)
۷۲۳	۵۱۰	۴۸۷	۵۶۹	میانگین طول موج (متر)
۸۳۲	۷۷۴	۷۶۴	۷۴۹	میانگین طول دره (متر)
۱/۱	۱/۵	۱/۶	۱/۳	شاخص پیچان رودی / خمیدگی
۷/۸	۳/۵	۴/۷	۱/۹	شعاع نسبی
۳۴	۱۸/۵	۲۵/۱	۸/۷	نسبت طول دره به عرض
۳۰	۱۲	۱۶	۶/۷	نسبت طول موج به عرض

مأخذ: نگارندهان

برای به دست آوردن زاویه‌ی مرکزی و شعاع دایره پس از برازش دوایر مماس بر قوس رودخانه (شکل ۳)، زاویه‌ی مرکزی هر قوس در نرمافزار اتوکد محاسبه گردید و سپس میانگین حسابی برای ۴ بازه‌ی مورد مطالعه در دو دوره‌ی زمانی محاسبه و نتایج آنها با هم مقایسه شده است.



شکل ۳: تغییرات مورفولوژی رودخانه هررود از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۶ در قسمت پایانی بازه‌ی اول مأخذ: تگارندگان

با توجه به جداول ۱ و ۲ در بازه‌ی زمانی مورد مطالعه در ۴ بازه‌ی مطالعاتی رودخانه هررود به جز بازه ۴ که در سال ۱۳۳۴ در ردۀ پیچان‌رودی توسعه یافته قرار داشته و در سال ۱۳۸۶ به پیچان رود توسعه نیافته تغییر یافته (به علت کوهستانی بودن بازه)، ۳ بازه دیگر با توجه به تقسیم‌بندی کورنیس از نظر توسعه‌ی پیچان رودی در ردۀ پیچان‌رودی توسعه یافته قرار گرفته‌اند ولی میانگین زاویه‌ی مرکزی پیچان‌رودهای این ۳ بازه نسبت به سال ۱۳۳۴ افزایش یافته است، به عبارت دیگر میزان توسعه‌یافتگی پیچان‌رودهای سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۳۴ بیشتر است در حالی که میزان توسعه‌ی پیچان‌رودی بازه ۴، به علت کوهستانی بودن مسیر، از سال ۱۳۳۴ نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش یافته یعنی رودخانه به سمت پیچان‌رودی توسعه نیافته تغییر شکل داده است. همچنین با افزایش زاویه‌ی مرکزی

مقایسه پارامترهای هندسی

در این بخش، پارامترهای هندسی رودخانه مورد مطالعه در دو دوره‌ی زمانی ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶ به شرح زیر با هم مقایسه شده و تجزیه و تحلیل شده‌اند.

تعداد پیچان‌رودها

تعداد پیچان‌رودهای رودخانه هررود از ۲۳۱ پیچان‌رود در سال ۱۹۹۲ به ۱۳۳۴ پیچان‌رود در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. به عبارت دیگر در طول ۵۲ سال گذشته تعداد ۴۹ پیچان‌رود (حدود ۲۱٪) حذف شده است که بیشترین تعداد پیچان‌رودهای حذف شده در محدوده‌ی بازه شماره‌ی ۱ واقع شده‌اند. تغییرات تعداد پیچان‌رودها در بخش‌های بعدی رودخانه‌ی هررود بسیار اندک بوده است.


زاویه مرکزی-شعاع دایره

زاویه مرکزی به عنوان معیاری جهت تقسیم‌بندی و شناسایی میزان توسعه پیچان‌رودی یک رودخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. کورنیس^۱ برای بیان کیفی توسعه و پیشرفت پیچان‌رودی شدن رودخانه‌های آبرفتی و تمایز آنها از یکدیگر از معیار زاویه‌ی مرکزی استفاده نموده است. بر این اساس وی جدول (۳) را پیشنهاد نموده است (تلوری، ۱۳۷۱: ۱۰۰).


جدول ۳: استفاده از زاویه‌ی مرکزی برای تقسیم‌بندی توسعه پیچان‌رودی رودخانه

زاویه مرکزی(درجه)	شكل رودخانه
۰	مستقیم
۰ - ۴۱	شبۀ پیچان‌رودی
۴۱ - ۸۵	پیچان‌رودی توسعه نیافته
۸۵ - ۱۵۸	پیچان‌رودی توسعه‌یافته
۱۵۸ - ۲۹۶	پیچان‌رودی زیاد توسعه‌یافته
۲۹۶ >	شاخ گاوی


مأخذ: تلوری، ۱۳۷۱.



شکل ۴: تغییرات زاویه مرکزی و شعاع دایره مماس بر قوس‌های رودخانه هر رود در دو دوره زمانی ۱۳۸۶ و ۱۳۳۴ مأخذ: نگارندگان




شکل ۵: تغییرات زاویه مرکزی پیچان رودهای رودخانه هر رود در سال ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶ مأخذ: نگارندگان




شکل ۶: تغییرات شعاع پیچان رودهای رودخانه هر رود در سال ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶ مأخذ: نگارندگان

رودخانه در ۳ بازه (کله جوب تا دهنو، دهنو تا چغلوندی، چغلوندی تا چهاررازیابشی) در سال ۱۳۸۶، میانگین شعاع دواير مماس بر پیچان رودهای رودخانه در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است به جزء بازه اول که همراه با افزایش زاویه مرکزی در سال ۱۳۸۰، میانگین شعاع دایره مماس بر قوس‌ها نیز افزایش داشته است و به همین دلیل بیشترین تغییر شکل‌ها در این بازه تغییرات عرضی بستر بوده که علت آن فرسایش پذیر بودن سازندهای تشکیل‌دهنده بستر و کناره‌ها می‌باشد. در بازه‌ی ۴ نیز کاهش زاویه مرکزی در سال ۱۳۸۶ با کاهش میانگین شعاع نیز همراه بوده که این حالت نشان‌دهنده تغییرات بسیار کم مورفو‌لوزی رودخانه در طول این مسیر می‌باشد. اما میزان این نسبت در دو بازه‌ی میانی نشان‌دهنده افزایش حالت سینوسی رودخانه هر رود در ۵۲ سال گذشته می‌باشد (شکل‌های ۴ و ۵). تغییرات شعاع پیچان رودها نشان می‌دهد که شعاع پیچان رودها به جز بازه ۱ در ۳ بازه‌ی دیگر از سال ۱۳۳۴ نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است و در بازه‌ی ۱ به علت تغییر الگوی رودخانه از حالت شریانی به سمت پیچان رودی این نسبت افزایش یافته است. در سه بازه‌ی دیگر کاهش شعاع پیچان‌رودها به علت پیچان رودی بودن مسیر رودخانه است هر چند که در بازه‌ی ۴ کاهش شعاع پیچان رودها نسبت به سال ۱۳۳۴ به معنای تغییر مورفو‌لوزی رودخانه در این بازه نیست بلکه تنها نشان‌دهنده توسعه شعاع حلقه‌های پیچان رودی در بعضی قوس‌ها است، چون که در واقع رودخانه در بازه‌ی کوهستانی در یک مسیر پیچ و خم‌دار جریان یافته است نه اینکه توسعه الگوی پیچان رودی رودخانه در اثر فرسایش کناری، باعث پیچ و خم پیدا کردن مسیر رودخانه شده باشد (شکل ۶).



شکل ۷: تغییرات ضریب خمیدگی رودخانه هر رود در سال های ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶ مأخذ: نگارندگان

شکل (۸) نیز نشان می دهد که در سال ۱۳۳۴ در محدوده های بازه های ۲ و ۳ (دهنو تا چهاررازباشی) نوسانات زیادی در ضریب خمیدگی رودخانه وجود نداشته است. در حالی که نوسانات ضریب خمیدگی در بازه های ۴ بسیار کم بوده و در بازه های ۱ نوسانات نسبت به بازه های ۲ و ۳ بیشتر بوده است.



شکل ۸: نوسانات ضریب خمیدگی پیچان رودهای رودخانه هر رود در سال ۱۳۳۴ مأخذ: نگارندگان

طول موج و طول درّه

طول موج و طول درّه رودخانه دو پارامتر اصلی در طبقه بندی رودخانه و تعیین ضریب خمیدگی رودخانه ها هستند و معمولاً بین این دو پارامتر همبستگی بالایی وجود دارد. برای به دست آوردن طول موج و طول درّه

ضریب خمیدگی

شاخص ضریب خمیدگی (ضریب پیچشی) یکی از معیارهای کمی است که در تقسیم بندی شکل رودخانه مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از فرمول $S = \frac{L}{\lambda \cdot 2}$ یعنی با تقسیم کردن طول دره بر طول موج، ضریب خمیدگی برای هر قوس محاسبه می شود (پیروان و همکاران، ۱۳۷۶، ۲۲۰). پیتز^۱ (۱۳۶۵) نیز بر حسب میزان ضریب خمیدگی ۴ نوع رودخانه را به شرح جدول ۴ تقسیم بندی نموده است.


جدول ۴: تقسیم بندی رودخانه ها بر حسب ضریب خمیدگی

ضریب پیچشی	۱-۱/۰۵	۱/۰۶-۱/۲۵	۱/۲۵-۲	۲
نوع رودخانه	مستقیم	سینوسی	پیچان رودی	پیچان رودی شدید

مأخذ: تئوری، ۱۳۷۱.

با توجه به جدول فوق، رودخانه هر رود در دو دوره زمانی مورد بررسی ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶ در گروه رودخانه پیچان رودی و سینوسی قرار دارد، به طوری که در سال ۱۳۳۴ بازه های ۲ و ۳ در طبقه رودخانه های پیچان رودی و بازه های ۱ و ۴ در طبقه رودخانه های سینوسی قرار دارند. اما این نسبت در سال ۱۳۸۶ بدین صورت است که بازه های ۱ نیز حالت پیچان رودی پیدا کرده اما بازه های ۴ در همان حالت سینوسی باقی مانده است و علت آن کوهستانی بودن مسیر رودخانه در این بازه می باشد. همچنین تغییرات ضریب خمیدگی در سال ۱۳۳۴ بین ۰/۶ تا ۲/۹ در نوسان بوده در حالی که این میزان در سال ۱۳۸۶ بین ۰/۹ تا ۳/۱ در نوسان بوده است. بنابراین می توان گفت که تغییرات ضریب خمیدگی در یک دامنه محدود مشاهده می شود و نشان دهنده وجود قوس های تقریباً مشابه در طول رودخانه است (شکل ۷).

به عبارت دیگر شکل ۹ نشان می‌دهد که ماکریم طول موج در دوسری زمانی مورد مطالعه در بازه‌ی ۴ (چهار رازباشی تا ایوان در) قرار داشته است و علت آن را می‌توان به این صورت تشریح کرد که با افزایش فاصله دو پیچان‌رود متواالی در این محدوده و به عبارتی کاهش تراکم تعداد پیچان‌رودها در واحد طول، میزان ضریب خمیدگی نیز کاهش می‌یابد. در بازه ۲ و ۳ نیز طول موج در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۳۴ کاهش یافته یعنی فاصله پیچان‌رودهای متواالی نسبت به هم کمتر شده است (شکل ۱۰).




شکل ۱۰: کاهش طول موج در نتیجه تغییر مسیر و توسعه‌ی پیچان‌رودی در یکی از قوس‌های بازه‌ی ۳ طی دو دوره
مأخذ: نگارندگان

شعاع نسبی

شعاع نسبی، شعاع دایره محاط بر قوس رودخانه نسبت به عرض رودخانه است. شن^۱ (۱۳۶۳) با توجه به دامنه شعاع نسبی، تقسیم‌بندی جدول ۵ را ارائه نموده است. بر این اساس هر چه شعاع نسبی بزرگتر باشد، نشانه ملایم بودن قوس مربوطه است و شعاع نسبی کم نشان‌دهنده‌ی تحت فشار و ناپایدار بودن قوس رودخانه است.

روی نقشه محور مسیر رودخانه، ابتدا نقاط عطف یا نقاط تغییر انحنای محور رودخانه با دقت زیاد مشخص گردید و سپس با استفاده از نرم‌افزار اتوکد این دو پارامتر اندازه گیری شد.


بررسی تغییرات طول موج و طول دره‌ی رودخانه هر رود نشان می‌دهد که در بازه ۱ میانگین تغییرات طول موج و طول دره در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۳۴ بیش از دو برابر شده و علت آن را می‌توان به این صورت بیان کرد که قدرت مانور رودخانه در این محدوده به علت آبرفتی و سست بودن بستر نسبت به بازه‌های کوهستانی بیشتر است. همچنین در بازه‌های ۳، ۲ و ۴ میانگین طول موج در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۳۴ کاهش یافته است اما میانگین طول دره در بازه ۳ در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۳۴ افزایش یافته است یعنی خطمرکزی رودخانه در این بازه نسبت به سال ۱۳۳۴ کاهش یافته است، اما در بازه‌های ۲ و ۴ طول موج و طول دره در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۳۴ کاهش یافته یعنی میزان تغییرات در این دو بازه کمتر بوده است (شکل ۹).



شکل ۹: تغییرات طول موج و طول دره در بازه‌های مورد مطالعه رودخانه هر رود (سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶)
مأخذ: نگارندگان

عرض رودخانه در رأس قوس‌ها

با توجه به اینکه اندازه‌گیری عرض رودخانه در کل مسیر (۸۰ کیلومتر) با نقشه‌برداری بسیار مشکل است و نقشه‌های با مقیاس بزرگ نیز موجود نمی‌باشد، بنابراین برای به دست آوردن عرض رودخانه در رأس قوس‌ها، سواحل رودخانه بر روی عکس‌های هوایی سال ۱۳۳۴ و تصاویر گوگل ارت سال ۱۳۸۶ در محیط نرم‌افزاری Arc GIS رقومی گردید و سپس در محیط همین نرم‌افزار عرض رودخانه برای هر قوس اندازه‌گیری شد. مقایسه عرض بستر در دو سری زمانی ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶ در رودخانه مورد مطالعه نشان می‌دهد که عرض بستر در سال ۱۳۸۶ در بازه اول تقریباً دوبرابر شده و در بازه‌ی ۴ تغییر عرض بستر بسیار جزئی بوده است (حدود ۱ متر). در بازه‌های ۲ و ۳ نیز به دلایلی که در بالا تشریح شد در بستر رودخانه تغییرات عرض بستر رودخانه هررود در بازه‌ی ۱ و کمترین مقدار آن در بازه‌ی ۴ مشاهده می‌شود (شکل ۱۲).



شکل ۱۲: تغییرات عرض بستر در رأس قوس‌های رودخانه هررود در سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶ مأخذ: نگارندهان


تغییرات الگوی رودخانه و نسبت عرض به عمق
بر اساس الگوی جریان، رودخانه هررود به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول حدفاصل روتای کله جوب تا دهنو (بازه ۱)، رودخانه دارای الگوی شریانی است و بیشترین تغییرات نیز در این بازه رخ داده است.

جدول ۵: نوع رودخانه بر مبنای شعاع نسبی


نوع چم	زاویه مرکزی (درجه)
آزاد	۴/۵-۵
محدود شده	۷-۸
تحت فشار	۲/۵-۳

مأخذ: شن، ۱۳۶۳.

با توجه به جدول فوق، بازه‌های مورد مطالعه رودخانه‌ی هررود در هر سه نوع چم قرار دارند و میزان شعاع نسبی آنها در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۳۴ روند نزولی داشته است. به طوری که بازه‌ی ۱ در محدوده تحت فشار قرار دارد و کاهش تعداد پیچان‌رودها، افزایش ضریب خمیدگی و تغییرات عرضی به نوعی نشان‌دهنده‌ی تحت فشار بودن چم‌های رودخانه در این محدوده است و این مسئله وجود ناپایداری و توسعه و گسترش فرسایش کناری را در این بازه نشان می‌دهد. بازه‌های ۲ و ۳ در محدوده آزاد قرار دارند و کاهش شعاع نسبی آنها در سال ۱۳۸۶ بیانگر کاهش آزادی چم‌های رودخانه و در نتیجه تحت فشار قرار گرفتن چم‌های رودخانه در این بازه‌ها می‌باشد. اما چم‌های بازه ۴ در قسمت محدود شده قرار گرفته‌اند یعنی چم‌های رودخانه به علت کوهستانی بودن محدود شده و کاهش شعاع نسبی این بازه در سال ۱۳۸۶ به این دلیل است که در انتهای این بازه رودخانه دوباره حالت شریانی پیدا می‌کند و تغییرات مورفولوژیکی در آن دیده می‌شود (شکل ۱۱).



شکل ۱۱: تغییرات شعاع نسبی پیچان‌رودهای رودخانه هررود (سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶) مأخذ: نگارندهان



شکل ۱۴: تغییر بستر در محدوده بازه ۱ در سال ۱۳۸۶


ماخذ: تصویر گوگل ارث، مقیاس تقریبی ۱: ۵۰۰۰۰

بخش دوم حد فاصل روستای دهنو تا چهار راز باشی (بازه ۲ و ۳)، که رودخانه دارای الگوی پیچان رودی و در بعضی نقاط دارای الگوی مستقیم است و تغییرات چندانی در آن ایجاد نشده است. بخش سوم حد فاصل روستای چهار راز باشی تا ایوان در (بازه ۴)، که رودخانه در طول این مسیر دارای الگوی مستقیم بوده و تغییرات آن بسیار جزئی بوده است.

مقایسه متوسط عمق رودخانه نیز نشان می‌دهد که عمق رودخانه تغییرات چشمگیری نداشته است، اما مقایسه تغییرات نسبت عرض به عمق رودخانه هر رود نشان‌دهنده تغییرات زیاد در بازه‌ی ۱ و تغییرات ناچیز در بازه‌ی ۴ است به طوری که نسبت عرض به عمق در این بازه در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۳۴ کاهش یافته است اما در ۳ بازه‌ی دیگر این نسبت افزایش یافته است. اشکال (۱۴ و ۱۳) تغییرات عرض بستر را در سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶ و جدول ۶ تغییرات نسبت عرض به عمق رودخانه هر رود در بازه‌های مورد مطالعه را نشان می‌دهد.

نتیجه

بررسی پارامترهای هندسی رودخانه‌ها و تغییرات ایجاد شده در شکل و الگوی آنها می‌تواند روند تغییرات آینده را برآورد نماید. پارامترهای هندسی به دست آمده از رودخانه‌ی هر رود نیز نشان‌دهنده‌ی تغییرات به وجود آمده در سری‌های زمانی در بازه‌های موردمطالعه می‌باشد. این پارامترها نشان می‌دهند که بیشترین تغییرات در بازه‌ی ۱ به دلیل سازنده‌ای فرسایش پذیر، افزایش بار رسوبی بستر، شریانی بودن رودخانه و پوشش‌گیاهی اندک روی داده است. نوسانات و تغییرات پارامترهایی مانند عرض بستر، تعداد پیچان رودها، طول موج و غیره اثبات‌کننده روند این تغییرات می‌باشد. در بازه‌ی ۲ و ۳ علی‌رغم افزایش دبی آب و رسوب و کاهش شیب، تغییرات کمتری ایجاد شده است. این تغییرات صرفاً در قسمت بالادست بازه‌ی ۲ و قسمت انتهایی بازه‌ی ۳ در تعدادی از قوس‌ها ایجاد شده است. این در حالی است که بخش پیچان رودی رودخانه هر رود در حد فاصل این دو بازه قرار گرفته است. بنابراین با توجه به افزایش دبی آب و رسوب و نیز کاهش شیب که



شکل ۱۳: الگوی شریانی در بازه ۱ هر رود در سال ۱۳۳۴

(عکس هوایی مقیاس ۱: ۵۵۰۰۰)

ماخذ: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۵۵

هندسی رودخانه، عوامل مؤثر در تغییرات الگو و مورفولوژی رودخانه‌ی هررود می‌توان استنباط نمود که با وجود افزایش دبی و رسوب از بازه‌ی ۱ بهسوی بازه‌ی ۴، میزان تغییرات در راستای این بازه‌ها کاهش یافته است.

نتایج کلی نشانگر عدم وجود رابطه‌ی مستقیم بین عوامل هیدرولوژیکی و تغییرات مورفولوژی است و تأثیرگذارترین پارامتر بر تغییرات مورفولوژی و فرسایش کناری رودخانه‌ی مورد مطالعه، جنس سازنده‌های بستر و کناره‌ها می‌باشد. شکل ۲ تغییرات ایجاد شده در بازه‌ی زمانی مورد مطالعه را نشان می‌دهد.

مهمترین عوامل در تغییرات مورفولوژی رودخانه‌ها می‌باشند، انتظار می‌رفت، بیشترین تغییرات در این بازه‌ها ایجاد می‌شد. در صورتی که شواهد این موضوع را نشان نمی‌دهند. بررسی‌ها و تلفیق داده‌های مورد بررسی نشان می‌دهد که دلیل اصلی آن وجود سازنده‌های نسبتاً مقاوم در مسیر این بخش از آبراهه می‌باشد. در بازه‌ی ۴ نیز با وجود شرایط مساعد برای تغییرات مورفولوژی و فرسایش کناری، کمترین تغییرات دیده می‌شود و نتایج بررسی‌ها نشان داد که عواملی از جمله، مقاومت سازنده‌ها به فرسایش، مستقیم بودن مسیر رودخانه و تأثیرات توپوگرافی متغیرهای اصلی تأثیرگذار می‌باشند. بنابراین، با توجه به پارامترهای تأثیرگذار می‌باشند.

جدول ۶: تغییرات نسبت عرض به عمق رودخانه هررود در سال‌های ۱۳۳۴ و ۱۳۸۶

سال ۱۳۸۶			سال ۱۳۳۴			بازه‌ی مورد مطالعه
نسبت عرض به عمق	عمق متوسط(متر)	عرض متوسط(متر)	نسبت عرض به عمق	عمق متوسط(متر)	عرض متوسط(متر)	
۲۰/۲۵	۴	۸۱	۱۱	۴	۴۴	کله جوب تا دهنو
۷	۷	۴۹	۴	۷	۲۸/۵	دهنو تا چغلوندی
۶/۷	۸	۵۴	۴/۳	۸	۳۵	چغلوندی تا چهاررازباشی
۲/۶	۱۱	۲۹	۲/۸	۱۰	۲۸	چهاررازباشی تا ایوان در

مأخذ: نگارنده‌گان

- ۱۲- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (۱۳۸۴). تصاویر ماهواره‌ای Aster با قدرت تفکیک ۱۵ متر.
- ۱۳- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (۱۳۸۶). تصاویر ماهواره‌ای IRS با قدرت تفکیک ۵ متر.
- ۱۴- سازمان زمین‌شناسی کشور (۱۳۷۱). نقشه‌ی زمین-شناسی خرم‌آباد با مقیاس ۱: ۲۵۰۰۰.
- ۱۵- غریبرضا، محمد رضا؛ حمیدرضا معصومی (۱۳۸۵). مورفولوژی رودخانه زهره و تغییرات آن در جلگه ساحلی هندیجان، هفتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه. دانشگاه شهید چمران اهواز.
- ۱۶- غفاری، گلله؛ کریم سلیمانی؛ ابوالفضل مساعدی (۱۳۸۵). بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه‌ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (بابلرود مازندران)، پژوهش‌های جغرافیایی. شماره ۵۷
- ۱۷- یمانی، مجتبی؛ محمد مهدی حسین‌زاده؛ احمد نوحه‌گر (۱۳۸۵). هیدرودینامیک رودخانه‌های تالار و بابل و نقش آن در ناپایداری و تغییرات مشخصات هندسی آنها، پژوهش‌های جغرافیایی. شماره ۵۵
- 18- Schumm, S.A (1980). Planform of alluvial river problems, India, Sarita Prakashan Merrut, New Delhi.
- 19- Reading, H. G (1996). Sedimentary environments: Processes, Facies and Stratigraphy, 3rd Edition, Black well Science.
- 20- Biedenharnd, S, Elliot, C.M. and Watson, C. C (1977). The WES Stream investigation and stream bank Stabilization hand book, U. S. Army Engineering.
- 21- Thorne, C.R (2002). Geomorphic analysis of large alluvial rivers, J. Geomorphology, Vol 44, No 5, 203-219.
- 22-Gabrielle, CL., David and et al (2009). The impacts of ski slope development on stream channel morphology in white river national Forest, Colorado, USA- Journal home page, Geomorphology, 375- 388.
- 23-Chris parker and et al (2008). The effects of variability in bank material properties on river bank stability, Goodwin Creec, Mississippi, Journal home page.
- 24-Kornish, MRS (1980). Meander Travel in Alluvial Streams, (4) 35-82 in Proceeding of the International Work Ship on Alluvial River Problems. India. Sarita Prakashan Meerut, New Delhi.
- 25- Leopold, L.B and M.G, Wolman (1960). River Meanders, Geological Society of America Bulletin, V 71.
- 26- Petts, G.E. et al (1986). Historical Change Large Alluvial River, John Wiley and Sons.
- 27- Shen, H. W (1971) River Mechanics, Vol, I, and II, Colorado State University, For Collins Colorado.

منابع

- ۱- آبدان‌فراز، شرکت مهندسین مشاور (۱۳۸۰). جلد دوم (گزارش هیدرولوژی و رسوب)، مطالعات مرحله‌ی اول سد مخزنی ایوشان، آب منطقه‌ای غرب، اداره‌ی کل امور آب استان لرستان.
- ۲- احمدیان‌بزدی، محمدمجود (۱۳۸۰). بررسی نقش پوشش گیاهی در کنترل فرسایش کناری پیچان‌رود تجن-هیررود، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مرتض و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
- ۳- ارشد، صالح؛ سعید مرید؛ هادی ابوالقاسمی (۱۳۸۶). بررسی روند تغییرات مورفولوژیکی رودخانه‌ها با استفاده از سنجش از دور: مطالعه موردی رودخانه‌ی کارون از گتوند تا فارسیات (۱۳۶۹-۸۲)، مجله‌ی علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد چهاردهم. شماره ششم.
- ۴- آقارضی، حشمت‌الله؛ امیر مرادی‌نژاد؛ غلامرضا گودرزی (۱۳۸۱). تأثیر پوشش گیاهی در حفاظت کناره‌های رودخانه قره‌چای استان مرکزی، ششمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه. دانشگاه شهید چمران اهواز.
- ۵- پیروان، حمیدرضا؛ مهدی حبیبی؛ جمال محمدولی سامانی؛ امیر حمزه حقی آبی (۱۳۷۶). بررسی ویژگی‌های هندسی-هیدرولیکی پیچان‌رودهای رودخانه‌ی قزل‌اوزن سفلی و تغییرات زمانی ریخت‌شناسی آن، اولین کنفرانس هیدرولیک ایران.
- ۶- تلوری، عبدالرسول (۱۳۷۳). رودخانه‌ها و مشخصات هندسی آنها، تحقیقات جهاد کشاورزی.
- ۷- تلوری، عبدالرسول (۱۳۷۱). شناخت فرسایش کناری رودخانه در دشت‌های رسوبی، چاپ اول. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع.
- ۸- دولتی، جواد (۱۳۸۷). بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی بخش میانی رودخانه اترک با استفاده از Gis، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده‌ی جغرافیا.
- ۹- رنگن، کاظم؛ بهرام صالحی؛ پروین سلحشوری (۱۳۸۷). بررسی تغییرات منطقه پایین دست سد کرخه قبل و بعد از ساخت سد با استفاده از تصاویر چندزمانه‌ی Land Sat اولین همایش ژئوماتیک ایران.
- ۱۰- رنگن، کاظم (۱۳۸۱). تأثیر مهاجرت رودخانه‌ها بر ساخت‌مانه‌ای شهری در دشت خوزستان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه. دانشگاه شهید چمران اهواز.
- ۱۱- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (۱۳۳۴). عکس‌های هوایی با مقیاس ۱: ۵۵۰۰۰.