

بررسی وضعیت آلودگی میکروبی در منابع آب زیرزمینی روستاهای شهرستان اسلامشهر

امیر حسام حسنی^۱

محمد رضا خانی^۲

مجتبی صیادی^۳

ولی الله قدمی^۴

حمید رضا خستو^{*}

Hamidreza_khastoo@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۵/۵/۸۶

تاریخ دریافت: ۵/۴/۸۶

شهرستان اسلامشهر به عنوان یکی از شهرستان‌های استان تهران به دلیل واقع شدن در مجاورت پایتخت (۳۰ کیلومتری) طی دهه‌های اخیر رشد بسیار سریع، بی رویه و ناموزون داشته که یکی از نتایج آن آلودگی آب‌های زیرزمینی منطقه بوده، به طوری که این مشکل باعث اعتراض مردم منطقه شده است و این حق طبیعی آن‌ها است که آب سالم و بهداشتی داشته باشند. با توجه به این که در شهرستان اسلامشهر تنها منبع تامین آب شرب برای ساکنان روستاهای استفاده از منابع آب زیرزمینی (چاه‌ها) می‌باشد، لذا بررسی کیفیت آب این چاه‌ها حائز اهمیت است.

در طول این تحقیق که در مدت زمان ۱۴ ماه، از آذر ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ لغایت دی ماه ۱۳۸۵ صورت پذیرفت، با نمونه برداری و آزمایش باکتریولوژیکی آب ۱۴ چاه از چاه‌های آب شرب روستاهای اسلامشهر که بر اساس موقعیت قرار گیری در بافت مسکونی روستا به عنوان چاه‌های نمونه انتخاب شدند، با ۲ بار نمونه برداری و آزمایش از هر چاه نمونه، کیفیت آب شرب از نظر میکروبی در منطقه مشخص شد. آلودگی به کلیفرم کل در روستاهای نظام آباد، رضی آباد، رحیم آباد - شکر آباد، اسلام آباد و جعفر آباد جنگل مشاهده گردید از نظر آلودگی به کلیفرم مدفعی نیز به جز در یک مورد که آن هم مربوط به روستای اسلام آباد می‌باشد، مورد دیگری مشاهده نگردید.

۱- استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

۲- استادیار دانشکده پهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران.

۳- کارشناس ارشد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران.

۴- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران.

۵- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران^{*} (مسئول مکاتبات).

نظر به این که در مورد بعضی از چاه های مورد مطالعه آلودگی میکروبی مشاهده شده و از طرفی تنها منبع تامین آب شرب در منطقه اسلامشهر آب های زیرزمینی می باشد، لذا ضرورت دارد که همواره کیفیت آب شرب ساکنان منطقه مورد توجه قرار گیرد.

واژه های کلیدی: شهرستان اسلامشهر، آب زیرزمینی، آلودگی میکروبی، آب شرب.

مقدمه

آلودگی منابع آب به ویژه آب های زیرزمینی اجتناب ناپذیر و غیر قابل جبران می باشد. این پیامدها ممکن است هم در شکل تغییرات کیفی و هم تغییرات کمی باشند (۱). پارامترهای کیفی آب در جدول ۱ خلاصه شده است. قابلیت شرب یک آب چنین بیان می شود: آبی که میزان عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی آن درسطحی باشد که مصرف آن در کوتاه مدت یا دراز مدت سبب عوارض سوء در انسان نگردد . زیرا وجود این عوامل در آب اثرات نامطلوب بر سلامتی انسان گذارد و یا مانع مصرف بهینه آن می گردد (۲) .

از دیاد جمعیت و گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن و کاربرد نامناسب و استفاده بی رویه از زمین، مسایل زیست محیطی متعددی را ایجاد نموده است که آلودگی منابع آب یکی از پیامدهای مهم آن به شمار می آید. مناطق مسکونی با تراکم بالا و در محل های نامناسب، منابع آب منطقه را به طور چشم گیری تخریب می کند. زیرا حجم و بار کلی فاضلاب های شهرها و مناطق پرجمعیت به لحاظ رشد مثبت جمعیت و نیز افزایش مصرف سرانه آب سالیانه، رو به ازدیاد است. حال اگر منطقه قادر سیستم جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب باشد و فاضلاب به صورت سنتی در چاه های جاذب دفع گردد،

جدول ۱ - پارامترهای مهم در تعیین کیفیت آب (۲)

متغیرهای مهم	پارامترها
كل جامدات، كدورت، رنگ، طعم، بو و دما	فيزيكى
TOC-COD-BOD و درجه شوری، سختی، PH ، اسیديته، قلائيت، كلريدها، سولفات فلزات سنگين (روی، مس، كروم، جيوه، نيكل و ...) فسفر، ازت (آلی، آمونياك، نيتريت و نيترات)، فلورايدها و دترجنت ها	شيميايی (آلی و غير آلی)
كليفرم ها، كليفرم های مدفووعی	باكتريولوژيکی

شود. در سایر موارد خلوص آب با استفاده از ارگانیسم های شاخص، کنترل و بررسی می شود. بیشتر عوامل بیماری زایی که منشأ آبی دارند از طریق مدفووع به آب راه می یابند. بدین ترتیب هر ارگانیسمی که در مجرای روده انسان ها مستقر می شود و مشخصات یادشده را دارا باشد، یک ارگانیسم شاخص خوب به شمار می رود. ارگانیسم هایی که به مقدار زیاد این خصوصیت را دارا هستند متعلق به گروه کليفرم مدفووعی هستند. تركیبی از چندین زنجیره باكتريایی که مهم ترین آن ها Escherichia Coli می باشد

از پارامترهایی که در کیفیت بیولوژیکی آب می توان به آن ها اشاره نمود می توان به میکرووارگانیسم های بیماری زا، باكتری ها، وپروس ها، پروتوزئرها و کرم های انگلی اشاره نمود (۳) .

تجزیه و تحلیل آب برای شناخت تمامی عوامل بیماری زا می تواند بسیار وقتگیر و از نظر هزینه بسیار گران قیمت باشد. آزمایش هایی که بر روی گونه های خاصی از عوامل بیماری زا صورت می گیرد، معمولاً تنها در صورتی انجام می شود که تردیدی در خصوص وجود باكتری های ویژه ای احساس

نیز نمی توان در مورد امکان آلودگی آب نظر داد، نمونه برداری میکروبی از آب چاه های شرب روستاهای شهرستان اسلامشهر در دو ماه و در دو نوبت مختلف از سال ۱۳۸۴، یکی در شهریور ماه که از ماه های خشک سال بوده و سفره های آب زیرزمینی بدترین شرایط خود را در طول سال و از نظر کمی دارا می باشد و دیگری در آذرماه و بعد از بارندگی های پاییزی صورت پذیرفت.

با توجه به این که تعداد کل چاه های آب شرب شهرستان اسلامشهر ۴۳ حلقه چاه بوده و با توجه به پراکندگی چاه ها در روستاهای شهرستان اسلامشهر، ۱۴ حلقه از این چاه ها که در مناطق مسکونی روستایی قرار داشته و احیاناً تحت تأثیر فاضلاب منازل مسکونی قرار می گیرند به عنوان چاه های نمونه در تحقیق انتخاب شدند. نام و برخی از مشخصات چاه های نمونه در جدول ۲ آمده است.

کلیه نمونه برداری ها با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران و شهرستان اسلامشهر انجام و تمامی آزمایش ها در آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران در شهرستان شهریار انجام شد.

همچنین آزمون توصیه شده برای اندازه گیری آلودگی میکروبی بر اساس کتاب استاندارد سال ۱۹۹۸ که مبتنی بر انجام آرمون میکروبی به روش های M.P.N/100 ml و صافی غشائی (Membrane filter) می باشد، انجام پذیرفت(۵).

منحصرآ در مجرای روده حیوانات خونگرم یافت می شود و به مقدار زیاد در اثر دفع مدفع این حیوانات به محیط بیرون منتقل می شود(۴).

علاوه بر این گروه هایی از کلیفروم ها وجود دارد که خارج از مجرای روده حیوانات به تغذیه و نشو و نما می پردازند. این قبیل ارگانیسم ها در خاک و بقایای گیاهی به وجود می آیند و عموماً در آب هایی یافت می شوند که در تماس جدید با این مواد هستند.

دو روش اساسی برای مشخص کردن و تأیید ارگانیسم های کلیفروم در آب کاربرد دارد، یکی روش چند لوله ای و دیگری روش صافی های غشایی (۳).

اهداف

این تحقیق از آذر ۱۳۸۴ لغایت دیماه ۱۳۸۵ در روستاهای شهرستان اسلامشهر با هدف بررسی آلودگی میکروبی در منابع آب زیر زمینی روستاهای شهرستان اسلامشهر به انجام رسید. از دیگر اهداف طرح می توان به مدیریت مناسب در منابع آب زیر زمینی با تکیه بر اصول صحیح علمی، تعیین حریم بهداشتی چاه ها، شناخت جامع از وضعیت کیفی منابع آب زیر زمینی و ممانعت از اتلاف سرمایه اشاره داشت.

مواد و روش ها

برای انجام مطالعه با توجه به محدودیت در آنالیز نمونه های آب در آزمایشگاه و نظر به این که با یک بار نمونه برداری

جدول ۲- جدول مشخصات چاه های نمونه در روستاهای اسلامشهر

نام روستا (چاه)	نام دهستان	نام شهرستان	موقعیت جغرافیایی		ریخت شناسی محل حفاری	دبی چاه lit/sec	سطح ایستایی (m)	عمق چاه(m)
			X	Y				
احمدآباد	احمدآباد	اسلامشهر	۵۱۹۳۴۶	۳۹۴۳۷۰۴	دشت (آبرفتی)	۵۰	۸۲	۲۰۰
علیآباد	صالحآباد	اسلامشهر	۵۱۸۶۱۱	۳۹۳۱۱۹۸	دشت (آبرفتی)	۳۶	۳۸	۱۲۰
بهرامآباد	دهعباس	اسلامشهر	۵۲۳۵۹۷	۳۹۳۶۴۲۴	دشت (آبرفتی)	۱۲	۴۵	۱۵۰
ایرین	دهعباس	اسلامشهر	۵۱۹۸۱۵	۳۹۳۶۸۱۰	دشت (آبرفتی)	۲۶	۲۴	۱۵۰
اسلامآباد	فیروزبهرام	اسلامشهر	۵۲۷۰۵۴	۳۹۴۲۴۴۶	دشت (آبرفتی)	۶	۶۰	۱۰۰
فیروزبهرام	فیروزبهرام	اسلامشهر	۵۲۲۴۱۶	۳۹۴۲۹۶۳	دشت (آبرفتی)	۵۶	۱۹۲	۱۲۰
جعفرآبادجنگل	چهاردانگه	تهران	۵۲۸۸۶۲	۳۹۳۵۱۴۹	دشت (آبرفتی)	۵۱	۲۳	۸۰
نظامآباد	دهعباس	اسلامشهر	۵۲۵۲۱۸	۳۹۳۲۱۲۲	دشت (آبرفتی)	۷	۶۰	۱۰۵
پلائین	چهاردانگه	تهران	۵۳۱۹۷۱	۳۹۳۸۲۹۲	دشت (آبرفتی)	۱۲	۸۰	۶۰
رضیآباد	فیروزبهرام	اسلامشهر	۵۱۸۲۹۲	۳۹۴۰۱۳۷	دشت (آبرفتی)	۳	۴۵	۱۲۰
شاتره	دهعباس	اسلامشهر	۵۲۶۱۴۹	۳۹۳۸۶۴۰	دشت (آبرفتی)	۲۳	۴۷	۱۴۰
رحیمآباد-شکرآباد	چهاردانگه	تهران	۵۲۹۴۰۲	۳۹۳۲۱۳۶	دشت (آبرفتی)	۱۰	۲۳	۲۰
ترشنیب	فیروزبهرام	اسلامشهر	۵۲۳۶۲۹	۳۹۳۸۹۳۳	دشت (آبرفتی)	۸	۶۰	۱۲۰
حسینآباد مفرح	چهاردانگه	اسلامشهر	۵۲۹۰۸۸	۳۹۳۹۶۱۳	دشت (آبرفتی)	۱۰	۷۰	۱۲۰

نتایج

در هر دو بار آزمون میکروبی دارای آلودگی بوده‌اند. نتایج حاصل از این آزمایش‌ها در جدول ۳ آمده است.

همچنین در تمامی نمونه‌های برداشت شده از آب چاه‌های شرب منطقه اسلامشهر آلودگی به کلی فرم‌های مدفعی بجز در یک مورد مشاهده نگردید که آن هم مربوط به روستای اسلامآباد می‌باشد. نتایج حاصل از آزمایشات مربوط به کلیفرم‌های مدفعی در جدول ۴ موجود می‌باشد.

در بررسی‌های به عمل آمده از نتایج آزمایش‌های میکروبی برای چاه‌های نمونه در منطقه اسلامشهر مشخص گردید که اکثر آلودگی‌های میکروبی در منطقه مربوط به روستاهای حاشیه شرقی و جنوبی شهرستان می‌باشد. در دوبار نمونه‌برداری میکروبی انجام شده از روستاهای انتخابی مشخص گردید که روستاهای نظامآباد، رضیآباد و رحیمآباد - شکرآباد

بحث و نتیجه گیری

در بررسی های انجام یافته مشخص شد که از نظر آلودگی به کلیفرم کل، در روستاهای نظام آباد، رضی آباد و رحیم آباد - شکر آباد در هر دو بار آزمون میکروبی دارای آلودگی بوده و در روستاهای اسلام آباد و جعفر آباد جنگل هر کدام یک بار آلودگی میکروبی مشاهده شد.

ناگفته نماند آلودگی آب خام به Total coliform حد مقادیر دیده شده هیچ مشکل بهداشتی خاصی را برای مصرف کنندگان ایجاد نمی کند، زیرا این میزان کلیفرم با کلرزنی قبل از ورود به شبکه از بین می رود. همچنین علت آلودگی به کلیفرم کل بیشتر مربوط به بهره برداری نامناسب و همچنین رعایت نکردن بهداشت در خود مخزن، اطراف مخزن، چاه و دهانه چاه می باشد. البته ممکن است این میزان در مقادیر کم در حین نمونه برداری و در اثر مواردی مانند وزش باد و یا خطای نمونه بردارنیز پیش بیاید.

از نظر آلودگی به کلیفرم مذکوری، به جز در یک مورد که آن هم مربوط به روستای اسلام آباد می باشد مورد دیگری مشاهده نگردید.

چاه آب شرب این روستا به علت موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد و در یک دشتستان واقع شده و به علت این که چاه جذبی فاضلاب این مدرسه در فاصله حدود ۱۰ متری چاه آب شرب روستا است، به همین دلیل آلودگی میکروبی در نمونه مشاهده گردید که مقدار آن ۴ بوده است. لازم به ذکر است که در کلیفرم های مذکوری، اگر میزان کلیفرم های مذکوری در یک نمونه زیر ۱۰ باشد با یک کلرزنی ساده قبل از ورود به شبکه توزیع، این آلودگی قابل حذف بوده واز نظر بهداشتی مشکلی را برای ساکنان منطقه ایجاد نمی کند.

جدول ۳- میزان Total Coliforms/ 100 ml

در چاه های نمونه

نام روستا	۶/۸۶	۹/۸۶
احمد آباد مستوفی	.	.
علی آباد طپانچه	.	.
بهرام آباد	.	.
ایرین	.	.
اسلام آباد (قاسم آباد)	۲۳	.
فیروز بهرام	.	.
جعفر آباد جنگل	.	۴
نظام آباد	۱۵	۴۶۰
پلائین	.	۴
رضی آباد	۴	۴۸
شاتره	.	.
رحیم آباد - شکر آباد	۴۸	۴۸
ترشنیه	.	.
حسین آباد مفرح	.	.

جدول ۴- میزان Thermotolerant /100 ml

در چاه های نمونه Coliforms

نام روستا	ml 86/6	ml 86/9
احمد آباد مستوفی	.	.
علی آباد طپانچه	.	.
بهرام آباد	.	.
ایرین	.	.
اسلام آباد (قاسم آباد)	۴	.
فیروز بهرام	.	.
جعفر آباد جنگل	.	.
نظام آباد	.	.
پلائین	.	.
رضی آباد	.	.
شاتره	.	.
رحیم آباد - شکر آباد	.	.
ترشنیه	.	.
حسین آباد مفرح	.	.

منابع

- ۴- رفیعی، رامین، ۱۳۷۹، بررسی وضعیت آلودگی آب آشامیدنی شهرستان اسلامشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
- 5- APHA|AWWA| wpcf, (1998),.” Standard Me That's for the Examination of water and waste water , 20 th edition, Apha, N. W, Washington D.C.
- 1- Alley , E. R. (2000), “ Water Quality Control”, MC Graw-Hill, New York.
- ۲- اسدی علی، ۱۳۸۲، بررسی وضعیت بهداشت آب آشامیدنی در منطقه ۲۲ تهران و اثرات طرح توسعه بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
- ۳- کی نژاد، محمد علی و ابراهیمی، سیروس، ۱۳۷۶، مهندسی محیط زیست، جلد اول، انتشارات دانشگاه صنعتی سپهند