

ارزیابی پتانسیل خرابی پیش‌روندۀ در ساختمان‌های فولادی طرح‌شده براساس آیین‌نامه‌ی ایران

فرشاد مهرابی^{*} (استادیار)

علی خیواردین (دانشیار)

محسن گرامی (استادیار)

دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

خرابی پیش‌روندۀ، عبارت از گسترش خرابی در سازه در اثر یک خرابی موضعی اولیه است، و اولین بار پس از واقعه‌ی ساختمان روتان پوینت^۱ در انگلیس مطرح شد، و از آن زمان تاکنون تحقیقات وسیعی در این خصوص انجام شده است و کشورهای مختلفی چون انگلیس، کانادا، کشورهای اروپایی، و امریکا به آن پرداخته‌اند. بارهای غیرعادی، تعییرشکل‌های بزرگ ناشی از حرارت و... از عوامل خرابی موضعی اند. با توجه به مسکوکت‌ماندن این بحث در ایران، در این مطالعه ۴۶ مدل سازه‌ی فولادی منطبق بر آیین‌نامه‌های ایران طرح، و پتانسیل خرابی پیش‌روندۀ در آن‌ها بررسی شد و نتایج نشان از وجود پتانسیل خرابی در این سازه‌ها و لزوم واردشدن این بحث در آیین‌نامه‌های ایران را دارد.

fm74ir@gmail.com
akheirodin@semnan.ac.ir
mgerami@semnan.ac.ir

واژگان کلیدی: خرابی پیش‌روندۀ، سازه‌ی فولادی، مهاربند، تجزیه و تحلیل استاتیکی خطی، حذف ستون، بادبندی، ممان خشمی.

۱. مقدمه

تخریب پیش‌روندۀ معمولاً به گسترش یک آسیب موضعی اولیه در درون سازه اطلاق می‌شود. فقدان یک یا چند عضو حمال بار باعث خرابی موضعی می‌شود، و در ادامه به مانند یک واکنش شیمیایی زنجیره‌یی منجر به خرابی جزئی یا کلی سازه می‌شود.

در پی حادثه‌ی آغازین، سازه برای انتقال بار (که در اصل بهوسیله‌ی قسمت‌های صدمه‌دیده حمل می‌شده است) به قسمت‌های جانبی سالم به جستجوی مسیرهای جایگزین برای انتقال بار می‌پردازد. از آنجایی که احتمالاً قسمت‌های جانبی مقاومت کافی برای تحمل بار اضافه ندارند، خرابی در این اجزا که بار اضافه را تحمل می‌کنند، محتمل است و این رویداد به نوبه‌ی خود باعث انتشار مجدد و بیشتر بار می‌شود و تا زمانی که حالت تعادل حاصل شود، ادامه خواهد یافت. حال آنکه، به عملت میزان بار و خاصیت دینامیکی فرآیند، حالت توازن ممکن است زمانی حاصل شود که بخش


قابل توجهی از سازه تخریب شده باشد. به همین علت و بیگنی اصلی تخریب پیش‌روندۀ آن است که آسیب نهایی بیش از آسیب اولیه‌ی ناشی از حادثه‌ی آغازین است.

یک تخریب پیش‌روندۀ می‌تواند به علل عدیده‌یی از جمله اشتباهات در طراحی و ساخت و همچنین حوادث مرتبط به بار (که فراتر از مرافق تجزیه و تحلیل و طراحی است و کمتر مورد توجه مهندسان سازه قرار می‌گیرد) به وجود آید. از علل دیگری که ممکن است در طول احداث ساختمان به وجود آیند، می‌توان به قدرت کم مواد، بار اضافه، و روش‌های نامناسب احداث بنا اشاره کرد. در هر حال این نکته که تخریب پیش‌روندۀ در سراسر دنیا (بدون درنظرگرفتن علت آن) دلیل عدمدهی جراحت‌ها و

۱. روش کنترل واقعه: بارهای غیرمعمول در سازه از طریق پیشگیری‌های غیرمستقیم کنترل می‌شود.

تاریخ: دریافت ۱۳۸۹/۶/۱۳۹۰، اصلاحیه ۳۱، پذیرش ۱۲/۶/۱۳۹۰.

* نویسنده مسئول

شکل ۱. ساختمان رونان پوینت پس از خرابی.^[۱]

فولادی برای بررسی خرابی پیش‌روندۀ انجام شد و عوامل مؤثر در این پدیده در ضمن مدل‌سازی معرفی و بیان شد.^[۱۲]

در سال ۲۰۰۸، نیز در پژوهشی دیگر برای بررسی خرابی پیش‌روندۀ از چند مقیاس متفاوت (Multi-Scale) استفاده شد.^[۱۳]

در تحقیقی بر روی ساختمان‌های فلزی برای بررسی ظرفیت خرابی پیش‌روندۀ با استفاده از ضوابط آینه‌نامه‌های طراحی DoD و GSA نتیجه گرفته شد که هر چند این آینه‌نامه‌ها روش‌های تجزیه و تحلیل استاتیکی و دینامیکی (خطی و غیرخطی) را بیان کرده‌اند، ولی جواب‌های ناشی از تجزیه و تحلیل دینامیکی غیرخطی پیش از سایر روش‌هاست.^[۱۴]

پژوهشگر دیگری نیز با توجه به دستورالعمل DoD به بررسی پرسه‌ی خرابی در یک ساختمان بلند بتمنی در اثر حذف ناگهانی یک ستون گوشه پرداخت و استفاده از مهاربندی‌های مختلف را جهت کاهش پتانسیل خرابی پیش‌روندۀ مقایسه کرد.^[۱۵]

۲. روش بررسی

سازه‌های موردمطالعه براساس ضوابط آینه‌نامه‌ی DoD (UFC ۴-۰ ۲۳-۲۳) بررسی شدند و نتایج با حدود مشخص شده در این آینه‌نامه مقایسه شد.^[۸] بدین لحاظ در این قسمت به توضیح این آینه‌نامه پرداخته می‌شود.

۱.۲. طول مؤثر ستون

طبق آینه‌نامه‌ی UFC ۴-۰ ۲۳-۲۳ در بند ۲-۱، در تمامی سطوح مورد بررسی باید تمامی اعضاًی با ربر قائم سازه‌های چندطبقه در تمامی طبقات، توانایی حمل بارهای قائم بعد از حذف تکیه‌گاه جانبی را داشته باشند. یعنی طول عضو قائم معادل دوطبقه گرفته شود. البته این افزایش طول را برای تجزیه و تحلیل یا طراحی وارد کرده‌اند، ولی حالت محافظه‌کارانه آن است که در هر دو مرحله این افزایش طول اعمال شود.

۲.۱. حدود کنترل

برطبق UFC ضریب اضافه‌ی مقاومت ۱/۱ به مقاومت حد جاری‌شدن و ۱/۰۵ به مقاومت حد نهایی فولاد اعمال می‌شود، و طراحی براساس ضوابط AISC LRFD ۲۰۰۳ صورت می‌گیرد و حدود این آینه‌نامه مبنای حدود کنترلی است.^[۱۶]

در جدول ۵-۲ استاندارد UFC حدود تغییرشکل‌ها براساس بیشینه‌ی چرخش و شکل‌بزیری در ستون‌ها و تیرها آورده شده است. همچنین جدول ۱ حدود مقاومتی این استاندارد را نشان می‌دهد.^[۸]

۳. روش‌های تجزیه و تحلیل

روش‌های متفاوتی که در استانداردهای کنترل تخریب پیش‌روندۀ آمده است عبارتند از: استاتیک خطی، استاتیک غیرخطی و دینامیک خطی. UFC استفاده از مدل سه‌بعدی را توصیه می‌کند، اما استفاده از مدل دو بعدی را نیز مجاز می‌داند. در این تحقیق از مدل سه‌بعدی و روش تجزیه و تحلیل استاتیکی خطی به دلیل متدائل تربودن آن در مقایسه با دیگر روش‌ها استفاده شده است. در اینجا روش تجزیه و تحلیل استاتیکی خطی توضیح داده شده است.

۲. روش طراحی غیرمستقیم: سازه برای کمینه‌ی مقاومت، شکل‌بزیری و نامعینی طرح می‌شود و فرض می‌شود مقاومت موضعی تأمین شده است.

۳. روش طراحی مستقیم: اعضاء جهت تحمل بارهای غیرمعمول طرح شده‌اند و همچنین می‌توانند بارهای ناشی از حذف احتمالی یک عضو برابر را تحمل کنند.

در اولین تحقیق روی سازه‌های فلزی برای بحث خرابی پیش‌روندۀ (۱۹۸۳)^[۲] رفتار یک قاب فلزی خشمی دو بعدی در اثر از دست دادن یکی از ستون‌ها یا افزایش بار روی تیرها براساس آثار خرابی با روش عددی بررسی شد و نشان داده شد که عملکرد زنجیره‌ی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

مطالعاتی نیز براساس توزیع بار دینامیکی در خرابی پیش‌روندۀ انجام شد.^[۳-۴] حمله‌ی توربیستی به ساختمان فدرال مورا^۲ (۱۹۹۵) که منجر به تخریب کلی در بخش وسیعی از ساختمان شد، موج دومی از گلاریش به این موضوع به ویژه در امریکا را بوجود آورد و دوباره محققان نوشتۀ‌هایی در مورد میزان خسارات وارد به ساختمان گردآوری و توصیه‌هایی برای ملاحظات اینده ارائه کردند. در بی‌ویرانی برج‌های دو قلوی مرکز تجارت جهانی و ساختمان تجارت جهانی هفت در نیویورک و همچنین بخشی از ساختمان پنتاگون در واشنگتن در همگی نتیجه‌ی حملات هم‌زمان توربیستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بودند، این بحث به اوج خود رسید. علاوه‌بر واکنش سریع چندین مؤسسه‌ی دولتی در امریکا که مطالعات دقیقی برای سنجش عملکرد این ساختمان‌ها انجام دادند، نشریات متعددی درخصوص خرابی پیش‌روندۀ و بار بیش از حد به چاپ رسیدند و نقش بهسازی در اعتدالی دانش مربوط به آن ایفا کردند.

در ژوئن ۲۰۰۳، مرکز مدیریت ساختمان‌های دولتی ایالات متحده (GSA)^۳ دستورالعملی را برای کنترل ساختمان‌های دولتی امریکا در برابر خرابی پیش‌روندۀ ارائه کرد.^[۷] و در بی‌آن در سال ۲۰۰۵، دپارتمان دفاعی ایالات متحده (DoD)^۴ آینه‌نامه‌ی خوبی را در این خصوص ارائه کرد.^[۸]

همچنین مقاومت یک سازه‌ی فولادی معمولی و سیستم کف آن در مقابل خرابی پیش‌روندۀ اثر حذف یک ستون و مطالعه‌ی آزمایشگاهی برای بررسی توانایی یک سیستم با وجود کابل فولادی برای ممانعت از بروزه‌ی خرابی مطالعه شد.^[۱۰-۱۱] در پژوهش دیگری نیز یک فرمولا‌سیون المان تیری و روش حل آن برای بررسی پرسه‌ی دینامیکی در بحث توسعه‌ی خرابی سازه‌های قابی بیان شد که در آن المان تیر ستون غیراتجاعی با استفاده از انعطاف‌بزیری، بر پایه‌ی پلاستیسیته‌ی به دست آمده از رفتار غیراتجاعی متمرکز شده در انتهای تیر مدل شد.^[۱۱]

در سال ۲۰۰۷، تحقیقی درخصوص ساده‌سازی مدل‌کردن اتصالات و سازه‌های

اگر تمام اعضا و اتصالات در حد مجاز بودند که روند بررسی کامل شده است و سازه در مقابل تخریب پیش‌روونده مقاوم است. ولی اگر هر کدام از مشخصه‌های آن از حد مجاز عدول کنند، باید مطابق ستون سوم جدول ۱ عمل کرد.


۴.۲. حد مجاز خرابی بر اثر حذف ستون خارجی
حد مساحت مجاز خرابی برای سطح تخریب شده در اثر حذف ستون خارجی UFC را کمتر از ۷۰ مترمربع یا ۱۵٪ کل سطح بالای ستون حذف شده بیان می‌کند.

۳. مدل‌سازی، خصوصیات مواد و بارگذاری

در این مطالعه ۴۲ مدل با نرم‌افزار ETABS ۲۰۰۵ تجزیه و تحلیل و کنترل شدند.^[۱۷] که شامل: سه مدل اصلی ۳، ۶ و ۱۲ طبقه‌ی طرح شده براساس سیستم مهاربندی صلب؛ سه مدل اصلی دیگر ۳، ۶ و ۱۲ طبقه‌ی طرح شده براساس سیستم مهاربندی ترکیبی صلب و بادبندی که بیان‌گر هندسه‌ی اصلی سازه‌ها و بارگذاری آن‌ها بودند؛ و سایر مدل‌ها براساس مدل‌های مختلف خرابی (براساس دستورالعمل آیین‌نامه‌ی DoD) ساخته و بررسی شدند. (شکل ۳)^[۱۸ و ۱۹]

در تمامی سازه‌های مورد مطالعه، بارگذاری براساس آیین‌نامه‌های ایران مطابق (جدول ۲) و طراحی براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران^[۲۰] صورت گرفته است.

تمامی مدل‌ها در پلان در دو جهت عمود بر هم از چهار دهانه‌ی ۸ متری، و با فرض وجود در ناحیه‌ی ۴ لرزه‌خیزی ایران و با خاک نیپ یک طرح و کلیه‌ی کنترل‌ها درخصوص آن‌ها انجام شده است، که برای مثال مقاطع مدل ۱۲ طبقه مطابق جدول ۳ است.



شکل ۳. دو نمونه از مدل‌های مورد بررسی.

۱۰.۳.۲. تجزیه و تحلیل استاتیکی خطی

در این روش فرمول‌ها براساس تغییرشکل‌های کوچک و رفتار خطی کشسان مواد است. کل بار در یک لحظه و پس از حذف عضو بارگذاری به سیستم اعمال می‌شود (شکل ۲). مراحل گام‌به‌گام در قسمت‌های بعد آورده شده است.

۱۰.۳.۲. گام اول

مرحله‌ی اول شامل حذف عضو حاصل بار و اعمال ترکیب بارگذاری طبق رابطه‌ی ۱، روی کف‌های بالای عضو حذف شده است.

$$(1) \quad ۲/۰ [(۰,۹D \text{ or } ۱,۲D) + (۰,۵L \text{ or } ۰,۲S)] + ۰,۲W$$


که در آن، D بار مرده، L بار زنده، S بار برف W بار باد. بقیه‌ی سازه تحت بارگذاری رابطه‌ی ۱، بدون ضریب افزاینده‌ی ۲ کنترل می‌شوند.

۱۰.۳.۲. گام دوم


بعد از تجزیه و تحلیل المان‌ها و اتصالات با حدود تعیین شده در جدول ۱ مقایسه می‌شوند.

جدول ۱. حدود مقاومت تعیین شده در UFC و مراحل بعدی پروسه در صورت تجاوز از حدود.^[۲۱]


معیار پذیرش	Riftar المان سازه‌ی
φM_n	خمشی
AISC LRFD ۲۰۰۳	ترکیب خمشی و محوری
φV_n	برشی
UFC ۴-۰۲۳-۰۳ Table ۵-۳	تغییر شکل‌ها



شکل ۲. دستورالعمل آیین‌نامه‌ی DoD درخصوص موقع حذف عضو بارگذاری پس از آن.



شکل ۴. تغییرشکل مدل ۶ طبقه‌ی صلب در اثر حذف ستون گوشه تحت بارگذاری معادله‌ی ۱.



شکل ۵. تغییرشکل مدل ۶ طبقه‌ی صلب-بادبندی در اثر حذف ستون داخلی تحت بارگذاری معادله‌ی ۱.

پس از طرح هر مدل، در سازه‌های صلب با توجه به دستورالعمل آئین نامه‌ی DoD سه مدل برای بررسی پتانسیل خرابی در اثر حذف یک عضو باربر قائم (ستون) در طبقه‌ی همکف، شامل دو مدل برای ستون‌های خارجی یکی درگوش و دیگری در وسط قاب خارجی و مدل آخر در اثر حذف یک ستون داخلی بررسی شد، و در قاب‌های با سیستم صلب-بادبندی به همین صورت مدل‌سازی شد؛ ولیکن با این توزیع که آیا هر ستون حذف شده در کنار خوبیش مهاربند دارد یا ندارد، و در صورت داشتن اگر مهاربند باقی بماند یا حذف شود چه تفاوتی دیده می‌شود، و بدین ترتیب برای این سیستم ۹ مدل برای هر تعداد طبقه مورد مطالعه قرار گرفت. که در شکل‌های ۴ و ۵ نمونه‌هایی از تغییرشکل‌های مدل‌ها تحت بارگذاری معادله‌ی ۱ آورده شده است.



نام هر مدل به شکل NS_LL-W است، که N یک عدد و بیان‌گر تعداد طبقات سازه، و S معرف نوع سیستم سازه است؛ بدین ترتیب که R معرف سیستم صلب و C معرف سیستم ترکیبی صلب-بادبندی است. دو حرف LL بیان‌گر محل ستون حذف شده است که ec یعنی ستون گوشه‌ی خارجی، em یعنی ستون میانی خارجی، و in به معنای ستون داخلی است. درنهایت حرف W نمایان‌گر وجود یا عدم وجود مهاربند در کنار ستون حذف شده است که در قاب‌های صلب این حرف وجود ندارد و در قاب‌های صلب-بادبندی N یعنی مهاربند در کنار ستون حذف شده قرار نگرفته است، Y یعنی مهاربند در کنار ستون حذف شده (در مدل اصلی) وجود دارد و در

جدول ۲. مشخصات بارهای اعمال شده بر مدل‌های مورد مطالعه.

بار مرده‌ی طبقات و بام	
بار زنده‌ی طبقات	5 (KN/m ²)
بار زنده‌ی بام	2 (KN/m ²)
بار زلزله	1/5 (KN/m ²)
طبق استاندارد شماره‌ی ۲۸۰۰ ایران - ویرایش سوم	طبق استاندارد شماره‌ی ۲۸۰۰ ایران - ویرایش سوم

جدول ۳. مشخصات مقاطع سازه ۱۲ طبقه.

ستون*			تیر*			طبقه
میانی	لبه	گوشه	میانی	لبه		
Box ۵۰-۴	Box ۴۰-۴	Box ۴۰-۴	I ۴۰×۳-۴۰×۳	I ۴۰×۲-۴۰×۲,۵		۲-۱
Box ۵۰-۴	Box ۴۰-۳	Box ۴۰-۴	I ۴۰×۲,۵-۴۰×۲,۵	I ۴۰×۲-۴۰×۲		۴-۳
Box ۵۰-۲,۵	Box ۴۰-۳	Box ۴۰-۲,۵	I ۴۰×۲,۵-۴۰×۲,۵	I ۴۰×۱,۵-۴۰×۲		۶-۵
Box ۵۰-۲,۵	Box ۴۰-۲,۵	Box ۴۰-۲,۵	I ۴۰×۲-۴۰×۲	I ۴۰×۱,۵-۳۰×۲		۸-۷
Box ۵۰-۲	Box ۴۰-۲,۵	Box ۴۰-۲	I ۴۰×۱,۵-۲۵×۲	I ۴۰×۱,۵-۲۴×۲		۱۰-۹
Box ۵۰-۲	Box ۴۰-۲	Box ۴۰-۱,۵	I ۴۰×۱,۵-۲۴×۱,۵	I ۴۰×۱,۵-۲۴×۱,۵		۱۲-۱۱
*I a × b-c × d:						
a: ارتفاع جان (cm)						
b: ضخامت جان (cm)						
c: عرض بال (cm)						
d: ضخامت بال (cm)						
**Box e-f:						
e: بعد قوطی مربع شکل (cm)						
f: ضخامت قوطی (cm)						



تیرها در مدل ۳R-ec با ۱۰/۴ در برابر درصد خرابی تیرها در مدل ۳C-ec-N با ۸/۳۳٪ خرابی اشاره کرد.

به علاوه از بررسی جدول های ۵ و ۹ می توان گفت وجود مهاربندها به منزله‌ی المان‌های اضافی در کاوش گسترش خرابی بسیار مؤثرند. البته خود این المان‌ها باید با ضوابطی برای کنترل خرابی پیش‌روزنه طرح شده باشند که در این صورت بسیار مفیدترند، و غالباً تراینکه حتی اگر خود المان مهاربند در طبقه‌ی همکف که ستون حذف شده در اثر واقعه حذف شود، باز هم تأثیر مهاربندهای فوقانی قابل توجه است. بررسی نسبت تیرها و ستون‌های خراب شده به تعداد طبقات و همچنین مشاهده‌ی ستون سوم جدول ها نشان از کاوش گسترش خرابی در پلان با افزایش تعداد المان‌ها در موضع اولیه‌ی خرابی (در اثر افزایش تعداد طبقات) دارد که اهمیت عملکرد زنجیره‌ی اعضا را نشان می‌دهد و همین امر بیان‌گر نیاز به دقت بیشتر در اتصال بین اعضاست.

مدل مورد بررسی حذف نشده است، و ۷۲ یعنی مهاربند در کنار ستون حذف شده (در مدل اصلی) وجود دارد و در مدل مورد بررسی حذف شده است.

با توجه به توضیحات قبلی، نتایج تجزیه و تحلیل براساس ترکیب بارگذاری معادله‌ی ۱ و کنترل‌های صورت‌گرفته مطابق جدول ۱ در جدول‌های ۴ تا ۹ آورده شده است.

مشاهده‌ی ستون دوم جدول‌های ۴ تا ۹، بیان‌گر مستعد بودن تمامی ۶ سازه‌ی اصلی برای توسعه‌ی خرابی در تمامی حالات محتمل است که بطبقی آین‌نامه‌های کشورمان تحلیل و طراحی شده‌اند، و این لزوم بررسی و توجه بیشتر را برای سازه‌های خاصی که در کشور می‌توانند در معرض بارگذاری‌های غیرعادی قرار گیرند، نشان می‌دهد. حذف بادبند کنار ستون حذف شده نیز به مقدار بسیار کمی از این مقاومت کاسته است. همچنین در مقایسه بین دو سیستم صلب و ترکیبی مشاهده می‌شود که در سیستم صلب تیرها عملکرد بدتری داشته‌اند که می‌توان به مقایسه‌ی درصد خرابی

جدول ۴. نتایج مربوط به قاب‌های صلب ۳ طبقه.

مدل	سازه پتانسیل خرابی دارد یا ندارد؟	آیا گسترش خرابی خارج از پانل‌های متصل به ستون حذف شده دیده شد؟	درصد تیرهای خراب شده	درصد ستون‌های خراب شده
۳R-ec	بله	بله	۱۰/۴	۶/۷
۳R-em	بله	بله	۱۵/۶۳	۱۰/۷
۳R-in	بله	بله	۱۴/۶	۱۳/۳

جدول ۵. نتایج مربوط به قاب‌های صلب -بادبندی ۳ طبقه.

مدل	سازه پتانسیل خرابی دارد یا ندارد؟	آیا گسترش خرابی خارج از پانل‌های متصل به ستون حذف شده دیده شد؟	درصد تیرهای خراب شده	درصد ستون‌های خراب شده	درصد بادبندهای خراب شده
۳C_ec_N	بله	بله	۸/۲۳	۶/۶۷	۰
۳C_ec_Y1	بله	بله	۸/۲۳	۵/۳۳	۴/۷۶
۳C_ec_Y2	بله	بله	۸/۲۳	۵/۳۳	۶
۳C_em_N	بله	بله	۱۴/۵۸	۸	۱/۲
۳C_em_Y1	بله	بله	۱۶/۶۷	۸	۱۲
۳C_em_Y2	بله	بله	۱۶/۶۷	۸	۹/۵
۳C_in_N	بله	بله	۱۶/۶۷	۱۶	۲/۳
۳C_in_Y1	بله	بله	۱۶	۱۷/۳۳	۷/۱۴
۳C_in_Y2	بله	بله	۱۶	۲۰	۴/۷۶

جدول ۶. نتایج مربوط به قاب‌های صلب ۶ طبقه.

مدل	سازه پتانسیل خرابی دارد یا ندارد؟	آیا گسترش خرابی خارج از پانل‌های متصل به ستون حذف شده دیده شد؟	درصد تیرهای خراب شده	درصد ستون‌های خراب شده
۶R-ec	بله	بله	۱۱	۶
۶R_em	بله	بله	۱۴/۶	۹/۳۳
۶R_in	بله	بله	۱۲	۱۴/۳۳

جدول ۷. نتایج مربوط به قاب‌های صلب - بادبندی ۶ طبقه.

مدل	دارد یا ندارد؟	از پانل‌های متصل به ستون حذف شده دیده شد؟	آیا گسترش خرابی خارج از پانل‌های متصل به ستون	درصد تیرهای خراب شده	درصد ستون‌های خراب شده	درصد بادبندهای خراب شده
۶C_ec_N	بله	بله	خیر	۶/۶۷	۶/۶۷	۰
۶C_ec_Y1	بله	بله	خیر	۲/۶۷	۲/۶۷	۳/۶
۶C_ec_Y2	بله	بله	خیر	۲/۶۷	۲/۶۷	۳
۶C_em_N	بله	بله	بله	۱۶/۱۴	۱۲/۶۷	۷/۷۴
۶C_em_Y1	بله	بله	خیر	۸/۳۳	۴/۶۷	۹/۵
۶C_em_Y2	بله	بله	خیر	۹/۴	۶	۸/۳۳
۶C_in_N	بله	بله	بله	۱۹/۸	۱۶	۸/۳۳
۶C_in_Y1	بله	بله	بله	۱۴	۹/۳۳	۱۶/۶۷
۶C_in_Y2	بله	بله	بله	۱۷/۲	۱۰	۱۶/۶۷

جدول ۸. نتایج مربوط به قاب‌های صلب ۱۲ طبقه.

مدل	دارد یا ندارد؟	از پانل‌های متصل به ستون حذف شده دیده شد؟	آیا گسترش خرابی خارج از پانل‌های متصل به ستون	درصد تیرهای خراب شده	درصد ستون‌های خراب شده	درصد بادبندهای خراب شده
۱۲R_ec	بله	خیر	۶/۷۷	۶/۷۷	۳/۶۷	
۱۲R_em	بله	خیر	۹/۹	۹/۹	۸	
۱۲R_in	بله	خیر	۱۴/۳۲	۱۴/۳۲	۱۶	

جدول ۹. نتایج مربوط به قاب‌های صلب - بادبندی ۱۲ طبقه.

مدل	دارد یا ندارد؟	از پانل‌های متصل به ستون حذف شده دیده شد؟	آیا گسترش خرابی خارج از پانل‌های متصل به ستون	درصد تیرهای خراب شده	درصد ستون‌های خراب شده	درصد بادبندهای خراب شده
۱۲C_ec_N	بله	خیر	۸/۳۳	۴/۳۳	۰	
۱۲C_ec_Y1	بله	خیر	۵/۷۳	۰/۳۳	۳/۳	
۱۲C_ec_Y2	بله	خیر	۶/۷۷	۱	۵/۴	
۱۲C_em_N	بله	خیر	۱۲/۸	۸	۵/۶۵	
۱۲C_em_Y1	بله	خیر	۸/۶	۵/۳۳	۷/۱۴	
۱۲C_em_Y2	بله	خیر	۸/۸	۵/۶۷	۷/۴۴	
۱۲C_in_N	بله	بله	۱۷/۴۵	۱۶	۷/۱۴	
۱۲C_in_Y1	بله	خیر	۱۶/۱۴	۷/۳۳	۱۲	
۱۲C_in_Y2	بله	خیر	۱۶/۶۷	۷/۳۳	۱۵	

می‌توان گفت وجود مهاربندها به منزله‌ی المان‌های اضافی، در کاهش گسترش خرابی‌ها بسیار مؤثرند. البته خود این المان‌ها باید با ضوابطی برای کنترل خرابی پیش‌روندۀ طرح شده باشند که در این صورت بسیار مفیدترند، و جالب تر اینکه حتی اگر خود المان مهاربند در طبقه‌ی همکف که ستون حذف شده در اثر واقعه حذف شود، باز هم تأثیر مهاربندهای فوقانی قابل توجه است.

بررسی نسبت تیرها و ستون‌های خراب شده به تعداد طبقات و همچنین مشاهده‌ی ستون سوم جدول‌ها نشان از کاهش گسترش خرابی در پلان با افزایش تعداد المان‌ها در موضع اولیه‌ی خرابی (در اثر افزایش تعداد طبقات) دارد که اهمیت عملکرد زنجیره‌ی اعضا را نشان می‌دهد و همین امر بیان‌گر نیاز به دقت بیشتر در اتصال بین اعضاست.

نتایج در تمامی مدل‌ها بیان‌گراین مطلب است که اهمیت ستون داخلی از ستون خارجی میانی و ستون خارجی میانی از ستون خارجی گوشه در بررسی خرابی پیش‌روندۀ بیشتر است.

جدول‌های ۴، ۶ و ۸ نشان از اهمیت بالاتر کنترل ستون‌های میانی در قاب خارجی و ستون داخلی با درصد خرابی بیشینه‌ی ۱۵/۶۳ در تیرهای در قاب‌های صلب را دارند. همچنین درصد خرابی در ستون‌ها نیز تاییدکننده‌ی همین نتیجه است. جدول‌های ۵، ۷ و ۹ نشان از تأثیر بالای وجود بادبند در موضع خرابی در هنگام حادثه دارد.

در جدول ۷، مقایسه‌ی بین دو مدل N-6C-em-Y1 و ۶C-em-N نشان از تفاوت درصدی در خرابی تیرها و ستون‌ها دارد، به علاوه از بررسی جدول‌های ۷، ۵ و ۹

که مجموع درصد خرابی تیر و ستون‌ها در اثر حذف ستون داخلی ۳۰/۳۲ در اثر حذف ستون میانی قاب خارجی ۱۷/۹، و ناشی از حذف ستون گوشه ۱۰/۴۴ است و این نشان می‌دهد که اهمیت ستون داخلی بیشتر است. البته قابل ذکر است که در حملات تروریستی مثل انفجار و یا برخورد وسائل نقلیه، ستون خارجی بیشتر در معرض خطر است.

۳. نوع سیستم سازه‌یی در خرابی روی المان‌های متفاوت آثار مختلفی دارد. این را می‌توان از مقایسه‌یی بین جدول‌ها برای مثال جدول‌های ۸ و ۹ مشاهده کرد که جدول ۸، درصد خرابی تیرها را در سیستم صلب بیش از خرابی تیرها در سیستم ترکیبی نشان داده است، ولی در ستون‌ها تفاوت قابل توجهی دیده نشده است.

۴. می‌توان گفت استفاده از المان‌های اضافی و یا به عبارتی افزایش درجه‌ی نامعینی در موضع احتمالی خرابی بسیار در کاهش خرابی پیش‌روندۀ مؤثر است که این را می‌توان از مقایسه‌یی بین ردیف‌های مختلف در جدول‌های ۷، ۵ و ۶ مشاهده کرد. مثلاً مقایسه‌یی دو ردیف ۱ و ۲ در جدول ۹ یعنی مدل‌های ۱۲C_ec_N و ۱۲C_ec_Y با فرض وقوع خرابی در موضع بادیند در مقایسه با موضع بدون وجود بادیند دارد.

در یک مقایسه‌یی دیگر بین مدل‌ها دیده می‌شود که نسبت تنش‌ها برای بارگذاری معادله‌ی ۱، در مدل اصلی بین ۰,۶ تا ۰,۸ است؛ در حالی‌که بعد از حذف ستون به ۱,۵ تا ۳,۹ افزایش می‌یابند. همچنین در بین مدل‌های خرابی، مدل‌های صلب بادیندی همان‌گونه که انتظار می‌رود نسبت تنش کمتری را دارند.

مدل ۳R_ec در محل حذف ستون در جهت قائم تحت اثر ترکیب بار ۱ به میزان ۲۶,۸ سانتی‌متر و مدل ۳C_ec_Y ۱ به میزان ۳,۵ سانتی‌متر جابجایی دارند که نشان از تفاوت جابجایی قائم به میزان ۲۳/۳ سانتی‌متری در محل حذف ستون بین این دو مدل دارد.

۴. نتیجه‌گیری

با توجه به مطالعه‌ی صورت‌گرفته می‌توان نتیجه‌گرفت:

۱. مستعدبودن تمامی مدل‌های این مطالعه برای خرابی پیش‌روندۀ، بیان‌گر لزوم واردشدن بحث کنترل خرابی در سازه‌های طراحی شده در ایران (البته برای سازه‌های خاص) است.
۲. در بحث خرابی پیش‌روندۀ اهمیت موضع المان به همراه اهمیت خود المان باید مد نظر قرار گیرد. مثلاً در این بررسی با مراجعت به جدول ۸ مشاهده می‌شود

پابندی

1. Ronan Point
2. Murrah Federal
3. general services administration
4. department of defense

(References) مراجع

1. Ferahian, R.H. "Buildings: Design for prevention of progressive collapse", *Civil Engineering, ASCE*, pp. 66-69 (February 1972).
2. Leyendecker, E.V. and Ellingwood, B.R., *Design Methods for Reducing the Risk of Progressive Collapse in Buildings*, National Bureau of Standards, Washington, DC, USA (1977).
3. Gross, J.L. and McGuire, W. "Progressive collapse resistant design", *Journal of Structural Engineering, ASCE*, **109**(1), pp. 1-14 (1983).
4. McConnel, R.E. and Kelly, S.J. "Structural Aspects of progressive collapse of warehouse racking", *The Structural Engineer*, **61A**(11), pp. 343-347 (1983).
5. Casciati, F. and Faravelli, L. "Progressive failure for seismic reliability analysis", *Engineering Structures*, **6**(2), pp. 97-103 (1984).
6. Pretlove, A.J. "Dynamic effects in fail-safe structural design", *Proceedings, International Conference on Steel Structures: Recent Advances and their Application to Design*, Budva, Yugoslavia, pp. 749-757 (1986).
7. United States General Services Administration, *Progressive Collapse Analysis and Design Guidelines for New Federal Office Buildings and Major Modernization Projects*, Washington, DC. (2003).
8. Design of Structures to Resist Progressive Collapse—UFC03-023-4 , Washington (DC): United States Department of Defense (DoD) (2005).
9. Astaneh-Asl, A. "Progressive collapse prevention in new and existing buildings", *Proceedings, 9th Arab Structural Engineering Conference*, United Arab Emirates (UAE) (2003).
10. Astaneh-Asl, A.; Jones, B.; Zhao, Y. and Hwa, R., *Progressive Collapse Resistance of Steel Building Floors*, Report Number: CB/CEE-STEEL-2001/03, University of California at Berkeley (2002).
11. Kaewkulchai, G. and Williamson, E.B. "Beam element formulation and solution procedure for dynamic progressive collapse analysis", *Computers & Structures*, **82**(7-8), pp. 639-651 (2004).
12. Vlassis, A.G., *Progressive Collapse Assessment of Tall Buildings*, A thesis Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy of the University of London and the Diploma of Imperial College London (2007).
13. Kapil, K., *Multi-Scale Computational Simulation of Progressive Collapse of Steel Frames*, A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the

- Degree of Doctor of Philosophy (Civil Engineering) in The University of Michigan (2008).
- 14. Kim, J. and Kim T. "Assessment of progressive collapse-resisting capacity of steel moment frames", *Journal of Constructional Steel Research*, **65**(1), pp. 169-179 (January 2009).
 - 15. Osama, A.M. "Assessment of progressive collapse potential in corner floor panels of reinforced concrete buildings", *Journal of Engineering Structures*, **31**(3), pp. 749-757 (March 2009).
 - 16. AISC-2003. American Institute of Steel Construction.
 - 17. ETABS2000 Software. Computers and Structures-Inc. Berkeley, CA.
 - 18. Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design of Building, 3rd Edition (2006).
 - 19. Iranian National manual.Topic Number Six "Loads on Buildings" (2010).
 - 20. Iranian National manual.Topic Number Ten "Design and Construction of steel Buildings" (2009).

Archive of SID