



مرکز بررسی‌ها و مطالعات دریایی

سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان تنها مرجع حاکمیتی کشور در امور بندری، دریایی و کشتی‌رانی بازرگانی به منظور ایفای نقش مرجعیت دانشی خود و در راستای تحقق راهبردهای کلان نقشه جامع علمی کشور مبنی بر "حمایت از توسعه شبکه‌های تحقیقاتی و تسهیل انتقال و انتشار دانش و سامان‌دهی علمی" از طریق "استانداردسازی و اصلاح فرایندهای تولید، ثبت، داوری و سنجش و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه برای نشریات، اختراعات و اکتشافات پژوهشگران"، اقدام به ارایه این اثر در سایت SID می‌نماید.



سازمان بنادر و دریانوردی



## یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

۳ لغایت ۵ آذر ۹۳ (تهران-ایران)



## بررسی بلند مدت تاثیر پوزولان میکروسیلیس بر خوردگی میلگرد در بتن در ناحیه پاشش در منطقه خلیج فارس

رایحه خاقانپور<sup>۱</sup>، محمد حسین تدین<sup>۲</sup>، محمد شکرچی زاده<sup>۳</sup>

کلید واژه: بتن مسلح، پتانسیل نیم پیل، خلیج فارس، خوردگی، میکرو سیلیس، ناحیه پاشش.

## مقدمه

امروزه پدیده خوردگی در سازه های بتنی حاشیه خلیج فارس یکی از معضلات مهم جامعه مهندسی کشور محسوب می شود. این پدیده عمر مفید سازه های بتنی را به طور چشمگیر کاهش می دهد. کیفیت بتن و شرایط رویارویی دو عامل مهم تاثیرگذار در سرعت پیشرفت خوردگی هستند. استفاده از پوزولان ها به عنوان جایگزین بخشی از سیمان، یکی از راهکارهای بهبود خواص بتن در برابر خوردگی محسوب می شود. همچنین توجه به نحوه مواجه شدن بتن با عوامل خورنده از جمله یون کلر می تواند در تخمین عمر مفید سازه های بتنی موثر باشد. از آنجا که ناحیه پاشش یکی از بحرانی ترین نواحی دریایی از نظر خوردگی محسوب می شود، در این تحقیق با قرار دادن آزمونه های بتن مسلح حاوی مقادیر مختلف پوزولان میکروسیلیس (۵ و ۷/۵ و ۱۰ درصد وزنی سیمان) در ناحیه پاشش جزیره قشم، نتایج پتانسیل نیم پیل در بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته است.

## ۲- فرآیند خوردگی میلگرد در بتن

به طور کلی بتن دارای pH حدود ۱۲/۵ تا ۱۳/۵ است و محیطی قلیایی محسوب می شود. در نتیجه همواره یک لایه ی محافظ در اطراف آرماتور وجود دارد که از میلگرد در برابر خوردگی محافظت می کند. خاصیت حفاظتی این لایه می تواند با نفوذ عوامل مخرب از قبیل یون های کلر در بتن و یا کربناسیون پوشش بتن (کاهش pH بتن) کاهش یابد و در نتیجه خوردگی آرماتور در بتن اتفاق می افتد [۲۱]. اندازه گیری پتانسیل نیم پیل از متداولترین روش های مورد استفاده در ارزیابی وضعیت خوردگی سازه های بتن آرمه است. از طریق اندازه گیری اختلاف پتانسیل بین الکتروود نیم پیل قرار گرفته بر روی سطح بتن با آرماتور موجود در زیر آن ارزیابی صورت می پذیرد [۳]. در این تحقیق الکتروود مورد استفاده برای اندازه گیری پتانسیل آرماتورها، Ag/AgCl است. با توجه به مقادیر پتانسیل اندازه گیری شده با استفاده از این الکتروود، احتمالات جدول ۱ متصور است:

جدول ۱) احتمال خوردگی از روی قرائت های انجام شده با الکتروود مرجع Ag/AgCl [۵و۴]

مقدار پتانسیل نیم پیل	احتمال خوردگی
> -۹۵ mv	با احتمال بیش از ۹۰ درصد هیچ خوردگی در زمان آزمایش وجود

<sup>۱</sup> دانشجوی کارشناسی ارشد، انستیتو مصالح ساختمانی، دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، r\_khaghanpour@ut.ac.ir

<sup>۲</sup> دانشجوی دکتری، انستیتو مصالح ساختمانی، دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، tadayon@ut.ac.ir

<sup>۳</sup> استاد، انستیتو مصالح ساختمانی، دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، shekarch@ut.ac.ir

ندارد.	
فعالیت خوردگی در آن ناحیه نامشخص است	$-95 \text{ mV} < \text{پتانسیل} < -245 \text{ mV}$
با احتمال بیش از ۹۰ درصد در آرماتور در زمان آزمایش خوردگی وجود دارد.	$< -245 \text{ mV}$

### طرح اختلاط آزمونها و شرح آزمایش


در سایت تحقیقاتی، آزمونهای بتن مسلح به ابعاد  $55 \times 30 \times 20$  سانتیمتری برای ارزیابی خوردگی آرماتور در بتن ساخته شده است. ضخامت پوشش روی آرماتورها ۳ سانتیمتر در نظر گرفته شده و قطر میلگردها ۱۴ میلیمتر است. به ازای سه میلگرد آند در بالا، شش میلگرد کاتد در پایین آزمون وجود دارد که در مجموع سه سیستم ماکروپیل را تشکیل می‌دهد. جزییات طرح اختلاط آزمونها در جدول ۲ آمده است. آزمونها بعد از سه روز عمل‌آوری مرطوب در شرایط محیطی منطقه، برای بررسی خوردگی در ناحیه‌ی پاشش جزیره قشم قرار داده شدند و در فواصل زمانی مشخص آزمایش نیم‌پیل روی آنها صورت گرفته است.


جدول ۲) طرح اختلاط آزمونها

کد آزمون	نسبت آب به سیمان	عیار سیمان ( $\text{kg/m}^3$ )	پوزولان جایگزین ( $\text{kg/m}^3$ )	مقدار آب ( $\text{kg/m}^3$ )	فوق روان کننده ( $\text{kg/m}^3$ )	اسلامپ ( $\text{kg/m}^3$ )
C2	۰/۴	۴۰۰	-	۱۶۰	۰/۲	۷
SF0	۰/۴	۴۰۰	۲۰	۱۶۰	۱/۲	۶
SF1	۰/۴	۴۰۰	۳۰	۱۶۰	۱/۴	۵
SF2	۰/۴	۴۰۰	۴۰	۱۶۰	۱/۶	۸

### نتیجه‌گیری

نمودار تغییرات پتانسیل نیم‌پیل در طول زمان برای آزمونهای C2 و SF0 در شکل ۱ آمده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود استفاده از میکروسیلیس در بتن باعث کاهش پتانسیل نیم‌پیل می‌شود.





شکل ۱) نمودار تغییرات پتانسیل نیم پیل در طول زمان برای الف) آزمون C2 و ب) آزمون SF0

### مراجع

- [1] Pour-Ghaz M. (2007), A Novel Approach for Practical Modelling of Steel Corrosion in Concrete, PhD Thesis, Carleton University.
- [2] Esmaelipoursae A. (2007), An Analysis of the Factors Influencing Electrochemical Measurements of the Condition of Reinforcing Steel in Concrete Structures, PhD Thesis, University of Waterloo.
- [3] Ramachandran V. S. and Beaudoin J. J. (1999), Hand book of analytical techniques in concrete science and technology, institute for research in construction national research council Canada, Ottawa, Ontario, Canada.
- [4] GalvaPulse™ GP-5000, Instruction and Maintenance Manual, October 1st, 2009.
- [5] ASTM C 876, Standard test method for half-cell potentials of uncoated reinforcing steel in concrete, 1991, (Reapproved 1999).

ICOPMAS