



به کارگیری پوشش های الکترولس نیکل برای آبکاری قطعات بالگرد

محمد رضا مقصدلو^۱، احمد عشوری، مجید منصوری مقدم، خسرو صادقی

^۱ شرکت پنھا (کارشناسی ارشد)

چکیده

قطعات Support و Sleeve در مجموعه Swashplate بالگردها پس از مرور زمان و بر اثر استفاده از آن دچار سایش شده و نیاز به بازسازی قطعات وجود دارد. پوشش اولیه این قطعات از نوع آنودایز سخت می باشد. در این مقاله به بررسی پوشش دهی الکترولس نیکل با فسفر پایین و پوشش دهی الکترولس نیکل-تفلون بر روی قطعات Support و Sleeve در مجموعه Swashplate به عنوان راهکاری برای بازسازی این قطعات در بالگردهای ۲۱۴ و ۲۰۶ می پردازیم.

واژه های کلیدی: Support Swashpalte، بالگرد ۲۱۴، بالگرد ۲۰۶، الکترولس نیکل، تفلون.

^۱. Ebrahimi@email.com

مقدمه

آبکاری الکترولس نیکل برای پوشش دهی نیکل بدون استفاده از جریان الکتروسیته می باشد. در این فرآیند احیای یون های نیکل به کمک هیدروفسفیت، بورو هیدرید و غیره صورت می پذیرد. این پوشش به خاطر مقاومت به خوردگی و سایش مناسب عموماً به کار برده می شود. از مزایای این پوشش می توان به مقاومت خوب به خوردگی و سایش، یکنواختی عالی، قابلیت لحیم کاری و هزینه پایین نیروی کار اشاره نمود. همچنین از محدودیت های روش می توان به قیمت مواد شیمیایی بالا، قابلیت جوشکاری کم، سرعت آبکاری پایین نسبت به سایر روش های آبکاری اشاره نمود. در مجموع این آبکاری قابلیت استفاده بر روی فولادها، فولاد ضد زنگ، و فلزاتی نظیر مس، برنز، تیتانیوم، منیزیم و آلومینیوم را دارد.

قطعات Support و Sleeve در مجموعه Swashplate قرار دارند و دارای پوششی از جنس آنودایز سخت هستند. این پوشش با گذشت زمان ساییده شده و نیاز به ترمیم پیدا می کند (شکل ۱ را ببینید). یکی از روش ها برای ترمیم این پوشش استفاده از آبکاری الکترولس نیکل می باشد که در بالا به آن اشاره شد. در بین پوشش های الکترولس نیکل پوشش های دارای فسفر پایین از سختی بالایی برخوردار و تحمل سایش را دارند. این پوشش ها به تنهایی و به صورت ترکیبی با تفلون قابل استفاده هستند. استفاده از تفلون در کنار الکترولس نیکل به خاطر خاصیت روانکاری تفلون می باشد [1].

در این مقاله به بررسی پوشش های الکترولس با فسفر پایین و الکترولس نیکل-تفلون و کاربرد آن برای پوشش دهی بر روی قطعات Support, Sleeve, مجموعه Swashplate بالگردهای ۲۱۴ و ۲۰۶ می پردازیم. در شکل ۲ این قطعات مربوط به بالگرد ۲۰۶ نشان داده شده است همچنین قطعات به صورت مجموعه در شکل ۳ نشان داده شده است.

پوشش های الکترولس با میزان فسفر پایین:

الزامات استاندارد پوشش های دارای فسفر پایین دارای مشخصات زیر می باشند:

این پوشش باید ظاهری یکنواخت و پیوسته داشته باشد و در آن هیچ گونه لایه لایه شدن و برآمدگی مشاهده نگردد.

ترکیب: میزان فسفر پوشش داده شده نباید بیشتر از ۸ درصد باشد.

چسبندگی: در این پوشش نباید زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی ۶x هیچ گونه جدایی مشاهده گردد.

مقاومت به خوردگی: قطعات یا نمونه تست های پوشش داده شده با ضخامت بیش از ۲۵ میکرون باید مقاومت به خوردگی ۴۸ ساعت اسپری نمک طبق استاندارد ASTM B117 [2] داشته باشد.

این پوشش دارای سختی قابل قبولی برای استفاده بر روی قطعات مذکور یعنی تا حدود ۷۰۰ ویکرز دارا می باشد.

مقاومت به سایش: ۱۰ میلیگرم بدون عملیات حرارتی ۹ میلیگرم بعد از یک ساعت عملیات حرارتی در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد (با روش تست سایش Taber با Grinding roller cs 10) بعد از ۱۰۰۰ دور.

پوشش های الکترولس نیکل - تفلون :

این آبکاری همانگونه که شماتیکی از آن در شکل ۴ نشان داده شده است در واقع دو مرحله آبکاری متوالی می باشد که در آن ابتدا آبکاری الکترولس نیکل انجام سپس بلافاصله پوشش کامپوزیتی نیکل تفلون بر روی آن انجام می پذیرد. از مشخصات عمومی این پوشش می توان به مقاومت به سایش، انعکاس پایین و مقاومت به خوردگی اشاره نمود. این پوشش دهی بر طبق استاندارد AMS 2454 [3] انجام می پذیرد. مشخصات و الزامات این پوشش عبارتند از:

مقاومت به خوردگی: بر اساس تست اسپری نمکی مطابق با استاندارد ASTM B117 و بر اساس کلاس های مختلف پوشش می تواند تا ۲۰۰۰ ساعت نیز مقاوم به خوردگی می باشد.
سختی: این پوشش نباید سختی کمتر از HK25 ۳۰۰ داشته باشد.
از مشخصات خاص این پوشش خاصیت روانکاری آن است که در شکل ۵ به آن اشاره شده است.

مواد و روش تحقیق

کلید مواد مورد مصرفی در این مقاله در مقیاس صنعتی تهیه و آزمایشات نیز بر پایه آن انجام پذیرفته است.

نتایج و بحث

در خصوص باز سازی قطعات داینامیک بالگرد که فلز پایه آنها آلیاژهای آلومینیوم بوده و به لحاظ طبیعت کاری قطعه که معمولاً در معرض سایش هستند، این قطعات دارای پوشش آنودایز سخت بوده که عموماً لایه پوشش آسیب دیده و قطعات زیادی بدین شکل از سیکل خدمت خارج و منتظر باز سازی با روش مناسب و استاندارد هستند که به قطعه اصلی آسیبی نرساند و یا روی خواص آن تأثیر منفی نداشته باشد.

با توجه به اینکه فی الواقع آنودایز سخت یک لایه اکسید آلومینیوم می باشد که در یک الکترولیت اسیدی و با اعمال جریان در شرایط دمای حدود 0°C بوجود می آید و دارای سختی حدود 60-70HRC می باشد که بالطبع پوشش به لحاظ سختی بالا بوده و مستعد ترک می باشد و از طرفی به لحاظ پیوند طبیعی پوشش با فلز پایه در صورت بروز ترک در پوشش امکان رشد ترک در فلز پایه و نهایتاً شکست قطعه متصور می باشد و به همین لحاظ در BPS 4387 ذکر گردیده که Fatigue Life قطعه ۲۰٪ تا ۶۰٪ کاهش می باید از طرفی چون خود قطعه در ایجاد لایه پوشش و تشکیل فیلم اکسید آلومینیوم شرکت می کند معمولاً نصف ضخامت نهایی پوشش در اثر اشتراک خود فلز پایه انجام می شود در نتیجه برای آنودایز سخت مجدد حتماً از لحاظ ابعادی مشکل خواهیم داشت (حدود " ۰,۰۰۱ در شعاع و " ۰,۰۰۲ در قطر کاهش ابعاد).

با توجه به مراتب فوق و این مطلب که علاوه بر آنودایز سخت بر روی بعضی از این قطعات (مانند Support بالگرد SH-3D) پوشش تفلون نیز اعمال گردیده، لذا آبکاری نیکل تفلون به عنوان یک جایگزین مناسب به نظر می رسد، لذا پوشش پایه الکترولس نیکل با فسفر کم با سختی حدود ۷۰۰ ویکرز و نهایتاً یک پوشش کامپوزیتی نیکل تفلون که فی الواقع یک فیلم روانکار می باشد برای این موضوع انتخاب گردید لازم به ذکر است که

بر روی پوشش پایه انواع پوشش های کامپوزیتی شامل WC, DIAMOND, TIC و می تواند اعمال گردد.

در ادامه پوشش نیکل تفلون بر روی یک Support بالگرد ۲۱۴ اعمال و پس از چهار و نیم ساعت پرواز به علت اینکه (Mandatory Repair Time) MRT قطعه پایان یافته بود، از روی بالگرد باز شد تنها نکته منفی موجود remove شدن بخشی از تفلون بود که سبب شد تا حدودی Friction کاهش یابد. در شکل ۶ قطعه Support از مجموعه Swashplate بالگرد ۲۱۴ با پوشش الکترولس نیکل - تفلون نشان داده شده است.

با بررسی های آزمایشگاهی مشاهده گردید که اعمال پوشش کامپوزیتی نیکل تفلون، با کاهش سختی سطحی باعث به وجود آمدن این موضوع شده است که در شکل ۷ نتایج آزمایشگاهی اعمال این پوشش نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود اعمال پوشش کامپوزیتی نیکل-تفلون سختی را تا حدود ۲۳۰ ویکرز کاهش داده است که موید نتیجه به دست آمده از به کارگیری قطعه دارای این پوشش بر روی Support می باشد.

در ادامه کار این تست بر روی قطعات Support و Sleeve بالگرد ۲۰۶ که بر روی مجموعه Swashplate نصب می گردند، انجام گردید، یک عدد از هر کدام از این قطعات تحت آبرکاری نیکل تفلون قرار گرفت که پس از دو ساعت و نیم پرواز به علت سختی فرامین، این قطعات از روی بالگرد باز و مورد بازرسی قرار گرفت و مشخص گردید که علت سختی فرامین چسبندگی تفلون پوشش بر روی Bearing Set هایی که بر روی Support و Sleeve حرکت می کنند بوده و در نتیجه به جای تسهیل حرکت، باعث کندی حرکت آنها گردیده است. لذا یک نمونه Support و Sleeve بالگرد ۲۰۶ انتخاب و پس از زدودن پوشش آنودایز سخت آسیب دیده، این بار صرفاً الکترولس نیکل با فسفر کم طبق استاندارد AMS 2405 به میزان ۵۰ میکرون بر روی آنها اعمال و پس از پولیش بر روی Swashplate نصب و پس از تست Friction بر روی بالگرد نصب که حدود ده ساعت در مجموعه پنهان پرواز نمود. در این مدت پوشش بازرسی و تحت نظر بود و بر روی آن تست های لازم انجام گردید تا به تایید کنترل کیفیت برسد. پس از طی مراحل تست عملکردی و تایید شدن این پوشش بالگرد مورد نظر تحویل مشتری گردید. که طبق آخرین اطلاعات دریافتی حدود ۶ ساعت و نیم در مسجد سلیمان پرواز نموده و مقرر گردیده که پس از ۲۵ ساعت مجدداً Friction گیری می شود، جهت احیای قطعات دینامیک بالگرد که پوشش آنودایز سخت آنها آسیب دیده بود، تعدادی از Sleeve های موجود نیز تحت این آبرکاری قرار گرفت که پس از پوشش دهی و تست Friction تحویل انبار خواهد گردید. لازم به ذکر است که Friction قطعات پس از ده ساعت پرواز تغییری نکرده بود.

همچنین از مزایای این پوشش آنست که چون قابلیت این را دارد که پس از یک ساعت عملیات حرارتی در دمای 400⁰C به سختی ۱۱۰۰-۱۰۰۰ ویکرز می رسد. می تواند بر روی قطعاتی استیل که نیاز به کروم سخت دارند اعمال، ابتدا پس از اعمال پوشش ماشینکاری (در شرایط راحت تر و با سرعت بیشتری انجام) و سپس

شانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح

عملیات سخت کاری بر روی آنها انجام گردد و مضافاً به اینکه این روش مضرّات کروم سخت را به لحاظ زیست محیطی نخواهد داشت .

نتیجه گیری

۱. با عنایت به ارزیابی عملکرد پوشش الکترولس نیکل با فسفر کم، جایگزینی پوشش آنودایز سخت بر روی قطعات Sleeve و Support در بالگرد ۲۰۶ با پوشش الکترولس نیکل، اعمال این پوشش، راهکاری مناسب در جهت احیای قطعات داینامیک بالگرد که پوشش آنودایز سخت آنها آسیب دیده است، می باشد.
۲. پوشش های الکترولس نیکل - تفلون نتایج رضایت بخشی در عمل نداشتند و نمی توان آن را به عنوان پوششی جایگزین اعمال نمود زیرا که تحمل اعمال نیروی زیاد را ندارند.

تشکر و قدردانی

از مسئولان و مدیران شرکت پنها به خاطر فراهم نمودن شرایط تحقیقاتی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

مراجع

1. Catherine M. Cotell, James A. Sprague, and Fred A. Smidt, Jr, ASM metals handbook, vol. 5, 1994, ASM International
2. ASTM B117, Standard practice for operating salt spray (fog) apparatus
3. AMS 2454, Plating, electroless nickel, codeposited with polytetrafluoroethylene (PTFE)
4. AMS2405, Electroless Nickel Plating, Low Phosphorus.

به کارگیری پوشش های الکترولس نیکل ...




شکل ۱: نمونه Support بالگرد ۲۱۴ که معیوب شده است و نیاز به احیا دارد.



شکل ۲: قطعات Support و Sleeve بالغرد ۲۰۶




شکل ۳: قطعات Support و Sleeve در مجموعه Swashplate



شکل ۴: شماتیکی از فرآیند آبرکاری الکترولس نیکل-تفلون

coefficient of friction μ vs. weight



شکل ۵: تست ضریب اصطکاک بر روی نمونه دارای پوشش الکترولس نیکل - تفلون



شکل ۶: قطعه Support از مجموعه Swashplate بالگرد ۲۱۴ با پوشش الکترولس نیکل - تفلون

Electroless nickel- PTFE

	دوره با روش روشن (ویلز)	دوره با روش تیره (ویلز)
as coated	600 - 670	230 - 240
4hr-300°C	830 - 870	270 - 290
26hr-150°C	720 - 760	220 - 240

فردم به توضیح این نتایج به دلیل رجوع است مگر ما هم در علم پوشش عبرت

نام انجام دهنده آزمایشات: **سید کا**
 نام تأیید کننده عملیات: **سید کا**

تاریخ تمدید مصرف:
 شرایط نگهداری: **سید کا**



IHSRC 4100011 C1 7540 شهر سردر ۱۳۸۹ ۰۲۱ ۴۱۰۰۱۱

شکل ۷: نتایج سختی سنجی نمونه الکترولس نیکل-تفلون (ستون سمت راست)